

Data: 24 de agosto de 2023 às 10h

**Local: Avenida João Wallig, 1800, Conj. 4005 – 4º andar -
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Passo da Areia -
Porto Alegre - RS**

Data e Horário de Visitação	Locais de Visitação
Dia 23/07/2023 das 14h às 17h e dia 24/07/2023 das 8h45 às 11h30.	Unidade [RS]: BR 386, S/N - Km 431 - Nova Santa Rita - RS
Dia 23/07/2023 das 14h às 17h e dia 24/07/2023 das 8h45 às 11h30.	Unidade [SC]: Rua Angelo José da Silva, 311 - Pernambuco - Tijucas - SC

AVISOS GERAIS

1. Pagamento

Prazo: até 24h após o leilão.

Comprovante:

anexar o comprovante na Área do Arrematante, no site, ou enviar o comprovante para atendimento@pestanaleiloes.com.br.

2. Fatura

A troca de arrematante deve ser realizada em até **24h após o leilão**, mediante documentação completa. Para lotes do CCB Brasil e de todas as empresas do Grupo Bradesco, não serão aceitas trocas de arrematante.

3. Retirada do bem

AGENDAMENTO ONLINE

Agendamento exclusivo pelo site www.pestanaleiloes.com.br na Área do Arrematante.

4. Retirada de documentação

Retirada na Sede, no Shopping Iguatemi de Porto Alegre.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.

CORREIOS: solicite remessa na Área do Arrematante, na aba Documentos.

5. Visitação

Um dia antes do leilão, das **14h às 17h**, e no dia do leilão, das **8h45 às 11h30**.

6. Atendimento

Cadastrado: cadastro@pestanaleiloes.com.br

Pagamento/Emissão de fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br

Documentação e pós-leilão: na Área do Arrematante, aba Atendimento Pós-Leilão.

Atentar para condições específicas do Grupo Bradesco e CCB – não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. ARREMATANTE = COMPRADOR = PAGADOR.

Estampagem de Placas Mercosul

Para regularizar, contate um despachante ou uma empresa estampadora de sua preferência. Ambos credenciados no Detran do município de registro de veículo.

Esse processo deve ser concluído ANTES da abertura do processo de transferência do veículo com vistoria.

IMPORTANTE: leia mais sobre no Regulamento.

*todos os custos referentes a esse processo, são de responsabilidade do arrematante.

Atenção

O site da Pestana Leilões é

WWW.PESTANALEILÕES.COM.BR | 

Outros sites que utilizam o nome da Pestana Leilões são falsos. Não compre e não pague.

AGENDA DE LEILÕES

Veículos e Bens Diversos

22/08	3ª-Feira	10h	Pref. Sta. Maria
23/08	4ª-Feira	10h	
24/08	5ª-Feira	10h	
25/08	6ª-Feira	10h	Bolsa Materiais
29/08	3ª-Feira	10h	
30/08	4ª-Feira	10h	Detran
31/08	5ª-Feira	10h	

Financie o seu veículo!

O que era *bom*, ficará ainda *melhor!*

 **bradesco**

Simule pelo APP:

www.bradescofinanciamentos.com.br

Informações Gerais do Leilão

Regulamento do Leilão de 24/08/2023 às 10h

REGULAMENTO DO LEILÃO DE VEÍCULOS

DO LEILÃO

- 1. DO REGULAMENTO** - O leilão é regido pelo Decreto 21.981/32 e pelo presente Regulamento, que contempla as condições para participar dos leilões extrajudiciais de veículos e bens diversos realizados pela Pestana Leilões, nas modalidades MISTO (PRESENCIAL/ONLINE - com o recebimento de lances no pregão presencial e online), ONLINE (com o recebimento de lances exclusivamente online) e ELETRÔNICO (automático, sem o pregão presencial). Além das regras gerais constantes nas cláusulas abaixo, o interessado deverá atentar para a leitura das Condições Específicas dos Comitentes Vendedores, constantes no Catálogo do Leilão, junto à identificação da empresa proprietária dos bens, bem como para as condições específicas do LOTE, conforme descrição do produto. A participação dos interessados está sujeita à adesão ao Contrato para utilização do Sistema de Leilões Online registrado no 2º Cartório de Títulos e Documentos de Porto Alegre/RS;
- 2. DA LEILOEIRA OFICIAL** - O Leilão será realizado pela Leiloeira Pública Oficial Liliamar Fátima Parmeggiani Pestana Marques Gomes JUCISRS nº 168/00 ou preposto;
- 3. DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES** - Os leilões das modalidades MISTO e ONLINE são realizados no Auditório Reinaldo Pestana, situado na Av. João Wallig, 1800 – 4º andar – Escritórios Boutique – Shopping Iguatemi – Porto Alegre/RS e transmitidos pelo site www.pestanaleiloes.com.br, e os leilões ELETRÔNICOS são automáticos, sem o pregão presencial e são realizados somente no site;
- 4. DO LEILÃO ELETRÔNICO (AUTOMÁTICO, SEM O PREGÃO PRESENCIAL)** - Na modalidade ELETRÔNICO, na data e hora aprazadas, todos os lotes entram simultaneamente em pregão, com tempo de fechamento distintos, sendo que o tempo para fechamento de cada lote será exibido individualmente. O tempo de fechamento de cada lote será igual ao tempo do lote anterior acrescido de incremento padrão estipulado pela Leiloeira. Ex.: Lote 1=5 min, Lote 2=7 min (5min+2min), Lote 3=9 min (7min+2min). O tempo de fechamento de cada lote será prorrogado caso seja recebido algum lance nos últimos 30 segundos, para que todos os usuários interessados tenham a oportunidade de efetuar novos lances;
- 5. DOS LANCES PRESENCIAIS** – Somente serão aceitos e recebidos lances verbais, de forma presencial no pregão, nos leilões identificados e divulgados como MISTO nos editais e no site, sendo aceitos também lances online. Nos demais leilões, os lances deverão ser ofertados exclusivamente de forma online, através do site www.pestanaleiloes.com.br. Eventuais lances recebidos de forma presencial em leilões online e eletrônico não serão computados;
- 6. DA OFERTA DE LANCES E DO LANCE VENCEDOR** - Os bens são vendidos um a um (1 a 1) ou em lotes, a quem maior lance oferecer, desde que o valor ofertado seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado, que pode ser divulgado ou não, a critério do Comitente Vendedor. O lance pode ser realizado desde a abertura do leilão (exibição do leilão e do lote no site) até o fechamento do lote, no ato do pregão, de forma online ou presencial, conforme a modalidade do leilão. Os usuários previamente habilitados na forma online poderão ofertar seus lances desde a abertura do leilão, no site, até o ato do pregão. Os lances online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante, não respondendo a Leiloeira e o Comitente Vendedor por lances ofertados e não recebidos antes do fechamento do lote;
- 7. DO LANCE INICIAL** - O valor informado como “Lance Inicial” não significa o preço mínimo para a venda em leilão e sim o valor para abertura de pregão. Desta forma, antes e no decorrer do pregão o valor do lance inicial poderá ser alterado, para mais ou para menos, a critério da Leiloeira ou do Comitente Vendedor;
- 8. DAS VENDAS EM CONDICIONAL** - Os bens poderão ser vendidos de forma CONDICIONAL, para posterior análise e homologação do Comitente Vendedor em até 3 (três) dias úteis, salvo indicação contrária nas Condições Específicas ou no lote, no Catálogo do Leilão. Fica reservado ao Comitente Vendedor o direito de não liberar os bens pelo maior preço ofertado ou, ainda, de efetuar uma contraproposta, ficando a critério do Arrematante a aceitação, ou não, do novo valor. Em caso de não aceitação, o lote será considerado como não homologado, sem qualquer penalidade ao Arrematante. O Arrematante é responsável pela consulta da informação da homologação ou não do lote, na Área do Arrematante, no site;
- 9. DAS PRERROGATIVAS DA LEILOEIRA** - A Leiloeira está autorizada a alterar as condições do presente Regulamento, a ordem do pregão, agrupar, desdobrar ou retirar lotes do leilão, alterar os valores de lance inicial e incremento mínimo, definir o vencedor no caso de recebimento simultâneo de lances, bem como cancelar arremate, a seu exclusivo critério, ou ainda por motivo de informações divergentes, o que poderá ocorrer até a entrega dos lotes. Todas as arrematações estão sujeitas à análise e confirmação/aprovação dos Comitentes Vendedores,

independentemente do resultado do momento do pregão (Vendido/Condicional). O Comitente Vendedor poderá, por critérios internos e exclusivos, suspender ou cancelar as vendas. Se eventualmente já tiver ocorrido o pagamento, os valores pagos serão devolvidos e nada será devido ao Arrematante, a qualquer título;

10. **DA IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO LOTE ARREMATADO** - Com exceção dos cancelamentos referidos no item 9 (nove), os lances oferecidos no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o Arrematante recusar o bem adquirido, pleitear a redução do preço ou alegar desconhecimento das características e condições dos bens e do Regulamento do Leilão. Caso o Arrematante não tenha efetuado pagamento do lote, deverá pagar multa por desistência da arrematação, a ser cobrada pelas vias administrativa e/ou judicial;

11. **DA CONDIÇÃO DA MANDATÁRIA DA LEILOEIRA** - A Leiloeira é mera realizadora do ato de Leilão e mandatária do Comitente Vendedor, não respondendo, cível e criminalmente, por quaisquer danos causados aos Arrematantes ou a terceiros;

DA PARTICIPAÇÃO

12. **DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO** - Todas as pessoas maiores de 18 anos e capazes, ou menores emancipados, nos termos da legislação vigente, poderão participar do Leilão, exceto os Leiloeiros, funcionários e ex-funcionários da Pestana Leilões, por um período igual ou equivalente a 36 (trinta e seis) meses da data de seu desligamento.

13. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO** - Para o cadastro no site para compras "online", o interessado deverá anexar os seguintes documentos obrigatórios:

a. **PESSOA FÍSICA:** Documento de Identificação (ex.: RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho, carteira funcional emitida por órgão fiscalizador – Ex.: OAB, CRM, CRBio, CREA e outros) e CPF. Estrangeiros deverão apresentar CPF válido para participação, além do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou Extrato do RNE, ambos fornecidos pela Polícia Federal, ou protocolo de identificação de refúgio – CONARE.

b. **PESSOA JURÍDICA:** Cópia do Contrato Social, cartão CNPJ, RG e CPF do representante legal;

c. **Comprovante de endereço:** (luz, água, telefone fixo, celular pós-pago, gás, condomínio ou declaração de endereço com assinatura eletrônica ou digital);

d. Não serão aceitos documentos de identificação rasurados e avariados. Ainda, a Pestana reserva-se o direito de recusar documentos vencidos e se o tempo de expedição e/ou mau estado de conservação impossibilite a identificação da parte.

e. É proibido o cadastro e a venda de veículos e materiais para Pessoa Física ou Jurídica em qualquer uma das seguintes situações: CPF baixado por óbito - CPF baixado (Receita Federal) - CPF pendente de regularização - CPF suspenso - CNPJ baixado/Inapto (Receita Federal). A Pestana Leilões reserva-se o direito de cancelar o arremate caso esta situação seja verificada após o pregão do lote.

14. **DO CADASTRO PRÉVIO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES** - O interessado deverá cadastrar-se e habilitar-se previamente no site www.pestanaleiloes.com.br, com antecedência de pelo menos 24h do início do pregão. O Arrematante é o único e exclusivo responsável pelos dados cadastrais, login e senha e responde por todas as operações realizadas em seu nome. Não serão aceitas reclamações ou desistências de arrematação por alegação de uso indevido ou acesso por terceiros. Ao habilitar-se para participação no Leilão, o interessado fica sujeito integralmente às condições de venda e de pagamento dispostas neste Regulamento;

15. **DAS QUESTÕES TÉCNICAS NA PARTICIPAÇÃO ONLINE** - Na participação de forma online, o usuário do sistema está ciente de que poderão ocorrer situações não previstas como queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras impossibilidades técnicas, que são assumidas com exclusividade pelo interessado quando da sua participação, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito. A Leiloeira não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos alegados pelos usuários quando da utilização do sistema, em razão de problemas técnicos, operacionais ou falhas na conexão;

16. **DO ARREIMATE EM NOME DE TERCEIROS** - Em qualquer modalidade, para aquisição de bens em nome de terceiros será exigida, para emissão da Fatura do Leilão, a entrega de procuração pública ou particular com poderes específicos para arrematação em Leilão, com reconhecimento de assinatura por autenticidade ou com certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil. Para empresas com restrição de uso de procurações/troca de arremate, não será permitido o arremate em nome de terceiros, devendo o Arrematante cadastrado no site emitir a fatura em seu nome e pagar o lote. Quando permitida, a procuração valerá por 5 anos, contados a partir da data de sua emissão, sendo o Arrematante o único e exclusivo responsável pela revogação dos poderes outorgados a terceiros, devendo solicitar formalmente à Leiloeira o cancelamento das procurações enviadas,

estando ciente de que, ao fornecer procuração, o procurador fica autorizado a praticar todos os atos referidos em todos os leilões realizados, até a revogação expressa.

17. DA HABILITAÇÃO PARA ARREMATACÃO DE SUCATAS DE VEÍCULOS - A comercialização de sucatas estará permitida apenas para Arrematantes devidamente cadastrados e com documentação regularizada junto aos órgãos competentes do Estado de atuação, mediante comprovação prévia da documentação, conforme Lei Federal 12.977/2014. A não comprovação da regularidade do Arrematante implicará no cancelamento da venda e a aplicação das penalidades cabíveis, com a cobrança de indenização previamente estipulada em 20% sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos de realização do leilão e comissão da Leiloeira;

18. DOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO - Estão impedidas de participar do leilão todas as pessoas que não concordam ou que não cumpriram as condições deste Regulamento em Leilões anteriores ou, a qualquer momento, estarem em lide judicial com a Leiloeira, deixarem de agir com cordialidade e respeito para com os Leiloeiros, colaboradores e demais clientes da Pestana Leilões, através de violência verbal, gestual ou física, intimidação, humilhação, desqualificação, constrangimento, coação, ameaça e outras práticas de qualquer natureza prejudiciais à saúde organizacional e das pessoas. Caso sejam identificados cadastros vinculados a algum cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados;

19. DAS SANÇÕES CRIMINAIS - Todos os participantes do Leilão estão sujeitos ao Art. 335 do Código Penal: "Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio ilícito, incorrerá nas penas de 6 meses a 2 anos de detenção";

DOS BENS

20. DA INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO BEM COMO "PARA CIRCULAÇÃO" OU "SUCATA" – Os veículos serão classificados no site quanto à sua condição como "PARA CIRCULAÇÃO" ou "SUCATA". A Leiloeira informará a situação de "PARA CIRCULAÇÃO" para veículos com direito à documentação e que, após a eventual e devida necessidade de recuperação, consertos e/ou substituição de peças, de única e exclusiva responsabilidade do Arrematante, bem como realizar a transferência, poderão trafegar; e como "SUCATA" para veículos impossibilitados de voltar a circular, sem direito à documentação (exceto a Certidão de Baixa emitida pelo órgão responsável). A informação de "SUCATA" constará, além do site, no Catálogo e na Fatura do Leilão. A indicação de veículo como "PARA CIRCULAÇÃO" ou a mera inexistência da palavra "SUCATA" no descritivo não significa, de forma alguma, bom estado de conservação ou que todas as peças estejam no lugar e/ou funcionando.

21. DA VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA - Os bens em leilão são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de peças que por ventura estejam faltando, e ficam à disposição dos interessados para visitação, nos dias e horários constantes no site e nos editais. No ato da arrematação o Arrematante aceitará todas as condições para aquisição constante do presente Regulamento, isentando o Comitente Vendedor e a Leiloeira Oficial de responsabilidade sobre o estado de conservação e/ou defeitos e vícios ocultos detectados nos bens, bem como indenizações por avarias e outros vícios detectados em vidros, lataria, carroceria, motor, mecânica, suspensão, parte elétrica e demais componentes, câmbio, escapamentos, catalisadores, kit GNV, cilindro, consertos gerais, funcionamento das chaves e compensações financeiras de qualquer natureza. Eventual ausência ou divergência de peças (internas ou externas) dos veículos, portanto, a regularização será por conta do comprador;

22. DA VISITAÇÃO – Em cumprimento às medidas de segurança, não será permitido o acesso à visitação de VEÍCULOS PESADOS, nas áreas de depósito, com calçados abertos (chinelos, sandálias, etc.), de salto alto ou trajando bermudas, shorts e saias. Além disso, não será permitido o acesso de menores de 12 anos, bem como de animais de qualquer porte e espécie nas áreas de visitação e depósito;

23. DO SELO LIGA E DÁ PARTIDA - O selo "Liga e Dá Partida", quando divulgado no site, refere-se à condição do veículo no teste de ignição realizado na chegada ao pátio. Não há garantia de funcionamento (rodagem ou movimentação por tração própria) do veículo, nem de suas peças e sistemas, especialmente do motor, elétrica, caixa de câmbio, módulo de ignição, freios, pneus, bomba de combustível e bateria, a qual poderá estar descarregada no momento da retirada do bem. É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não do selo "Liga e Dá Partida" nos seus lotes;

24. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS BENS - É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não de informações adicionais sobre o funcionamento e estado dos bens, situação do motor, falta de peças, existência de sinistros anteriores, origem do sinistro (colisão, furto ou enchente), acessórios ou outras, ainda que esta situação tenha sido detectada no momento do sinistro/remoção ou entrada do bem no pátio, podendo constar em alguns lotes e outros não. A numeração constante no campo de quilometragem poderá referir-se a esta ou outra unidade de medida, como milhas, por exemplo, cabendo ao interessado certificar-se da informação exata. Os adicionais "ar-condicionado", "direção hidráulica" e "GNV" nos veículos não significa que tais itens estejam completos, que foram testados ou funcionam. Caberá ao interessado promover a vistoria para verificação da situação física do

bem, bem como consulta perante os órgãos de trânsito referente observações e restrições. A falta de observações nos bens não significa bom estado de funcionamento e conservação ou inexistência de avarias/vícios ocultos/sinistros, podendo constar em alguns lotes e outros não, inclusive do mesmo Comitente Vendedor;

25. DA REGULARIZAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES - A regularização, junto aos órgãos competentes, de eventuais divergências de numeração e/ou avarias de motor, chassi remarcado ou a remarcar, câmbio, kit gás, combustível, cor, ausência de etiquetas destrutivas, placas, tarjetas, blindagem, retirada de adesivos, categoria, carroceria, quantidade de eixos e outras que venham a ser detectadas posteriormente, anunciadas ou não em Catálogo, é de exclusiva responsabilidade, operacional e financeira do Arrematante. Caso o nº do motor físico do veículo esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN), e NÃO possua queixa de furto, a regularização ficará por conta do Arrematante. Em caso de chassi amassado ou enferrujado, mesmo que não anunciados em catálogo e se necessário a remarcação, será de responsabilidade exclusiva do Arrematante, bem como todos os encargos;

26. DAS PLACAS NO PADRÃO MERCOSUL – Em caso de necessidade de regularização das placas padrão Mercosul (placa física divergente do documento de transferência), o Arrematante deverá contratar o serviço de empresa de estampagem de placas, no município de registro do veículo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante todas as despesas e providências necessárias, financeiras e operacionais, para regularização e atendimento à Resolução 729/2018 do CONTRAN, que trata da identificação de placas dos veículos no Padrão Mercosul. Para tanto, o Arrematante deverá providenciar a estampagem de placas, antes de iniciar o processo de vistoria para transferência de propriedade junto aos órgãos de trânsito.

27. DO RECALL – Caberá ao interessado verificar sobre o Recall e a existência de campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo do veículo que pretenda arrematar, podendo constar ou não no prontuário ou no documento do veículo. O atendimento ao Recall é condição obrigatória para o licenciamento e transferência do veículo no DETRAN, conforme Lei Federal 14.229/21. O Arrematante deve se dirigir à Concessionária da marca para informações sobre o procedimento de regularização, a qual é de responsabilidade exclusiva do Arrematante, não respondendo a Leiloeira ou o Comitente Vendedor pelo não atendimento das Concessionárias por inexistência, falta ou atraso na reposição de peças de fábrica, entre outros.

28. DAS RESTRIÇÕES DE SINISTRO - O Vendedor não se responsabiliza por sinistros ou danos ocorridos com os bens, quando de posse dos antigos proprietários, por se tratarem de veículos e bens diversos RETOMADOS, SINISTRADOS E DESATIVADOS, não revisados junto aos órgãos competentes, especialmente com relação à documentação de transferência. A informação de pequena e média monta constante em cada veículo no Catálogo refere-se à classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela Seguradora ou pelo Comitente Vendedor do bem. Eventualmente, sinistros anteriores poderão ser reativados no momento da transferência do bem ao Arrematante, o que poderá acarretar na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta, retomados ou de frota. Caberá ao Arrematante certificar-se previamente da situação de sinistro através de pesquisas aos órgãos responsáveis e responder exclusivamente pela sua respectiva regularização, exceto para veículos baixados no DETRAN e vendidos como sucata;

29. DOS VEÍCULOS BLINDADOS – Para transferência de veículos blindados, será exigido, pelo órgão de trânsito, o Certificado de Segurança Veicular (CSV), nos termos do art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro. O Arrematante deverá providenciar o CSV e demais exigências, se necessário, nos termos da Resolução nº 916 de 28/03/2022;

30. DA RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELA CONSULTA AOS ÓRGÃOS OFICIAIS - O interessado deverá promover a prévia consulta perante os órgãos de trânsito e outros, para ciência de eventuais restrições, débitos, existência de sinistro atual ou anteriores, classificação de monta, cidade/UF do emplacamento atual do veículo, "sinistro recuperado e indenizado" e outras, se necessário. A Leiloeira fornecerá, sempre que solicitado, os dados necessários para consulta;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

31. DO PRAZO DE PAGAMENTO - Os lotes arrematados deverão ser pagos à vista em até 24 horas após a realização do Leilão, exceto situação contrária informada no lote ou nas condições específicas no Catálogo do Leilão, quando deverão ser observadas e cumpridas as informações descritas. Para os lotes vendidos na forma **CONDICIONAL**, o pagamento deverá ser realizado no prazo de 24h após a homologação da venda pelo Comitente Vendedor;

32. DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento deverá ser realizado por boleto bancário ou transferência bancária ("TED"), individualizado por lote, conforme a condição específica do Comitente Vendedor. Os boletos e/ou os dados bancários estão disponíveis no menu "Meus Arremates", item "Lote/Pagamentos" na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. Não serão aceitos pagamentos em dinheiro (espécie), PIX e depósitos em cheque;

33. DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO – Os veículos pertencentes ao Banco Bradesco e Banco Santander poderão

ser financiados diretamente pelas respectivas instituições financeiras, de acordo com as informações constantes nas Condições Específicas dos Comitentes Vendedores. O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento implica no pagamento integral do lote, à vista, por parte do Arrematante, nas condições de pagamento estabelecidas neste regulamento;

34. **DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO** - O comprovante de pagamento deverá ser anexado, no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br;

35. **DA COMISSÃO DA LEILOEIRA** - Sobre o valor do arremate, em cada lote, incidirá a comissão da leiloeira de 5% (cinco por cento);

36. **DAS DESPESAS OPERACIONAIS** - Além da comissão da Leiloeira, será por conta do Arrematante o pagamento, por lote, do valor máximo referente a Despesas de Organização e Depósito de Bens a seguir descritos:

a. Veículos

R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para motocicletas (para circulação/sucatas)

R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para veículos leves e utilitários (para circulação/sucatas)

R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para veículos pesados (caminhões, ônibus e similares – para circulação/sucatas).

Obs.: Os valores serão cobrados conforme a classificação do veículo no órgão oficial – DETRAN.

37. **DAS OUTRAS DESPESAS** - Além dos valores da comissão da Leiloeira e Despesas Operacionais descritas, poderão incidir sobre os lotes outras despesas determinadas pelo Comitente Vendedor, as quais serão informadas no Lote e/ou nas Condições Específicas, tais como: taxa de logística, honorários e serviços de despachante, débitos e outras. O Arrematante deverá verificar previamente todos os valores a serem pagos nos lotes de seu interesse;

38. **DO PRAZO DE COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS** - O prazo de compensação dos pagamentos é de 24h a 48h após o recebimento do comprovante de pagamento. Os bens não serão entregues sem a devida compensação do pagamento;

39. **DA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO** - A Leiloeira e os Comitentes Vendedores cumprem toda e qualquer legislação ou orientação vinculada à prevenção e combate ao crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, especialmente os normativos do BACEN - Banco Central do Brasil e do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conforme estabelecido na Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998. Todas as operações de leilões realizados poderão ser comunicadas ao COAF (UIF) – Unidade de Inteligência Financeira, conforme Resolução nº 14, de 23 de outubro de 2006. Nos termos previstos na Resolução nº 25 de 16 de janeiro de 2013 do COAF, o Arrematante, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher os dados cadastrais no site da Leiloeira, obrigando-se ainda a informar a Leiloeira, imediatamente, caso haja qualquer alteração nas informações fornecidas, sendo certo, em qualquer hipótese, a responsabilidade civil e penal do Arrematante em relação à veracidade de suas declarações. As instituições que comercializam bens móveis devem manter em arquivo os dados dos Arrematantes (pessoa física ou jurídica), sendo que no caso de pessoa jurídica devem constar também os dados dos sócios e/ou procuradores. O Arrematante declara ser lícita a origem do crédito, bem como ter ciência do previsto no art. 11, inciso II da Lei nº 9613/98, com as alterações posteriores introduzidas, inclusive pelas Leis 12.683/12 e 13.964/19, bem como o previsto nos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal. O Arrematante deverá, para todos os arremates realizados acima de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou sempre que solicitado, fornecer e preencher a documentação referente à operação realizada, para fins de comprovação junto ao COAF (UIF), se necessário, sob pena de cancelamento da venda.

40. **DA MULTA PELO NÃO PAGAMENTO OU DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO** - O não cumprimento do pagamento no prazo estabelecido, bem como a inobservância das regras do leilão, acarretará na rescisão automática da arrematação e no cancelamento da venda por culpa do Arrematante, incidindo a cobrança da importância referente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos do leilão e comissão da Leiloeira, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. Caso o pagamento da multa não ocorra no prazo de 5 dias úteis após o leilão, a cobrança será encaminhada para assessoria jurídica externa para cobrança dos valores devidos, devidamente corrigidos pelo IGPM e acrescidos de 10% de honorários advocatícios. Essa cobrança poderá ser encaminhada a protesto, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto número 21.981/32;

41. **DO BLOQUEIO DO CADASTRO E DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL E PROTESTO** - O não pagamento da MULTA acima referida acarretará no imediato bloqueio do cadastro do Arrematante e de seus procuradores, para compras presenciais e online, e facultará à Leiloeira a cobrança dos valores devidos na esfera administrativa e judicial, bem como protesto do título emitido, ficando desde já eleito o Foro Central da Comarca de

Porto Alegre como competente para as ações desta natureza;

DA FATURA DE LEILÃO

42. DOS DADOS PARA EMISSÃO DA FATURA - Os dados para emissão da Fatura de Leilão deverão ser confirmados pelo Arrematante em até 24hs após o Leilão, na Área do Arrematante, no site e deverá ser feito antes da realização do pagamento, seja por boleto ou transferência bancária. O Arrematante é responsável pelas informações fornecidas, bem como pela realização e atualização de seu cadastro ou do outorgante no site da Leiloeira, no caso de arremate com procuração. Havendo necessidade de emissão de 2ª via do ATPV-E em decorrência de divergência de dados fornecidos pelo Arrematante, este arcará com os respectivos custos;

43. DA DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA – A Fatura de Leilão será emitida após os seguintes passos: A) Confirmação dos dados do Arrematante para o faturamento na Área do Arrematante. B) Pagamento do boleto ou TED, conforme o lote. C) Inclusão do comprovante de pagamento na Área do Arrematante. D) Compensação do pagamento. Após a conclusão de todas as etapas, a impressão da Fatura deverá ser realizada pelo Arrematante, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e deverá ser apresentada no depósito para retirada e o transporte do bem;

DA RETIRADA DOS BENS

44. DA RETIRADA MEDIANTE AGENDAMENTO E APRESENTAÇÃO DA FATURA DE LEILÃO

- a. A retirada dos bens arrematados será realizada mediante agendamento, no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote, de acordo com a escala de horários disponíveis. Os horários serão de acordo com a disponibilidade da agenda, acesso controlado e atendimento das normas de saúde.
- b. Os bens deverão ser retirados pelo próprio Arrematante, pelos procuradores devidamente cadastrados ou por terceiros autorizados somente para o ato, mediante autorização realizada na Área do Arrematante, no lote, e mediante apresentação da FATURA DE LEILÃO e DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO.
- c. Os lotes compostos por múltiplos bens devem ser retirados na integralidade, sendo vedada a retirada parcial ou o descarte de itens no local.

45. DO PRAZO DE RETIRADA – A retirada dos bens deverá ser no prazo de até 5 dias úteis após o leilão;

46. DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA – O Arrematante se compromete, no ato da retirada do bem, a respeitar as normas de saúde e segurança do local onde estão os bens, inclusive ao que se refere aos EPIs, respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados por si e seu transportador contratado. Não é permitido o acesso de menores de 12 anos e animais de qualquer porte e espécie à área de retirada dos bens, nem o ingresso de pessoas com calçados abertos (chinelos, sandálias, de salto alto, etc.), ou trajando bermudas, regatas, shorts e saias. Por questões de segurança, é terminantemente proibido, dentro das dependências da Leiloeira, o acionamento do motor de partida dos veículos arrematados, independentemente da sua origem (retomado/sinistrado/frota e outros). O descumprimento desta regra poderá ocasionar riscos de incêndio e explosão, com consequentes danos à saúde e integridade física das pessoas, bem como prejuízos na esfera patrimonial da Leiloeira e de terceiros, ficando o Arrematante sujeito às penalidades deste Regulamento e na forma da lei;

47. DA DOCUMENTAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - A emissão de Nota Fiscal e outros documentos necessários para o transporte e circulação das mercadorias é de responsabilidade exclusiva do Arrematante;

48. DAS RECLAMAÇÕES SOBRE OS BENS ARREMATADOS NO ATO DA RETIRADA - O Arrematante deverá verificar a situação dos bens arrematados no ato de sua retirada, pessoalmente ou através de terceiro autorizado. Não serão aceitas reclamações de qualquer espécie após a retirada dos bens. Qualquer divergência deverá ser formalizada no ato da retirada do lote. Após a retirada, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, para análise e avaliação;

49. DA COBRANÇA DE ESTADIA E DEPÓSITO - Sobre os bens não retirados no prazo de 5 dias úteis ou no prazo estipulado no Lote, no Catálogo do Leilão incidirá cobrança diária de estadia no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para motos, R\$ 100,00 (cem reais) para automóveis e utilitário e R\$ 200,00 (duzentos reais) para veículos pesados, pelo período de 5 dias (cinco) dias, quando o bem poderá novamente ser levado a Leilão para pagamento das despesas;

DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DOS BENS

50. DO PRAZO PARA ENTREGA DO ATPV-E AO ARREMATANTE - O prazo para entrega da documentação

obrigatória para transferência (ATPV-E, Procuração e Certidão de Baixa no caso de veículos sucata) é a partir do 45º dia da data do leilão, salvo informações contrárias constantes nas condições específicas do Comitente Vendedor, no Catálogo de Leilão. O prazo para entrega da documentação de transferência dos bens poderá sofrer alterações, sem aviso prévio, por fechamento/atendimento reduzido dos órgãos de trânsito, cartórios e outros. Em caso de impossibilidade de atendimento presencial na Sede do Iguatemi em razão dos Decretos, a entrega/retirada da documentação de transferência dos veículos deverá ser realizada exclusivamente pelo CORREIO, mediante solicitação através da Área do Arrematante, no site.

51. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS JUDICIAIS AO ARREMATANTE - Nos casos informados em Catálogo em que a documentação para transferência é judicial (Sentença, Auto de Busca, Inicial, Alvará, ou outros documentos), esta deverá ser retirada a partir do 15º dia da data do leilão. O prazo para transferência no DETRAN, conforme lei, é de 30 dias a contar da data do leilão;

52. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS AO DESPACHANTE - A transferência através de despachante, determinada pelo Comitente Vendedor, será indicada nas Condições Específicas no Catálogo do leilão. Nestes casos, a documentação será repassada AO DESPACHANTE, pela Leiloeira, no prazo de 48hs após o recebimento oriundo do Comitente Vendedor, a partir dos prazos informado nos itens acima, exceto prazo informado nas Condições Específicas no Catálogo;

53. DA RESPONSABILIDADE PELA DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO - A regularização da documentação dos bens e a disponibilidade da mesma é de exclusiva responsabilidade do Comitente Vendedor, sendo a Leiloeira mera intermediária no processo da entrega;

54. DA CONSULTA SOBRE A DISPONIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARA RETIRADA - A consulta é de responsabilidade do Arrematante e deverá ser realizada no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote. A Leiloeira não realiza contato telefônico para informar a data de recebimento dos documentos e o vencimento dos prazos de transferência;

55. DA REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO PELO CORREIO – O Arrematante poderá solicitar a remessa da documentação via Correio por solicitação expressa, inserida no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e mediante pagamento das despesas, a ser feita exclusivamente por boleto bancário, exceto nos casos de transferência obrigatória com Despachante. O valor do serviço de remessa é de R\$ 100,00 (cem reais) para envio de até dois documentos, R\$ 140 (cento e quarenta reais) para envio de 3 a 5 documentos e R\$ 170,00 (cento e setenta reais) para envio de 6 a 10 documentos. A Leiloeira não se responsabiliza pelo prazo de entrega da documentação ao Arrematante por essa modalidade, comprometendo-se a postar em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da autorização e a compensação do boleto de pagamento dos valores das despesas de envio pelo Arrematante, desde que já recebida a documentação do Comitente Vendedor. A Leiloeira, de igual forma, não se responsabiliza pelo extravio dos documentos pelo Correio, devendo o Arrematante adotar todas as providências operacionais e financeiras para a emissão da segunda via. O cancelamento da remessa, após a efetivação do pagamento, será realizado mediante a retenção de 50% do valor pago para compensação das despesas e serviços operacionais realizados. Caso a documentação retorne à leiloeira pelo motivo “Não Procurado”, a nova remessa de documentos somente será enviada mediante ao novo pagamento do valor anteriormente realizado, devendo o Arrematante indicar na “Área do Arrematante” o novo endereço para entrega. Outrossim, a leiloeira não se responsabiliza por multa de averbação gerada em virtude de atraso na entrega da documentação pelo motivo supracitado.

56. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EXIGIDA PARA A TRANSFERÊNCIA – O Comitente Vendedor disponibiliza para transferência a documentação prevista na Legislação. Em caso de eventual exigência de documentação complementar, pelo Detran, o Arrematante deverá encaminhar solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, ficando esclarecido desde já que comprovações de alterações estruturais do veículo realizadas por proprietários anteriores ou com origem antes da apreensão/sinistro ou, ainda, com origem e data desconhecidas, poderão não ser atendidas pelos Vendedores, por não disporem destes documentos para repasse ao Arrematante (exemplo: laudos de remarcação de chassi, laudo CSV, laudo ECV, nota fiscal do motor e peças, entre outros). Nestes casos, caberá exclusivamente ao arrematante a responsabilidade operacional e financeira para regularização e transferência do veículo;

DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS PARA O NOME DO ARREMATANTE

57. DO PRAZO LEGAL DE TRANSFERÊNCIA - Conforme lei, a transferência dos veículos deverá ser feita obrigatoriamente no prazo máximo de 30 dias após a data da aquisição do veículo. A data de aquisição a ser considerada pelo DETRAN será a data declarada no ATPV, no caso de endosso no CRV ou na ATPV-e, desde que esta data não seja posterior à data de reconhecimento de firma do Comitente Vendedor. No caso de venda com documentação judicial, será considerada a data do leilão. A Leiloeira, o Comitente Vendedor e o Despachante não se responsabilizam pelos prazos de regularização e transferência extrapolados por normas e exigências de órgãos públicos, sob os quais declaram que não possuem ingerência;

58. **DAS PROVIDÊNCIAS E DESPESAS** - Serão por conta exclusiva do Arrematante todos os prazos, providências e despesas decorrentes do processo de transferência dos bens, atendimento de Recall, apresentação de documentos, contratação de despachante, regularização e estampagem da Placa Mercosul, realização de Laudos de Inspeção do Inmetro, Ambiental e outros necessários. Conforme legislação, caso seja exigida a vistoria de nº de motor, e/ou o fornecimento do decalque do mesmo, será por conta do Arrematante;

59. **DAS NORMAS REGIONAIS CONFORME O LOCAL DE REGISTRO DO VEÍCULO** - A transferência de propriedade dos veículos arrematados é de acordo com as normas de cada Estado da Federação no qual se encontra registrado o veículo. Independentemente do Estado ou Município de registro, os quais serão transferidos para o endereço do Arrematante, após o Leilão, o Arrematante deverá atender todas as exigências dos órgãos públicos tais como, efetuar a baixa do registro de Comunicação de Venda, atualização do ATPV-E, regularização do sinistro e outras que porventura surgirem pela atualização da legislação. Desta forma, o Arrematante deverá cientificar-se previamente do município de registro, pois o Comitente Vendedor e a Leiloeira não se responsabilizam por divergências alegadas com os dados constantes na placa física do veículo;

60. **DA TRANSFERÊNCIA COM DESPACHANTE** - A transferência através de despachante, determinada pelo Comitente Vendedor, será indicada nas Condições Específicas no Catálogo do leilão. Sobre tais lotes o Arrematante deverá pagar, no ato do Leilão, por lote adquirido, o valor referente a honorários, serviços de transferência, bem como outros valores para comunicação de venda indicados nas Condições Específicas. Os valores referentes a taxas de DETRAN, despesas de regularização de monta, baixa de comunicação de venda, serviços em outros Estados, vistorias, laudos, estampagem e regularização da Placa Mercosul e outros, deverão ser pagos à parte pelo Arrematante no momento da transferência;

61. **DA RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS** - Conforme legislação vigente, poderão constar no ATPV-E, a critério do Detran, a informação de "Vedada Circulação", independentemente da monta, até que seja efetuada a devida transferência ou regularização pelo Arrematante junto aos órgãos competentes, em todos os veículos recuperados por instituição financeira por intermédio de ordem judicial ou entrega amigável e veículos indenizados integralmente por companhia seguradora, em razão da apreensão/devolução ou de sinistro de qualquer natureza;

62. **DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DO ARREMATANTE APÓS A RETIRADA** - O Arrematante não poderá circular com o veículo ou vendê-lo a terceiros, sem estar com os documentos formalmente transferidos para seu nome. O Arrematante é responsável civil e criminalmente por quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros, bem como por infrações cometidas após a retirada do bem do pátio da leiloeira ou de terceiros onde o bem se encontrar;

DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

63. **DOS DÉBITOS DOS VEÍCULOS** – Via de regra, os débitos vencidos (impostos, seguro, licenciamento e multas) dos veículos em leilão são de responsabilidade do Comitente Vendedor até a data de transferência para o seu nome, exceto multas de averbação, que serão por conta do Arrematante. No caso de constatação de débitos de responsabilidade do Comitente Vendedor, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba "Atendimento Pós-Leilão" e apresentar as respectivas guias para pagamento/reembolso, conforme o caso. O Arrematante deverá aguardar a análise e instruções a respeito do procedimento de pagamento e reembolso. Deverá, ainda, ler atentamente as Condições Específicas de cada Comitente Vendedor, no Catálogo do Leilão, que tratam sobre a responsabilidade do Arrematante referente a débitos vencidos ou a vencer, bem como as instruções para pagamento ou reembolso, condições e prazos de ressarcimento, quando for o caso;

64. **DAS MULTAS SUSPENSAS ANTERIORES AO LEILÃO** - Infrações suspensas, que constem ou não nas certidões dos veículos no DETRAN, com data anterior ao Leilão, serão de responsabilidade do Comitente Vendedor, quando julgadas e ativas, exceto nos casos em que os débitos são por conta do Arrematante, expressos no Catálogo;

65. **DAS MULTAS DE AVERBAÇÃO** - Para todo e qualquer veículo vendido em leilão, multa de averbação, de origem anterior ou posterior ao Leilão (em nome de terceiros) com a descrição "Veículo sem registro – 30 dias" será por conta do Arrematante;

66. **DAS RESTRIÇÕES JUDICIAIS** - Os Comitentes Vendedores e a Leiloeira não se responsabilizam por restrições judiciais, inseridas no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando sob responsabilidade do Arrematante proceder com a baixa dessas restrições através do procedimento judicial conhecido como "EMBARGOS DE TERCEIROS";

DISPOSIÇÕES GERAIS

67. DO SITE OFICIAL – A PESTANA LEILÕES opera unicamente com o SITE WWW.PESTANALEILÕES.COM.BR, para realização de todo e qualquer leilão. CUIDADO COM GOLPES NA INTERNET E FALSOS SITES DE LEILÕES.

68. DO ATENDIMENTO - Os e-mails oficiais de atendimento são: Cadastro: cadastros@pestanaleiloes.com.br e Pagamento/Fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br. Os atendimentos a processos de pós leilão (exemplos: documentação, débitos, impedimentos de transferências, divergências do bem e outros) são realizados diretamente no site da Pestana, na Área do Arrematante, na aba “Atendimento Pós Leilão”.

69. DO FORO - Em conformidade com o Decreto 21.981/32 e de acordo com as condições regidas por este Regulamento, Arrematante, Comitente Vendedor e Leiloeira elegem o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, como único competente para dirimir eventuais questões conflitantes oriundas do Leilão, inclusive as ações de cobrança e execuções para eventuais lotes arrematados e não pagos nos prazos estipulados.

Regulamento válido a partir de 01/04/2023.

Bradesco Auto/Re Cia de Seguros

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxas Detran 2023 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Os veículos são vendidos com débitos quitados, salvo multa de averbação anterior ao leilão com a seguinte descrição “DEIXAR DE EFETUAR O REGISTRO DO VEÍCULO EM 30 DIAS”, se houver, e que será de responsabilidade do Arrematante/Comprador. Os demais débitos anteriores à data do leilão que porventura sejam existentes, serão integralmente reembolsados pelo Vendedor, exceto nos lotes previamente informados. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CRLV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 30 dias corridos após o leilão e o arrematante deverá transferir o veículo no prazo máximo de 30 dias após o preenchimento do ATPV/CRV.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os bens estão em nome do Banco Bradesco S/A ou de suas coligadas e serão vendidos sem testes e ou garantias. O valor total do lote deverá ser pago, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta corrente Bradesco: Banco 237 / Agência 1676-4 / Conta Corrente 57.304-3 - favorecido Liliamar Pestana Gomes - CPF 434.307.590-72, exclusivamente por TED, DOC ou Transferência Bancária com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento (transferência eletrônica) de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. Para arremates de veículos de passeio, de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 o arrematante deverá providenciar o preenchimento do formulário COAF que está disponível no site da leiloeira (www.pestanaleiloes.com.br). Resolução nº 25 de 16/01/2013 do COAF: As instituições que comercializam bens móveis devem manter em arquivo os dados dos arrematantes (pessoa física ou jurídica), sendo que no caso de pessoa jurídica devem constar os dados dos sócios e/ou procuradores. Assim, ficam cientes os arrematantes que deverão fornecer estes dados no ato da compra para concretização da mesma (Lei Federal). Para veículos tipo “SUCATA”, os arrematantes de SP deverão apresentar o credenciamento do Detran/SP para atender a Lei 15.276/14. O Bradesco poderá enviar por e-mail, aleatoriamente p/ alguns arrematantes, uma pesquisa de satisfação da compra realizada, sendo o e-mail do remetente: bradesco.symsurvey@techsocial.com.br. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
1	Bradesco Auto/RE	I**-***6	242021 - Automóvel Chevrolet Sonic LT HB AT 2012 2013 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisas sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
2	Bradesco Auto/RE	J**-***1	245322 - Automóvel Audi A4 LM 170CV 2015 2016 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
3	Bradesco Auto/RE	M**-***2	236570 - Automóvel Mercedes Benz C180 K 2010 2010 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisas quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
4	Bradesco Auto/RE	I**-***9	240837 - Automóvel Ford Fiesta HA 1.5 L SE 2013 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
5	Bradesco Auto/RE	I**-***2	238670 - Automóvel Volkswagen Gol 1.6 POWER 2009 2009 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
6	Bradesco Auto/RE	J**-***0	245758 - Automóvel Ford Focus HC FLEX 2011 2012 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
7	Bradesco Auto/RE	B**-***6	244103 - Automóvel Renault Kwid ZEN 10MT 2018 2019 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar, reparos por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
8	Bradesco Auto/RE	I**-***4	245297 - Caminhonete Fiat Fiorino 1.4 FLEX 2016 2016 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros para-brisa e dianteiro esquerdo quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
9	Bradesco Auto/RE	I**-***1	237179 - Automóvel Peugeot 2008 ALLURE EAT6 2017 2018 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
10	Bradesco Auto/RE	I**-***0	237319 - Automóvel Chevrolet Meriva MAXX 2009 2010 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
11	Bradesco Auto/RE	I**-***5	245035 - Automóvel Renault Logan EXP 1016V 2011 2011 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
12	Bradesco Auto/RE	I**-***6	244986 - Automóvel Volkswagen Fox 1.0 GII 2011 2011 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
13	Bradesco Auto/RE	I**-***6	242850 - Automóvel Mercedes Benz C180 TURBO 2013 2013 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
14	Bradesco Auto/RE	I**-***0	232688 - Caminhão/Trator Volvo FH 440 6X2T 2009 2010 Diesel Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Consta no documento Alteração Doc. Eixos. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
15	Bradesco Auto/RE	I**-***8	246678 - Automóvel Hyundai HB20 S 1.6M COMF 2015 2015 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
16	Bradesco Auto/RE	O**-***5	243803 - Utilitário Audi Q3 2.0TFSI 2014 2014 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
17	Bradesco Auto/RE	I**-***5	242048 - Caminhão/Trator Iveco Stralis 600S44T 2013 2013 Diesel Vermelha Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
18	Bradesco Auto/RE	I**-***4	246408 - Automóvel Chevrolet Celta 2P LIFE 2010 2010 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
19	Bradesco Auto/RE	I**-***0	239917 - Automóvel Citroen C3 90M ORIGINE 2015 2016 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
20	Bradesco Auto/RE	I**-***6	245397 - Caminhonete Fiat Toro VOLCANO AT D4 2017 2017 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
21	Bradesco Auto/RE	I**-***4	241875 - Automóvel Chevrolet Cobalt 1.4 LT 2014 2014 Gas/Alc Prata Sinistrado Chave Quebrada. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
22	Bradesco Auto/RE	I**-***7	243300 - Automóvel Fiat Idea ADVENTURE 1.8 2015 2016 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
23	Bradesco Auto/RE	I**-***3	245395 - Automóvel Citroen C4 PALLAS20GAF 2010 2011 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
24	Bradesco Auto/RE	I**-***0	246330 - Automóvel Citroen C3 AIRCROSS EXCA 2012 2013 Gas/Alc Marrom Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Consta no documento Recall não atendido Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
25	Bradesco Auto/RE	I**-***5	245010 - Caminhonete Chevrolet Montana CONQUEST 2009 2010 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Numeração do motor com princípio de oxidação, se necessário, remarcação será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Vidros esquerdos sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante. Área enferrujada e chassi com princípio de oxidação, se necessário, remarcação será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
26	Bradesco Auto/RE	I**-***7	246335 - Camioneta Mercedes Benz GLK 300 2011 2012 Gasolina Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
27	Bradesco Auto/RE	K**-***7	246186 - Utilitário Mercedes Benz ML 350 BLUETEC 2014 2015 Diesel Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
28	Bradesco Auto/RE	I**-***2	209699 - Automóvel Peugeot 207 PASSION XR 2009 2010 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
29	Bradesco Auto/RE	J**-***7	222645 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0L MC4 2021 2022 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
30	Bradesco Auto/RE	I**-***0	233955 - Sucata Automóvel Toyota Corolla ALTIS20FX 2012 2013 Gas/Alc Cinza Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Calço quebrado.	Nova Santa Rita

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2023 são por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 170 (cento e setenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
36	Porto Seguro	JBS2F71	242827 - Sucata Automóvel Chevrolet Spin 18L AT PREMIER 2022 2023 Gas/Alc Branca 01331683901 Sinistrado	Nova Santa Rita
37	Porto Seguro	RXU1F52	238360 - Sucata Automóvel Chevrolet Spin 18L AT PREMIER 2022 2022 Gas/Alc Branca 01297536786 Sinistrado. Obs: Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
38	Porto Seguro	IZU2G84	226677 - Sucata Automóvel Volkswagen Fox CONNECT MB 2019 2020 Gas/Alc Branca 01217438944 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
39	Porto Seguro	IXS3367	132525 - Sucata Automóvel Citroen C3 1.6 A TEND 2017 2017 Gas/Alc Prata 01111059052 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
40	Porto Seguro	IWA1B03	245845 - Sucata Automóvel Toyota Corolla XEI20FLEX 2014 2015 Gas/Alc Prata 01023221052 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
41	Porto Seguro	IHH6616	240911 - Sucata Automóvel Fiat Palio EDX 1998 1998 Gasolina Vermelha 00695666401 Sinistrado	Nova Santa Rita
42	Porto Seguro	AND5033	244162 - Sucata Caminhonete Ford Courier 1.6 L 2005 2006 Gasolina Prata 00866421238 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente.	Nova Santa Rita
43	Porto Seguro	IFE5D71	243247 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol CLI 1996 1996 Gasolina Bege 00658476777 Sinistrado	Nova Santa Rita
44	Porto Seguro	JDP4G60	242469 - Sucata Camioneta Chevrolet D20 CONQUEST 1992 1992 Diesel Branca 00606327312 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Nova Santa Rita
45	Porto Seguro	RYA0I71	245345 - Sucata Automóvel Hyundai HB20 S10TA FE.P.P 2022 2023 Gas/Alc Azul 01335088781 Sinistrado	Tijucas
46	Porto Seguro	RFA4E36	241733 - Sucata Automóvel Fiat Doblo ESSENCE 7L E 2020 2021 Gas/Alc Branca 01228607998 Sinistrado. Obs: Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
47	Porto Seguro	RED7F76	222469 - Sucata Caminhonete Chevrolet S10 LT FD2A 2020 2020 Gas/Alc Branca 01227391894 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Motor avariado, solto no lugar, incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
48	Porto Seguro	QIP6D10	244089 - Sucata Automóvel Renault Sandero EXPR 10 2017 2018 Gas/Alc Branca 01139839672 Sinistrado	Tijucas
49	Porto Seguro	MKG9094	238389 - Sucata Caminhão Iveco Daily 55C17CS 2013 2013 Diesel Branca 00542229854 Sinistrado. Obs: Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
50	Porto Seguro	MFU3068	243205 - Sucata Caminhonete Fiat Fiorino 1.4 FLEX 2014 2015 Gas/Alc Branca 01020808427 Sinistrado	Tijucas
51	Porto Seguro	INH7I97	242275 - Sucata Automóvel Ford Ka 2006 2007 Gasolina Cinza 00894723367 Sinistrado	Tijucas
52	Porto Seguro	LZS5F34	238634 - Sucata Automóvel Fiat Uno MILLE 1991 1991 Gasolina Cinza 00318821648 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Tijucas
53	Porto Seguro	MHZ4D38	242571 - Sucata Motoneta Honda Biz 125 MAIS 2010 2010 Gasolina Azul 00256988617 Sinistrado	Tijucas
54	Porto Seguro	MKH0D84	240059 - Sucata Automóvel Fiat Palio SPORTING 1.6 2014 2014 Gas/Alc Branca 01003419655 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
55	Porto Seguro	MHU1I85	226833 - Sucata Motocicleta Honda CG 125 FAN KS 2010 2010 Gasolina Preta 00204090890 Sinistrado. Obs: Veículo possui tamque, carenagens e painel avariados.	Tijucas
56	Porto Seguro	QIO3C60	238762 - Sucata Motocicleta Honda CG 125I FAN 2017 2018 Gasolina Preta 01139460649 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo possui tamque, bengala, carenagens e painel avariados.	Tijucas
57	Porto Seguro	FVS0H78	235126 - Sucata Automóvel Volkswagen Crossfox GII 2014 2014 Gas/Alc Branca 01085036704 Sinistrado	Tijucas
58	Porto Seguro	IZN8E75	245182 - Automóvel Toyota Corolla GLI18 CVT 2019 2019 Gas/Alc Branca 01204733446 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
59	Porto Seguro	JCA1B92	246304 - Automóvel Volkswagen Virtus EXCLUSIVE 2023 2023 Gas/Alc Preta 01350168863 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
60	Porto Seguro	JAR3A66	245201 - Automóvel Chevrolet Spin 18L AT PREMIER 2021 2021 Gas/Alc Prata 01261629393 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
61	Porto Seguro	EZO3H65	246671 - Automóvel Renault Sandero EXP 16HP 2013 2014 Gas/Alc Prata 00597100977 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
62	Porto Seguro	JDA3J08	243668 - Automóvel Mercedes Benz AMG CLA45S 4M 2022 2023 Gasolina Cinza 01339837371 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
63	Porto Seguro	IPP7A18	246896 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2009 2009 Gas/Alc Branca 00129120014 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
64	Porto Seguro	QBV1D88	245371 - Utilitário Land Rover Evoque PRESTIGE 2.2 2014 2015 Diesel Prata 01031611867 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
65	Porto Seguro	JAX8H79	244530 - Motocicleta Yamaha MT07 ABS 2021 2022 Gasolina Preta 01276294902 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
66	Porto Seguro	INZ1J08	244531 - Automóvel Honda Civic LXS FLEX 2007 2007 Gas/Alc Cinza 00927455129 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
67	Porto Seguro	QFS8J05	237843 - Automóvel Mercedes Benz GLA 200FF 2017 2017 Gas/Alc Preta 01118423370 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
68	Porto Seguro	IWJ1D16	236436 - Caminhão/Trator Volkswagen 26420 CTC 6X4 2014 2015 Diesel Branca 01039617023 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante. Consta no documento "Categoria Particular". Se necessário, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
69	Porto Seguro	IUF0C39	244352 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2013 2013 Gas/Alc Azul 00529677091 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
70	Porto Seguro	IYF8D53	244987 - Caminhonete Citroen Jumpy FURGAO 2017 2018 Diesel Branca 01137869108 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
71	Porto Seguro	IOC9C16	245354 - Automóvel Chevrolet Classic LIFE 2007 2008 Gas/Alc Bege 00935140549 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
72	Porto Seguro	MJO9G92	246385 - Automóvel Fiat Palio ATTRACTIV 1.4 2012 2012 Gas/Alc Branca 00457005041 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
73	Porto Seguro	IPF8D62	246008 - Automóvel Ford Focus 1.6 FLEX HA 2008 2009 Gas/Alc Preta 00988348748 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
74	Porto Seguro	JAA9D22	244528 - Caminhonete Mitsubishi L200 TRITON SPT GL 2019 2020 Diesel Branca 01229474738 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
75	Porto Seguro	JAZ0F30	244956 - Camioneta Jeep Compass LIMITED TF 2021 2022 Gas/Alc Branca 01278668990 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
76	Porto Seguro	IYV0A74	240992 - Motocicleta Yamaha YBR 150 FACTOR ED 2018 2019 Gas/Alc Preta 01167850987 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
77	Porto Seguro	QHJ0J48	246236 - Camioneta Land Rover Evoque PURE 5D 2015 2015 Gasolina Preta 01066642190 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
78	Porto Seguro	RTN0J44	243845 - Automóvel Citroen C4 CACTUS SHINE T 2021 2022 Gas/Alc Preta 01286115458 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2023 pago. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
79	Porto Seguro	IYR5G39	246546 - Caminhonete Volkswagen Amarok V6 HIGH AC4 2018 2018 Diesel Cinza 01160913924 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
80	Porto Seguro	FUW9A38	244216 - Camioneta Chevrolet Equinox PREMIER 2018 2019 Gasolina Branca 01182675252 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar, reparos por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
81	Porto Seguro	MEQ4G31	246504 - Camioneta Mitsubishi Pajero HPE 3.2 D 2004 2005 Diesel Preta 00848330528 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
82	Porto Seguro	IP15E12	244078 - Automóvel Chevrolet Prisma JOY 2008 2009 Gas/Alc Preta 00112838570 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
83	Porto Seguro	IU08C40	246387 - Automóvel Ford Focus HC FLEX 2013 2013 Gas/Alc Cinza 00556427424 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
84	Porto Seguro	IRH2E44	246334 - Camioneta Subaru Forester 2.0 LX 2009 2010 Gasolina Preta 00256474150 Sinistrado. Obs: Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro traseiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
85	Porto Seguro	IZK6A70	245537 - Caminhonete Volkswagen Nova Saveiro RB MBVS 2019 2020 Gas/Alc Branca 01198114573 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
86	Porto Seguro	IEW9C24	239780 - Caminhonete Ford F-1000 SS 1988 1988 Diesel Prata 00131454323 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante. Vidros sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
87	Porto Seguro	RXR4D33	246502 - Automóvel Chevrolet Tracker 12T A PR 2022 2022 Gas/Alc Branca 01298235631 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
88	Porto Seguro	QIE9E84	245246 - Automóvel Mercedes Benz C200 2017 2017 Gasolina Cinza 01117712505 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
89	Porto Seguro	ATI9H51	245289 - Automóvel Renault Symbol EXPR 16 2010 2011 Gas/Alc Preta 00268079277 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Tijucas
90	Porto Seguro	MKK0A02	246612 - Camioneta Chrysler Town Country 2011 2012 Gasolina Prata 00393455858 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
91	Porto Seguro	ATI0I44	246699 - Utilitário Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2011 2012 Gasolina Branca 00350622949 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
92	Porto Seguro	RLD6J65	242308 - Caminhonete Fiat Ducato CARGO 8 2021 2021 Diesel Branca 01267573438 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
93	Porto Seguro	MKB1E00	243940 - Utilitário Suzuki Gvitar 2WD 5P 2010 2011 Gasolina Preta 00333657861 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
94	Porto Seguro	RAE0C20	244912 - Caminhonete Chevrolet S10 LTZ DD4A 2019 2020 Diesel Branca 01207394286 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
95	Porto Seguro	QIS7525	243434 - Motocicleta Harley Davidson FLHT TRI 2017 2017 Gasolina Vermelha 01124741280 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo possui tamque, rodas, freios, bengala, carenagens e painel avariados. Reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
96	Porto Seguro	ISL4C70	244059 - Automóvel Renault Sandero EXP 16 2011 2012 Gas/Alc Prata 00376326115 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
97	Porto Seguro	QID0B38	246498 - Automóvel Citroen C3 PTECH M TEND 2016 2017 Gas/Alc Branca 01102843404 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
98	Porto Seguro	QIK6H00	243189 - Motocicleta BMW F800 GS 2015 2015 Gasolina Vermelha 01045287811 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2023 PAGO. Motor remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo possui carenagens, tanque, painel, guidão, bengala, protetor do motor e perifericos avariados. Reparos por conta do arrematante.	Tijucas
99	Porto Seguro	MLO9H46	246090 - Automóvel Citroen C4 L A 2L TEND 2013 2014 Gas/Alc Branca 00587473037 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
100	Porto Seguro	FFN5J83	242370 - Automóvel BMW M6 GRAN COUPE 2014 2015 Gasolina Preta 01057629844 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
101	Porto Seguro	AQN1H71	246362 - Utilitário Jaguar Epace P250 S RDY 2018 2018 Gasolina Preta 01161124869 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Azul Companhia de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2023 são por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 170 (cento e setenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
107	Azul Seguros	MGA0J97	246371 - Caminhonete Volkswagen Saveiro 1.6 2009 2009 Gas/Alc Prata 00120693291 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
108	Azul Seguros	ATV1G06	245290 - Automóvel Citroen Picasso II16GLXF 2010 2011 Gas/Alc Prata 00314768017 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
109	Azul Seguros	RLC0H13	246655 - Camioneta Jeep Renegade LNGTD AT 2021 2021 Gas/Alc Prata 01260144701 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
110	Azul Seguros	MHE6J69	244503 - Automóvel Honda Civic LXS 2006 2007 Gasolina Prata 00885113209 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
111	Azul Seguros	MHI0C19	244735 - Automóvel Citroen C4 16GLX5P F 2009 2010 Gas/Alc Preta 00184840333 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
112	Azul Seguros	QQE0H35	246394 - Automóvel Honda HR-V EXL CVT 2019 2019 Gas/Alc Azul 01182014981 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
113	Azul Seguros	MJN2I78	246393 - Automóvel Renault Sandero EXP1016V 2011 2012 Gas/Alc Preta 00390863386 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Tijucas
114	Azul Seguros	MF9B87	245251 - Automóvel Peugeot 207 PASSION XS 2009 2010 Gas/Alc Branca 00173558488 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
115	Azul Seguros	MLX8A57	244644 - Automóvel Volkswagen Spacefox TREND GII 2014 2014 Gas/Alc Prata 01016025634 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
116	Azul Seguros	RDW5A02	246372 - Automóvel Nissan Versa 16SL CVT 2020 2020 Gas/Alc Branca 01225989229 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
117	Azul Seguros	FTD7B02	244613 - Automóvel Ford Fusion AWD GTDI B 2014 2015 Gasolina Branca 01025575234 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
118	Azul Seguros	MGA2D03	245691 - Automóvel Peugeot 207 HB XR S 2008 2009 Gas/Alc Preta 00124159303 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
119	Azul Seguros	MKE6E69	243950 - Automóvel Nissan Tiida 18SL FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata 00408681977 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
120	Azul Seguros	QHC9A86	243394 - Motocicleta Yamaha XTZ 250 TENERE 2015 2015 Gasolina Cinza 01059588517 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
121	Azul Seguros	DQY9H11	245954 - Automóvel Volkswagen Polo 1.6 2006 2006 Gas/Alc Preta 00874027799 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
122	Azul Seguros	MHM4G47	246398 - Automóvel Chevrolet Corsa SEDAN PREMIUM 2010 2011 Gas/Alc Prata 00227850629 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
123	Azul Seguros	IZS1I17	246689 - Motocicleta Honda NXR 160 BROS ESDD 2019 2019 Gas/Alc Branca 01213515880 Sinistrado Sem Chaves. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
124	Azul Seguros	IYF8I05	246622 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT JOYE 2017 2018 Gas/Alc Preta 01137959867 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
125	Azul Seguros	IUN2I09	237198 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2013 2014 Gas/Alc Vermelha 00551126450 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
126	Azul Seguros	IOB3B59	246073 - Automóvel Ford Fiesta SEDAN1.6FLEX 2007 2008 Gas/Alc Prata 00931766346 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
127	Azul Seguros	IVW9H31	244155 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4 MT LT 2014 2015 Gas/Alc Preta 01017550376 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
128	Azul Seguros	GIO4B66	244039 - Automóvel Chevrolet Cruze LTZ HB AT 2018 2019 Gas/Alc Cinza 01179908136 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
129	Azul Seguros	IOD7J04	111239 - Automóvel Volkswagen Golf 2007 2008 Gas/Alc Prata 00936700270 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
130	Azul Seguros	IUL0B41	246158 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LT 2013 2013 Gas/Alc Prata 00544364813 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
131	Azul Seguros	IWA3H66	243908 - Automóvel Fiat Doblo ADV 1.8 FLEX 2014 2014 Gas/Alc Verde 01023700686 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
132	Azul Seguros	IWE8G41	243757 - Camioneta Kia Sportage LX2 OFFG4 2014 2015 Gas/Alc Branca 01031854417 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
133	Azul Seguros	QHJ9A45	236285 - Automóvel Citroen C4 L A 2L TEND 2014 2015 Gas/Alc Branca 01056773771 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
134	Azul Seguros	JAI9G48	245538 - Automóvel Hyundai HB20 16A VISION 2020 2021 Gas/Alc Prata 01245642410 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
135	Azul Seguros	IOR1G82	245173 - Automóvel Renault Scenic AUT 1616V 2008 2008 Gas/Alc Cinza 00961650303 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
136	Azul Seguros	IVB3F37	244366 - Automóvel Hyundai HB20 1.6 A COMF 2013 2014 Gas/Alc Branca 00595962815 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
137	Azul Seguros	JAV9D28	244472 - Motocicleta Kawasaki Z900 2021 2021 Gasolina Preta 01271855833 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Cabecote e tampa do motor (lado esquerdo) avariados, reparos por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
138	Azul Seguros	OOP9D79	245523 - Automóvel Honda Civic LXR 2015 2016 Gas/Alc Cinza 01052999015 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
139	Azul Seguros	IQK0E51	246076 - Automóvel Peugeot 207 SW XR S 2009 2010 Gas/Alc Prata 00183086775 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
140	Azul Seguros	ISK2I63	246177 - Automóvel Peugeot 207 HB XR 2011 2012 Gas/Alc Prata 00370160525 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
141	Azul Seguros	MHF8A11	241601 - Automóvel Fiat Palio ELX FLEX 2009 2010 Gas/Alc Prata 00191988464 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
142	Azul Seguros	ISZ7H19	243564 - Automóvel Chevrolet Meriva MAXX 2012 2012 Gas/Alc Bege 00462048179 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
143	Azul Seguros	IOO7957	243427 - Automóvel Chevrolet Corsa SEDAN MAXX 2008 2008 Gas/Alc Branca 00957209401 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
144	Azul Seguros	JBF0B46	242744 - Motoneta Honda ADV 150 2022 2022 Gasolina Vermelha 01291507431 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2023 pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
145	Azul Seguros	IZP3F45	246113 - Automóvel Renault Kwid INTENS 10MT 2019 2020 Gas/Alc Branca 01207871912 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
146	Azul Seguros	IVC3225	232737 - Caminhonete Ford Ranger XL CD4 22 2013 2014 Diesel Prata 00597451885 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
147	Azul Seguros	PZJ0F35	243898 - Camioneta Ford Ecosport SE 1.6B 2017 2017 Gas/Alc Prata 01115245225 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
148	Azul Seguros	ISI3J27	238273 - Sucata Automóvel Renault Clio CAM1016VH 2011 2011 Gas/Alc Vermelha 00353544426 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
149	Azul Seguros	IOS3H23	242968 - Sucata Automóvel Citroen C4 PALLAS20GLM 2007 2008 Gasolina Preta 00963932195 Sinistrado	Nova Santa Rita
150	Azul Seguros	IPQ3E11	243670 - Sucata Automóvel Chevrolet Prisma JOY 2009 2009 Gas/Alc Cinza 00132355990 Sinistrado	Nova Santa Rita
151	Azul Seguros	IVQ5A38	235512 - Sucata Automóvel Fiat Palio FIRE 2014 2015 Gas/Alc Vermelha 01011556313 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Nova Santa Rita
152	Azul Seguros	ITU3I49	245402 - Sucata Motocicleta Yamaha Fazer 250 BLUEFLEX 2012 2013 Gas/Alc Preta 00497908999 Sinistrado	Nova Santa Rita
153	Azul Seguros	IZM6J44	245079 - Sucata Automóvel Volkswagen Up XTREME TSI MD 2019 2020 Gas/Alc Branca 01202337829 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
154	Azul Seguros	MGI3C12	244951 - Sucata Motocicleta Honda CG 125 FAN 2006 2006 Gasolina Preta 00880878290 Sinistrado	Nova Santa Rita
155	Azul Seguros	IMC6J82	244445 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2004 2005 Gasolina Cinza 00839861419 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
156	Azul Seguros	IWE1J62	241559 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa CLASSIC 2004 2004 Gasolina Cinza 00828111146 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Nova Santa Rita
157	Azul Seguros	IQH2C89	239667 - Sucata Automóvel Chevrolet Zafira ELITE 2010 2010 Gas/Alc Cinza 00174140126 Sinistrado	Nova Santa Rita
158	Azul Seguros	IUP3D16	241531 - Sucata Automóvel Hyundai HB20 1.6A 1.6 A 2013 2014 Gas/Alc Vermelha 00558117007 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
159	Azul Seguros	IVT0C89	244765 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol CL MB 2014 2015 Gas/Alc Cinza 01065150684 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
160	Azul Seguros	IWH4D14	173125 - Sucata Automóvel Volkswagen Novo Fox TL MA 2014 2015 Gas/Alc Preta 01036403278 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
161	Azul Seguros	DAR9G05	244651 - Sucata Automóvel Chevrolet Vectra CD 2000 2001 Gasolina Preta 00746240457 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
162	Azul Seguros	IWM1F42	245521 - Sucata Automóvel Chevrolet Cruze LT NB 2015 2015 Gas/Alc Branca 01045866277 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
163	Azul Seguros	IMQ9F51	245582 - Sucata Motocicleta Honda CG 150 TITAN ESD 2005 2005 Gasolina Vermelha 00864047576 Sinistrado	Nova Santa Rita
164	Azul Seguros	ISP4I31	244364 - Sucata Automóvel Nissan Versa 16SV FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata 00405603533 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
165	Azul Seguros	IKW4B43	243979 - Sucata Automóvel Toyota Corolla XEI18VVT 2002 2003 Gasolina Azul 00791627837 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
166	Azul Seguros	MKL3561	241613 - Sucata Automóvel Renault Sandero EXP1016V 2012 2012 Gas/Alc Branca 00456771816 Sinistrado	Tijucas
167	Azul Seguros	QIT0B46	243271 - Sucata Automóvel Honda Civic EXL CVT 2017 2017 Gas/Alc Cinza 01125631764 Sinistrado. Obs: Motor avariado, solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
168	Azul Seguros	MIO3624	244302 - Sucata Automóvel Citroen C3 AIRCROSS EXCM 2011 2012 Gas/Alc Prata 00331713438 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
169	Azul Seguros	MET5A02	244448 - Sucata Motocicleta Honda CG 150 TITAN KS 2004 2004 Gasolina Azul 00827677421 Sinistrado	Tijucas
170	Azul Seguros	QUP9C19	242935 - Sucata Automóvel Renault Sandero ZEN10MT 2019 2020 Gas/Alc Prata 01203479856 Sinistrado. Obs: Motor avariado, solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
171	Azul Seguros	MEC8A71	245429 - Sucata Automóvel Toyota Corolla XEI18VVT 2004 2005 Gasolina Bege 00845554093 Sinistrado	Tijucas

Mapfre Seguros Gerais S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2023 e anos anteriores serão pagos pela Cia. Em caso de débitos de IPVA pendente, o arrematante deverá enviar os dados do veículo e evidência do débito existente para a equipe da Leiloeira para análise. O DPVAT e a Taxa de Licenciamento do ano vigente, serão de responsabilidade do arrematante. Débitos anteriores ao leilão, no valor de até R\$ 500,00, se houver, serão por conta do arrematante. Valores acima de R\$ 500,00, o mesmo deverá contatar a equipe da Leiloeira para solicitar o reembolso da diferença do valor que ultrapassar os R\$ 500,00, mediante o envio das guias descritivas das multas (boletos utilizados no momento do pagamento, juntamente com os comprovantes dos pagamentos, para validar pelo código de barras e ou Número AIT), para validação da data e o tipo da infração. Todos os procedimentos, taxas e encargos referente a numeração/confeção de placa no novo modelo Mercosul, conforme resoluções 729 e 733 do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), são por conta do arrematante.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O prazo de entrega do CRV/ATPV para transferência é de 60 dias após o leilão. A retirada da documentação é na sede da Leiloeira ou através de solicitação de remessa do documento via Correio, conforme Regulamento de Leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os lotes são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando. A Empresa Vendedora e a Leiloeira não se responsabilizam pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, pelas informações e fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado do bem. A simples participação do leilão implica na declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Catálogo e no Regulamento de Leilão. Os lotes arrematados acima de R\$ 80.000,00 serão vendidos na forma **CONDICIONAL** e a **HOMOLOGAÇÃO** ou **NÃO** por parte da empresa vendedora ocorre em até três dias úteis. O pagamento do lote deverá ser realizado em até 48hs, por boleto bancário, disponível na Área do Arrematante no site www.pestanaleiloes.com.br, sendo o valor do arremate pago para Mapfre Seguros Gerais S/A e a comissão da Leiloeira e outros valores pagos para Liliamar Pestana Gomes. O comprovante do pagamento deve ser anexado ao lote, na área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. O faturamento será efetivado em até 48h do pagamento. O reembolso de valores pagos indevidamente está condicionado à apresentação da documentação obrigatória, por exigência da Empresa Vendedora, com firma reconhecida e será realizado em até 60 dias. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
177	Mapfre Seguros - Auto	SED9E23	243810 - Automóvel Hyundai HB20 S10TA S.E. 2022 2023 Gas/Alc Cinza 01334370378 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
178	Mapfre Seguros - Auto	AYZ0C05	247028 - Automóvel Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ 2014 2015 Gas/Alc Prata 01036031699 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
179	Mapfre Seguros - Auto	PBM3B77	245695 - Automóvel Mercedes Benz AMG C43 2017 2018 Gasolina Preta 01165496221 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
180	Mapfre Seguros - Auto	AYP8B46	246827 - Automóvel Citroen C3 90M TENDANCE 2014 2015 Gas/Alc Vermelha 01165086945 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
181	Mapfre Seguros - Auto	BDK0I39	247031 - Camioneta Ford Ecosport SE AT 1.5 2019 2020 Gas/Alc Branca 01204724811 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
182	Mapfre Seguros - Auto	EGZ0C60	247090 - Motocicleta Honda CBR 1000 RR 2008 2008 Gasolina Vermelha 00135645409 Retornado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
183	Mapfre Seguros - Auto	MKG8E36	247392 - Utilitário Mitsubishi Pajero DAKAR D 2012 2013 Diesel Branca 00486703460 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
184	Mapfre Seguros - Auto	FHC4C09	245131 - Camioneta Renault Duster 16 D 4X2 2012 2013 Gas/Alc Branca 00498546624 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
185	Mapfre Seguros - Auto	AWS4C33	246568 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4MT LT 2013 2013 Gas/Alc Branca 00529025493 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
186	Mapfre Seguros - Auto	RLO7I96	246934 - Automóvel Fiat Mobi LIKE 2021 2022 Gas/Alc Branca 01274175191 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
187	Mapfre Seguros - Auto	MGL3E74	246922 - Automóvel Ford Focus 2.0L FC 2009 2009 Gasolina Preta 00138762600 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
188	Mapfre Seguros - Auto	RAJ6H81	246759 - Utilitário Jeep Compass LONGITUDE D 2019 2020 Diesel Branca 01221705900 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
189	Mapfre Seguros - Auto	RAF6G90	243479 - Caminhonete Fiat Toro ENDURANCE ATD4 2019 2020 Diesel Branca 01219472430 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
190	Mapfre Seguros - Auto	AVH6C57	246902 - Caminhonete Fiat Fiorino Flex 2012 2013 Gas/Alc Branca 00463141288 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
191	Mapfre Seguros - Auto	BBZ7C40	207643 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT JOYE 2018 2018 Gas/Alc Branca 01146982388 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Caracteres Alfanuméricos da Gravação do MOTOR (Oxidada/Danificada e/ou Ilegível). Se necessário a remarcação será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
192	Mapfre Seguros - Auto	BDP0G57	244134 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4AT LT 2018 2019 Gas/Alc Prata 01170556598 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
193	Mapfre Seguros - Auto	SEF0B24	245510 - Automóvel Chevrolet Onix 10TMT LTZ 2022 2023 Gas/Alc Vermelha 01339887719 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Caracteres Alfanuméricos da Gravação do CHASSI (Oxidada/Danificada e/ou Ilegível). Se necessário a remarcação será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
194	Mapfre Seguros - Auto	AYY2H63	246921 - Automóvel Toyota Etios HB PLATINUM 2014 2015 Gas/Alc Prata 01024378532 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
195	Mapfre Seguros - Auto	AVS9F30	245508 - Automóvel Citroen C3 EXC 16 A FLEX 2012 2012 Gas/Alc Preta 00477565395 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
196	Mapfre Seguros - Auto	KZG3H93	242114 - Automóvel Honda City EX FLEX 2010 2010 Gas/Alc Preta 00196578108 Sinistrado. Obs: Chassi remarcado. Motor remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
197	Mapfre Seguros - Auto	QXH3B02	242441 - Camioneta Ford Ecosport SE AT 1.5 2019 2020 Gas/Alc Cinza 01218542796 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor avariado, solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
198	Mapfre Seguros - Auto	MDX0A67	244026 - Automóvel Honda Fit LX 2006 2007 Gasolina Preta 00896156370 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
199	Mapfre Seguros - Auto	AUJ3I70	246907 - Utilitário Suzuki Gvitar 4WD 5P 2011 2012 Gasolina Branca 00343843056 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
200	Mapfre Seguros - Auto	AYL0D64	247022 - Caminhonete Chevrolet Montana LS 2014 2014 Gas/Alc Preta 01010959473 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
201	Mapfre Seguros - Auto	MFY1B79	246010 - Caminhonete Nissan Frontier 2008 2009 Diesel Prata 00115504940 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
202	Mapfre Seguros - Auto	MLX8D17	246818 - Automóvel Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ 2014 2015 Gas/Alc Cinza 01016030697 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
203	Mapfre Seguros - Auto	BCO2G76	246436 - Automóvel Honda HR-V EXL CVT 2018 2018 Gas/Alc Prata 01170180636 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
204	Mapfre Seguros - Auto	PNL6A10	245611 - Utilitário Land Rover Discovery SDV6 SE 2015 2016 Diesel Branca 01069559935 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
205	Mapfre Seguros - Auto	RDW9B80	215568 - Automóvel Honda WR-V EXL CVT 2020 2021 Gas/Alc Cinza 01250512198 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
206	Mapfre Seguros - Auto	AYK1I72	244201 - Automóvel Chevrolet Onix 1.0MT LT 2014 2014 Gas/Alc Branca 01009934020 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Motor, avariado solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
207	Mapfre Seguros - Auto	ATK8G30	247081 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2010 2011 Gas/Alc Preta 00271742194 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
208	Mapfre Seguros - Auto	MJG8I47	243528 - Semirreboque Randon Sr FG 2011 2012 Branca Renavam:00366714082 Sinistrado Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
209	Mapfre Seguros - Auto	BDV3D34	246428 - Caminhonete Toyota Hilux CDSRXA4FD 2021 2022 Diesel Preta 01283496116 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
210	Mapfre Seguros - Auto	AWV5B99	247082 - Automóvel Citroen C3 90M TENDANCE 2013 2014 Gas/Alc Prata 00535147449 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
211	Mapfre Seguros - Auto	PZV0C90	245705 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4MT LT 2017 2018 Gas/Alc Preta 01122115560 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Etiqueta destrutível ausente (compartimento do motor e coluna da porta do passageiro), se necessário regularização será por conta do comprador. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
212	Mapfre Seguros - Auto	MEP0F17	246995 - Automóvel Nissan Tiida 1.8 S 2007 2008 Gasolina Prata 00936178400 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
213	Mapfre Seguros - Auto	QJL8F81	212772 - Automóvel Renault Sandero AUTH 10 2018 2018 Gas/Alc Vermelha 01144829140 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
214	Mapfre Seguros - Auto	AQR7F69	245766 - Automóvel Volkswagen Gol 1.6 POWER 2008 2009 Gas/Alc Preta 00989993230 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
215	Mapfre Seguros - Auto	RLG7C38	203996 - Caminhonete Ford Ranger XLTCD4A32C 2020 2021 Diesel Prata 01245624722 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros dianteiros e para-brisa quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
216	Mapfre Seguros - Auto	IWZ5H04	246883 - Automóvel Citroen C3 ATTRACTION 2015 2016 Gas/Alc Prata 01073029074 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
217	Mapfre Seguros - Auto	FKU4I94	246910 - Automóvel Chevrolet Sonic LT HB AT 2013 2014 Gas/Alc Branca 00583238220 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
218	Mapfre Seguros - Auto	ION4D88	246722 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2008 2008 Gas/Alc Prata 00954578422 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
219	Mapfre Seguros - Auto	OLA0A07	245068 - Automóvel Audi A4 2.0 TFSI 2012 2013 Gasolina Branca 00502518600 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
220	Mapfre Seguros - Auto	MJU4C47	247242 - Automóvel Ford Fiesta 1.6 FLEX 2012 2013 Gas/Alc Vermelha 00492335281 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Caracteres alfanuméricos da gravação do chassi oxidada, danificada e/ou ilegível. Se necessário a remarcação será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
221	Mapfre Seguros - Auto	BEI0I67	246389 - Utilitário Jaguar F-Pace 20TD PRESTIG 2017 2017 Diesel Vermelha 01119171269 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi e vidros para-brisa e traseiro quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante. Veículo envelopado, caso necessário, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
222	Mapfre Seguros - Auto	ISE2J02	241550 - Automóvel Ford Focus 2L FC FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata 00340984821 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
223	Mapfre Seguros - Auto	ITW8J99	244413 - Automóvel Fiat Palio ATTRACT 1.0 2012 2013 Gas/Alc Vermelha 00502388560 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
224	Mapfre Seguros - Auto	IXF5E39	245483 - Camioneta Hyundai Tucson GLSB 2016 2017 Gas/Alc Prata 01085298750 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
225	Mapfre Seguros - Auto	IMG4J58	244024 - Camioneta Ford Ecosport XLS 1.6L 2004 2005 Gasolina Branca 00845391445 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
226	Mapfre Seguros - Auto	EMS1A83	245390 - Automóvel Chevrolet Vectra HATCH 4P GT-X 2010 2010 Gas/Alc Prata 00196250480 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
227	Mapfre Seguros - Auto	IQE2E52	245221 - Automóvel Fiat Punto ELX 1.4 2009 2010 Gas/Alc Branca 00168301253 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
228	Mapfre Seguros - Auto	IRN5B41	247176 - Caminhonete Fiat Strada FIRE FLEX 2010 2011 Gas/Alc Branca 00276321820 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
229	Mapfre Seguros - Auto	IQT1A08	244808 - Automóvel Chevrolet Agile LT 2010 2010 Gas/Alc Branca 00206376367 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
230	Mapfre Seguros - Auto	IVI7G72	247047 - Automóvel Citroen C3 PICASSO GLX15 2014 2014 Gas/Alc Branca 00996749136 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
231	Mapfre Seguros - Auto	IZE7F35	246676 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4 MT LT 2019 2019 Gas/Alc Prata 01186141074 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidros dianteiro esquerdo e para-brisa quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
232	Mapfre Seguros - Auto	IZQ2I19	241121 - Automóvel Fiat Mobi EASY 2019 2020 Gas/Alc Preta 01209739469 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor/Bloco avariado, solto no lugar e sem conferência de peças. Reparos/regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
233	Mapfre Seguros - Auto	DED5G30	247177 - Automóvel Chevrolet Celta 2001 2002 Gasolina Prata 00774549009 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
234	Mapfre Seguros - Auto	QJU8F49	246053 - Automóvel Citroen C3 URBAN TRAIL A 2018 2019 Gas/Alc Branca 01173079944 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
235	Mapfre Seguros - Auto	ILY6E44	243248 - Automóvel Ford Focus 1.6L FC 2004 2004 Gasolina Preta 00833623923 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
236	Mapfre Seguros - Auto	IND2E38	244783 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2006 2007 Gas/Alc Cinza 00885660161 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
237	Mapfre Seguros - Auto	IUW4J87	244533 - Caminhonete Renault Master CH CABINE 2013 2014 Diesel Prata 00586745378 Sinistrado. Obs: Veículo oriundo de incêndio. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
238	Mapfre Seguros - Auto	JBU9B77	244222 - Automóvel Nissan Kicks ADVANCE CVT 2023 2023 Gas/Alc Cinza 01341801060 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
239	Mapfre Seguros - Auto	IVU4J52	242546 - Automóvel Fiat Palio FIRE 2014 2015 Gas/Alc Branca 01205132454 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
240	Mapfre Seguros - Auto	ITU4G50	242947 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LT 2012 2013 Gas/Alc Vermelha 00498050890 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
241	Mapfre Seguros - Auto	ITM9G07	244732 - Caminhonete Chevrolet Montana LS 2012 2013 Gas/Alc Branca 00484966669 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
242	Mapfre Seguros - Auto	JAU2J67	246854 - Utilitário Mitsubishi Outlander SPT HPE2WD 2021 2022 Gas/Alc Cinza 01268316722 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
243	Mapfre Seguros - Auto	PAJ9G85	245690 - Sucata Caminhonete Fiat Strada WORKING CD 2015 2016 Gas/Alc Branca 01064808740 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
244	Mapfre Seguros - Auto	IWV0I93	238431 - Sucata Automóvel Audi A4 LM 170CV 2015 2015 Gasolina Prata 01064360332 Sinistrado. Obs: Veículo com vidro para-brisa quebrado e sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
245	Mapfre Seguros - Auto	KYT2E01	242095 - Sucata Automóvel Peugeot 207 HB XR S 2009 2009 Gas/Alc Branca 00144009790 Sinistrado	Nova Santa Rita
246	Mapfre Seguros - Auto	IQX9B08	244137 - Sucata Automóvel Chevrolet Classic LS 2010 2011 Gas/Alc Branca 00223231681 Sinistrado	Nova Santa Rita
247	Mapfre Seguros - Auto	IRG8J48	214366 - Sucata Automóvel Hyundai I30 2.0 2010 2011 Gasolina Preta 00255992254 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
248	Mapfre Seguros - Auto	AAW1D19	234083 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa WIND 2001 2002 Gasolina Branca 00766999521 Sinistrado	Nova Santa Rita
249	Mapfre Seguros - Auto	IRE5D83	244689 - Sucata Automóvel Peugeot 307 16 PR PK 2010 2011 Gas/Alc Vermelha 00251269981 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
250	Mapfre Seguros - Auto	ISP5C86	245595 - Sucata Automóvel Ford Focus 2L FC FLEX 2011 2012 Gas/Alc Preta 00404338941 Sinistrado. Obs: Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
251	Mapfre Seguros - Auto	IVQ2A78	241934 - Sucata Caminhonete Volkswagen Saveiro CE CROSS MA 2014 2015 Gas/Alc Branca 01010979970 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
252	Mapfre Seguros - Auto	MEC0H74	245103 - Sucata Caminhão Volkswagen 24250 CNC 6X2(NACIONAL) 2008 2008 Diesel Branca 00961833777 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Tijucas
253	Mapfre Seguros - Auto	ACZ1C26	244721 - Sucata Automóvel Chevrolet Classic 2009 2010 Gas/Alc Preta 00167324160 Sinistrado	Tijucas
254	Mapfre Seguros - Auto	BIV9J91	245034 - Sucata Automóvel Fiat Uno WAY 1.0 2012 2013 Gas/Alc Prata 00502755369 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Tijucas
255	Mapfre Seguros - Auto	BAQ2D91	245122 - Sucata Automóvel Volkswagen Up CROSS MC 2016 2017 Gas/Alc Branca 01091620455 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor avariado, solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
256	Mapfre Seguros - Auto	MBM7G82	245249 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 16V PLUS 2001 2001 Gasolina Prata 00754160726 Sinistrado	Tijucas
257	Mapfre Seguros - Auto	AWC4I66	242419 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2012 2013 Gas/Alc Prata 00492611637 Sinistrado	Tijucas
258	Mapfre Seguros - Auto	RMU1J02	245464 - Sucata Automóvel Peugeot 208 ACT PK1AT 2021 2021 Gas/Alc Azul 01260420121 Sinistrado	Tijucas
259	Mapfre Seguros - Auto	AYT4A38	245769 - Sucata Automóvel Fiat Punto ATTRACTIVE 2014 2014 Gas/Alc Prata 01017253592 Sinistrado	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
260	Mapfre Seguros - Auto	BAA3B13	246221 - Sucata Motociclo Harley Davidson XL XL883 R 2011 2011 Gasolina Preta 00344995992 Sinistrado	Tijucas
261	Mapfre Seguros - Auto	AKY7I57	246434 - Sucata Automóvel Fiat Siena FIRE 2003 2003 Gasolina Verde 00806311053 Sinistrado	Tijucas