

Data: 14 de setembro de 2023 às 10h

Local: Avenida João Wallig, 1800, Conj. 4005 – 4º andar -
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Passo da Areia -
Porto Alegre - RS

Data e Horário de Visitação	Locais de Visitação
Dia 14/09/2023 das 14h às 17h e dia 15/09/2023 das 8h45 às 11h30.	Unidade [RS]: BR 386, S/N - Km 431 - Nova Santa Rita - RS
Dia 14/09/2023 das 14h às 17h e dia 15/09/2023 das 8h45 às 11h30.	Unidade [SC]: Rua Angelo José da Silva, 311 - Pernambuco - Tijucas - SC

AVISOS GERAIS

1. Pagamento

Prazo: até 24h após o leilão.

Comprovante:

anexar o comprovante na Área do Arrematante, no site, ou enviar o comprovante para atendimento@pestanaleiloes.com.br.

2. Fatura

A troca de arrematante deve ser realizada em até **24h após o leilão**, mediante documentação completa. Para lotes do CCB Brasil e de todas as empresas do Grupo Bradesco, não serão aceitas trocas de arrematante.

3. Retirada do bem

AGENDAMENTO ONLINE

Agendamento exclusivo pelo site www.pestanaleiloes.com.br na Área do Arrematante.

4. Retirada de documentação

Retirada na Sede, no Shopping Iguatemi de Porto Alegre.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.

CORREIOS: solicite remessa na Área do Arrematante, na aba Documentos.

5. Visitação

Um dia antes do leilão, das **14h às 17h**, e no dia do leilão, das **8h45 às 11h30**.

6. Atendimento

Cadastrado: cadastro@pestanaleiloes.com.br

Pagamento/Emissão de fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br

Documentação e pós-leilão: na Área do Arrematante, aba Atendimento Pós-Leilão.

Atentar para condições específicas do Grupo Bradesco e CCB – não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. ARREMATANTE = COMPRADOR = PAGADOR.

Estampagem de Placas Mercosul

Para regularizar, contate um despachante ou uma empresa estampadora de sua preferência. Ambos credenciados no Detran do município de registro de veículo.

Esse processo deve ser concluído ANTES da abertura do processo de transferência do veículo com vistoria.

IMPORTANTE: leia mais sobre no Regulamento.

*todos os custos referentes a esse processo, são de responsabilidade do arrematante.

Atenção

O site da Pestana Leilões é

WWW.PESTANALEILÕES.COM.BR | 

Outros sites que utilizam o nome da Pestana Leilões são falsos. Não compre e não pague.

AGENDA DE LEILÕES

Veículos e Bens Diversos

13/09	4ª-Feira	10h
14/09	5ª-Feira	10h
19/09	3ª-Feira	10h
21/09	5ª-Feira	10h
22/09	6ª-Feira	10h Bolsa Materiais
27/09	4ª-Feira	10h
28/09	5ª-Feira	10h

Financie o seu veículo!

O que era *bom*, ficará ainda *melhor!*

 **bradesco**

Simule pelo APP:

www.bradescofinanciamentos.com.br

Informações Gerais do Leilão

Regulamento do Leilão de 14/09/2023 às 10h

REGULAMENTO DO LEILÃO DE VEÍCULOS

DO LEILÃO

- 1. DO REGULAMENTO** - O leilão é regido pelo Decreto 21.981/32 e pelo presente Regulamento, que contempla as condições para participar dos leilões extrajudiciais de veículos e bens diversos realizados pela Pestana Leilões, nas modalidades MISTO (PRESENCIAL/ONLINE - com o recebimento de lances no pregão presencial e online), ONLINE (com o recebimento de lances exclusivamente online) e ELETRÔNICO (automático, sem o pregão presencial). Além das regras gerais constantes nas cláusulas abaixo, o interessado deverá atentar para a leitura das Condições Específicas dos Comitentes Vendedores, constantes no Catálogo do Leilão, junto à identificação da empresa proprietária dos bens, bem como para as condições específicas do LOTE, conforme descrição do produto. A participação dos interessados está sujeita à adesão ao Contrato para utilização do Sistema de Leilões Online registrado no 2º Cartório de Títulos e Documentos de Porto Alegre/RS;
- 2. DA LEILOEIRA OFICIAL** - O Leilão será realizado pela Leiloeira Pública Oficial Liliamar Fátima Parmeggiani Pestana Marques Gomes JUCISRS nº 168/00 ou preposto;
- 3. DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES** - Os leilões das modalidades MISTO e ONLINE são realizados no Auditório Reinaldo Pestana, situado na Av. João Wallig, 1800 – 4º andar – Escritórios Boutique – Shopping Iguatemi – Porto Alegre/RS e transmitidos pelo site www.pestanaleiloes.com.br, e os leilões ELETRÔNICOS são automáticos, sem o pregão presencial e são realizados somente no site;
- 4. DO LEILÃO ELETRÔNICO (AUTOMÁTICO, SEM O PREGÃO PRESENCIAL)** - Na modalidade ELETRÔNICO, na data e hora aprazadas, todos os lotes entram simultaneamente em pregão, com tempo de fechamento distintos, sendo que o tempo para fechamento de cada lote será exibido individualmente. O tempo de fechamento de cada lote será igual ao tempo do lote anterior acrescido de incremento padrão estipulado pela Leiloeira. Ex.: Lote 1=5 min, Lote 2=7 min (5min+2min), Lote 3=9 min (7min+2min). O tempo de fechamento de cada lote será prorrogado caso seja recebido algum lance nos últimos 30 segundos, para que todos os usuários interessados tenham a oportunidade de efetuar novos lances;
- 5. DOS LANCES PRESENCIAIS** – Somente serão aceitos e recebidos lances verbais, de forma presencial no pregão, nos leilões identificados e divulgados como MISTO nos editais e no site, sendo aceitos também lances online. Nos demais leilões, os lances deverão ser ofertados exclusivamente de forma online, através do site www.pestanaleiloes.com.br. Eventuais lances recebidos de forma presencial em leilões online e eletrônico não serão computados;
- 6. DA OFERTA DE LANCES E DO LANCE VENCEDOR** - Os bens são vendidos um a um (1 a 1) ou em lotes, a quem maior lance oferecer, desde que o valor ofertado seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado, que pode ser divulgado ou não, a critério do Comitente Vendedor. O lance pode ser realizado desde a abertura do leilão (exibição do leilão e do lote no site) até o fechamento do lote, no ato do pregão, de forma online ou presencial, conforme a modalidade do leilão. Os usuários previamente habilitados na forma online poderão ofertar seus lances desde a abertura do leilão, no site, até o ato do pregão. Os lances online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante, não respondendo a Leiloeira e o Comitente Vendedor por lances ofertados e não recebidos antes do fechamento do lote;
- 7. DO LANCE INICIAL** - O valor informado como “Lance Inicial” não significa o preço mínimo para a venda em leilão e sim o valor para abertura de pregão. Desta forma, antes e no decorrer do pregão o valor do lance inicial poderá ser alterado, para mais ou para menos, a critério da Leiloeira ou do Comitente Vendedor;
- 8. DAS VENDAS EM CONDICIONAL** - Os bens poderão ser vendidos de forma CONDICIONAL, para posterior análise e homologação do Comitente Vendedor em até 3 (três) dias úteis, salvo indicação contrária nas Condições Específicas ou no lote, no Catálogo do Leilão. Fica reservado ao Comitente Vendedor o direito de não liberar os bens pelo maior preço ofertado ou, ainda, de efetuar uma contraproposta, ficando a critério do Arrematante a aceitação, ou não, do novo valor. Em caso de não aceitação, o lote será considerado como não homologado, sem qualquer penalidade ao Arrematante. O Arrematante é responsável pela consulta da informação da homologação ou não do lote, na Área do Arrematante, no site;
- 9. DAS PRERROGATIVAS DA LEILOEIRA** - A Leiloeira está autorizada a alterar as condições do presente Regulamento, a ordem do pregão, agrupar, desdobrar ou retirar lotes do leilão, alterar os valores de lance inicial e incremento mínimo, definir o vencedor no caso de recebimento simultâneo de lances, bem como cancelar arremate, a seu exclusivo critério, ou ainda por motivo de informações divergentes, o que poderá ocorrer até a entrega dos lotes. Todas as arrematações estão sujeitas à análise e confirmação/aprovação dos Comitentes Vendedores,

independentemente do resultado do momento do pregão (Vendido/Condicional). O Comitente Vendedor poderá, por critérios internos e exclusivos, suspender ou cancelar as vendas. Se eventualmente já tiver ocorrido o pagamento, os valores pagos serão devolvidos e nada será devido ao Arrematante, a qualquer título;

10. **DA IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO LOTE ARREMATADO** - Com exceção dos cancelamentos referidos no item 9 (nove), os lances oferecidos no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o Arrematante recusar o bem adquirido, pleitear a redução do preço ou alegar desconhecimento das características e condições dos bens e do Regulamento do Leilão. Caso o Arrematante não tenha efetuado pagamento do lote, deverá pagar multa por desistência da arrematação, a ser cobrada pelas vias administrativa e/ou judicial;

11. **DA CONDIÇÃO DA MANDATÁRIA DA LEILOEIRA** - A Leiloeira é mera realizadora do ato de Leilão e mandatária do Comitente Vendedor, não respondendo, cível e criminalmente, por quaisquer danos causados aos Arrematantes ou a terceiros;

DA PARTICIPAÇÃO

12. **DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO** - Todas as pessoas maiores de 18 anos e capazes, ou menores emancipados, nos termos da legislação vigente, poderão participar do Leilão, exceto os Leiloeiros, funcionários e ex-funcionários da Pestana Leilões, por um período igual ou equivalente a 36 (trinta e seis) meses da data de seu desligamento.

13. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO** - Para o cadastro no site para compras "online", o interessado deverá anexar os seguintes documentos obrigatórios:

a. **PESSOA FÍSICA:** Documento de Identificação (ex.: RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho, carteira funcional emitida por órgão fiscalizador – Ex.: OAB, CRM, CRBio, CREA e outros) e CPF. Estrangeiros deverão apresentar CPF válido para participação, além do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou Extrato do RNE, ambos fornecidos pela Polícia Federal, ou protocolo de identificação de refúgio – CONARE.

b. **PESSOA JURÍDICA:** Cópia do Contrato Social, cartão CNPJ, RG e CPF do representante legal;

c. **Comprovante de endereço:** (luz, água, telefone fixo, celular pós-pago, gás, condomínio ou declaração de endereço com assinatura eletrônica ou digital);

d. Não serão aceitos documentos de identificação rasurados e avariados. Ainda, a Pestana reserva-se o direito de recusar documentos vencidos e se o tempo de expedição e/ou mau estado de conservação impossibilite a identificação da parte.

e. É proibido o cadastro e a venda de veículos e materiais para Pessoa Física ou Jurídica em qualquer uma das seguintes situações: CPF baixado por óbito - CPF baixado (Receita Federal) - CPF pendente de regularização - CPF suspenso - CNPJ baixado/Inapto (Receita Federal). A Pestana Leilões reserva-se o direito de cancelar o arremate caso esta situação seja verificada após o pregão do lote.

14. **DO CADASTRO PRÉVIO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES** - O interessado deverá cadastrar-se e habilitar-se previamente no site www.pestanaleiloes.com.br, com antecedência de pelo menos 24h do início do pregão. O Arrematante é o único e exclusivo responsável pelos dados cadastrais, login e senha e responde por todas as operações realizadas em seu nome. Não serão aceitas reclamações ou desistências de arrematação por alegação de uso indevido ou acesso por terceiros. Ao habilitar-se para participação no Leilão, o interessado fica sujeito integralmente às condições de venda e de pagamento dispostas neste Regulamento;

15. **DAS QUESTÕES TÉCNICAS NA PARTICIPAÇÃO ONLINE** - Na participação de forma online, o usuário do sistema está ciente de que poderão ocorrer situações não previstas como queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras impossibilidades técnicas, que são assumidas com exclusividade pelo interessado quando da sua participação, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito. A Leiloeira não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos alegados pelos usuários quando da utilização do sistema, em razão de problemas técnicos, operacionais ou falhas na conexão;

16. **DO ARREIMATE EM NOME DE TERCEIROS** - Em qualquer modalidade, para aquisição de bens em nome de terceiros será exigida, para emissão da Fatura do Leilão, a entrega de procuração pública ou particular com poderes específicos para arrematação em Leilão, com reconhecimento de assinatura por autenticidade ou com certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil. Para empresas com restrição de uso de procurações/troca de arremate, não será permitido o arremate em nome de terceiros, devendo o Arrematante cadastrado no site emitir a fatura em seu nome e pagar o lote. Quando permitida, a procuração valerá por 5 anos, contados a partir da data de sua emissão, sendo o Arrematante o único e exclusivo responsável pela revogação dos poderes outorgados a terceiros, devendo solicitar formalmente à Leiloeira o cancelamento das procurações enviadas,

estando ciente de que, ao fornecer procuração, o procurador fica autorizado a praticar todos os atos referidos em todos os leilões realizados, até a revogação expressa.

17. DA HABILITAÇÃO PARA ARREMATACÃO DE SUCATAS DE VEÍCULOS - A comercialização de sucatas estará permitida apenas para Arrematantes devidamente cadastrados e com documentação regularizada junto aos órgãos competentes do Estado de atuação, mediante comprovação prévia da documentação, conforme Lei Federal 12.977/2014. A não comprovação da regularidade do Arrematante implicará no cancelamento da venda e a aplicação das penalidades cabíveis, com a cobrança de indenização previamente estipulada em 20% sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos de realização do leilão e comissão da Leiloeira;

18. DOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO - Estão impedidas de participar do leilão todas as pessoas que não concordam ou que não cumpriram as condições deste Regulamento em Leilões anteriores ou, a qualquer momento, estarem em lide judicial com a Leiloeira, deixarem de agir com cordialidade e respeito para com os Leiloeiros, colaboradores e demais clientes da Pestana Leilões, através de violência verbal, gestual ou física, intimidação, humilhação, desqualificação, constrangimento, coação, ameaça e outras práticas de qualquer natureza prejudiciais à saúde organizacional e das pessoas. Caso sejam identificados cadastros vinculados a algum cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados;

19. DAS SANÇÕES CRIMINAIS - Todos os participantes do Leilão estão sujeitos ao Art. 335 do Código Penal: "Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio ilícito, incorrerá nas penas de 6 meses a 2 anos de detenção";

DOS BENS

20. DA INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO BEM COMO "PARA CIRCULAÇÃO" OU "SUCATA" – Os veículos serão classificados no site quanto à sua condição como "PARA CIRCULAÇÃO" ou "SUCATA". A Leiloeira informará a situação de "PARA CIRCULAÇÃO" para veículos com direito à documentação e que, após a eventual e devida necessidade de recuperação, consertos e/ou substituição de peças, de única e exclusiva responsabilidade do Arrematante, bem como realizar a transferência, poderão trafegar; e como "SUCATA" para veículos impossibilitados de voltar a circular, sem direito à documentação (exceto a Certidão de Baixa emitida pelo órgão responsável). A informação de "SUCATA" constará, além do site, no Catálogo e na Fatura do Leilão. A indicação de veículo como "PARA CIRCULAÇÃO" ou a mera inexistência da palavra "SUCATA" no descritivo não significa, de forma alguma, bom estado de conservação ou que todas as peças estejam no lugar e/ou funcionando.

21. DA VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA - Os bens em leilão são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de peças que por ventura estejam faltando, e ficam à disposição dos interessados para visitação, nos dias e horários constantes no site e nos editais. No ato da arrematação o Arrematante aceitará todas as condições para aquisição constante do presente Regulamento, isentando o Comitente Vendedor e a Leiloeira Oficial de responsabilidade sobre o estado de conservação e/ou defeitos e vícios ocultos detectados nos bens, bem como indenizações por avarias e outros vícios detectados em vidros, lataria, carroceria, motor, mecânica, suspensão, parte elétrica e demais componentes, câmbio, escapamentos, catalisadores, kit GNV, cilindro, consertos gerais, funcionamento das chaves e compensações financeiras de qualquer natureza. Eventual ausência ou divergência de peças (internas ou externas) dos veículos, portanto, a regularização será por conta do comprador;

22. DA VISITAÇÃO – Em cumprimento às medidas de segurança, não será permitido o acesso à visitação de VEÍCULOS PESADOS, nas áreas de depósito, com calçados abertos (chinelos, sandálias, etc.), de salto alto ou trajando bermudas, shorts e saias. Além disso, não será permitido o acesso de menores de 12 anos, bem como de animais de qualquer porte e espécie nas áreas de visitação e depósito;

23. DO SELO LIGA E DÁ PARTIDA - O selo "Liga e Dá Partida", quando divulgado no site, refere-se à condição do veículo no teste de ignição realizado na chegada ao pátio. Não há garantia de funcionamento (rodagem ou movimentação por tração própria) do veículo, nem de suas peças e sistemas, especialmente do motor, elétrica, caixa de câmbio, módulo de ignição, freios, pneus, bomba de combustível e bateria, a qual poderá estar descarregada no momento da retirada do bem. É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não do selo "Liga e Dá Partida" nos seus lotes;

24. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS BENS - É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não de informações adicionais sobre o funcionamento e estado dos bens, situação do motor, falta de peças, existência de sinistros anteriores, origem do sinistro (colisão, furto ou enchente), acessórios ou outras, ainda que esta situação tenha sido detectada no momento do sinistro/remoção ou entrada do bem no pátio, podendo constar em alguns lotes e outros não. A numeração constante no campo de quilometragem poderá referir-se a esta ou outra unidade de medida, como milhas, por exemplo, cabendo ao interessado certificar-se da informação exata. Os adicionais "ar-condicionado", "direção hidráulica" e "GNV" nos veículos não significa que tais itens estejam completos, que foram testados ou funcionam. Caberá ao interessado promover a vistoria para verificação da situação física do

bem, bem como consulta perante os órgãos de trânsito referente observações e restrições. A falta de observações nos bens não significa bom estado de funcionamento e conservação ou inexistência de avarias/vícios ocultos/sinistros, podendo constar em alguns lotes e outros não, inclusive do mesmo Comitente Vendedor;

25. DA REGULARIZAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES - A regularização, junto aos órgãos competentes, de eventuais divergências de numeração e/ou avarias de motor, chassi remarcado ou a remarcar, câmbio, kit gás, combustível, cor, ausência de etiquetas destrutivas, placas, tarjetas, blindagem, retirada de adesivos, categoria, carroceria, quantidade de eixos e outras que venham a ser detectadas posteriormente, anunciadas ou não em Catálogo, é de exclusiva responsabilidade, operacional e financeira do Arrematante. Caso o nº do motor físico do veículo esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN), e NÃO possua queixa de furto, a regularização ficará por conta do Arrematante. Em caso de chassi amassado ou enferrujado, mesmo que não anunciados em catálogo e se necessário a remarcação, será de responsabilidade exclusiva do Arrematante, bem como todos os encargos;

26. DAS PLACAS NO PADRÃO MERCOSUL – Em caso de necessidade de regularização das placas padrão Mercosul (placa física divergente do documento de transferência), o Arrematante deverá contratar o serviço de empresa de estampagem de placas, no município de registro do veículo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante todas as despesas e providências necessárias, financeiras e operacionais, para regularização e atendimento à Resolução 729/2018 do CONTRAN, que trata da identificação de placas dos veículos no Padrão Mercosul. Para tanto, o Arrematante deverá providenciar a estampagem de placas, antes de iniciar o processo de vistoria para transferência de propriedade junto aos órgãos de trânsito.

27. DO RECALL – Caberá ao interessado verificar sobre o Recall e a existência de campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo do veículo que pretenda arrematar, podendo constar ou não no prontuário ou no documento do veículo. O atendimento ao Recall é condição obrigatória para o licenciamento e transferência do veículo no DETRAN, conforme Lei Federal 14.229/21. O Arrematante deve se dirigir à Concessionária da marca para informações sobre o procedimento de regularização, a qual é de responsabilidade exclusiva do Arrematante, não respondendo a Leiloeira ou o Comitente Vendedor pelo não atendimento das Concessionárias por inexistência, falta ou atraso na reposição de peças de fábrica, entre outros.

28. DAS RESTRIÇÕES DE SINISTRO - O Vendedor não se responsabiliza por sinistros ou danos ocorridos com os bens, quando de posse dos antigos proprietários, por se tratarem de veículos e bens diversos RETOMADOS, SINISTRADOS E DESATIVADOS, não revisados junto aos órgãos competentes, especialmente com relação à documentação de transferência. A informação de pequena e média monta constante em cada veículo no Catálogo refere-se à classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela Seguradora ou pelo Comitente Vendedor do bem. Eventualmente, sinistros anteriores poderão ser reativados no momento da transferência do bem ao Arrematante, o que poderá acarretar na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta, retomados ou de frota. Caberá ao Arrematante certificar-se previamente da situação de sinistro através de pesquisas aos órgãos responsáveis e responder exclusivamente pela sua respectiva regularização, exceto para veículos baixados no DETRAN e vendidos como sucata;

29. DOS VEÍCULOS BLINDADOS – Para transferência de veículos blindados, será exigido, pelo órgão de trânsito, o Certificado de Segurança Veicular (CSV), nos termos do art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro. O Arrematante deverá providenciar o CSV e demais exigências, se necessário, nos termos da Resolução nº 916 de 28/03/2022;

30. DA RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELA CONSULTA AOS ÓRGÃOS OFICIAIS - O interessado deverá promover a prévia consulta perante os órgãos de trânsito e outros, para ciência de eventuais restrições, débitos, existência de sinistro atual ou anteriores, classificação de monta, cidade/UF do emplacamento atual do veículo, "sinistro recuperado e indenizado" e outras, se necessário. A Leiloeira fornecerá, sempre que solicitado, os dados necessários para consulta;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

31. DO PRAZO DE PAGAMENTO - Os lotes arrematados deverão ser pagos à vista em até 24 horas após a realização do Leilão, exceto situação contrária informada no lote ou nas condições específicas no Catálogo do Leilão, quando deverão ser observadas e cumpridas as informações descritas. Para os lotes vendidos na forma CONDICIONAL, o pagamento deverá ser realizado no prazo de 24h após a homologação da venda pelo Comitente Vendedor;

32. DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento deverá ser realizado por boleto bancário ou transferência bancária ("TED"), individualizado por lote, conforme a condição específica do Comitente Vendedor. Os boletos e/ou os dados bancários estão disponíveis no menu "Meus Arremates", item "Lote/Pagamentos" na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. Não serão aceitos pagamentos em dinheiro (espécie), PIX e depósitos em cheque;

33. DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO – Os veículos pertencentes ao Banco Bradesco e Banco Santander poderão

ser financiados diretamente pelas respectivas instituições financeiras, de acordo com as informações constantes nas Condições Específicas dos Comitentes Vendedores. O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento implica no pagamento integral do lote, à vista, por parte do Arrematante, nas condições de pagamento estabelecidas neste regulamento;

34. **DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO** - O comprovante de pagamento deverá ser anexado, no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br;

35. **DA COMISSÃO DA LEILOEIRA** - Sobre o valor do arremate, em cada lote, incidirá a comissão da leiloeira de 5% (cinco por cento);

36. **DAS DESPESAS OPERACIONAIS** - Além da comissão da Leiloeira, será por conta do Arrematante o pagamento, por lote, do valor máximo referente a Despesas de Organização e Depósito de Bens a seguir descritos:

a. Veículos

R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para motocicletas (para circulação/sucatas)

R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para veículos leves e utilitários (para circulação/sucatas)

R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para veículos pesados (caminhões, ônibus e similares – para circulação/sucatas).

Obs.: Os valores serão cobrados conforme a classificação do veículo no órgão oficial – DETRAN.

37. **DAS OUTRAS DESPESAS** - Além dos valores da comissão da Leiloeira e Despesas Operacionais descritas, poderão incidir sobre os lotes outras despesas determinadas pelo Comitente Vendedor, as quais serão informadas no Lote e/ou nas Condições Específicas, tais como: taxa de logística, honorários e serviços de despachante, débitos e outras. O Arrematante deverá verificar previamente todos os valores a serem pagos nos lotes de seu interesse;

38. **DO PRAZO DE COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS** - O prazo de compensação dos pagamentos é de 24h a 48h após o recebimento do comprovante de pagamento. Os bens não serão entregues sem a devida compensação do pagamento;

39. **DA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO** - A Leiloeira e os Comitentes Vendedores cumprem toda e qualquer legislação ou orientação vinculada à prevenção e combate ao crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, especialmente os normativos do BACEN - Banco Central do Brasil e do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conforme estabelecido na Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998. Todas as operações de leilões realizados poderão ser comunicadas ao COAF (UIF) – Unidade de Inteligência Financeira, conforme Resolução nº 14, de 23 de outubro de 2006. Nos termos previstos na Resolução nº 25 de 16 de janeiro de 2013 do COAF, o Arrematante, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher os dados cadastrais no site da Leiloeira, obrigando-se ainda a informar a Leiloeira, imediatamente, caso haja qualquer alteração nas informações fornecidas, sendo certo, em qualquer hipótese, a responsabilidade civil e penal do Arrematante em relação à veracidade de suas declarações. As instituições que comercializam bens móveis devem manter em arquivo os dados dos Arrematantes (pessoa física ou jurídica), sendo que no caso de pessoa jurídica devem constar também os dados dos sócios e/ou procuradores. O Arrematante declara ser lícita a origem do crédito, bem como ter ciência do previsto no art. 11, inciso II da Lei nº 9613/98, com as alterações posteriores introduzidas, inclusive pelas Leis 12.683/12 e 13.964/19, bem como o previsto nos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal. O Arrematante deverá, para todos os arremates realizados acima de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou sempre que solicitado, fornecer e preencher a documentação referente à operação realizada, para fins de comprovação junto ao COAF (UIF), se necessário, sob pena de cancelamento da venda.

40. **DA MULTA PELO NÃO PAGAMENTO OU DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO** - O não cumprimento do pagamento no prazo estabelecido, bem como a inobservância das regras do leilão, acarretará na rescisão automática da arrematação e no cancelamento da venda por culpa do Arrematante, incidindo a cobrança da importância referente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos do leilão e comissão da Leiloeira, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. Caso o pagamento da multa não ocorra no prazo de 5 dias úteis após o leilão, a cobrança será encaminhada para assessoria jurídica externa para cobrança dos valores devidos, devidamente corrigidos pelo IGPM e acrescidos de 10% de honorários advocatícios. Essa cobrança poderá ser encaminhada a protesto, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto número 21.981/32;

41. **DO BLOQUEIO DO CADASTRO E DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL E PROTESTO** - O não pagamento da MULTA acima referida acarretará no imediato bloqueio do cadastro do Arrematante e de seus procuradores, para compras presenciais e online, e facultará à Leiloeira a cobrança dos valores devidos na esfera administrativa e judicial, bem como protesto do título emitido, ficando desde já eleito o Foro Central da Comarca de

Porto Alegre como competente para as ações desta natureza;

DA FATURA DE LEILÃO

42. **DOS DADOS PARA EMISSÃO DA FATURA** - Os dados para emissão da Fatura de Leilão deverão ser confirmados pelo Arrematante em até 24hs após o Leilão, na Área do Arrematante, no site e deverá ser feito antes da realização do pagamento, seja por boleto ou transferência bancária. O Arrematante é responsável pelas informações fornecidas, bem como pela realização e atualização de seu cadastro ou do outorgante no site da Leiloeira, no caso de arremate com procuração. Havendo necessidade de emissão de 2ª via do ATPV-E em decorrência de divergência de dados fornecidos pelo Arrematante, este arcará com os respectivos custos;

43. **DA DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA** – A Fatura de Leilão será emitida após os seguintes passos: A) Confirmação dos dados do Arrematante para o faturamento na Área do Arrematante. B) Pagamento do boleto ou TED, conforme o lote. C) Inclusão do comprovante de pagamento na Área do Arrematante. D) Compensação do pagamento. Após a conclusão de todas as etapas, a impressão da Fatura deverá ser realizada pelo Arrematante, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e deverá ser apresentada no depósito para retirada e o transporte do bem;

DA RETIRADA DOS BENS

44. DA RETIRADA MEDIANTE AGENDAMENTO E APRESENTAÇÃO DA FATURA DE LEILÃO

- a. A retirada dos bens arrematados será realizada mediante agendamento, no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote, de acordo com a escala de horários disponíveis. Os horários serão de acordo com a disponibilidade da agenda, acesso controlado e atendimento das normas de saúde.
- b. Os bens deverão ser retirados pelo próprio Arrematante, pelos procuradores devidamente cadastrados ou por terceiros autorizados somente para o ato, mediante autorização realizada na Área do Arrematante, no lote, e mediante apresentação da FATURA DE LEILÃO e DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO.
- c. Os lotes compostos por múltiplos bens devem ser retirados na integralidade, sendo vedada a retirada parcial ou o descarte de itens no local.

45. **DO PRAZO DE RETIRADA** – A retirada dos bens deverá ser no prazo de até 5 dias úteis após o leilão;

46. **DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA** – O Arrematante se compromete, no ato da retirada do bem, a respeitar as normas de saúde e segurança do local onde estão os bens, inclusive ao que se refere aos EPIs, respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados por si e seu transportador contratado. Não é permitido o acesso de menores de 12 anos e animais de qualquer porte e espécie à área de retirada dos bens, nem o ingresso de pessoas com calçados abertos (chinelos, sandálias, de salto alto, etc.), ou trajando bermudas, regatas, shorts e saias. Por questões de segurança, é terminantemente proibido, dentro das dependências da Leiloeira, o acionamento do motor de partida dos veículos arrematados, independentemente da sua origem (retomado/sinistrado/frota e outros). O descumprimento desta regra poderá ocasionar riscos de incêndio e explosão, com consequentes danos à saúde e integridade física das pessoas, bem como prejuízos na esfera patrimonial da Leiloeira e de terceiros, ficando o Arrematante sujeito às penalidades deste Regulamento e na forma da lei;

47. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS** - A emissão de Nota Fiscal e outros documentos necessários para o transporte e circulação das mercadorias é de responsabilidade exclusiva do Arrematante;

48. **DAS RECLAMAÇÕES SOBRE OS BENS ARREMATADOS NO ATO DA RETIRADA** - O Arrematante deverá verificar a situação dos bens arrematados no ato de sua retirada, pessoalmente ou através de terceiro autorizado. Não serão aceitas reclamações de qualquer espécie após a retirada dos bens. Qualquer divergência deverá ser formalizada no ato da retirada do lote. Após a retirada, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, para análise e avaliação;

49. **DA COBRANÇA DE ESTADIA E DEPÓSITO** - Sobre os bens não retirados no prazo de 5 dias úteis ou no prazo estipulado no Lote, no Catálogo do Leilão incidirá cobrança diária de estadia no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para motos, R\$ 100,00 (cem reais) para automóveis e utilitário e R\$ 200,00 (duzentos reais) para veículos pesados, pelo período de 5 dias (cinco) dias, quando o bem poderá novamente ser levado a Leilão para pagamento das despesas;

DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DOS BENS

50. **DO PRAZO PARA ENTREGA DO ATPV-E AO ARREMATANTE** - O prazo para entrega da documentação

obrigatória para transferência (ATPV-E, Procuração e Certidão de Baixa no caso de veículos sucata) é a partir do 45º dia da data do leilão, salvo informações contrárias constantes nas condições específicas do Comitente Vendedor, no Catálogo de Leilão. O prazo para entrega da documentação de transferência dos bens poderá sofrer alterações, sem aviso prévio, por fechamento/atendimento reduzido dos órgãos de trânsito, cartórios e outros. Em caso de impossibilidade de atendimento presencial na Sede do Iguatemi em razão dos Decretos, a entrega/retirada da documentação de transferência dos veículos deverá ser realizada exclusivamente pelo CORREIO, mediante solicitação através da Área do Arrematante, no site.

51. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS JUDICIAIS AO ARREMATANTE - Nos casos informados em Catálogo em que a documentação para transferência é judicial (Sentença, Auto de Busca, Inicial, Alvará, ou outros documentos), esta deverá ser retirada a partir do 15º dia da data do leilão. O prazo para transferência no DETRAN, conforme lei, é de 30 dias a contar da data do leilão;

52. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS AO DESPACHANTE - A transferência através de despachante, determinada pelo Comitente Vendedor, será indicada nas Condições Específicas no Catálogo do leilão. Nestes casos, a documentação será repassada AO DESPACHANTE, pela Leiloeira, no prazo de 48hs após o recebimento oriundo do Comitente Vendedor, a partir dos prazos informado nos itens acima, exceto prazo informado nas Condições Específicas no Catálogo;

53. DA RESPONSABILIDADE PELA DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO - A regularização da documentação dos bens e a disponibilidade da mesma é de exclusiva responsabilidade do Comitente Vendedor, sendo a Leiloeira mera intermediária no processo da entrega;

54. DA CONSULTA SOBRE A DISPONIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARA RETIRADA - A consulta é de responsabilidade do Arrematante e deverá ser realizada no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote. A Leiloeira não realiza contato telefônico para informar a data de recebimento dos documentos e o vencimento dos prazos de transferência;

55. DA REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO PELO CORREIO – O Arrematante poderá solicitar a remessa da documentação via Correio por solicitação expressa, inserida no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e mediante pagamento das despesas, a ser feita exclusivamente por boleto bancário, exceto nos casos de transferência obrigatória com Despachante. O valor do serviço de remessa é de R\$ 100,00 (cem reais) para envio de até dois documentos, R\$ 140 (cento e quarenta reais) para envio de 3 a 5 documentos e R\$ 170,00 (cento e setenta reais) para envio de 6 a 10 documentos. A Leiloeira não se responsabiliza pelo prazo de entrega da documentação ao Arrematante por essa modalidade, comprometendo-se a postar em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da autorização e a compensação do boleto de pagamento dos valores das despesas de envio pelo Arrematante, desde que já recebida a documentação do Comitente Vendedor. A Leiloeira, de igual forma, não se responsabiliza pelo extravio dos documentos pelo Correio, devendo o Arrematante adotar todas as providências operacionais e financeiras para a emissão da segunda via. O cancelamento da remessa, após a efetivação do pagamento, será realizado mediante a retenção de 50% do valor pago para compensação das despesas e serviços operacionais realizados. Caso a documentação retorne à leiloeira pelo motivo “Não Procurado”, a nova remessa de documentos somente será enviada mediante ao novo pagamento do valor anteriormente realizado, devendo o Arrematante indicar na “Área do Arrematante” o novo endereço para entrega. Outrossim, a leiloeira não se responsabiliza por multa de averbação gerada em virtude de atraso na entrega da documentação pelo motivo supracitado.

56. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EXIGIDA PARA A TRANSFERÊNCIA – O Comitente Vendedor disponibiliza para transferência a documentação prevista na Legislação. Em caso de eventual exigência de documentação complementar, pelo Detran, o Arrematante deverá encaminhar solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, ficando esclarecido desde já que comprovações de alterações estruturais do veículo realizadas por proprietários anteriores ou com origem antes da apreensão/sinistro ou, ainda, com origem e data desconhecidas, poderão não ser atendidas pelos Vendedores, por não disporem destes documentos para repasse ao Arrematante (exemplo: laudos de remarcação de chassi, laudo CSV, laudo ECV, nota fiscal do motor e peças, entre outros). Nestes casos, caberá exclusivamente ao arrematante a responsabilidade operacional e financeira para regularização e transferência do veículo;

DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS PARA O NOME DO ARREMATANTE

57. DO PRAZO LEGAL DE TRANSFERÊNCIA - Conforme lei, a transferência dos veículos deverá ser feita obrigatoriamente no prazo máximo de 30 dias após a data da aquisição do veículo. A data de aquisição a ser considerada pelo DETRAN será a data declarada no ATPV, no caso de endosso no CRV ou na ATPV-e, desde que esta data não seja posterior à data de reconhecimento de firma do Comitente Vendedor. No caso de venda com documentação judicial, será considerada a data do leilão. A Leiloeira, o Comitente Vendedor e o Despachante não se responsabilizam pelos prazos de regularização e transferência extrapolados por normas e exigências de órgãos públicos, sob os quais declaram que não possuem ingerência;

58. **DAS PROVIDÊNCIAS E DESPESAS** - Serão por conta exclusiva do Arrematante todos os prazos, providências e despesas decorrentes do processo de transferência dos bens, atendimento de Recall, apresentação de documentos, contratação de despachante, regularização e estampagem da Placa Mercosul, realização de Laudos de Inspeção do Inmetro, Ambiental e outros necessários. Conforme legislação, caso seja exigida a vistoria de nº de motor, e/ou o fornecimento do decalque do mesmo, será por conta do Arrematante;

59. **DAS NORMAS REGIONAIS CONFORME O LOCAL DE REGISTRO DO VEÍCULO** - A transferência de propriedade dos veículos arrematados é de acordo com as normas de cada Estado da Federação no qual se encontra registrado o veículo. Independentemente do Estado ou Município de registro, os quais serão transferidos para o endereço do Arrematante, após o Leilão, o Arrematante deverá atender todas as exigências dos órgãos públicos tais como, efetuar a baixa do registro de Comunicação de Venda, atualização do ATPV-E, regularização do sinistro e outras que porventura surgirem pela atualização da legislação. Desta forma, o Arrematante deverá cientificar-se previamente do município de registro, pois o Comitente Vendedor e a Leiloeira não se responsabilizam por divergências alegadas com os dados constantes na placa física do veículo;

60. **DA TRANSFERÊNCIA COM DESPACHANTE** - A transferência através de despachante, determinada pelo Comitente Vendedor, será indicada nas Condições Específicas no Catálogo do leilão. Sobre tais lotes o Arrematante deverá pagar, no ato do Leilão, por lote adquirido, o valor referente a honorários, serviços de transferência, bem como outros valores para comunicação de venda indicados nas Condições Específicas. Os valores referentes a taxas de DETRAN, despesas de regularização de monta, baixa de comunicação de venda, serviços em outros Estados, vistorias, laudos, estampagem e regularização da Placa Mercosul e outros, deverão ser pagos à parte pelo Arrematante no momento da transferência;

61. **DA RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS** - Conforme legislação vigente, poderão constar no ATPV-E, a critério do Detran, a informação de "Vedada Circulação", independentemente da monta, até que seja efetuada a devida transferência ou regularização pelo Arrematante junto aos órgãos competentes, em todos os veículos recuperados por instituição financeira por intermédio de ordem judicial ou entrega amigável e veículos indenizados integralmente por companhia seguradora, em razão da apreensão/devolução ou de sinistro de qualquer natureza;

62. **DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DO ARREMATANTE APÓS A RETIRADA** - O Arrematante não poderá circular com o veículo ou vendê-lo a terceiros, sem estar com os documentos formalmente transferidos para seu nome. O Arrematante é responsável civil e criminalmente por quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros, bem como por infrações cometidas após a retirada do bem do pátio da leiloeira ou de terceiros onde o bem se encontrar;

DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

63. **DOS DÉBITOS DOS VEÍCULOS** – Via de regra, os débitos vencidos (impostos, seguro, licenciamento e multas) dos veículos em leilão são de responsabilidade do Comitente Vendedor até a data de transferência para o seu nome, exceto multas de averbação, que serão por conta do Arrematante. No caso de constatação de débitos de responsabilidade do Comitente Vendedor, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba "Atendimento Pós-Leilão" e apresentar as respectivas guias para pagamento/reembolso, conforme o caso. O Arrematante deverá aguardar a análise e instruções a respeito do procedimento de pagamento e reembolso. Deverá, ainda, ler atentamente as Condições Específicas de cada Comitente Vendedor, no Catálogo do Leilão, que tratam sobre a responsabilidade do Arrematante referente a débitos vencidos ou a vencer, bem como as instruções para pagamento ou reembolso, condições e prazos de ressarcimento, quando for o caso;

64. **DAS MULTAS SUSPENSAS ANTERIORES AO LEILÃO** - Infrações suspensas, que constem ou não nas certidões dos veículos no DETRAN, com data anterior ao Leilão, serão de responsabilidade do Comitente Vendedor, quando julgadas e ativas, exceto nos casos em que os débitos são por conta do Arrematante, expressos no Catálogo;

65. **DAS MULTAS DE AVERBAÇÃO** - Para todo e qualquer veículo vendido em leilão, multa de averbação, de origem anterior ou posterior ao Leilão (em nome de terceiros) com a descrição "Veículo sem registro – 30 dias" será por conta do Arrematante;

66. **DAS RESTRIÇÕES JUDICIAIS** - Os Comitentes Vendedores e a Leiloeira não se responsabilizam por restrições judiciais, inseridas no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando sob responsabilidade do Arrematante proceder com a baixa dessas restrições através do procedimento judicial conhecido como "EMBARGOS DE TERCEIROS";

DISPOSIÇÕES GERAIS

67. DO SITE OFICIAL – A PESTANA LEILÕES opera unicamente com o SITE WWW.PESTANALEILOES.COM.BR, para realização de todo e qualquer leilão. CUIDADO COM GOLPES NA INTERNET E FALSOS SITES DE LEILÕES.

68. DO ATENDIMENTO - Os e-mails oficiais de atendimento são: Cadastro: cadastros@pestanaleiloes.com.br e Pagamento/Fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br. Os atendimentos a processos de pós leilão (exemplos: documentação, débitos, impedimentos de transferências, divergências do bem e outros) são realizados diretamente no site da Pestana, na Área do Arrematante, na aba “Atendimento Pós Leilão”.

69. DO FORO - Em conformidade com o Decreto 21.981/32 e de acordo com as condições regidas por este Regulamento, Arrematante, Comitente Vendedor e Leiloeira elegem o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, como único competente para dirimir eventuais questões conflitantes oriundas do Leilão, inclusive as ações de cobrança e execuções para eventuais lotes arrematados e não pagos nos prazos estipulados.

Regulamento válido a partir de 01/04/2023.

Mapfre Seguros Gerais S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2023 e anos anteriores serão pagos pela Cia. Em caso de débitos de IPVA pendente, o arrematante deverá enviar os dados do veículo e evidência do débito existente para a equipe da Leiloeira para análise. O DPVAT e a Taxa de Licenciamento do ano vigente, serão de responsabilidade do arrematante. Débitos anteriores ao leilão, no valor de até R\$ 500,00, se houver, serão por conta do arrematante. Valores acima de R\$ 500,00, o mesmo deverá contatar a equipe da Leiloeira para solicitar o reembolso da diferença do valor que ultrapassar os R\$ 500,00, mediante o envio das guias descritivas das multas (boletos utilizados no momento do pagamento, juntamente com os comprovantes dos pagamentos, para validar pelo código de barras e ou Número AIT), para validação da data e o tipo da infração. Todos os procedimentos, taxas e encargos referente a numeração/confecção de placa no novo modelo Mercosul, conforme resoluções 729 e 733 do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), são por conta do arrematante.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O prazo de entrega do CRV/ATPV para transferência é de 60 dias após o leilão. A retirada da documentação é na sede da Leiloeira ou através de solicitação de remessa do documento via Correio, conforme Regulamento de Leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os lotes são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando. A Empresa Vendedora e a Leiloeira não se responsabilizam pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, pelas informações e fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado do bem. A simples participação do leilão implica na declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Catálogo e no Regulamento de Leilão. Os lotes arrematados acima de R\$ 80.000,00 serão vendidos na forma CONDICIONAL e a HOMOLOGAÇÃO ou NÃO por parte da empresa vendedora ocorre em até três dias úteis. O pagamento do lote deverá ser realizado em até 48hs, por boleto bancário, disponível na Área do Arrematante no site www.pestanaleiloes.com.br, sendo o valor do arremate pago para Mapfre Seguros Gerais S/A e a comissão da Leiloeira e outros valores pagos para Liliamar Pestana Gomes. O comprovante do pagamento deve ser anexado ao lote, na área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. O faturamento será efetivado em até 48h do pagamento. O reembolso de valores pagos indevidamente está condicionado à apresentação da documentação obrigatória, por exigência da Empresa Vendedora, com firma reconhecida e será realizado em até 60 dias. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
1	Mapfre Seguros - Auto	QJH0172	247951 - Camioneta Kia Sorento 2.4EX3 G27 2017 2018 Gasolina Branca 01147107251 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
2	Mapfre Seguros - Auto	IRK9A14	247299 - Automóvel Volkswagen Gol 1.6 POWER 2010 2011 Gas/Alc Vermelha 00270147985 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
3	Mapfre Seguros - Auto	BAU3C75	248227 - Utilitário Suzuki Gvitará 2WD SD 2015 2016 Gasolina Branca 01097679176 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 61 do Regulamento. Veículo sem motor.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
4	Mapfre Seguros - Auto	FRX1B91	243433 - Motocicleta Ducati MTS 1200 S PP 2015 2015 Gasolina Vermelha 01079562793 Sinistrado. Obs: Chassi remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
5	Mapfre Seguros - Auto	BBV5A92	244727 - Caminhonete Fiat Toro FREEDOM AT 2017 2018 Gas/Alc Branca 01140334660 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
6	Mapfre Seguros - Auto	SDS8C78	245707 - Motocicleta Royal Enfield Meteor E 2022 2023 Gas/Alc Preta 01316431638 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
7	Mapfre Seguros - Auto	ARQ8543	248183 - Automóvel Ford Ka FLEX 2009 2009 Gas/Alc Vermelha 00163373167 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
8	Mapfre Seguros - Auto	AWH8G40	247443 - Automóvel Fiat Uno MILLE ECONOMY 2012 2013 Gas/Alc Vermelha 00500564345 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
9	Mapfre Seguros - Auto	ACW3D55	248065 - Automóvel Ford Ka FLEX 2011 2011 Gas/Alc Vermelha 00328462144 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
10	Mapfre Seguros - Auto	MMC2A75	210841 - Automóvel Audi A3 LM 122CV I 2014 2014 Gasolina Branca 01010008100 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
11	Mapfre Seguros - Auto	FMC7F44	248304 - Camioneta Kia Sorento EX2 2.4G25 2013 2014 Gasolina Branca 00569707072 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
12	Mapfre Seguros - Auto	PEV9I11	247255 - Automóvel Nissan Tiida SEDAN 18F 2011 2012 Gas/Alc Branca 00419808426 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
13	Mapfre Seguros - Auto	ASF6G07	248230 - Camioneta Ford Ecosport XLT 2.0 FLEX 2009 2010 Gas/Alc Prata 00194396908 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
14	Mapfre Seguros - Auto	BAN7A42	248061 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4 AT LTZ 2016 2016 Gas/Alc Branca 01088091099 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
15	Mapfre Seguros - Auto	MIL0277	248866 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2010 2011 Gas/Alc Prata 00239963040 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
16	Mapfre Seguros - Auto	RHS6I39	245367 - Caminhão/Trator Iveco Stralis 600S44T 2021 2022 Diesel Branca 01287994218 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
17	Mapfre Seguros - Auto	QIJ2J74	246941 - Caminhão Volkswagen 26280 CRM 6X4 2017 2018 Diesel Branca 01118920632 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
18	Mapfre Seguros - Auto	PBM3B77	245695 - Automóvel Mercedes Benz AMG C43 2017 2018 Gasolina Preta 01165496221 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
19	Mapfre Seguros - Auto	AST3J97	248181 - Automóvel Chevrolet Agile LTZ 2010 2011 Gas/Alc Preta 00219171777 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
20	Mapfre Seguros - Auto	AVM3D16	246821 - Automóvel Ford Fiesta 1.6 FLEX 2012 2012 Gas/Alc Preta 00470413514 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
21	Mapfre Seguros - Auto	BDF7G91	248062 - Automóvel Hyundai HB20 1.0 M COMFOR 2019 2019 Gas/Alc Preta 01197915831 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
22	Mapfre Seguros - Auto	AOR2C28	247445 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2007 2007 Gas/Alc Prata 00916734668 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
23	Mapfre Seguros - Auto	ARN7C49	247489 - Automóvel Ford Ka FLEX 2009 2009 Gas/Alc Vermelha 00154440396 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
24	Mapfre Seguros - Auto	KZG3H93	242114 - Automóvel Honda City EX FLEX 2010 2010 Gas/Alc Preta 00196578108 Sinistrado. Obs: Chassi remarcado. Motor remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
25	Mapfre Seguros - Auto	RAG9D14	245870 - Sucata Automóvel Ford Ka SE PLUS AT 1.5 SDC 2019 2020 Gas/Alc Branca 01214460353 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
26	Mapfre Seguros - Auto	QTK1J16	246103 - Sucata Caminhao Mercedes Benz 415 SPRINTER REV AMB 2019 2019 Diesel Branca 01202384371 Sinistrado. Obs: Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
27	Mapfre Seguros - Auto	QHF2H98	242191 - Sucata Automóvel Volkswagen Up MOVE MB 2015 2016 Gas/Alc Prata 01065572112 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
28	Mapfre Seguros - Auto	DZW5D65	245778 - Sucata Automóvel Chevrolet Vectra SD EXPRESSION 2009 2010 Gas/Alc Cinza 00195052013 Sinistrado	Tijucas
29	Mapfre Seguros - Auto	ISD0269	247254 - Sucata Automóvel Chevrolet Meriva MAXX 2011 2012 Gas/Alc Bege 00338292233 Sinistrado	Tijucas
30	Mapfre Seguros - Auto	BDU3F46	244203 - Sucata Automóvel Hyundai HB20 10M SENSE 2019 2020 Gas/Alc Prata 01219608715 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
31	Mapfre Seguros - Auto	INF3G51	198553 - Sucata Automóvel Ford Ka GL 2006 2007 Gasolina Preta 00889970084 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Tijucas
32	Mapfre Seguros - Auto	RXW6B13	242211 - Sucata Caminhonete Fiat Strada ENDURANCE CS 2022 2022 Gas/Alc Branca 01300216309 Sinistrado. Obs: Veículo de incêndio.	Tijucas
33	Mapfre Seguros - Auto	IRS7G28	244003 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2011 2011 Gas/Alc Preta 00307428478 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
34	Mapfre Seguros - Auto	GCI9D75	244221 - Sucata Automóvel Ford Ka SE 15 SD B 2018 2018 Gas/Alc Branca 01157770158 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
35	Mapfre Seguros - Auto	IZI0B89	246219 - Sucata Automóvel Chevrolet Prisma 1.4AT LTZ 2018 2019 Gas/Alc Preta 01192602738 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
36	Mapfre Seguros - Auto	IUW2J61	248275 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4 MT LT 2013 2014 Gas/Alc Branca 00586467416 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
37	Mapfre Seguros - Auto	JAD1H19	242903 - Utilitário Mitsubishi Asx 2.0 2013 2013 Gasolina Branca 00530231522 Sinistrado. Obs: Chassi remarcado. Motor remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. Se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
38	Mapfre Seguros - Auto	IYK4A07	247712 - Automóvel Volkswagen Up MOVE MDV 2017 2018 Gas/Alc Branca 01146469923 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
39	Mapfre Seguros - Auto	IZH3F01	248040 - Automóvel Renault Kwid INTENS 10MT 2019 2020 Gas/Alc Branca 01191207320 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor solto no lugar, calço quebrado e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
40	Mapfre Seguros - Auto	ITA0H89	248356 - Automóvel Fiat Uno ECONOMY 2012 2012 Gas/Alc Preta 00462593134 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
41	Mapfre Seguros - Auto	JBV3E99	247045 - Utilitário CAO Chery Tiggo 8 PHEV 2022 2022 Gas/Elétrico Preta 01322772409 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
42	Mapfre Seguros - Auto	IRX2G02	248361 - Automóvel Citroen C4 20EXCA5P F 2010 2011 Gas/Alc Preta 00326759131 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
43	Mapfre Seguros - Auto	IVD4H64	243813 - Automóvel Volkswagen Novo Gol 1.6 2013 2014 Gas/Alc Preta 00599069856 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros para-brisa e dianteiro direito quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante. Vidro traseiro direito e dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
44	Mapfre Seguros - Auto	IPK5H73	247711 - Automóvel Fiat Idea ADVENTURE FLEX 2008 2009 Gas/Alc Verde 00117910414 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
45	Mapfre Seguros - Auto	JAU2J67	246854 - Utilitário Mitsubishi Outlander SPT HPE2WD 2021 2022 Gas/Alc Cinza 01268316722 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
46	Mapfre Seguros - Auto	IZJ9A82	247714 - Automóvel Volkswagen Up XTREME TSI MD 2019 2020 Gas/Alc Branca 01196722223 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
47	Mapfre Seguros - Auto	IXE5C37	248549 - Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2015 2016 Gas/Alc Branca 01083164977 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
48	Mapfre Seguros - Auto	OLA0A07	245068 - Automóvel Audi A4 2.0 TFSI 2012 2013 Gasolina Branca 00502518600 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
49	Mapfre Seguros - Auto	IQH5H59	248203 - Camioneta Ford Ecosport XLT 2.0 FLEX 2009 2009 Gas/Alc Preta 00174850832 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
50	Mapfre Seguros - Auto	MIU8J87	248563 - Motocicleta Honda CB 300R 2011 2011 Gasolina Preta 00350604444 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
51	Mapfre Seguros - Auto	JBQ6D43	244653 - Utilitário CAO Chery Tiggo 1.6 TGI 2022 2023 Gasolina Preta 01328347149 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. VEICULO COM RESTRIÇÃO DE MEDIA MONTA NO RS, SENDO NECESSARIO REALIZAR O LAUDO DO INMETRO PARA DESBLOQUEAR A RESTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN DO RS PARA A LIBERAÇÃO DO CRLV EM SISTEMA. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante. Vidro traseiro sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
52	Mapfre Seguros - Auto	IQB0F97	245296 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2009 2010 Gas/Alc Prata 00160071321 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
53	Mapfre Seguros - Auto	ILX2E69	248401 - Automóvel Fiat Uno MILLE FIRE 2004 2004 Gasolina Azul 00831330066 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro esquerdo quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
54	Mapfre Seguros - Auto	IUU4I10	248206 - Automóvel Toyota Etios SD XLS 2013 2013 Gas/Alc Branca 00577875523 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
55	Mapfre Seguros - Auto	ITH2J02	246253 - Automóvel Fiat Palio ATTRACTIV 1.4 2012 2012 Gas/Alc Azul 00469723777 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
56	Mapfre Seguros - Auto	IOZ5I51	248545 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2008 2009 Gas/Alc Vermelha 00978128125 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Chassi com área amassada, regularização e reparos por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
57	Mapfre Seguros - Auto	IOZ9I53	248623 - Automóvel Ford Ka FLEX 2008 2009 Gas/Alc Preta 00978933176 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
58	Mapfre Seguros - Auto	ITW9H15	248405 - Automóvel Peugeot 308 ALLURE 2012 2013 Gas/Alc Branca 00502544724 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
59	Mapfre Seguros - Auto	ITA4B77	247693 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2012 2013 Gas/Alc Prata 00463131967 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Bradesco Auto/Re Cia de Seguros

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxas Detran 2023 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Os veículos são vendidos com débitos quitados, salvo multa de averbação anterior ao leilão com a seguinte descrição "DEIXAR DE EFETUAR O REGISTRO DO VEÍCULO EM 30 DIAS", se houver, e que será de responsabilidade do Arrematante/Comprador. Os demais débitos anteriores à data do leilão que porventura sejam existentes, serão integralmente reembolsados pelo Vendedor, exceto nos lotes previamente informados. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CRLV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 30 dias corridos após o leilão e o arrematante deverá transferir o veículo no prazo máximo de 30 dias após o preenchimento do ATPV/CRV.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os bens estão em nome do Banco Bradesco S/A ou de suas coligadas e serão vendidos sem testes e ou garantias. O valor total do lote deverá ser pago, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta corrente Bradesco: Banco 237 / Agência 1676-4 / Conta Corrente 57.304-3 - favorecido Liliamar Pestana Gomes - CPF 434.307.590-72, exclusivamente por TED, DOC ou Transferência Bancária com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento (transferência eletrônica) de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. Para arremates de veículos de passeio, de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 o arrematante deverá providenciar o preenchimento do formulário COAF que está disponível no site da leiloeira (www.pestanaleiloes.com.br). Resolução nº 25 de 16/01/2013 do COAF: As instituições que comercializam bens móveis devem manter em arquivo os dados dos arrematantes (pessoa física ou jurídica), sendo que no caso de pessoa jurídica devem constar os dados dos sócios e/ou procuradores. Assim, ficam cientes os arrematantes que deverão fornecer estes dados no ato da compra para concretização da mesma (Lei Federal). Para veículos tipo "SUCATA", os arrematantes de SP deverão apresentar o credenciamento do Detran/SP para atender a Lei 15.276/14. O Bradesco poderá enviar por e-mail, aleatoriamente p/ alguns arrematantes, uma pesquisa de satisfação da compra realizada, sendo o e-mail do remetente: bradesco.symsurvey@techsocial.com.br. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
66	Bradesco Auto/RE	I**-***7	246628 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4MT LTZ 2018 2019 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
67	Bradesco Auto/RE	I**-***5	246915 - Automóvel Fiat Punto ATTRACTIVE 2013 2013 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
68	Bradesco Auto/RE	I**-***3	246943 - Caminhonete Ford Ranger XLSCD4 22C 2017 2017 Diesel Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
69	Bradesco Auto/RE	I**-***7	246335 - Camioneta Mercedes Benz GLK 300 2011 2012 Gasolina Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
70	Bradesco Auto/RE	J**-***8	246797 - Motocicleta Honda CG 160 FAN 2021 2022 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
71	Bradesco Auto/RE	A**-***8	243991 - Automóvel Renault Logan DYNA 16 M 2014 2015 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
72	Bradesco Auto/RE	I**-***3	241523 - Camioneta Jeep Renegade SPORT AT 2015 2016 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidros para-brisa e dianteiro esquerdo quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
73	Bradesco Auto/RE	I**-***3	243856 - Automóvel Volkswagen Gol 1.6 2010 2010 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
74	Bradesco Auto/RE	E**-***8	246415 - Automóvel Citroen C3 AIRCROSS EXCM 2010 2011 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
75	Bradesco Auto/RE	I**-***1	246895 - Caminhonete Chevrolet Montana LS 2016 2016 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
76	Bradesco Auto/RE	I**-***8	247130 - Utilitário Land Rover Discovery 4 3.0 SE 2011 2012 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
77	Bradesco Auto/RE	E**-***2	248202 - Utilitário Hyundai Santa Fé V6 2007 2008 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
78	Bradesco Auto/RE	K**-***7	246186 - Utilitário Mercedes Benz ML 350 BLUETEC 2014 2015 Diesel Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
79	Bradesco Auto/RE	I**-***1	246800 - Automóvel Chevrolet Celta 2P LIFE 2009 2010 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
80	Bradesco Auto/RE	I**-***0	246218 - Automóvel Peugeot 208 ACTIVE MT 2017 2018 Gas/Alc Marrom Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
81	Bradesco Auto/RE	B**-***4	246012 - Automóvel Peugeot 3008 GRIFFE AT 2018 2019 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
82	Bradesco Auto/RE	G**-***4	246720 - Automóvel Ford Focus 2L FC FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
83	Bradesco Auto/RE	I**-***3	247076 - Caminhonete Chevrolet Montana SPORT 2011 2011 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Veículo possui placas vermelha regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
84	Bradesco Auto/RE	I**-***9	246884 - Automóvel BMW 320i PG51 2009 2010 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
85	Bradesco Auto/RE	I**-***0	246119 - Automóvel Chevrolet Classic LIFE 2009 2010 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
86	Bradesco Auto/RE	I**-***0	244706 - Automóvel Toyota Corolla GLI FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
87	Bradesco Auto/RE	I**-***7	246559 - Automóvel Fiat Doblo ESSENCE 1.8 2012 2013 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
88	Bradesco Auto/RE	I**-***7	234570 - Caminhão/Trator Scania R 440 A6X2 2013 2013 Diesel Vermelha Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: IPVA 2023 Pago. Sem motor. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
89	Bradesco Auto/RE	F**-***1	242898 - Automóvel Peugeot 207 HB XR 2013 2013 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
90	Bradesco Auto/RE	I**-***0	245359 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2008 2008 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
91	Bradesco Auto/RE	M**-***1	211855 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LT 2012 2013 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
92	Bradesco Auto/RE	I**-***4	247173 - Automóvel Mercedes Benz C180 TURBO 2013 2014 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
93	Bradesco Auto/RE	F**-***1	247075 - Automóvel Ford Focus SE AT 2.0SC 2015 2016 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
94	Bradesco Auto/RE	I**-***4	246747 - Automóvel Chevrolet Celta 4P LIFE 2004 2005 Gasolina Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
95	Bradesco Auto/RE	P**-***0	245323 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA B 2016 2017 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
96	Bradesco Auto/RE	M**-***2	243208 - Caminhão/Trator Volvo FH 440 6X2T 2011 2011 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
97	Bradesco Auto/RE	Q**-***2	245159 - Caminhonete Volkswagen Amarok CD 4X4 HIGH 2014 2015 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
98	Bradesco Auto/RE	I**-***6	247051 - Caminhão Volkswagen 24280 CRM 6X2 2013 2013 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa e direito quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Vidro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
99	Bradesco Auto/RE	I**-***4	247073 - Automóvel Renault Sandero EXP 16 2008 2009 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador.	Nova Santa Rita
100	Bradesco Auto/RE	I**-***0	247905 - Motocicleta Honda CBX 250 TWISTER 2008 2008 Gasolina Vermelha Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
101	Bradesco Auto/RE	I**-***3	225848 - Automóvel Honda Fit LXL 2008 2008 Gasolina Dourada Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
102	Bradesco Auto/RE	I**-***3	247014 - Camioneta Honda CR-V LX 2011 2011 Gasolina Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
103	Bradesco Auto/RE	J**-***7	248030 - Automóvel Ford Fiesta HA 1.6 L TI A 2014 2015 Gas/Alc Vermelha Sinistrado Chave Quebrada. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
104	Bradesco Auto/RE	I**-***2	248059 - Caminhonete Toyota Hilux CS4X4CHAS 2010 2011 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
105	Bradesco Auto/RE	I**-***2	246675 - Automóvel Renault Clio CAM1016VH 2009 2010 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
106	Bradesco Auto/RE	J**-***8	237331 - Caminhonete Ford Ranger XLS 13F 2004 2005 Diesel Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Vidro dianteiros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
107	Bradesco Auto/RE	A**-***3	247624 - Automóvel Ford Ka GL 2006 2007 Gasolina Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
108	Bradesco Auto/RE	I**-***2	247900 - Caminhonete Volkswagen Nova Saveiro CS 2013 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
109	Bradesco Auto/RE	I**-***4	248117 - Caminhonete Fiat Strada WORKING CD 2015 2015 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
110	Bradesco Auto/RE	I**-***9	234014 - Automóvel Hyundai HB20 S 1.6M COMF 2014 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Chassi remarcado. Motor remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
111	Bradesco Auto/RE	J**-***3	245540 - Sucata Caminhonete Volkswagen Saveiro CS TL MPI 2022 2023 Gas/Alc Branca Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
112	Bradesco Auto/RE	G**-***1	246663 - Sucata Caminhonete Ford Ranger XL B 1997 1997 Gasolina Vermelha Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
113	Bradesco Auto/RE	I**-***6	246421 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa WIND 2001 2001 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
114	Bradesco Auto/RE	J**-***2	245471 - Sucata Automóvel Hyundai HB20 10M EVOLUTI 2021 2022 Gas/Alc Prata Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
115	Bradesco Auto/RE	I**-***5	246673 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol CL 1990 1991 Gasolina Branca Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
116	Bradesco Auto/RE	D**-***4	237292 - Sucata Caminhonete Fiat Strada TREK CE FLEX 2007 2008 Gas/Alc Prata Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
117	Bradesco Auto/RE	E**-***4	182122 - Sucata Automóvel Volkswagen Fox 1.0 2009 2010 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
118	Bradesco Auto/RE	J**-***2	246359 - Sucata Motoneta Honda Biz 125 2020 2021 Gas/Alc Marrom Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
119	Bradesco Auto/RE	I**-***2	246661 - Sucata Automóvel Citroen C3 PICASSO GLX M 2011 2012 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
120	Bradesco Auto/RE	I**-***4	246557 - Sucata Automóvel Honda HR-V LX CVT 2018 2018 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
121	Bradesco Auto/RE	M**-***0	247043 - Sucata Automóvel Chevrolet Prisma MAXX 2006 2007 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita

Generali do Brasil Companhia Nacional de Seguros

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2023 por conta da Empresa Vendedora. Seguro DPVAT e Taxas Detran 2023 serão por conta do arrematante. Multas e outras despesas com regularização de documentos, serão por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA - O prazo de entrega do CRV/ATPV para transferência é de 60 dias após o leilão. A retirada da documentação é na sede da Leiloeira ou através de solicitação de remessa do documento via Correio, conforme Regulamento de Leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA - Numeração do motor não conferida, se houver divergência ou a necessidade de remarcação, a responsabilidade será do arrematante. A consulta referente à classificação de média monta junto aos órgãos competentes é de responsabilidade do arrematante. Os lotes arrematados na forma condicional terão a homologação ou não por parte da Empresa Vendedora em até 3 (três) dias úteis. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
126	Generali Seguros	AQZ8838	153048 - Automóvel Renault Clio CAM1016VH 2008 2009 Gas/Alc Bege 00127832882 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
127	Generali Seguros	MLC2011	183046 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2010 2011 Gas/Alc Preta 00216627052 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor/Bloco avariado, solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Chassi com princípio de oxidação, se necessário, remarcação será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado e dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Reparos e regularização por conta do arrematante. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas

Azul Companhia de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2023 são por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 170 (cento e setenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
131	Azul Seguros	GSV6I06	245613 - Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2011 2012 Gas/Alc Cinza 00330297031 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
132	Azul Seguros	IZL8E84	247737 - Automóvel Kia Cerato FF SX3 ATNB 2013 2014 Gas/Alc Preta 00567174700 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Radiador solto no banco traseiro, reparo será por conta do arrematante	Nova Santa Rita
133	Azul Seguros	IRS5H50	246547 - Automóvel Renault Clio AUT 10 H 3P 2006 2007 Gasolina Branca 00919526837 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
134	Azul Seguros	ISM1F02	247313 - Automóvel Honda Fit LXL FLEX 2008 2008 Gas/Alc Branca 00959147667 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
135	Azul Seguros	ISK4I84	248359 - Automóvel Peugeot 207 HB XR 2011 2012 Gas/Alc Prata 00371466261 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
136	Azul Seguros	IXU6E75	243904 - Automóvel Volkswagen Up TAKE MCV 2017 2017 Gas/Alc Branca 01115853411 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
137	Azul Seguros	MGW7D03	246898 - Automóvel Chevrolet Meriva EXPRESSION 2009 2009 Gas/Alc Preta 00132107619 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
138	Azul Seguros	QIS2J21	247216 - Automóvel Chevrolet Cruze LTZ HB AT 2017 2017 Gas/Alc Preta 01140571980 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador.	Nova Santa Rita
139	Azul Seguros	EJK2J55	246184 - Automóvel Ford Focus 20L FC 2009 2009 Gasolina Preta 00142557137 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
140	Azul Seguros	IWA9D09	248035 - Automóvel Ford Focus S AT 1.6 H 2014 2015 Gas/Alc Branca 01024696887 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
141	Azul Seguros	IZY3E93	243241 - Automóvel Volkswagen Fox CONNECT MB 2019 2020 Gas/Alc Vermelha 01225940971 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
142	Azul Seguros	JAR5J08	246705 - Motoneta Yamaha Neo 125 2021 2022 Gasolina Preta 01262242689 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
143	Azul Seguros	IRK2I06	244425 - Automóvel Chevrolet Celta 4P SPIRIT 2010 2011 Gas/Alc Prata 00268272166 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
144	Azul Seguros	FTW6E76	244805 - Automóvel Ford Fiesta HA 1.6L TI A 2014 2015 Gas/Alc Branca 01027241520 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
145	Azul Seguros	ITQ4D48	247141 - Automóvel Fiat Siena ATTRACTIV 1.4 2012 2013 Gas/Alc Branca 00491442610 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
146	Azul Seguros	IYW5G13	246982 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4AT LT 2018 2019 Gas/Alc Preta 01170697256 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
147	Azul Seguros	JVW2J46	246597 - Automóvel Ford Focus 2.0L HA 2009 2009 Gasolina Preta 00149683766 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
148	Azul Seguros	ISU7A34	247140 - Automóvel Ford Fiesta FIESTA SE HA 2011 2012 Gas/Alc Vermelha 00452714281 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
149	Azul Seguros	PZX8H35	242882 - Automóvel Citroen Aircross STARTMT 2017 2018 Gas/Alc Prata 01123913525 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
150	Azul Seguros	IZO1B77	246516 - Automóvel Ford Focus TI AT 2.0 S 2013 2014 Gas/Alc Branca 00593457056 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
151	Azul Seguros	DXA5C16	241938 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2007 2007 Gas/Alc Preta 00913400653 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Motor regularizado. Consta no documento "Sinistro Recuperado", ver item 28 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
152	Azul Seguros	IRM4B03	247016 - Caminhonete Fiat Strada FIRE FLEX 2010 2011 Gas/Alc Azul 00272935212 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
153	Azul Seguros	IQE8E89	248289 - Automóvel Chevrolet Vectra SEDAN ELITE 2009 2010 Gas/Alc Bege 00169498050 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo possui Kit Gás no físico, com cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
154	Azul Seguros	ODF7B11	246817 - Automóvel Peugeot Partner ESCAP 2011 2011 Gas/Alc Branca 00454360789 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo possui Kit Gás no físico, com cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
155	Azul Seguros	MFM6H01	207966 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2006 2006 Gas/Alc Vermelha 00876981864 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
156	Azul Seguros	IPW2G72	247067 - Automóvel Citroen Picasso II16GLXF 2009 2010 Gas/Alc Prata 00147837480 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
157	Azul Seguros	ITQ3A01	246178 - Automóvel Citroen C4 20EXCA5P F 2012 2013 Gas/Alc Prata 00491208766 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Consta no documento "Sinistro Recuperado", ver item 28 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidro traseiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
158	Azul Seguros	IWT0I46	244116 - Automóvel Citroen C4 L A THP FFE 2015 2015 Gas/Alc Branca 01060317556 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Vidros dianteiros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
159	Azul Seguros	JAB7B74	247453 - Automóvel Renault Kwid ZEN 10MT 2020 2021 Gas/Alc Preta 01230829404 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
160	Azul Seguros	IWD6B07	247329 - Automóvel Renault Sandero EXPR 10 2014 2015 Gas/Alc Branca 01029612150 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
161	Azul Seguros	IQH6E10	245368 - Automóvel Renault Logan EXP 1016V 2009 2010 Gas/Alc Prata 00174976330 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
162	Azul Seguros	IUG8F03	246623 - Sucata Automóvel Ford Focus HC FLEX 2012 2013 Gas/Alc Prata 00534209424 Sinistrado. Obs: Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
163	Azul Seguros	AXK6A26	242742 - Sucata Caminhonete Nissan Frontier SL 4X4 2013 2014 Diesel Preta 00571393462 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
164	Azul Seguros	IRN8G09	246709 - Sucata Automóvel Volkswagen Spacefox GII 2010 2011 Gas/Alc Branca 00279744080 Sinistrado	Nova Santa Rita
165	Azul Seguros	IOR6B02	245689 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2008 2009 Gas/Alc Preta 00962480487 Sinistrado	Nova Santa Rita
166	Azul Seguros	KUY9A83	244703 - Sucata Automóvel Citroen C3 XTR 16 FLEX 2008 2008 Gas/Alc Prata 00979731631 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Velas soltas.	Nova Santa Rita
167	Azul Seguros	IVG7D13	245527 - Sucata Caminhonete Fiat Fiorino 1.4 FLEX 2014 2014 Gas/Alc Branca 01000681782 Sinistrado	Nova Santa Rita
168	Azul Seguros	IQA5D38	243157 - Sucata Automóvel Ford Ka FLEX 2009 2009 Gas/Alc Vermelha 00158288475 Sinistrado. Obs: Veículo com calço avariado e motor solto no lugar.	Nova Santa Rita
169	Azul Seguros	INW8I10	244117 - Sucata Automóvel Renault Megane GT DYN 20A 2007 2008 Gasolina Preta 00922591482 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
170	Azul Seguros	IQG9E46	244009 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2009 2010 Gas/Alc Prata 00173584578 Sinistrado	Nova Santa Rita
171	Azul Seguros	ISA9E91	246706 - Sucata Motocicleta Honda CG 150 FAN ESI 2011 2011 Gas/Alc Vermelha 00334063850 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Nova Santa Rita
172	Azul Seguros	IYD0C10	247062 - Sucata Automóvel Ford Focus HC FLEX 2009 2010 Gas/Alc Cinza 00197146384 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
173	Azul Seguros	OLZ7D43	244708 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 10 2012 2013 Gas/Alc Prata 00481542841 Sinistrado. Obs: Veículo de incêndio.	Nova Santa Rita
174	Azul Seguros	QJO8C98	246766 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4MT ACT 2018 2019 Gas/Alc Azul 01168753446 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
175	Azul Seguros	MJB2E74	247319 - Utilitário Mitsubishi Asx 2.0 4WD 2011 2012 Gasolina Branca 00334983398 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
176	Azul Seguros	MKB1J03	246860 - Automóvel Hyundai Veloster 2011 2012 Gasolina Prata 00371563160 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
177	Azul Seguros	QHR4C29	247985 - Automóvel Volkswagen Up TAKE MA 2016 2017 Gas/Alc Prata 01102917823 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
178	Azul Seguros	NOU3A45	246899 - Automóvel Peugeot 207 HB XS A 2011 2011 Gas/Alc Preta 00325367310 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
179	Azul Seguros	IWL5I09	244368 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA 2015 2015 Gas/Alc Preta 01044464159 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
180	Azul Seguros	AEO2A50	247108 - Camioneta Ford Ecosport XLS 1.6 FLEX 2006 2007 Gas/Alc Prata 00896491749 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
181	Azul Seguros	AUM6C61	243782 - Sucata Caminhonete Renault Kgo EXPRESS16 2011 2012 Gas/Alc Branca 00352664231 Sinistrado. Obs: Veículo apresenta indícios de alteração de combustível para GNV, embora não possua componentes e acessórios de Kit GNV.	Tijucas
182	Azul Seguros	MGF0C77	243851 - Sucata Automóvel Volkswagen Voyage 1.0 2009 2010 Gas/Alc Prata 00175986592 Sinistrado. Obs: Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
183	Azul Seguros	MML6D03	243786 - Sucata Automóvel Chevrolet Classic LS 2013 2014 Gas/Alc Cinza 00540728667 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
184	Azul Seguros	MFR4A99	242333 - Sucata Motocicleta Honda CG 150 TITAN KS 2007 2008 Gasolina Cinza 00948717548 Sinistrado	Tijucas
185	Azul Seguros	MEQ6B36	242703 - Sucata Motocicleta Honda CG 125 FAN 2008 2008 Gasolina Cinza 00982853432 Sinistrado	Tijucas

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2023 são por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 170 (cento e setenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
191	Porto Seguro	JAS2E08	247980 - Automóvel Ford Fusion FLEX 2013 2014 Gas/Alc Branca 01175176769 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
192	Porto Seguro	ISL0A31	247071 - Automóvel Peugeot 408 ALLURE 2011 2012 Gas/Alc Preta 00374115508 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
193	Porto Seguro	ITN2H07	247069 - Camioneta Mitsubishi Outlander 3.0 V6 2009 2010 Gasolina Prata 00195331478 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Danos na parte de baixo/suspensão. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
194	Porto Seguro	IVD1D70	248546 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0 L LT ADVAN 2013 2014 Gas/Alc Cinza 00598555080 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
195	Porto Seguro	IEW9C24	239780 - Caminhonete Ford F-1000 SS 1988 1988 Diesel Prata 00131454323 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante. Vidros sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
196	Porto Seguro	INW5H35	247406 - Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2007 2007 Gas/Alc Preta 00921976984 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
197	Porto Seguro	RDV2H38	246844 - Motocicleta Kawasaki Ninja ZX-6R 2020 2020 Gasolina Preta 01241743760 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
198	Porto Seguro	IZM2H83	248031 - Automóvel Toyota Yaris SD XL 15 AT 2019 2019 Gas/Alc Cinza 01201467036 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
199	Porto Seguro	INP7B01	247407 - Automóvel Volkswagen Polo 1.6 2007 2007 Gas/Alc Cinza 00908780710 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
200	Porto Seguro	QHF6F80	246743 - Automóvel Fiat Palio FIRE 2014 2015 Gas/Alc Branca 01035187881 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
201	Porto Seguro	JBZ3H92	247248 - Automóvel Audi Rs e Tron GT 2022 2022 Elétrico/Fonte Externa Preta 01348472828 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
202	Porto Seguro	QBV1D88	245371 - Utilitário Land Rover Evoque PRESTIGE 2.2 2014 2015 Diesel Prata 01031611867 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
203	Porto Seguro	PZJ2B46	245090 - Caminhonete Toyota Hilux CDLOWM4FD 2017 2017 Diesel Branca 01115353435 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
204	Porto Seguro	IYE2634	238492 - Automóvel Volkswagen Up TAKE MCV 2017 2018 Gas/Alc Vermelha 01134775366 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
205	Porto Seguro	ITT2H81	247077 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2012 2013 Gas/Alc Bege 00496052195 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
206	Porto Seguro	IXT0J26	246009 - Automóvel Ford Focus SE AT 2.0SC 2016 2017 Gas/Alc Cinza 01112579211 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
207	Porto Seguro	RAD9F13	233911 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0L MC4 2020 2021 Gas/Alc Branca 01227727639 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
208	Porto Seguro	FUW9A38	244216 - Camioneta Chevrolet Equinox PREMIER 2018 2019 Gasolina Branca 01182675252 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar, reparos por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
209	Porto Seguro	JAR3A66	245201 - Automóvel Chevrolet Spin 18L AT PREMIER 2021 2021 Gas/Alc Prata 01261629393 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
210	Porto Seguro	IYJ2B53	247440 - Caminhonete Chevrolet Montana LS1 2017 2018 Gas/Alc Branca 01143888496 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
211	Porto Seguro	IXE3J01	248044 - Automóvel Hyundai HB20 1.6A COMF 2016 2016 Gas/Alc Azul 01082915529 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
212	Porto Seguro	IWD5C06	247405 - Automóvel Honda Fit EXL CVT 2014 2015 Gas/Alc Cinza 01029499966 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
213	Porto Seguro	QFS8J05	237843 - Automóvel Mercedes Benz GLA 200FF 2017 2017 Gas/Alc Preta 01118423370 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
214	Porto Seguro	IXC4G25	247716 - Automóvel Volkswagen Fox CL MB 2016 2016 Gas/Alc Branca 01078867922 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros traseiros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
215	Porto Seguro	ISK5D83	248142 - Automóvel Citroen C3 PICASSO EXC A 2011 2012 Gas/Alc Prata 00371653878 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
216	Porto Seguro	IUF1H56	247793 - Camioneta Renault Duster 16 D 4X2 2013 2013 Gas/Alc Verde 00530430452 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
217	Porto Seguro	QHJ0J48	246236 - Camioneta Land Rover Evoque PURE 5D 2015 2015 Gasolina Preta 01066642190 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
218	Porto Seguro	IWJ1D16	236436 - Caminhão/Trator Volkswagen 26420 CTC 6X4 2014 2015 Diesel Branca 01039617023 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante. Consta no documento "Categoria Particular". Se necessário, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
219	Porto Seguro	ISV7D40	246382 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LT 2011 2012 Gas/Alc Prata 00454575084 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
220	Porto Seguro	ASZ9I72	245019 - Caminhão Ford F-250 XLT F21 2010 2011 Diesel Prata 00232962308 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
221	Porto Seguro	JAW6E98	247203 - Utilitário CAO Chery Tiggo 3X PRO TA 2021 2022 Gas/Alc Cinza 01273302645 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
222	Porto Seguro	IRM4912	245343 - Automóvel Volkswagen Voyage 1.0 2010 2011 Gas/Alc Prata 00273268708 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
223	Porto Seguro	IQI6A69	245605 - Automóvel Chevrolet Prisma JOY 2009 2010 Gas/Alc Preta 00178910732 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
224	Porto Seguro	IUQ2G19	247506 - Automóvel Citroen C3 90M ORIGINE 2013 2014 Gas/Alc Branca 00559841639 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
225	Porto Seguro	FAZ0F68	246918 - Camioneta Hyundai IX35 2.0 2011 2012 Gasolina Prata 00467854530 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
226	Porto Seguro	IVD5C81	247502 - Automóvel Ford Ka FLEX 2013 2013 Gas/Alc Prata 00599116579 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
227	Porto Seguro	IWG5H13	183235 - Motocicleta Yamaha XTZ CROSSER ED 2014 2015 Gas/Alc Branca 01034590852 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
228	Porto Seguro	IZE5I57	247070 - Motocicleta Yamaha FZ25 FAZER 2019 2019 Gas/Alc Vermelha 01185733571 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Tampa do motor lado esquerdo avariada, reparos por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
229	Porto Seguro	CYE7I66	231189 - Sucata Automóvel Ford Fiesta GL 2000 2000 Gasolina Vermelha 00745963382 Sinistrado. Obs: Radiador avariado.	Nova Santa Rita
230	Porto Seguro	IOX2245	244487 - Sucata Automóvel Renault Logan PRI 1616V 2007 2008 Gas/Alc Prata 00973378018 Sinistrado	Nova Santa Rita
231	Porto Seguro	JBB8B17	243840 - Sucata Utilitário Volvo XC90 INSC EXPRES 2021 2022 Gas/Elétrico Cinza 01278530492 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com calço avariado e motor avariado/solto no lugar.	Nova Santa Rita
232	Porto Seguro	BYZ9A48	239776 - Sucata Automóvel Fiat Argo TREKKING 1.3 2020 2020 Gas/Alc Preta 01235736714 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
233	Porto Seguro	IBK1C04	238960 - Sucata Automóvel Volkswagen Voyage GL 1.8 1994 1994 Gasolina Verde 00616986742 Sinistrado	Nova Santa Rita
234	Porto Seguro	IKC3I85	244365 - Sucata Automóvel Fiat Palio WK ADVENTURE 2001 2001 Gasolina Verde 00761844147 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Sem banco traseiro.	Nova Santa Rita
235	Porto Seguro	IQY8H41	243067 - Sucata Automóvel Chevrolet Prisma MAXX 2010 2011 Gas/Alc Vermelha 00225391341 Sinistrado	Nova Santa Rita
236	Porto Seguro	IMK2879	230285 - Sucata Automóvel Fiat Uno MILLE FIRE FLEX 2005 2006 Gas/Alc Branca 00851562795 Sinistrado	Nova Santa Rita
237	Porto Seguro	JAJ4C70	224486 - Sucata Automóvel Renault Kwid ZEN 10MT 2020 2021 Gas/Alc Bege 01246505956 Sinistrado	Nova Santa Rita
238	Porto Seguro	IUQ0I43	241619 - Sucata Automóvel Ford Focus HC FLEX 2013 2013 Gas/Alc Branca 00559525710 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
239	Porto Seguro	BAE5D08	224562 - Sucata Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2015 2016 Gas/Alc Branca 01072684702 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
240	Porto Seguro	GFX7E15	235160 - Sucata Automóvel Ford Ka SE 1.5 SD B 2017 2018 Gas/Alc/GNV Branca 01127181928 Sinistrado. Obs: Veículo com calço avariado e motor solto no lugar. Veículo possui Kit Gás no físico, com cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
241	Porto Seguro	ITI9J57	244675 - Sucata Semirreboque Librelato BACD 2E 2012 2012 Preta Renavam:00478313454 Sinistrado. Obs: Veículo sem motor.	Nova Santa Rita
242	Porto Seguro	DYK4A80	237222 - Sucata Motocicleta Harley Davidson FLHTC 2007 2007 Gasolina Grená 00924246928 Sinistrado	Nova Santa Rita
243	Porto Seguro	IJI4B62	245943 - Sucata Automóvel Ford Ka GL 1999 2000 Gasolina Prata 00730818187 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
244	Porto Seguro	IKI5G88	243844 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol SPECIAL 2001 2002 Gasolina Cinza 00769940544 Sinistrado	Nova Santa Rita
245	Porto Seguro	MIN1H36	242578 - Sucata Automóvel Ford Focus HC FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata 00342261991 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
246	Porto Seguro	ING6D69	243847 - Sucata Motocicleta Honda NX4 FALCON 2006 2006 Gasolina Preta 00892490691 Sinistrado	Nova Santa Rita
247	Porto Seguro	QJH1D17	242170 - Automóvel Nissan Kicks SV CVT 2018 2019 Gas/Alc Branca 01163244055 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
248	Porto Seguro	QHG4J06	246701 - Automóvel Volkswagen Novo Fox ROCK RIO MB 2015 2016 Gas/Alc Branca 01060327217 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
249	Porto Seguro	MIJ5G10	246694 - Utilitário Land Rover Discovery 4 2.7 S 2011 2011 Diesel Branca 00340474378 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
250	Porto Seguro	AXN1E12	245415 - Camioneta Porsche Cayenne V6 2011 2012 Gasolina Branca 00405359268 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
251	Porto Seguro	RAE0C20	244912 - Caminhonete Chevrolet S10 LTZ DD4A 2019 2020 Diesel Branca 01207394286 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
252	Porto Seguro	MMK8I97	248555 - Automóvel Volkswagen Golf COMFORTLINE MA 2014 2015 Gasolina Branca 01018180173 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
253	Porto Seguro	FWT7B64	242243 - Automóvel Honda Fit EX CVT 2017 2018 Gas/Alc Cinza 01140177459 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
254	Porto Seguro	AQN1H71	246362 - Utilitário Jaguar Epace P250 S RDY 2018 2018 Gasolina Preta 01161124869 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
255	Porto Seguro	QHU3C00	247105 - Automóvel Mercedes Benz A200 FF 2015 2015 Gas/Alc Cinza 01070785552 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
256	Porto Seguro	OKE5J31	247983 - Automóvel Peugeot 208 ALLURE 2014 2015 Gas/Alc Branca 01036736951 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2023 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
257	Porto Seguro	DWM5J96	245161 - Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2007 2007 Gas/Alc Cinza 00922256110 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento "Sinistro Recuperado", ver item 28 do Regulamento. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Consta informação de sinistro recuperado no CRLV. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
258	Porto Seguro	FFN5J83	242370 - Automóvel BMW M6 GRAN COUPE 2014 2015 Gasolina Preta 01057629844 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 Pago. Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
259	Porto Seguro	MHZ4E49	241238 - Automóvel Citroen C3 AIRCROSS EXCM 2010 2011 Gas/Alc Prata 00259863718 Sinistrado. Obs: Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
260	Porto Seguro	MFE3G35	246310 - Automóvel Chevrolet Astra HB 4P ADVANTAGE 2008 2009 Gas/Alc Preta 00980736994 Sinistrado. Obs: IPVA 2023 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
261	Porto Seguro	PTO0B09	245043 - Sucata Utilitário Jeep Compass LIMITED D 2019 2019 Diesel Branca 01195333320 Sinistrado	Tijucas
262	Porto Seguro	DCG2B91	246702 - Sucata Automóvel Renault Clio RN 1.6 16V 2001 2001 Gasolina Prata 00752603531 Sinistrado	Tijucas
263	Porto Seguro	ALI5D71	244237 - Sucata Automóvel Fiat Palio FIRE 2003 2004 Gasolina Prata 00816160139 Sinistrado	Tijucas
264	Porto Seguro	MJD8B46	244639 - Sucata Automóvel Ford Ka FLEX 2012 2013 Gas/Alc Branca 00479071098 Sinistrado	Tijucas
265	Porto Seguro	QIM5D91	245786 - Sucata Automóvel Renault Logan EXP 16 SCE 2016 2017 Gas/Alc Branca 01109877630 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
266	Porto Seguro	RXU1B63	245341 - Sucata Automóvel Fiat Mobi LIKE 2022 2023 Gas/Alc Cinza 01298896867 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
267	Porto Seguro	RXQ2D45	241864 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 10TAT LT1 2022 2023 Gas/Alc Branca 01316360820 Sinistrado. Obs: Motor avariado.	Tijucas
268	Porto Seguro	MFD5A84	244643 - Sucata Motocicleta Honda CG 150 TITAN ES 2008 2008 Gasolina Cinza 00968276253 Sinistrado	Tijucas