

Data: 04 de janeiro de 2024 às 10h

Local: Avenida João Wallig, 1800, Conj. 4005 – 4º andar -
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Passo da Areia -
Porto Alegre - RS

Data e Horário de Visitação	Locais de Visitação
Dia 03/01/2024 das 14h às 17h e dia 04/01/2024 das 9h às 11h30.	Unidade [RS]: BR 386, S/N - Km 431 - Nova Santa Rita - RS
Dia 03/01/2024 das 14h às 17h e dia 04/01/2024 das 9h às 11h30.	Unidade [SC]: Rua Angelo José da Silva, 311 - Pernambuco - Tijucas - SC
Dia 03/01/2024 das 14h às 17h e dia 04/01/2024 das 9h às 11h30.	Outros: Avenida São João, 5279 - Olímpio Moreira - Itaúna - MG
Dia 03/01/2024 das 14h às 17h e dia 04/01/2024 das 9h às 11h30.	Outros: Rodovia Índio Tibiriça, 14435 - Palmeiras - Suzano - SP

AVISOS GERAIS

1. Pagamento

Prazo: até 24h após o leilão.

Comprovante:

anexar o comprovante na Área do Arrematante, no site, ou enviar o comprovante para atendimento@pestanaleiloes.com.br.

2. Fatura

A troca de arrematante deve ser realizada em até **24h após o leilão**, mediante documentação completa. Para lotes do CCB Brasil e de todas as empresas do Grupo Bradesco, não serão aceitas trocas de arrematante.

3. Retirada do bem

AGENDAMENTO ONLINE

Agendamento exclusivo pelo site www.pestanaleiloes.com.br na Área do Arrematante.

4. Retirada de documentação

Retirada na Sede, no Shopping Iguatemi de Porto Alegre.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.

CORREIOS: solicite remessa na Área do Arrematante, na aba Documentos.

5. Visitação

Um dia antes do leilão, das **14h às 17h**, e no dia do leilão, das **8h45 às 11h30**.

6. Atendimento

Cadastrado: cadastro@pestanaleiloes.com.br

Pagamento/Emissão de fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br

Documentação e pós-leilão: na Área do Arrematante, aba Atendimento Pós-Leilão.

Atentar para condições específicas do Grupo Bradesco e CCB – não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. ARREMATANTE = COMPRADOR = PAGADOR.

Estampagem de Placas Mercosul

Para regularizar, contate um despachante ou uma empresa estampadora de sua preferência. Ambos credenciados no Detran do município de registro de veículo.

Esse processo deve ser concluído ANTES da abertura do processo de transferência do veículo com vistoria.

IMPORTANTE: leia mais sobre no Regulamento.

*todos os custos referentes a esse processo, são de responsabilidade do arrematante.

AGENDA DE LEILÕES

Veículos e Bens Diversos

04/01	5ª-Feira	10h	
10/01	4ª-Feira	10h	
11/01	5ª-Feira	10h	
16/01	3ª-Feira	13h	
18/01	5ª-Feira	10h	
19/01	6ª-Feira	10h	Bolsa Materiais
22/01	2ª-Feira	14h	PortoCred
24/01	4ª-Feira	10h	
25/01	5ª-Feira	10h	
31/01	4ª-Feira	10h	

Financie o seu veículo!

O que era *bom*, ficará ainda *melhor!*

 bradesco

Simule pelo APP:

www.bradescofinanciamentos.com.br

Atenção

O site da Pestana Leilões é

WWW.PESTANALEILÕES.COM.BR | 

Outros sites que utilizam o nome da Pestana Leilões são falsos. Não compre e não pague.

Informações Gerais do Leilão

Regulamento do Leilão de 04/01/2024 às 10h

REGULAMENTO DO LEILÃO DE VEÍCULOS

DO LEILÃO

- 1. DO REGULAMENTO** - O leilão é regido pelo Decreto 21.981/32 e pelo presente Regulamento, que contempla as condições para participar dos leilões extrajudiciais de veículos e bens diversos realizados pela Pestana Leilões, nas modalidades MISTO (PRESENCIAL/ONLINE - com o recebimento de lances no pregão presencial e online), ONLINE (com o recebimento de lances exclusivamente online) e ELETRÔNICO (automático, sem o pregão presencial). Além das regras gerais constantes nas cláusulas abaixo, o interessado deverá atentar para a leitura das Condições Específicas dos Comitentes Vendedores, constantes no Catálogo do Leilão, junto à identificação da empresa proprietária dos bens, bem como para as condições específicas do LOTE, conforme descrição do produto. A participação dos interessados está sujeita à adesão ao Contrato para utilização do Sistema de Leilões Online registrado no 2º Cartório de Títulos e Documentos de Porto Alegre/RS;
- 2. DA LEILOEIRA OFICIAL** - O Leilão será realizado pela Leiloeira Pública Oficial Liliamar Fátima Parmeggiani Pestana Marques Gomes JUCISRS nº 168/00 ou preposto;
- 3. DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES** - Os leilões das modalidades MISTO e ONLINE são realizados no Auditório Reinaldo Pestana, situado na Av. João Wallig, 1800 – 4º andar – Escritórios Boutique – Shopping Iguatemi – Porto Alegre/RS e transmitidos pelo site www.pestanaleiloes.com.br, e os leilões ELETRÔNICOS são automáticos, sem o pregão presencial e são realizados somente no site;
- 4. DO LEILÃO ELETRÔNICO (AUTOMÁTICO, SEM O PREGÃO PRESENCIAL)** - Na modalidade ELETRÔNICO, na data e hora aprazadas, todos os lotes entram simultaneamente em pregão, com tempo de fechamento distintos, sendo que o tempo para fechamento de cada lote será exibido individualmente. O tempo de fechamento de cada lote será igual ao tempo do lote anterior acrescido de incremento padrão estipulado pela Leiloeira. Ex.: Lote 1=5 min, Lote 2=7 min (5min+2min), Lote 3=9 min (7min+2min). O tempo de fechamento de cada lote será prorrogado caso seja recebido algum lance nos últimos 30 segundos, para que todos os usuários interessados tenham a oportunidade de efetuar novos lances;
- 5. DOS LANCES PRESENCIAIS** – Somente serão aceitos e recebidos lances verbais, de forma presencial no pregão, nos leilões identificados e divulgados como MISTO nos editais e no site, sendo aceitos também lances online. Nos demais leilões, os lances deverão ser ofertados exclusivamente de forma online, através do site www.pestanaleiloes.com.br. Eventuais lances recebidos de forma presencial em leilões online e eletrônico não serão computados;
- 6. DA OFERTA DE LANCES E DO LANCE VENCEDOR** - Os bens são vendidos um a um (1 a 1) ou em lotes, a quem maior lance oferecer, desde que o valor ofertado seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado, que pode ser divulgado ou não, a critério do Comitente Vendedor. O lance pode ser realizado desde a abertura do leilão (exibição do leilão e do lote no site) até o fechamento do lote, no ato do pregão, de forma online ou presencial, conforme a modalidade do leilão. Os usuários previamente habilitados na forma online poderão ofertar seus lances desde a abertura do leilão, no site, até o ato do pregão. Os lances online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante, não respondendo a Leiloeira e o Comitente Vendedor por lances ofertados e não recebidos antes do fechamento do lote;
- 7. DO LANCE INICIAL** - O valor informado como “Lance Inicial” não significa o preço mínimo para a venda em leilão e sim o valor para abertura de pregão. Desta forma, antes e no decorrer do pregão o valor do lance inicial poderá ser alterado, para mais ou para menos, a critério da Leiloeira ou do Comitente Vendedor;
- 8. DAS VENDAS EM CONDICIONAL** - Os bens poderão ser vendidos de forma CONDICIONAL, para posterior análise e homologação do Comitente Vendedor em até 3 (três) dias úteis, salvo indicação contrária nas Condições Específicas ou no lote, no Catálogo do Leilão. Fica reservado ao Comitente Vendedor o direito de não liberar os bens pelo maior preço ofertado ou, ainda, de efetuar uma contraproposta, ficando a critério do Arrematante a aceitação, ou não, do novo valor. Em caso de não aceitação, o lote será considerado como não homologado, sem qualquer penalidade ao Arrematante. O Arrematante é responsável pela consulta da informação da homologação ou não do lote, na Área do Arrematante, no site;
- 9. DAS PRERROGATIVAS DA LEILOEIRA** - A Leiloeira está autorizada a alterar as condições do presente Regulamento, a ordem do pregão, agrupar, desdobrar ou retirar lotes do leilão, alterar os valores de lance inicial e incremento mínimo, definir o vencedor no caso de recebimento simultâneo de lances, bem como cancelar arremate, a seu exclusivo critério, ou ainda por motivo de informações divergentes, o que poderá ocorrer até a entrega dos lotes. Todas as arrematações estão sujeitas à análise e confirmação/aprovação dos Comitentes Vendedores,

independentemente do resultado do momento do pregão (Vendido/Condicional). O Comitente Vendedor poderá, por critérios internos e exclusivos, suspender ou cancelar as vendas. Se eventualmente já tiver ocorrido o pagamento, os valores pagos serão devolvidos e nada será devido ao Arrematante, a qualquer título;

10. **DA IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO LOTE ARREMATADO** - Com exceção dos cancelamentos referidos no item 9 (nove), os lances oferecidos no leilão são irrevogáveis e irretroatáveis, não podendo o Arrematante recusar o bem adquirido, pleitear a redução do preço ou alegar desconhecimento das características e condições dos bens e do Regulamento do Leilão. Caso o Arrematante não tenha efetuado pagamento do lote, deverá pagar multa por desistência da arrematação, a ser cobrada pelas vias administrativa e/ou judicial;

11. **DA CONDIÇÃO DA MANDATÁRIA DA LEILOEIRA** - A Leiloeira é mera realizadora do ato de Leilão e mandatária do Comitente Vendedor, não respondendo, cível e criminalmente, por quaisquer danos causados aos Arrematantes ou a terceiros;

DA PARTICIPAÇÃO

12. **DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO** - Todas as pessoas maiores de 18 anos e capazes, ou menores emancipados, nos termos da legislação vigente, poderão participar do Leilão, exceto os Leiloeiros, funcionários e ex-funcionários da Pestana Leilões, por um período igual ou equivalente a 36 (trinta e seis) meses da data de seu desligamento.

13. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO** - Para o cadastro no site para compras "online", o interessado deverá anexar os seguintes documentos obrigatórios:

- a. **PESSOA FÍSICA:** Documento de Identificação (ex.: RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho, carteira funcional emitida por órgão fiscalizador – Ex.: OAB, CRM, CRBio, CREA e outros) e CPF. Estrangeiros deverão apresentar CPF válido para participação, além do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou Extrato do RNE, ambos fornecidos pela Polícia Federal, ou protocolo de identificação de refúgio – CONARE.
- b. **PESSOA JURÍDICA:** Cópia do Contrato Social, cartão CNPJ, RG e CPF do representante legal;
- c. **Comprovante de endereço:** (luz, água, telefone fixo, celular pós-pago, gás, condomínio ou declaração de endereço com assinatura eletrônica ou digital);
- d. Não serão aceitos documentos de identificação rasurados e avariados. Ainda, a Pestana reserva-se o direito de recusar documentos vencidos e se o tempo de expedição e/ou mau estado de conservação impossibilite a identificação da parte.
- e. É proibido o cadastro e a venda de veículos e materiais para Pessoa Física ou Jurídica em qualquer uma das seguintes situações: CPF baixado por óbito - CPF baixado (Receita Federal) - CPF pendente de regularização - CPF suspenso - CNPJ baixado/Inapto (Receita Federal). A Pestana Leilões reserva-se o direito de cancelar o arremate caso esta situação seja verificada após o pregão do lote.

14. **DO CADASTRO PRÉVIO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES** - O interessado deverá cadastrar-se e habilitar-se previamente no site www.pestanaleiloes.com.br, com antecedência de pelo menos 24h do início do pregão. O Arrematante é o único e exclusivo responsável pelos dados cadastrais, login e senha e responde por todas as operações realizadas em seu nome. Não serão aceitas reclamações ou desistências de arrematação por alegação de uso indevido ou acesso por terceiros. Ao habilitar-se para participação no Leilão, o interessado fica sujeito integralmente às condições de venda e de pagamento dispostas neste Regulamento;

15. **DAS QUESTÕES TÉCNICAS NA PARTICIPAÇÃO ONLINE** - Na participação de forma online, o usuário do sistema está ciente de que poderão ocorrer situações não previstas como queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras impossibilidades técnicas, que são assumidas com exclusividade pelo interessado quando da sua participação, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito. A Leiloeira não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos alegados pelos usuários quando da utilização do sistema, em razão de problemas técnicos, operacionais ou falhas na conexão;

16. **DO ARREIMATE EM NOME DE TERCEIROS** - Em qualquer modalidade, para aquisição de bens em nome de terceiros será exigida, para emissão da Fatura do Leilão, a entrega de procuração pública ou particular com poderes específicos para arrematação em Leilão, com reconhecimento de assinatura por autenticidade ou com certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil. Para empresas com restrição de uso de procurações/troca de arremate, não será permitido o arremate em nome de terceiros, devendo o Arrematante cadastrado no site emitir a fatura em seu nome e pagar o lote. Quando permitida, a procuração valerá por 5 anos, contados a partir da data de sua emissão, sendo o Arrematante o único e exclusivo responsável pela revogação dos poderes outorgados a terceiros, devendo solicitar formalmente à Leiloeira o cancelamento das procurações enviadas,

estando ciente de que, ao fornecer procuração, o procurador fica autorizado a praticar todos os atos referidos em todos os leilões realizados, até a revogação expressa.

17. **DA HABILITAÇÃO PARA ARREMATACÃO DE SUCATAS DE VEÍCULOS** - A comercialização de sucatas estará permitida apenas para Arrematantes devidamente cadastrados e com documentação regularizada junto aos órgãos competentes do Estado de atuação, mediante comprovação prévia da documentação, conforme Lei Federal 12.977/2014. A não comprovação da regularidade do Arrematante implicará no cancelamento da venda e a aplicação das penalidades cabíveis, com a cobrança de indenização previamente estipulada em 20% sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos de realização do leilão e comissão da Leiloeira;

18. **DOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO** - Estão impedidas de participar do leilão todas as pessoas que não concordam ou que não cumpriram as condições deste Regulamento em Leilões anteriores ou, a qualquer momento, estarem em lide judicial com a Leiloeira, deixarem de agir com cordialidade e respeito para com os Leiloeiros, colaboradores e demais clientes da Pestana Leilões, através de violência verbal, gestual ou física, intimidação, humilhação, desqualificação, constrangimento, coação, ameaça e outras práticas de qualquer natureza prejudiciais à saúde organizacional e das pessoas. Caso sejam identificados cadastros vinculados a algum cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados;

19. **DAS SANÇÕES CRIMINAIS** - Todos os participantes do Leilão estão sujeitos ao Art. 335 do Código Penal: "Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio ilícito, incorrerá nas penas de 6 meses a 2 anos de detenção";

DOS BENS

20. **DA INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO BEM COMO "PARA CIRCULAÇÃO" OU "SUCATA"** – Os veículos serão classificados no site quanto à sua condição como "PARA CIRCULAÇÃO" ou "SUCATA". A Leiloeira informará a situação de "PARA CIRCULAÇÃO" para veículos com direito à documentação e que, após a eventual e devida necessidade de recuperação, consertos e/ou substituição de peças, de única e exclusiva responsabilidade do Arrematante, bem como realizar a transferência, poderão trafegar; e como "SUCATA" para veículos impossibilitados de voltar a circular, sem direito à documentação (exceto a Certidão de Baixa emitida pelo órgão responsável). A informação de "SUCATA" constará, além do site, no Catálogo e na Fatura do Leilão. A indicação de veículo como "PARA CIRCULAÇÃO" ou a mera inexistência da palavra "SUCATA" no descritivo não significa, de forma alguma, bom estado de conservação ou que todas as peças estejam no lugar e/ou funcionando.

21. **DA VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA** - Os bens em leilão são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de peças que por ventura estejam faltando, e ficam à disposição dos interessados para visita, nos dias e horários constantes no site e nos editais. No ato da arrematação o Arrematante aceitará todas as condições para aquisição constante do presente Regulamento, isentando o Comitente Vendedor e a Leiloeira Oficial de responsabilidade sobre o estado de conservação e/ou defeitos e vícios ocultos detectados nos bens, bem como indenizações por avarias e outros vícios detectados em vidros, lataria, carroceria, motor, mecânica, suspensão, parte elétrica e demais componentes, câmbio, escapamentos, catalisadores, kit GNV, cilindro, consertos gerais, funcionamento das chaves e compensações financeiras de qualquer natureza. Eventual ausência ou divergência de peças (internas ou externas) dos veículos, portanto, a regularização será por conta do comprador;

22. **DA VISITAÇÃO** – Em cumprimento às medidas de segurança, não será permitido o acesso à visita de VEÍCULOS PESADOS, nas áreas de depósito, com calçados abertos (chinelos, sandálias, etc.), de salto alto ou trajando bermudas, shorts e saias. Além disso, não será permitido o acesso de menores de 12 anos, bem como de animais de qualquer porte e espécie nas áreas de visita e depósito;

23. **DO SELO LIGA E DÁ PARTIDA** - O selo "Liga e Dá Partida", quando divulgado no site, refere-se à condição do veículo no teste de ignição realizado na chegada ao pátio. Não há garantia de funcionamento (rodagem ou movimentação por tração própria) do veículo, nem de suas peças e sistemas, especialmente do motor, elétrica, caixa de câmbio, módulo de ignição, freios, pneus, bomba de combustível e bateria, a qual poderá estar descarregada no momento da retirada do bem. É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não do selo "Liga e Dá Partida" nos seus lotes;

24. **DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS BENS** - É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não de informações adicionais sobre o funcionamento e estado dos bens, situação do motor, falta de peças, existência de sinistros anteriores, origem do sinistro (colisão, furto ou enchente), acessórios ou outras, ainda que esta situação tenha sido detectada no momento do sinistro/remoção ou entrada do bem no pátio, podendo constar em alguns lotes e outros não. A numeração constante no campo de quilometragem poderá referir-se a esta ou outra unidade de medida, como milhas, por exemplo, cabendo ao interessado certificar-se da informação exata. Os adicionais "ar-condicionado", "direção hidráulica" e "GNV" nos veículos não significa que tais itens estejam completos, que foram testados ou funcionam. Caberá ao interessado promover a vistoria para verificação da situação física do

bem, bem como consulta perante os órgãos de trânsito referente observações e restrições. A falta de observações nos bens não significa bom estado de funcionamento e conservação ou inexistência de avarias/vícios ocultos/sinistros, podendo constar em alguns lotes e outros não, inclusive do mesmo Comitente Vendedor;

25. **DA REGULARIZAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES** - A regularização, junto aos órgãos competentes, de eventuais divergências de numeração e/ou avarias de motor, chassi remarcado ou a remarcar, câmbio, kit gás, combustível, cor, ausência de etiquetas destrutivas, placas, tarjetas, blindagem, retirada de adesivos, categoria, carroceria, quantidade de eixos e outras que venham a ser detectadas posteriormente, anunciadas ou não em Catálogo, é de exclusiva responsabilidade, operacional e financeira do Arrematante. Caso o nº do motor físico do veículo esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN), e NÃO possua queixa de furto, a regularização ficará por conta do Arrematante. Em caso de chassi amassado ou enferrujado, mesmo que não anunciados em catálogo e se necessário a remarcação, será de responsabilidade exclusiva do Arrematante, bem como todos os encargos;

26. **DAS PLACAS NO PADRÃO MERCOSUL** – Em caso de necessidade de regularização das placas padrão Mercosul (placa física divergente do documento de transferência), o Arrematante deverá contratar o serviço de empresa de estampagem de placas, no município de registro do veículo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante todas as despesas e providências necessárias, financeiras e operacionais, para regularização e atendimento à Resolução 729/2018 do CONTRAN, que trata da identificação de placas dos veículos no Padrão Mercosul. Para tanto, o Arrematante deverá providenciar a estampagem de placas, antes de iniciar o processo de vistoria para transferência de propriedade junto aos órgãos de trânsito.

27. **DO RECALL** – Caberá ao interessado verificar sobre o Recall e a existência de campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo do veículo que pretenda arrematar, podendo constar ou não no prontuário ou no documento do veículo. O atendimento ao Recall é condição obrigatória para o licenciamento e transferência do veículo no DETRAN, conforme Lei Federal 14.229/21. O Arrematante deve se dirigir à Concessionária da marca para informações sobre o procedimento de regularização, a qual é de responsabilidade exclusiva do Arrematante, não respondendo a Leiloeira ou o Comitente Vendedor pelo não atendimento das Concessionárias por inexistência, falta ou atraso na reposição de peças de fábrica, entre outros.

28. **DAS RESTRIÇÕES DE SINISTRO** - O Vendedor não se responsabiliza por sinistros ou danos ocorridos com os bens, quando de posse dos antigos proprietários, por se tratarem de veículos e bens diversos RETOMADOS, SINISTRADOS E DESATIVADOS, não revisados junto aos órgãos competentes, especialmente com relação à documentação de transferência. A informação de pequena e média monta constante em cada veículo no Catálogo refere-se à classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela Seguradora ou pelo Comitente Vendedor do bem. Eventualmente, sinistros anteriores poderão ser reativados no momento da transferência do bem ao Arrematante, o que poderá acarretar na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta, retomados ou de frota. Caberá ao Arrematante certificar-se previamente da situação de sinistro através de pesquisas aos órgãos responsáveis e responder exclusivamente pela sua respectiva regularização, exceto para veículos baixados no DETRAN e vendidos como sucata;

29. **DOS VEÍCULOS BLINDADOS** – Para transferência de veículos blindados, será exigido, pelo órgão de trânsito, o Certificado de Segurança Veicular (CSV), nos termos do art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro. O Arrematante deverá providenciar o CSV e demais exigências, se necessário, nos termos da Resolução nº 916 de 28/03/2022;

30. **DA RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELA CONSULTA AOS ÓRGÃOS OFICIAIS** - O interessado deverá promover a prévia consulta perante os órgãos de trânsito e outros, para ciência de eventuais restrições, débitos, existência de sinistro atual ou anteriores, classificação de monta, cidade/UF do emplacamento atual do veículo, "sinistro recuperado e indenizado" e outras, se necessário. A Leiloeira fornecerá, sempre que solicitado, os dados necessários para consulta;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

31. **DO PRAZO DE PAGAMENTO** - Os lotes arrematados deverão ser pagos à vista em até 24 horas após a realização do Leilão, exceto situação contrária informada no lote ou nas condições específicas no Catálogo do Leilão, quando deverão ser observadas e cumpridas as informações descritas. Para os lotes vendidos na forma **CONDICIONAL**, o pagamento deverá ser realizado no prazo de 24h após a homologação da venda pelo Comitente Vendedor;

32. **DA FORMA DE PAGAMENTO** - O pagamento deverá ser realizado por boleto bancário ou transferência bancária ("TED"), individualizado por lote, conforme a condição específica do Comitente Vendedor. Os boletos e/ou os dados bancários estão disponíveis no menu "Meus Arremates", item "Lote/Pagamentos" na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. Não serão aceitos pagamentos em dinheiro (espécie), PIX e depósitos em cheque;

33. **DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO** – Os veículos pertencentes ao Banco Bradesco e Banco Santander poderão

ser financiados diretamente pelas respectivas instituições financeiras, de acordo com as informações constantes nas Condições Específicas dos Comitentes Vendedores. O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento implica no pagamento integral do lote, à vista, por parte do Arrematante, nas condições de pagamento estabelecidas neste regulamento;

34. DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - O comprovante de pagamento deverá ser anexado, no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br;

35. DA COMISSÃO DA LEILOEIRA - Sobre o valor do arremate, em cada lote, incidirá a comissão da leiloeira de 5% (cinco por cento);

36. DAS DESPESAS OPERACIONAIS - Além da comissão da Leiloeira, será por conta do Arrematante o pagamento, por lote, do valor máximo referente a Despesas de Organização e Depósito de Bens a seguir descritos:

a. Veículos

R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para motocicletas (para circulação/sucatas)

R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para veículos leves e utilitários (para circulação/sucatas)

R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para veículos pesados (caminhões, ônibus e similares – para circulação/sucatas).

Obs.: Os valores serão cobrados conforme a classificação do veículo no órgão oficial – DETRAN.

37. DAS OUTRAS DESPESAS - Além dos valores da comissão da Leiloeira e Despesas Operacionais descritas, poderão incidir sobre os lotes outras despesas determinadas pelo Comitente Vendedor, as quais serão informadas no Lote e/ou nas Condições Específicas, tais como: taxa de logística, honorários e serviços de despachante, débitos e outras. O Arrematante deverá verificar previamente todos os valores a serem pagos nos lotes de seu interesse;

38. DO PRAZO DE COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS - O prazo de compensação dos pagamentos é de 24h a 48h após o recebimento do comprovante de pagamento. Os bens não serão entregues sem a devida compensação do pagamento;

39. DA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO - A Leiloeira e os Comitentes Vendedores cumprem toda e qualquer legislação ou orientação vinculada à prevenção e combate ao crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, especialmente os normativos do BACEN - Banco Central do Brasil e do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conforme estabelecido na Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998. Todas as operações de leilões realizados poderão ser comunicadas ao COAF (UIF) – Unidade de Inteligência Financeira, conforme Resolução nº 14, de 23 de outubro de 2006. Nos termos previstos na Resolução nº 25 de 16 de janeiro de 2013 do COAF, o Arrematante, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher os dados cadastrais no site da Leiloeira, obrigando-se ainda a informar a Leiloeira, imediatamente, caso haja qualquer alteração nas informações fornecidas, sendo certo, em qualquer hipótese, a responsabilidade civil e penal do Arrematante em relação à veracidade de suas declarações. As instituições que comercializam bens móveis devem manter em arquivo os dados dos Arrematantes (pessoa física ou jurídica), sendo que no caso de pessoa jurídica devem constar também os dados dos sócios e/ou procuradores. O Arrematante declara ser lícita a origem do crédito, bem como ter ciência do previsto no art. 11, inciso II da Lei nº 9613/98, com as alterações posteriores introduzidas, inclusive pelas Leis 12.683/12 e 13.964/19, bem como o previsto nos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal. O Arrematante deverá, para todos os arremates realizados acima de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou sempre que solicitado, fornecer e preencher a documentação referente à operação realizada, para fins de comprovação junto ao COAF (UIF), se necessário, sob pena de cancelamento da venda.

40. DA MULTA PELO NÃO PAGAMENTO OU DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO - O não cumprimento do pagamento no prazo estabelecido, bem como a inobservância das regras do leilão, acarretará na rescisão automática da arrematação e no cancelamento da venda por culpa do Arrematante, incidindo a cobrança da importância referente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos do leilão e comissão da Leiloeira, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. Caso o pagamento da multa não ocorra no prazo de 5 dias úteis após o leilão, a cobrança será encaminhada para assessoria jurídica externa para cobrança dos valores devidos, devidamente corrigidos pelo IGPM e acrescidos de 10% de honorários advocatícios. Essa cobrança poderá ser encaminhada a protesto, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto número 21.981/32;

41. DO BLOQUEIO DO CADASTRO E DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL E PROTESTO - O não pagamento da MULTA acima referida acarretará no imediato bloqueio do cadastro do Arrematante e de seus procuradores, para compras presenciais e online, e facultará à Leiloeira a cobrança dos valores devidos na esfera administrativa e judicial, bem como protesto do título emitido, ficando desde já eleito o Foro Central da Comarca de

Porto Alegre como competente para as ações desta natureza;

DA FATURA DE LEILÃO

42. **DOS DADOS PARA EMISSÃO DA FATURA** - Os dados para emissão da Fatura de Leilão deverão ser confirmados pelo Arrematante em até 24hs após o Leilão, na Área do Arrematante, no site e deverá ser feito antes da realização do pagamento, seja por boleto ou transferência bancária. O Arrematante é responsável pelas informações fornecidas, bem como pela realização e atualização de seu cadastro ou do outorgante no site da Leiloeira, no caso de arremate com procuração. Havendo necessidade de emissão de 2ª via do ATPV-E em decorrência de divergência de dados fornecidos pelo Arrematante, este arcará com os respectivos custos;

43. **DA DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA** – A Fatura de Leilão será emitida após os seguintes passos: A) Confirmação dos dados do Arrematante para o faturamento na Área do Arrematante. B) Pagamento do boleto ou TED, conforme o lote. C) Inclusão do comprovante de pagamento na Área do Arrematante. D) Compensação do pagamento. Após a conclusão de todas as etapas, a impressão da Fatura deverá ser realizada pelo Arrematante, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e deverá ser apresentada no depósito para retirada e o transporte do bem;

DA RETIRADA DOS BENS

44. DA RETIRADA MEDIANTE AGENDAMENTO E APRESENTAÇÃO DA FATURA DE LEILÃO

- a. A retirada dos bens arrematados será realizada mediante agendamento, no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote, de acordo com a escala de horários disponíveis. Os horários serão de acordo com a disponibilidade da agenda, acesso controlado e atendimento das normas de saúde.
- b. Os bens deverão ser retirados pelo próprio Arrematante, pelos procuradores devidamente cadastrados ou por terceiros autorizados somente para o ato, mediante autorização realizada na Área do Arrematante, no lote, e mediante apresentação da FATURA DE LEILÃO e DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO.
- c. Os lotes compostos por múltiplos bens devem ser retirados na integralidade, sendo vedada a retirada parcial ou o descarte de itens no local.

45. **DO PRAZO DE RETIRADA** – A retirada dos bens deverá ser no prazo de até 5 dias úteis após o leilão;

46. **DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA** – O Arrematante se compromete, no ato da retirada do bem, a respeitar as normas de saúde e segurança do local onde estão os bens, inclusive ao que se refere aos EPIs, respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados por si e seu transportador contratado. Não é permitido o acesso de menores de 12 anos e animais de qualquer porte e espécie à área de retirada dos bens, nem o ingresso de pessoas com calçados abertos (chinelos, sandálias, de salto alto, etc.), ou trajando bermudas, regatas, shorts e saias. Por questões de segurança, é terminantemente proibido, dentro das dependências da Leiloeira, o acionamento do motor de partida dos veículos arrematados, independentemente da sua origem (retomado/sinistrado/frota e outros). O descumprimento desta regra poderá ocasionar riscos de incêndio e explosão, com consequentes danos à saúde e integridade física das pessoas, bem como prejuízos na esfera patrimonial da Leiloeira e de terceiros, ficando o Arrematante sujeito às penalidades deste Regulamento e na forma da lei;

47. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS** - A emissão de Nota Fiscal e outros documentos necessários para o transporte e circulação das mercadorias é de responsabilidade exclusiva do Arrematante;

48. **DAS RECLAMAÇÕES SOBRE OS BENS ARREMATADOS NO ATO DA RETIRADA** - O Arrematante deverá verificar a situação dos bens arrematados no ato de sua retirada, pessoalmente ou através de terceiro autorizado. Não serão aceitas reclamações de qualquer espécie após a retirada dos bens. Qualquer divergência deverá ser formalizada no ato da retirada do lote. Após a retirada, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, para análise e avaliação;

49. **DA COBRANÇA DE ESTADIA E DEPÓSITO** - Sobre os bens não retirados no prazo de 5 dias úteis ou no prazo estipulado no Lote, no Catálogo do Leilão incidirá cobrança diária de estadia no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para motos, R\$ 100,00 (cem reais) para automóveis e utilitário e R\$ 200,00 (duzentos reais) para veículos pesados, pelo período de 5 dias (cinco) dias, quando o bem poderá novamente ser levado a Leilão para pagamento das despesas;

DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DOS BENS

50. **DO PRAZO PARA ENTREGA DO ATPV-E AO ARREMATANTE** - O prazo para entrega da documentação

obrigatória para transferência (ATPV-E, Procuração e Certidão de Baixa no caso de veículos sucata) é a partir do 45º dia da data do leilão, salvo informações contrárias constantes nas condições específicas do Comitente Vendedor, no Catálogo de Leilão. O prazo para entrega da documentação de transferência dos bens poderá sofrer alterações, sem aviso prévio, por fechamento/atendimento reduzido dos órgãos de trânsito, cartórios e outros. Em caso de impossibilidade de atendimento presencial na Sede do Iguatemi em razão dos Decretos, a entrega/retirada da documentação de transferência dos veículos deverá ser realizada exclusivamente pelo CORREIO, mediante solicitação através da Área do Arrematante, no site.

51. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS JUDICIAIS AO ARREMATANTE - Nos casos informados em Catálogo em que a documentação para transferência é judicial (Sentença, Auto de Busca, Inicial, Alvará, ou outros documentos), esta deverá ser retirada a partir do 15º dia da data do leilão. O prazo para transferência no DETRAN, conforme lei, é de 30 dias a contar da data do leilão;

52. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS AO DESPACHANTE - A transferência através de despachante, determinada pelo Comitente Vendedor, será indicada nas Condições Específicas no Catálogo do leilão. Nestes casos, a documentação será repassada AO DESPACHANTE, pela Leiloeira, no prazo de 48hs após o recebimento oriundo do Comitente Vendedor, a partir dos prazos informado nos itens acima, exceto prazo informado nas Condições Específicas no Catálogo;

53. DA RESPONSABILIDADE PELA DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO - A regularização da documentação dos bens e a disponibilidade da mesma é de exclusiva responsabilidade do Comitente Vendedor, sendo a Leiloeira mera intermediária no processo da entrega;

54. DA CONSULTA SOBRE A DISPONIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARA RETIRADA - A consulta é de responsabilidade do Arrematante e deverá ser realizada no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote. A Leiloeira não realiza contato telefônico para informar a data de recebimento dos documentos e o vencimento dos prazos de transferência;

55. DA REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO PELO CORREIO – O Arrematante poderá solicitar a remessa da documentação via Correio por solicitação expressa, inserida no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e mediante pagamento das despesas, a ser feita exclusivamente por boleto bancário, exceto nos casos de transferência obrigatória com Despachante. O valor do serviço de remessa é de R\$ 100,00 (cem reais) para envio de até dois documentos, R\$ 140 (cento e quarenta reais) para envio de 3 a 5 documentos e R\$ 170,00 (cento e setenta reais) para envio de 6 a 10 documentos. A Leiloeira não se responsabiliza pelo prazo de entrega da documentação ao Arrematante por essa modalidade, comprometendo-se a postar em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da autorização e a compensação do boleto de pagamento dos valores das despesas de envio pelo Arrematante, desde que já recebida a documentação do Comitente Vendedor. A Leiloeira, de igual forma, não se responsabiliza pelo extravio dos documentos pelo Correio, devendo o Arrematante adotar todas as providências operacionais e financeiras para a emissão da segunda via. O cancelamento da remessa, após a efetivação do pagamento, será realizado mediante a retenção de 50% do valor pago para compensação das despesas e serviços operacionais realizados. Caso a documentação retorne à leiloeira pelo motivo “Não Procurado”, a nova remessa de documentos somente será enviada mediante ao novo pagamento do valor anteriormente realizado, devendo o Arrematante indicar na “Área do Arrematante” o novo endereço para entrega. Outrossim, a leiloeira não se responsabiliza por multa de averbação gerada em virtude de atraso na entrega da documentação pelo motivo supracitado.

56. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EXIGIDA PARA A TRANSFERÊNCIA – O Comitente Vendedor disponibiliza para transferência a documentação prevista na Legislação. Em caso de eventual exigência de documentação complementar, pelo Detran, o Arrematante deverá encaminhar solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, ficando esclarecido desde já que comprovações de alterações estruturais do veículo realizadas por proprietários anteriores ou com origem antes da apreensão/sinistro ou, ainda, com origem e data desconhecidas, poderão não ser atendidas pelos Vendedores, por não disporem destes documentos para repasse ao Arrematante (exemplo: laudos de remarcação de chassi, laudo CSV, laudo ECV, nota fiscal do motor e peças, entre outros). Nestes casos, caberá exclusivamente ao arrematante a responsabilidade operacional e financeira para regularização e transferência do veículo;

DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS PARA O NOME DO ARREMATANTE

57. DO PRAZO LEGAL DE TRANSFERÊNCIA - Conforme lei, a transferência dos veículos deverá ser feita obrigatoriamente no prazo máximo de 30 dias após a data da aquisição do veículo. A data de aquisição a ser considerada pelo DETRAN será a data declarada no ATPV, no caso de endosso no CRV ou na ATPV-e, desde que esta data não seja posterior à data de reconhecimento de firma do Comitente Vendedor. No caso de venda com documentação judicial, será considerada a data do leilão. A Leiloeira, o Comitente Vendedor e o Despachante não se responsabilizam pelos prazos de regularização e transferência extrapolados por normas e exigências de órgãos públicos, sob os quais declaram que não possuem ingerência;

58. **DAS PROVIDÊNCIAS E DESPESAS** - Serão por conta exclusiva do Arrematante todos os prazos, providências e despesas decorrentes do processo de transferência dos bens, atendimento de Recall, apresentação de documentos, contratação de despachante, regularização e estampagem da Placa Mercosul, realização de Laudos de Inspeção do Inmetro, Ambiental e outros necessários. Conforme legislação, caso seja exigida a vistoria de nº de motor, e/ou o fornecimento do decalque do mesmo, será por conta do Arrematante;

59. **DAS NORMAS REGIONAIS CONFORME O LOCAL DE REGISTRO DO VEÍCULO** - A transferência de propriedade dos veículos arrematados é de acordo com as normas de cada Estado da Federação no qual se encontra registrado o veículo. Independentemente do Estado ou Município de registro, os quais serão transferidos para o endereço do Arrematante, após o Leilão, o Arrematante deverá atender todas as exigências dos órgãos públicos tais como, efetuar a baixa do registro de Comunicação de Venda, atualização do ATPV-E, regularização do sinistro e outras que porventura surgirem pela atualização da legislação. Desta forma, o Arrematante deverá cientificar-se previamente do município de registro, pois o Comitente Vendedor e a Leiloeira não se responsabilizam por divergências alegadas com os dados constantes na placa física do veículo;

60. **DA TRANSFERÊNCIA COM DESPACHANTE** - A transferência através de despachante, determinada pelo Comitente Vendedor, será indicada nas Condições Específicas no Catálogo do leilão. Sobre tais lotes o Arrematante deverá pagar, no ato do Leilão, por lote adquirido, o valor referente a honorários, serviços de transferência, bem como outros valores para comunicação de venda indicados nas Condições Específicas. Os valores referentes a taxas de DETRAN, despesas de regularização de monta, baixa de comunicação de venda, serviços em outros Estados, vistorias, laudos, estampagem e regularização da Placa Mercosul e outros, deverão ser pagos à parte pelo Arrematante no momento da transferência;

61. **DA RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS** - Conforme legislação vigente, poderão constar no ATPV-E, a critério do Detran, a informação de "Vedada Circulação", independentemente da monta, até que seja efetuada a devida transferência ou regularização pelo Arrematante junto aos órgãos competentes, em todos os veículos recuperados por instituição financeira por intermédio de ordem judicial ou entrega amigável e veículos indenizados integralmente por companhia seguradora, em razão da apreensão/devolução ou de sinistro de qualquer natureza;

62. **DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DO ARREMATANTE APÓS A RETIRADA** - O Arrematante não poderá circular com o veículo ou vendê-lo a terceiros, sem estar com os documentos formalmente transferidos para seu nome. O Arrematante é responsável civil e criminalmente por quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros, bem como por infrações cometidas após a retirada do bem do pátio da leiloeira ou de terceiros onde o bem se encontrar;

DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

63. **DOS DÉBITOS DOS VEÍCULOS** – Via de regra, os débitos vencidos (impostos, seguro, licenciamento e multas) dos veículos em leilão são de responsabilidade do Comitente Vendedor até a data de transferência para o seu nome, exceto multas de averbação, que serão por conta do Arrematante. No caso de constatação de débitos de responsabilidade do Comitente Vendedor, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba "Atendimento Pós-Leilão" e apresentar as respectivas guias para pagamento/reembolso, conforme o caso. O Arrematante deverá aguardar a análise e instruções a respeito do procedimento de pagamento e reembolso. Deverá, ainda, ler atentamente as Condições Específicas de cada Comitente Vendedor, no Catálogo do Leilão, que tratam sobre a responsabilidade do Arrematante referente a débitos vencidos ou a vencer, bem como as instruções para pagamento ou reembolso, condições e prazos de ressarcimento, quando for o caso;

64. **DAS MULTAS SUSPENSAS ANTERIORES AO LEILÃO** - Infrações suspensas, que constem ou não nas certidões dos veículos no DETRAN, com data anterior ao Leilão, serão de responsabilidade do Comitente Vendedor, quando julgadas e ativadas, exceto nos casos em que os débitos são por conta do Arrematante, expressos no Catálogo;

65. **DAS MULTAS DE AVERBAÇÃO** - Para todo e qualquer veículo vendido em leilão, multa de averbação, de origem anterior ou posterior ao Leilão (em nome de terceiros) com a descrição "Veículo sem registro – 30 dias" será por conta do Arrematante;

66. **DAS RESTRIÇÕES JUDICIAIS** - Os Comitentes Vendedores e a Leiloeira não se responsabilizam por restrições judiciais, inseridas no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando sob responsabilidade do Arrematante proceder com a baixa dessas restrições através do procedimento judicial conhecido como "EMBARGOS DE TERCEIROS";

DISPOSIÇÕES GERAIS

67. DO SITE OFICIAL – A PESTANA LEILÕES opera unicamente com o SITE WWW.PESTANALEILOES.COM.BR, para realização de todo e qualquer leilão. CUIDADO COM GOLPES NA INTERNET E FALSOS SITES DE LEILÕES.

68. DO ATENDIMENTO - Os e-mails oficiais de atendimento são: Cadastro: cadastros@pestanaleiloes.com.br e Pagamento/Fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br. Os atendimentos a processos de pós leilão (exemplos: documentação, débitos, impedimentos de transferências, divergências do bem e outros) são realizados diretamente no site da Pestana, na Área do Arrematante, na aba “Atendimento Pós Leilão”.

69. DO FORO - Em conformidade com o Decreto 21.981/32 e de acordo com as condições regidas por este Regulamento, Arrematante, Comitente Vendedor e Leiloeira elegem o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, como único competente para dirimir eventuais questões conflitantes oriundas do Leilão, inclusive as ações de cobrança e execuções para eventuais lotes arrematados e não pagos nos prazos estipulados.

Regulamento válido a partir de 01/04/2023.

Banco Digimais S.A.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e taxas de Detran 2023 e 2024 serão de responsabilidade do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos anteriores ao leilão de até R\$ 300,00 são de responsabilidade exclusiva do comprador/arrematante. Para os valores que excedem os R\$ 300,00 (gerados anteriormente ao leilão), o arrematante deverá entrar em contato com a equipe da Leiloeira para obter mais informações sobre a quitação do débito. Débitos não reclamados após o prazo de 90 dias será por conta do comprador/arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CLRV/ATPV/ATPV-e, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 45 dias corridos após o leilão e o arrematante deverá transferir o veículo no prazo máximo de 30 dias após o preenchimento do ATPV/CRV. O arrematante deverá pagar o valor de R\$ 250,00 para Comunicação de Venda e emissão do ATPV-e, por lote, exceto sucatas.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os bens são recuperados de financiamento e serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que porventura estejam faltando, não sendo responsabilidade da Leiloeira, nem do Comitente Vendedor, a qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes. Eventual divergência de motor (numeração, potência e outros fatores), câmbio, vidros, combustível e outros componentes, remarcação de chassi, anunciadas ou não, e se for necessária regularização, será de responsabilidade do arrematante. A Leiloeira e o Comitente Vendedor não têm responsabilidade pelas informações e pelas fotos divulgadas, uma vez que são meramente informativas, não isentando o arrematante de proceder a visitação prévia para a verificação do real estado de conservação do bem. É vedada a participação em leilão dos colaboradores e ex-colaboradores da Comitente Vendedora, por um período igual ou equivalente a 36 (trinta e seis) meses da data de seu desligamento. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
1	Banco Digimais	IQJ7B10	253132 - Automóvel Fiat Linea LX 1.9 DUAL 2009 2010 Gas/Alc Branca 00182465632 Retornado	Nova Santa Rita
2	Banco Digimais	IUI9B64	243772 - Automóvel Fiat Siena TETRAFUEL 1.4 2013 2013 Gas/Alc/GNV Branca 00538035811 Retornado. Obs: Consta no documento Alteração DOC. COMBUST. Sistema GNV CSV 013192532612014. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
3	Banco Digimais	IQK9H48	254935 - Automóvel Volkswagen Fox 1.0 GII 2009 2010 Gas/Alc Vermelha 00184806593 Retornado	Nova Santa Rita
4	Banco Digimais	HEV9I45	243678 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2011 2012 Gas/Alc Prata 00354848640 Retornado	Nova Santa Rita
5	Banco Digimais	IPF7398	251746 - Automóvel Fiat Linea ABSOLUTE DUAL 2008 2009 Gas/Alc/GNV Prata 00988174693 Retornado. Obs: Consta no documento Alteração DOC. COMBUST. Sistema GNV CSV 012088758412013. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante. Câmbio avariado, reparos/regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
6	Banco Digimais	MGX4A25	255428 - Automóvel Volkswagen Gol 1.6 POWER 2009 2010 Gas/Alc Preta 00157163865 Retornado	Nova Santa Rita
7	Banco Digimais	IWW1H15	249895 - Automóvel Fiat Siena 1.4 FLEX 2015 2016 Gas/Alc/GNV Preta 01066636599 Retornado. Obs: Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
8	Banco Digimais	ITC6A21	254742 - Automóvel Volkswagen Parati 1.6 2012 2013 Gas/Alc Cinza 00467203148 Retornado	Nova Santa Rita
9	Banco Digimais	IUF5J85	230556 - Automóvel Volkswagen Novo Voyage 1.0 CITY 2013 2013 Gas/Alc Vermelha 00531991601 Retornado	Nova Santa Rita
10	Banco Digimais	IVT6A91	255492 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2014 2014 Gas/Alc Prata 01125028375 Retornado	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
11	Banco Digimais	IKX6C98	252144 - Automóvel Fiat Palio FIRE 2002 2003 Gasolina Branca 00793468388 Retomado	Nova Santa Rita
12	Banco Digimais	IUN2F91	253172 - Automóvel Fiat Siena TETRAFUEL 1.4 2013 2014 Gas/Alc/GNV Vermelha 00551094648 Retomado. Obs: Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante. Vidro dianteiro esquerdo sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
13	Banco Digimais	MKC7H03	243719 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2012 2013 Gas/Alc Vermelha 00468154957 Retomado	Tijucas
14	Banco Digimais	AYC1F16	254358 - Automóvel Volkswagen Novo Gol 1.0 CITY 2014 2014 Gas/Alc Prata 00996881662 Retomado	Tijucas
15	Banco Digimais	EIS6B64	249671 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2011 2011 Gas/Alc Vermelha 00308659708 Retomado. Obs: Motor remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá identificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias.	Suzano/SP
16	Banco Digimais	EAY4H42	255024 - Automóvel Volkswagen Fox 1.0 2008 2009 Gas/Alc Preta 00981515487 Retomado	Suzano/SP
17	Banco Digimais	FWC4C36	251597 - Automóvel Volkswagen Gol CITY MB 2014 2015 Gas/Alc Branca 01016899219 Retomado	Suzano/SP
18	Banco Digimais	DMU4G44	255734 - Automóvel Volkswagen Fox 1.6 PLUS 2005 2006 Gas/Alc Preta 00862483948 Retomado. Obs: Vidros sem gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Suzano/SP
19	Banco Digimais	NRW6J48	253281 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2012 2013 Gas/Alc Preta 00491485930 Retomado. Obs: Vidro traseiro sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Suzano/SP
20	Banco Digimais	EQK3J66	255214 - Automóvel Renault Sandero AUT1016V 2010 2011 Gas/Alc Vermelha 00229624820 Retomado	Suzano/SP
21	Banco Digimais	DWT4A87	255626 - Automóvel Volkswagen Polo SEDAN 1.6 2007 2008 Gas/Alc Prata 00922759588 Retomado	Suzano/SP
22	Banco Digimais	ETI7G65	254674 - Automóvel Renault Logan AUT 1016V 2011 2011 Gas/Alc Bege 00307264602 Retomado. Obs: Vidro traseiro sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Suzano/SP
23	Banco Digimais	DWP7D74	254494 - Automóvel Chevrolet Celta 2P LIFE 2007 2008 Gas/Alc Prata 00925978108 Retomado	Suzano/SP
24	Banco Digimais	EMQ1H27	252290 - Automóvel Volkswagen Fox 1.6 PRIME GII 2010 2010 Gas/Alc Prata 00199679932 Retomado	Suzano/SP
25	Banco Digimais	FTV0H69	249244 - Automóvel Chevrolet Spin 1.8 L MT LT 2014 2014 Gas/Alc/GNV Branca 01002114079 Retomado. Obs: Consta no documento Sistema GNV/ Alteração doc. combust. Vidros sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante.	Suzano/SP
26	Banco Digimais	EEI7J37	254495 - Automóvel Citroen C3 GLX 14 FLEX 2008 2009 Gas/Alc Prata 00989112500 Retomado. Obs: Consta no documento Instituição financeira CNPJ 92874270000140.	Suzano/SP
27	Banco Digimais	ENR0A81	255688 - Automóvel Peugeot 307 16 PR PK 2010 2011 Gas/Alc Preta 00329882120 Retomado. Obs: Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi/trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Suzano/SP
28	Banco Digimais	EAU2D71	255686 - Automóvel Citroen C4 PALLAS20EXA 2007 2008 Gasolina Prata 00963078020 Retomado	Suzano/SP
29	Banco Digimais	EYR2C96	254678 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2012 2012 Gas/Alc Preta 00471491780 Retomado	Suzano/SP
30	Banco Digimais	JRM1C55	252051 - Automóvel Ford Focus 1.6 FLEX HA 2008 2008 Gas/Alc Vermelha 00971693870 Retomado	Suzano/SP
31	Banco Digimais	AQI5F16	254282 - Automóvel Renault Logan EXP 16 2008 2009 Gas/Alc Prata 00976427303 Retomado	Suzano/SP
32	Banco Digimais	FLH5F88	253951 - Automóvel Peugeot 308 ACTIVE 2013 2014 Gas/Alc Branca 00559504055 Retomado. Obs: Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Suzano/SP
33	Banco Digimais	DVL0G08	251886 - Automóvel Fiat Palio ELX FLEX 2006 2007 Gas/Alc Branca 00899312586 Retomado. Obs: Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Suzano/SP

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
34	Banco Digimais	EXI5J67	254062 - Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2011 2012 Gas/Alc Preta 00387066349 Retomado	Suzano/SP
35	Banco Digimais	DUR1B09	254297 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2006 2007 Gas/Alc Preta 00901516481 Retomado. Obs: Vidro traseiro direito sem gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Suzano/SP
36	Banco Digimais	FFS5F76	255690 - Automóvel Jac J3 2013 2014 Gasolina Cinza 00558362222 Retomado. Obs: Veículo possui Kit Gás no físico, com cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Suzano/SP
37	Banco Digimais	DTA8B21	253563 - Automóvel Chevrolet Zafira EXPRESSION 2007 2008 Gas/Alc Branca 00935418539 Retomado. Obs: Consta no documento Alteração Doc. Combust.	Suzano/SP
38	Banco Digimais	DUO8C28	253995 - Automóvel Volkswagen Spacefox COMFORT 2008 2008 Gas/Alc Cinza 00989861457 Retomado	Suzano/SP
39	Banco Digimais	MYY3B26	252776 - Automóvel Volkswagen Polo 1.6 2007 2008 Gas/Alc Vermelha 00940947757 Retomado	Suzano/SP
40	Banco Digimais	HGL7F42	254149 - Automóvel Chevrolet Classic 2009 2010 Gas/Alc Preta 00171878841 Retomado	Itaúna/MG
41	Banco Digimais	HGX9G02	254150 - Automóvel Ford Fiesta SEDAN1.6FLEX 2007 2008 Gas/Alc Prata 00935128867 Retomado. Obs: Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Itaúna/MG
42	Banco Digimais	HOE0G45	251209 - Automóvel Citroen Picasso II16GLXF 2010 2011 Gas/Alc Prata 00231602740 Retomado. Obs: Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Itaúna/MG
43	Banco Digimais	HKM3I94	254151 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2011 2012 Gas/Alc Preta 00416954898 Retomado. Obs: Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Itaúna/MG
44	Banco Digimais	QQQ4E46	254599 - Caminhonete Volkswagen Nova Saveiro RB MBVS 2019 2019 Gas/Alc Branca 01185868310 Retomado	Itaúna/MG
45	Banco Digimais	HCL1H54	249833 - Sucata Automóvel Ford Ka GL 2004 2005 Gasolina Preta 00842214062 Retomado	Itaúna/MG

Banco Bradesco Financiamentos S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxas Detran 2023 e 2024 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária no lote. Os veículos são vendidos sem débitos, salvo multa de averbação anterior ao leilão, se houver, e que será de responsabilidade do Arrematante. Os demais débitos anteriores à data do leilão que porventura sejam existentes, serão integralmente reembolsados pelo Vendedor, exceto nos lotes previamente informados. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CRLV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas. DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 30 dias corridos após o leilão e o arrematante deverá transferir o veículo no prazo máximo de 30 dias após o preenchimento do ATPV/CRV.

FINANCIAMENTO - O Banco Bradesco disponibiliza para os lotes vendidos em leilão, financiamento bancário para veículos leves com até 12 anos de fabricação, motos de baixa cilindrada (até 400CC) com até 01 ano de fabricação e motos de alta cilindrada (acima 400CC) com até 07 anos de fabricação. É vedado financiamento para veículos pesados, em mau estado de conservação, com impedimento de venda e com bloqueio judicial. Antes de realizar o seu arremate, faça a simulação de financiamento no site www.bradescofinanciamentos.com.br, lembrando que a entrada mínima é de 30% do valor estimado do bem (cotação Molicar). O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento, implica no pagamento integral do lote por parte do arrematante.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os bens estão em nome do Banco Bradesco S/A ou de suas coligadas e são vendidos sem testes e ou garantias. O valor total do lote deverá ser pago, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta corrente Bradesco: Banco 237 / Agência 1676-4 / Conta Corrente 57.304-3 - favorecido Liliamar Pestana Gomes - CPF 434.307.590-72, exclusivamente por TED, DOC ou Transferência Bancária com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. Juntamente com os valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, taxa referente a logística no valor de R\$ 250,00 para motocicletas, veículos leves e pesados, exceto Sucatas e Bens Diversos. Para arremates de veículos de passeio, de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 o arrematante deverá providenciar o preenchimento do formulário COAF (Resolução nº 25 de 16/01/2013 do COAF) que está disponível no site da Leiloeira (www.pestanaleiloes.com.br). No caso de recompra, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e quando cabível, será realizada pelo valor da venda com a devolução das taxas/comissão do leiloeiro. Se houver pleito de reembolso de custos/beneficiários, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. No caso de indenização, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e se houver pleito de reembolso de custos/beneficiários, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
51	Bradesco FIN	I**-***1	254626 - Automóvel Renault Logan AUTH 1016V 2014 2015 Gas/Alc Branca Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro dianteiro direito sem gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
52	Bradesco FIN	P**-***7	254245 - Automóvel Renault Sandero AUTH 10 2017 2018 Gas/Alc Branca Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
53	Bradesco FIN	I**-***3	254769 - Automóvel Toyota Etios SD XS 2014 2014 Gas/Alc Prata Retomado. Obs: RECUPERADO DE SINISTRO CSV 002945419462018. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
54	Bradesco FIN	O**-***5	255164 - Automóvel Fiat Bravo TURBO T-JET 2012 2013 Gasolina Azul Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
55	Bradesco FIN	I**-***9	255235 - Automóvel Nissan Sentra 20S FLEX 2010 2011 Gas/Alc Prata Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
56	Bradesco FIN	E**-***7	255241 - Automóvel Renault Sandero EXP1016V 2009 2010 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
57	Bradesco FIN	I**-***7	252698 - Automóvel Ford Focus 1.6 FLEX FC 2008 2008 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
58	Bradesco FIN	I**-***3	232290 - Automóvel Honda Civic LXS FLEX 2009 2010 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Consta no documento: Suspensão alt. 100.0mm CSV 009290858902022. Veículo com suspensão modificada. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
59	Bradesco FIN	F**-***6	253665 - Automóvel Volkswagen Jetta VARIANT 2012 2012 Gasolina Preta Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com suspensão modificada. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
60	Bradesco FIN	I**-***5	255236 - Automóvel Volkswagen Fox 1.0 GII 2011 2011 Gas/Alc Vermelha Retomado. Obs: Motor incompleto e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
61	Bradesco FIN	I**-***3	253698 - Automóvel Toyota Etios SD PLATINUM 2016 2016 Gas/Alc/GNV Branca Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
62	Bradesco FIN	I**-***1	215522 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2011 2012 Gas/Alc Prata Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
63	Bradesco FIN	I**-***2	248919 - Automóvel Peugeot 206 14 PRESEN FX 2008 2008 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
64	Bradesco FIN	C**-***2	246590 - Motocicleta Honda CRF 250 F 2023 2023 Gasolina Vermelha Retomado. Obs: MOTO PARA USO SOMENTE EM RALLYE, VENDIDA SOMENTE COM NF. SEM EMPLACAMENTO. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
65	Bradesco FIN	J**-***9	255121 - Motocicleta Yamaha XTZ 250 LANDER 2023 2023 Gas/Alc Azul Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
66	Bradesco FIN	P**-***8	251932 - Camioneta Jeep Renegade LNGTD AT 2016 2016 Gas/Alc Vermelha Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
67	Bradesco FIN	A**-***4	253806 - Automóvel Citroen C3 TENDANCE BVA 2015 2016 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
68	Bradesco FIN	A**-***6	253123 - Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2010 2011 Gas/Alc Vermelha Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidros sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Tijucas
69	Bradesco FIN	M**-***8	254128 - Automóvel Fiat Punto ESSENCE 1.6 2010 2011 Gas/Alc Vermelha Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
70	Bradesco FIN	M**-***0	253323 - Camioneta Ford Ecosport TIT AT 2.0 2014 2014 Gas/Alc Branca Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
71	Bradesco FIN	H**-***2	254644 - Automóvel Ford Fiesta SEDAN1.6FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata Retomado Chaves:Sem Chaves. Obs: RECUPERADO DE SINISTRO CSV 002136043302018. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
72	Bradesco FIN	M**-***6	254205 - Automóvel Peugeot Partner ESCAP 2010 2011 Gas/Alc Vermelha Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Tijucas
73	Bradesco FIN	M**-***3	253629 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LT 2014 2014 Gas/Alc Branca Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Airbag estourado.	Tijucas
74	Bradesco FIN	M**-***8	253910 - Caminhonete Fiat Strada FIRE FLEX 2010 2011 Gas/Alc Branca Retomado. Obs: Consta no documento no campo observações alteração CSV 015693413202010. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
75	Bradesco FIN	F**-***3	253782 - Automóvel Ford Fiesta 1.6 FLEX 2013 2014 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Consta no documento "Sinistro Recuperado" CSV 008613799162021, ver item 28 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
76	Bradesco FIN	M**-***8	254478 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2007 2008 Gas/Alc Vermelha Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
77	Bradesco FIN	E**-***3	253672 - Automóvel Ford Fusion 2008 2009 Gasolina Prata Retomado. Obs: Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Vidro traseiro sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Tijucas
78	Bradesco FIN	M**-***3	254687 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2011 2012 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidros sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Tijucas
79	Bradesco FIN	M**-***8	252438 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2010 2011 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
80	Bradesco FIN	A**-****3	253666 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2009 2009 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante. Veículo com suspensão modificada, se necessário, regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
81	Bradesco FIN	E**-****1	254681 - Automóvel Volkswagen Fox 1.0 GII 2010 2011 Gas/Alc Vermelha Retomado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Tijucas
82	Bradesco FIN	A**-****3	240054 - Automóvel Citroen Picasso II20EXC 2008 2009 Gasolina Preta Retomado Chaves:Sem Chaves. Obs: Motor incompleto e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Bloco do motor quebrado. Motor solto no lugar e no interior do veículo e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
83	Bradesco FIN	M**-****6	253090 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2008 2009 Gas/Alc Prata Retomado. Obs: Numeração do motor com princípio de oxidação, se necessário, remarcação será por conta do arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado e vidro traseiro direito sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
84	Bradesco FIN	R**-****0	252005 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA C 2020 2021 Gas/Alc Branca Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
85	Bradesco FIN	A**-****8	234833 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2006 2006 Gas/Alc Branca Retomado. Obs: Motor incompleto e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
86	Bradesco FIN	A**-****4	252033 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LS 2013 2014 Gas/Alc Prata Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo pode ser financiado, mediante aprovação do Banco Bradesco.	Tijucas
87	Bradesco FIN	I**-****8	247161 - Camioneta Honda CR-V LX 2010 2010 Gas/GNV Cinza Retomado. Obs: ALTERAÇÃO DOC. COMBUST. / SISTEMA GNV. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
88	Bradesco FIN	M**-****0	251871 - Automóvel Peugeot 206 14 PRESEN FX 2006 2007 Gas/Alc Prata Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
89	Bradesco FIN	G**-****0	255561 - Automóvel Fiat Palio FIRE WAY 2015 2016 Gas/Alc Vermelha Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
90	Bradesco FIN	F**-****4	251123 - Utilitário Hyundai Santa Fé V6 2008 2009 Gasolina Preta Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
91	Bradesco FIN	M**-****4	253088 - Caminhonete Volkswagen Saveiro 1.6 2007 2008 Gas/Alc Branca Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
92	Bradesco FIN	M**-***1	252762 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2012 2013 Gas/Alc Vermelha Retomado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
93	Bradesco FIN	R**-***8	255253 - Automóvel Fiat Uno ATTRACTIVE 1.0 2020 2021 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
94	Bradesco FIN	M**-***3	248927 - Automóvel Fiat Uno MILLE ECONOMY 2013 2013 Gas/Alc Vermelha 00537739378 Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
95	Bradesco FIN	A**-***8	255560 - Automóvel Fiat Siena EL 1.4 FLEX 2014 2014 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
96	Bradesco FIN	J**-***3	252261 - Motocicleta Honda CG 160 START 2022 2022 Gasolina Prata Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
97	Bradesco FIN	R**-***3	255339 - Motocicleta Honda CG 160 TITAN 2022 2022 Gas/Alc Vermelha Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
98	Bradesco FIN	Q**-***2	255119 - Motocicleta Honda CG 160 START 2018 2018 Gasolina Vermelha Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Tanque amassado, escape e carenagens avariadas. Reparos por conta do arrematante.	Tijucas
99	Bradesco FIN	Q**-***0	252596 - Motocicleta Honda CB 650F 2014 2015 Gasolina Preta Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Tampa do motor, tanque e carenagens avariados, reparos por conta do arrematante.	Tijucas

Banco Bradesco S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxas Detran 2023 e 2024 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária no lote. Os veículos são vendidos sem débitos, salvo multa de averbação anterior ao leilão, se houver, e que será de responsabilidade do Arrematante. Os demais débitos anteriores à data do leilão que porventura sejam existentes, serão integralmente reembolsados pelo Vendedor, exceto nos lotes previamente informados. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CRLV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 30 dias corridos após o leilão e o arrematante deverá transferir o veículo no prazo máximo de 30 dias após o preenchimento do ATPV/CRV.

FINANCIAMENTO - O Banco Bradesco disponibiliza para os lotes vendidos em leilão, financiamento bancário para veículos leves com até 12 anos de fabricação, motos de baixa cilindrada (até 400CC) com até 01 ano de fabricação e motos de alta cilindrada (acima 400CC) com até 07 anos de fabricação. É vedado financiamento para veículos pesados, em mau estado de conservação, com impedimento de venda e com bloqueio judicial. Antes de realizar o seu arremate, faça a simulação de financiamento no site www.bradescofinanciamentos.com.br, lembrando que a entrada mínima é de 30% do valor estimado do bem (cotação Molicar). O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento, implica no pagamento integral do lote por parte do arrematante.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os bens estão em nome do Banco Bradesco S/A ou de suas coligadas e são vendidos sem testes e ou garantias. O valor total do lote deverá ser pago, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta corrente Bradesco: Banco 237 / Agência 1676-4 / Conta Corrente 57.304-3 - favorecido Liliamar Pestana Gomes - CPF 434.307.590-72, exclusivamente por TED, DOC ou Transferência Bancária com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. Juntamente com os valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, taxa referente a logística no valor de R\$ 250,00 para motocicletas, veículos leves e pesados, exceto Sucatas e Bens Diversos. Para arremates de veículos de passeio, de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 o arrematante deverá providenciar o preenchimento do formulário COAF (Resolução nº 25 de 16/01/2013 do COAF) que está disponível no site da Leiloeira (www.pestanaleiloes.com.br). No caso de recompra, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e quando cabível, será realizada pelo valor da venda com a devolução das taxas/comissão do leiloeiro. Se houver pleito de reembolso de custos/benfeitorias, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. No caso de indenização, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e se houver pleito de reembolso de custos/benfeitorias, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
106	Banco Bradesco S/A	E**-***6	252030 - Camioneta BMW X1 XDRIVE2.8i VM31 2010 2010 Gasolina Marrom Retomado. Obs: Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
107	Banco Bradesco S/A	L**-***2	252122 - Sucata Camioneta Ford F-1000 1988 1988 Diesel Branca Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Tijucas
108	Banco Bradesco S/A	P**-***0	184505 - Sucata Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA B 2017 2018 Gas/Alc Branca Retomado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com suspeita de substituição de traseira.	Nova Santa Rita

Sinosserra Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e taxas de Detran 2023 e 2024 serão por conta do arrematante. Débitos de multas e impostos gerados anteriormente ao leilão, no valor de até R\$ 300,00 serão por conta do arrematante. Valores acima de R\$ 300,00, o comprador deverá efetuar o pagamento dos débitos e enviar os comprovantes, junto das guias para a equipe da Leiloeira, solicitando o reembolso da diferença. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CLRV/ATPV/ATPV-e, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O arrematante deverá assinar o "De Acordo" no ATPV/CRV, reconhecer assinatura e devolver à equipe da Leiloeira para retirada do veículo. A comunicação de venda é realizada por despachante com valor de R\$ 200,00 (pagos no ato do leilão). O arrematante é também responsável pelo pagamento da Taxa de Emissão do ATPV-e, por lote, exceto sucatas, no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais). A documentação entregue para transferência está de acordo com as normas vigentes no Detran de origem do bem.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os bens são retomados de financiamento e serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou quaisquer reclamações posteriores. Eventual divergência de motor (numeração, potência e outros), câmbio, vidros, combustível e outros agregados, remarcação de chassi, anunciadas ou não, se necessária regularização, será por conta do arrematante. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
114	Sinosserra Financeira S/A	INN4C33	248573 - Automóvel Peugeot 206 SW16 FELI FX 2006 2006 Gas/Alc Prata 00890902038 Retomado Chaves:Sem Chaves. Obs: Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Financeira Alfa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxas Detran 2023 e 2024 serão por conta do arrematante. Todos os débitos anteriores ao leilão dos referidos veículos, foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia posteriormente ao leilão, serão de responsabilidade do arrematante.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - A documentação para transferência do veículo será entregue no prazo de 30 dias úteis após o leilão. O arrematante é inteiramente responsável pela transferência do veículo no prazo de 30 dias, nos termos do art.123 S1º CTB. A retirada do documento poderá ser feita na sede da Leiloeira ou solicitado o envio do mesmo pelo Correio, através da Área do Arrematante no site www.leiloes.com.br.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os bens são retomados de financiamento e serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando, não sendo responsabilidade da Leiloeira, nem do Comitente Vendedor, a qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes. Caso o nº do motor físico esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN), e não possua queixa de furto, a regularização será por conta do arrematante. A Leiloeira e o Comitente Vendedor não se responsabilizam pelas informações e pelas fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado do bem. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
119	Financeira Alfa S/A - Crédito, Financiamento e Inv	IUF0205	254383 - Camioneta Ford Ecosport SE AT 2.0 2013 2013 Gas/Alc Azul 00529663333 Retomado Chave Quebrada	Nova Santa Rita

Itapeva Xi Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE: IPVA 2023 por conta da Empresa Vendedora. Taxas de Seguro DPVAT e Licenciamento do ano vigente serão por conta do arrematante. IPVA, Seguro DPVAT e taxas de Detran 2024 serão por conta do arrematante. Débitos anteriores ao leilão no valor de até R\$ 800,00, serão por conta do arrematante. Débitos deste valor, o arrematante deverá proceder conforme instruções a seguir: 1) Identificar débitos anteriores ao leilão e enviar à equipe da Leiloeira a tela de débitos do Detran. 2) A equipe da Leiloeira irá analisar e autorizar que o arrematante realize o depósito dos R\$ 800,00 na conta do despachante a ser indicada. 3) Arrematante realiza depósito identificado por placa e envia à equipe da Leiloeira a cópia do comprovante. 4) Leiloeira envia cópia do comprovante de depósito e tela dos débitos para o despachante e Itapeva, solicitando o pagamento. 5) Despachante realiza o pagamento e envia o comprovante por e-mail para a Leiloeira entregar ao arrematante. Não é autorizado ao arrematante pagar débitos e solicitar reembolso. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CLRV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas, independente do Estado de registro do veículo.

DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA: A documentação para transferência de propriedade será entregue em até 30 dias após o leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA: Os bens são retomados de financiamento e serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando, não sendo responsabilidade da Leiloeira e do Comitente Vendedor, a qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, assim como ambos não se responsabilizam pelas informações e pelas fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado da mercadoria. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
124	Itapeva XI Multicarteira	JOG3D18	204299 - Automóvel Chevrolet Astra HB 4P ADVANTAGE 2006 2007 Gas/Alc Cinza 00893529907 Retomado. Obs: Chassi com princípio de oxidação, área amassada. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Bomba hidráulica danificada. Veículo com vidro para-brisa trincado.	Nova Santa Rita
125	Itapeva XI Multicarteira	FDV1B58	252059 - Automóvel Peugeot 308 ALLURE 2012 2013 Gas/Alc Cinza 00473031620 Retomado Chaves:Sem Chaves. Obs: Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Suzano/SP

Cooperativa de Credito da Foz do Rio Itajai Acu - Credifoz

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2024, Seguro DPVAT e taxas de Detran 2024 são por conta do arrematante. Os veículos são vendidos com débitos quitados, salvo multa de averbação anterior ao leilão, se houver, e que será de responsabilidade do arrematante. Os demais débitos anteriores à data do leilão que porventura sejam existentes, o arrematante deverá contatar a equipe da Leiloeira para orientações de pagamento/reembolso. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV-e é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - A retirada do veículo está condicionada à realização da Comunicação de Venda do veículo junto ao Detran. O arrematante é responsável pelo pagamento de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), por lote, exceto sucatas, pagos no ato do leilão, para emissão do ATPV-e e realização da Comunicação de Venda junto ao Detran. O documento para transferência será entregue no prazo de até 45 dias após o leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os bens são retomados de consórcio e serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou quaisquer reclamações posteriores. Eventual divergência de motor (numeração, potência e outros), câmbio, vidros, combustível e outros agregados, remarcação de chassi, anunciadas ou não, se necessária regularização, será por conta do arrematante. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
129	Credifoz	NPW0E01	243277 - Automóvel Volkswagen Polo SEDAN 2.0 COMFOR 2012 2013 Gas/Alc Branca 00508575915 Retomado	Tijucas
130	Credifoz	MIO7783	243214 - Automóvel Ford Ka FLEX 2011 2011 Gas/Alc Branca 00328629286 Retomado. Obs: Chassi enferrujado. Remarcação/Regularização por conta do comprador. Teto furado, reparos por conta do arrematante.	Tijucas
131	Credifoz	RHU2G81	250916 - Camioneta Renault Duster INT16 CVT 2022 2023 Gas/Alc Preta 01290552689 Retomado	Tijucas
132	Credifoz	MHQ5B74	245379 - Automóvel Ford Fiesta 1.6 FLEX 2009 2010 Gas/Alc Preta 00199734216 Retomado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Motor quebrado, solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador.	Tijucas
133	Credifoz	DMK9221	244111 - Automóvel Peugeot 206 14 FELINE 2004 2005 Gasolina Preta 00840548729 Retomado	Tijucas
134	Credifoz	RAC4378	243417 - Motoneta Honda Elite 125 2019 2019 Gasolina Vermelha 01211469007 Retomado Chaves:Sem Chaves. Obs: Carenagens avariadas, reparos por conta do arrematante.	Tijucas

Banco Pan S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE: IPVA, Seguro DPVAT e Licenciamento 2023 e 2024 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos anteriores ao leilão no valor de até R\$ 500,00, serão por conta do arrematante. Débitos acima deste valor, o arrematante deverá proceder conforme instruções a seguir: 1) Identificar débitos anteriores ao leilão e enviar à Leiloeira a tela de débitos do Detran. 2) A equipe da Leiloeira irá analisar e autorizar que o arrematante realize o depósito dos R\$ 500,00 na conta do despachante a ser indicada. 3) Arrematante realiza depósito identificado POR PLACA e envia à equipe da Leiloeira a cópia do comprovante. 4) Leiloeira envia cópia do comprovante de depósito e tela dos débitos para o despachante e Banco Pan, solicitando o pagamento. 5) Despachante realiza o pagamento e envia o comprovante por e-mail para a Leiloeira entregar ao arrematante. O Banco Pan NÃO AUTORIZA o arrematante a pagar débitos e solicitar reembolso. O prazo de solicitação de pagamento de débitos é de até 180 dias a partir da data de emissão do ATPV-e. Após, o débito será por conta do arrematante. Eventuais débitos posteriores ao leilão serão de inteira responsabilidade do arrematante e caso o Banco Pan venha a efetuar o pagamento de qualquer encargo relacionado ao veículo arrematado, o arrematante deverá reembolsá-lo do referido valor, sob pena do Banco ter direito a regresso contra o arrematante, podendo inclusive, incluir seu nome do cadastro de inadimplentes do SPCPC, SERASA, BOA VISTA SERVIÇOS e de demais órgãos similares. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CLRV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas, independente do Estado de registro do veículo (Atentar para casos do Estado de Santa Catarina, pois somente pode ser realizada no próprio Estado e por um despachante de SC, desta forma o veículo somente pode circular após a regularização e para esta, o Detran SC exige fotos do veículo emplacado. A Leiloeira poderá indicar o contato do despachante do banco caso seja de interesse do arrematante).

DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA: Devido à nova resolução do CONTRAN quanto à emissão do documento do veículo de forma eletrônica, será entregue o CRLV-e posterior à compra do veículo, mas não há prazo para entrega do ATPV-e (comunicado de venda) para que seja possível a transferência. O arrematante é inteiramente responsável pela transferência do veículo no prazo de 30 dias, nos termos do art.123 S1º CTB.

CONDIÇÕES DE VENDA: Os bens são retomados de financiamento e serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando, não sendo responsabilidade da Leiloeira e do Comitente Vendedor, a qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, assim como ambos não se responsabilizam pelas informações e pelas fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado da mercadoria. Caso o nº do motor físico esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN) e NÃO possua QUEIXA DE FURTO, a regularização será do arrematante. O arrematante é responsável pelo pagamento da Taxa de Emissão do ATPV-e, por lote, exceto sucatas, no valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) para documentos emitidos pelo DETRAN/SP e R\$ 60,00 (sessenta reais) para documentos emitidos pelo DETRAN de outros Estados. Será também cobrado do arrematante no ato da arrematação, referente a TAXA DE LOGÍSTICA, o valor de R\$ 150,00 para motocicletas, R\$ 350,00 para veículos de passeio, utilitários e vans e R\$ 800,00 para pesados. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
139	Banco Pan S/A	IUH9B59	255053 - Automóvel Ford Fiesta SEDAN1.6FLEX 2013 2014 Gas/Alc Branca 00536184488 Retomado. Obs: Caixa de Ar - Soleira Motorista Amassada / Longarina Dianteira Motorista Amassada / Longarina Traseira Motorista Amassada / Longarina Traseira Passageiro Amassada .	Nova Santa Rita
140	Banco Pan S/A	AOY8F19	255434 - Automóvel Volkswagen Gol 1.6 POWER 2007 2008 Gas/Alc Cinza 00927339340 Retomado. Obs: Motor remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias.	Nova Santa Rita
141	Banco Pan S/A	IUC4G32	254917 - Automóvel Renault Clio EXP1016VH 2012 2013 Gas/Alc Prata 00518860710 Retomado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Motor Oxidado: Numeração do motor com princípio de oxidação, se necessário, remarcação será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
142	Banco Pan S/A	MGX0789	255583 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2009 2010 Gas/Alc Preta 00182968030 Retomado	Nova Santa Rita
143	Banco Pan S/A	FOL4342	254521 - Caminhonete Mitsubishi L200 TRITON FLEX 2015 2016 Gas/Alc Prata 01052457743 Retomado. Obs: VEÍCULO POSSUI KIT GNV + Longarina Traseira Motorista - Trincado + Longarina Traseira Passageiro - Trincado. Veículo possui Kit Gás no físico, com cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Regularização será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
144	Banco Pan S/A	AOM7372	253708 - Caminhonete Volkswagen Kombi FURGAO 2007 2007 Gas/Alc Branca 00910511802 Retomado. Obs: CXS DE AR AVARIADAS+ Assoalho do porta Malas Danificado Reparável+ Caixa de roda traseira passageiro Trincado, Oxidada+ COLUNAS AVARIADAS+ Hodometro INACESSÍVEL+ LONGARINAS AVARIADAS+ Painel dianteiro superior Oxidada. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
145	Banco Pan S/A	JEN7F39	254746 - Automóvel Citroen C4 16GLX5P F 2012 2013 Gas/Alc Cinza 00507076877 Retomado Chave Quebrada. Obs: Assoalho do porta Malas Danificado Reparável+ Hodometro INACESSÍVEL+ longarinas avariadas.	Tijucas
146	Banco Pan S/A	BAW8232	254642 - Automóvel Renault Sandero AUTH 10 2016 2016 Gas/Alc Vermelha 01101726234 Retomado. Obs: HODOMETRO INACESSIVEL. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
147	Banco Pan S/A	MIJ9F59	254845 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2010 2011 Gas/Alc Preta 00267586523 Retomado. Obs: Caixa de Ar - Soleira Motorista - Amassada / Assoalho do porta Malas - Danificado Reparável / Chave Original - Não / Chave reserva - Não Possui / Coluna Central Motorista - Oxidado / Coluna Central Passageiro - Oxidado / Coluna Traseira Motorista - Oxidado / Coluna Traseira Passageiro - Oxidado / Hodometro - Inaccessível / Longarina Dianteira Motorista - Amassada, Oxidado / Longarina Traseira Passageiro - Amassada, Oxidado .	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
148	Banco Pan S/A	QXB6D69	255262 - Automóvel Peugeot 208 ACTIVE MT 2019 2020 Gas/Alc Preta 01214857520 Retomado. Obs: "Caixa de Ar - Soleira Passageiro - Amassada / Assoalho do porta Malas - danificado Reparável / Hodometro- Inacessível "	Tijucas
149	Banco Pan S/A	PSN4A32	255722 - Automóvel Renault Sandero EXPR 16 2016 2016 Gas/Alc Branca 01083193802 Retomado. Obs: HODOMETRO INACESSIVEL / PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO AVARIADA / PAINEL TRASEIRO Danificado Reparável / Caixa de Ar - Soleira Passageiro Amassada / Coluna Traseira Passageiro Amassada .	Tijucas
150	Banco Pan S/A	AAA8082	255229 - Automóvel Chevrolet Vectra SEDAN ELEGANCE 2005 2006 Gas/Alc Preta 00880564237 Retomado Chaves:Sem Chaves. Obs: SEM CHAVES+ CXS DE AR AVARIADAS+ ASSOALHO DO PORTA MALAS AVARIADA+ HODÔMETRO INACESSÍVEL+ LONGARINAS AVARIADAS+ Painel dianteiro superior Amassada. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
151	Banco Pan S/A	AVG3C79	255377 - Camioneta Hyundai Tucson GLB 2010 2011 Gasolina Preta 00269192344 Retomado	Tijucas
152	Banco Pan S/A	HLT3C59	255052 - Automóvel Honda Civic LXS FLEX 2009 2009 Gas/Alc Cinza 00153497807 Retomado. Obs: Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
153	Banco Pan S/A	QHS5J79	255265 - Automóvel Fiat Siena ESSENCE 1.6 2016 2017 Gas/Alc Branca 01103659550 Retomado. Obs: Consta no documento recall não atendido. Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Hodômetro - Inacessível.	Tijucas
154	Banco Pan S/A	AZT5C82	255374 - Automóvel Hyundai HB20 1.0M COMFOR 2015 2015 Gas/Alc Branca 01055974536 Retomado. Obs: HODOMETRO INACESSIVEL.	Tijucas
155	Banco Pan S/A	FGI3I62	255496 - Automóvel Volkswagen Up MOVE MA 2014 2015 Gas/Alc Prata 01047987195 Retomado. Obs: VEICULO SEM CHAVES / HODOMETRO INACESSIVEL / PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO AVARIADA .	Tijucas
156	Banco Pan S/A	MKH0572	255475 - Automóvel Hyundai HB20 S 1.6M PREM 2014 2014 Gas/Alc Branca 00996549315 Retomado. Obs: HODOMETRO INACESSIVEL / Caixa de roda traseira passageiro Amassada / Coluna Traseira Passageiro Amassada . Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
157	Banco Pan S/A	MGR2J39	255463 - Automóvel Chevrolet Celta 2P LIFE 2009 2010 Gas/Alc Vermelha 00181288540 Retomado. Obs: VEICULO SEM CHAVES / ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR E BATENTE DA PORTA NÃO ORIGINAIS / PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO AUSENTE / HODOMETRO INACESSIVEL / Caixa de Ar - Soleira Passageiro Amassada, Trincado / Caixa de roda traseira passageiro Amassada / CX. de Rodas Motorista Amassada, Trincado, Oxidado / CX. de Rodas Passageiro Trincado, Oxidado. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
158	Banco Pan S/A	SEO8E39	255498 - Motocicleta Honda CG 160 FAN 2023 2023 Gas/Alc Vermelha 01352869095 Retomado	Tijucas
159	Banco Pan S/A	SEJ0H52	255438 - Motocicleta Yamaha FZ25 FAZER 2023 2023 Gas/Alc Azul 01336867911 Retomado	Tijucas
160	Banco Pan S/A	BCR7B72	254244 - Motocicleta Honda CB 250F TWISTER ABS 2018 2019 Gas/Alc Vermelha 01174911465 Retomado. Obs: NÚMERO DO MOTOR - Apresenta amassado / ondulação / deformação / perfuração.	Tijucas
161	Banco Pan S/A	EDW5J69	253467 - Sucata Caminhonete Fiat Fiorino FLEX 2008 2008 Gas/Alc Branca 00982685890 Retomado	Tijucas

Aymore Credito, Financiamento e Investimento

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE: IPVA 2024 por conta da Empresa Vendedora. Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento do ano vigente serão por conta do arrematante. Débitos anteriores ao leilão de até R\$ 300,00 são por conta e responsabilidade exclusiva do comprador. Para a diferença de valores que excederem os R\$ 300,00, o arrematante deverá obrigatoriamente comunicar o Banco em até 180 dias, através da equipe da Leiloeira, para quitação dos débitos. Débitos não reclamados após o prazo de 180 dias, serão por conta do comprador. O Banco não autoriza o comprador a pagar qualquer débito anterior ao leilão para posterior pedido de reembolso. Correrão por conta e responsabilidade do comprador, todas as despesas e procedimentos necessários para atender a resolução 733/2018 do CONTRAN que reza sobre as placas padrão MERCOSUL. Despesas como taxas para confecção da placa, emplacamento, regularização do veículo com o documento contendo a placa padrão MERCOSUL, independentemente de estarem fisicamente instaladas no veículo ou não, também são de responsabilidade do comprador, bem como verificar o procedimento específico na UF de transferência do veículo.

DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA: Para veículos do grupo Santander, a documentação pertinente ao(s) lote(s) arrematado(s), será entregue pelo Santander (proprietário do bem leiloado) em até 30 (trinta) dias úteis da realização do leilão, salvo em casos de existências de bloqueios.

FINANCIAMENTO - O Banco Santander disponibiliza, exclusivamente para os lotes vendidos em Leilão do grupo Santander, financiamento bancário para veículos com até 20 anos de fabricação. Veículos com esta possibilidade possuem a indicação nas observações do lote, no catálogo de leilão. É vedado financiamento para motos, veículos pesados, em mau estado de conservação, com impedimento de venda, com bloqueios judiciais e veículos sinistrados. Para veículos blindados, a blindagem deverá ter idade inferior a 5 anos. O próprio veículo financiado é a garantia da operação. Antes de realização do arremate é necessário realizar a simulação através do aplicativo do Santander. O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento, implica no pagamento integral do lote, à vista, por parte do arrematante.

CONDIÇÕES DE VENDA: Para lotes do grupo Santander, o arrematante deverá realizar o pagamento por meio de transação bancária rastreável. Sendo reconhecida como transação rastreável, Transferências (TEF, DOC ou TED, DI – Depósito Identificado, Cheque ou Cheque Administrativo. Não sendo possível realizar o pagamento em Dinheiro/espécie. Para lotes do Grupo Santander, o arrematante pagará apenas, além do valor do arremate, 5% de comissão ao leiloeiro e taxa administrativa vigente nada data do evento. As arrematações com valor de lance superior a R\$ 100.000,00 serão realizadas na modalidade condicional e a confirmação ou não da venda ocorrerá após análise do banco, neste momento poderá ser solicitada ao arrematante documentos complementares para apoiar na avaliação da venda. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
169	Aymore	R**-***0	253773 - Automóvel Volkswagen Virtus CL TSI 2022 2022 Gas/Alc Branca Retomado	Nova Santa Rita
170	Aymore	I**-***3	253832 - Automóvel Ford Fiesta HA 1.6L SEAB 2015 2016 Gas/Alc Prata Retomado	Nova Santa Rita
171	Aymore	I**-***8	255327 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LS 2011 2012 Gas/Alc Vermelha Retomado. Obs: Veículo com suspensão modificada. Veículo possui caixa de roda, painel dianteiro e torre do amortecedor dianteiro direito reparados com solda e massa. Coluna abaixo dos bancos com corrosão. Capô, para-choque dianteiro e para-lama dianteiro direito esquerdo avariados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
172	Aymore	O**-***1	239218 - Camioneta Ford Edge V6 FWD 2011 2012 Gasolina Preta Retomado. Obs: Vidro traseiro direito sem gravação da numeração do chassi. Veículo possui para-choques, para-lama direito, lateral traseira, tampa traseira, porta dianteira esquerda e para-lama direito avariados. Veículo com a gravação do câmbio obstruída/sem acesso. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante. Emplacamento padrão MERCOSUL se necessário, regularização/alteração será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
173	Aymore	O**-***1	254207 - Automóvel Volkswagen Up MOVE MA 2014 2015 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Veículo possui para-brisa não original. Veículo com suspensão modificada, Suspensão Alt. 100.0mm CSV 008131344962021. Caixa de ar esquerda e porta dianteira direita avariadas. Porta-malas trancado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
174	Aymore	Q**-***6	254399 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA C 2020 2020 Gas/Alc Prata Retomado	Nova Santa Rita
175	Aymore	Q**-***5	212877 - Automóvel Ford Ka SE PLUS AT1.5SDC 2019 2020 Gas/Alc Branca Retomado. Obs: Consta "Sinistro Recuperado", ver item 28 do Regulamento. Veículo possui vidro vigia não original. Coluna central esquerda, caixa de ar esquerda, coluna traseira esquerda, coluna traseira direita e caixa de ar direita avariadas. Veículo sem carga na bateria e com o porta-malas trancado. Veículo apresenta alteração de cor já regularizada. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
176	Aymore	A**-***5	255414 - Automóvel Peugeot 3008 GRIFFE AT 2017 2018 Gasolina Prata Retomado. Obs: Veículo possui avarias diversas de funilaria. Se necessário, qualquer reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
177	Aymore	B**-***2	255404 - Automóvel Renault Sandero AUTH 10 2018 2018 Gas/Alc Branca Retomado. Obs: Veículo possui para-brisa não original. Capô, para-choque dianteiro e tampa do porta-malas avariados. Veículo possui Kit Gás no físico, com cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
178	Aymore	I**-****9	255480 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2009 2010 Gas/Alc Branca Retomado. Obs: Veículo possui vidro do para-brisa não original. Painel frontal inferior, alças das longarinas, caixas de rodas traseiras, para-choque dianteiro e painel traseiro avariados. Coluna traseira esquerda possui reparos de massa na folha externa. Para-lama traseiro direito com reparos de massa. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Veículo com suspensão modificada. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
179	Aymore	I**-****8	255530 - Automóvel Renault Clio CAM1016VH 2008 2009 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Veículo possui vidros para-brisa e traseiro não originais, para-brisa trincado. Longarinas traseiras perfuradas para instalação de kit GNV. Veículo não possui kit GNV.Capô, porta dianteira direita e porta-malas reparados. Painel traseiro, assoalho porta-malas com corrosão. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
180	Aymore	I**-****3	206495 - Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2012 2012 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Veículo com etiqueta ETA do batente da porta danificada. Veículo possui para-brisa não original. Veículo com gravação do câmbio obstruído/sem acesso. Veículo possui para-choque traseiro, lateral traseira e para-lama esquerdo traseiro com avariados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
181	Aymore	R**-****6	254306 - Motocicleta Honda CG 160 FAN 2020 2020 Gas/Alc Preta Retomado	Nova Santa Rita
182	Aymore	R**-****2	253879 - Motocicleta Jtz Master RIDE 150 2022 2023 Gasolina Preta Retomado	Nova Santa Rita

Banco Santander Brasil S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE: IPVA 2024 por conta da Empresa Vendedora. Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento do ano vigente serão por conta do arrematante. Débitos anteriores ao leilão de até R\$ 300,00 são por conta e responsabilidade exclusiva do comprador. Para a diferença de valores que excederem os R\$ 300,00, o arrematante deverá obrigatoriamente comunicar o Banco em até 180 dias, através da equipe da Leiloeira, para quitação dos débitos. Débitos não reclamados após o prazo de 180 dias, serão por conta do comprador. O Banco não autoriza o comprador a pagar qualquer débito anterior ao leilão para posterior pedido de reembolso. Correrão por conta e responsabilidade do comprador, todas as despesas e procedimentos necessários para atender a resolução 733/2018 do CONTRAN que reza sobre as placas padrão MERCOSUL. Despesas como taxas para confecção da placa, emplacamento, regularização do veículo com o documento contendo a placa padrão MERCOSUL, independentemente de estarem fisicamente instaladas no veículo ou não, também são de responsabilidade do comprador, bem como verificar o procedimento específico na UF de transferência do veículo.

DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA: Para veículos do grupo Santander, a documentação pertinente ao(s) lote(s) arrematado(s), será entregue pelo Santander (proprietário do bem leiloado) em até 30 (trinta) dias úteis da realização do leilão, salvo em casos de existências de bloqueios.

FINANCIAMENTO - O Banco Santander disponibiliza, exclusivamente para os lotes vendidos em Leilão do grupo Santander, financiamento bancário para veículos com até 20 anos de fabricação. Veículos com esta possibilidade possuem a indicação nas observações do lote, no catálogo de leilão. É vedado financiamento para motos, veículos pesados, em mau estado de conservação, com impedimento de venda, com bloqueios judiciais e veículos sinistrados. Para veículos blindados, a blindagem deverá ter idade inferior a 5 anos. O próprio veículo financiado é a garantia da operação. Antes de realização do arremate é necessário realizar a simulação através do aplicativo do Santander. O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento, implica no pagamento integral do lote, à vista, por parte do arrematante.

CONDIÇÕES DE VENDA: Para lotes do grupo Santander, o arrematante deverá realizar o pagamento por meio de transação bancária rastreável. Sendo reconhecida como transação rastreável, Transferências (TEF, DOC ou TED, DI – Depósito Identificado, Cheque ou Cheque Administrativo. Não sendo possível realizar o pagamento em Dinheiro/espécie. Para lotes do Grupo Santander, o arrematante pagará apenas, além do valor do arremate, 5% de comissão ao leiloeiro e taxa administrativa vigente nada data do evento. As arrematações com valor de lance superior a R\$ 100.000,00 serão realizadas na modalidade condicional e a confirmação ou não da venda ocorrerá após análise do banco, neste momento poderá ser solicitada ao arrematante documentos complementares para apoiar na avaliação da venda. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
189	Santander Brasil	J**-****8	168330 - Automóvel Volkswagen Spacefox TREND GII 2012 2013 Gas/Alc Preta Retomado. Obs: Veículo com a gravação do câmbio obstruída/sem acesso. Veículo possui tampa traseira, lateral traseira esquerda, porta traseira esquerda, porta dianteira esquerda e para-choques avariados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante. Emplacamento padrão MERCOSUL se necessário, regularização/alteração será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Banco Rci Brasil S.A.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE: IPVA 2024 por conta da Empresa Vendedora. Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento do ano vigente serão por conta do arrematante. Débitos anteriores ao leilão de até R\$ 300,00 são por conta e responsabilidade exclusiva do comprador. Para a diferença de valores que excederem os R\$ 300,00, o arrematante deverá obrigatoriamente comunicar o Banco em até 180 dias, através da equipe da Leiloeira, para quitação dos débitos. Débitos não reclamados após o prazo de 180 dias, serão por conta do comprador. O Banco não autoriza o comprador a pagar qualquer débito anterior ao leilão para posterior pedido de reembolso. Correrão por conta e responsabilidade do comprador, todas as despesas e procedimentos necessários para atender a resolução 733/2018 do CONTRAN que reza sobre as placas padrão MERCOSUL. Despesas como taxas para confecção da placa, emplacamento, regularização do veículo com o documento contendo a placa padrão MERCOSUL, independentemente de estarem fisicamente instaladas no veículo ou não, também são de responsabilidade do comprador, bem como verificar o procedimento específico na UF de transferência do veículo.

DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA: Para veículos do grupo Santander, a documentação pertinente ao(s) lote(s) arrematado(s), será entregue pelo Santander (proprietário do bem leiloado) em até 30 (trinta) dias úteis da realização do leilão, salvo em casos de existências de bloqueios.

FINANCIAMENTO - O Banco Santander disponibiliza, exclusivamente para os lotes vendidos em Leilão do grupo Santander, financiamento bancário para veículos com até 20 anos de fabricação. Veículos com esta possibilidade possuem a indicação nas observações do lote, no catálogo de leilão. É vedado financiamento para motos, veículos pesados, em mau estado de conservação, com impedimento de venda, com bloqueios judiciais e veículos sinistrados. Para veículos blindados, a blindagem deverá ter idade inferior a 5 anos. O próprio veículo financiado é a garantia da operação. Antes de realização do arremate é necessário realizar a simulação através do aplicativo do Santander. O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento, implica no pagamento integral do lote, à vista, por parte do arrematante.

CONDIÇÕES DE VENDA: Para lotes do grupo Santander, o arrematante deverá realizar o pagamento por meio de transação bancária rastreável. Sendo reconhecida como transação rastreável, Transferências (TEF, DOC ou TED, DI – Depósito Identificado, Cheque ou Cheque Administrativo. Não sendo possível realizar o pagamento em Dinheiro/espécie. Para lotes do Grupo Santander, o arrematante pagará apenas, além do valor do arremate, 5% de comissão ao leiloeiro e taxa administrativa vigente nada data do evento. As arrematações com valor de lance superior a R\$ 100.000,00 serão realizadas na modalidade condicional e a confirmação ou não da venda ocorrerá após análise do banco, neste momento poderá ser solicitada ao arrematante documentos complementares para apoiar na avaliação da venda. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
194	Banco RCI Brasil S.A.	I**.*999	255474 - Automóvel Renault Sandero EXPR 10 2017 2017 Gas/Alc Vermelha Retomado. Obs: Veículo possui longarinas traseiras perfuradas para instalação do kit GNV. Para-choque traseiro e dianteiro avariados. Consta histórico de roubo e furto. Veículo possui Kit Gás no físico, com cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Mapfre Seguros Gerais S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2024 e anos anteriores serão pagos pela Mapfre. Em caso de débitos de IPVA pendente, o arrematante deverá enviar os dados do veículo e evidência do débito existente para a equipe da Leiloeira, para análise. O DPVAT e a Taxa de Licenciamento do ano vigente, serão de responsabilidade do arrematante. Débitos anteriores ao leilão, no valor de até R\$ 500,00, se houver, serão por conta do arrematante. Valores acima de R\$ 500,00, o mesmo deverá contatar a equipe da Leiloeira para solicitar o reembolso da diferença do valor que ultrapassar os R\$ 500,00, mediante o envio das guias descritivas das multas (boletos utilizados no momento do pagamento, juntamente com os comprovantes dos pagamentos, para validar pelo código de barras e ou Número AIT), para validação da data e o tipo da infração. Todos os procedimentos, taxas e encargos referente a numeração/confecção de placa no novo modelo Mercosul, conforme resoluções 729 e 733 do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), são por conta do arrematante.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O prazo de entrega do CRV/ATPV para transferência é de 60 dias após o leilão. A retirada da documentação é na sede da Leiloeira ou através de solicitação de remessa do documento via Correio, conforme Regulamento de Leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os lotes são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando. A Empresa Vendedora e a Leiloeira não se responsabilizam pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, pelas informações e fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado do bem. A simples participação do leilão implica na declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Catálogo e no Regulamento de Leilão. Os lotes arrematados acima de R\$ 80.000,00 serão vendidos na forma CONDICIONAL e a HOMOLOGAÇÃO ou NÃO por parte da empresa vendedora ocorre em até três dias úteis. O pagamento do lote deverá ser realizado em até 48hs, por boleto bancário, disponível na Área do Arrematante no site www.pestanaleiloes.com.br, sendo o valor do arremate pago para Mapfre Seguros Gerais S/A e a comissão da Leiloeira e outros valores pagos para Liliamar Pestana Gomes. O comprovante do pagamento deve ser anexado ao lote, na área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. O faturamento será efetivado em até 48h do pagamento. O reembolso de valores pagos indevidamente está condicionado à apresentação da documentação obrigatória, por exigência da Empresa Vendedora, com firma reconhecida e será realizado em até 60 dias. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
199	Mapfre Seguros - Auto	RAD3B16	252160 - Automóvel Volkswagen Polo HL AD 2019 2020 Gas/Alc Prata 01204114010 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro esquerdo quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
200	Mapfre Seguros - Auto	MMJ8H92	254946 - Caminhonete Fiat Strada WORKING 2014 2014 Gas/Alc Vermelha 00998702455 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
201	Mapfre Seguros - Auto	IWR0D96	255396 - Caminhonete Volkswagen Saveiro CD CROSS MA 2015 2016 Gas/Alc Branca 01056145142 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
202	Mapfre Seguros - Auto	MMK9E37	254941 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2014 2015 Gas/Alc Prata 01018112453 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
203	Mapfre Seguros - Auto	ARF5J49	253051 - Automóvel Fiat Palio ELX FLEX 2009 2010 Gas/Alc Prata 00138443424 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
204	Mapfre Seguros - Auto	ABM7B41	254158 - Automóvel Toyota Corolla XRS FLEX 2013 2014 Gas/Alc Prata 00581748204 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
205	Mapfre Seguros - Auto	MKD0F32	253669 - Automóvel Renault Sandero STEPWAY 2012 2012 Gas/Alc Branca 00460400886 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
206	Mapfre Seguros - Auto	QIT6E00	255611 - Automóvel Ford Focus SE AT 2.0HC 2015 2016 Gas/Alc Azul 01076604525 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
207	Mapfre Seguros - Auto	MFN7A37	254940 - Automóvel Chevrolet Classic 2009 2010 Gas/Alc Prata 00171405820 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Caracteres Alfanuméricos da Gravação do CHASSI (Oxidada/Danificada e/ou Ilegível). Se necessário a remarcação será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
208	Mapfre Seguros - Auto	QIN1H46	254782 - Automóvel Hyundai HB20 1.0M COMFOR 2017 2017 Gas/Alc Branca 01123688602 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
209	Mapfre Seguros - Auto	AYM3F88	249213 - Automóvel Fiat Palio ATTRACTIV 1.0 2014 2015 Gas/Alc Cinza 01012985846 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
210	Mapfre Seguros - Auto	QJP9I57	255584 - Caminhão Volvo VM 270 6X2R 2018 2019 Diesel Branca 01174198084 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
211	Mapfre Seguros - Auto	MGF0G26	255233 - Automóvel Citroen C4 16GLX5P F 2009 2010 Gas/Alc Preta 00166371580 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
212	Mapfre Seguros - Auto	QID9D85	248754 - Automóvel Chevrolet Spin 1.8L MT LT 2016 2016 Gas/Alc Branca 01092146951 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
213	Mapfre Seguros - Auto	RAJ8G10	253324 - Utilitário BMW X4 XDRIVE30I 2020 2020 Gasolina Preta 01229622400 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
214	Mapfre Seguros - Auto	BAU4H96	255679 - Caminhonete Ford Ranger XLSCD4 22C 2016 2017 Diesel Branca 01097975387 Sinistrado. Obs: Veículo de incêndio. Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Componentes elétricos/motor carbonizado. Se necessário a remarcação será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
215	Mapfre Seguros - Auto	QHN4A22	236344 - Automóvel Fiat Palio FIRE 2015 2015 Gas/Alc Branca 01049069533 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
216	Mapfre Seguros - Auto	RHQ0C73	250352 - Automóvel Chevrolet Cruze LTZ NB AT 1.4 2021 2022 Gas/Alc Branca 01283720970 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
217	Mapfre Seguros - Auto	RLN5E87	250235 - Caminhão/Trator Mercedes Benz Axor 2041 LS 2021 2022 Diesel Branca 01274992491 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
218	Mapfre Seguros - Auto	ANT9H96	254277 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2006 2006 Gas/Alc Vermelha 00884930939 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
219	Mapfre Seguros - Auto	AXP2J56	253862 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2013 2014 Gas/Alc Cinza 00588450731 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
220	Mapfre Seguros - Auto	RLI3I73	254476 - Automóvel Chevrolet Bolt PREMIER 2020 2020 Elétrico/Fonte Externa Prata 01261487424 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
221	Mapfre Seguros - Auto	BAR2451	245032 - Automóvel Fiat Palio FIRE 2016 2016 Gas/Alc Branca 01093061135 Retornado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
222	Mapfre Seguros - Auto	ATX0D86	255309 - Automóvel Fiat Siena EL FLEX 2011 2011 Gas/Alc Vermelha 00323797989 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
223	Mapfre Seguros - Auto	BEE3F28	253858 - Sucata Automóvel Chevrolet Spin 1.8L AT LT 2019 2020 Gas/Alc Preta 01232887517 Sinistrado. Obs: Motor avariado, incompleto e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
224	Mapfre Seguros - Auto	AVW5B83	250369 - Sucata Automóvel Peugeot 207 HATCH QUIKSILVER 2012 2013 Gas/Alc Prata 00483563757 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
225	Mapfre Seguros - Auto	MDA0B55	254950 - Sucata Caminhonete Volkswagen Saveiro 1.6 SUPERSURF 2005 2005 Gas/Alc Preta 00862145643 Sinistrado. Obs: Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
226	Mapfre Seguros - Auto	MJC9I57	249762 - Sucata Caminhonete Fiat Ducato Cargo 2011 2012 Diesel Branca 00357286901 Sinistrado. Obs: Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
227	Mapfre Seguros - Auto	AXD0J41	243339 - Sucata Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LS 2013 2014 Gas/Alc Branca 00551086912 Retornado	Tijucas
228	Mapfre Seguros - Auto	JBR3F97	254682 - Sucata Utilitário Toyota CCROSS XRE 20 2022 2023 Gas/Alc Cinza 01329909680 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
229	Mapfre Seguros - Auto	MJE4J74	253881 - Sucata Caminhonete Volkswagen Kombi FURGAO 2011 2012 Gas/Alc Branca 00337282749 Sinistrado	Tijucas
230	Mapfre Seguros - Auto	QHL8A21	251110 - Sucata Automóvel Lifan 530 1.5 2014 2015 Gasolina Branca 01040426007 Sinistrado	Tijucas
231	Mapfre Seguros - Auto	OKH5F18	254947 - Sucata Automóvel Renault Sandero DYNA 16R 2014 2015 Gas/Alc Preta 01024761654 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
232	Mapfre Seguros - Auto	GSV6H14	249602 - Sucata Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2011 2012 Gas/Alc Prata 00330295438 Sinistrado	Nova Santa Rita
233	Mapfre Seguros - Auto	AUD6J96	250921 - Sucata Automóvel Audi A3 1.8T 2002 2003 Gasolina Prata 00811190510 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Motor avariado, incompleto e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
234	Mapfre Seguros - Auto	ILC9D86	253739 - Sucata Caminhonete Ford Ranger XLT 13F 2002 2003 Diesel Prata 00801458293 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
235	Mapfre Seguros - Auto	MIU8B33	253250 - Sucata Automóvel Citroen C3 AIRCROSS EXCM 2011 2012 Gas/Alc Vermelha 00330198750 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
236	Mapfre Seguros - Auto	IHD5I49	254604 - Sucata Caminhao Scania T 113 H 4X2 360 1997 1998 Diesel Azul 00693052988 Sinistrado. Obs: Cardan solto.	Nova Santa Rita
237	Mapfre Seguros - Auto	FCB5J87	254527 - Automóvel Volkswagen Polo SEDAN 1.6 COMFOR 2012 2013 Gas/Alc Branca 00468899243 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Componentes elétricos/Motor Carbonizado. Se necessário a remarcação será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
238	Mapfre Seguros - Auto	IXV4D14	254855 - Automóvel Mercedes Benz CLA250 4M 2016 2017 Gasolina Branca 01117510104 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
239	Mapfre Seguros - Auto	NRH8C09	251908 - Automóvel Citroen C4 16GLX5P F 2011 2012 Gas/Alc Prata 00467258163 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
240	Mapfre Seguros - Auto	FME5C00	255841 - Caminhonete Chevrolet Montana LS 2013 2014 Gas/Alc Branca 00595158102 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
241	Mapfre Seguros - Auto	BCB2G93	254300 - Caminhão Volkswagen 30330 CRC 8X2 2017 2018 Diesel Branca 01148840963 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. 4 EIXOS / EIXO DIRECIONAL. Caso haja a necessidade de regularização esta ficará por conta do arrematante. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Cardan solto. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
242	Mapfre Seguros - Auto	IXW3B00	254491 - Automóvel Ford Ka SE 1.5 HA B 2017 2018 Gas/Alc Branca 01119339585 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
243	Mapfre Seguros - Auto	PV17B22	254273 - Automóvel Renault Fluence DYN20A 2014 2015 Gas/Alc Prata 01033530422 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados e sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
244	Mapfre Seguros - Auto	IWW1J71	253960 - Automóvel BMW 320i PG51 2009 2010 Gasolina Prata 00157440494 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
245	Mapfre Seguros - Auto	IXP1G84	253788 - Automóvel Chevrolet S10 ADV FD2 2016 2017 Gas/Alc Branca 01104896459 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
246	Mapfre Seguros - Auto	JBP1B74	254616 - Motocicleta Yamaha XTZ 250 LANDER 2022 2022 Gas/Alc Preta 01324808524 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Retrovisor esquerdo quebrado. Reparos por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
247	Mapfre Seguros - Auto	PYP9G06	253760 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA B 2016 2017 Gas/Alc Branca 01102292696 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
248	Mapfre Seguros - Auto	REB1F93	255347 - Automóvel Fiat Argo DRIVE 1.0 2021 2021 Gas/Alc Prata 01258716094 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
249	Mapfre Seguros - Auto	IXL3G13	255292 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4AT LTZ 2016 2017 Gas/Alc Branca 01097688116 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
250	Mapfre Seguros - Auto	IWU9F85	253870 - Automóvel Fiat Palio FIRE WAY 2015 2016 Gas/Alc Branca 01064135088 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
251	Mapfre Seguros - Auto	IZP2J35	255127 - Camioneta Chevrolet Equinox PREMIER 2018 2019 Gasolina Preta 01207782723 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
252	Mapfre Seguros - Auto	MFW8B38	252035 - Automóvel Renault Logan AUT 1016V 2007 2008 Gas/Alc Azul 00943441358 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
253	Mapfre Seguros - Auto	IWF9C09	251698 - Automóvel Renault Clio EXP1016VH 2014 2015 Gas/Alc Vermelha 01033438771 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Vidro dianteiro esquerdo sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
254	Mapfre Seguros - Auto	FZQ0I57	255295 - Automóvel Volkswagen Golf HIGHLINE AB 2017 2017 Gas/Alc Branca 01148968595 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
255	Mapfre Seguros - Auto	IOO1C08	255986 - Automóvel Honda Civic LXS FLEX 2008 2008 Gas/Alc Prata 00954829492 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
256	Mapfre Seguros - Auto	IZN6J21	255776 - Automóvel Chevrolet Onix 1.0MT LT 2019 2019 Gas/Alc Branca 01204424052 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Calço quebrado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
257	Mapfre Seguros - Auto	IOU8I68	254781 - Automóvel Ford Ka FLEX 2008 2009 Gas/Alc Prata 00968984371 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
258	Mapfre Seguros - Auto	ITS3B53	254540 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2012 2013 Gas/Alc Preta 00494537639 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
259	Mapfre Seguros - Auto	IYI0C01	255456 - Automóvel Volkswagen Fox XTREME MB 2017 2018 Gas/Alc Branca 01141696395 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
260	Mapfre Seguros - Auto	ITY3F12	252072 - Automóvel Jac J6 2.0 DIAMOND 7S 2011 2012 Gasolina Prata 00504918044 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Componentes elétricos/Motor Carbonizado. Se necessário a remarcação será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor queimado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
261	Mapfre Seguros - Auto	GHI8A98	254896 - Automóvel Toyota Etios HB XPLUS AT 2018 2019 Gas/Alc Prata 01151856514 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados e sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
262	Mapfre Seguros - Auto	INR7F11	255842 - Microonibus Fiat Ducato COMBINATO 2007 2007 Diesel Branca 00912595515 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
263	Mapfre Seguros - Auto	DMF8E89	255126 - Automóvel Volkswagen Fox 1.6 PLUS 2006 2007 Gas/Alc Preta 00894953222 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
264	Mapfre Seguros - Auto	FGY3G20	255431 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2012 2013 Gas/Alc Prata 00504378562 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
265	Mapfre Seguros - Auto	IZJ6I60	255346 - Automóvel Renault Kwid INTENS 10MT 2019 2020 Gas/Alc Preta 01196155647 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar, reparos por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
266	Mapfre Seguros - Auto	IQA5H94	250342 - Caminhonete Fiat Strada FIRE FLEX 2009 2010 Gas/Alc Branca 00158359739 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado e direito sem conferência da numeração de chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2023 e 2024 são por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 170 (cento e setenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
274	Porto Seguro	IXU1J45	255336 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4MT LTZ 2017 2017 Gas/Alc Branca 01114741148 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
275	Porto Seguro	IZT6C17	244070 - Automóvel Chevrolet Onix 10TAT LTZ 2019 2020 Gas/Alc Laranja 01216310138 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
276	Porto Seguro	QHU7J04	252512 - Automóvel Toyota Corolla GLI18 CVT 2016 2017 Gas/Alc Branca 01087061625 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
277	Porto Seguro	IUS7C74	250390 - Utilitário Jeep Cherokee SPORT 2012 2012 Gasolina Branca 00568613643 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
278	Porto Seguro	INJ4F95	255244 - Automóvel Ford Focus 1.6L HA 2006 2007 Gasolina Prata 00897762606 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
279	Porto Seguro	IZQ6B79	254180 - Automóvel Ford Ka SE AT 1.5 HA C 2019 2019 Gas/Alc Cinza 01210379420 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado e dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
280	Porto Seguro	IXF0B92	255065 - Automóvel Peugeot 208 ALLURE BVA 2016 2016 Gas/Alc Prata 01084291646 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
281	Porto Seguro	BCR9B55	242055 - Automóvel Ford Focus TI AT 2.0SC 2018 2019 Gas/Alc Preta 01175696002 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
282	Porto Seguro	QHI2I78	249396 - Automóvel Chevrolet Cobalt GRAPH A 2015 2015 Gas/Alc Cinza 01066460288 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
283	Porto Seguro	IOE8J63	254307 - Automóvel Chevrolet Prisma JOY 2007 2008 Gas/Alc Preta 00938764187 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
284	Porto Seguro	EIK1A06	254533 - Utilitário BMW X3 XDRIVE30I 2018 2018 Gasolina Cinza 01152076008 Sinistrado. Obs: Veículo Blindado. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro dianteiro direito quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
285	Porto Seguro	JAO0E78	251897 - Automóvel Fiat Argo DRIVE 1.0 2021 2021 Gas/Alc Branca 01255252496 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
286	Porto Seguro	IYM6D13	253647 - Utilitário Jeep Compass LIMITED D 2017 2018 Diesel Preta 01150873814 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
287	Porto Seguro	IWX5H27	255413 - Automóvel Toyota Etios HB X 2015 2016 Gas/Alc Cinza 01069245868 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
288	Porto Seguro	IQO3E46	252550 - Automóvel Citroen C4 PIC GLXA 5L 2009 2010 Gasolina Preta 00196403987 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
289	Porto Seguro	JBE2C77	253916 - Utilitário Jeep GCherokee LTD3.6L 2017 2018 Gasolina Cinza 01167644465 Sinistrado. Obs: Veículo Blindado. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
290	Porto Seguro	IOP3G05	255277 - Automóvel Renault Sandero EXP 16 2008 2008 Gas/Alc Prata 00958108641 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
291	Porto Seguro	IWY9B95	254382 - Automóvel Volkswagen Novo Fox TL ME 2015 2016 Gas/Alc Branca 01071689522 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
292	Porto Seguro	ITA0F56	255187 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LT 2012 2012 Gas/Alc Vermelha 00462520412 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
293	Porto Seguro	NSO1E26	255068 - Automóvel Renault Symbol EXPR 16 2010 2011 Gas/Alc Preta 00228534364 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
294	Porto Seguro	IOF6B76	253146 - Automóvel Fiat Palio WK ADVEN FLEX 2007 2007 Gas/Alc Preta 00940136511 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
295	Porto Seguro	IZB5E74	254771 - Automóvel Hyundai HB20 S TCIM COMP 2018 2019 Gas/Alc Prata 01179305652 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
296	Porto Seguro	IZF8F75	255190 - Automóvel Hyundai HB20 1.6M COMF 2019 2019 Gas/Alc Branca 01188173747 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
297	Porto Seguro	FOX2140	255072 - Automóvel Volkswagen Crossfox 2008 2008 Gas/Alc Preta 00954219031 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
298	Porto Seguro	IRJ3A98	254117 - Utilitário Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2010 2011 Gasolina Prata 00262189739 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
299	Porto Seguro	DGC3C60	157095 - Caminhonete Nissan Frontier LE 25 X4 2011 2012 Diesel Prata 00410334901 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
300	Porto Seguro	KQY8J19	249828 - Motocicleta Harley Davidson XL 883N 2015 2015 Gasolina Bege 01057081326 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
301	Porto Seguro	IVZ0A82	246179 - Automóvel Fiat Siena TETRAFUEL 1.4 2014 2015 Gas/Alc/GNV Vermelha 01021266253 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com calço avariado e solto no lugar, reparos por conta do arrematante. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
302	Porto Seguro	IZI8I42	253942 - Motocicleta Yamaha XTZ 150 CROSSER S 2019 2019 Gas/Alc Branca 01194352305 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
303	Porto Seguro	JCS5G55	254592 - Motocicleta BMW G310 GS 2022 2023 Gasolina Azul 01330422608 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
304	Porto Seguro	IZO8E76	252249 - Motocicleta Honda CG 160 FAN 2019 2019 Gas/Alc Preta 01206947079 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
305	Porto Seguro	QIX5C07	253515 - Sucata Camioneta Ford Ecosport SE AT 1.5 2017 2018 Gas/Alc Azul 01160711736 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
306	Porto Seguro	QHG7B91	253347 - Sucata Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2015 2015 Gas/Alc Branca 01039202737 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
307	Porto Seguro	IWN3385	254852 - Sucata Caminhonete Volkswagen Saveiro CS TL MB 2015 2016 Gas/Alc Branca 01048219655 Sinistrado	Nova Santa Rita
308	Porto Seguro	JBH8C92	252939 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol MPI 2022 2023 Gas/Alc Branca 01298345070 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
309	Porto Seguro	IOO7754	253556 - Sucata Automóvel Chevrolet Classic SPIRIT 2008 2008 Gas/Alc Bege 00957178352 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
310	Porto Seguro	ILZ1608	251408 - Sucata Automóvel Ford Ka GL 2004 2004 Gasolina Prata 00834507692 Sinistrado	Nova Santa Rita
311	Porto Seguro	IYY1G00	253956 - Sucata Motocicleta Harley Davidson FLHRC 2007 2007 Gasolina Preta 00923682279 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Tanque amassado e guidão avariado.	Tijucas
312	Porto Seguro	LYQ9C26	253155 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa GL 1.6 1997 1997 Gasolina Prata 00680186832 Sinistrado	Tijucas
313	Porto Seguro	MGH9J76	251616 - Sucata Automóvel Ford Ka FLEX 2009 2010 Gas/Alc Preta 00167044800 Sinistrado	Tijucas
314	Porto Seguro	RDZ6C75	254488 - Automóvel Fiat Argo DRIVE 1.0 2020 2020 Gas/Alc Branca 01233230422 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
315	Porto Seguro	RLP7C40	254879 - Camioneta Jeep Compass SERIE S TF 2021 2022 Gas/Alc Cinza 01287872988 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
316	Porto Seguro	MGC3B33	255042 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2009 2009 Gas/Alc Prata 00124777848 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
317	Porto Seguro	QIF0595	253874 - Automóvel Toyota Corolla GLE18 CVT 2016 2017 Gas/Alc Preta 01092436992 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
318	Porto Seguro	MJY6G66	254811 - Automóvel Chevrolet Camaro 2SS 2010 2011 Gasolina Preta 00284665886 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
319	Porto Seguro	FIS6F03	255286 - Camioneta Dodge Journey R/T 2012 2013 Gasolina Preta 00508766397 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
320	Porto Seguro	PYA7I62	254139 - Camioneta Renault Duster 20 D 4X2 2016 2017 Gas/Alc Branca 01092287768 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
321	Porto Seguro	QJA4H99	255724 - Camioneta Chevrolet Tracker PREMIER 2017 2018 Gas/Alc Prata 01138891891 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
322	Porto Seguro	PUX0D08	254876 - Automóvel Peugeot 308 ALLURE BVA 2013 2014 Gas/Alc Preta 01022903079 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
323	Porto Seguro	KWA4C50	253809 - Automóvel Nissan Tiida 18SL FLEX 2011 2012 Gas/Alc Cinza 00346805597 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
324	Porto Seguro	QUW9A73	254487 - Caminhonete Fiat Toro FREEDOM AT6 2019 2020 Gas/Alc Prata 01207312433 Sinistrado. Obs: Chassi com princípio de oxidação, se necessário, remarcação será por conta do arrematante. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
325	Porto Seguro	MJT4E22	254251 - Automóvel Fiat Uno SPORTING 1.4 2012 2012 Gas/Alc Branca 00458089389 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Bloco do motor quebrado. Motor avariado, incompleto, numeração oxidada, solto no lugar e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. Placa dianteira ausente.	Tijucas
326	Porto Seguro	AWP9G66	254736 - Automóvel Ford Fusion FWD GTDI 2013 2014 Gasolina Branca 00595931847 Sinistrado. Obs: Veículo oriundo de incêndio. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
327	Porto Seguro	RLJ8H00	255444 - Camioneta Jeep Compass SERIE S TF 2021 2022 Gas/Alc Marrom 01263857300 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
328	Porto Seguro	IVQ8B30	251850 - Automóvel Honda Civic LXS 2014 2014 Gas/Alc Cinza 01012153743 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
329	Porto Seguro	MKI0B01	230731 - Automóvel Mercedes Benz E 350 2006 2007 Gasolina Prata 00903967839 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento.	Tijucas
330	Porto Seguro	BEP5B78	253554 - Motocicleta Kawasaki Ninja ZX-6R 2020 2020 Gasolina Verde 01246356454 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Moto avariada.	Tijucas

Azul Companhia de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2023 e 2024 são por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 170 (cento e setenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
339	Azul Seguros	IWU9238	255019 - Automóvel Chevrolet Spin 1.8L AT LTZ 2015 2016 Gas/Alc Bege 01064126232 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
340	Azul Seguros	IOX0529	249420 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2008 2009 Gas/Alc Branca 00973091398 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
341	Azul Seguros	IWE5C33	253454 - Automóvel Hyundai I30 1.8 2014 2015 Gasolina Preta 01031258725 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado e vidro dianteiro direito quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
342	Azul Seguros	FUS3B60	254378 - Automóvel Renault Sandero STW 16HP 2013 2014 Gas/Alc Preta 01011369564 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
343	Azul Seguros	IUG3009	253954 - Automóvel Ford Focus 1.6 FLEX HA 2007 2008 Gas/Alc Preta 00948017139 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
344	Azul Seguros	DBN5J17	254685 - Automóvel Ford Focus 2.0L HA 2005 2006 Gasolina Preta 00872482391 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
345	Azul Seguros	JCF3C55	254020 - Caminhonete Volkswagen Saveiro CS RB MPI 2023 2023 Gas/Alc Branca 01359322636 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
346	Azul Seguros	IZC5C41	254708 - Utilitário Jeep Compass LONGITUDE D 2019 2019 Diesel Cinza 01181303130 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
347	Azul Seguros	IVH9499	252478 - Automóvel Citroen C4 L A THP EXCL 2013 2014 Gasolina Preta 00995370931 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
348	Azul Seguros	GFW1E14	255100 - Camioneta BMW X5 M GY01 2011 2012 Gasolina Preta 00371165628 Sinistrado. Obs: Veículo Blindado. Consta no documento "Sinistro Recuperado", ver item 28 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
349	Azul Seguros	IOE4289	253807 - Camioneta Ford Ecosport XLT1.6FLEX 2007 2007 Gas/Alc Vermelha 00937913154 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
350	Azul Seguros	MIY4977	254770 - Automóvel Ford Ka FLEX 2011 2012 Gas/Alc Branca 00352614501 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
351	Azul Seguros	ITI6H05	255157 - Automóvel Ford Focus FC FLEX 2012 2013 Gas/Alc Branca 00477806899 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
352	Azul Seguros	INT9E48	255198 - Automóvel Volkswagen Parati 1.6 TRACKFIELD 2007 2007 Gas/Alc Prata 00916619559 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
353	Azul Seguros	IRQ0H18	254690 - Automóvel Ford Fiesta SE 2010 2011 Gas/Alc Branca 00284149888 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
354	Azul Seguros	IZU2D74	254691 - Automóvel Nissan Kicks S CVT 2019 2020 Gas/Alc Branca 01217370576 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
355	Azul Seguros	IRX0G35	251962 - Automóvel Fiat Uno MILLE ECONOMY 2011 2012 Gas/Alc Preta 00326333789 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
356	Azul Seguros	IXU5C51	254198 - Camioneta Ford Ecosport SE AT 1.6B 2017 2017 Gas/Alc Preta 01115590127 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro traseiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
357	Azul Seguros	NPP0I65	253273 - Automóvel Honda Civic LXL FLEX 2010 2011 Gas/Alc Dourada 00271525444 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo possui calço do motor quebrado, reparos e/ou regularização por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
358	Azul Seguros	IVX5H30	253756 - Automóvel Nissan Versa 16SV FLEX 2014 2014 Gas/Alc Prata 01018641588 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
359	Azul Seguros	INP1F80	253065 - Automóvel Renault Clio AUT 10 H 3P 2006 2007 Gasolina Prata 00907770924 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
360	Azul Seguros	IXL6H92	254308 - Automóvel Renault Sandero EXPR 10 2016 2016 Gas/Alc Vermelha 01098293093 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Motor solto no lugar, incompleto e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador	Nova Santa Rita
361	Azul Seguros	IXO3448	253568 - Automóvel Hyundai HB20 1.6M COMF 2016 2017 Gas/Alc Preta 01103324605 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
362	Azul Seguros	IZS9C80	252426 - Camioneta Renault Duster 16 D CVT 2019 2020 Gas/Alc Cinza 01214967563 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
363	Azul Seguros	PUF4C01	253653 - Automóvel Volkswagen Gol CITY MB 2014 2015 Gas/Alc/GNV Prata 01013111815 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Chassi oxidado, regularização por conta do arrematante. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
364	Azul Seguros	IOC1H28	253840 - Automóvel Renault Logan PRI 1616V 2007 2008 Gas/Alc Preta 00933533640 Sinistrado. Obs: Veículo de incêndio. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados e sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
365	Azul Seguros	ITX6I15	254134 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2012 2013 Gas/Alc Branca 00503817783 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
366	Azul Seguros	IVB6H34	253958 - Automóvel Volkswagen Novo Gol 1.0 2013 2014 Gas/Alc Branca 00596524870 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
367	Azul Seguros	IYB9799	254551 - Automóvel Volkswagen Up MOVE SCV 2017 2018 Gas/Alc Azul 01130504465 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
368	Azul Seguros	IX05F39	250657 - Automóvel Hyundai HB20 1.0M COMFOR 2016 2017 Gas/Alc Prata 01103743721 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
369	Azul Seguros	IOX8C92	254516 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2008 2009 Gas/Alc Prata 00974670278 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
370	Azul Seguros	IPQ6F24	253569 - Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2009 2009 Gas/Alc Bege 00132968592 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
371	Azul Seguros	FEZ7383	253731 - Automóvel Peugeot 308 ALLURE 2012 2013 Gas/Alc Prata 00487494253 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
372	Azul Seguros	IRV3E03	254729 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2011 2011 Gas/Alc Branca 00322773547 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
373	Azul Seguros	IZR2A33	253957 - Automóvel Chevrolet Onix PLUS 10TAT PR2 2019 2020 Gas/Alc Prata 01211391407 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
374	Azul Seguros	MIZ5H63	250871 - Automóvel Volkswagen Fox 1.6 PRIME GII 2012 2012 Gas/Alc Branca 00461095602 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
375	Azul Seguros	IWL4558	249847 - Automóvel Fiat Palio ATTRACTIV 1.0 2015 2015 Gas/Alc Branca 01044331523 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
376	Azul Seguros	IRH3117	250967 - Automóvel Peugeot 207 HB XR 2010 2011 Gas/Alc Prata 00256638241 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
377	Azul Seguros	IWT4A18	253542 - Camioneta Hyundai Tucson GLSB 2015 2016 Gas/Alc Cinza 01060946995 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
378	Azul Seguros	IYP9C61	251534 - Automóvel Fiat Argo DRIVE 1.0 2018 2018 Gas/Alc Preta 01157715840 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
379	Azul Seguros	IUM8C97	253140 - Automóvel Hyundai HB20 1.6M 1.6M 2013 2014 Gas/Alc Branca 00549579362 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
380	Azul Seguros	IQM0G84	250401 - Automóvel Chevrolet Prisma MAXX 2009 2010 Gas/Alc Preta 00191964069 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
381	Azul Seguros	IQX5C53	253486 - Automóvel Chevrolet Celta 2P LIFE 2010 2011 Gas/Alc Verde 00219688940 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
382	Azul Seguros	IYJ7867	253746 - Automóvel Volkswagen Polo CL AD 2018 2018 Gas/Alc Prata 01145209189 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
383	Azul Seguros	IQD9E17	249384 - Camioneta Ford Ecosport XLT2.0FLEX 2009 2009 Gas/Alc Prata 00167780913 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
384	Azul Seguros	JCD2A89	253248 - Automóvel Renault Kwid ZEN 2 2023 2024 Gas/Alc Branca 01364664035 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
385	Azul Seguros	ITG7C56	241653 - Automóvel Fiat Uno MILLE WAY ECON 2012 2013 Gas/Alc Branca 00474309622 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
386	Azul Seguros	IQR7B34	245612 - Camioneta Hyundai Tucson GLS 20L 2009 2010 Gasolina Preta 00202777545 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
387	Azul Seguros	IQF6H30	254585 - Automóvel Chevrolet Corsa SEDAN MAXX 2009 2010 Gas/Alc Verde 00170876853 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
388	Azul Seguros	IPW4366	251638 - Automóvel Volkswagen Voyage 1.0 2009 2010 Gas/Alc Prata 00148339549 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com calço avariado, reparos por conta do arrematante	Nova Santa Rita
389	Azul Seguros	INO4C66	253736 - Automóvel Renault Scenic EXP 1616V 2006 2007 Gas/Alc Verde 00906374740 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
390	Azul Seguros	ITL1C95	254386 - Automóvel Volkswagen Fox 1.6 PRIME GII 2012 2013 Gas/Alc Azul 00482047488 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Consta no documento "Sinistro Recuperado", ver item 28 do Regulamento.	Nova Santa Rita
391	Azul Seguros	IUJ6B21	254324 - Automóvel Fiat Siena ESSENCE 1.6 2013 2013 Gas/Alc Branca 00539156507 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
392	Azul Seguros	ITK4I05	254549 - Automóvel Chevrolet Agile LT 2012 2013 Gas/Alc Preta 00480991731 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
393	Azul Seguros	ITX5E63	247528 - Sucata Automóvel Chevrolet Cobalt 1.4 LTZ 2012 2013 Gas/Alc Prata 00503582280 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
394	Azul Seguros	ALY1J73	253905 - Sucata Automóvel Volkswagen Golf 2002 2003 Gasolina Prata 00801377447 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
395	Azul Seguros	IOV1G31	252245 - Sucata Motoneta Honda Biz 125 KS 2008 2008 Gasolina Preta 00969507143 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sem retrovisor.	Nova Santa Rita
396	Azul Seguros	ILY7A97	242266 - Sucata Automóvel Peugeot 307 16 PRES PK 2004 2004 Gasolina Cinza 00833784501 Sinistrado. Obs: Veículo não possui motor. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
397	Azul Seguros	QQM6F83	253977 - Sucata Automóvel Ford Ka SE 1.0 SD C 2019 2019 Gas/Alc Prata 01187601311 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
398	Azul Seguros	IUX1G71	253567 - Sucata Automóvel Nissan March 16SV FLEX 2013 2014 Gas/Alc Preta 00587724390 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
399	Azul Seguros	MEC2F35	253535 - Sucata Automóvel Fiat Palio ELX 2001 2001 Gasolina Vermelha 00753587661 Sinistrado	Tijucas
400	Azul Seguros	PJU0J60	254877 - Automóvel Toyota Corolla XEI20FLEX 2016 2016 Gas/Alc Branca 01079004472 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
401	Azul Seguros	KRW7A94	250844 - Camioneta Chevrolet Tracker LTZ 2017 2017 Gas/Alc Prata 01118412688 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Motor quebrado e solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
402	Azul Seguros	MFE2558	253811 - Automóvel Fiat Palio WEEK ELX FLEX 2007 2008 Gas/Alc Vermelha 00939846110 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
403	Azul Seguros	OQN5F63	253094 - Automóvel Ford Focus HC FLEX 2013 2013 Gas/Alc Prata 00559759320 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Bloco do motor quebrado. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
404	Azul Seguros	MHP2957	254806 - Automóvel Citroen C4 PALLAS20EAF 2010 2010 Gas/Alc Prata 00228530741 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
405	Azul Seguros	MIW9F02	254508 - Automóvel Volkswagen Polo SEDAN 1.6 COMFOR 2011 2012 Gas/Alc Branca 00322582849 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
406	Azul Seguros	QIY4F00	253979 - Automóvel Chevrolet Cruze LTZ NB 2015 2015 Gas/Alc Prata 01065243216 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
407	Azul Seguros	QHP8C60	253864 - Automóvel Chevrolet Spin 1.8L AT ACT 2015 2016 Gas/Alc Prata 01073437296 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Colisão por baixo, câmbio danificado.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
408	Azul Seguros	MLA3549	254809 - Automóvel Chevrolet Agile LTZ 2011 2012 Gas/Alc Cinza 00415157021 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
409	Azul Seguros	MWU4C40	254738 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2006 2007 Gas/Alc Branca 00909622108 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
410	Azul Seguros	MIV6C84	253866 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4L LT 2011 2012 Gas/Alc Vermelha 00333503139 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
411	Azul Seguros	MIA0189	253156 - Camioneta Honda CR-V EXL 2010 2010 Gasolina Prata 00259687499 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
412	Azul Seguros	MJK5959	253794 - Camioneta Honda CR-V EXL 2010 2010 Gasolina Prata 00198105436 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro esquerdo quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
413	Azul Seguros	MDB0H22	253849 - Automóvel Ford Fiesta 1.6F TRAIL 5 2008 2008 Gas/Alc Prata 00961508248 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
414	Azul Seguros	OTE7C06	253093 - Camioneta Ford Ecosport FSL 1.6 2013 2014 Gas/Alc Branca 00565007530 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
415	Azul Seguros	QHN5837	253345 - Automóvel Chevrolet Onix 1.0MT LT 2015 2015 Gas/Alc Prata 01064817189 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Bloco do motor quebrado.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
416	Azul Seguros	MLA5E12	253392 - Automóvel Nissan Versa 16SL FLEX 2012 2013 Gas/Alc Prata 00528862057 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
417	Azul Seguros	EFU7A00	253732 - Automóvel Fiat Linea ABSOLUTE DUAL 2009 2010 Gas/Alc Branca 00199036870 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
418	Azul Seguros	MFK8I56	254054 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2008 2009 Gas/Alc Vermelha 00987833227 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas

Bradesco Auto/Re Cia de Seguros

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxas Detran 2023 e 2024 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária no lote. Os veículos são vendidos sem débitos, salvo multa de averbação anterior ao leilão, se houver, e que será de responsabilidade do Arrematante. Os demais débitos anteriores à data do leilão que porventura sejam existentes, serão integralmente reembolsados pelo Vendedor, exceto nos lotes previamente informados. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CRLV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 30 dias corridos após o leilão e o arrematante deverá transferir o veículo no prazo máximo de 30 dias após o preenchimento do ATPV/CRV.

FINANCIAMENTO - O Banco Bradesco disponibiliza para os lotes vendidos em leilão, financiamento bancário para veículos leves com até 12 anos de fabricação, motos de baixa cilindrada (até 400CC) com até 01 ano de fabricação e motos de alta cilindrada (acima 400CC) com até 07 anos de fabricação. É vedado financiamento para veículos pesados, em mau estado de conservação, com impedimento de venda e com bloqueio judicial. Antes de realizar o seu arremate, faça a simulação de financiamento no site www.bradescofinanciamentos.com.br, lembrando que a entrada mínima é de 30% do valor estimado do bem (cotação Molicar). O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento, implica no pagamento integral do lote por parte do arrematante.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os bens estão em nome do Banco Bradesco S/A ou de suas coligadas e são vendidos sem testes e ou garantias. O valor total do lote deverá ser pago, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta corrente Bradesco: Banco 237 / Agência 1676-4 / Conta Corrente 57.304-3 - favorecido Liliamar Pestana Gomes - CPF 434.307.590-72, exclusivamente por TED, DOC ou Transferência Bancária com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. Juntamente com os valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, taxa referente a logística no valor de R\$ 250,00 para motocicletas, veículos leves e pesados, exceto Sucatas e Bens Diversos. Para arremates de veículos de passeio, de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 o arrematante deverá providenciar o preenchimento do formulário COAF (Resolução nº 25 de 16/01/2013 do COAF) que está disponível no site da Leiloeira (www.pestanaleiloes.com.br). No caso de recompra, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e quando cabível, será realizada pelo valor da venda com a devolução das taxas/comissão do leiloeiro. Se houver pleito de reembolso de custos/benefícios, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. No caso de indenização, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e se houver pleito de reembolso de custos/benefícios, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
424	Bradesco Auto/RE	I**.*4	254897 - Camioneta Chevrolet Tracker LTZ 2017 2017 Gas/Alc Branca Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
425	Bradesco Auto/RE	I**-***3	254502 - Automóvel Volkswagen Gol TL MC S 2015 2015 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
426	Bradesco Auto/RE	I**-***6	255045 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA 2016 2016 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
427	Bradesco Auto/RE	J**-***6	254229 - Automóvel Fiat Argo DRIVE 1.0 2021 2022 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
428	Bradesco Auto/RE	O**-***8	254233 - Automóvel Chevrolet Cruze LT NB 2012 2012 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
429	Bradesco Auto/RE	M**-***8	255536 - Automóvel Mercedes Benz C230 2005 2006 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor avariado, incompleto, solto no interior do veículo e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
430	Bradesco Auto/RE	I**-***4	255437 - Camioneta Ford Ecosport FSL AT1.6B 2016 2016 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
431	Bradesco Auto/RE	I**-***8	255283 - Automóvel Toyota Etios SD X 2015 2015 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
432	Bradesco Auto/RE	I**_****6	254579 - Automóvel Fiat Siena 1.4 TETRAFUEL 2008 2009 Gas/Alc/GNV Vermelha Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Veículo com vidro para-brisas trincado. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
433	Bradesco Auto/RE	I**_****9	254898 - Automóvel Kia Cerato SX3 1.6ATNB 2011 2012 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
434	Bradesco Auto/RE	I**_****7	249591 - Caminhonete Volkswagen Saveiro 1.6 2007 2008 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisas quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
435	Bradesco Auto/RE	I**_****2	255507 - Automóvel Fiat Palio ELX FLEX 2005 2005 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
436	Bradesco Auto/RE	I**_****2	253719 - Automóvel Mercedes Benz C180 CGI 2011 2012 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
437	Bradesco Auto/RE	I**_****3	254787 - Caminhão Scania P 310 B8X2 2017 2018 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Cardan solto. Veículo com vidro para-brisas trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. Não possui carroceria, se necessário regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
438	Bradesco Auto/RE	I**_****9	254361 - Camioneta Chevrolet Equinox PREMIER 2018 2018 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
439	Bradesco Auto/RE	J**_****7	255275 - Automóvel Citroen C3 FEEL PK AT 2022 2023 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
440	Bradesco Auto/RE	I**-***3	255203 - Automóvel Ford Ka FLEX 2011 2012 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
441	Bradesco Auto/RE	I**-***1	254166 - Automóvel Volkswagen T Cross HL TSI AE 2019 2020 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
442	Bradesco Auto/RE	F**-***0	250993 - Automóvel Ford Focus SE AT 2.0 H 2014 2015 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
443	Bradesco Auto/RE	I**-***6	198881 - Caminhonete Ford Ranger XLT CD4 32 2014 2015 Diesel Prata Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
444	Bradesco Auto/RE	R**-***3	252242 - Caminhão Volkswagen 24.260 CRM 6X2 2021 2022 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição é por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo não possui carroceria. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Alteração documento carroc. CSV 010500537422022. Cardan solto. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados e sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
445	Bradesco Auto/RE	J**-***8	254375 - Automóvel Chevrolet Onix PLUS 10TAT PR1 2020 2021 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
446	Bradesco Auto/RE	M**-***6	254090 - Camioneta Renault Duster 20 D 4X4 2013 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
447	Bradesco Auto/RE	I**_****5	255274 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 SD B 2017 2018 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
448	Bradesco Auto/RE	I**_****9	255002 - Automóvel Toyota Prius NGA TOP 2016 2016 Gas/Elétrico Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
449	Bradesco Auto/RE	E**_****7	179977 - Automóvel Volvo C30 T5 R-DESIGN 2010 2011 Gasolina Vermelha Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
450	Bradesco Auto/RE	E**_****8	254905 - Caminhão Ram 2500 2008 2008 Diesel Preta Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
451	Bradesco Auto/RE	I**_****4	255084 - Automóvel Fiat Siena ATTRACTIV 1.4 2013 2014 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
452	Bradesco Auto/RE	A**_****8	253821 - Automóvel Volkswagen Voyage 1.6 COMFORTL 2009 2009 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados e sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
453	Bradesco Auto/RE	I**-***1	254373 - Utilitário Volkswagen Touareg 3.6 V6 2013 2014 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
454	Bradesco Auto/RE	I**-***9	255564 - Camioneta Fiat Doblo ADVENTURE 2003 2004 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado, traseiro quebrado e vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
455	Bradesco Auto/RE	M**-***4	254740 - Camioneta Chevrolet Blazer ADVANTAGE 2009 2009 Gasolina Azul Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados e sem conferência de gravação da numeração do chassi. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
456	Bradesco Auto/RE	J**-***5	250084 - Automóvel Fiat Argo 1.0 6V FLEX 2022 2023 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
457	Bradesco Auto/RE	J**-***7	255161 - Caminhonete Fiat Toro FREEDOM AT9 D4 2021 2021 Diesel Branca Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
458	Bradesco Auto/RE	J**-***0	255239 - Automóvel Nissan Tiida SEDAN 18F 2012 2013 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
459	Bradesco Auto/RE	P**-***4	254990 - Automóvel Hyundai HB20 S 1.0M COMF 2015 2015 Gas/Alc Azul Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
460	Bradesco Auto/RE	I**-***1	255096 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2007 2008 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado e sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
461	Bradesco Auto/RE	I**-***2	251396 - Automóvel Toyota Etios HB XLS 1.5 2015 2015 Gas/Alc Azul Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
462	Bradesco Auto/RE	C**-***4	255435 - Automóvel Volkswagen Spacefox 1.6 GII 2013 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
463	Bradesco Auto/RE	Q**-***7	254923 - Automóvel Nissan Sentra 20SV CVT 2017 2018 Gas/Alc/GNV Preta Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
464	Bradesco Auto/RE	I**-***2	254625 - Automóvel Ford Focus S AT 1.6 H 2013 2014 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de Goiás, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências necessárias. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
465	Bradesco Auto/RE	J**-***2	250165 - Caminhonete Ford Ranger XLTCD4A32C 2021 2022 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
466	Bradesco Auto/RE	I**_***7	252597 - Automóvel Peugeot 206 1.4 PRESEN FX 2007 2008 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
467	Bradesco Auto/RE	J**_***3	253361 - Sucata Automóvel BMW 320I ACTIVE FLEX 2021 2022 Gas/Alc Azul Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo de enchente. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
468	Bradesco Auto/RE	R**_***0	252634 - Sucata Automóvel Peugeot 2008 ALLURE EAT6 2021 2022 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
469	Bradesco Auto/RE	I**_***6	253154 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa CLASSIC 2002 2003 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
470	Bradesco Auto/RE	I**_***4	253073 - Sucata Camioneta Jeep Renegade 1.8 AT 2019 2020 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Calço quebrado, Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
471	Bradesco Auto/RE	I**_***5	252117 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2005 2005 Gasolina Vermelha Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
472	Bradesco Auto/RE	I**_***1	183971 - Sucata Motocicleta Honda CG 125 TITAN 1999 1999 Gasolina Verde Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor enferrujado.	Nova Santa Rita
473	Bradesco Auto/RE	I**_***2	252632 - Sucata Automóvel Chevrolet Meriva 2002 2003 Gasolina Cinza Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
474	Bradesco Auto/RE	J**_***1	245599 - Sucata Caminhonete Mitsubishi Triton SPORT GLS AT 2021 2022 Diesel Preta Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
475	Bradesco Auto/RE	I**_***2	253263 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 1.0MT LT 2017 2018 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Calço quebrado. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
476	Bradesco Auto/RE	Q**_***4	252412 - Sucata Motocicleta Yamaha YBR 150 FACTOR ED 2016 2016 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita