

Data: 11 de janeiro de 2024 às 10h

Local: Avenida João Wallig, 1800, Conj. 4005 – 4º andar -
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Passo da Areia -
Porto Alegre - RS

Data e Horário de Visitação	Locais de Visitação
Dia 10/01/2024 das 14h às 17h e dia 11/01/2024 das 8h45 às 11h30.	Unidade [RS]: BR 386, S/N - Km 431 - Nova Santa Rita - RS
Dia 10/01/2024 das 14h às 17h e dia 11/01/2024 das 8h45 às 11h30.	Unidade [SC]: Rua Angelo José da Silva, 311 - Pernambuco - Tijucas - SC

AVISOS GERAIS

1. Pagamento

Prazo: até 24h após o leilão.

Comprovante:

anexar o comprovante na Área do Arrematante, no site, ou enviar o comprovante para atendimento@pestanaleiloes.com.br.

2. Fatura

A troca de arrematante deve ser realizada em até **24h após o leilão**, mediante documentação completa. Para lotes do CCB Brasil e de todas as empresas do Grupo Bradesco, não serão aceitas trocas de arrematante.

3. Retirada do bem

AGENDAMENTO ONLINE

Agendamento exclusivo pelo site www.pestanaleiloes.com.br na Área do Arrematante.

4. Retirada de documentação

Retirada na Sede, no Shopping Iguatemi de Porto Alegre.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.

CORREIOS: solicite remessa na Área do Arrematante, na aba Documentos.

5. Visitação

Um dia antes do leilão, das **14h às 17h**, e no dia do leilão, das **8h45 às 11h30**.

6. Atendimento

Cadastrado: cadastro@pestanaleiloes.com.br

Pagamento/Emissão de fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br

Documentação e pós-leilão: na Área do Arrematante, aba Atendimento Pós-Leilão.

Atentar para condições específicas do Grupo Bradesco e CCB – não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. ARREMATANTE = COMPRADOR = PAGADOR.

Estampagem de Placas Mercosul

Para regularizar, contate um despachante ou uma empresa estampadora de sua preferência. Ambos credenciados no Detran do município de registro de veículo.

Esse processo deve ser concluído ANTES da abertura do processo de transferência do veículo com vistoria.

IMPORTANTE: leia mais sobre no Regulamento.

*todos os custos referentes a esse processo, são de responsabilidade do arrematante.

Atenção

O site da Pestana Leilões é

WWW.PESTANALEILÕES.COM.BR | 

Outros sites que utilizam o nome da Pestana Leilões são falsos. Não compre e não pague.

AGENDA DE LEILÕES

Veículos e Bens Diversos

10/01	4ª-Feira	10h	
11/01	5ª-Feira	10h	
16/01	3ª-Feira	13h	
18/01	5ª-Feira	10h	
19/01	6ª-Feira	10h	Bolsa Materiais
22/01	2ª-Feira	14h	PortoCred
24/01	4ª-Feira	10h	
25/01	5ª-Feira	10h	
31/01	4ª-Feira	10h	

Financie o seu veículo!

O que era *bom*, ficará ainda *melhor!*

 bradesco

Simule pelo APP:

www.bradescofinanciamentos.com.br

Informações Gerais do Leilão

Regulamento do Leilão de 11/01/2024 às 10h

REGULAMENTO DO LEILÃO DE VEÍCULOS

DO LEILÃO

- 1. DO REGULAMENTO** - O leilão é regido pelo Decreto 21.981/32 e pelo presente Regulamento, que contempla as condições para participar dos leilões extrajudiciais de veículos e bens diversos realizados pela Pestana Leilões, nas modalidades MISTO (PRESENCIAL/ONLINE - com o recebimento de lances no pregão presencial e online), ONLINE (com o recebimento de lances exclusivamente online) e ELETRÔNICO (automático, sem o pregão presencial). Além das regras gerais constantes nas cláusulas abaixo, o interessado deverá atentar para a leitura das Condições Específicas dos Comitentes Vendedores, constantes no Catálogo do Leilão, junto à identificação da empresa proprietária dos bens, bem como para as condições específicas do LOTE, conforme descrição do produto. A participação dos interessados está sujeita à adesão ao Contrato para utilização do Sistema de Leilões Online registrado no 2º Cartório de Títulos e Documentos de Porto Alegre/RS;
- 2. DA LEILOEIRA OFICIAL** - O Leilão será realizado pela Leiloeira Pública Oficial Liliamar Fátima Parmeggiani Pestana Marques Gomes JUCISRS nº 168/00 ou preposto;
- 3. DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES** - Os leilões das modalidades MISTO e ONLINE são realizados no Auditório Reinaldo Pestana, situado na Av. João Wallig, 1800 – 4º andar – Escritórios Boutique – Shopping Iguatemi – Porto Alegre/RS e transmitidos pelo site www.pestanaleiloes.com.br, e os leilões ELETRÔNICOS são automáticos, sem o pregão presencial e são realizados somente no site;
- 4. DO LEILÃO ELETRÔNICO (AUTOMÁTICO, SEM O PREGÃO PRESENCIAL)** - Na modalidade ELETRÔNICO, na data e hora aprazadas, todos os lotes entram simultaneamente em pregão, com tempo de fechamento distintos, sendo que o tempo para fechamento de cada lote será exibido individualmente. O tempo de fechamento de cada lote será igual ao tempo do lote anterior acrescido de incremento padrão estipulado pela Leiloeira. Ex.: Lote 1=5 min, Lote 2=7 min (5min+2min), Lote 3=9 min (7min+2min). O tempo de fechamento de cada lote será prorrogado caso seja recebido algum lance nos últimos 30 segundos, para que todos os usuários interessados tenham a oportunidade de efetuar novos lances;
- 5. DOS LANCES PRESENCIAIS** – Somente serão aceitos e recebidos lances verbais, de forma presencial no pregão, nos leilões identificados e divulgados como MISTO nos editais e no site, sendo aceitos também lances online. Nos demais leilões, os lances deverão ser ofertados exclusivamente de forma online, através do site www.pestanaleiloes.com.br. Eventuais lances recebidos de forma presencial em leilões online e eletrônico não serão computados;
- 6. DA OFERTA DE LANCES E DO LANCE VENCEDOR** - Os bens são vendidos um a um (1 a 1) ou em lotes, a quem maior lance oferecer, desde que o valor ofertado seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado, que pode ser divulgado ou não, a critério do Comitente Vendedor. O lance pode ser realizado desde a abertura do leilão (exibição do leilão e do lote no site) até o fechamento do lote, no ato do pregão, de forma online ou presencial, conforme a modalidade do leilão. Os usuários previamente habilitados na forma online poderão ofertar seus lances desde a abertura do leilão, no site, até o ato do pregão. Os lances online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante, não respondendo a Leiloeira e o Comitente Vendedor por lances ofertados e não recebidos antes do fechamento do lote;
- 7. DO LANCE INICIAL** - O valor informado como “Lance Inicial” não significa o preço mínimo para a venda em leilão e sim o valor para abertura de pregão. Desta forma, antes e no decorrer do pregão o valor do lance inicial poderá ser alterado, para mais ou para menos, a critério da Leiloeira ou do Comitente Vendedor;
- 8. DAS VENDAS EM CONDICIONAL** - Os bens poderão ser vendidos de forma CONDICIONAL, para posterior análise e homologação do Comitente Vendedor em até 3 (três) dias úteis, salvo indicação contrária nas Condições Específicas ou no lote, no Catálogo do Leilão. Fica reservado ao Comitente Vendedor o direito de não liberar os bens pelo maior preço ofertado ou, ainda, de efetuar uma contraproposta, ficando a critério do Arrematante a aceitação, ou não, do novo valor. Em caso de não aceitação, o lote será considerado como não homologado, sem qualquer penalidade ao Arrematante. O Arrematante é responsável pela consulta da informação da homologação ou não do lote, na Área do Arrematante, no site;
- 9. DAS PRERROGATIVAS DA LEILOEIRA** - A Leiloeira está autorizada a alterar as condições do presente Regulamento, a ordem do pregão, agrupar, desdobrar ou retirar lotes do leilão, alterar os valores de lance inicial e incremento mínimo, definir o vencedor no caso de recebimento simultâneo de lances, bem como cancelar arremate, a seu exclusivo critério, ou ainda por motivo de informações divergentes, o que poderá ocorrer até a entrega dos lotes. Todas as arrematações estão sujeitas à análise e confirmação/aprovação dos Comitentes Vendedores,

independentemente do resultado do momento do pregão (Vendido/Condicional). O Comitente Vendedor poderá, por critérios internos e exclusivos, suspender ou cancelar as vendas. Se eventualmente já tiver ocorrido o pagamento, os valores pagos serão devolvidos e nada será devido ao Arrematante, a qualquer título;

10. **DA IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO LOTE ARREMATADO** - Com exceção dos cancelamentos referidos no item 9 (nove), os lances oferecidos no leilão são irrevogáveis e irretroatáveis, não podendo o Arrematante recusar o bem adquirido, pleitear a redução do preço ou alegar desconhecimento das características e condições dos bens e do Regulamento do Leilão. Caso o Arrematante não tenha efetuado pagamento do lote, deverá pagar multa por desistência da arrematação, a ser cobrada pelas vias administrativa e/ou judicial;

11. **DA CONDIÇÃO DA MANDATÁRIA DA LEILOEIRA** - A Leiloeira é mera realizadora do ato de Leilão e mandatária do Comitente Vendedor, não respondendo, cível e criminalmente, por quaisquer danos causados aos Arrematantes ou a terceiros;

DA PARTICIPAÇÃO

12. **DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO** - Todas as pessoas maiores de 18 anos e capazes, ou menores emancipados, nos termos da legislação vigente, poderão participar do Leilão, exceto os Leiloeiros, funcionários e ex-funcionários da Pestana Leilões, por um período igual ou equivalente a 36 (trinta e seis) meses da data de seu desligamento.

13. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO** - Para o cadastro no site para compras "online", o interessado deverá anexar os seguintes documentos obrigatórios:

a. **PESSOA FÍSICA:** Documento de Identificação (ex.: RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho, carteira funcional emitida por órgão fiscalizador – Ex.: OAB, CRM, CRBio, CREA e outros) e CPF. Estrangeiros deverão apresentar CPF válido para participação, além do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou Extrato do RNE, ambos fornecidos pela Polícia Federal, ou protocolo de identificação de refúgio – CONARE.

b. **PESSOA JURÍDICA:** Cópia do Contrato Social, cartão CNPJ, RG e CPF do representante legal;

c. Comprovante de endereço: (luz, água, telefone fixo, celular pós-pago, gás, condomínio ou declaração de endereço com assinatura eletrônica ou digital);

d. Não serão aceitos documentos de identificação rasurados e avariados. Ainda, a Pestana reserva-se o direito de recusar documentos vencidos e se o tempo de expedição e/ou mau estado de conservação impossibilite a identificação da parte.

e. É proibido o cadastro e a venda de veículos e materiais para Pessoa Física ou Jurídica em qualquer uma das seguintes situações: CPF baixado por óbito - CPF baixado (Receita Federal) - CPF pendente de regularização - CPF suspenso - CNPJ baixado/Inapto (Receita Federal). A Pestana Leilões reserva-se o direito de cancelar o arremate caso esta situação seja verificada após o pregão do lote.

14. **DO CADASTRO PRÉVIO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES** - O interessado deverá cadastrar-se e habilitar-se previamente no site www.pestanaleiloes.com.br, com antecedência de pelo menos 24h do início do pregão. O Arrematante é o único e exclusivo responsável pelos dados cadastrais, login e senha e responde por todas as operações realizadas em seu nome. Não serão aceitas reclamações ou desistências de arrematação por alegação de uso indevido ou acesso por terceiros. Ao habilitar-se para participação no Leilão, o interessado fica sujeito integralmente às condições de venda e de pagamento dispostas neste Regulamento;

15. **DAS QUESTÕES TÉCNICAS NA PARTICIPAÇÃO ONLINE** - Na participação de forma online, o usuário do sistema está ciente de que poderão ocorrer situações não previstas como queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras impossibilidades técnicas, que são assumidas com exclusividade pelo interessado quando da sua participação, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito. A Leiloeira não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos alegados pelos usuários quando da utilização do sistema, em razão de problemas técnicos, operacionais ou falhas na conexão;

16. **DO ARREIMATE EM NOME DE TERCEIROS** - Em qualquer modalidade, para aquisição de bens em nome de terceiros será exigida, para emissão da Fatura do Leilão, a entrega de procuração pública ou particular com poderes específicos para arrematação em Leilão, com reconhecimento de assinatura por autenticidade ou com certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil. Para empresas com restrição de uso de procurações/troca de arremate, não será permitido o arremate em nome de terceiros, devendo o Arrematante cadastrado no site emitir a fatura em seu nome e pagar o lote. Quando permitida, a procuração valerá por 5 anos, contados a partir da data de sua emissão, sendo o Arrematante o único e exclusivo responsável pela revogação dos poderes outorgados a terceiros, devendo solicitar formalmente à Leiloeira o cancelamento das procurações enviadas,

estando ciente de que, ao fornecer procuração, o procurador fica autorizado a praticar todos os atos referidos em todos os leilões realizados, até a revogação expressa.

17. **DA HABILITAÇÃO PARA ARREMATACÃO DE SUCATAS DE VEÍCULOS** - A comercialização de sucatas estará permitida apenas para Arrematantes devidamente cadastrados e com documentação regularizada junto aos órgãos competentes do Estado de atuação, mediante comprovação prévia da documentação, conforme Lei Federal 12.977/2014. A não comprovação da regularidade do Arrematante implicará no cancelamento da venda e a aplicação das penalidades cabíveis, com a cobrança de indenização previamente estipulada em 20% sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos de realização do leilão e comissão da Leiloeira;

18. **DOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO** - Estão impedidas de participar do leilão todas as pessoas que não concordam ou que não cumpriram as condições deste Regulamento em Leilões anteriores ou, a qualquer momento, estarem em lide judicial com a Leiloeira, deixarem de agir com cordialidade e respeito para com os Leiloeiros, colaboradores e demais clientes da Pestana Leilões, através de violência verbal, gestual ou física, intimidação, humilhação, desqualificação, constrangimento, coação, ameaça e outras práticas de qualquer natureza prejudiciais à saúde organizacional e das pessoas. Caso sejam identificados cadastros vinculados a algum cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados;

19. **DAS SANÇÕES CRIMINAIS** - Todos os participantes do Leilão estão sujeitos ao Art. 335 do Código Penal: "Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio ilícito, incorrerá nas penas de 6 meses a 2 anos de detenção";

DOS BENS

20. **DA INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO BEM COMO "PARA CIRCULAÇÃO" OU "SUCATA"** – Os veículos serão classificados no site quanto à sua condição como "PARA CIRCULAÇÃO" ou "SUCATA". A Leiloeira informará a situação de "PARA CIRCULAÇÃO" para veículos com direito à documentação e que, após a eventual e devida necessidade de recuperação, consertos e/ou substituição de peças, de única e exclusiva responsabilidade do Arrematante, bem como realizar a transferência, poderão trafegar; e como "SUCATA" para veículos impossibilitados de voltar a circular, sem direito à documentação (exceto a Certidão de Baixa emitida pelo órgão responsável). A informação de "SUCATA" constará, além do site, no Catálogo e na Fatura do Leilão. A indicação de veículo como "PARA CIRCULAÇÃO" ou a mera inexistência da palavra "SUCATA" no descritivo não significa, de forma alguma, bom estado de conservação ou que todas as peças estejam no lugar e/ou funcionando.

21. **DA VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA** - Os bens em leilão são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de peças que por ventura estejam faltando, e ficam à disposição dos interessados para visita, nos dias e horários constantes no site e nos editais. No ato da arrematação o Arrematante aceitará todas as condições para aquisição constante do presente Regulamento, isentando o Comitente Vendedor e a Leiloeira Oficial de responsabilidade sobre o estado de conservação e/ou defeitos e vícios ocultos detectados nos bens, bem como indenizações por avarias e outros vícios detectados em vidros, lataria, carroceria, motor, mecânica, suspensão, parte elétrica e demais componentes, câmbio, escapamentos, catalisadores, kit GNV, cilindro, consertos gerais, funcionamento das chaves e compensações financeiras de qualquer natureza. Eventual ausência ou divergência de peças (internas ou externas) dos veículos, portanto, a regularização será por conta do comprador;

22. **DA VISITAÇÃO** – Em cumprimento às medidas de segurança, não será permitido o acesso à visita de VEÍCULOS PESADOS, nas áreas de depósito, com calçados abertos (chinelos, sandálias, etc.), de salto alto ou trajando bermudas, shorts e saias. Além disso, não será permitido o acesso de menores de 12 anos, bem como de animais de qualquer porte e espécie nas áreas de visita e depósito;

23. **DO SELO LIGA E DÁ PARTIDA** - O selo "Liga e Dá Partida", quando divulgado no site, refere-se à condição do veículo no teste de ignição realizado na chegada ao pátio. Não há garantia de funcionamento (rodagem ou movimentação por tração própria) do veículo, nem de suas peças e sistemas, especialmente do motor, elétrica, caixa de câmbio, módulo de ignição, freios, pneus, bomba de combustível e bateria, a qual poderá estar descarregada no momento da retirada do bem. É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não do selo "Liga e Dá Partida" nos seus lotes;

24. **DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS BENS** - É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não de informações adicionais sobre o funcionamento e estado dos bens, situação do motor, falta de peças, existência de sinistros anteriores, origem do sinistro (colisão, furto ou enchente), acessórios ou outras, ainda que esta situação tenha sido detectada no momento do sinistro/remoção ou entrada do bem no pátio, podendo constar em alguns lotes e outros não. A numeração constante no campo de quilometragem poderá referir-se a esta ou outra unidade de medida, como milhas, por exemplo, cabendo ao interessado certificar-se da informação exata. Os adicionais "ar-condicionado", "direção hidráulica" e "GNV" nos veículos não significa que tais itens estejam completos, que foram testados ou funcionam. Caberá ao interessado promover a vistoria para verificação da situação física do

bem, bem como consulta perante os órgãos de trânsito referente observações e restrições. A falta de observações nos bens não significa bom estado de funcionamento e conservação ou inexistência de avarias/vícios ocultos/sinistros, podendo constar em alguns lotes e outros não, inclusive do mesmo Comitente Vendedor;

25. **DA REGULARIZAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES** - A regularização, junto aos órgãos competentes, de eventuais divergências de numeração e/ou avarias de motor, chassi remarcado ou a remarcar, câmbio, kit gás, combustível, cor, ausência de etiquetas destrutivas, placas, tarjetas, blindagem, retirada de adesivos, categoria, carroceria, quantidade de eixos e outras que venham a ser detectadas posteriormente, anunciadas ou não em Catálogo, é de exclusiva responsabilidade, operacional e financeira do Arrematante. Caso o nº do motor físico do veículo esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN), e NÃO possua queixa de furto, a regularização ficará por conta do Arrematante. Em caso de chassi amassado ou enferrujado, mesmo que não anunciados em catálogo e se necessário a remarcação, será de responsabilidade exclusiva do Arrematante, bem como todos os encargos;

26. **DAS PLACAS NO PADRÃO MERCOSUL** – Em caso de necessidade de regularização das placas padrão Mercosul (placa física divergente do documento de transferência), o Arrematante deverá contratar o serviço de empresa de estampagem de placas, no município de registro do veículo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante todas as despesas e providências necessárias, financeiras e operacionais, para regularização e atendimento à Resolução 729/2018 do CONTRAN, que trata da identificação de placas dos veículos no Padrão Mercosul. Para tanto, o Arrematante deverá providenciar a estampagem de placas, antes de iniciar o processo de vistoria para transferência de propriedade junto aos órgãos de trânsito.

27. **DO RECALL** – Caberá ao interessado verificar sobre o Recall e a existência de campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo do veículo que pretenda arrematar, podendo constar ou não no prontuário ou no documento do veículo. O atendimento ao Recall é condição obrigatória para o licenciamento e transferência do veículo no DETRAN, conforme Lei Federal 14.229/21. O Arrematante deve se dirigir à Concessionária da marca para informações sobre o procedimento de regularização, a qual é de responsabilidade exclusiva do Arrematante, não respondendo a Leiloeira ou o Comitente Vendedor pelo não atendimento das Concessionárias por inexistência, falta ou atraso na reposição de peças de fábrica, entre outros.

28. **DAS RESTRIÇÕES DE SINISTRO** - O Vendedor não se responsabiliza por sinistros ou danos ocorridos com os bens, quando de posse dos antigos proprietários, por se tratarem de veículos e bens diversos RETOMADOS, SINISTRADOS E DESATIVADOS, não revisados junto aos órgãos competentes, especialmente com relação à documentação de transferência. A informação de pequena e média monta constante em cada veículo no Catálogo refere-se à classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela Seguradora ou pelo Comitente Vendedor do bem. Eventualmente, sinistros anteriores poderão ser reativados no momento da transferência do bem ao Arrematante, o que poderá acarretar na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta, retomados ou de frota. Caberá ao Arrematante certificar-se previamente da situação de sinistro através de pesquisas aos órgãos responsáveis e responder exclusivamente pela sua respectiva regularização, exceto para veículos baixados no DETRAN e vendidos como sucata;

29. **DOS VEÍCULOS BLINDADOS** – Para transferência de veículos blindados, será exigido, pelo órgão de trânsito, o Certificado de Segurança Veicular (CSV), nos termos do art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro. O Arrematante deverá providenciar o CSV e demais exigências, se necessário, nos termos da Resolução nº 916 de 28/03/2022;

30. **DA RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELA CONSULTA AOS ÓRGÃOS OFICIAIS** - O interessado deverá promover a prévia consulta perante os órgãos de trânsito e outros, para ciência de eventuais restrições, débitos, existência de sinistro atual ou anteriores, classificação de monta, cidade/UF do emplacamento atual do veículo, "sinistro recuperado e indenizado" e outras, se necessário. A Leiloeira fornecerá, sempre que solicitado, os dados necessários para consulta;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

31. **DO PRAZO DE PAGAMENTO** - Os lotes arrematados deverão ser pagos à vista em até 24 horas após a realização do Leilão, exceto situação contrária informada no lote ou nas condições específicas no Catálogo do Leilão, quando deverão ser observadas e cumpridas as informações descritas. Para os lotes vendidos na forma **CONDICIONAL**, o pagamento deverá ser realizado no prazo de 24h após a homologação da venda pelo Comitente Vendedor;

32. **DA FORMA DE PAGAMENTO** - O pagamento deverá ser realizado por boleto bancário ou transferência bancária ("TED"), individualizado por lote, conforme a condição específica do Comitente Vendedor. Os boletos e/ou os dados bancários estão disponíveis no menu "Meus Arremates", item "Lote/Pagamentos" na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. Não serão aceitos pagamentos em dinheiro (espécie), PIX e depósitos em cheque;

33. **DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO** – Os veículos pertencentes ao Banco Bradesco e Banco Santander poderão

ser financiados diretamente pelas respectivas instituições financeiras, de acordo com as informações constantes nas Condições Específicas dos Comitentes Vendedores. O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento implica no pagamento integral do lote, à vista, por parte do Arrematante, nas condições de pagamento estabelecidas neste regulamento;

34. DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - O comprovante de pagamento deverá ser anexado, no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br;

35. DA COMISSÃO DA LEILOEIRA - Sobre o valor do arremate, em cada lote, incidirá a comissão da leiloeira de 5% (cinco por cento);

36. DAS DESPESAS OPERACIONAIS - Além da comissão da Leiloeira, será por conta do Arrematante o pagamento, por lote, do valor máximo referente a Despesas de Organização e Depósito de Bens a seguir descritos:

a. Veículos

R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para motocicletas (para circulação/sucatas)

R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para veículos leves e utilitários (para circulação/sucatas)

R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para veículos pesados (caminhões, ônibus e similares – para circulação/sucatas).

Obs.: Os valores serão cobrados conforme a classificação do veículo no órgão oficial – DETRAN.

37. DAS OUTRAS DESPESAS - Além dos valores da comissão da Leiloeira e Despesas Operacionais descritas, poderão incidir sobre os lotes outras despesas determinadas pelo Comitente Vendedor, as quais serão informadas no Lote e/ou nas Condições Específicas, tais como: taxa de logística, honorários e serviços de despachante, débitos e outras. O Arrematante deverá verificar previamente todos os valores a serem pagos nos lotes de seu interesse;

38. DO PRAZO DE COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS - O prazo de compensação dos pagamentos é de 24h a 48h após o recebimento do comprovante de pagamento. Os bens não serão entregues sem a devida compensação do pagamento;

39. DA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO - A Leiloeira e os Comitentes Vendedores cumprem toda e qualquer legislação ou orientação vinculada à prevenção e combate ao crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, especialmente os normativos do BACEN - Banco Central do Brasil e do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conforme estabelecido na Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998. Todas as operações de leilões realizados poderão ser comunicadas ao COAF (UIF) – Unidade de Inteligência Financeira, conforme Resolução nº 14, de 23 de outubro de 2006. Nos termos previstos na Resolução nº 25 de 16 de janeiro de 2013 do COAF, o Arrematante, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher os dados cadastrais no site da Leiloeira, obrigando-se ainda a informar a Leiloeira, imediatamente, caso haja qualquer alteração nas informações fornecidas, sendo certo, em qualquer hipótese, a responsabilidade civil e penal do Arrematante em relação à veracidade de suas declarações. As instituições que comercializam bens móveis devem manter em arquivo os dados dos Arrematantes (pessoa física ou jurídica), sendo que no caso de pessoa jurídica devem constar também os dados dos sócios e/ou procuradores. O Arrematante declara ser lícita a origem do crédito, bem como ter ciência do previsto no art. 11, inciso II da Lei nº 9613/98, com as alterações posteriores introduzidas, inclusive pelas Leis 12.683/12 e 13.964/19, bem como o previsto nos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal. O Arrematante deverá, para todos os arremates realizados acima de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou sempre que solicitado, fornecer e preencher a documentação referente à operação realizada, para fins de comprovação junto ao COAF (UIF), se necessário, sob pena de cancelamento da venda.

40. DA MULTA PELO NÃO PAGAMENTO OU DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO - O não cumprimento do pagamento no prazo estabelecido, bem como a inobservância das regras do leilão, acarretará na rescisão automática da arrematação e no cancelamento da venda por culpa do Arrematante, incidindo a cobrança da importância referente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos do leilão e comissão da Leiloeira, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. Caso o pagamento da multa não ocorra no prazo de 5 dias úteis após o leilão, a cobrança será encaminhada para assessoria jurídica externa para cobrança dos valores devidos, devidamente corrigidos pelo IGPM e acrescidos de 10% de honorários advocatícios. Essa cobrança poderá ser encaminhada a protesto, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto número 21.981/32;

41. DO BLOQUEIO DO CADASTRO E DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL E PROTESTO - O não pagamento da MULTA acima referida acarretará no imediato bloqueio do cadastro do Arrematante e de seus procuradores, para compras presenciais e online, e facultará à Leiloeira a cobrança dos valores devidos na esfera administrativa e judicial, bem como protesto do título emitido, ficando desde já eleito o Foro Central da Comarca de

Porto Alegre como competente para as ações desta natureza;

DA FATURA DE LEILÃO

42. **DOS DADOS PARA EMISSÃO DA FATURA** - Os dados para emissão da Fatura de Leilão deverão ser confirmados pelo Arrematante em até 24hs após o Leilão, na Área do Arrematante, no site e deverá ser feito antes da realização do pagamento, seja por boleto ou transferência bancária. O Arrematante é responsável pelas informações fornecidas, bem como pela realização e atualização de seu cadastro ou do outorgante no site da Leiloeira, no caso de arremate com procuração. Havendo necessidade de emissão de 2ª via do ATPV-E em decorrência de divergência de dados fornecidos pelo Arrematante, este arcará com os respectivos custos;

43. **DA DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA** – A Fatura de Leilão será emitida após os seguintes passos: A) Confirmação dos dados do Arrematante para o faturamento na Área do Arrematante. B) Pagamento do boleto ou TED, conforme o lote. C) Inclusão do comprovante de pagamento na Área do Arrematante. D) Compensação do pagamento. Após a conclusão de todas as etapas, a impressão da Fatura deverá ser realizada pelo Arrematante, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e deverá ser apresentada no depósito para retirada e o transporte do bem;

DA RETIRADA DOS BENS

44. DA RETIRADA MEDIANTE AGENDAMENTO E APRESENTAÇÃO DA FATURA DE LEILÃO

- a. A retirada dos bens arrematados será realizada mediante agendamento, no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote, de acordo com a escala de horários disponíveis. Os horários serão de acordo com a disponibilidade da agenda, acesso controlado e atendimento das normas de saúde.
- b. Os bens deverão ser retirados pelo próprio Arrematante, pelos procuradores devidamente cadastrados ou por terceiros autorizados somente para o ato, mediante autorização realizada na Área do Arrematante, no lote, e mediante apresentação da FATURA DE LEILÃO e DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO.
- c. Os lotes compostos por múltiplos bens devem ser retirados na integralidade, sendo vedada a retirada parcial ou o descarte de itens no local.

45. **DO PRAZO DE RETIRADA** – A retirada dos bens deverá ser no prazo de até 5 dias úteis após o leilão;

46. **DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA** – O Arrematante se compromete, no ato da retirada do bem, a respeitar as normas de saúde e segurança do local onde estão os bens, inclusive ao que se refere aos EPIs, respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados por si e seu transportador contratado. Não é permitido o acesso de menores de 12 anos e animais de qualquer porte e espécie à área de retirada dos bens, nem o ingresso de pessoas com calçados abertos (chinelos, sandálias, de salto alto, etc.), ou trajando bermudas, regatas, shorts e saias. Por questões de segurança, é terminantemente proibido, dentro das dependências da Leiloeira, o acionamento do motor de partida dos veículos arrematados, independentemente da sua origem (retomado/sinistrado/frota e outros). O descumprimento desta regra poderá ocasionar riscos de incêndio e explosão, com consequentes danos à saúde e integridade física das pessoas, bem como prejuízos na esfera patrimonial da Leiloeira e de terceiros, ficando o Arrematante sujeito às penalidades deste Regulamento e na forma da lei;

47. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS** - A emissão de Nota Fiscal e outros documentos necessários para o transporte e circulação das mercadorias é de responsabilidade exclusiva do Arrematante;

48. **DAS RECLAMAÇÕES SOBRE OS BENS ARREMATADOS NO ATO DA RETIRADA** - O Arrematante deverá verificar a situação dos bens arrematados no ato de sua retirada, pessoalmente ou através de terceiro autorizado. Não serão aceitas reclamações de qualquer espécie após a retirada dos bens. Qualquer divergência deverá ser formalizada no ato da retirada do lote. Após a retirada, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, para análise e avaliação;

49. **DA COBRANÇA DE ESTADIA E DEPÓSITO** - Sobre os bens não retirados no prazo de 5 dias úteis ou no prazo estipulado no Lote, no Catálogo do Leilão incidirá cobrança diária de estadia no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para motos, R\$ 100,00 (cem reais) para automóveis e utilitário e R\$ 200,00 (duzentos reais) para veículos pesados, pelo período de 5 dias (cinco) dias, quando o bem poderá novamente ser levado a Leilão para pagamento das despesas;

DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DOS BENS

50. **DO PRAZO PARA ENTREGA DO ATPV-E AO ARREMATANTE** - O prazo para entrega da documentação

obrigatória para transferência (ATPV-E, Procuração e Certidão de Baixa no caso de veículos sucata) é a partir do 45º dia da data do leilão, salvo informações contrárias constantes nas condições específicas do Comitente Vendedor, no Catálogo de Leilão. O prazo para entrega da documentação de transferência dos bens poderá sofrer alterações, sem aviso prévio, por fechamento/atendimento reduzido dos órgãos de trânsito, cartórios e outros. Em caso de impossibilidade de atendimento presencial na Sede do Iguatemi em razão dos Decretos, a entrega/retirada da documentação de transferência dos veículos deverá ser realizada exclusivamente pelo CORREIO, mediante solicitação através da Área do Arrematante, no site.

51. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS JUDICIAIS AO ARREMATANTE - Nos casos informados em Catálogo em que a documentação para transferência é judicial (Sentença, Auto de Busca, Inicial, Alvará, ou outros documentos), esta deverá ser retirada a partir do 15º dia da data do leilão. O prazo para transferência no DETRAN, conforme lei, é de 30 dias a contar da data do leilão;

52. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS AO DESPACHANTE - A transferência através de despachante, determinada pelo Comitente Vendedor, será indicada nas Condições Específicas no Catálogo do leilão. Nestes casos, a documentação será repassada AO DESPACHANTE, pela Leiloeira, no prazo de 48hs após o recebimento oriundo do Comitente Vendedor, a partir dos prazos informado nos itens acima, exceto prazo informado nas Condições Específicas no Catálogo;

53. DA RESPONSABILIDADE PELA DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO - A regularização da documentação dos bens e a disponibilidade da mesma é de exclusiva responsabilidade do Comitente Vendedor, sendo a Leiloeira mera intermediária no processo da entrega;

54. DA CONSULTA SOBRE A DISPONIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARA RETIRADA - A consulta é de responsabilidade do Arrematante e deverá ser realizada no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote. A Leiloeira não realiza contato telefônico para informar a data de recebimento dos documentos e o vencimento dos prazos de transferência;

55. DA REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO PELO CORREIO – O Arrematante poderá solicitar a remessa da documentação via Correio por solicitação expressa, inserida no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e mediante pagamento das despesas, a ser feita exclusivamente por boleto bancário, exceto nos casos de transferência obrigatória com Despachante. O valor do serviço de remessa é de R\$ 100,00 (cem reais) para envio de até dois documentos, R\$ 140 (cento e quarenta reais) para envio de 3 a 5 documentos e R\$ 170,00 (cento e setenta reais) para envio de 6 a 10 documentos. A Leiloeira não se responsabiliza pelo prazo de entrega da documentação ao Arrematante por essa modalidade, comprometendo-se a postar em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da autorização e a compensação do boleto de pagamento dos valores das despesas de envio pelo Arrematante, desde que já recebida a documentação do Comitente Vendedor. A Leiloeira, de igual forma, não se responsabiliza pelo extravio dos documentos pelo Correio, devendo o Arrematante adotar todas as providências operacionais e financeiras para a emissão da segunda via. O cancelamento da remessa, após a efetivação do pagamento, será realizado mediante a retenção de 50% do valor pago para compensação das despesas e serviços operacionais realizados. Caso a documentação retorne à leiloeira pelo motivo “Não Procurado”, a nova remessa de documentos somente será enviada mediante ao novo pagamento do valor anteriormente realizado, devendo o Arrematante indicar na “Área do Arrematante” o novo endereço para entrega. Outrossim, a leiloeira não se responsabiliza por multa de averbação gerada em virtude de atraso na entrega da documentação pelo motivo supracitado.

56. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EXIGIDA PARA A TRANSFERÊNCIA – O Comitente Vendedor disponibiliza para transferência a documentação prevista na Legislação. Em caso de eventual exigência de documentação complementar, pelo Detran, o Arrematante deverá encaminhar solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, ficando esclarecido desde já que comprovações de alterações estruturais do veículo realizadas por proprietários anteriores ou com origem antes da apreensão/sinistro ou, ainda, com origem e data desconhecidas, poderão não ser atendidas pelos Vendedores, por não disporem destes documentos para repasse ao Arrematante (exemplo: laudos de remarcação de chassi, laudo CSV, laudo ECV, nota fiscal do motor e peças, entre outros). Nestes casos, caberá exclusivamente ao arrematante a responsabilidade operacional e financeira para regularização e transferência do veículo;

DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS PARA O NOME DO ARREMATANTE

57. DO PRAZO LEGAL DE TRANSFERÊNCIA - Conforme lei, a transferência dos veículos deverá ser feita obrigatoriamente no prazo máximo de 30 dias após a data da aquisição do veículo. A data de aquisição a ser considerada pelo DETRAN será a data declarada no ATPV, no caso de endosso no CRV ou na ATPV-e, desde que esta data não seja posterior à data de reconhecimento de firma do Comitente Vendedor. No caso de venda com documentação judicial, será considerada a data do leilão. A Leiloeira, o Comitente Vendedor e o Despachante não se responsabilizam pelos prazos de regularização e transferência extrapolados por normas e exigências de órgãos públicos, sob os quais declaram que não possuem ingerência;

58. **DAS PROVIDÊNCIAS E DESPESAS** - Serão por conta exclusiva do Arrematante todos os prazos, providências e despesas decorrentes do processo de transferência dos bens, atendimento de Recall, apresentação de documentos, contratação de despachante, regularização e estampagem da Placa Mercosul, realização de Laudos de Inspeção do Inmetro, Ambiental e outros necessários. Conforme legislação, caso seja exigida a vistoria de nº de motor, e/ou o fornecimento do decalque do mesmo, será por conta do Arrematante;

59. **DAS NORMAS REGIONAIS CONFORME O LOCAL DE REGISTRO DO VEÍCULO** - A transferência de propriedade dos veículos arrematados é de acordo com as normas de cada Estado da Federação no qual se encontra registrado o veículo. Independentemente do Estado ou Município de registro, os quais serão transferidos para o endereço do Arrematante, após o Leilão, o Arrematante deverá atender todas as exigências dos órgãos públicos tais como, efetuar a baixa do registro de Comunicação de Venda, atualização do ATPV-E, regularização do sinistro e outras que porventura surgirem pela atualização da legislação. Desta forma, o Arrematante deverá cientificar-se previamente do município de registro, pois o Comitente Vendedor e a Leiloeira não se responsabilizam por divergências alegadas com os dados constantes na placa física do veículo;

60. **DA TRANSFERÊNCIA COM DESPACHANTE** - A transferência através de despachante, determinada pelo Comitente Vendedor, será indicada nas Condições Específicas no Catálogo do leilão. Sobre tais lotes o Arrematante deverá pagar, no ato do Leilão, por lote adquirido, o valor referente a honorários, serviços de transferência, bem como outros valores para comunicação de venda indicados nas Condições Específicas. Os valores referentes a taxas de DETRAN, despesas de regularização de monta, baixa de comunicação de venda, serviços em outros Estados, vistorias, laudos, estampagem e regularização da Placa Mercosul e outros, deverão ser pagos à parte pelo Arrematante no momento da transferência;

61. **DA RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS** - Conforme legislação vigente, poderão constar no ATPV-E, a critério do Detran, a informação de "Vedada Circulação", independentemente da monta, até que seja efetuada a devida transferência ou regularização pelo Arrematante junto aos órgãos competentes, em todos os veículos recuperados por instituição financeira por intermédio de ordem judicial ou entrega amigável e veículos indenizados integralmente por companhia seguradora, em razão da apreensão/devolução ou de sinistro de qualquer natureza;

62. **DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DO ARREMATANTE APÓS A RETIRADA** - O Arrematante não poderá circular com o veículo ou vendê-lo a terceiros, sem estar com os documentos formalmente transferidos para seu nome. O Arrematante é responsável civil e criminalmente por quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros, bem como por infrações cometidas após a retirada do bem do pátio da leiloeira ou de terceiros onde o bem se encontrar;

DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

63. **DOS DÉBITOS DOS VEÍCULOS** – Via de regra, os débitos vencidos (impostos, seguro, licenciamento e multas) dos veículos em leilão são de responsabilidade do Comitente Vendedor até a data de transferência para o seu nome, exceto multas de averbação, que serão por conta do Arrematante. No caso de constatação de débitos de responsabilidade do Comitente Vendedor, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba "Atendimento Pós-Leilão" e apresentar as respectivas guias para pagamento/reembolso, conforme o caso. O Arrematante deverá aguardar a análise e instruções a respeito do procedimento de pagamento e reembolso. Deverá, ainda, ler atentamente as Condições Específicas de cada Comitente Vendedor, no Catálogo do Leilão, que tratam sobre a responsabilidade do Arrematante referente a débitos vencidos ou a vencer, bem como as instruções para pagamento ou reembolso, condições e prazos de ressarcimento, quando for o caso;

64. **DAS MULTAS SUSPENSAS ANTERIORES AO LEILÃO** - Infrações suspensas, que constem ou não nas certidões dos veículos no DETRAN, com data anterior ao Leilão, serão de responsabilidade do Comitente Vendedor, quando julgadas e ativadas, exceto nos casos em que os débitos são por conta do Arrematante, expressos no Catálogo;

65. **DAS MULTAS DE AVERBAÇÃO** - Para todo e qualquer veículo vendido em leilão, multa de averbação, de origem anterior ou posterior ao Leilão (em nome de terceiros) com a descrição "Veículo sem registro – 30 dias" será por conta do Arrematante;

66. **DAS RESTRIÇÕES JUDICIAIS** - Os Comitentes Vendedores e a Leiloeira não se responsabilizam por restrições judiciais, inseridas no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando sob responsabilidade do Arrematante proceder com a baixa dessas restrições através do procedimento judicial conhecido como "EMBARGOS DE TERCEIROS";

DISPOSIÇÕES GERAIS

67. DO SITE OFICIAL – A PESTANA LEILÕES opera unicamente com o SITE WWW.PESTANALEILOES.COM.BR, para realização de todo e qualquer leilão. CUIDADO COM GOLPES NA INTERNET E FALSOS SITES DE LEILÕES.

68. DO ATENDIMENTO - Os e-mails oficiais de atendimento são: Cadastro: cadastros@pestanaleiloes.com.br e Pagamento/Fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br. Os atendimentos a processos de pós leilão (exemplos: documentação, débitos, impedimentos de transferências, divergências do bem e outros) são realizados diretamente no site da Pestana, na Área do Arrematante, na aba “Atendimento Pós Leilão”.

69. DO FORO - Em conformidade com o Decreto 21.981/32 e de acordo com as condições regidas por este Regulamento, Arrematante, Comitente Vendedor e Leiloeira elegem o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, como único competente para dirimir eventuais questões conflitantes oriundas do Leilão, inclusive as ações de cobrança e execuções para eventuais lotes arrematados e não pagos nos prazos estipulados.

Regulamento válido a partir de 01/04/2023.

Banco Pan S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE: IPVA, Seguro DPVAT e Licenciamento 2023 e 2024 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos anteriores ao leilão no valor de até R\$ 500,00, serão por conta do arrematante. Débitos acima deste valor, o arrematante deverá proceder conforme instruções a seguir: 1) Identificar débitos anteriores ao leilão e enviar à Leiloeira a tela de débitos do Detran. 2) A equipe da Leiloeira irá analisar e autorizar que o arrematante realize o depósito dos R\$ 500,00 na conta do despachante a ser indicada. 3) Arrematante realiza depósito identificado POR PLACA e envia à equipe da Leiloeira a cópia do comprovante. 4) Leiloeira envia cópia do comprovante de depósito e tela dos débitos para o despachante e Banco Pan, solicitando o pagamento. 5) Despachante realiza o pagamento e envia o comprovante por e-mail para a Leiloeira entregar ao arrematante. O Banco Pan NÃO AUTORIZA o arrematante a pagar débitos e solicitar reembolso. O prazo de solicitação de pagamento de débitos é de até 180 dias a partir da data de emissão do ATPV-e. Após, o débito será por conta do arrematante. Eventuais débitos posteriores ao leilão serão de inteira responsabilidade do arrematante e caso o Banco Pan venha a efetuar o pagamento de qualquer encargo relacionado ao veículo arrematado, o arrematante deverá reembolsá-lo do referido valor, sob pena do Banco ter direito a regresso contra o arrematante, podendo inclusive, incluir seu nome do cadastro de inadimplentes do SPCPC, SERASA, BOA VISTA SERVIÇOS e de demais órgãos similares. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CLRV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas, independente do Estado de registro do veículo (Atentar para casos do Estado de Santa Catarina, pois somente pode ser realizada no próprio Estado e por um despachante de SC, desta forma o veículo somente pode circular após a regularização e para esta, o Detran SC exige fotos do veículo emplacado. A Leiloeira poderá indicar o contato do despachante do banco caso seja de interesse do arrematante).

DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA: Devido à nova resolução do CONTRAN quanto à emissão do documento do veículo de forma eletrônica, será entregue o CRLV-e posterior à compra do veículo, mas não há prazo para entrega do ATPV-e (comunicado de venda) para que seja possível a transferência. O arrematante é inteiramente responsável pela transferência do veículo no prazo de 30 dias, nos termos do art.123 S1º CTB.

CONDIÇÕES DE VENDA: Os bens são retomados de financiamento e serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando, não sendo responsabilidade da Leiloeira e do Comitente Vendedor, a qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, assim como ambos não se responsabilizam pelas informações e pelas fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado da mercadoria. Caso o nº do motor físico esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN) e NÃO possua QUEIXA DE FURTO, a regularização será do arrematante. O arrematante é responsável pelo pagamento da Taxa de Emissão do ATPV-e, por lote, exceto sucatas, no valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) para documentos emitidos pelo DETRAN/SP e R\$ 60,00 (sessenta reais) para documentos emitidos pelo DETRAN de outros Estados. Será também cobrado do arrematante no ato da arrematação, referente a TAXA DE LOGÍSTICA, o valor de R\$ 150,00 para motocicletas, R\$ 350,00 para veículos de passeio, utilitários e vans e R\$ 800,00 para pesados. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
1	Banco Pan S/A	IVK4B19	250706 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.0MT LT 2014 2014 Gas/Alc Prata 00999560263 Retomado	Tijucas
2	Banco Pan S/A	HLT3C59	255052 - Automóvel Honda Civic LXS FLEX 2009 2009 Gas/Alc Cinza 00153497807 Retomado. Obs: Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
3	Banco Pan S/A	PGP2D32	253465 - Automóvel Volkswagen Fox 1.6 GII 2013 2014 Gas/Alc Prata 00586701753 Retomado. Obs: Caixa de Ar - Soleira Motorista Amassada+ Hodometro inacessível+ Longarina Dianteira Motorista Oxidado .	Tijucas
4	Banco Pan S/A	AYX8142	253707 - Automóvel Volkswagen Up TAKE MA 2014 2015 Gas/Alc Branca 01023819543 Retomado. Obs: CONSTA RECALL PENDENTE DE ATENDIMENTO .	Tijucas
5	Banco Pan S/A	MMF9079	252948 - Camioneta Hyundai Tucson GLSB 2014 2015 Gas/Alc Preta 01029920335 Retomado. Obs: Caixa de Ar - Soleira Motorista - Oxidado	Tijucas
6	Banco Pan S/A	AWW5D29	243172 - Automóvel Volkswagen Novo Voyage 1.6 2013 2013 Gas/Alc Preta 00536186987 Retomado. Obs: Airbag do volante estourado, reparos/regularização por conta do arrematante.	Tijucas
7	Banco Pan S/A	APN5D29	254254 - Automóvel Ford Focus 1.6 FLEX HA 2007 2008 Gas/Alc Preta 00946535264 Retomado. Obs: Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
8	Banco Pan S/A	OOV0B39	252937 - Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2012 2013 Gas/Alc Prata 00487057597 Retomado	Tijucas
9	Banco Pan S/A	AAA8082	255229 - Automóvel Chevrolet Vectra SEDAN ELEGANCE 2005 2006 Gas/Alc Preta 00880564237 Retomado Chaves:Sem Chaves. Obs: SEM CHAVES+ CXS DE AR AVARIADAS+ ASSOALHO DO PORTA MALAS AVARIADA+ HODÔMETRO INACESSÍVEL+ LONGARINAS AVARIADAS+ Painel dianteiro superior Amassada. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
10	Banco Pan S/A	AVG3C79	255377 - Camioneta Hyundai Tucson GLB 2010 2011 Gasolina Preta 00269192344 Retomado	Tijucas
11	Banco Pan S/A	MGR2J39	255463 - Automóvel Chevrolet Celta 2P LIFE 2009 2010 Gas/Alc Vermelha 00181288540 Retomado. Obs: VEICULO SEM CHAVES / ETIQUETA ETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR E BATENTE DA PORTA NÃO ORIGINAIS / PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO AUSENTE / HODOMETRO INACESSÍVEL / Caixa de Ar - Soleira Passageiro Amassada, Trincado / Caixa de roda traseira passageiro Amassada / CX. de Rodas Motorista Amassada, Trincado, Oxidado / CX. de Rodas Passageiro Trincado, Oxidado. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
12	Banco Pan S/A	IUC4G32	254917 - Automóvel Renault Clio EXP1016VH 2012 2013 Gas/Alc Prata 00518860710 Retomado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Motor Oxidado: Numeração do motor com principio de oxidação, se necessário, remarcação será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
13	Banco Pan S/A	MGX0789	255583 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2009 2010 Gas/Alc Preta 00182968030 Retomado	Nova Santa Rita
14	Banco Pan S/A	IXT0C69	252167 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT JOYE 2017 2017 Gas/Alc Branca 01112414980 Retomado. Obs: Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. CAIXA DE AR COM PEQUENA AVARIA.	Nova Santa Rita
15	Banco Pan S/A	MDI9959	251718 - Sucata Automóvel Chevrolet Zafira CD 2003 2004 Gasolina Cinza 00816889333 Retomado	Nova Santa Rita

Generali do Brasil Companhia Nacional de Seguros

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2023 por conta da Empresa Vendedora. Seguro DPVAT e Taxas Detran 2023 serão por conta do arrematante. IPVA 2024 será por conta do arrematante, assim como Seguro DPVAT e Taxas Detran 2024. Multas e outras despesas com regularização de documentos, serão por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA - O prazo de entrega do CRV/ATPV para transferência é de 60 dias após o leilão. A retirada da documentação é na sede da Leiloeira ou através de solicitação de remessa do documento via Correio, conforme Regulamento de Leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA - Numeração do motor não conferida, se houver divergência ou a necessidade de remarcação, a responsabilidade será do arrematante. A consulta referente à classificação de média monta junto aos órgãos competentes é de responsabilidade do arrematante. Os lotes arrematados na forma condicional terão a homologação ou não por parte da Empresa Vendedora em até 3 (três) dias úteis. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
26	Generali Seguros	ISZ1077	144062 - Caminhonete Volkswagen Saveiro 1.6 CE CROSS 201 2012 Gas/Alc Branca 00460823582 Sinistrado Sem Chaves. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar, reparos por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
27	Generali Seguros	MGN6292	32526 - Motoneta Honda Biz 125 KS 2006 2006 Gasolina Prata 00884848612 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Moto enferrujada.	Nova Santa Rita

Azul Companhia de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2023 e 2024 são por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 170 (cento e setenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
31	Azul Seguros	IYI0G04	254194 - Automóvel Fiat Argo DRIVE 1.0 2017 2018 Gas/Alc Vermelha 01141674723 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
32	Azul Seguros	JAR5G79	255177 - Automóvel Toyota Yaris SD XLS15 AT 2018 2019 Gas/Alc Prata 01169784760 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
33	Azul Seguros	IXN2E71	254595 - Automóvel Fiat Mobi WAY 2016 2017 Gas/Alc Vermelha 01101119494 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
34	Azul Seguros	IYQ8D46	249883 - Automóvel Hyundai Creta 16A PULSE 2018 2018 Gas/Alc Branca 01159567635 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
35	Azul Seguros	IXV5A30	255095 - Automóvel Volkswagen Passat HL TSI AA 2016 2017 Gasolina Branca 01107675739 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
36	Azul Seguros	JCD2A89	253248 - Automóvel Renault Kwid ZEN 2 2023 2024 Gas/Alc Branca 01364664035 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
37	Azul Seguros	IWT3A23	254195 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LTZ 2015 2015 Gas/Alc Branca 01060757467 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
38	Azul Seguros	IQD9E17	249384 - Camioneta Ford Ecosport XLT2.0FLEX 2009 2009 Gas/Alc Prata 00167780913 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
39	Azul Seguros	FAS3J93	254992 - Utilitário Mitsubishi Asx 2.0 4WD 2012 2013 Gasolina Branca 00497023431 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
40	Azul Seguros	IZK9E11	255562 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA C 2019 2019 Gas/Alc Cinza 01198882090 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
41	Azul Seguros	IYE1G97	198644 - Automóvel Ford Focus TI AT 2.0HC 2017 2017 Gas/Alc Vermelha 01134585486 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
42	Azul Seguros	IYJ7867	253746 - Automóvel Volkswagen Polo CL AD 2018 2018 Gas/Alc Prata 01145209189 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
43	Azul Seguros	ITH8H51	255246 - Automóvel Ford Fiesta SE HA 2012 2012 Gas/Alc Branca 00476276594 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
44	Azul Seguros	IYB9799	254551 - Automóvel Volkswagen Up MOVE SCV 2017 2018 Gas/Alc Azul 01130504465 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
45	Azul Seguros	ITP1E90	253566 - Camioneta Chevrolet Captiva SPORT 2.4 2012 2012 Gasolina Branca 00489157556 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
46	Azul Seguros	QHD8G96	252250 - Automóvel Toyota Etios HB X 2015 2015 Gas/Alc Preta 01059844246 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
47	Azul Seguros	PUF4C01	253653 - Automóvel Volkswagen Gol CITY MB 2014 2015 Gas/Alc/GNV Prata 01013111815 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Chassi oxidado, regularização por conta do arrematante. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
48	Azul Seguros	MF9F11	254552 - Automóvel Peugeot 206 14 SENSAT FX 2006 2006 Gas/Alc Preta 00877039127 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
49	Azul Seguros	FFM7A09	253924 - Automóvel Hyundai HB20 TCIM COMP 2016 2017 Gas/Alc Branca 01088047600 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
50	Azul Seguros	NPP0I65	253273 - Automóvel Honda Civic LXL FLEX 2010 2011 Gas/Alc Dourada 00271525444 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo possui calço do motor quebrado, reparos e/ou regularização por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
51	Azul Seguros	IYW7J72	255082 - Camioneta Hyundai Tucson TURBO GLS 2018 2019 Gasolina Branca 01170946671 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
52	Azul Seguros	IRI0C94	255070 - Automóvel Peugeot 207 HB XR S 2010 2011 Gas/Alc Preta 00258149167 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
53	Azul Seguros	IOC1H28	253840 - Automóvel Renault Logan PRI 1616V 2007 2008 Gas/Alc Preta 00933533640 Sinistrado. Obs: Veículo de incêndio. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados e sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
54	Azul Seguros	MKW3H25	255116 - Camioneta Toyota Rav-4 20L 4X4 2013 2013 Gasolina Verde 00566536455 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
55	Azul Seguros	RMZ6G54	253462 - Automóvel Peugeot 208 ACT PK1AT 2021 2021 Gas/Alc Branca 01263248524 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
56	Azul Seguros	ITX6I15	254134 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2012 2013 Gas/Alc Branca 00503817783 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
57	Azul Seguros	IUU4C51	254412 - Automóvel Chevrolet Cobalt 1.8 LT 2013 2014 Gas/Alc Branca 00576772518 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
58	Azul Seguros	JBH6A58	255101 - Automóvel Hyundai HB20 10M VISION 2022 2022 Gas/Alc Cinza 01297846351 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
59	Azul Seguros	IRV3E03	254729 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2011 2011 Gas/Alc Branca 00322773547 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
60	Azul Seguros	JAI6B14	254556 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0L MC4 2020 2021 Gas/Alc Preta 01244716658 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
61	Azul Seguros	IZR5H75	254052 - Automóvel Nissan Versa 16SV CVT 2019 2020 Gas/Alc Cinza 01212325599 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
62	Azul Seguros	IVB6H34	253958 - Automóvel Volkswagen Novo Gol 1.0 2013 2014 Gas/Alc Branca 00596524870 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
63	Azul Seguros	FFU5C00	255106 - Automóvel Honda Civic LXR 2014 2015 Gas/Alc Cinza 01036532116 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
64	Azul Seguros	RFT9C90	255135 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA C 2020 2021 Gas/Alc Branca 01242319600 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Veículo possui calço quebrado reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
65	Azul Seguros	IQR7B34	245612 - Camioneta Hyundai Tucson GLS 20L 2009 2010 Gasolina Preta 00202777545 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
66	Azul Seguros	JAT0J11	255199 - Automóvel Hyundai I30 2.0 2011 2012 Gasolina Prata 00335297625 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
67	Azul Seguros	IWN2A60	254983 - Automóvel Peugeot 208 ALLURE 2015 2015 Gas/Alc Branca 01047928369 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
68	Azul Seguros	IPQ6F24	253569 - Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2009 2009 Gas/Alc Bege 00132968592 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
69	Azul Seguros	IUT8A55	254730 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 CITY 2013 2014 Gas/Alc Cinza 00573679843 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro dianteiro direito quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
70	Azul Seguros	MKO5E94	255036 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4MT LT 2013 2013 Gas/Alc Vermelha 00544636546 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
71	Azul Seguros	GFW1E14	255100 - Camioneta BMW X5 M GY01 2011 2012 Gasolina Preta 00371165628 Sinistrado. Obs: Veículo blindado, regularização por conta do arrematante. Consta no documento "Sinistro Recuperado", ver item 28 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo sem acesso ao compressor de ar condicionado, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
72	Azul Seguros	ISY5J72	255023 - Automóvel Chevrolet Agile LT 2011 2012 Gas/Alc Vermelha 00459868969 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
73	Azul Seguros	OIA0H39	254531 - Automóvel Renault Megane DYN 16 2012 2013 Gas/Alc Preta 00495224103 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
74	Azul Seguros	IRX0H28	255156 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2011 2011 Gas/Alc Vermelha 00326351698 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
75	Azul Seguros	FUS3B60	254378 - Automóvel Renault Sandero STW 16HP 2013 2014 Gas/Alc Preta 01011369564 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
76	Azul Seguros	ISZ1B90	254287 - Automóvel Citroen C4 16GLX5P F 2011 2012 Gas/Alc Branca 00460591894 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
77	Azul Seguros	MIY4977	254770 - Automóvel Ford Ka FLEX 2011 2012 Gas/Alc Branca 00352614501 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
78	Azul Seguros	IZW7B16	254530 - Caminhonete Citroen Jumpy FURGAOPK 2019 2020 Diesel Branca 01222169204 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Parte do para-choque dianteiro no interior do veículo. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
79	Azul Seguros	AWW0G20	254413 - Automóvel Chevrolet Vectra SEDAN ELEGANCE 2006 2006 Gas/Alc Vermelha 00877200165 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
80	Azul Seguros	IVH9499	252478 - Automóvel Citroen C4 L A THP EXCL 2013 2014 Gasolina Preta 00995370931 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
81	Azul Seguros	MZA5103	253571 - Automóvel Fiat Punto SPORTING 1.8 2008 2008 Gas/Alc Preta 00965154300 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
82	Azul Seguros	IPL6F60	253797 - Automóvel Chevrolet Celta 4P LIFE 2008 2009 Gas/Alc Preta 00119697920 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
83	Azul Seguros	IOX0529	249420 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2008 2009 Gas/Alc Branca 00973091398 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
84	Azul Seguros	IRU1F36	253823 - Camioneta Ford Ecosport 4WD2.0FLEX 2011 2011 Gas/Alc Preta 00314004890 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
85	Azul Seguros	MKK2C16	254665 - Caminhonete Ford Ranger XLS CD2 25 2012 2013 Gas/Alc Prata 00487293800 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
86	Azul Seguros	INL7C73	254535 - Automóvel Toyota Corolla XEI18VVT 2006 2007 Gasolina Prata 00901791253 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
87	Azul Seguros	IWM9F46	252100 - Automóvel Nissan Versa 16 SV 2015 2016 Gas/Alc Branca 01047486471 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
88	Azul Seguros	IZS8E62	255304 - Automóvel Toyota Yaris HB XLS15 AT 2019 2020 Gas/Alc Prata 01214825440 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
89	Azul Seguros	KJX6G56	253557 - Automóvel Chevrolet Prisma MAXX 2008 2009 Gas/Alc Preta 00980295653 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. Recuperado de roubo com vestígios de ter caído em córrego.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
90	Azul Seguros	JBC2G06	252299 - Caminhonete Volkswagen Amarok CD 4X4 HIGH 2010 2011 Diesel Azul 00315201320 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro dianteiro direito quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
91	Azul Seguros	ISV0E46	252477 - Automóvel Volkswagen Voyage 1.6 2012 2012 Gas/Alc Prata 00453347827 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
92	Azul Seguros	IYW8A66	254583 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4AT LTZ 2018 2019 Gas/Alc Vermelha 01171147373 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
93	Azul Seguros	IRX8I03	255037 - Automóvel Fiat Uno MILLE WAY ECON 2011 2012 Gas/Alc Branca 00327960850 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
94	Azul Seguros	IZE9D14	254706 - Motocicleta Yamaha Nmax 2018 2019 Gasolina Preta 01186482696 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
95	Azul Seguros	MLS8H11	253967 - Motocicleta Honda CB 300R 2013 2014 Gas/Alc Vermelha 00685154238 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
96	Azul Seguros	IYE7984	249333 - Sucata Automóvel Toyota Etios HB XS 15 AT 2017 2018 Gas/Alc Vermelha 01135972190 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
97	Azul Seguros	BDY1B39	252481 - Sucata Automóvel Fiat Argo DRIVE 1.0 2020 2020 Gas/Alc Branca 01223453054 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
98	Azul Seguros	IXK7E38	249953 - Sucata Automóvel Volkswagen Novo Gol TL MCV 2016 2017 Gas/Alc Vermelha 01096415000 Sinistrado	Nova Santa Rita
99	Azul Seguros	MDF9H72	250551 - Sucata Automóvel Chevrolet Meriva 2003 2003 Gasolina Prata 00800668529 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
100	Azul Seguros	IRW8I47	249896 - Sucata Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2011 2012 Gas/Alc Preta 00325909075 Sinistrado	Nova Santa Rita
101	Azul Seguros	IJG8449	252509 - Sucata Automóvel Fiat Uno MILLE EX 1999 2000 Gasolina Branca 00729025381 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Nova Santa Rita
102	Azul Seguros	PQM2D77	253737 - Sucata Automóvel Fiat Punto ATTRACTIVE 2015 2016 Gas/Alc Branca 01069284162 Sinistrado. Obs: Calço avariado.	Nova Santa Rita
103	Azul Seguros	IOK8F12	254266 - Sucata Automóvel Ford Focus 1.6 FLEX HA 2007 2008 Gas/Alc Verde 00949839000 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
104	Azul Seguros	MIU7J17	251114 - Sucata Automóvel Chevrolet Classic LS 2011 2012 Gas/Alc Cinza 00350550697 Sinistrado	Nova Santa Rita
105	Azul Seguros	IGQ9B39	254639 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa GL 1.6 1997 1998 Gasolina Verde 00682941735 Sinistrado	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
106	Azul Seguros	ILY6H85	240772 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa HATCH JOY 2004 2005 Gasolina Bege 00833727516 Sinistrado	Nova Santa Rita
107	Azul Seguros	KLX9J85	253562 - Sucata Automóvel Fiat Palio EX 2000 2000 Gasolina Azul 00733616500 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
108	Azul Seguros	IWR0J35	249627 - Sucata Automóvel Fiat Linea ESSENCE 1.8 2015 2016 Gas/Alc Branca 01056199986 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente.	Nova Santa Rita
109	Azul Seguros	ILT5H96	252103 - Sucata Motocicleta Honda CB CBX 250 TWISTER 2004 2004 Gasolina Vermelha 00825474779 Sinistrado	Nova Santa Rita
110	Azul Seguros	MGY5J10	251119 - Sucata Motocicleta Honda CG 150 TITAN KS 2004 2005 Gasolina Azul 00846243849 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Nova Santa Rita
111	Azul Seguros	IMI9B47	252650 - Sucata Motocicleta Honda CG 150 TITAN KS 2005 2005 Gasolina Preta 00849269229 Sinistrado	Nova Santa Rita
112	Azul Seguros	MMD8C53	254142 - Sucata Automóvel Volkswagen Novo Gol 1.0 2013 2013 Gas/Alc Prata 00538566140 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
113	Azul Seguros	DQX8I41	192801 - Sucata Automóvel Fiat Siena FIRE FLEX 2006 2007 Gas/Alc Cinza 00881036200 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Tijucas
114	Azul Seguros	MKP7C39	253255 - Sucata Automóvel Peugeot 207 SW XR S 2011 2012 Gas/Alc Prata 00413142108 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
115	Azul Seguros	LZY8A85	248471 - Sucata Automóvel Fiat Palio EDX 1.0 1998 1998 Gasolina Cinza 00701867558 Sinistrado. Obs: Veículo de incêndio. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
116	Azul Seguros	MKZ0G16	255168 - Automóvel Fiat Idea ATTRACTIVE 1.4 2013 2014 Gas/Alc Cinza 00580836215 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
117	Azul Seguros	OBZ1A60	255353 - Automóvel Hyundai I30 2.0 2011 2012 Gasolina Prata 00405514204 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
118	Azul Seguros	EFU7A00	253732 - Automóvel Fiat Linea ABSOLUTE DUAL 2009 2010 Gas/Alc Branca 00199036870 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
119	Azul Seguros	MKC3F29	254970 - Automóvel Ford Ka FLEX 2011 2012 Gas/Alc Branca 00407976051 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
120	Azul Seguros	QJP0D01	253188 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT JOYE 2018 2019 Gas/Alc Cinza 01178335337 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
121	Azul Seguros	OQN5F63	253094 - Automóvel Ford Focus HC FLEX 2013 2013 Gas/Alc Prata 00559759320 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Bloco do motor quebrado. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
122	Azul Seguros	EBX5B02	254183 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2008 2008 Gas/Alc Prata 00974367435 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
123	Azul Seguros	MLM1J72	253976 - Automóvel Volkswagen Fox 1.6 HIGHLINE GII 2013 2014 Gas/Alc Cinza 00552726338 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
124	Azul Seguros	QHN5837	253345 - Automóvel Chevrolet Onix 1.0MT LT 2015 2015 Gas/Alc Prata 01064817189 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Bloco do motor quebrado. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador.	Tijucas
125	Azul Seguros	ANV6C24	253182 - Automóvel Ford Focus 1.6L FC 2006 2006 Gasolina Prata 00887363539 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
126	Azul Seguros	MJF0E49	255443 - Automóvel Citroen C4 PALLAS20EAF 2010 2011 Gas/Alc Prata 00272663107 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
127	Azul Seguros	MIA0189	253156 - Camioneta Honda CR-V EXL 2010 2010 Gasolina Prata 00259687499 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
128	Azul Seguros	QIF6A72	253784 - Automóvel Hyundai HB20 1.6M COMF 2016 2016 Gas/Alc Vermelha 01082775034 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
129	Azul Seguros	NYQ1B40	254617 - Camioneta Honda CR-V EXL 2010 2011 Gasolina Cinza 00308564227 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
130	Azul Seguros	KRW7A94	250844 - Camioneta Chevrolet Tracker LTZ 2017 2017 Gas/Alc Prata 01118412688 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Motor quebrado e solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
131	Azul Seguros	EBL7E43	254969 - Automóvel Honda Fit LX FLEX 2008 2008 Gas/Alc Verde 00953423158 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
132	Azul Seguros	OZI1D73	253580 - Automóvel Ford Focus TI AT 2.0 H 2014 2015 Gas/Alc Cinza 01015036322 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
133	Azul Seguros	MHP2957	254806 - Automóvel Citroen C4 PALLAS20EAF 2010 2010 Gas/Alc Prata 00228530741 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
134	Azul Seguros	RKY9C96	254074 - Utilitário CAO A Chery Tiggo 5X TXS 2021 2022 Gas/Alc Cinza 01270757005 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
135	Azul Seguros	MFD0E61	255041 - Automóvel Honda Fit LX 2005 2006 Gasolina Preta 00875167764 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2023 e 2024 são por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 170 (cento e setenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
141	Porto Seguro	JBU4G42	254853 - Camioneta Jeep Renegade SPT T270 2022 2023 Gas/Alc Cinza 01340651006 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
142	Porto Seguro	FJL2G23	254414 - Automóvel Volkswagen Fox 1.0 GII 2013 2013 Gas/Alc Branca 00537815635 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
143	Porto Seguro	IYO9664	254722 - Automóvel Volkswagen Novo Voyage CL MBV 2018 2018 Gas/Alc Branca 01155719112 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
144	Porto Seguro	IWJ9D64	254196 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4MT LT 2015 2015 Gas/Alc Vermelha 01041376038 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
145	Porto Seguro	IQQ5B44	254882 - Automóvel Chevrolet Agile LT 2010 2010 Gas/Alc Bege 00200656929 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
146	Porto Seguro	IZW6F89	255865 - Automóvel Toyota Corolla ALTIS 20 2019 2020 Gas/Alc Cinza 01222066960 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
147	Porto Seguro	HIJ5I62	254012 - Caminhonete Fiat Strada FIRE FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata 00394248376 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
148	Porto Seguro	BCT9I98	255099 - Caminhão Ram 2500 LARAMIE 2021 2021 Diesel Preta 01273667597 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
149	Porto Seguro	INZ8A75	254397 - Camioneta Ford Ecosport XLS1.6FLEX 2007 2007 Gas/Alc Preta 00928717224 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
150	Porto Seguro	JCD5I95	254216 - Camioneta Fiat Scudo TCA MIS 2022 2023 Diesel Cinza 01355426917 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
151	Porto Seguro	JAO0E78	251897 - Automóvel Fiat Argo DRIVE 1.0 2021 2021 Gas/Alc Branca 01255252496 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
152	Porto Seguro	OBP3A74	254376 - Automóvel Fiat Doblo ADV 1.8 FLEX 2014 2014 Gas/Alc Prata 01006631892 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
153	Porto Seguro	MJW4B91	251535 - Automóvel Citroen Aircross EXCM 2011 2012 Gas/Alc Prata 00452923948 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
154	Porto Seguro	IYM6D13	253647 - Utilitário Jeep Compass LIMITED D 2017 2018 Diesel Preta 01150873814 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
155	Porto Seguro	IWE3B93	255645 - Automóvel Renault Logan DYNA 16 M 2014 2015 Gas/Alc Marrom 01030817160 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
156	Porto Seguro	IXB5G98	253981 - Camioneta Jeep Renegade SPORT MT 2015 2016 Gas/Alc Vermelha 01077069836 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
157	Porto Seguro	IWX5H27	255413 - Automóvel Toyota Etios HB X 2015 2016 Gas/Alc Cinza 01069245868 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
158	Porto Seguro	IPJ4C81	252940 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2008 2009 Gas/Alc Preta 00116089687 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
159	Porto Seguro	JCG4G05	254289 - Utilitário BMW X4 XDRIVE30I 2020 2020 Gasolina Cinza 01233452301 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
160	Porto Seguro	JBE2C77	253916 - Utilitário Jeep GCherokee LTD3.6L 2017 2018 Gasolina Cinza 01167644465 Sinistrado. Obs: Veículo blindado. Pequena monta. Consta no documento, no campo "Observações do Veículo": Veículo blindado CSV 003384514322018. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
161	Porto Seguro	IRG8A56	254921 - Automóvel Fiat Uno MILLE ECONOMY 2010 2011 Gas/Alc Vermelha 00255733747 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado e vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
162	Porto Seguro	IYD2A39	255411 - Utilitário Mercedes Benz GLC250 4MATIC 2017 2018 Gasolina Preta 01132777582 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
163	Porto Seguro	NSO1E26	255068 - Automóvel Renault Symbol EXPR 16 2010 2011 Gas/Alc Preta 00228534364 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
164	Porto Seguro	ILT4D68	250901 - Camioneta Ford Ecosport XLS 1.6L 2004 2004 Gasolina Cinza 00825147514 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro traseiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
165	Porto Seguro	IXV5A12	254724 - Automóvel Chevrolet Cobalt 18A ELI 2016 2017 Gas/Alc Branca 01117626358 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
166	Porto Seguro	IZF8F75	255190 - Automóvel Hyundai HB20 1.6M COMF 2019 2019 Gas/Alc Branca 01188173747 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
167	Porto Seguro	IPA9J88	254596 - Caminhonete Chevrolet S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2005 2006 Diesel Branca 00874883377 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
168	Porto Seguro	JBA0E38	254113 - Automóvel Chevrolet Spin 18L AT PREMIER 2021 2022 Gas/Alc Branca 01280809245 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
169	Porto Seguro	IVZ0A82	246179 - Automóvel Fiat Siena TETRAFUEL 1.4 2014 2015 Gas/Alc/GNV Vermelha 01021266253 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com calço avariado e solto no lugar, reparos por conta do arrematante. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
170	Porto Seguro	JAR1J71	249820 - Camioneta Kia Sportage EX2 OFFG4 2013 2013 Gas/Alc Branca 00534211470 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
171	Porto Seguro	RFA5I62	254264 - Utilitário Volvo XC40 T4 INSCRIPT 2019 2020 Gasolina Branca 01228584114 Sinistrado. Obs: Veículo blindado, regularização por conta do arrematante. Consta no documento, no campo "Observações do Veículo": Veículo blindado CSV 009695665032022. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
172	Porto Seguro	IZD7I45	254957 - Automóvel BMW I3 REX 94AH 2018 2019 Elétrico/Fonte Externa Azul 01183357050 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
173	Porto Seguro	IYG5B35	253829 - Sucata Automóvel Volkswagen Spacefox TL MBV 2017 2018 Gas/Alc Prata 01139042049 Sinistrado	Nova Santa Rita
174	Porto Seguro	BUE6J39	254285 - Sucata Automóvel Fiat Uno MILLE SX 1996 1997 Gasolina Vermelha 00659753251 Sinistrado	Nova Santa Rita
175	Porto Seguro	IIW0158	252243 - Sucata Automóvel Fiat Palio WEEKEND ELX 1999 1999 Gasolina Cinza 00716824361 Sinistrado. Obs: Numeração do motor com corrosão acentuada.	Nova Santa Rita
176	Porto Seguro	QJX6C31	254801 - Camioneta Jeep Compass LONGITUDE F 2018 2019 Gas/Alc Branca 01180123503 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Calço hidráulico.	Tijucas
177	Porto Seguro	PYA7I62	254139 - Camioneta Renault Duster 20 D 4X2 2016 2017 Gas/Alc Branca 01092287768 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
178	Porto Seguro	MJD0H18	255441 - Automóvel Fiat 500 CULT DUAL 2011 2012 Gas/Alc Prata 00382755669 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
179	Porto Seguro	MGU9C45	253364 - Automóvel Volkswagen Fox 1.0 2009 2010 Gas/Alc Cinza 00156592134 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
180	Porto Seguro	MGC3B33	255042 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2009 2009 Gas/Alc Prata 00124777848 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
181	Porto Seguro	RLC1E17	252446 - Camioneta Jeep Compass LIMITED F H 2020 2020 Gas/Alc Prata 01239571264 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
182	Porto Seguro	QIC1H55	253893 - Caminhonete Renault Master FUR L3H2 2016 2017 Diesel Branca 01091678402 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
183	Porto Seguro	MJT4E22	254251 - Automóvel Fiat Uno SPORTING 1.4 2012 2012 Gas/Alc Branca 00458089389 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Bloco do motor quebrado. Motor avariado, incompleto, base do motor com pontos de oxidação, solto no lugar e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. Placa dianteira ausente.	Tijucas
184	Porto Seguro	AIF6G11	254248 - Automóvel Audi A3 LM 122CV I 2014 2015 Gasolina Cinza 01039871078 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro direito quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
185	Porto Seguro	MJD1J54	255442 - Automóvel Volkswagen Voyage 1.6 2011 2012 Gas/Alc Branca 00336219113 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Bloco do motor quebrado. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
186	Porto Seguro	IVQ8B30	251850 - Automóvel Honda Civic LXS 2014 2014 Gas/Alc Cinza 01012153743 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
187	Porto Seguro	PUT6J78	251422 - Automóvel Fiat Doblo ADV 1.8 FLEX 2014 2015 Gas/Alc Verde 01020423789 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
188	Porto Seguro	RLM7H10	253342 - Caminhonete Volkswagen Amarok V6 EXTR AD4 2021 2022 Diesel Branca 01286640390 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Bloco do motor quebrado. Motor incompleto e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
189	Porto Seguro	KWA4C50	253809 - Automóvel Nissan Tiida 18SL FLEX 2011 2012 Gas/Alc Cinza 00346805597 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
190	Porto Seguro	MLT8F11	255418 - Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2014 2014 Gas/Alc Branca 00701686960 Sinistrado. Obs: Consta informação no campo de obs do CRV: Alteração Doc. Caso haja necessidade de regularização, será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Motor incompleto e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Bradesco Auto/Re Cia de Seguros

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxas Detran 2023 e 2024 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária no lote. Os veículos são vendidos sem débitos, salvo multa de averbação anterior ao leilão, se houver, e que será de responsabilidade do Arrematante. Os demais débitos anteriores à data do leilão que porventura sejam existentes, serão integralmente reembolsados pelo Vendedor, exceto nos lotes previamente informados. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CRLV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 30 dias corridos após o leilão e o arrematante deverá transferir o veículo no prazo máximo de 30 dias após o preenchimento do ATPV/CRV.

FINANCIAMENTO - O Banco Bradesco disponibiliza para os lotes vendidos em leilão, financiamento bancário para veículos leves com até 12 anos de fabricação, motos de baixa cilindrada (até 400CC) com até 01 ano de fabricação e motos de alta cilindrada (acima 400CC) com até 07 anos de fabricação. É vedado financiamento para veículos pesados, em mau estado de conservação, com impedimento de venda e com bloqueio judicial. Antes de realizar o seu arremate, faça a simulação de financiamento no site www.bradescofinanciamentos.com.br, lembrando que a entrada mínima é de 30% do valor estimado do bem (cotação Molicar). O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento, implica no pagamento integral do lote por parte do arrematante.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os bens estão em nome do Banco Bradesco S/A ou de suas coligadas e são vendidos sem testes e ou garantias. O valor total do lote deverá ser pago, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta corrente Bradesco: Banco 237 / Agência 1676-4 / Conta Corrente 57.304-3 - favorecido Liliamar Pestana Gomes - CPF 434.307.590-72, exclusivamente por TED, DOC ou Transferência Bancária com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. Juntamente com os valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, taxa referente a logística no valor de R\$ 250,00 para motocicletas, veículos leves e pesados, exceto Sucatas e Bens Diversos. Para arremates de veículos de passeio, de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 o arrematante deverá providenciar o preenchimento do formulário COAF (Resolução nº 25 de 16/01/2013 do COAF) que está disponível no site da Leiloeira (www.pestanaleiloes.com.br). No caso de recompra, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e quando cabível, será realizada pelo valor da venda com a devolução das taxas/comissão do leiloeiro. Se houver pleito de reembolso de custos/benefícios, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. No caso de indenização, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e se houver pleito de reembolso de custos/benefícios, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
196	Bradesco Auto/RE	I**-****8	255250 - Automóvel Ford Fiesta SD 1.6LTIA 2013 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
197	Bradesco Auto/RE	I**-****8	252647 - Caminhonete Toyota Hilux CDSRVA4FD 2018 2019 Diesel Preta Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor avariado, incompleto, solto no porta-malas e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
198	Bradesco Auto/RE	J**-****8	255223 - Automóvel Volkswagen Polo MA 2023 2024 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
199	Bradesco Auto/RE	E**-****7	179977 - Automóvel Volvo C30 T5 R-DESIGN 2010 2011 Gasolina Vermelha Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
200	Bradesco Auto/RE	I**_****3	253048 - Automóvel Kia Sportage LX 2.0 G2 2008 2008 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
201	Bradesco Auto/RE	I**_****8	255593 - Automóvel Volkswagen Spacefox TL MBV 2017 2018 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
202	Bradesco Auto/RE	I**_****1	254899 - Automóvel Renault Clio CAM1016VH 2010 2011 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
203	Bradesco Auto/RE	M**_****4	254740 - Camioneta Chevrolet Blazer ADVANTAGE 2009 2009 Gasolina Azul Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados e sem conferência de gravação da numeração do chassi. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
204	Bradesco Auto/RE	P**_****9	253034 - Automóvel Mercedes Benz C180 FF 2016 2016 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
205	Bradesco Auto/RE	I**_****3	255085 - Automóvel Volkswagen Spacefox 2006 2007 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
206	Bradesco Auto/RE	I**_****2	254232 - Automóvel Mercedes Benz C180 CGI 2010 2011 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
207	Bradesco Auto/RE	Q**-***6	255469 - Caminhonete Ford Ranger XL CD4 22C 2018 2019 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
208	Bradesco Auto/RE	I**-***5	253723 - Automóvel Ford Ka FLEX 2011 2011 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
209	Bradesco Auto/RE	I**-***6	254579 - Automóvel Fiat Siena 1.4 TETRAFUEL 2008 2009 Gas/Alc/GNV Vermelha Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
210	Bradesco Auto/RE	I**-***2	248558 - Automóvel Ford Fiesta SE 2012 2012 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
211	Bradesco Auto/RE	I**-***1	255069 - Automóvel Ford Fiesta 2005 2005 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
212	Bradesco Auto/RE	R**-***5	255664 - Automóvel Peugeot 208 ACTIVE AT1 2022 2022 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
213	Bradesco Auto/RE	M**-****8	255536 - Automóvel Mercedes Benz C230 2005 2006 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor avariado, incompleto, solto no interior do veículo e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
214	Bradesco Auto/RE	M**-****8	252792 - Caminhonete Toyota Hilux CD4X4 SRV 2011 2012 Diesel Cinza Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
215	Bradesco Auto/RE	I**-****9	254624 - Automóvel Honda Fit LX 2005 2005 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
216	Bradesco Auto/RE	A**-****9	253131 - Automóvel Audi A3 SPB 1.8TFSI 2013 2014 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: Consta no documento Recuperado de Sinistro CSV 000055811622020. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Sem o vidro dianteiro esquerdo. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
217	Bradesco Auto/RE	I**-****1	254373 - Utilitário Volkswagen Touareg 3.6 V6 2013 2014 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
218	Bradesco Auto/RE	M**-****3	254582 - Automóvel Toyota Corolla XLI16VVT 2006 2006 Gasolina Cinza Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
219	Bradesco Auto/RE	I**-****3	251862 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2011 2011 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
220	Bradesco Auto/RE	I**_****8	254667 - Automóvel Kia Cerato EX3 1.6ATNB 2011 2012 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
221	Bradesco Auto/RE	I**_****2	254625 - Automóvel Ford Focus S AT 1.6 H 2013 2014 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de Goiás, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências necessárias. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
222	Bradesco Auto/RE	I**_****8	254231 - Automóvel Honda Civic LXR 2013 2014 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
223	Bradesco Auto/RE	I**_****7	255747 - Automóvel Volkswagen Jetta 2.0 2011 2011 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
224	Bradesco Auto/RE	I**_****5	255341 - Automóvel Ford Focus GHIA 2.0LHA 2009 2009 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: Consta no documento: Recuperado de sinistro CSV 006601439832020. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
225	Bradesco Auto/RE	C**_****4	255435 - Automóvel Volkswagen Spacefox 1.6 GII 2013 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
226	Bradesco Auto/RE	I**_****0	255473 - Automóvel Fiat Palio FIRE WAY 2014 2015 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
227	Bradesco Auto/RE	I**_****8	251904 - Sucata Automóvel Volkswagen Novo Voyage 1.6 CITY 2014 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
228	Bradesco Auto/RE	Q**-***8	252424 - Sucata Automóvel Volkswagen Up MOVE MB 2015 2016 Gas/Alc Branca Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
229	Bradesco Auto/RE	M**-***3	249932 - Sucata Camioneta Hyundai IX35 2.0 16V AUT 2012 2013 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
230	Bradesco Auto/RE	I**-***1	248452 - Sucata Automóvel Ford Escort 1.8 I GL 1996 1996 Gasolina Azul Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
231	Bradesco Auto/RE	I**-***9	255272 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0L MC4 2019 2020 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
232	Bradesco Auto/RE	I**-***9	240795 - Sucata Caminhao Volvo VM 260 6X2R 2010 2011 Diesel Preta Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Cardan solto.	Nova Santa Rita
233	Bradesco Auto/RE	M**-***0	253758 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa CLASSIC 2002 2003 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
234	Bradesco Auto/RE	I**-***5	253448 - Sucata Automóvel Volkswagen Polo SEDAN 1.6 2008 2009 Gas/Alc Cinza Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor avariado, incompleto, solto no porta-malas e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
235	Bradesco Auto/RE	I**-***8	253969 - Sucata Automóvel Volkswagen Fusca 1300 1983 1983 Gasolina Bege Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
236	Bradesco Auto/RE	I**-***1	183971 - Sucata Motocicleta Honda CG 125 TITAN 1999 1999 Gasolina Verde Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Moto e Motor enferrujado.	Nova Santa Rita

Mapfre Seguros Gerais S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2024 e anos anteriores serão pagos pela Mapfre. Em caso de débitos de IPVA pendente, o arrematante deverá enviar os dados do veículo e evidência do débito existente para a equipe da Leiloeira, para análise. O DPVAT e a Taxa de Licenciamento do ano vigente, serão de responsabilidade do arrematante. Débitos anteriores ao leilão, no valor de até R\$ 500,00, se houver, serão por conta do arrematante. Valores acima de R\$ 500,00, o mesmo deverá contatar a equipe da Leiloeira para solicitar o reembolso da diferença do valor que ultrapassar os R\$ 500,00, mediante o envio das guias descritivas das multas (boletos utilizados no momento do pagamento, juntamente com os comprovantes dos pagamentos, para validar pelo código de barras e ou Número AIT), para validação da data e o tipo da infração. Todos os procedimentos, taxas e encargos referente a numeração/confecção de placa no novo modelo Mercosul, conforme resoluções 729 e 733 do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), são por conta do arrematante.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O prazo de entrega do CRV/ATPV para transferência é de 60 dias após o leilão. A retirada da documentação é na sede da Leiloeira ou através de solicitação de remessa do documento via Correio, conforme Regulamento de Leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os lotes são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando. A Empresa Vendedora e a Leiloeira não se responsabilizam pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, pelas informações e fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado do bem. A simples participação do leilão implica na declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Catálogo e no Regulamento de Leilão. Os lotes arrematados acima de R\$ 80.000,00 serão vendidos na forma CONDICIONAL e a HOMOLOGAÇÃO ou NÃO por parte da empresa vendedora ocorre em até três dias úteis. O pagamento do lote deverá ser realizado em até 48hs, por boleto bancário, disponível na Área do Arrematante no site www.pestanaleiloes.com.br, sendo o valor do arremate pago para Mapfre Seguros Gerais S/A e a comissão da Leiloeira e outros valores pagos para Liliamar Pestana Gomes. O comprovante do pagamento deve ser anexado ao lote, na área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. O faturamento será efetivado em até 48h do pagamento. O reembolso de valores pagos indevidamente está condicionado à apresentação da documentação obrigatória, por exigência da Empresa Vendedora, com firma reconhecida e será realizado em até 60 dias. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
246	Mapfre Seguros - Auto	IYT4E21	251968 - Automóvel Hyundai Creta 20A PRESTI 2018 2019 Gas/Alc Branca 01164711730 Sinistrado. Obs: Chassi remarcado. Motor remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). Consta no documento a informação "Vedada Circulação". O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. Se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos.	Nova Santa Rita
247	Mapfre Seguros - Auto	IZP2J35	255127 - Camioneta Chevrolet Equinox PREMIER 2018 2019 Gasolina Preta 01207782723 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
248	Mapfre Seguros - Auto	MIU4C88	252966 - Camioneta Ford Ecosport XLT1.6FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata 00375897470 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Chassi remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. Se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos.	Nova Santa Rita
249	Mapfre Seguros - Auto	RKY2C15	249289 - Automóvel Fiat Argo DRIVE 1.0 2021 2021 Gas/Alc Cinza 01266323357 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
250	Mapfre Seguros - Auto	NRH8C09	251908 - Automóvel Citroen C4 16GLX5P F 2011 2012 Gas/Alc Prata 00467258163 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
251	Mapfre Seguros - Auto	IZJ6I60	255346 - Automóvel Renault Kwid INTENS 10MT 2019 2020 Gas/Alc Preta 01196155647 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar, reparos por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
252	Mapfre Seguros - Auto	PVI7B22	254273 - Automóvel Renault Fluence DYN20A 2014 2015 Gas/Alc Prata 01033530422 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados e sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
253	Mapfre Seguros - Auto	IXV4D14	254855 - Automóvel Mercedes Benz CLA250 4M 2016 2017 Gasolina Branca 01117510104 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
254	Mapfre Seguros - Auto	IXP1G84	253788 - Automóvel Chevrolet S10 ADV FD2 2016 2017 Gas/Alc Branca 01104896459 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
255	Mapfre Seguros - Auto	REB1F93	255347 - Automóvel Fiat Argo DRIVE 1.0 2021 2021 Gas/Alc Prata 01258716094 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
256	Mapfre Seguros - Auto	FGY3G20	255431 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2012 2013 Gas/Alc Prata 00504378562 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
257	Mapfre Seguros - Auto	BCB2G93	254300 - Caminhão Volkswagen 30330 CRC 8X2 2017 2018 Diesel Branca 01148840963 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. 4 EIXOS / EIXO DIRECIONAL. Caso haja a necessidade de regularização esta ficará por conta do arrematante. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Cardan solto. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
258	Mapfre Seguros - Auto	IQA5H94	250342 - Caminhonete Fiat Strada FIRE FLEX 2009 2010 Gas/Alc Branca 00158359739 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado e direito sem conferência da numeração de chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
259	Mapfre Seguros - Auto	IVB5C82	254890 - Automóvel Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ 2013 2014 Gas/Alc Branca 00596230745 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
260	Mapfre Seguros - Auto	JBD5E84	253129 - Sucata Automóvel Ford Ranger XLSCD4A22C 2021 2022 Diesel Branca 01288297103 Sinistrado	Nova Santa Rita
261	Mapfre Seguros - Auto	IUA4D82	252606 - Sucata Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LS 2012 2013 Gas/Alc Branca 00508632684 Sinistrado	Nova Santa Rita
262	Mapfre Seguros - Auto	IZV5A26	253693 - Sucata Automóvel Renault Sandero ZEN10MT 2019 2020 Gas/Alc Prata 01219745615 Sinistrado	Nova Santa Rita
263	Mapfre Seguros - Auto	IVU1H44	253267 - Sucata Automóvel Hyundai HB20 1.6M COMF 2014 2015 Gas/Alc Preta 01175039990 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
264	Mapfre Seguros - Auto	JBP0J85	247436 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 10MT LT2 2022 2023 Gas/Alc Branca 01324768328 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
265	Mapfre Seguros - Auto	ISS3G37	254710 - Sucata Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LT 2011 2012 Gas/Alc Vermelha 00420879226 Sinistrado	Nova Santa Rita
266	Mapfre Seguros - Auto	AZJ6E32	252335 - Sucata Caminhonete Ford Ranger LTD CD4 32 2014 2015 Diesel Branca 01039566992 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor oxidada/danificada e/ou ilegível.	Tijucas
267	Mapfre Seguros - Auto	IZI9J15	249785 - Sucata Automóvel Chevrolet Spin 1.8 L AT LTZ 2015 2016 Gas/Alc Branca 01082033828 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
268	Mapfre Seguros - Auto	JAY0I40	253163 - Sucata Motocicleta Honda CRF 1100L 2021 2021 Gasolina Preta 01276697322 Sinistrado. Obs: Chassi torto, Bengalas avariadas, careagem avariada, sem traseira e manetes quebrados.	Tijucas
269	Mapfre Seguros - Auto	MDA0B55	254950 - Sucata Caminhonete Volkswagen Saveiro 1.6 SUPERSURF 2005 2005 Gas/Alc Preta 00862145643 Sinistrado. Obs: Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
270	Mapfre Seguros - Auto	MKZ6J89	252366 - Sucata Motocicleta Kawasaki Z800 ABS 2013 2013 Gasolina Branca 00537122087 Sinistrado. Obs: Bengalas avariadas, tanque amassado, carenagem avariada, manete avariado e pé de apoio quebrado.	Tijucas
271	Mapfre Seguros - Auto	JBR3F97	254682 - Sucata Utilitário Toyota CCROSS XRE 20 2022 2023 Gas/Alc Cinza 01329909680 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
272	Mapfre Seguros - Auto	EWE2E43	253063 - Sucata Utilitário Volkswagen Tiguan ALLSPACE RL 2019 2019 Gasolina Branca 01193860285 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
273	Mapfre Seguros - Auto	JAH1I50	218933 - Automóvel Ford Ka SE PLUS AT1.5HAC 2020 2021 Gas/Alc Cinza 01241892480 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Chassi remarcado. Motor remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). Consta no documento a informação "Vedada Circulação". O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente.	Tijucas
274	Mapfre Seguros - Auto	RAJ8G10	253324 - Utilitário BMW X4 XDRIVE30I 2020 2020 Gasolina Preta 01229622400 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
275	Mapfre Seguros - Auto	MKN1A40	254427 - Automóvel Renault Megane GT DYN 16 2011 2011 Gas/Alc Prata 00336410743 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
276	Mapfre Seguros - Auto	ARF5J49	253051 - Automóvel Fiat Palio ELX FLEX 2009 2010 Gas/Alc Prata 00138443424 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro esquerdo quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
277	Mapfre Seguros - Auto	MFN7A37	254940 - Automóvel Chevrolet Classic 2009 2010 Gas/Alc Prata 00171405820 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Caracteres Alfanuméricos da Gravação do chassi oxidada/danificada e/ou ilegível. Se necessário a remarcação será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
278	Mapfre Seguros - Auto	QIN1H46	254782 - Automóvel Hyundai HB20 1.0M COMFOR 2017 2017 Gas/Alc Branca 01123688602 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
279	Mapfre Seguros - Auto	RDU1I56	245172 - Automóvel Citroen C4 CACTUS FEEL BU 2020 2021 Gas/Alc Preta 01234128672 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
280	Mapfre Seguros - Auto	QJP9I57	255584 - Caminhão Volvo VM 270 6X2R 2018 2019 Diesel Branca 01174198084 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
281	Mapfre Seguros - Auto	RHQ0C73	250352 - Automóvel Chevrolet Cruze LTZ NB AT 1.4 2021 2022 Gas/Alc Branca 01283720970 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Bloco do motor quebrado. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
282	Mapfre Seguros - Auto	MDY7D73	252760 - Caminhonete Fiat Strada FIRE CE FLEX 2007 2007 Gas/Alc Branca 00922433445 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
283	Mapfre Seguros - Auto	ATX0D86	255309 - Automóvel Fiat Siena EL FLEX 2011 2011 Gas/Alc Vermelha 00323797989 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas