

Data: 01 de fevereiro de 2024 às 10h

**Local: Avenida João Wallig, 1800, Conj. 4005 – 4º andar -
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Passo da Areia -
Porto Alegre - RS**

Data e Horário de Visitação	Locais de Visitação
Dia 31/01/2024 das 14h às 17h e dia 01/02/2024 das 8h45 às 11h30.	Unidade [RS]: BR 386, S/N - Km 431 - Nova Santa Rita - RS
Dia 31/01/2024 das 14h às 17h e dia 01/02/2024 das 8h45 às 11h30.	Unidade [SC]: Rua Angelo José da Silva, 311 - Pernambuco - Tijucas - SC

AVISOS GERAIS

1. Pagamento

Prazo: até 24h após o leilão.

Comprovante:

anexar o comprovante na Área do Arrematante, no site, ou enviar o comprovante para atendimento@pestanaleiloes.com.br.

2. Fatura

A troca de arrematante deve ser realizada em até **24h após o leilão**, mediante documentação completa. Para lotes do CCB Brasil e de todas as empresas do Grupo Bradesco, não serão aceitas trocas de arrematante.

3. Retirada do bem

AGENDAMENTO ONLINE

Agendamento exclusivo pelo site www.pestanaleiloes.com.br na Área do Arrematante.

4. Retirada de documentação

Retirada na Sede, no Shopping Iguatemi de Porto Alegre.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.

CORREIOS: solicite remessa na Área do Arrematante, na aba Documentos.

5. Visitação

Um dia antes do leilão, das **14h às 17h**, e no dia do leilão, das **8h45 às 11h30**.

6. Atendimento

Cadastrado: cadastro@pestanaleiloes.com.br

Pagamento/Emissão de fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br

Documentação e pós-leilão: na Área do Arrematante, aba Atendimento Pós-Leilão.

Atentar para condições específicas do Grupo Bradesco e CCB – não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. **ARREMATANTE = COMPRADOR = PAGADOR.**

Estampagem de Placas Mercosul

Para regularizar, contate um despachante ou uma empresa estampadora de sua preferência. Ambos credenciados no Detran do município de registro de veículo.

Esse processo deve ser concluído ANTES da abertura do processo de transferência do veículo com vistoria.

IMPORTANTE: leia mais sobre no Regulamento.

*todos os custos referentes a esse processo, são de responsabilidade do arrematante.

AGENDA DE LEILÕES

Veículos e Bens Diversos

31/01 | 4ª-Feira | 10h

01/02 | 5ª-Feira | 10h

Financie o seu veículo!

O que era *bom*, ficará ainda *melhor!*

 bradesco

Simule pelo APP:

www.bradescofinanciamentos.com.br

Atenção

O site da Pestana Leilões é

WWW.PESTANALEILÕES.COM.BR | 

Outros sites que utilizam o nome da Pestana Leilões são falsos. Não compre e não pague.

Informações Gerais do Leilão

Regulamento do Leilão de 01/02/2024 às 10h

REGULAMENTO DO LEILÃO DE VEÍCULOS

DO LEILÃO

- 1. DO REGULAMENTO** - O leilão é regido pelo Decreto 21.981/32 e pelo presente Regulamento, que contempla as condições para participar dos leilões extrajudiciais de veículos e bens diversos realizados pela Pestana Leilões, nas modalidades MISTO (PRESENCIAL/ONLINE - com o recebimento de lances no pregão presencial e online), ONLINE (com o recebimento de lances exclusivamente online) e ELETRÔNICO (automático, sem o pregão presencial). Além das regras gerais constantes nas cláusulas abaixo, o interessado deverá atentar para a leitura das Condições Específicas dos Comitentes Vendedores, constantes no Catálogo do Leilão, junto à identificação da empresa proprietária dos bens, bem como para as condições específicas do LOTE, conforme descrição do produto. A participação dos interessados está sujeita à adesão ao Contrato para utilização do Sistema de Leilões Online registrado no 2º Cartório de Títulos e Documentos de Porto Alegre/RS;
- 2. DA LEILOEIRA OFICIAL** - O Leilão será realizado pela Leiloeira Pública Oficial Liliamar Fátima Parmeggiani Pestana Marques Gomes JUCISRS nº 168/00 ou preposto;
- 3. DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES** - Os leilões das modalidades MISTO e ONLINE são realizados no Auditório Reinaldo Pestana, situado na Av. João Wallig, 1800 – 4º andar – Escritórios Boutique – Shopping Iguatemi – Porto Alegre/RS e transmitidos pelo site www.pestanaleiloes.com.br, e os leilões ELETRÔNICOS são automáticos, sem o pregão presencial e são realizados somente no site;
- 4. DO LEILÃO ELETRÔNICO (AUTOMÁTICO, SEM O PREGÃO PRESENCIAL)** - Na modalidade ELETRÔNICO, na data e hora aprazadas, todos os lotes entram simultaneamente em pregão, com tempo de fechamento distintos, sendo que o tempo para fechamento de cada lote será exibido individualmente. O tempo de fechamento de cada lote será igual ao tempo do lote anterior acrescido de incremento padrão estipulado pela Leiloeira. Ex.: Lote 1=5 min, Lote 2=7 min (5min+2min), Lote 3=9 min (7min+2min). O tempo de fechamento de cada lote será prorrogado caso seja recebido algum lance nos últimos 30 segundos, para que todos os usuários interessados tenham a oportunidade de efetuar novos lances;
- 5. DOS LANCES PRESENCIAIS** – Somente serão aceitos e recebidos lances verbais, de forma presencial no pregão, nos leilões identificados e divulgados como MISTO nos editais e no site, sendo aceitos também lances online. Nos demais leilões, os lances deverão ser ofertados exclusivamente de forma online, através do site www.pestanaleiloes.com.br. Eventuais lances recebidos de forma presencial em leilões online e eletrônico não serão computados;
- 6. DA OFERTA DE LANCES E DO LANCE VENCEDOR** - Os bens são vendidos um a um (1 a 1) ou em lotes, a quem maior lance oferecer, desde que o valor ofertado seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado, que pode ser divulgado ou não, a critério do Comitente Vendedor. O lance pode ser realizado desde a abertura do leilão (exibição do leilão e do lote no site) até o fechamento do lote, no ato do pregão, de forma online ou presencial, conforme a modalidade do leilão. Os usuários previamente habilitados na forma online poderão ofertar seus lances desde a abertura do leilão, no site, até o ato do pregão. Os lances online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante, não respondendo a Leiloeira e o Comitente Vendedor por lances ofertados e não recebidos antes do fechamento do lote;
- 7. DO LANCE INICIAL** - O valor informado como “Lance Inicial” não significa o preço mínimo para a venda em leilão e sim o valor para abertura de pregão. Desta forma, antes e no decorrer do pregão o valor do lance inicial poderá ser alterado, para mais ou para menos, a critério da Leiloeira ou do Comitente Vendedor;
- 8. DAS VENDAS EM CONDICIONAL** - Os bens poderão ser vendidos de forma CONDICIONAL, para posterior análise e homologação do Comitente Vendedor em até 3 (três) dias úteis, salvo indicação contrária nas Condições Específicas ou no lote, no Catálogo do Leilão. Fica reservado ao Comitente Vendedor o direito de não liberar os bens pelo maior preço ofertado ou, ainda, de efetuar uma contraproposta, ficando a critério do Arrematante a aceitação, ou não, do novo valor. Em caso de não aceitação, o lote será considerado como não homologado, sem qualquer penalidade ao Arrematante. O Arrematante é responsável pela consulta da informação da homologação ou não do lote, na Área do Arrematante, no site;
- 9. DAS PRERROGATIVAS DA LEILOEIRA** - A Leiloeira está autorizada a alterar as condições do presente Regulamento, a ordem do pregão, agrupar, desdobrar ou retirar lotes do leilão, alterar os valores de lance inicial e incremento mínimo, definir o vencedor no caso de recebimento simultâneo de lances, bem como cancelar arremate, a seu exclusivo critério, ou ainda por motivo de informações divergentes, o que poderá ocorrer até a entrega dos lotes. Todas as arrematações estão sujeitas à análise e confirmação/aprovação dos Comitentes Vendedores,

independentemente do resultado do momento do pregão (Vendido/Condicional). O Comitente Vendedor poderá, por critérios internos e exclusivos, suspender ou cancelar as vendas. Se eventualmente já tiver ocorrido o pagamento, os valores pagos serão devolvidos e nada será devido ao Arrematante, a qualquer título;

10. **DA IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO LOTE ARREMATADO** - Com exceção dos cancelamentos referidos no item 9 (nove), os lances oferecidos no leilão são irrevogáveis e irretroatáveis, não podendo o Arrematante recusar o bem adquirido, pleitear a redução do preço ou alegar desconhecimento das características e condições dos bens e do Regulamento do Leilão. Caso o Arrematante não tenha efetuado pagamento do lote, deverá pagar multa por desistência da arrematação, a ser cobrada pelas vias administrativa e/ou judicial;

11. **DA CONDIÇÃO DA MANDATÁRIA DA LEILOEIRA** - A Leiloeira é mera realizadora do ato de Leilão e mandatária do Comitente Vendedor, não respondendo, cível e criminalmente, por quaisquer danos causados aos Arrematantes ou a terceiros;

DA PARTICIPAÇÃO

12. **DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO** - Todas as pessoas maiores de 18 anos e capazes, ou menores emancipados, nos termos da legislação vigente, poderão participar do Leilão, exceto os Leiloeiros, funcionários e ex-funcionários da Pestana Leilões, por um período igual ou equivalente a 36 (trinta e seis) meses da data de seu desligamento.

13. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO** - Para o cadastro no site para compras "online", o interessado deverá anexar os seguintes documentos obrigatórios:

a. **PESSOA FÍSICA:** Documento de Identificação (ex.: RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho, carteira funcional emitida por órgão fiscalizador – Ex.: OAB, CRM, CRBio, CREA e outros) e CPF. Estrangeiros deverão apresentar CPF válido para participação, além do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou Extrato do RNE, ambos fornecidos pela Polícia Federal, ou protocolo de identificação de refúgio – CONARE.

b. **PESSOA JURÍDICA:** Cópia do Contrato Social, cartão CNPJ, RG e CPF do representante legal;

c. Comprovante de endereço: (luz, água, telefone fixo, celular pós-pago, gás, condomínio ou declaração de endereço com assinatura eletrônica ou digital);

d. Não serão aceitos documentos de identificação rasurados e avariados. Ainda, a Pestana reserva-se o direito de recusar documentos vencidos e se o tempo de expedição e/ou mau estado de conservação impossibilite a identificação da parte.

e. É proibido o cadastro e a venda de veículos e materiais para Pessoa Física ou Jurídica em qualquer uma das seguintes situações: CPF baixado por óbito - CPF baixado (Receita Federal) - CPF pendente de regularização - CPF suspenso - CNPJ baixado/Inapto (Receita Federal). A Pestana Leilões reserva-se o direito de cancelar o arremate caso esta situação seja verificada após o pregão do lote.

14. **DO CADASTRO PRÉVIO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES** - O interessado deverá cadastrar-se e habilitar-se previamente no site www.pestanaleiloes.com.br, com antecedência de pelo menos 24h do início do pregão. O Arrematante é o único e exclusivo responsável pelos dados cadastrais, login e senha e responde por todas as operações realizadas em seu nome. Não serão aceitas reclamações ou desistências de arrematação por alegação de uso indevido ou acesso por terceiros. Ao habilitar-se para participação no Leilão, o interessado fica sujeito integralmente às condições de venda e de pagamento dispostas neste Regulamento;

15. **DAS QUESTÕES TÉCNICAS NA PARTICIPAÇÃO ONLINE** - Na participação de forma online, o usuário do sistema está ciente de que poderão ocorrer situações não previstas como queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras impossibilidades técnicas, que são assumidas com exclusividade pelo interessado quando da sua participação, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito. A Leiloeira não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos alegados pelos usuários quando da utilização do sistema, em razão de problemas técnicos, operacionais ou falhas na conexão;

16. **DO ARREIMATE EM NOME DE TERCEIROS** - Em qualquer modalidade, para aquisição de bens em nome de terceiros será exigida, para emissão da Fatura do Leilão, a entrega de procuração pública ou particular com poderes específicos para arrematação em Leilão, com reconhecimento de assinatura por autenticidade ou com certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil. Para empresas com restrição de uso de procurações/troca de arremate, não será permitido o arremate em nome de terceiros, devendo o Arrematante cadastrado no site emitir a fatura em seu nome e pagar o lote. Quando permitida, a procuração valerá por 5 anos, contados a partir da data de sua emissão, sendo o Arrematante o único e exclusivo responsável pela revogação dos poderes outorgados a terceiros, devendo solicitar formalmente à Leiloeira o cancelamento das procurações enviadas,

estando ciente de que, ao fornecer procuração, o procurador fica autorizado a praticar todos os atos referidos em todos os leilões realizados, até a revogação expressa.

17. **DA HABILITAÇÃO PARA ARREMATACÃO DE SUCATAS DE VEÍCULOS** - A comercialização de sucatas estará permitida apenas para Arrematantes devidamente cadastrados e com documentação regularizada junto aos órgãos competentes do Estado de atuação, mediante comprovação prévia da documentação, conforme Lei Federal 12.977/2014. A não comprovação da regularidade do Arrematante implicará no cancelamento da venda e a aplicação das penalidades cabíveis, com a cobrança de indenização previamente estipulada em 20% sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos de realização do leilão e comissão da Leiloeira;

18. **DOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO** - Estão impedidas de participar do leilão todas as pessoas que não concordam ou que não cumpriram as condições deste Regulamento em Leilões anteriores ou, a qualquer momento, estarem em lide judicial com a Leiloeira, deixarem de agir com cordialidade e respeito para com os Leiloeiros, colaboradores e demais clientes da Pestana Leilões, através de violência verbal, gestual ou física, intimidação, humilhação, desqualificação, constrangimento, coação, ameaça e outras práticas de qualquer natureza prejudiciais à saúde organizacional e das pessoas. Caso sejam identificados cadastros vinculados a algum cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados;

19. **DAS SANÇÕES CRIMINAIS** - Todos os participantes do Leilão estão sujeitos ao Art. 335 do Código Penal: "Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio ilícito, incorrerá nas penas de 6 meses a 2 anos de detenção";

DOS BENS

20. **DA INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO BEM COMO "PARA CIRCULAÇÃO" OU "SUCATA"** – Os veículos serão classificados no site quanto à sua condição como "PARA CIRCULAÇÃO" ou "SUCATA". A Leiloeira informará a situação de "PARA CIRCULAÇÃO" para veículos com direito à documentação e que, após a eventual e devida necessidade de recuperação, consertos e/ou substituição de peças, de única e exclusiva responsabilidade do Arrematante, bem como realizar a transferência, poderão trafegar; e como "SUCATA" para veículos impossibilitados de voltar a circular, sem direito à documentação (exceto a Certidão de Baixa emitida pelo órgão responsável). A informação de "SUCATA" constará, além do site, no Catálogo e na Fatura do Leilão. A indicação de veículo como "PARA CIRCULAÇÃO" ou a mera inexistência da palavra "SUCATA" no descritivo não significa, de forma alguma, bom estado de conservação ou que todas as peças estejam no lugar e/ou funcionando.

21. **DA VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA** - Os bens em leilão são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de peças que por ventura estejam faltando, e ficam à disposição dos interessados para visita, nos dias e horários constantes no site e nos editais. No ato da arrematação o Arrematante aceitará todas as condições para aquisição constante do presente Regulamento, isentando o Comitente Vendedor e a Leiloeira Oficial de responsabilidade sobre o estado de conservação e/ou defeitos e vícios ocultos detectados nos bens, bem como indenizações por avarias e outros vícios detectados em vidros, lataria, carroceria, motor, mecânica, suspensão, parte elétrica e demais componentes, câmbio, escapamentos, catalisadores, kit GNV, cilindro, consertos gerais, funcionamento das chaves e compensações financeiras de qualquer natureza. Eventual ausência ou divergência de peças (internas ou externas) dos veículos, portanto, a regularização será por conta do comprador;

22. **DA VISITAÇÃO** – Em cumprimento às medidas de segurança, não será permitido o acesso à visita de VEÍCULOS PESADOS, nas áreas de depósito, com calçados abertos (chinelos, sandálias, etc.), de salto alto ou trajando bermudas, shorts e saias. Além disso, não será permitido o acesso de menores de 12 anos, bem como de animais de qualquer porte e espécie nas áreas de visita e depósito;

23. **DO SELO LIGA E DÁ PARTIDA** - O selo "Liga e Dá Partida", quando divulgado no site, refere-se à condição do veículo no teste de ignição realizado na chegada ao pátio. Não há garantia de funcionamento (rodagem ou movimentação por tração própria) do veículo, nem de suas peças e sistemas, especialmente do motor, elétrica, caixa de câmbio, módulo de ignição, freios, pneus, bomba de combustível e bateria, a qual poderá estar descarregada no momento da retirada do bem. É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não do selo "Liga e Dá Partida" nos seus lotes;

24. **DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS BENS** - É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não de informações adicionais sobre o funcionamento e estado dos bens, situação do motor, falta de peças, existência de sinistros anteriores, origem do sinistro (colisão, furto ou enchente), acessórios ou outras, ainda que esta situação tenha sido detectada no momento do sinistro/remoção ou entrada do bem no pátio, podendo constar em alguns lotes e outros não. A numeração constante no campo de quilometragem poderá referir-se a esta ou outra unidade de medida, como milhas, por exemplo, cabendo ao interessado certificar-se da informação exata. Os adicionais "ar-condicionado", "direção hidráulica" e "GNV" nos veículos não significa que tais itens estejam completos, que foram testados ou funcionam. Caberá ao interessado promover a vistoria para verificação da situação física do

bem, bem como consulta perante os órgãos de trânsito referente observações e restrições. A falta de observações nos bens não significa bom estado de funcionamento e conservação ou inexistência de avarias/vícios ocultos/sinistros, podendo constar em alguns lotes e outros não, inclusive do mesmo Comitente Vendedor;

25. **DA REGULARIZAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES** - A regularização, junto aos órgãos competentes, de eventuais divergências de numeração e/ou avarias de motor, chassi remarcado ou a remarcar, câmbio, kit gás, combustível, cor, ausência de etiquetas destrutivas, placas, tarjetas, blindagem, retirada de adesivos, categoria, carroceria, quantidade de eixos e outras que venham a ser detectadas posteriormente, anunciadas ou não em Catálogo, é de exclusiva responsabilidade, operacional e financeira do Arrematante. Caso o nº do motor físico do veículo esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN), e NÃO possua queixa de furto, a regularização ficará por conta do Arrematante. Em caso de chassi amassado ou enferrujado, mesmo que não anunciados em catálogo e se necessário a remarcação, será de responsabilidade exclusiva do Arrematante, bem como todos os encargos;

26. **DAS PLACAS NO PADRÃO MERCOSUL** – Em caso de necessidade de regularização das placas padrão Mercosul (placa física divergente do documento de transferência), o Arrematante deverá contratar o serviço de empresa de estampagem de placas, no município de registro do veículo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante todas as despesas e providências necessárias, financeiras e operacionais, para regularização e atendimento à Resolução 729/2018 do CONTRAN, que trata da identificação de placas dos veículos no Padrão Mercosul. Para tanto, o Arrematante deverá providenciar a estampagem de placas, antes de iniciar o processo de vistoria para transferência de propriedade junto aos órgãos de trânsito.

27. **DO RECALL** – Caberá ao interessado verificar sobre o Recall e a existência de campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo do veículo que pretenda arrematar, podendo constar ou não no prontuário ou no documento do veículo. O atendimento ao Recall é condição obrigatória para o licenciamento e transferência do veículo no DETRAN, conforme Lei Federal 14.229/21. O Arrematante deve se dirigir à Concessionária da marca para informações sobre o procedimento de regularização, a qual é de responsabilidade exclusiva do Arrematante, não respondendo a Leiloeira ou o Comitente Vendedor pelo não atendimento das Concessionárias por inexistência, falta ou atraso na reposição de peças de fábrica, entre outros.

28. **DAS RESTRIÇÕES DE SINISTRO** - O Vendedor não se responsabiliza por sinistros ou danos ocorridos com os bens, quando de posse dos antigos proprietários, por se tratarem de veículos e bens diversos RETOMADOS, SINISTRADOS E DESATIVADOS, não revisados junto aos órgãos competentes, especialmente com relação à documentação de transferência. A informação de pequena e média monta constante em cada veículo no Catálogo refere-se à classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela Seguradora ou pelo Comitente Vendedor do bem. Eventualmente, sinistros anteriores poderão ser reativados no momento da transferência do bem ao Arrematante, o que poderá acarretar na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta, retomados ou de frota. Caberá ao Arrematante certificar-se previamente da situação de sinistro através de pesquisas aos órgãos responsáveis e responder exclusivamente pela sua respectiva regularização, exceto para veículos baixados no DETRAN e vendidos como sucata;

29. **DOS VEÍCULOS BLINDADOS** – Para transferência de veículos blindados, será exigido, pelo órgão de trânsito, o Certificado de Segurança Veicular (CSV), nos termos do art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro. O Arrematante deverá providenciar o CSV e demais exigências, se necessário, nos termos da Resolução nº 916 de 28/03/2022;

30. **DA RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELA CONSULTA AOS ÓRGÃOS OFICIAIS** - O interessado deverá promover a prévia consulta perante os órgãos de trânsito e outros, para ciência de eventuais restrições, débitos, existência de sinistro atual ou anteriores, classificação de monta, cidade/UF do emplacamento atual do veículo, "sinistro recuperado e indenizado" e outras, se necessário. A Leiloeira fornecerá, sempre que solicitado, os dados necessários para consulta;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

31. **DO PRAZO DE PAGAMENTO** - Os lotes arrematados deverão ser pagos à vista em até 24 horas após a realização do Leilão, exceto situação contrária informada no lote ou nas condições específicas no Catálogo do Leilão, quando deverão ser observadas e cumpridas as informações descritas. Para os lotes vendidos na forma **CONDICIONAL**, o pagamento deverá ser realizado no prazo de 24h após a homologação da venda pelo Comitente Vendedor;

32. **DA FORMA DE PAGAMENTO** - O pagamento deverá ser realizado por boleto bancário ou transferência bancária ("TED"), individualizado por lote, conforme a condição específica do Comitente Vendedor. Os boletos e/ou os dados bancários estão disponíveis no menu "Meus Arremates", item "Lote/Pagamentos" na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. Não serão aceitos pagamentos em dinheiro (espécie), PIX e depósitos em cheque;

33. **DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO** – Os veículos pertencentes ao Banco Bradesco e Banco Santander poderão

ser financiados diretamente pelas respectivas instituições financeiras, de acordo com as informações constantes nas Condições Específicas dos Comitentes Vendedores. O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento implica no pagamento integral do lote, à vista, por parte do Arrematante, nas condições de pagamento estabelecidas neste regulamento;

34. **DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO** - O comprovante de pagamento deverá ser anexado, no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br;

35. **DA COMISSÃO DA LEILOEIRA** - Sobre o valor do arremate, em cada lote, incidirá a comissão da leiloeira de 5% (cinco por cento);

36. **DAS DESPESAS OPERACIONAIS** - Além da comissão da Leiloeira, será por conta do Arrematante o pagamento, por lote, do valor máximo referente a Despesas de Organização e Depósito de Bens a seguir descritos:

a. Veículos

R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para motocicletas (para circulação/sucatas)

R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para veículos leves e utilitários (para circulação/sucatas)

R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para veículos pesados (caminhões, ônibus e similares – para circulação/sucatas).

Obs.: Os valores serão cobrados conforme a classificação do veículo no órgão oficial – DETRAN.

37. **DAS OUTRAS DESPESAS** - Além dos valores da comissão da Leiloeira e Despesas Operacionais descritas, poderão incidir sobre os lotes outras despesas determinadas pelo Comitente Vendedor, as quais serão informadas no Lote e/ou nas Condições Específicas, tais como: taxa de logística, honorários e serviços de despachante, débitos e outras. O Arrematante deverá verificar previamente todos os valores a serem pagos nos lotes de seu interesse;

38. **DO PRAZO DE COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS** - O prazo de compensação dos pagamentos é de 24h a 48h após o recebimento do comprovante de pagamento. Os bens não serão entregues sem a devida compensação do pagamento;

39. **DA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO** - A Leiloeira e os Comitentes Vendedores cumprem toda e qualquer legislação ou orientação vinculada à prevenção e combate ao crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, especialmente os normativos do BACEN - Banco Central do Brasil e do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conforme estabelecido na Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998. Todas as operações de leilões realizados poderão ser comunicadas ao COAF (UIF) – Unidade de Inteligência Financeira, conforme Resolução nº 14, de 23 de outubro de 2006. Nos termos previstos na Resolução nº 25 de 16 de janeiro de 2013 do COAF, o Arrematante, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher os dados cadastrais no site da Leiloeira, obrigando-se ainda a informar a Leiloeira, imediatamente, caso haja qualquer alteração nas informações fornecidas, sendo certo, em qualquer hipótese, a responsabilidade civil e penal do Arrematante em relação à veracidade de suas declarações. As instituições que comercializam bens móveis devem manter em arquivo os dados dos Arrematantes (pessoa física ou jurídica), sendo que no caso de pessoa jurídica devem constar também os dados dos sócios e/ou procuradores. O Arrematante declara ser lícita a origem do crédito, bem como ter ciência do previsto no art. 11, inciso II da Lei nº 9613/98, com as alterações posteriores introduzidas, inclusive pelas Leis 12.683/12 e 13.964/19, bem como o previsto nos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal. O Arrematante deverá, para todos os arremates realizados acima de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou sempre que solicitado, fornecer e preencher a documentação referente à operação realizada, para fins de comprovação junto ao COAF (UIF), se necessário, sob pena de cancelamento da venda.

40. **DA MULTA PELO NÃO PAGAMENTO OU DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO** - O não cumprimento do pagamento no prazo estabelecido, bem como a inobservância das regras do leilão, acarretará na rescisão automática da arrematação e no cancelamento da venda por culpa do Arrematante, incidindo a cobrança da importância referente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos do leilão e comissão da Leiloeira, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. Caso o pagamento da multa não ocorra no prazo de 5 dias úteis após o leilão, a cobrança será encaminhada para assessoria jurídica externa para cobrança dos valores devidos, devidamente corrigidos pelo IGPM e acrescidos de 10% de honorários advocatícios. Essa cobrança poderá ser encaminhada a protesto, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto número 21.981/32;

41. **DO BLOQUEIO DO CADASTRO E DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL E PROTESTO** - O não pagamento da MULTA acima referida acarretará no imediato bloqueio do cadastro do Arrematante e de seus procuradores, para compras presenciais e online, e facultará à Leiloeira a cobrança dos valores devidos na esfera administrativa e judicial, bem como protesto do título emitido, ficando desde já eleito o Foro Central da Comarca de

Porto Alegre como competente para as ações desta natureza;

DA FATURA DE LEILÃO

42. **DOS DADOS PARA EMISSÃO DA FATURA** - Os dados para emissão da Fatura de Leilão deverão ser confirmados pelo Arrematante em até 24hs após o Leilão, na Área do Arrematante, no site e deverá ser feito antes da realização do pagamento, seja por boleto ou transferência bancária. O Arrematante é responsável pelas informações fornecidas, bem como pela realização e atualização de seu cadastro ou do outorgante no site da Leiloeira, no caso de arremate com procuração. Havendo necessidade de emissão de 2ª via do ATPV-E em decorrência de divergência de dados fornecidos pelo Arrematante, este arcará com os respectivos custos;

43. **DA DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA** – A Fatura de Leilão será emitida após os seguintes passos: A) Confirmação dos dados do Arrematante para o faturamento na Área do Arrematante. B) Pagamento do boleto ou TED, conforme o lote. C) Inclusão do comprovante de pagamento na Área do Arrematante. D) Compensação do pagamento. Após a conclusão de todas as etapas, a impressão da Fatura deverá ser realizada pelo Arrematante, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e deverá ser apresentada no depósito para retirada e o transporte do bem;

DA RETIRADA DOS BENS

44. DA RETIRADA MEDIANTE AGENDAMENTO E APRESENTAÇÃO DA FATURA DE LEILÃO

- a. A retirada dos bens arrematados será realizada mediante agendamento, no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote, de acordo com a escala de horários disponíveis. Os horários serão de acordo com a disponibilidade da agenda, acesso controlado e atendimento das normas de saúde.
- b. Os bens deverão ser retirados pelo próprio Arrematante, pelos procuradores devidamente cadastrados ou por terceiros autorizados somente para o ato, mediante autorização realizada na Área do Arrematante, no lote, e mediante apresentação da FATURA DE LEILÃO e DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO.
- c. Os lotes compostos por múltiplos bens devem ser retirados na integralidade, sendo vedada a retirada parcial ou o descarte de itens no local.

45. **DO PRAZO DE RETIRADA** – A retirada dos bens deverá ser no prazo de até 5 dias úteis após o leilão;

46. **DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA** – O Arrematante se compromete, no ato da retirada do bem, a respeitar as normas de saúde e segurança do local onde estão os bens, inclusive ao que se refere aos EPIs, respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados por si e seu transportador contratado. Não é permitido o acesso de menores de 12 anos e animais de qualquer porte e espécie à área de retirada dos bens, nem o ingresso de pessoas com calçados abertos (chinelos, sandálias, de salto alto, etc.), ou trajando bermudas, regatas, shorts e saias. Por questões de segurança, é terminantemente proibido, dentro das dependências da Leiloeira, o acionamento do motor de partida dos veículos arrematados, independentemente da sua origem (retomado/sinistrado/frota e outros). O descumprimento desta regra poderá ocasionar riscos de incêndio e explosão, com consequentes danos à saúde e integridade física das pessoas, bem como prejuízos na esfera patrimonial da Leiloeira e de terceiros, ficando o Arrematante sujeito às penalidades deste Regulamento e na forma da lei;

47. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS** - A emissão de Nota Fiscal e outros documentos necessários para o transporte e circulação das mercadorias é de responsabilidade exclusiva do Arrematante;

48. **DAS RECLAMAÇÕES SOBRE OS BENS ARREMATADOS NO ATO DA RETIRADA** - O Arrematante deverá verificar a situação dos bens arrematados no ato de sua retirada, pessoalmente ou através de terceiro autorizado. Não serão aceitas reclamações de qualquer espécie após a retirada dos bens. Qualquer divergência deverá ser formalizada no ato da retirada do lote. Após a retirada, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba "Atendimento Pós-Leilão", para análise e avaliação;

49. **DA COBRANÇA DE ESTADIA E DEPÓSITO** - Sobre os bens não retirados no prazo de 5 dias úteis ou no prazo estipulado no Lote, no Catálogo do Leilão incidirá cobrança diária de estadia no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para motos, R\$ 100,00 (cem reais) para automóveis e utilitário e R\$ 200,00 (duzentos reais) para veículos pesados, pelo período de 5 dias (cinco) dias, quando o bem poderá novamente ser levado a Leilão para pagamento das despesas;

DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DOS BENS

50. **DO PRAZO PARA ENTREGA DO ATPV-E AO ARREMATANTE** - O prazo para entrega da documentação

obrigatória para transferência (ATPV-E, Procuração e Certidão de Baixa no caso de veículos sucata) é a partir do 45º dia da data do leilão, salvo informações contrárias constantes nas condições específicas do Comitente Vendedor, no Catálogo de Leilão. O prazo para entrega da documentação de transferência dos bens poderá sofrer alterações, sem aviso prévio, por fechamento/atendimento reduzido dos órgãos de trânsito, cartórios e outros. Em caso de impossibilidade de atendimento presencial na Sede do Iguatemi em razão dos Decretos, a entrega/retirada da documentação de transferência dos veículos deverá ser realizada exclusivamente pelo CORREIO, mediante solicitação através da Área do Arrematante, no site.

51. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS JUDICIAIS AO ARREMATANTE - Nos casos informados em Catálogo em que a documentação para transferência é judicial (Sentença, Auto de Busca, Inicial, Alvará, ou outros documentos), esta deverá ser retirada a partir do 15º dia da data do leilão. O prazo para transferência no DETRAN, conforme lei, é de 30 dias a contar da data do leilão;

52. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS AO DESPACHANTE - A transferência através de despachante, determinada pelo Comitente Vendedor, será indicada nas Condições Específicas no Catálogo do leilão. Nestes casos, a documentação será repassada AO DESPACHANTE, pela Leiloeira, no prazo de 48hs após o recebimento oriundo do Comitente Vendedor, a partir dos prazos informado nos itens acima, exceto prazo informado nas Condições Específicas no Catálogo;

53. DA RESPONSABILIDADE PELA DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO - A regularização da documentação dos bens e a disponibilidade da mesma é de exclusiva responsabilidade do Comitente Vendedor, sendo a Leiloeira mera intermediária no processo da entrega;

54. DA CONSULTA SOBRE A DISPONIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARA RETIRADA - A consulta é de responsabilidade do Arrematante e deverá ser realizada no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote. A Leiloeira não realiza contato telefônico para informar a data de recebimento dos documentos e o vencimento dos prazos de transferência;

55. DA REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO PELO CORREIO – O Arrematante poderá solicitar a remessa da documentação via Correio por solicitação expressa, inserida no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e mediante pagamento das despesas, a ser feita exclusivamente por boleto bancário, exceto nos casos de transferência obrigatória com Despachante. O valor do serviço de remessa é de R\$ 100,00 (cem reais) para envio de até dois documentos, R\$ 140 (cento e quarenta reais) para envio de 3 a 5 documentos e R\$ 170,00 (cento e setenta reais) para envio de 6 a 10 documentos. A Leiloeira não se responsabiliza pelo prazo de entrega da documentação ao Arrematante por essa modalidade, comprometendo-se a postar em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da autorização e a compensação do boleto de pagamento dos valores das despesas de envio pelo Arrematante, desde que já recebida a documentação do Comitente Vendedor. A Leiloeira, de igual forma, não se responsabiliza pelo extravio dos documentos pelo Correio, devendo o Arrematante adotar todas as providências operacionais e financeiras para a emissão da segunda via. O cancelamento da remessa, após a efetivação do pagamento, será realizado mediante a retenção de 50% do valor pago para compensação das despesas e serviços operacionais realizados. Caso a documentação retorne à leiloeira pelo motivo “Não Procurado”, a nova remessa de documentos somente será enviada mediante ao novo pagamento do valor anteriormente realizado, devendo o Arrematante indicar na “Área do Arrematante” o novo endereço para entrega. Outrossim, a leiloeira não se responsabiliza por multa de averbação gerada em virtude de atraso na entrega da documentação pelo motivo supracitado.

56. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EXIGIDA PARA A TRANSFERÊNCIA – O Comitente Vendedor disponibiliza para transferência a documentação prevista na Legislação. Em caso de eventual exigência de documentação complementar, pelo Detran, o Arrematante deverá encaminhar solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, ficando esclarecido desde já que comprovações de alterações estruturais do veículo realizadas por proprietários anteriores ou com origem antes da apreensão/sinistro ou, ainda, com origem e data desconhecidas, poderão não ser atendidas pelos Vendedores, por não disporem destes documentos para repasse ao Arrematante (exemplo: laudos de remarcação de chassi, laudo CSV, laudo ECV, nota fiscal do motor e peças, entre outros). Nestes casos, caberá exclusivamente ao arrematante a responsabilidade operacional e financeira para regularização e transferência do veículo;

DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS PARA O NOME DO ARREMATANTE

57. DO PRAZO LEGAL DE TRANSFERÊNCIA - Conforme lei, a transferência dos veículos deverá ser feita obrigatoriamente no prazo máximo de 30 dias após a data da aquisição do veículo. A data de aquisição a ser considerada pelo DETRAN será a data declarada no ATPV, no caso de endosso no CRV ou na ATPV-e, desde que esta data não seja posterior à data de reconhecimento de firma do Comitente Vendedor. No caso de venda com documentação judicial, será considerada a data do leilão. A Leiloeira, o Comitente Vendedor e o Despachante não se responsabilizam pelos prazos de regularização e transferência extrapolados por normas e exigências de órgãos públicos, sob os quais declaram que não possuem ingerência;

58. **DAS PROVIDÊNCIAS E DESPESAS** - Serão por conta exclusiva do Arrematante todos os prazos, providências e despesas decorrentes do processo de transferência dos bens, atendimento de Recall, apresentação de documentos, contratação de despachante, regularização e estampagem da Placa Mercosul, realização de Laudos de Inspeção do Inmetro, Ambiental e outros necessários. Conforme legislação, caso seja exigida a vistoria de nº de motor, e/ou o fornecimento do decalque do mesmo, será por conta do Arrematante;

59. **DAS NORMAS REGIONAIS CONFORME O LOCAL DE REGISTRO DO VEÍCULO** - A transferência de propriedade dos veículos arrematados é de acordo com as normas de cada Estado da Federação no qual se encontra registrado o veículo. Independentemente do Estado ou Município de registro, os quais serão transferidos para o endereço do Arrematante, após o Leilão, o Arrematante deverá atender todas as exigências dos órgãos públicos tais como, efetuar a baixa do registro de Comunicação de Venda, atualização do ATPV-E, regularização do sinistro e outras que porventura surgirem pela atualização da legislação. Desta forma, o Arrematante deverá cientificar-se previamente do município de registro, pois o Comitente Vendedor e a Leiloeira não se responsabilizam por divergências alegadas com os dados constantes na placa física do veículo;

60. **DA TRANSFERÊNCIA COM DESPACHANTE** - A transferência através de despachante, determinada pelo Comitente Vendedor, será indicada nas Condições Específicas no Catálogo do leilão. Sobre tais lotes o Arrematante deverá pagar, no ato do Leilão, por lote adquirido, o valor referente a honorários, serviços de transferência, bem como outros valores para comunicação de venda indicados nas Condições Específicas. Os valores referentes a taxas de DETRAN, despesas de regularização de monta, baixa de comunicação de venda, serviços em outros Estados, vistorias, laudos, estampagem e regularização da Placa Mercosul e outros, deverão ser pagos à parte pelo Arrematante no momento da transferência;

61. **DA RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS** - Conforme legislação vigente, poderão constar no ATPV-E, a critério do Detran, a informação de "Vedada Circulação", independentemente da monta, até que seja efetuada a devida transferência ou regularização pelo Arrematante junto aos órgãos competentes, em todos os veículos recuperados por instituição financeira por intermédio de ordem judicial ou entrega amigável e veículos indenizados integralmente por companhia seguradora, em razão da apreensão/devolução ou de sinistro de qualquer natureza;

62. **DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DO ARREMATANTE APÓS A RETIRADA** - O Arrematante não poderá circular com o veículo ou vendê-lo a terceiros, sem estar com os documentos formalmente transferidos para seu nome. O Arrematante é responsável civil e criminalmente por quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros, bem como por infrações cometidas após a retirada do bem do pátio da leiloeira ou de terceiros onde o bem se encontrar;

DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

63. **DOS DÉBITOS DOS VEÍCULOS** – Via de regra, os débitos vencidos (impostos, seguro, licenciamento e multas) dos veículos em leilão são de responsabilidade do Comitente Vendedor até a data de transferência para o seu nome, exceto multas de averbação, que serão por conta do Arrematante. No caso de constatação de débitos de responsabilidade do Comitente Vendedor, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba "Atendimento Pós-Leilão" e apresentar as respectivas guias para pagamento/reembolso, conforme o caso. O Arrematante deverá aguardar a análise e instruções a respeito do procedimento de pagamento e reembolso. Deverá, ainda, ler atentamente as Condições Específicas de cada Comitente Vendedor, no Catálogo do Leilão, que tratam sobre a responsabilidade do Arrematante referente a débitos vencidos ou a vencer, bem como as instruções para pagamento ou reembolso, condições e prazos de ressarcimento, quando for o caso;

64. **DAS MULTAS SUSPENSAS ANTERIORES AO LEILÃO** - Infrações suspensas, que constem ou não nas certidões dos veículos no DETRAN, com data anterior ao Leilão, serão de responsabilidade do Comitente Vendedor, quando julgadas e ativadas, exceto nos casos em que os débitos são por conta do Arrematante, expressos no Catálogo;

65. **DAS MULTAS DE AVERBAÇÃO** - Para todo e qualquer veículo vendido em leilão, multa de averbação, de origem anterior ou posterior ao Leilão (em nome de terceiros) com a descrição "Veículo sem registro – 30 dias" será por conta do Arrematante;

66. **DAS RESTRIÇÕES JUDICIAIS** - Os Comitentes Vendedores e a Leiloeira não se responsabilizam por restrições judiciais, inseridas no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando sob responsabilidade do Arrematante proceder com a baixa dessas restrições através do procedimento judicial conhecido como "EMBARGOS DE TERCEIROS";

DISPOSIÇÕES GERAIS

67. DO SITE OFICIAL – A PESTANA LEILÕES opera unicamente com o SITE WWW.PESTANALEILOES.COM.BR, para realização de todo e qualquer leilão. CUIDADO COM GOLPES NA INTERNET E FALSOS SITES DE LEILÕES.

68. DO ATENDIMENTO - Os e-mails oficiais de atendimento são: Cadastro: cadastros@pestanaleiloes.com.br e Pagamento/Fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br. Os atendimentos a processos de pós leilão (exemplos: documentação, débitos, impedimentos de transferências, divergências do bem e outros) são realizados diretamente no site da Pestana, na Área do Arrematante, na aba “Atendimento Pós Leilão”.

69. DO FORO - Em conformidade com o Decreto 21.981/32 e de acordo com as condições regidas por este Regulamento, Arrematante, Comitente Vendedor e Leiloeira elegem o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, como único competente para dirimir eventuais questões conflitantes oriundas do Leilão, inclusive as ações de cobrança e execuções para eventuais lotes arrematados e não pagos nos prazos estipulados.

Regulamento válido a partir de 01/04/2023.

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2023 e 2024 são por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 170 (cento e setenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
1	Porto Seguro	IZQ9I68	254011 - Automóvel Volkswagen Fox XTREME MB 2019 2020 Gas/Alc Cinza 01211132398 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
2	Porto Seguro	IVR3G86	254728 - Automóvel Audi A1 SPB 1.4TFSI 2014 2014 Gasolina Vermelha 01013153720 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
3	Porto Seguro	JBE2C77	253916 - Utilitário Jeep GCherokee LTD3.6L 2017 2018 Gasolina Cinza 01167644465 Sinistrado. Obs: Veículo blindado. Pequena monta. Consta no documento, no campo "Observações do Veículo": Veículo blindado CSV 003384514322018. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
4	Porto Seguro	MJD9D06	255574 - Automóvel Honda Civic LXL 2012 2013 Gas/Alc Prata 00479296162 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
5	Porto Seguro	QHJ8J58	255736 - Camioneta Hyundai IX35 B 2015 2016 Gas/Alc Branca 01066875640 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
6	Porto Seguro	IRC8226	250211 - Camioneta Subaru Forester 2.0 LX 2010 2010 Gasolina Prata 00233363203 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
7	Porto Seguro	IWX1F84	256486 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.0MT LT 2015 2015 Gas/Alc Branca 01068347934 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
8	Porto Seguro	BCD5F07	254663 - Camioneta Ford Ecosport FSL AT 1.5 2018 2019 Gas/Alc Prata 01152550826 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
9	Porto Seguro	BCT9I98	255099 - Caminhão Ram 2500 LARAMIE 2021 2021 Diesel Preta 01273667597 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
10	Porto Seguro	APG9C42	247321 - Camioneta Suzuki SX4 4WD 2010 2011 Gasolina Prata 00288538900 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
11	Porto Seguro	IZD7I45	254957 - Automóvel BMW I3 REX 94AH 2018 2019 Elétrico/Fonte Externa Azul 01183357050 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
12	Porto Seguro	AXS5C73	256345 - Automóvel Volkswagen Fox 1.0 GII 2013 2014 Gas/Alc Branca 00594865204 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
13	Porto Seguro	IZG2J47	254349 - Automóvel Mercedes Benz C200 2018 2019 Gas/Elétrico Preta 01189001680 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
14	Porto Seguro	MJW4B91	251535 - Automóvel Citroen Aircross EXCM 2011 2012 Gas/Alc Prata 00452923948 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
15	Porto Seguro	DQM8E76	252719 - Automóvel Fiat Doblo ADV 1.8 FLEX 2007 2008 Gas/Alc Verde 00937163619 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
16	Porto Seguro	FAN0G21	248294 - Camioneta Chevrolet Captiva SPORT 2.4 2011 2011 Gasolina Prata 00409584703 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
17	Porto Seguro	IXA8C26	256641 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4MT LTZ 2015 2016 Gas/Alc Azul 01075607350 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo possui Kit Gás no físico, com cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
18	Porto Seguro	IYX8E63	253891 - Sucata Motocicleta Yamaha XTZ 150 CROSSER S 2018 2018 Gas/Alc Preta 01173067814 Sinistrado	Nova Santa Rita
19	Porto Seguro	ION5D92	251791 - Sucata Automóvel Citroen C4 PALLAS20GLA 2007 2008 Gasolina Prata 00954902688 Sinistrado	Nova Santa Rita
20	Porto Seguro	IKT4E05	254547 - Sucata Automóvel Toyota Corolla XE118VVT 2002 2003 Gasolina Verde 00786932201 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente.	Nova Santa Rita
21	Porto Seguro	RDX3I45	252003 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 10MT LT1 2020 2020 Gas/Alc Preta 01232692422 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Bloco do motor quebrado. Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
22	Porto Seguro	EQX2216	253795 - Sucata Automóvel Volkswagen Polo 1.6 2010 2011 Gas/Alc Prata 00250822920 Sinistrado	Tijucas
23	Porto Seguro	MLN9G15	252166 - Sucata Automóvel Renault Fluence DYN20A 2013 2014 Gas/Alc Branca 00572887566 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente.	Tijucas
24	Porto Seguro	MKA9H30	252932 - Sucata Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LT 2013 2014 Gas/Alc Branca 00597440280 Sinistrado	Tijucas
25	Porto Seguro	MDE7B16	252933 - Sucata Automóvel Volkswagen Parati 1.6 CITY 2004 2005 Gas/Alc Prata 00861815904 Sinistrado	Tijucas
26	Porto Seguro	QIJ1941	250279 - Automóvel Ford Ka SEL 1.0 HA B 2016 2017 Gas/Alc Branca 01109113240 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
27	Porto Seguro	FQG0D08	255791 - Automóvel Peugeot 308 FELINE 2013 2013 Gas/Alc Branca 00532318730 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
28	Porto Seguro	MLK5G81	257506 - Automóvel Fiat Linea ESSENCE 1.8 2013 2013 Gas/Alc Branca 00525151419 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
29	Porto Seguro	QJS3C67	257224 - Automóvel Renault Kwid ZEN 10MT 2018 2019 Gas/Alc Vermelha 01174568914 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Sem motor. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Bloco do motor quebrado. Motor incompleto e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
30	Porto Seguro	MLS5D77	255320 - Automóvel Ford Fiesta HA 1.5L S 2014 2015 Gas/Alc Branca 01295180313 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
31	Porto Seguro	QHS7G05	255553 - Automóvel Toyota Corolla ALTISFLEX 2016 2017 Gas/Alc Prata 01089198032 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
32	Porto Seguro	IVG7G05	257382 - Automóvel Fiat Palio FIRE 2014 2014 Gas/Alc Preta 01000715970 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
33	Porto Seguro	EYX7F28	255578 - Automóvel Peugeot 408 ALLURE 2011 2012 Gas/Alc Cinza 00424355230 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas

Azul Companhia de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2023 e 2024 são por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 170 (cento e setenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
37	Azul Seguros	IXC1334	254385 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 SD 2016 2016 Gas/Alc Vermelha 01078212063 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
38	Azul Seguros	IXJ1J51	254985 - Automóvel Fiat Mobi WAY 2016 2017 Gas/Alc Vermelha 01093083538 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
39	Azul Seguros	IWL1C87	255971 - Automóvel Kia Picanto EX41.0ATFF 2014 2015 Gas/Alc Vermelha 01043711616 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
40	Azul Seguros	IRN8C74	255903 - Automóvel Hyundai I30 2.0 2010 2011 Gasolina Prata 00279605242 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
41	Azul Seguros	IRQ4D31	255173 - Automóvel Chevrolet Zafira COMFORT 2010 2011 Gas/Alc Prata 00284864102 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
42	Azul Seguros	IQF0J20	253918 - Automóvel Renault Sandero PRI 16 2009 2010 Gas/Alc Prata 00169760898 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
43	Azul Seguros	IUU4C51	254412 - Automóvel Chevrolet Cobalt 1.8 LT 2013 2014 Gas/Alc Branca 00576772518 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
44	Azul Seguros	INL9B39	256523 - Automóvel Peugeot 206 14PRESENF 2006 2007 Gas/Alc Preta 00902156195 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
45	Azul Seguros	IOC0J22	251711 - Caminhonete Chevrolet Montana CONQUEST 2007 2007 Gas/Alc Branca 00933355602 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Numeração do motor com princípio de oxidação, se necessário, remarcação será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado e vidro traseiro sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
46	Azul Seguros	IOX3H42	256180 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2008 2008 Gas/Alc Verde 00973805641 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
47	Azul Seguros	IRJ5I85	254420 - Automóvel Chevrolet Prisma MAXX 2010 2011 Gas/Alc Vermelha 00264432460 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado e vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi , reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
48	Azul Seguros	IPF0F65	256173 - Automóvel Ford Fiesta SEDAN1.6FLEX 2008 2009 Gas/Alc Prata 00986832626 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
49	Azul Seguros	IPH1H73	256156 - Automóvel Citroen C4 PIC EXC A 7L 2008 2009 Gasolina Preta 00990633837 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
50	Azul Seguros	EKS5E57	256090 - Automóvel Chevrolet Agile LTZ 2009 2010 Gas/Alc Preta 00196345146 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar, reparos por conta do arrematante. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
51	Azul Seguros	JRT5B74	253828 - Automóvel Chevrolet Vectra HATCH 4P GT 2008 2008 Gas/Alc Vermelha 00987051130 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
52	Azul Seguros	APW2G83	255622 - Caminhonete Fiat Strada FIRE FLEX 2008 2008 Gas/Alc Branca 00957845251 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
53	Azul Seguros	AVB0C72	253892 - Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2012 2012 Gas/Alc Vermelha 00453571760 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
54	Azul Seguros	IMV5G41	249428 - Automóvel Volkswagen Gol 1.6 POWER 2005 2006 Gas/Alc Vermelha 00871799898 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
55	Azul Seguros	IRJ1D70	244361 - Automóvel Volkswagen Fox 1.6 GII 2010 2011 Gas/Alc Cinza 00261080245 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
56	Azul Seguros	IRH3E95	254731 - Automóvel Hyundai Azera 3.3 V6 2010 2010 Gasolina Prata 00256681937 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
57	Azul Seguros	QHL3B33	255171 - Automóvel Ford Focus TI AT 2.0HB 2015 2015 Gas/Alc Branca 01049795960 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
58	Azul Seguros	IQQ0A82	255987 - Caminhonete Fiat Strada ADVENTURE CD 2010 2010 Gas/Alc Vermelha 00199666962 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
59	Azul Seguros	IPT8D37	255636 - Automóvel Citroen C4 PALLAS20EAF 2009 2009 Gas/Alc Prata 00142260754 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
60	Azul Seguros	IS12E98	255983 - Automóvel Citroen C3 EXC 16 A FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata 00351681337 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
61	Azul Seguros	INW0E10	257271 - Automóvel Chevrolet Celta 2P LIFE 2007 2008 Gas/Alc Vermelha 00920871879 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
62	Azul Seguros	JAP0I95	255022 - Sucata Automóvel Volkswagen Nivus HL TSI AD 2021 2021 Gas/Alc Branca 01257243923 Sinistrado	Nova Santa Rita
63	Azul Seguros	IYU6F68	255113 - Sucata Automóvel Chevrolet Cruze LTZ NB AT 2018 2018 Gas/Alc Preta 01167243258 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Bloco do motor quebrado. Veículo com calço avariado.	Nova Santa Rita
64	Azul Seguros	LTE4A25	255128 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LTZ 2017 2018 Gas/Alc Prata 01131542930 Sinistrado	Nova Santa Rita
65	Azul Seguros	IZV4F81	254544 - Sucata Automóvel Volkswagen Polo HL AD 2019 2020 Gas/Alc Prata 01219657406 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente.	Nova Santa Rita
66	Azul Seguros	IWT4A18	253542 - Sucata Camioneta Hyundai Tucson GLSB 2015 2016 Gas/Alc Cinza 01060946995 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
67	Azul Seguros	DSM1J98	254772 - Sucata Automóvel Ford Mondeo CLX FD 1997 1998 Gasolina Prata 00691874506 Sinistrado	Nova Santa Rita
68	Azul Seguros	IUW6I70	252094 - Sucata Automóvel Hyundai HB20 1.6A PREM 2013 2014 Gas/Alc Preta 00586896180 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado.	Nova Santa Rita
69	Azul Seguros	IJZ2A01	254384 - Sucata Automóvel Chevrolet Vectra GLS 2000 2000 Gasolina Branca 00741319993 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente.	Nova Santa Rita
70	Azul Seguros	MGR9C33	252469 - Sucata Automóvel Ford Ka FLEX 2009 2009 Gas/Alc Prata 00129275280 Sinistrado	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
71	Azul Seguros	IXV3C85	254063 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LT 2017 2017 Gas/Alc Branca 01117284651 Sinistrado	Nova Santa Rita
72	Azul Seguros	IHF1D56	254872 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa WIND 1998 1998 Gasolina Verde 00694052922 Sinistrado	Nova Santa Rita
73	Azul Seguros	IQH2F25	243321 - Sucata Automóvel Ford Focus 1.6 FLEX FC 2009 2009 Gas/Alc Branca 00174182554 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
74	Azul Seguros	IQQ3C73	254952 - Sucata Automóvel Renault Scenic PRI 1616V 2009 2010 Gas/Alc Branca 00200022288 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado.	Nova Santa Rita
75	Azul Seguros	IKN5E44	255620 - Sucata Automóvel Chevrolet Celta 2002 2002 Gasolina Vermelha 00777354462 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
76	Azul Seguros	IRX9I97	252552 - Sucata Automóvel Chevrolet Agile LT 2011 2011 Gas/Alc Preta 00328198714 Sinistrado	Nova Santa Rita
77	Azul Seguros	MFA9F64	228267 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2008 2009 Gas/Alc Preta 00967447704 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Tijucas
78	Azul Seguros	QIZ8E39	251799 - Sucata Automóvel Ford Ka SEL 1.5 SD B 2017 2018 Gas/Alc Branca 01138783541 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Bloco do motor quebrado. Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
79	Azul Seguros	MHX7F60	255167 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2005 2006 Gas/Alc Vermelha 00873612809 Sinistrado	Tijucas
80	Azul Seguros	GTM0A05	255725 - Sucata Caminhonete Chevrolet S10 2.8 D 4X4 2003 2003 Diesel Cinza 00809550598 Sinistrado	Tijucas
81	Azul Seguros	QJD5D45	255169 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0L MC5 2018 2019 Gas/Alc Branca 01156256930 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
82	Azul Seguros	KRW7A94	250844 - Camioneta Chevrolet Tracker LTZ 2017 2017 Gas/Alc Prata 01118412688 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Motor quebrado e solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
83	Azul Seguros	MLA8A82	254807 - Camioneta Hyundai IX35 2.0 2012 2013 Gas/Alc Prata 00528821962 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
84	Azul Seguros	KQB4F54	254800 - Camioneta Dodge Journey SXT 2013 2014 Gasolina Preta 01011465580 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
85	Azul Seguros	MLX7B41	255709 - Automóvel Jac J3 2012 2013 Gasolina Cinza 00512637806 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
86	Azul Seguros	QJD1F28	254279 - Automóvel Volkswagen Polo HL AD 2018 2019 Gas/Alc Prata 01166393949 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Bloco do motor quebrado. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
87	Azul Seguros	MLO5A45	255043 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2013 2014 Gas/Alc Branca 00573134677 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas

Mapfre Seguros Gerais S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2024 e anos anteriores serão pagos pela Mapfre. Em caso de débitos de IPVA pendente, o arrematante deverá enviar os dados do veículo e evidência do débito existente para a equipe da Leiloeira, para análise. O DPVAT e a Taxa de Licenciamento do ano vigente, serão de responsabilidade do arrematante. Débitos anteriores ao leilão, no valor de até R\$ 500,00, se houver, serão por conta do arrematante. Valores acima de R\$ 500,00, o mesmo deverá contatar a equipe da Leiloeira para solicitar o reembolso da diferença do valor que ultrapassar os R\$ 500,00, mediante o envio das guias descritivas das multas (boletos utilizados no momento do pagamento, juntamente com os comprovantes dos pagamentos, para validar pelo código de barras e ou Número AIT), para validação da data e o tipo da infração. Todos os procedimentos, taxas e encargos referente a numeração/confecção de placa no novo modelo Mercosul, conforme resoluções 729 e 733 do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), são por conta do arrematante.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O prazo de entrega do CRV/ATPV para transferência é de 60 dias após o leilão. A retirada da documentação é na sede da Leiloeira ou através de solicitação de remessa do documento via Correio, conforme Regulamento de Leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os lotes são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando. A Empresa Vendedora e a Leiloeira não se responsabilizam pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, pelas informações e fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado do bem. A simples participação do leilão implica na declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Catálogo e no Regulamento de Leilão. Os lotes arrematados acima de R\$ 80.000,00 serão vendidos na forma **CONDICIONAL** e a **HOMOLOGAÇÃO** ou **NÃO** por parte da empresa vendedora ocorre em até três dias úteis. O pagamento do lote deverá ser realizado em até 48hs, por boleto bancário, disponível na Área do Arrematante no site www.pestanaleiloes.com.br, sendo o valor do arremate pago para Mapfre Seguros Gerais S/A e a comissão da Leiloeira e outros valores pagos para Liliamar Pestana Gomes. O comprovante do pagamento deve ser anexado ao lote, na área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. O faturamento será efetivado em até 48h do pagamento. O reembolso de valores pagos indevidamente está condicionado à apresentação da documentação obrigatória, por exigência da Empresa Vendedora, com firma reconhecida e será realizado em até 60 dias. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
92	Mapfre Seguros - Auto	IYG4A87	257201 - Automóvel Fiat Argo DRIVE 1.3 2017 2018 Gas/Alc Branca 01138873583 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
93	Mapfre Seguros - Auto	ITN5I21	257404 - Automóvel Fiat Siena ESSENC 1.6 DL 2012 2013 Gas/Alc Vermelha 00486187608 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
94	Mapfre Seguros - Auto	IWL5D10	252416 - Camioneta Kia Sportage LX2 OFFG4 2014 2015 Gas/Alc Prata 01044420135 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
95	Mapfre Seguros - Auto	IUG4H02	257627 - Automóvel Chevrolet Spin 1.8L AT LTZ 2013 2013 Gas/Alc Cinza 00533534097 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). Consta no documento a informação "Vedada Circulação". O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
96	Mapfre Seguros - Auto	IVR4E31	255154 - Automóvel Fiat Doblo ESSENCE 1.8 2014 2014 Gas/Alc Branca 01013443818 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
97	Mapfre Seguros - Auto	OYN2J03	255786 - Caminhonete Volkswagen Amarok CD 4X4 HIGH 2013 2014 Diesel Preta 00999067893 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
98	Mapfre Seguros - Auto	IXB2G85	237328 - Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2015 2016 Gas/Alc Vermelha 01076457077 Sinistrado. Obs: Motor remarcado. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
99	Mapfre Seguros - Auto	INY8E18	254524 - Caminhonete Mitsubishi L200 OUTDOOR 2007 2007 Diesel Preta 00926691600 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante. Radiador e condensador na caçamba.	Nova Santa Rita
100	Mapfre Seguros - Auto	JCB2D03	254223 - Caminhonete Chevrolet S10 HC DD4A 2016 2017 Diesel Preta 0111580970 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
101	Mapfre Seguros - Auto	ITZ5F79	250032 - Automóvel Ford Focus HATCH FLEX 2012 2013 Gas/Alc Preta 00507054105 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
102	Mapfre Seguros - Auto	IOL7G97	257582 - Automóvel Honda Fit EX 2008 2008 Gasolina Cinza 00951504029 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
103	Mapfre Seguros - Auto	IZD6E65	253162 - Caminhonete Peugeot EXPERT BUSINPK 2018 2019 Diesel Branca 01183524355 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
104	Mapfre Seguros - Auto	OMP0F43	256777 - Utilitário Hyundai Santa Fé 3.5 2012 2013 Gasolina Prata 00536630909 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
105	Mapfre Seguros - Auto	IPD7A37	254272 - Automóvel Fiat Punto ELX 1.4 2008 2009 Gas/Alc Prata 00984295429 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
106	Mapfre Seguros - Auto	IZN5H23	257375 - Caminhonete Toyota Hilux CDSRVA4FD 2019 2020 Diesel Branca 01204232536 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
107	Mapfre Seguros - Auto	OEK8G43	255943 - Automóvel Chevrolet Cruze LT HB 2013 2013 Gas/Alc Preta 00535552637 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
108	Mapfre Seguros - Auto	QHW1G67	256339 - Automóvel Nissan Kicks SL CVT 2016 2017 Gas/Alc Preta 01098490573 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar, reparos por conta do arrematante Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
109	Mapfre Seguros - Auto	ISJ0I09	257537 - Automóvel Volkswagen Polo 1.6 2011 2012 Gas/Alc Prata 00359412394 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
110	Mapfre Seguros - Auto	ITI4C89	257299 - Automóvel Fiat Palio WK ATTRAC 1.4 2012 2013 Gas/Alc Cinza 00477400507 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
111	Mapfre Seguros - Auto	IWK7D48	251823 - Automóvel Ford Focus TI AT 2.0 H 2014 2015 Gas/Alc Branca 01042955880 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
112	Mapfre Seguros - Auto	ITP4I52	257378 - Caminhonete Chevrolet Montana LS 2012 2013 Gas/Alc Branca 00489748023 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
113	Mapfre Seguros - Auto	OOU7C77	256784 - Sucata Automóvel BMW 320I ACTIVE FLEX 2015 2016 Gas/Alc Preta 01082526220 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
114	Mapfre Seguros - Auto	ITW7D09	256132 - Sucata Automóvel Volkswagen Novo Voyage 1.0 2012 2013 Gas/Alc Cinza 00502050160 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
115	Mapfre Seguros - Auto	IOW1H41	253765 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2008 2009 Gas/Alc Preta 00971491771 Sinistrado	Nova Santa Rita
116	Mapfre Seguros - Auto	EDP0C62	255351 - Sucata Automóvel Citroen C3 EXCL 14 FLEX 2008 2009 Gas/Alc Vermelha 00979708141 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
117	Mapfre Seguros - Auto	INR7F11	255842 - Sucata Microonibus Fiat Ducato COMBINATO 2007 2007 Diesel Branca 00912595515 Sinistrado	Nova Santa Rita
118	Mapfre Seguros - Auto	QJJ3G60	254886 - Sucata Automóvel Volkswagen Polo HL AD 2018 2018 Gas/Alc Preta 01150179870 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
119	Mapfre Seguros - Auto	IQT0E60	254390 - Sucata Automóvel Fiat Uno MILLE ECONOMY 2010 2011 Gas/Alc Azul 00206233590 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente.	Nova Santa Rita
120	Mapfre Seguros - Auto	IUT9F01	255617 - Sucata Caminhonete Volkswagen Nova Saveiro CS 2013 2014 Gas/Alc Branca 00575286164 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
121	Mapfre Seguros - Auto	IVM2B13	254614 - Sucata Automóvel Chevrolet Prisma 1.0MT LT 2014 2014 Gas/Alc Vermelha 01003819270 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
122	Mapfre Seguros - Auto	DJQ1B01	255365 - Sucata Automóvel Renault Scenic RT1.6 16V 2003 2003 Gasolina Prata 00802216471 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
123	Mapfre Seguros - Auto	AUG7H67	254301 - Sucata Caminhao Ford Cargo 1722 E 6X2 2011 2011 Diesel Branca 00339037962 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo não possui módulos, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Sem cardan.	Nova Santa Rita
124	Mapfre Seguros - Auto	ITY3F12	252072 - Sucata Automóvel Jac J6 2.0 DIAMOND 7S 2011 2012 Gasolina Prata 00504918044 Sinistrado. Obs: Componentes elétricos/motor carbonizado. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
125	Mapfre Seguros - Auto	PZJ0E08	255844 - Sucata Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA B 2017 2018 Gas/Alc Prata 01115243982 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
126	Mapfre Seguros - Auto	ITS3B53	254540 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2012 2013 Gas/Alc Preta 00494537639 Sinistrado	Nova Santa Rita
127	Mapfre Seguros - Auto	INL9D47	251024 - Sucata Automóvel Toyota Corolla XLI16VVT 2006 2007 Gasolina Bege 00902197665 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
128	Mapfre Seguros - Auto	DMF8E89	255126 - Sucata Automóvel Volkswagen Fox 1.6 PLUS 2006 2007 Gas/Alc Preta 00894953222 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
129	Mapfre Seguros - Auto	IYD3H64	256427 - Sucata Automóvel Ford Fiesta SD 16TITAT 2017 2017 Gas/Alc Cinza 01133122210 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
130	Mapfre Seguros - Auto	IXV6B35	240598 - Sucata Automóvel Nissan Versa 16 SL 2017 2017 Gas/Alc/GNV Preta 01117892783 Retornado. Obs: Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças.	Nova Santa Rita
131	Mapfre Seguros - Auto	PIP0A70	251668 - Sucata Utilitario Land Rover Range Rover SPT 3.0 TD SE 2018 2018 Diesel Branca 01151691647 Sinistrado	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
132	Mapfre Seguros - Auto	RXU5B92	252334 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 10TAT LTZ 2023 2023 Gas/Alc Preta 01337417111 Sinistrado. Obs: Bloco do motor quebrado. Motor incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
133	Mapfre Seguros - Auto	SEY1G44	252967 - Sucata Caminhonete Ford Maverick CD4GLRT 2023 2023 Gasolina Cinza 01368466777 Sinistrado. Obs: Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
134	Mapfre Seguros - Auto	RXY0G48	253108 - Sucata Caminhão Mercedes Benz Sprinter TCA AMB 2022 2022 Diesel Branca 01328918723 Sinistrado. Obs: Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
135	Mapfre Seguros - Auto	MJZ3I17	254902 - Sucata Camioneta Volkswagen Kombi 2012 2013 Gas/Alc Branca 00493396039 Sinistrado. Obs: Veículo de incêndio.	Tijucas
136	Mapfre Seguros - Auto	AUZ6D81	246824 - Sucata Automóvel Fiat Uno MILLE WAY ECON 2011 2012 Gas/Alc Branca 00451417631 Sinistrado. Obs: Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Bloco do motor quebrado. Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
137	Mapfre Seguros - Auto	AWU9I79	253855 - Sucata Caminhonete Fiat Strada ADVENTURE CD 2013 2013 Gas/Alc Preta 00534381049 Sinistrado. Obs: Motor/Bloco avariado e sem conferência de peças.	Tijucas
138	Mapfre Seguros - Auto	LYD9J81	255112 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol CL 1.8 MI 1996 1997 Gas/GNV Branca 00668338873 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças.	Tijucas
139	Mapfre Seguros - Auto	AYL4G15	255670 - Sucata Automóvel Fiat Palio ATTRACTIV 1.0 2014 2015 Gas/Alc Branca 01011873475 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Bloco do motor quebrado. Motor solto no lugar sem conferência de peças e caracteres alfanuméricos da gravação do motor oxidada, danificada e/ou ilegível.	Tijucas
140	Mapfre Seguros - Auto	ASB9B73	253189 - Sucata Motocicleta Honda CB 300R 2009 2010 Gasolina Vermelha 00183683927 Sinistrado. Obs: Tanque amassado, banco rasgado, escape avariado e sem retrovisor.	Tijucas
141	Mapfre Seguros - Auto	EAZ2F13	254721 - Sucata Caminhonete Chevrolet Montana CONQUEST 2008 2008 Gas/Alc Vermelha 00959018964 Sinistrado. Obs: Veículo de incêndio. Motor queimado. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
142	Mapfre Seguros - Auto	AXG5G35	255757 - Sucata Camioneta Ford Ecosport FSL 1.6 2013 2014 Gas/Alc Preta 00559251599 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
143	Mapfre Seguros - Auto	ANT9H96	254277 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2006 2006 Gas/Alc Vermelha 00884930939 Sinistrado Chave Quebrada	Tijucas
144	Mapfre Seguros - Auto	AWZ8H12	249731 - Automóvel Volkswagen Novo Gol 1.0 CITY 2013 2014 Gas/Alc Branca 00543903842 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
145	Mapfre Seguros - Auto	MLJ1D90	255439 - Automóvel Volkswagen Novo Voyage 1.6 CITY 2013 2014 Gas/Alc Prata 00603268706 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisas quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
146	Mapfre Seguros - Auto	AVE5J34	255678 - Automóvel Volkswagen Gol 1.6 2012 2013 Gas/Alc Branca 00458829676 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisas quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
147	Mapfre Seguros - Auto	RLL9D20	251484 - Automóvel Peugeot EXPERT BUSINPK 2021 2022 Diesel Branca 01286483503 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Motor incompleto e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
148	Mapfre Seguros - Auto	RYB9E25	251129 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT LT2 2022 2023 Gas/Alc Branca 01319341362 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
149	Mapfre Seguros - Auto	RLP7D38	255390 - Automóvel Renault Sandero SZE16MT 2021 2022 Gas/Alc Branca 01279123882 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Bloco do motor quebrado. Motor incompleto e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
150	Mapfre Seguros - Auto	RXL3A64	253437 - Caminhonete Peugeot Partrapid BUSIPK 2022 2023 Gas/Alc Branca 01301098830 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Motor incompleto e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
151	Mapfre Seguros - Auto	AKD7G34	254718 - Automóvel Fiat Palio EX 2001 2002 Gasolina Azul 00778929710 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
152	Mapfre Seguros - Auto	EXX3B10	257654 - Automóvel Renault Fluence PRI20A 2011 2012 Gas/Alc Preta 00463349547 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor incompleto e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
153	Mapfre Seguros - Auto	BED6I38	255759 - Automóvel Volkswagen Polo MCA 2020 2020 Gas/Alc Branca 01232051605 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
154	Mapfre Seguros - Auto	QIE4H02	256812 - Automóvel Renault Sandero STEP 16 2015 2016 Gas/Alc Vermelha 01082487330 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Caracteres Alfanuméricos da Gravação do MOTOR (Oxidada/Danificada e/ou Ilegível). Se necessário a remarcação será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos.	Tijucas
155	Mapfre Seguros - Auto	IYW2G04	253210 - Automóvel Toyota Yaris HB XLPLUSAT 2018 2019 Gas/Alc Preta 01170152586 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Bloco do motor quebrado. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
156	Mapfre Seguros - Auto	MLZ2J26	255758 - Caminhonete Fiat Fiorino 1.4 FLEX 2014 2015 Gas/Alc Branca 01035119380 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
157	Mapfre Seguros - Auto	MGS7B26	169528 - Caminhão Ford Cargo 815 E 2009 2009 Diesel Prata 00169892662 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Chassi remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá identificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. Se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Veículo sem módulos, caixa incompleta, motor incompleto e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. caminhão nao bascula.	Tijucas
158	Mapfre Seguros - Auto	AMB3I56	255230 - Automóvel Fiat Palio ELX FLEX 2004 2005 Gas/Alc Prata 00835980847 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
159	Mapfre Seguros - Auto	MDY7D73	252760 - Caminhonete Fiat Strada FIRE CE FLEX 2007 2007 Gas/Alc Branca 00922433445 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
160	Mapfre Seguros - Auto	MFZ7G93	255952 - Automóvel Volkswagen Crossfox 2009 2009 Gas/Alc Branca 00124250297 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor avariado, incompleto e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
161	Mapfre Seguros - Auto	QJZ6B65	253791 - Automóvel Renault Kwid ZEN 10MT 2019 2020 Gas/Alc Preta 01198892495 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
162	Mapfre Seguros - Auto	SDZ5C67	257290 - Motocicleta Yamaha YBR 150 FACTOR ED 2022 2023 Gas/Alc Preta 01327905067 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Painel avariado, farol dianteiro avariado, tanque amassado, bengalas tortas, quadro torto, sem retrovisores, carenagens do tanque quebradas. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
163	Mapfre Seguros - Auto	RXQ2J60	257767 - Motocicleta Yamaha FZ15 FAZER ABS 2023 2023 Gas/Alc Azul 01340279425 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Farol dianteiro quebrado. Bengalas avariadas. Carenagem do tanque quebrada. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
164	Mapfre Seguros - Auto	BAS5B71	257655 - Motocicleta Honda NC 750X 2016 2016 Gasolina Prata 01094704382 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Rado dianteiro quebrada, bengalas tortas, escape amassado, sem retrovisores, carenagens do tanque avariadas. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
165	Mapfre Seguros - Auto	RYO8A72	255451 - Motocicleta Royal Enfield Scram 411 2023 2023 Gasolina Preta 01348166913 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Bengalas, tanque e escape avariados, reparos por conta do arrematante.	Tijucas
166	Mapfre Seguros - Auto	MKD7F17	255643 - Motocicleta Honda NXR 150 BROS ESD 2012 2013 Gas/Alc Preta 00494344300 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Painel quebrado. Tanque amassado. Banco rasgado. Carenagem do tanque quebrada. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
167	Mapfre Seguros - Auto	QHJ7133	257203 - Motocicleta Triumph Tiger XRX 2015 2015 Gasolina Azul 01049496920 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de incêndio. Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor e partes queimadas. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Bradesco Auto/Re Cia de Seguros

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxas Detran 2023 e 2024 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária no lote. Os veículos são vendidos sem débitos, salvo multa de averbação anterior ao leilão, se houver, e que será de responsabilidade do Arrematante. Os demais débitos anteriores à data do leilão que porventura sejam existentes, serão integralmente reembolsados pelo Vendedor, exceto nos lotes previamente informados. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CRLV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 30 dias corridos após o leilão e o arrematante deverá transferir o veículo no prazo máximo de 30 dias após o preenchimento do ATPV/CRV.

FINANCIAMENTO - O Banco Bradesco disponibiliza para os lotes vendidos em leilão, financiamento bancário para veículos leves com até 12 anos de fabricação, motos de baixa cilindrada (até 400CC) com até 01 ano de fabricação e motos de alta cilindrada (acima 400CC) com até 07 anos de fabricação. É vedado financiamento para veículos pesados, em mau estado de conservação, com impedimento de venda e com bloqueio judicial. Antes de realizar o seu arremate, faça a simulação de financiamento no site www.bradescofinanciamentos.com.br, lembrando que a entrada mínima é de 30% do valor estimado do bem (cotação Molicar). O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento, implica no pagamento integral do lote por parte do arrematante.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os bens estão em nome do Banco Bradesco S/A ou de suas coligadas e são vendidos sem testes e ou garantias. O valor total do lote deverá ser pago, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta corrente Bradesco: Banco 237 / Agência 1676-4 / Conta Corrente 57.304-3 - favorecido Liliamar Pestana Gomes - CPF 434.307.590-72, exclusivamente por TED, DOC ou Transferência Bancária com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. Juntamente com os valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, taxa referente a logística no valor de R\$ 250,00 para motocicletas, veículos leves e pesados, exceto Sucatas e Bens Diversos. Para arremates de veículos de passeio, de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 o arrematante deverá providenciar o preenchimento do formulário COAF (Resolução nº 25 de 16/01/2013 do COAF) que está disponível no site da Leiloeira (www.pestanaleiloes.com.br). No caso de recompra, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e quando cabível, será realizada pelo valor da venda com a devolução das taxas/comissão do leiloeiro. Se houver pleito de reembolso de custos/benefícios, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. No caso de indenização, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e se houver pleito de reembolso de custos/benefícios, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
172	Bradesco Auto/RE	J**-***6	255273 - Automóvel Chevrolet Onix 10TAT HB 2021 2021 Gas/Alc Azul Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
173	Bradesco Auto/RE	I**-***1	256153 - Automóvel Nissan Versa 16 SV 2015 2016 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ.	Nova Santa Rita
174	Bradesco Auto/RE	G**-***9	257142 - Caminhonete Chevrolet Montana LS2 2017 2018 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
175	Bradesco Auto/RE	Q**-***3	253074 - Automóvel Toyota Corolla XEI20FLEX 2015 2016 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
176	Bradesco Auto/RE	I**-***5	254120 - Automóvel Fiat Uno MILLE WAY ECON 2013 2013 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
177	Bradesco Auto/RE	P**-***7	255575 - Automóvel Ford Fiesta HA 1.6L SE A 2014 2015 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
178	Bradesco Auto/RE	I**-***9	255615 - Caminhonete Fiat Strada HD WK CC E 2017 2018 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com calço avariado e vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
179	Bradesco Auto/RE	I**-***6	256109 - Automóvel Citroen C4 L A THP FFTD 2015 2015 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
180	Bradesco Auto/RE	I**-***2	252443 - Automóvel Peugeot 2008 GRIFFE AT 2016 2017 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Vidros sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
181	Bradesco Auto/RE	J**-***1	257302 - Automóvel Chevrolet Vectra SEDAN ELITE 2008 2009 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
182	Bradesco Auto/RE	I**_***2	255600 - Semirreboque Guerra AG GR 2009 2009 Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
183	Bradesco Auto/RE	I**_***0	254255 - Caminhonete Fiat Fiorino 1.4 FLEX 2015 2016 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
184	Bradesco Auto/RE	I**_***6	231418 - Automóvel Peugeot 207 5P 2011 2012 Gas/Alc Prata Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa trincado, vidro dianteiro direito quebrado e dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
185	Bradesco Auto/RE	I**_***2	252983 - Automóvel Honda Fit LXL FLEX 1.4 2008 2009 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
186	Bradesco Auto/RE	I**_***9	255409 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4AT LTZ 2018 2018 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro traseiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante. Banco traseiro avariado.	Nova Santa Rita
187	Bradesco Auto/RE	O**_***8	256110 - Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2013 2013 Gas/Alc Cinza Sinistrado Chave quebrada. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
188	Bradesco Auto/RE	I**_***6	253662 - Camioneta Toyota RAV4H 25L S 4WD 2019 2019 Gas/Elétrico Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
189	Bradesco Auto/RE	I**_****8	253909 - Caminhonete Nissan Frontier SVATK4X4 2014 2014 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Vidro traseiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
190	Bradesco Auto/RE	I**_****5	254580 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2010 2011 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
191	Bradesco Auto/RE	I**_****9	255251 - Automóvel Fiat Mobi LIKE 2019 2020 Gas/Alc Vermelha Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
192	Bradesco Auto/RE	D**_****2	255003 - Automóvel Honda Fit LXL 2006 2007 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro traseiro quebrado e vidro traseiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
193	Bradesco Auto/RE	B**_****2	247046 - Utilitário Land Rover Discovery SDV6 SE 2015 2016 Diesel Cinza Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor remarcado. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
194	Bradesco Auto/RE	I**_****1	257430 - Automóvel Ford Focus SE AT 2.0HC 2016 2017 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
195	Bradesco Auto/RE	I**_***8	255631 - Caminhonete Fiat Strada WORKING 2014 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
196	Bradesco Auto/RE	I**_***1	255887 - Automóvel Renault Sandero ZEN10MT 2019 2020 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa trincado e sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
197	Bradesco Auto/RE	I**_***5	257304 - Automóvel Nissan Versa 16SV CVT 2016 2017 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
198	Bradesco Auto/RE	I**_***4	257341 - Automóvel Fiat Siena ESSENCE 1.6 2012 2013 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
199	Bradesco Auto/RE	I**_***5	255616 - Automóvel Citroen C4 L M 2L TEND 2013 2014 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
200	Bradesco Auto/RE	I**_***0	254605 - Caminhão/Trator Iveco Stralis 530S36T 2013 2014 Diesel Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Cardan solto. Veículo com vidro para-brisa quebrado e vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
201	Bradesco Auto/RE	I**-****	256819 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2013 2013 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
202	Bradesco Auto/RE	M**-****7	255457 - Automóvel Renault Logan EXP 1016V 2012 2013 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
203	Bradesco Auto/RE	I**-****7	257143 - Automóvel Peugeot 208 ALLURE 2014 2015 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição é por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
204	Bradesco Auto/RE	Q**-****9	254924 - Caminhonete Chevrolet Montana LS2 2017 2018 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
205	Bradesco Auto/RE	A**-****5	255153 - Camioneta BMW X1 XDRIVE2.8i VM31 2011 2011 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
206	Bradesco Auto/RE	I**-****2	256556 - Automóvel Ford Fiesta SD 1.6LTIA 2014 2015 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar, reparos por conta do arrematante	Nova Santa Rita
207	Bradesco Auto/RE	I**-****0	256657 - Camioneta Mitsubishi Outlander 2.4 4WD 2010 2011 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
208	Bradesco Auto/RE	J**-***4	255919 - Motocicleta Yamaha XTZ 250 LANDER 2022 2022 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Carenagens avariadas, reparos por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
209	Bradesco Auto/RE	J**-***7	255836 - Sucata Caminhonete Fiat Toro RANCH AT9 4X4 2023 2023 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
210	Bradesco Auto/RE	I**-***5	250251 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2009 2010 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
211	Bradesco Auto/RE	I**-***4	251321 - Sucata Automóvel Chevrolet Classic LIFE 1.0 2006 2007 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
212	Bradesco Auto/RE	I**-***8	237624 - Sucata Automóvel Toyota Etios HB X 2015 2015 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
213	Bradesco Auto/RE	I**-***0	246119 - Sucata Automóvel Chevrolet Classic LIFE 2009 2010 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
214	Bradesco Auto/RE	I**-***4	246747 - Sucata Automóvel Chevrolet Celta 4P LIFE 2004 2005 Gasolina Vermelha Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
215	Bradesco Auto/RE	I**-***2	255537 - Sucata Automóvel Chevrolet Celta 4P SPIRIT 2004 2005 Gasolina Vermelha Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
216	Bradesco Auto/RE	I**-***4	247073 - Sucata Automóvel Renault Sandero EXP 16 2008 2009 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos. Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
217	Bradesco Auto/RE	J**-***2	249656 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 10MT LT2 2022 2022 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Banco Pan S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE: IPVA, Seguro DPVAT e Licenciamento 2023 e 2024 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos anteriores ao leilão no valor de até R\$ 500,00, serão por conta do arrematante. Débitos acima deste valor, o arrematante deverá proceder conforme instruções a seguir: 1) Identificar débitos anteriores ao leilão e enviar à Leiloeira a tela de débitos do Detran. 2) A equipe da Leiloeira irá analisar e autorizar que o arrematante realize o depósito dos R\$ 500,00 na conta do despachante a ser indicada. 3) Arrematante realiza depósito identificado POR PLACA e envia à equipe da Leiloeira a cópia do comprovante. 4) Leiloeira envia cópia do comprovante de depósito e tela dos débitos para o despachante e Banco Pan, solicitando o pagamento. 5) Despachante realiza o pagamento e envia o comprovante por e-mail para a Leiloeira entregar ao arrematante. O Banco Pan NÃO AUTORIZA o arrematante a pagar débitos e solicitar reembolso. O prazo de solicitação de pagamento de débitos é de até 180 dias a partir da data de emissão do ATPV-e. Após, o débito será por conta do arrematante. Eventuais débitos posteriores ao leilão serão de inteira responsabilidade do arrematante e caso o Banco Pan venha a efetuar o pagamento de qualquer encargo relacionado ao veículo arrematado, o arrematante deverá reembolsá-lo do referido valor, sob pena do Banco ter direito a regresso contra o arrematante, podendo inclusive, incluir seu nome do cadastro de inadimplentes do SPCPC, SERASA, BOA VISTA SERVIÇOS e de demais órgãos similares. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CLRV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas, independente do Estado de registro do veículo (Atentar para casos do Estado de Santa Catarina, pois somente pode ser realizada no próprio Estado e por um despachante de SC, desta forma o veículo somente pode circular após a regularização e para esta, o Detran SC exige fotos do veículo emplacado. A Leiloeira poderá indicar o contato do despachante do banco caso seja de interesse do arrematante).

DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA: Devido à nova resolução do CONTRAN quanto à emissão do documento do veículo de forma eletrônica, será entregue o CRLV-e posterior à compra do veículo, mas não há prazo para entrega do ATPV-e (comunicado de venda) para que seja possível a transferência. O arrematante é inteiramente responsável pela transferência do veículo no prazo de 30 dias, nos termos do art.123 S1º CTB.

CONDIÇÕES DE VENDA: Os bens são retomados de financiamento e serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando, não sendo responsabilidade da Leiloeira e do Comitente Vendedor, a qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, assim como ambos não se responsabilizam pelas informações e pelas fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado da mercadoria. Caso o nº do motor físico esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN) e NÃO possua QUEIXA DE FURTO, a regularização será do arrematante. O arrematante é responsável pelo pagamento da Taxa de Emissão do ATPV-e, por lote, exceto sucatas, no valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) para documentos emitidos pelo DETRAN/SP e R\$ 60,00 (sessenta reais) para documentos emitidos pelo DETRAN de outros Estados. Será também cobrado do arrematante no ato da arrematação, referente a TAXA DE LOGÍSTICA, o valor de R\$ 150,00 para motocicletas, R\$ 350,00 para veículos de passeio, utilitários e vans e R\$ 800,00 para pesados. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
222	Banco Pan S/A	IUV8919	254313 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4AT LT 2013 2014 Gas/Alc Branca 00585783381 Retomado. Obs: IPVA 2024 PAGO.	Nova Santa Rita
223	Banco Pan S/A	FBL3149	255624 - Automóvel Kia Optima EX 2.4 AT 2012 2013 Gasolina Prata 00490784461 Retomado. Obs: IPVA 2024 PAGO. ASSOALHO PORTA MALAS AVARIADO-PERFURADO PARA INSTALAR ENGATE / LONGARINAS TRASEIRAS AVARIADAS-PERFURADAS PARA INSTALAR ENGATE / PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO AVARIADA. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
224	Banco Pan S/A	IPG6C99	255493 - Camioneta Ford Ecosport XL 1.6FLEX 2008 2009 Gas/Alc Preta 00989598306 Retomado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Porta traseira passageiro travada, impossibilitando a análise das colunas / Hodometro - Inacessível / Longarina Dianteira Motorista - Oxidado / Longarina Dianteira Passageiro - Amassada / Base suporte de gravação do chassi - Apresenta início de oxidação/corrosão / Plaqueta ano de fabricação - Danificada. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
225	Banco Pan S/A	DXG2109	255800 - Automóvel Chevrolet Meriva MAXX 2007 2008 Gas/Alc Cinza 00945567200 Retomado. Obs: IPVA 2024 PAGO. COM ATPV-e/SINISTRADO/RECUPERADO. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
226	Banco Pan S/A	MKH0572	255475 - Automóvel Hyundai HB20 S 1.6M PREM 2014 2014 Gas/Alc Branca 00996549315 Retomado. Obs: HODÔMETRO INACESSÍVEL / Caixa de roda traseira passageiro Amassada / Coluna Traseira Passageiro Amassada.	Tijucas
227	Banco Pan S/A	AQU0792	253837 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2008 2009 Gas/Alc Branca 00115107339 Retomado. Obs: Painel dianteiro superior trincado / plaqueta do ano de fabricação avariada / assoalho central danificado reparável / assoalho do porta malas danificado reparável / caixa de ar - soleira motorista amassada, oxidado / caixa de ar - soleira passageiro amassada, oxidado / caixa de roda traseira motorista trincado, oxidada / caixa de roda traseira passageiro amassada, trincado / coluna central motorista trincado, oxidado / coluna central passageiro oxidado / coluna dianteira motorista oxidado / coluna dianteira passageiro oxidado / cx. de rodas motorista trincado, oxidado / cx. de rodas passageiro trincado, oxidado / longarina dianteira motorista amassada, oxidado / longarina dianteira passageiro amassada, soldado / longarina traseira motorista trincado, oxidado / longarina traseira passageiro trincado, oxidado. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
228	Banco Pan S/A	AOQ3H22	256593 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2007 2008 Gas/Alc Vermelha 00915606461 Retomado. Obs: IPVA 2024 PAGO. ASSOALHO PORTA MALAS AVARIADO, LONGARINA AVARIADA-PERFURADO PARA INSTALAR ENGATE.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
229	Banco Pan S/A	ENW5269	252689 - Automóvel Volkswagen Voyage 1.0 2010 2011 Gas/Alc Preta 00249980720 Retomado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Coluna Central Motorista Oxidado, Coluna Dianteira Passageiro Oxidado, Coluna Traseira Motorista Oxidado, Longarina Dianteira Motorista Amassada, Longarina Dianteira Passageiro Amassada, Base suporte de gravação do chassi Apresenta início de oxidação/corrosão.	Tijucas
230	Banco Pan S/A	APN5D29	254254 - Automóvel Ford Focus 1.6 FLEX HA 2007 2008 Gas/Alc Preta 00946535264 Retomado. Obs: HODÔMETRO INACESSÍVEL / DEVIDO A FIXAÇÃO DAS BORRACHAS NÃO FOI POSSÍVEL ANALISAR AS COLUNAS. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
231	Banco Pan S/A	HLT3C59	255052 - Automóvel Honda Civic LXS FLEX 2009 2009 Gas/Alc Cinza 00153497807 Retomado. Obs: Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
232	Banco Pan S/A	ATO0642	254211 - Camioneta Chevrolet Captiva SPORT FWD 2010 2010 Gasolina Preta 00281317445 Retomado. Obs: VEICULO REBAIXADO / HODÔMETRO INACESSÍVEL / Longarina Dianteira Passageiro Trincado / Painel dianteiro superior Amassada. Veículo com suspensão modificada, se necessário, regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
233	Banco Pan S/A	EDW7339	255194 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2008 2009 Gas/Alc Cinza 00987424289 Retomado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Coluna Dianteira Passageiro - Amassada / CX. de Rodas Motorista - Trincado / CX. de Rodas Passageiro - Trincado / Longarina Dianteira Motorista - Amassada.	Tijucas