

Data: 25 de abril de 2024 às 10h

Local: Avenida João Wallig, 1800, Conj. 4005 – 4º andar -
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Passo da Areia -
Porto Alegre - RS

Data e Horário de Visitação	Locais de Visitação
Dia 24/04/2024 das 14h às 17h e dia 25/04/2024 das 8h45 às 11h30.	Unidade [SC]: Rua Angelo José da Silva, 311 - Pernambuco - Tijucas - SC
Dia 24/04/2024 das 14h às 17h e dia 25/04/2024 das 8h45 às 11h30.	Unidade [RS]: BR 386, S/N - Km 431 - Nova Santa Rita - RS

AVISOS GERAIS

1. Pagamento

Prazo: até 24h após o leilão.

Comprovante: anexar o comprovante na Área do Arrematante, no site, ou enviar o comprovante para atendimento@pestanaleiloes.com.br

2. Fatura

A troca de arrematante deve ser realizada em até **24h após o leilão**, mediante documentação completa. Para lotes do CCB Brasil e de todas as empresas do Grupo Bradesco, não serão aceitas trocas de arrematante.

3. Retirada do bem

AGENDAMENTO ONLINE

Agendamento exclusivo pelo site www.pestanaleiloes.com.br na Área do Arrematante.

4. Retirada de documentação

Retirada na Sede, no Shopping Iguatemi de Porto Alegre.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.

CORREIOS: solicite remessa na Área do Arrematante, na aba Documentos.

5. Visitação

Um dia antes do leilão, das **14h às 17h**, e no dia do leilão, das **8h45 às 11h30**.

6. Atendimento

Cadastro: cadastro@pestanaleiloes.com.br

Pagamento/Emissão de fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br

Documentação e pós-leilão: na Área do Arrematante, aba Atendimento Pós-Leilão.

Atentar para condições específicas do Grupo Bradesco e CCB – não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. ARREMATANTE = COMPRADOR = PAGADOR.

Stampagem de Placas Mercosul

Para regularizar, contate um despachante ou uma empresa estampadora de sua preferência. Ambos credenciados no Detran do município de registro de veículo.

Esse processo deve ser concluído ANTES da abertura do processo de transferência do veículo com vistoria.

IMPORTANTE: leia mais sobre no Regulamento.

* todos os custos referentes a esse processo, são de responsabilidade do arrematante.

Atenção

O site da Pestana Leilões é

WWW.PESTANALEILÕES.COM.BR



Outros sites que utilizam o nome da Pestana Leilões são falsos.
Não compre e não pague.

AGENDA DE LEILÕES

Veículos e Bens Diversos

24/04	4ª-Feira	10h
25/04	5ª-Feira	10h
26/04	6ª-Feira	10h

Bolsa Materiais

Financie o seu veículo!

O que era *bom*, ficará ainda *melhor!*



Simule pelo APP:

www.bradescofinanciamentos.com.br

Informações Gerais do Leilão

Regulamento do Leilão de 25/04/2024 às 10h

REGULAMENTO DO LEILÃO DE VEÍCULOS

DO LEILÃO

1. DO REGULAMENTO - O leilão é regido pelo Decreto 21.981/32 e pelo presente Regulamento, que contempla as condições para participar dos leilões extrajudiciais de veículos e bens diversos realizados pela Pestana Leilões, nas modalidades MISTO (PRESENCIAL/ONLINE - com o recebimento de lances no pregão presencial e online), ONLINE (com o recebimento de lances exclusivamente online) e ELETRÔNICO (automático, sem o pregão presencial). Além das regras gerais constantes nas cláusulas abaixo, o interessado deverá atentar para a leitura das Condições Específicas dos Comitentes Vendedores, constantes no Catálogo do Leilão, junto à identificação da empresa proprietária dos bens, bem como para as condições específicas do LOTE, conforme descrição do produto. A participação dos interessados está sujeita à adesão ao Contrato para utilização do Sistema de Leilões Online registrado no 2º Cartório de Títulos e Documentos de Porto Alegre/RS;

2. DA LEILOEIRA OFICIAL - O Leilão será realizado pela Leiloeira Pública Oficial Liliamar Fátima Parmeggiani Pestana Marques Gomes JUCISRS nº 168/00 ou preposto;

3. DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES - Os leilões das modalidades MISTO e ONLINE são realizados no Auditório Reinaldo Pestana, situado na Av. João Wallig, 1800 – 4º andar – Escritórios Boutique – Shopping Iguatemi – Porto Alegre/RS e transmitidos pelo site www.pestanaleiloes.com.br, e os leilões ELETRÔNICOS são automáticos, sem o pregão presencial e são realizados somente no site;

4. DO LEILÃO ELETRÔNICO (AUTOMÁTICO, SEM O PREGÃO PRESENCIAL) - Na modalidade ELETRÔNICO, na data e hora aprazadas, todos os lotes entram simultaneamente em pregão, com tempo de fechamento distintos, sendo que o tempo para fechamento de cada lote será exibido individualmente. O tempo de fechamento de cada lote será igual ao tempo do lote anterior acrescido de incremento padrão estipulado pela Leiloeira. Ex.: Lote 1=5 min, Lote 2=7 min (5min+2min), Lote 3=9 min (7min+2min). O tempo de fechamento de cada lote será prorrogado caso seja recebido algum lance nos últimos 30 segundos, para que todos os usuários interessados tenham a oportunidade de efetuar novos lances;

5. DOS LANCES PRESENCIAIS – Somente serão aceitos e recebidos lances verbais, de forma presencial no pregão, nos leilões identificados e divulgados como MISTO nos editais e no site, sendo aceitos também lances online. Nos demais leilões, os lances deverão ser ofertados exclusivamente de forma online, através do site www.pestanaleiloes.com.br. Eventuais lances recebidos de forma presencial em leilões online e eletrônico não serão computados;

6. DA OFERTA DE LANCES E DO LANCE VENCEDOR - Os bens são vendidos um a um (1 a 1) ou em lotes, a quem maior lance oferecer, desde que o valor ofertado seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado, que pode ser divulgado ou não, a critério do Comitente Vendedor. O lance pode ser realizado desde a abertura do leilão (exibição do leilão e do lote no site) até o fechamento do lote, no ato do pregão, de forma online ou presencial, conforme a modalidade do leilão. Os usuários previamente habilitados na forma online poderão ofertar seus lances desde a abertura do leilão, no site, até o ato do pregão. Os lances online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante, não respondendo a Leiloeira e o Comitente Vendedor por lances ofertados e não recebidos antes do fechamento do lote;

7. DO LANCE INICIAL - O valor informado como "Lance Inicial" não significa o preço mínimo para a venda em leilão e sim o valor para abertura de pregão. Desta forma, antes e no decorrer do pregão o valor do lance inicial poderá ser alterado, para mais ou para menos, a critério da Leiloeira ou do Comitente Vendedor;

8. DAS VENDAS EM CONDICIONAL - Os bens poderão ser vendidos de forma CONDICIONAL, para posterior análise e homologação do Comitente Vendedor em até 3 (três) dias úteis, salvo indicação contrária nas Condições Específicas ou no lote, no Catálogo do Leilão. Fica reservado ao Comitente Vendedor o direito de não liberar os bens pelo maior preço ofertado ou, ainda, de efetuar uma contraproposta, ficando a critério do Arrematante a aceitação, ou não, do novo valor. Em caso de não aceitação, o lote será considerado como não homologado, sem qualquer penalidade ao Arrematante. O Arrematante é responsável pela consulta da informação da homologação ou não do lote, na Área do Arrematante, no site;

9. DAS PRERROGATIVAS DA LEILOEIRA - A Leiloeira está autorizada a alterar as condições do presente Regulamento, a ordem do pregão, agrupar, desdobrar ou retirar lotes do leilão, alterar os valores de lance inicial e incremento mínimo, definir o vencedor no caso de recebimento simultâneo de lances, bem como cancelar arremate, a seu exclusivo critério, ou ainda por motivo de informações divergentes, o que poderá ocorrer até a entrega dos lotes. Todas as arrematações estão sujeitas à análise e confirmação/aprovação dos Comitentes Vendedores,

independentemente do resultado do momento do pregão (Vendido/Condicional). O Comitente Vendedor poderá, por critérios internos e exclusivos, suspender ou cancelar as vendas. Se eventualmente já tiver ocorrido o pagamento, os valores pagos serão devolvidos e nada será devido ao Arrematante, a qualquer título;

10. **DA IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO LOTE ARREMATADO** - Com exceção dos cancelamentos referidos no item 9 (nove), os lances oferecidos no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o Arrematante recusar o bem adquirido, pleitear a redução do preço ou alegar desconhecimento das características e condições dos bens e do Regulamento do Leilão. Caso o Arrematante não tenha efetuado pagamento do lote, deverá pagar multa por desistência da arrematação, a ser cobrada pelas vias administrativa e/ou judicial;

11. **DA CONDIÇÃO DA MANDATÁRIA DA LEILOEIRA** - A Leiloeira é mera realizadora do ato de Leilão e mandatária do Comitente Vendedor, não respondendo, cível e criminalmente, por quaisquer danos causados aos Arrematantes ou a terceiros;

DA PARTICIPAÇÃO

12. **DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO** - Todas as pessoas maiores de 18 anos e capazes, ou menores emancipados, nos termos da legislação vigente, poderão participar do Leilão, exceto os Leiloeiros, funcionários e ex-funcionários da Pestana Leilões, por um período igual ou equivalente a 36 (trinta e seis) meses da data de seu desligamento.

13. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO** - Para o cadastro no site para compras "online", o interessado deverá anexar os seguintes documentos obrigatórios:

a. **PESSOA FÍSICA:** Documento de Identificação (ex.: RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho, carteira funcional emitida por órgão fiscalizador – Ex.: OAB, CRM, CRBio, CREA e outros) e CPF. Estrangeiros deverão apresentar CPF válido para participação, além do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou Extrato do RNE, ambos fornecidos pela Polícia Federal, ou protocolo de identificação de refúgio – CONARE.

b. **PESSOA JURÍDICA:** Cópia do Contrato Social, cartão CNPJ, RG e CPF do representante legal;

c. **Comprovante de endereço:** (luz, água, telefone fixo, celular pós-pago, gás, condomínio ou declaração de endereço com assinatura eletrônica ou digital);

d. Não serão aceitos documentos de identificação rasurados e avariados. Ainda, a Pestana reserva-se o direito de recusar documentos vencidos e se o tempo de expedição e/ou mau estado de conservação impossibilite a identificação da parte.

e. É proibido o cadastro e a venda de veículos e materiais para Pessoa Física ou Jurídica em qualquer uma das seguintes situações: CPF baixado por óbito - CPF baixado (Receita Federal) - CPF pendente de regularização - CPF suspenso - CNPJ baixado/Inapto (Receita Federal). A Pestana Leilões reserva-se o direito de cancelar o arremate caso esta situação seja verificada após o pregão do lote.

14. **DO CADASTRO PRÉVIO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES** - O interessado deverá cadastrar-se e habilitar-se previamente no site www.pestanaleiloes.com.br, com antecedência de pelo menos 24h do início do pregão. O Arrematante é o único e exclusivo responsável pelos dados cadastrais, login e senha e responde por todas as operações realizadas em seu nome. Não serão aceitas reclamações ou desistências de arrematação por alegação de uso indevido ou acesso por terceiros. Ao habilitar-se para participação no Leilão, o interessado fica sujeito integralmente às condições de venda e de pagamento dispostas neste Regulamento;

15. **DAS QUESTÕES TÉCNICAS NA PARTICIPAÇÃO ONLINE** - Na participação de forma online, o usuário do sistema está ciente de que poderão ocorrer situações não previstas como queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras impossibilidades técnicas, que são assumidas com exclusividade pelo interessado quando da sua participação, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito. A Leiloeira não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos alegados pelos usuários quando da utilização do sistema, em razão de problemas técnicos, operacionais ou falhas na conexão;

16. **DO ARREIMATE EM NOME DE TERCEIROS** - Em qualquer modalidade, para aquisição de bens em nome de terceiros será exigida, para emissão da Fatura do Leilão, a entrega de procuração pública ou particular com poderes específicos para arrematação em Leilão, com reconhecimento de assinatura por autenticidade ou com certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil. Para empresas com restrição de uso de procurações/troca de arremate, não será permitido o arremate em nome de terceiros, devendo o Arrematante cadastrado no site emitir a fatura em seu nome e pagar o lote. Quando permitida, a procuração valerá por 5 anos, contados a partir da data de sua emissão, sendo o Arrematante o único e exclusivo responsável pela revogação dos poderes outorgados a terceiros, devendo solicitar formalmente à Leiloeira o cancelamento das procurações enviadas,

estando ciente de que, ao fornecer procuração, o procurador fica autorizado a praticar todos os atos referidos em todos os leilões realizados, até a revogação expressa.

17. DA HABILITAÇÃO PARA ARREMATACÃO DE SUCATAS DE VEÍCULOS - A comercialização de sucatas estará permitida apenas para Arrematantes devidamente cadastrados e com documentação regularizada junto aos órgãos competentes do Estado de atuação, mediante comprovação prévia da documentação, conforme Lei Federal 12.977/2014. A não comprovação da regularidade do Arrematante implicará no cancelamento da venda e a aplicação das penalidades cabíveis, com a cobrança de indenização previamente estipulada em 20% sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos de realização do leilão e comissão da Leiloeira;

18. DOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO - Estão impedidas de participar do leilão todas as pessoas que não concordam ou que não cumpriram as condições deste Regulamento em Leilões anteriores ou, a qualquer momento, estarem em lide judicial com a Leiloeira, deixarem de agir com cordialidade e respeito para com os Leiloeiros, colaboradores e demais clientes da Pestana Leilões, através de violência verbal, gestual ou física, intimidação, humilhação, desqualificação, constrangimento, coação, ameaça e outras práticas de qualquer natureza prejudiciais à saúde organizacional e das pessoas. Caso sejam identificados cadastros vinculados a algum cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados;

19. DAS SANÇÕES CRIMINAIS - Todos os participantes do Leilão estão sujeitos ao Art. 335 do Código Penal: "Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio ilícito, incorrerá nas penas de 6 meses a 2 anos de detenção";

DOS BENS

20. DA INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO BEM COMO "PARA CIRCULAÇÃO" OU "SUCATA" – Os veículos serão classificados no site quanto à sua condição como "PARA CIRCULAÇÃO" ou "SUCATA". A Leiloeira informará a situação de "PARA CIRCULAÇÃO" para veículos com direito à documentação e que, após a eventual e devida necessidade de recuperação, consertos e/ou substituição de peças, de única e exclusiva responsabilidade do Arrematante, bem como realizar a transferência, poderão trafegar; e como "SUCATA" para veículos impossibilitados de voltar a circular, sem direito à documentação (exceto a Certidão de Baixa emitida pelo órgão responsável). A informação de "SUCATA" constará, além do site, no Catálogo e na Fatura do Leilão. A indicação de veículo como "PARA CIRCULAÇÃO" ou a mera inexistência da palavra "SUCATA" no descritivo não significa, de forma alguma, bom estado de conservação ou que todas as peças estejam no lugar e/ou funcionando.

21. DA VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA - Os bens em leilão são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de peças que por ventura estejam faltando, e ficam à disposição dos interessados para visita, nos dias e horários constantes no site e nos editais. No ato da arrematação o Arrematante aceitará todas as condições para aquisição constante do presente Regulamento, isentando o Comitente Vendedor e a Leiloeira Oficial de responsabilidade sobre o estado de conservação e/ou defeitos e vícios ocultos detectados nos bens, bem como indenizações por avarias e outros vícios detectados em vidros, lataria, carroceria, motor, mecânica, suspensão, parte elétrica e demais componentes, câmbio, escapamentos, catalisadores, kit GNV, cilindro, consertos gerais, funcionamento das chaves e compensações financeiras de qualquer natureza. Eventual ausência ou divergência de peças (internas ou externas) dos veículos, portanto, a regularização será por conta do comprador;

22. DA VISITAÇÃO – Em cumprimento às medidas de segurança, não será permitido o acesso à visita de VEÍCULOS PESADOS, nas áreas de depósito, com calçados abertos (chinelos, sandálias, etc.), de salto alto ou trajando bermudas, shorts e saias. Além disso, não será permitido o acesso de menores de 12 anos, bem como de animais de qualquer porte e espécie nas áreas de visita e depósito;

23. DO SELO LIGA E DÁ PARTIDA - O selo "Liga e Dá Partida", quando divulgado no site, refere-se à condição do veículo no teste de ignição realizado na chegada ao pátio. Não há garantia de funcionamento (rodagem ou movimentação por tração própria) do veículo, nem de suas peças e sistemas, especialmente do motor, elétrica, caixa de câmbio, módulo de ignição, freios, pneus, bomba de combustível e bateria, a qual poderá estar descarregada no momento da retirada do bem. É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não do selo "Liga e Dá Partida" nos seus lotes;

24. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS BENS - É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não de informações adicionais sobre o funcionamento e estado dos bens, situação do motor, falta de peças, existência de sinistros anteriores, origem do sinistro (colisão, furto ou enchente), acessórios ou outras, ainda que esta situação tenha sido detectada no momento do sinistro/remoção ou entrada do bem no pátio, podendo constar em alguns lotes e outros não. A numeração constante no campo de quilometragem poderá referir-se a esta ou outra unidade de medida, como milhas, por exemplo, cabendo ao interessado certificar-se da informação exata. Os adicionais "ar-condicionado", "direção hidráulica" e "GNV" nos veículos não significa que tais itens estejam completos, que foram testados ou funcionam. Caberá ao interessado promover a vistoria para verificação da situação física do

bem, bem como consulta perante os órgãos de trânsito referente observações e restrições. A falta de observações nos bens não significa bom estado de funcionamento e conservação ou inexistência de avarias/vícios ocultos/sinistros, podendo constar em alguns lotes e outros não, inclusive do mesmo Comitente Vendedor;

25. DA REGULARIZAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES - A regularização, junto aos órgãos competentes, de eventuais divergências de numeração e/ou avarias de motor, chassi remarcado ou a remarcar, câmbio, kit gás, combustível, cor, ausência de etiquetas destrutivas, placas, tarjetas, blindagem, retirada de adesivos, categoria, carroceria, quantidade de eixos e outras que venham a ser detectadas posteriormente, anunciadas ou não em Catálogo, é de exclusiva responsabilidade, operacional e financeira do Arrematante. Caso o nº do motor físico do veículo esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN), e NÃO possua queixa de furto, a regularização ficará por conta do Arrematante. Em caso de chassi amassado ou enferrujado, mesmo que não anunciados em catálogo e se necessário a remarcação, será de responsabilidade exclusiva do Arrematante, bem como todos os encargos;

26. DAS PLACAS NO PADRÃO MERCOSUL – Em caso de necessidade de regularização das placas padrão Mercosul (placa física divergente do documento de transferência), o Arrematante deverá contratar o serviço de empresa de estampagem de placas, no município de registro do veículo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante todas as despesas e providências necessárias, financeiras e operacionais, para regularização e atendimento à Resolução 729/2018 do CONTRAN, que trata da identificação de placas dos veículos no Padrão Mercosul. Para tanto, o Arrematante deverá providenciar a estampagem de placas, antes de iniciar o processo de vistoria para transferência de propriedade junto aos órgãos de trânsito.

27. DO RECALL – Caberá ao interessado verificar sobre o Recall e a existência de campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo do veículo que pretenda arrematar, podendo constar ou não no prontuário ou no documento do veículo. O atendimento ao Recall é condição obrigatória para o licenciamento e transferência do veículo no DETRAN, conforme Lei Federal 14.229/21. O Arrematante deve se dirigir à Concessionária da marca para informações sobre o procedimento de regularização, a qual é de responsabilidade exclusiva do Arrematante, não respondendo a Leiloeira ou o Comitente Vendedor pelo não atendimento das Concessionárias por inexistência, falta ou atraso na reposição de peças de fábrica, entre outros.

28. DAS RESTRIÇÕES DE SINISTRO - O Vendedor não se responsabiliza por sinistros ou danos ocorridos com os bens, quando de posse dos antigos proprietários, por se tratarem de veículos e bens diversos RETOMADOS, SINISTRADOS E DESATIVADOS, não revisados junto aos órgãos competentes, especialmente com relação à documentação de transferência. A informação de pequena e média monta constante em cada veículo no Catálogo refere-se à classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela Seguradora ou pelo Comitente Vendedor do bem. Eventualmente, sinistros anteriores poderão ser reativados no momento da transferência do bem ao Arrematante, o que poderá acarretar na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta, retomados ou de frota. Caberá ao Arrematante certificar-se previamente da situação de sinistro através de pesquisas aos órgãos responsáveis e responder exclusivamente pela sua respectiva regularização, exceto para veículos baixados no DETRAN e vendidos como sucata;

29. DOS VEÍCULOS BLINDADOS – Para transferência de veículos blindados, será exigido, pelo órgão de trânsito, o Certificado de Segurança Veicular (CSV), nos termos do art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro. O Arrematante deverá providenciar o CSV e demais exigências, se necessário, nos termos da Resolução nº 916 de 28/03/2022;

30. DA RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELA CONSULTA AOS ÓRGÃOS OFICIAIS - O interessado deverá promover a prévia consulta perante os órgãos de trânsito e outros, para ciência de eventuais restrições, débitos, existência de sinistro atual ou anteriores, classificação de monta, cidade/UF do emplacamento atual do veículo, "sinistro recuperado e indenizado" e outras, se necessário. A Leiloeira fornecerá, sempre que solicitado, os dados necessários para consulta;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

31. DO PRAZO DE PAGAMENTO - Os lotes arrematados deverão ser pagos à vista em até 24 horas após a realização do Leilão, exceto situação contrária informada no lote ou nas condições específicas no Catálogo do Leilão, quando deverão ser observadas e cumpridas as informações descritas. Para os lotes vendidos na forma CONDICIONAL, o pagamento deverá ser realizado no prazo de 24h após a homologação da venda pelo Comitente Vendedor;

32. DA FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento deverá ser realizado por boleto bancário ou transferência bancária ("TED"), individualizado por lote, conforme a condição específica do Comitente Vendedor. Os boletos e/ou os dados bancários estão disponíveis no menu "Meus Arremates", item "Lote/Pagamentos" na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. Não serão aceitos pagamentos em dinheiro (espécie), PIX e depósitos em cheque;

33. DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO – Os veículos pertencentes ao Banco Bradesco e Banco Santander poderão

ser financiados diretamente pelas respectivas instituições financeiras, de acordo com as informações constantes nas Condições Específicas dos Comitentes Vendedores. O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento implica no pagamento integral do lote, à vista, por parte do Arrematante, nas condições de pagamento estabelecidas neste regulamento;

34. **DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO** - O comprovante de pagamento deverá ser anexado, no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br;

35. **DA COMISSÃO DA LEILOEIRA** - Sobre o valor do arremate, em cada lote, incidirá a comissão da leiloeira de 5% (cinco por cento);

36. **DAS DESPESAS OPERACIONAIS** - Além da comissão da Leiloeira, será por conta do Arrematante o pagamento, por lote, do valor máximo referente a Despesas de Organização e Depósito de Bens a seguir descritos:

a. Veículos

R\$ 500,00 (quinhentos reais) para motocicletas (para circulação/sucatas)

R\$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) para veículos leves e utilitários (para circulação/sucatas)

R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para veículos pesados (caminhões, ônibus e similares – para circulação/sucatas).

Obs.: Os valores serão cobrados conforme a classificação do veículo no órgão oficial – DETRAN.

37. **DAS OUTRAS DESPESAS** - Além dos valores da comissão da Leiloeira e Despesas Operacionais descritas, poderão incidir sobre os lotes outras despesas determinadas pelo Comitente Vendedor, as quais serão informadas no Lote e/ou nas Condições Específicas, tais como: taxa de logística, honorários e serviços de despachante, débitos e outras. O Arrematante deverá verificar previamente todos os valores a serem pagos nos lotes de seu interesse;

38. **DO PRAZO DE COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS** - O prazo de compensação dos pagamentos é de 24h a 48h após o recebimento do comprovante de pagamento. Os bens não serão entregues sem a devida compensação do pagamento;

39. **DA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO** - A Leiloeira e os Comitentes Vendedores cumprem toda e qualquer legislação ou orientação vinculada à prevenção e combate ao crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, especialmente os normativos do BACEN - Banco Central do Brasil e do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conforme estabelecido na Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998. Todas as operações de leilões realizados poderão ser comunicadas ao COAF (UIF) – Unidade de Inteligência Financeira, conforme Resolução nº 14, de 23 de outubro de 2006. Nos termos previstos na Resolução nº 25 de 16 de janeiro de 2013 do COAF, o Arrematante, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher os dados cadastrais no site da Leiloeira, obrigando-se ainda a informar a Leiloeira, imediatamente, caso haja qualquer alteração nas informações fornecidas, sendo certo, em qualquer hipótese, a responsabilidade civil e penal do Arrematante em relação à veracidade de suas declarações. As instituições que comercializam bens móveis devem manter em arquivo os dados dos Arrematantes (pessoa física ou jurídica), sendo que no caso de pessoa jurídica devem constar também os dados dos sócios e/ou procuradores. O Arrematante declara ser lícita a origem do crédito, bem como ter ciência do previsto no art. 11, inciso II da Lei nº 9613/98, com as alterações posteriores introduzidas, inclusive pelas Leis 12.683/12 e 13.964/19, bem como o previsto nos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal. O Arrematante deverá, para todos os arremates realizados acima de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou sempre que solicitado, fornecer e preencher a documentação referente à operação realizada, para fins de comprovação junto ao COAF (UIF), se necessário, sob pena de cancelamento da venda.

40. **DA MULTA PELO NÃO PAGAMENTO OU DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO** - O não cumprimento do pagamento no prazo estabelecido, bem como a inobservância das regras do leilão, acarretará na rescisão automática da arrematação e no cancelamento da venda por culpa do Arrematante, incidindo a cobrança da importância referente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos do leilão e comissão da Leiloeira, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. Caso o pagamento da multa não ocorra no prazo de 5 dias úteis após o leilão, a cobrança será encaminhada para assessoria jurídica externa para cobrança dos valores devidos, devidamente corrigidos pelo IGPM e acrescidos de 10% de honorários advocatícios. Essa cobrança poderá ser encaminhada a protesto, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto número 21.981/32;

41. **DO BLOQUEIO DO CADASTRO E DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL E PROTESTO** - O não pagamento da MULTA acima referida acarretará no imediato bloqueio do cadastro do Arrematante e de seus procuradores, para compras presenciais e online, e facultará à Leiloeira a cobrança dos valores devidos na esfera administrativa e judicial, bem como protesto do título emitido, ficando desde já eleito o Foro Central da Comarca de Porto Alegre como competente para as ações desta natureza;

DA FATURA DE LEILÃO

42. **DOS DADOS PARA EMISSÃO DA FATURA** - Os dados para emissão da Fatura de Leilão deverão ser confirmados pelo Arrematante em até 24hs após o Leilão, na Área do Arrematante, no site e deverá ser feito antes da realização do pagamento, seja por boleto ou transferência bancária. O Arrematante é responsável pelas informações fornecidas, bem como pela realização e atualização de seu cadastro ou do outorgante no site da Leiloeira, no caso de arremate com procuração. Havendo necessidade de emissão de 2ª via do ATPV-E em decorrência de divergência de dados fornecidos pelo Arrematante, este arcará com os respectivos custos;

43. **DA DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA** – A Fatura de Leilão será emitida após os seguintes passos: A) Confirmação dos dados do Arrematante para o faturamento na Área do Arrematante. B) Pagamento do boleto ou TED, conforme o lote. C) Inclusão do comprovante de pagamento na Área do Arrematante. D) Compensação do pagamento. Após a conclusão de todas as etapas, a impressão da Fatura deverá ser realizada pelo Arrematante, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e deverá ser apresentada no depósito para retirada e o transporte do bem;

DA RETIRADA DOS BENS

44. DA RETIRADA MEDIANTE AGENDAMENTO E APRESENTAÇÃO DA FATURA DE LEILÃO

- a. A retirada dos bens arrematados será realizada mediante agendamento, no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote, de acordo com a escala de horários disponíveis. Os horários serão de acordo com a disponibilidade da agenda, acesso controlado e atendimento das normas de saúde.
- b. Os bens deverão ser retirados pelo próprio Arrematante, pelos procuradores devidamente cadastrados ou por terceiros autorizados somente para o ato, mediante autorização realizada na Área do Arrematante, no lote, e mediante apresentação da FATURA DE LEILÃO e DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO.
- c. Os lotes compostos por múltiplos bens devem ser retirados na integralidade, sendo vedada a retirada parcial ou o descarte de itens no local.

45. **DO PRAZO DE RETIRADA** – A retirada dos bens deverá ser no prazo de até 5 dias úteis após o leilão;

46. **DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA** – O Arrematante se compromete, no ato da retirada do bem, a respeitar as normas de saúde e segurança do local onde estão os bens, inclusive ao que se refere aos EPIs, respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados por si e seu transportador contratado. Não é permitido o acesso de menores de 12 anos e animais de qualquer porte e espécie à área de retirada dos bens, nem o ingresso de pessoas com calçados abertos (chinelos, sandálias, de salto alto, etc.), ou trajando bermudas, regatas, shorts e saias. Por questões de segurança, é terminantemente proibido, dentro das dependências da Leiloeira, o acionamento do motor de partida dos veículos arrematados, independentemente da sua origem (retomado/sinistrado/frota e outros). O descumprimento desta regra poderá ocasionar riscos de incêndio e explosão, com consequentes danos à saúde e integridade física das pessoas, bem como prejuízos na esfera patrimonial da Leiloeira e de terceiros, ficando o Arrematante sujeito às penalidades deste Regulamento e na forma da lei;

47. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS** - A emissão de Nota Fiscal e outros documentos necessários para o transporte e circulação das mercadorias é de responsabilidade exclusiva do Arrematante;

48. **DAS RECLAMAÇÕES SOBRE OS BENS ARREMATADOS NO ATO DA RETIRADA** - O Arrematante deverá verificar a situação dos bens arrematados no ato de sua retirada, pessoalmente ou através de terceiro autorizado. Não serão aceitas reclamações de qualquer espécie após a retirada dos bens. Qualquer divergência deverá ser formalizada no ato da retirada do lote. Após a retirada, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba "Atendimento Pós-Leilão", para análise e avaliação;

49. **DA COBRANÇA DE ESTADIA E DEPÓSITO** - Sobre os bens não retirados no prazo de 5 dias úteis ou no prazo estipulado no Lote, no Catálogo do Leilão incidirá cobrança diária de estadia no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para motos, R\$ 100,00 (cem reais) para automóveis e utilitário e R\$ 200,00 (duzentos reais) para veículos pesados, pelo período de 5 dias (cinco) dias, quando o bem poderá novamente ser levado a Leilão para pagamento das despesas;

DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DOS BENS

50. **DO PRAZO PARA ENTREGA DO ATPV-E AO ARREMATANTE** - O prazo para entrega da documentação obrigatória para transferência (ATPV-E, Procuração e Certidão de Baixa no caso de veículos sucata) é a partir do 45º dia da data do leilão, salvo informações contrárias constantes nas condições específicas do Comitente Vendedor, no

Catálogo de Leilão. O prazo para entrega da documentação de transferência dos bens poderá sofrer alterações, sem aviso prévio, por fechamento/atendimento reduzido dos órgãos de trânsito, cartórios e outros. Em caso de impossibilidade de atendimento presencial na Sede do Iguatemi em razão dos Decretos, a entrega/retirada da documentação de transferência dos veículos deverá ser realizada exclusivamente pelo CORREIO, mediante solicitação através da Área do Arrematante, no site.

51. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS JUDICIAIS AO ARREMATANTE - Nos casos informados em Catálogo em que a documentação para transferência é judicial (Sentença, Auto de Busca, Inicial, Alvará, ou outros documentos), esta deverá ser retirada a partir do 15º dia da data do leilão. O prazo para transferência no DETRAN, conforme lei, é de 30 dias a contar da data do leilão;

52. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS AO DESPACHANTE - A transferência através de despachante, determinada pelo Comitente Vendedor, será indicada nas Condições Específicas no Catálogo do leilão. Nestes casos, a documentação será repassada AO DESPACHANTE, pela Leiloeira, no prazo de 48hs após o recebimento oriundo do Comitente Vendedor, a partir dos prazos informado nos itens acima, exceto prazo informado nas Condições Específicas no Catálogo;

53. DA RESPONSABILIDADE PELA DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO - A regularização da documentação dos bens e a disponibilidade da mesma é de exclusiva responsabilidade do Comitente Vendedor, sendo a Leiloeira mera intermediária no processo da entrega;

54. DA CONSULTA SOBRE A DISPONIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARA RETIRADA - A consulta é de responsabilidade do Arrematante e deverá ser realizada no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote. A Leiloeira não realiza contato telefônico para informar a data de recebimento dos documentos e o vencimento dos prazos de transferência;

55. DA REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO PELO CORREIO – O Arrematante poderá solicitar a remessa da documentação via Correio por solicitação expressa, inserida no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e mediante pagamento das despesas, a ser feita exclusivamente por boleto bancário, exceto nos casos de transferência obrigatória com Despachante. O valor do serviço de remessa é de R\$ 100,00 (cem reais) para envio de até dois documentos, R\$ 140 (cento e quarenta reais) para envio de 3 a 5 documentos e R\$ 170,00 (cento e setenta reais) para envio de 6 a 10 documentos. A Leiloeira não se responsabiliza pelo prazo de entrega da documentação ao Arrematante por essa modalidade, comprometendo-se a postar em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da autorização e a compensação do boleto de pagamento dos valores das despesas de envio pelo Arrematante, desde que já recebida a documentação do Comitente Vendedor. A Leiloeira, de igual forma, não se responsabiliza pelo extravio dos documentos pelo Correio, devendo o Arrematante adotar todas as providências operacionais e financeiras para a emissão da segunda via. O cancelamento da remessa, após a efetivação do pagamento, será realizado mediante a retenção de 50% do valor pago para compensação das despesas e serviços operacionais realizados. Caso a documentação retorne à leiloeira pelo motivo “Não Procurado”, a nova remessa de documentos somente será enviada mediante ao novo pagamento do valor anteriormente realizado, devendo o Arrematante indicar na “Área do Arrematante” o novo endereço para entrega. Outrossim, a leiloeira não se responsabiliza por multa de averbação gerada em virtude de atraso na entrega da documentação pelo motivo supracitado.

56. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EXIGIDA PARA A TRANSFERÊNCIA – O Comitente Vendedor disponibiliza para transferência a documentação prevista na Legislação. Em caso de eventual exigência de documentação complementar, pelo Detran, o Arrematante deverá encaminhar solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, ficando esclarecido desde já que comprovações de alterações estruturais do veículo realizadas por proprietários anteriores ou com origem antes da apreensão/sinistro ou, ainda, com origem e data desconhecidas, poderão não ser atendidas pelos Vendedores, por não disporem destes documentos para repasse ao Arrematante (exemplo: laudos de remarcação de chassi, laudo CSV, laudo ECV, nota fiscal do motor e peças, entre outros). Nestes casos, caberá exclusivamente ao arrematante a responsabilidade operacional e financeira para regularização e transferência do veículo;

DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS PARA O NOME DO ARREMATANTE

57. DO PRAZO LEGAL DE TRANSFERÊNCIA - Conforme lei, a transferência dos veículos deverá ser feita obrigatoriamente no prazo máximo de 30 dias após a data da aquisição do veículo. A data de aquisição a ser considerada pelo DETRAN será a data declarada no ATPV, no caso de endosso no CRV ou na ATPV-e, desde que esta data não seja posterior à data de reconhecimento de firma do Comitente Vendedor. No caso de venda com documentação judicial, será considerada a data do leilão. A Leiloeira, o Comitente Vendedor e o Despachante não se responsabilizam pelos prazos de regularização e transferência extrapolados por normas e exigências de órgãos públicos, sob os quais declaram que não possuem ingerência;

58. DAS PROVIDÊNCIAS E DESPESAS - Serão por conta exclusiva do Arrematante todos os prazos, providências e

despesas decorrentes do processo de transferência dos bens, atendimento de Recall, apresentação de documentos, contratação de despachante, regularização e estampagem da Placa Mercosul, realização de Laudos de Inspeção do Inmetro, Ambiental e outros necessários. Conforme legislação, caso seja exigida a vistoria de nº de motor, e/ou o fornecimento do decalque do mesmo, será por conta do Arrematante;

59. DAS NORMAS REGIONAIS CONFORME O LOCAL DE REGISTRO DO VEÍCULO - A transferência de propriedade dos veículos arrematados é de acordo com as normas de cada Estado da Federação no qual se encontra registrado o veículo. Independentemente do Estado ou Município de registro, os quais serão transferidos para o endereço do Arrematante, após o Leilão, o Arrematante deverá atender todas as exigências dos órgãos públicos tais como, efetuar a baixa do registro de Comunicação de Venda, atualização do ATPV-E, regularização do sinistro e outras que porventura surgirem pela atualização da legislação. Desta forma, o Arrematante deverá cientificar-se previamente do município de registro, pois o Comitente Vendedor e a Leiloeira não se responsabilizam por divergências alegadas com os dados constantes na placa física do veículo;

60. DA TRANSFERÊNCIA COM DESPACHANTE - A transferência através de despachante, determinada pelo Comitente Vendedor, será indicada nas Condições Específicas no Catálogo do leilão. Sobre tais lotes o Arrematante deverá pagar, no ato do Leilão, por lote adquirido, o valor referente a honorários, serviços de transferência, bem como outros valores para comunicação de venda indicados nas Condições Específicas. Os valores referentes a taxas de DETRAN, despesas de regularização de monta, baixa de comunicação de venda, serviços em outros Estados, vistorias, laudos, estampagem e regularização da Placa Mercosul e outros, deverão ser pagos à parte pelo Arrematante no momento da transferência;

61. DA RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS - Conforme legislação vigente, poderão constar no ATPV-E, a critério do Detran, a informação de "Vedada Circulação", independentemente da monta, até que seja efetuada a devida transferência ou regularização pelo Arrematante junto aos órgãos competentes, em todos os veículos recuperados por instituição financeira por intermédio de ordem judicial ou entrega amigável e veículos indenizados integralmente por companhia seguradora, em razão da apreensão/devolução ou de sinistro de qualquer natureza;

62. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DO ARREMATANTE APÓS A RETIRADA - O Arrematante não poderá circular com o veículo ou vendê-lo a terceiros, sem estar com os documentos formalmente transferidos para seu nome. O Arrematante é responsável civil e criminalmente por quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros, bem como por infrações cometidas após a retirada do bem do pátio da leiloeira ou de terceiros onde o bem se encontrar;

DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

63. DOS DÉBITOS DOS VEÍCULOS – Via de regra, os débitos vencidos (impostos, seguro, licenciamento e multas) dos veículos em leilão são de responsabilidade do Comitente Vendedor até a data de transferência para o seu nome, exceto multas de averbação, que serão por conta do Arrematante. No caso de constatação de débitos de responsabilidade do Comitente Vendedor, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba "Atendimento Pós-Leilão" e apresentar as respectivas guias para pagamento/reembolso, conforme o caso. O Arrematante deverá aguardar a análise e instruções a respeito do procedimento de pagamento e reembolso. Deverá, ainda, ler atentamente as Condições Específicas de cada Comitente Vendedor, no Catálogo do Leilão, que tratam sobre a responsabilidade do Arrematante referente a débitos vencidos ou a vencer, bem como as instruções para pagamento ou reembolso, condições e prazos de ressarcimento, quando for o caso;

64. DAS MULTAS SUSPENSAS ANTERIORES AO LEILÃO - Infrações suspensas, que constem ou não nas certidões dos veículos no DETRAN, com data anterior ao Leilão, serão de responsabilidade do Comitente Vendedor, quando julgadas e ativadas, exceto nos casos em que os débitos são por conta do Arrematante, expressos no Catálogo;

65. DAS MULTAS DE AVERBAÇÃO - Para todo e qualquer veículo vendido em leilão, multa de averbação, de origem anterior ou posterior ao Leilão (em nome de terceiros) com a descrição "Veículo sem registro – 30 dias" será por conta do Arrematante;

66. DAS RESTRIÇÕES JUDICIAIS - Os Comitentes Vendedores e a Leiloeira não se responsabilizam por restrições judiciais, inseridas no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando sob responsabilidade do Arrematante proceder com a baixa dessas restrições através do procedimento judicial conhecido como "EMBARGOS DE TERCEIROS";

DISPOSIÇÕES GERAIS

67. DO SITE OFICIAL – A PESTANA LEILÕES opera unicamente com o SITE WWW.PESTANAILEILUES.COM.BR, para realização de todo e qualquer leilão. CUIDADO COM GOLPES NA INTERNET E FALSOS SITES DE LEILÕES.

68. DO ATENDIMENTO - Os e-mails oficiais de atendimento são: Cadastro: cadastros@pestanaleiloes.com.br e Pagamento/Fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br. Os atendimentos a processos de pós leilão (exemplos: documentação, débitos, impedimentos de transferências, divergências do bem e outros) são realizados diretamente no site da Pestana, na Área do Arrematante, na aba "Atendimento Pós Leilão".

69. DO FORO - Em conformidade com o Decreto 21.981/32 e de acordo com as condições regidas por este Regulamento, Arrematante, Comitente Vendedor e Leiloeira elegem o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, como único competente para dirimir eventuais questões conflitantes oriundas do Leilão, inclusive as ações de cobrança e execuções para eventuais lotes arrematados e não pagos nos prazos estipulados.

Regulamento válido a partir de 05/04/2024.

Azul Companhia de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2023 e 2024 são por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 250 (duzentos e cinquenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
1	Azul Seguros	QOM9730	261516 - Automóvel Ford Focus SE AT 2.0SC 2018 2018 Gas/Alc Cinza 01155935494 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
2	Azul Seguros	QHR9D10	260767 - Automóvel Ford Fusion FLEX B 2015 2016 Gas/Alc Branca 01073765935 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
3	Azul Seguros	IWY3A18	257289 - Automóvel Renault Fluence DYN20A 2015 2016 Gas/Alc Prata 01070610655 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
4	Azul Seguros	IUZ3J73	258709 - Automóvel Ford Fiesta HA 1.6L TI 2013 2014 Gas/Alc Branca 00592982114 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
5	Azul Seguros	ISU2F19	258898 - Automóvel Peugeot 408 GRIFFE 2011 2012 Gas/Alc Branca 00451815912 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
6	Azul Seguros	IYI9I90	261301 - Camioneta Chevrolet Tracker LT 2017 2018 Gas/Alc Preta 01143437850 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
7	Azul Seguros	IZF7F88	254118 - Caminhonete Fiat Toro VOLCANO AT D4 2019 2019 Diesel Cinza 01187981955 Sinistrado. Obs: Documento origem Porto Alegre/RS. CRLV só será emitido após regularização da Monta. Regularização e custo por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
8	Azul Seguros	LPY7F72	259713 - Utilitário Mitsubishi Asx 2.0 2011 2012 Gasolina Preta 00344278670 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro traseiro quebrado e para-brisa trincado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
9	Azul Seguros	IQL3D26	260000 - Automóvel Honda Fit LX FLEX 2009 2010 Gas/Alc Cinza 00189587636 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados e para-brisa trincado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
10	Azul Seguros	IWM6J51	260943 - Automóvel Ford Focus S AT 2.0 S 2014 2015 Gas/Alc Branca 01046905020 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
11	Azul Seguros	ASX2455	260925 - Automóvel Renault Megane DYN 16 2010 2011 Gas/Alc Prata 00229016286 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
12	Azul Seguros	IRV0I95	260626 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2011 2011 Gas/Alc Vermelha 00322269318 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
13	Azul Seguros	IQU3B55	261015 - Automóvel Citroen C4 16GLX5P F 2010 2010 Gas/Alc Prata 00209721391 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
14	Azul Seguros	IRP5E75	259681 - Automóvel Honda City DX FLEX 2010 2011 Gas/Alc Prata 00283083905 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2024 PAGO. Certidão de registro origem Porto Alegre/RS. CRLV não emitido. Regularização e custo por conta do arrematante.Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
15	Azul Seguros	IMK6362	260769 - Automóvel Renault Clio AUT 16 16VH 2005 2005 Gas/Alc Verde 00852216556 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
16	Azul Seguros	IZS9I44	261409 - Automóvel Peugeot 2008 GRIFFE EAT6 2019 2020 Gas/Alc Prata 01215236503 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
17	Azul Seguros	JAO0D60	259910 - Camioneta Jeep Compass LIMITED F 2017 2018 Gas/Alc Branca 01138184702 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
18	Azul Seguros	IOW2676	261414 - Automóvel Honda Civic LXS FLEX 2008 2008 Gas/Alc Cinza 00971613478 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
19	Azul Seguros	IQV4G80	260821 - Automóvel Ford Ka FLEX 2010 2011 Gas/Alc Preta 00213437520 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
20	Azul Seguros	IXP3C86	261455 - Automóvel Hyundai HB20 1.0M COMFOR 2016 2017 Gas/Alc Marrom 01105357179 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa quebrado. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
21	Azul Seguros	MLM9110	257884 - Automóvel Renault Sandero EXP 16HP 2013 2014 Gas/Alc/GNV Prata 00612945669 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisas trincado, reparos e regularização por conta do arrematante. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
22	Azul Seguros	MHM2F96	260245 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2010 2011 Gas/Alc Verde 00214190870 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisas trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
23	Azul Seguros	FHB7E90	260865 - Automóvel Ford Focus 2L HC FLEX 2012 2013 Gas/Alc Preta 00499390857 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisas quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
24	Azul Seguros	JBO6H96	254851 - Automóvel Renault Sandero SIC16CVT 2022 2023 Gas/Alc Branca 01323844390 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
25	Azul Seguros	FKN7F49	260547 - Automóvel Fiat Punto SPORTING 1.8 2013 2013 Gas/Alc Prata 00546691137 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisas quebrado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
26	Azul Seguros	QMR0D01	257620 - Automóvel Renault Sandero ST16 SCE 2017 2018 Gas/Alc Branca 01125990829 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. CRLV-E não emitido. Documento origem Florianópolis/SC. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
27	Azul Seguros	AZQ9J28	260776 - Automóvel Renault Fluence DYN PL 2015 2016 Gas/Alc Prata 01051578741 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
28	Azul Seguros	JAG0G33	259944 - Automóvel Chevrolet Onix PLUS 10TAT PR2 2020 2020 Gas/Alc Prata 01239822275 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
29	Azul Seguros	ENM6E73	260542 - Automóvel Toyota Corolla XEI18FLEX 2009 2010 Gas/Alc Bege 00184139953 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
30	Azul Seguros	IPQ2C99	260990 - Automóvel Citroen C4 PALLAS20GAF 2008 2009 Gas/Alc Prata 00132053373 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa quebrado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
31	Azul Seguros	ITS5D61	261725 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LT 2012 2013 Gas/Alc Prata 00494994835 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
32	Azul Seguros	IXW9D48	258620 - Caminhonete Fiat Toro FREEDOM AT 2017 2018 Gas/Alc Preta 01120707410 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
33	Azul Seguros	IYV6D40	257486 - Automóvel Nissan Versa 16 S 2018 2019 Gas/Alc Branca 01168970331 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
34	Azul Seguros	NSY1C84	204341 - Automóvel Kia Picanto EX3 1.0L 2011 2011 Gasolina Preta 00326318151 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
35	Azul Seguros	IUE4I44	261426 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2013 2013 Gas/Alc Preta 00528664689 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
36	Azul Seguros	IWF8E09	261310 - Automóvel Citroen C3 90M TENDANCE 2014 2015 Gas/Alc Prata 01033424762 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
37	Azul Seguros	JBG3J51	243543 - Automóvel Toyota Yaris SA XS15 2022 2023 Gas/Alc Branca 01294569152 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com placa vermelha. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
38	Azul Seguros	IUR3J87	261202 - Automóvel Nissan Versa 16SL FLEX 2013 2014 Gas/Alc Prata 00566371979 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
39	Azul Seguros	RUH8A26	260908 - Automóvel Peugeot 208 ACTIVE AT1 2022 2023 Gas/Alc Branca 01300148109 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
40	Azul Seguros	IQF7H76	261348 - Automóvel Ford Focus 1.6 FLEX HA 2009 2009 Gas/Alc Prata 00171373626 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
41	Azul Seguros	ISG8J95	261189 - Utilitário Suzuki Gvitará 2WD 5P 2011 2012 Gasolina Prata 00347165397 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa quebrado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
42	Azul Seguros	ITB4G89	260634 - Utilitário Hyundai Vera Cruz 3.8V6 2011 2012 Gasolina Preta 00464970261 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
43	Azul Seguros	JBB0A69	261277 - Automóvel Peugeot 206 16FELI FXA 2008 2008 Gas/Alc Prata 00955391962 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
44	Azul Seguros	IQG1E85	258701 - Automóvel Citroen C3 EXC 16 A FLEX 2009 2010 Gas/Alc Prata 00172104572 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Certidão de registro origem Porto Alegre/RS. CRLV não emitido, regularização e custo por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Alternador avariado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
45	Azul Seguros	IQX2A40	260632 - Automóvel Ford Focus 2L FC FLEX 2010 2010 Gas/Alc Prata 00218624280 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
46	Azul Seguros	QIR6J44	260867 - Motocicleta BMW R1200 GS 0A42 2018 2018 Gasolina Azul 01151924650 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Recuperado de Sinistro CSV 004605628202019. Possui passagem por leilão em 2019. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
47	Azul Seguros	IUV3B06	260541 - Motocicleta Yamaha XJ6 N 2013 2013 Gasolina Branca 00584478089 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Retrovisor quebrado e sem odômetro. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
48	Azul Seguros	QHO7A75	261591 - Automóvel Ford Focus TI AT 2.0HB 2015 2015 Gas/Alc Branca 01057956446 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
49	Azul Seguros	QJA6G28	260605 - Automóvel Fiat Mobi LIKE 2018 2019 Gas/Alc Branca 01165722949 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa trincado. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante. Motor solto no lugar, incompleto e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador.	Tijucas
50	Azul Seguros	RDX6J64	258003 - Caminhonete Hyundai HR HDB 2020 2021 Diesel Branca 01228882441 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante. Carroceria danificada. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
51	Azul Seguros	MKK6132	219091 - Automóvel Ford Fiesta 1.6 FLEX 2013 2013 Gas/Alc Branca 00525406441 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
52	Azul Seguros	MLC8D78	253582 - Automóvel Renault Fluence DYN20M 2012 2013 Gas/Alc Prata 00505203472 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
53	Azul Seguros	ARI4F96	257295 - Automóvel Fiat Uno MILLE ECONOMY 2009 2010 Gas/Alc Azul 00144704021 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
54	Azul Seguros	MDU2973	258131 - Automóvel Honda Civic LXS FLEX 2007 2007 Gas/Alc Preta 00920987621 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Marcas de incêndio no painel, reparos/regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
55	Azul Seguros	QIR3B56	260876 - Automóvel Peugeot 208 ALLURE AT 2017 2017 Gas/Alc Branca 01125233041 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
56	Azul Seguros	IQT4C71	261161 - Automóvel Volkswagen Voyage 1.0 2010 2011 Gas/Alc Branca 00207768099 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
57	Azul Seguros	MEL8E15	261255 - Automóvel Fiat Punto ELX 1.4 2008 2008 Gas/Alc Vermelha 00972060618 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
58	Azul Seguros	LZN4E81	261137 - Automóvel Renault Clio PRI 16 16VS 2004 2005 Gas/Alc/GNV Cinza 00845265890 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
59	Azul Seguros	MHL2C11	261440 - Automóvel Fiat Siena EL FLEX 2010 2010 Gas/Alc Cinza 00193340887 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
60	Azul Seguros	QHW6D18	259571 - Automóvel Toyota Corolla XEI20FLEX 2016 2017 Gas/Alc Branca 01101330624 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa quebrado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
61	Azul Seguros	IWU1C78	258684 - Automóvel Toyota Etios SD PLATINUM 2015 2016 Gas/Alc/GNV Branca 01062431291 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
62	Azul Seguros	MKB2G27	261021 - Automóvel Peugeot 308 ALLURE 2012 2013 Gas/Alc Branca 00493803432 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
63	Azul Seguros	QIA3H93	261177 - Caminhonete Fiat Strada WORKING CD 2015 2016 Gas/Alc Vermelha 01084877438 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
64	Azul Seguros	OMM9I89	261323 - Utilitário Mitsubishi Pajero TR4 FLEX HP 2013 2014 Gas/Alc Branca 00601714725 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
65	Azul Seguros	QIA9I49	260682 - Automóvel Volkswagen Gol TL MCV 2016 2017 Gas/Alc Prata 01105621453 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa quebrado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
66	Azul Seguros	REK3C34	260470 - Utilitário Mitsubishi Outlander SPT HPE2WD 2021 2021 Gas/Alc Branca 01253868988 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
67	Azul Seguros	ATN5A86	261761 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2010 2011 Gas/Alc Vermelha 00280286473 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Tijucas
68	Azul Seguros	JAW0F96	261012 - Sucata Automóvel Chevrolet Cruze LTZ HB AT 2021 2022 Gas/Alc Branca 01272145368 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Teto solar quebrado.	Nova Santa Rita
69	Azul Seguros	JAR4F72	260765 - Sucata Automóvel Volkswagen Polo GTS AE 2020 2021 Gas/Alc Cinza 01261974325 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Nova Santa Rita
70	Azul Seguros	BAD9I35	255511 - Sucata Automóvel Renault Fluence DYN PL 2015 2016 Gas/Alc Preta 01072249259 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
71	Azul Seguros	DON2F05	259804 - Sucata Automóvel Chevrolet Zafira ELEGANCE 2004 2005 Gas/Alc Cinza 00832070238 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
72	Azul Seguros	IJQ4B86	259924 - Sucata Automóvel Fiat Palio ELX 2000 2000 Gasolina Branca 00743455134 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Nº do motor incompleto na Base Estadual, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
73	Azul Seguros	QHW3H24	261299 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 1.0MT LS 2016 2016 Gas/Alc Branca 01087501269 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
74	Azul Seguros	ISY4I65	249768 - Sucata Automóvel Fiat 500 CULT 2012 2012 Gas/Alc Vermelha 00459666606 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
75	Azul Seguros	IMK6F63	259029 - Sucata Automóvel Ford Fiesta 2005 2005 Gasolina Vermelha 00852237863 Sinistrado. Obs: Calço quebrado.	Nova Santa Rita
76	Azul Seguros	DIE4A98	252376 - Sucata Automóvel Volkswagen Polo 1.6 2002 2003 Gasolina Prata 00786657944 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
77	Azul Seguros	IKF0J96	261428 - Sucata Automóvel Volkswagen Santana 2.0 2001 2001 Gasolina Prata 00766125700 Sinistrado	Nova Santa Rita
78	Azul Seguros	JB19H34	256735 - Sucata Automóvel Volkswagen Nivus HL TSI 2022 2022 Gas/Alc Cinza 01301224208 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
79	Azul Seguros	NER3D30	259268 - Sucata Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2006 2007 Gas/Alc Vermelha 00897963768 Sinistrado	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
80	Azul Seguros	ALD1D79	257890 - Sucata Automóvel Toyota Corolla XEI18VVT 2003 2004 Gasolina Bege 00811416330 Sinistrado. Obs: Sem motor. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar. Radiador no porta-malas.	Nova Santa Rita
81	Azul Seguros	JCD9J79	259851 - Sucata Automóvel Citroen C4 CACTUS FEEL P 2023 2024 Gas/Alc Cinza 01356454540 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
82	Azul Seguros	IUX3A01	260252 - Sucata Automóvel Honda Fit LX FLEX 2013 2014 Gas/Alc Branca 00587909684 Sinistrado	Nova Santa Rita
83	Azul Seguros	IQO3B30	259680 - Sucata Motocicleta Honda CG 150 TITAN MIX EX 2010 2010 Gas/Alc Vermelha 00196317983 Sinistrado	Nova Santa Rita
84	Azul Seguros	ORG0F05	253026 - Sucata Automóvel Suzuki Scross 2WD GLX 2015 2016 Gasolina Branca 01057999072 Sinistrado. Obs: Possível adulteração de hodômetro.	Tijucas
85	Azul Seguros	QHZ9B08	260091 - Sucata Caminhonete Fiat Toro FREEDOM AT 2016 2017 Gas/Alc Vermelha 01102180952 Sinistrado	Tijucas
86	Azul Seguros	MIM4E26	256564 - Sucata Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2011 2012 Gas/Alc Branca 00341909718 Sinistrado	Tijucas
87	Azul Seguros	MHB8354	243556 - Sucata Automóvel Chevrolet Celta 2P SPIRIT 2009 2010 Gas/Alc Vermelha 00144367009 Sinistrado	Tijucas
88	Azul Seguros	MIZ3C15	260570 - Sucata Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LT 2011 2012 Gas/Alc Vermelha 00339179813 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Tijucas

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2023 e 2024 são por conta do arrematante, salvo indicação contrária específica no lote. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 250 (duzentos e cinquenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
96	Porto Seguro	QJP2473	255044 - Sucata Caminhonete Fiat Strada HD WK CD E 2018 2019 Gas/Alc Prata 01186530429 Sinistrado	Tijucas
97	Porto Seguro	AKX1H66	260476 - Sucata Automóvel Fiat Palio FIRE 2003 2003 Gasolina Cinza 00804215464 Sinistrado	Tijucas
98	Porto Seguro	QIG1959	259729 - Sucata Caminhonete Volkswagen Saveiro CD CROSS MA 2017 2017 Gas/Alc Prata 01109813896 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
99	Porto Seguro	QIO1A17	260423 - Sucata Automóvel Ford Ka SEL 1.5 HA B 2017 2018 Gas/Alc Branca 01128524691 Sinistrado	Tijucas
100	Porto Seguro	IZM9G92	209460 - Sucata Automóvel Peugeot 2008 ALLURE EAT6 2019 2020 Gas/Alc Branca 01202945470 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado sem compressor e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
101	Porto Seguro	IXA5748	259369 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LT 2015 2016 Gas/Alc Branca 01074881998 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
102	Porto Seguro	IVI3E95	249793 - Sucata Caminhão/Trator Iveco Stralis 460S36T 2013 2013 Diesel Branca 00995940509 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Sem cardan e sem tacógrafo.	Nova Santa Rita
103	Porto Seguro	ITM9E22	259882 - Sucata Automóvel Fiat Punto ESSENCE 1.6 2012 2013 Gas/Alc Branca 00484926284 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
104	Porto Seguro	IIZ3F03	258204 - Sucata Automóvel Chevrolet Astra GL 1999 1999 Gasolina Azul 00720168643 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
105	Porto Seguro	IMC5593	224554 - Sucata Automóvel Chevrolet Celta 4P SPIRIT 2004 2005 Gasolina Vermelha 00839657544 Sinistrado	Nova Santa Rita
106	Porto Seguro	IWT2966	255090 - Sucata Automóvel Chevrolet Prisma 1.4MT LTZ 2015 2015 Gas/Alc Prata 01060736796 Sinistrado	Nova Santa Rita
107	Porto Seguro	IGL0J68	259748 - Sucata Automóvel Volkswagen Parati CL 1.8 MI 1997 1997 Gasolina Verde 00678502684 Sinistrado	Nova Santa Rita
108	Porto Seguro	IUK1E63	256419 - Sucata Automóvel Ford Focus 2L HC FLEX 2013 2013 Gas/Alc Cinza 00541180673 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
109	Porto Seguro	MHS0H49	259293 - Sucata Motocicleta Honda Shadow 750 2007 2007 Gasolina Preta 00946176825 Sinistrado	Nova Santa Rita
110	Porto Seguro	FYW5G63	260399 - Camioneta Chevrolet Equinox 15T PRE 2022 2022 Gasolina Preta 01322876158 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
111	Porto Seguro	RAC5H30	258501 - Automóvel Toyota Corolla XEI 20 2019 2020 Gas/Alc Cinza 01218486829 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
112	Porto Seguro	IXP5J68	260202 - Automóvel Chevrolet Spin 1.8L AT ACT 2016 2017 Gas/Alc Branca 01105919150 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
113	Porto Seguro	QTL8E30	261762 - Utilitário Lexus UX250H F SPORT 2019 2019 Gas/Elétrico Branca 01218219960 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
114	Porto Seguro	OZK0J07	261689 - Automóvel Honda Civic LXS MT 2014 2015 Gas/Alc Cinza 01175150352 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
115	Porto Seguro	IZZ4G44	260030 - Utilitário Land Rover Range Rover SPT 3.0 TD HSE 2019 2020 Diesel Preta 01224775403 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados e sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
116	Porto Seguro	JAE5I15	261372 - Automóvel Fiat Siena ATTRACTIV 1.4 2020 2021 Gas/Alc Branca 01236878458 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
117	Porto Seguro	IVQ6J69	255592 - Automóvel Nissan March 10 FLEX 2013 2014 Gas/Alc Vermelha 01011898419 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Consta no documento "Sinistro Recuperado", ver item 28 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
118	Porto Seguro	FSG1E02	260127 - Automóvel Mercedes Benz SLK 300 2015 2016 Gasolina Vermelha 01070091232 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa tricado, sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
119	Porto Seguro	INH2F40	260201 - Automóvel Toyota Fielder 2006 2006 Gasolina Preta 00893680052 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
120	Porto Seguro	IZJ5A22	261517 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4AT ACT 2019 2019 Gas/Alc Prata 01195774742 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
121	Porto Seguro	DNA0B43	258776 - Utilitário BMW X4 M40I 2019 2019 Gasolina Cinza 01194061149 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
122	Porto Seguro	IPS6328	261504 - Camioneta Ford Ecosport XLT1.6FLEX 2009 2009 Gas/Alc Prata 00137940173 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
123	Porto Seguro	JBE9C15	258923 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT LT1 2022 2022 Gas/Alc Branca 01291378755 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
124	Porto Seguro	JDD7D66	260474 - Utilitário BMW X4 XDRIVE30I 2022 2022 Gasolina Cinza 01315126750 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
125	Porto Seguro	IWO9H70	260455 - Automóvel Hyundai HB20 1.6A PREM 2015 2015 Gas/Alc Branca 01051638000 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
126	Porto Seguro	FXA4F41	260111 - Camioneta Porsche Macan TURBO 2015 2015 Gasolina Prata 01064232270 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
127	Porto Seguro	MKD9I10	260129 - Automóvel Renault Sandero EXP1016V 2013 2014 Gas/Alc Branca 00597705950 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
128	Porto Seguro	IZI2J96	259950 - Automóvel Chevrolet Onix 1.0MT LT 2019 2019 Gas/Alc Vermelha 01193123663 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
129	Porto Seguro	JAZ6B53	260237 - Utilitário CAO Chery Tiggo 3X PLUSTA 2021 2022 Gas/Alc Branca 01279936271 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
130	Porto Seguro	EQZ6H56	257751 - Automóvel Toyota Corolla XEI20FLEX 2010 2011 Gas/Alc Prata 00259599417 Sinistrado. Obs: Veículo com Restrição Administrativa. CRLV não emitido, regularização por conta do arrematante. Documento origem Porto Alegre/RS. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro direito quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
131	Porto Seguro	INR8B97	262006 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2007 2007 Gas/Alc Vermelha 00912736330 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Componentes elétricos do painel queimados. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
132	Porto Seguro	ADS9E94	261037 - Utilitário Mitsubishi Pajero HPE 3.2 D 2007 2008 Diesel Verde 00928923118 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
133	Porto Seguro	ISU4D71	261217 - Automóvel Citroen C3 PICASSO GLX M 2011 2012 Gas/Alc Azul 00452183790 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro traseiro quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
134	Porto Seguro	HNL6I71	261066 - Automóvel Ford Fusion 2011 2012 Gasolina Cinza 00457445734 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
135	Porto Seguro	HKT1C14	255937 - Automóvel Renault Grand Scenic 2008 2009 Gasolina Cinza 00146683560 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
136	Porto Seguro	IZW3B53	255635 - Camioneta Jeep Renegade LIMITED AT 2019 2020 Gas/Alc Cinza 01221238423 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
137	Porto Seguro	IPL0I74	261035 - Automóvel Volkswagen Spacefox 2008 2009 Gas/Alc Cinza 00118621122 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
138	Porto Seguro	MMB3E23	255696 - Automóvel Volkswagen Novo Gol 1.0 2013 2014 Gas/Alc Branca 00538244933 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
139	Porto Seguro	JAN4E58	260107 - Utilitário BMW X5 XDRIVE45E 2019 2020 Gas/Elétrico Azul 01224887880 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
140	Porto Seguro	QIP1B11	258637 - Utilitário Land Rover Range Rover SPT 5.0 SC AB D 2014 2014 Gasolina Prata 01015499772 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados e traseiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
141	Porto Seguro	MF1G45	260558 - Automóvel Peugeot 207 HB XR S 2009 2010 Gas/Alc Cinza 00149425562 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
142	Porto Seguro	QIG3F12	261771 - Automóvel Ford Ka SEL 1.5 HA 2016 2016 Gas/Alc Vermelha 01083025209 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
143	Porto Seguro	MFF5A37	255700 - Automóvel Peugeot 307 16 PR PK 2008 2009 Gas/Alc Vermelha 00991860187 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
144	Porto Seguro	JAX2F29	261511 - Motocicleta Ducati MTS 1260 S PT 2021 2021 Gasolina Vermelha 01274559488 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
145	Porto Seguro	IVR5D89	261448 - Motoneta Honda Biz 125 EX 2014 2014 Gas/Alc Branca 01013545653 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
146	Porto Seguro	RAC8F15	260729 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4AT LT 2019 2019 Gas/Alc Preta 01205435520 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
147	Porto Seguro	QJR6G14	257402 - Automóvel Citroen C4 CACTUS FEEL BU 2019 2020 Gas/Alc Cinza 01193144415 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
148	Porto Seguro	EUR2E61	257358 - Utilitário BMW X3 XDRIVE20I 2019 2020 Gasolina Cinza 01223016312 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa trincado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador.	Tijucas
149	Porto Seguro	MLF8F50	261146 - Caminhão Scania R 440 A6X2 2013 2013 Diesel Branca 00525693351 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
150	Porto Seguro	MEB9H66	261201 - Automóvel Fiat Siena ELX FLEX 2007 2007 Gas/Alc Vermelha 00930643399 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
151	Porto Seguro	MLF3G21	259938 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LS 2012 2013 Gas/Alc Prata 00509166202 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador.	Tijucas
152	Porto Seguro	MHC4C86	260426 - Camioneta Hyundai Tucson GLS 20L 2009 2010 Gasolina Preta 00211927023 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
153	Porto Seguro	MJT6311	259807 - Automóvel Volkswagen Fox 1.0 GII 2012 2012 Gas/Alc Vermelha 00452146569 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
154	Porto Seguro	MED1B17	260875 - Automóvel Peugeot 206 SW14 PRES FX 2007 2008 Gas/Alc Preta 00932732852 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
155	Porto Seguro	BCX2C08	261136 - Automóvel BMW M3 SEDAN 2015 2015 Gasolina Cinza 01072479149 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
156	Porto Seguro	KWQ6E59	243984 - Motocicleta Yamaha XT 1200Z STENERE D 2014 2015 Gasolina Cinza 01034570878 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Tanque, painel, bengala, rodas, para-lama, setas, espelhos, carenagens, rabeta, disco de freio e pontos em oxidação. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
157	Porto Seguro	RXS3E23	261439 - Motocicleta Honda CG 160 FAN 2022 2022 Gas/Alc Vermelha 01298494980 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Tanque, carenagens, rabeta, pedais, para-lama, bengalas avariadas. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
158	Porto Seguro	FQB2C42	260211 - Motocicleta BMW G310 R 2018 2018 Gasolina Branca 01169865507 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Tanque, carenagens, descanso avariados e sem espelho. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
159	Porto Seguro	FBI7336	260562 - Motocicleta Yamaha Nmax 2017 2017 Gasolina Branca 01113492284 Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Carenagens, para-lama, bengalas, escapamento, descanso avariados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Mapfre Seguros Gerais S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2024 e anos anteriores serão pagos pela Mapfre. Em caso de débitos de IPVA pendente, o arrematante deverá enviar os dados do veículo e evidência do débito existente para a equipe da Leiloeira, para análise. O DPVAT e a Taxa de Licenciamento do ano vigente, serão de responsabilidade do arrematante. Débitos anteriores ao leilão, no valor de até R\$ 500,00, se houver, serão por conta do arrematante. Valores acima de R\$ 500,00, o mesmo deverá contatar a equipe da Leiloeira para solicitar o reembolso da diferença do valor que ultrapassar os R\$ 500,00, mediante o envio das guias descritivas das multas (boletos utilizados no momento do pagamento, juntamente com os comprovantes dos pagamentos, para validar pelo código de barras e ou Número AIT), para validação da data e o tipo da infração. Todos os procedimentos, taxas e encargos referente a numeração/confeção de placa no novo modelo Mercosul, conforme resoluções 729 e 733 do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), são por conta do arrematante.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O prazo de entrega do CRV/ATPV para transferência é de 60 dias após o leilão. A retirada da documentação é na sede da Leiloeira ou através de solicitação de remessa do documento via Correio, conforme Regulamento de Leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os lotes são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando. A Empresa Vendedora e a Leiloeira não se responsabilizam pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, pelas informações e fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado do bem. A simples participação do leilão implica na declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Catálogo e no Regulamento de Leilão. Os lotes arrematados acima de R\$ 80.000,00 serão vendidos na forma **CONDICIONAL** e a **HOMOLOGAÇÃO** ou **NÃO** por parte da empresa vendedora ocorre em até três dias úteis. O pagamento do lote deverá ser realizado em até 48hs, por boleto bancário, disponível na Área do Arrematante no site www.pestanaleiloes.com.br, sendo o valor do arremate pago para Mapfre Seguros Gerais S/A e a comissão da Leiloeira e outros valores pagos para Liliamar Pestana Gomes. O comprovante do pagamento deve ser anexado ao lote, na área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. O faturamento será efetivado em até 48h do pagamento. O reembolso de valores pagos indevidamente está condicionado à apresentação da documentação obrigatória, por exigência da Empresa Vendedora, com firma reconhecida e será realizado em até 60 dias. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
166	Mapfre Seguros - Auto	JAK3E65	261292 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT HB 2020 2021 Gas/Alc Preta 01248190537 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
167	Mapfre Seguros - Auto	IYN9D50	261396 - Caminhonete Chevrolet S10 LS DS4 2018 2019 Diesel Branca 01153260317 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
168	Mapfre Seguros - Auto	EBW6168	261919 - Camioneta BMW X5 3.0SI FE41 2009 2009 Gasolina Preta 00157413373 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
169	Mapfre Seguros - Auto	ITJ9H25	261878 - Automóvel Renault Sandero STW 16HP 2012 2013 Gas/Alc Preta 00480147981 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
170	Mapfre Seguros - Auto	JCD0F27	260713 - Caminhonete Fiat Strada FREEDOM 13CS 2023 2023 Gas/Alc Branca 01364374282 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado e vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
171	Mapfre Seguros - Auto	JAP0G35	261775 - Automóvel Citroen C4 CACTUS FEEL PK 2021 2021 Gas/Alc Cinza 01257205819 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
172	Mapfre Seguros - Auto	NHE9H04	251460 - Automóvel Volkswagen Crossfox 2007 2007 Gas/Alc Vermelha 00925613010 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
173	Mapfre Seguros - Auto	IZG1E71	256422 - Automóvel Honda City DX MT 2019 2019 Gas/Alc Prata 01188701069 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
174	Mapfre Seguros - Auto	MIL2I93	260320 - Automóvel Citroen C4 20EXCA5P F 2010 2011 Gas/Alc Preta 00327925108 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
175	Mapfre Seguros - Auto	IVT2I81	247061 - Caminhonete Fiat Strada WORKING CD 2014 2015 Gas/Alc Branca 01065108017 Sinistrado. Obs: Chassi e motor remarcados. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
176	Mapfre Seguros - Auto	ELX5I75	261491 - Automóvel Toyota Corolla GLI18FLEX 2010 2011 Gas/Alc Cinza 00224489925 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante. .	Nova Santa Rita
177	Mapfre Seguros - Auto	ITC1D10	261699 - Automóvel Volkswagen Fox 1.6 PRIME GII 2012 2013 Gas/Alc Branca 00466251025 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Veículo com vidro traseiro esquerdo quebrado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
178	Mapfre Seguros - Auto	IXE2H84	259492 - Camioneta Jeep Renegade SPORT MT 2016 2016 Gas/Alc Branca 01082643707 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). Consta no documento a informação "Vedada Circulação". O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
179	Mapfre Seguros - Auto	MEA8E85	261288 - Automóvel Honda Fit LX FLEX 2008 2008 Gas/Alc Cinza 00972839240 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
180	Mapfre Seguros - Auto	QPJ7F95	260247 - Automóvel Nissan Versa 10 2018 2019 Gas/Alc Cinza 01169117330 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
181	Mapfre Seguros - Auto	IPI4A12	260362 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2008 2009 Gas/Alc Azul 00111861942 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Chassi enferrujado. Remarcação/Regularização por conta do comprador. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi.	Nova Santa Rita
182	Mapfre Seguros - Auto	JCJ0A50	261394 - Automóvel Honda City EX FLEX 2010 2010 Gas/Alc Preta 00214736385 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro dianteiro direito quebrado. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
183	Mapfre Seguros - Auto	IQH3A61	261695 - Automóvel Volkswagen Gol 1.6 POWER 2009 2010 Gas/Alc Preta 00174309449 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
184	Mapfre Seguros - Auto	KXH8A33	257187 - Utilitário Land Rover Discovery SPT TD4 SE 2016 2016 Diesel Preta 01104565819 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
185	Mapfre Seguros - Auto	IQL6B14	252355 - Automóvel Renault Megane DYN 20A 2009 2010 Gasolina Preta 00191020176 Sinistrado. Obs: Motor remarcado. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias.	Nova Santa Rita
186	Mapfre Seguros - Auto	KZH0B16	261559 - Automóvel Honda Fit EX 2005 2005 Gasolina Dourada 00849676274 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
187	Mapfre Seguros - Auto	RAC7B11	260856 - Sucata Automóvel Hyundai HB20 10M SENSE 2019 2020 Gas/Alc Branca 01220207710 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
188	Mapfre Seguros - Auto	LRE6D95	260121 - Sucata Caminhonete Toyota Hilux CD4X4 SRV 2014 2014 Diesel Preta 00996445935 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
189	Mapfre Seguros - Auto	OMP0F43	256777 - Sucata Utilitário Hyundai Santa Fé 3.5 2012 2013 Gasolina Prata 00536630909 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
190	Mapfre Seguros - Auto	OEK8G43	255943 - Sucata Automóvel Chevrolet Cruze LT HB 2013 2013 Gas/Alc Preta 00535552637 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
191	Mapfre Seguros - Auto	DSA2C23	261635 - Sucata Utilitário Toyota Hilux SW4 SRV4X4 2005 2006 Diesel Prata 00873517024 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
192	Mapfre Seguros - Auto	ITS1B65	256159 - Sucata Automóvel Citroen C4 PALLAS20GAF 2012 2013 Gas/Alc Prata 00494233230 Sinistrado	Nova Santa Rita
193	Mapfre Seguros - Auto	JBD8E49	258174 - Sucata Automóvel Honda City EXL 2022 2022 Gas/Alc Prata 01289006765 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
194	Mapfre Seguros - Auto	FGW0F45	259758 - Sucata Automóvel Ford Focus TI AT 2.0SB 2015 2015 Gas/Alc Prata 01046536815 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
195	Mapfre Seguros - Auto	IVN6C08	261629 - Sucata Automóvel Hyundai HB20S 1.6A PREM 2014 2014 Gas/Alc Prata 01006331414 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
196	Mapfre Seguros - Auto	INC6G35	261241 - Sucata Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2006 2007 Gas/Alc Verde 00884516601 Sinistrado	Nova Santa Rita
197	Mapfre Seguros - Auto	JAB1B18	259951 - Sucata Automóvel Citroen C4 PIC EXC A 7L 2008 2009 Gasolina Preta 00148694861 Sinistrado	Nova Santa Rita
198	Mapfre Seguros - Auto	IVN6D21	260087 - Sucata Motoneta Honda Biz 100 ES 2014 2014 Gasolina Preta 01006329711 Sinistrado	Nova Santa Rita
199	Mapfre Seguros - Auto	QTK8F14	260732 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0L MC5 2019 2020 Gas/Alc Prata 01195412034 Sinistrado. Obs: Motor incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Bloco do motor quebrado. Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
200	Mapfre Seguros - Auto	RLP7D38	255390 - Sucata Automóvel Renault Sandero SZE16MT 2021 2022 Gas/Alc Branca 01279123882 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
201	Mapfre Seguros - Auto	MLJ1D90	255439 - Sucata Automóvel Volkswagen Novo Voyage 1.6 CITY 2013 2014 Gas/Alc Prata 00603268706 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
202	Mapfre Seguros - Auto	MFZ7G93	255952 - Sucata Automóvel Volkswagen Crossfox 2009 2009 Gas/Alc Branca 00124250297 Sinistrado. Obs: Motor avariado, incompleto e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
203	Mapfre Seguros - Auto	ARF5J49	253051 - Sucata Automóvel Fiat Palio ELX FLEX 2009 2010 Gas/Alc Prata 00138443424 Sinistrado	Tijucas
204	Mapfre Seguros - Auto	AYI6F34	260947 - Sucata Automóvel Volkswagen Voyage CITY MA 2014 2015 Gas/Alc Prata 01007751824 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor avariado, solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
205	Mapfre Seguros - Auto	RHQ0C73	250352 - Sucata Automóvel Chevrolet Cruze LTZ NB AT 1.4 2021 2022 Gas/Alc Branca 01283720970 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Bloco do motor quebrado. Motor incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
206	Mapfre Seguros - Auto	BPO1I72	260948 - Sucata Automóvel Toyota Corolla APREMIUMH 2019 2020 Gasolina/Alcool/Elétrico Branca 01221634965 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
207	Mapfre Seguros - Auto	BDO3B07	260588 - Sucata Utilitário Toyota Hilux SW4 SRV4X4 2014 2014 Diesel Preta 00999605658 Sinistrado	Tijucas
208	Mapfre Seguros - Auto	MJS9I42	261324 - Sucata Automóvel Volkswagen Fox 1.6 PRIME GII 2012 2012 Gas/Alc Branca 00457988835 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
209	Mapfre Seguros - Auto	AWM1C18	257653 - Sucata Automóvel Peugeot 307 16 PR PK 2010 2011 Gas/Alc Cinza 00231545509 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
210	Mapfre Seguros - Auto	CWC3I68	261655 - Sucata Camioneta Chevrolet Blazer DLX 2.8 4X4 2000 2000 Diesel Azul 00753298643 Sinistrado. Obs: Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
211	Mapfre Seguros - Auto	IQG0G65	260094 - Sucata Automóvel Ford Ka FLEX 2009 2010 Gas/Alc Preta 00171799844 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Motor remarcado.	Tijucas
212	Mapfre Seguros - Auto	AVC7J80	261362 - Sucata Automóvel Peugeot 207 PASSION XR 2010 2011 Gas/Alc Preta 00225673746 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
213	Mapfre Seguros - Auto	MMD1F09	259553 - Sucata Automóvel Toyota Corolla XE118FLEX 2008 2009 Gas/Alc Bege 00973768282 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
214	Mapfre Seguros - Auto	BAK2D56	261565 - Automóvel Peugeot 208 ACTIVE PACK 2016 2016 Gas/Alc Branca 01082010941 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
215	Mapfre Seguros - Auto	BDG7B95	259649 - Caminhonete Fiat Strada HD WK CC E 2019 2020 Gas/Alc Branca 01199465019 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado. Veículo com vidro dianteiro direito quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
216	Mapfre Seguros - Auto	QHV6A36	255111 - Caminhonete Renault Master FUR L3H2 2016 2017 Diesel Branca 01093352458 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Vidro para-brisa trincado. Veículo com vidro direito quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
217	Mapfre Seguros - Auto	MKW7E48	260220 - Caminhonete Chevrolet S10 LTZ FD2 2012 2013 Gas/Alc/GNV Prata 00503317624 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Componentes elétricos/motor carbonizado. Se necessário a remarcação será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos. Veículo com vidro para-brisa trincado. Motor incompleto e sem conferência de peças. Veículo possui Kit Gás no físico, com cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
218	Mapfre Seguros - Auto	QQH6B64	261354 - Caminhonete Nissan Frontier XE X4 2018 2019 Diesel Prata 01184556137 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
219	Mapfre Seguros - Auto	IWW6D52	252603 - Caminhonete Chevrolet S10 HC DD4A 2015 2016 Diesel Cinza 01067403512 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
220	Mapfre Seguros - Auto	QIW9D19	260733 - Caminhonete Fiat Strada HD WK CC E 2017 2018 Gas/Alc Branca 01138297515 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor avariado, solto no lugar, incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
221	Mapfre Seguros - Auto	SDX6J22	260467 - Motocicleta Honda CB 250F TWISTER ABS 2022 2022 Gas/Alc Vermelha 01324637720 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Pegador, escape, banco, para-lama, tanque, carenagens, setas, placa, lanterna e placa avariados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
222	Mapfre Seguros - Auto	RHZ1J18	262194 - Motocicleta Honda XRE 300 ABS 2022 2022 Gas/Alc Cinza 01299386749 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Espelhos, para-lama, tanque, carenagens, bengala, roda, seta, rabeta avariados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Bradesco Auto/Re Cia de Seguros

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxas Detran 2023 e 2024 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária no lote. Os veículos são vendidos sem débitos, salvo multa de averbação anterior ao leilão, se houver, e que será de responsabilidade do Arrematante. Os demais débitos anteriores à data do leilão que porventura sejam existentes, serão integralmente reembolsados pelo Vendedor, exceto nos lotes previamente informados. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CRLV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 30 dias corridos após o leilão e o arrematante deverá transferir o veículo no prazo máximo de 30 dias após o preenchimento do ATPV/CRV.

FINANCIAMENTO - O Banco Bradesco disponibiliza para os lotes vendidos em leilão, financiamento bancário para veículos leves com até 12 anos de fabricação, motos de baixa cilindrada (até 400CC) com até 01 ano de fabricação e motos de alta cilindrada (acima 400CC) com até 07 anos de fabricação. É vedado financiamento para veículos pesados, em mau estado de conservação, com impedimento de venda e com bloqueio judicial. Antes de realizar o seu arremate, faça a simulação de financiamento no site www.bradescofinanciamentos.com.br, lembrando que a entrada mínima é de 30% do valor estimado do bem (cotação Molicar). O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento, implica no pagamento integral do lote por parte do arrematante.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os bens estão em nome do Banco Bradesco S/A ou de suas coligadas e são vendidos sem testes e ou garantias. O valor total do lote deverá ser pago, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta corrente Bradesco: Banco 237 / Agência 1676-4 / Conta Corrente 57.304-3 - favorecido Liliamar Pestana Gomes - CPF 434.307.590-72, exclusivamente por TED, DOC ou Transferência Bancária com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. Juntamente com os valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, taxa referente a logística no valor de R\$ 250,00 para motocicletas, veículos leves e pesados, exceto Sucatas e Bens Diversos. Para arremates de veículos de passeio, de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 o arrematante deverá providenciar o preenchimento do formulário COAF (Resolução nº 25 de 16/01/2013 do COAF) que está disponível no site da Leiloeira (www.pestanaleiloes.com.br). No caso de recompra, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e quando cabível, será realizada pelo valor da venda com a devolução das taxas/comissão do leiloeiro. Se houver pleito de reembolso de custos/benefícios, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. No caso de indenização, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e se houver pleito de reembolso de custos/benefícios, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
231	Bradesco Auto/RE	I**.*48	260233 - Automóvel Mercedes Benz GLA 200FF 2015 2016 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
232	Bradesco Auto/RE	Q**-***9	260720 - Automóvel Nissan Kicks SL CVT 2017 2018 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
233	Bradesco Auto/RE	I**-***7	259663 - Automóvel Citroen C3 90M TENDANCE 2013 2014 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
234	Bradesco Auto/RE	A**-***4	258724 - Automóvel Jac J3 TURIN 2013 2014 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
235	Bradesco Auto/RE	I**-***6	261222 - Automóvel Chevrolet Celta 2P SPIRIT 2004 2005 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
236	Bradesco Auto/RE	I**-***3	260920 - Automóvel Hyundai HB20 1.6A PREM 2013 2014 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
237	Bradesco Auto/RE	M**-***3	260523 - Automóvel Honda Civic LXS FLEX 2008 2008 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
238	Bradesco Auto/RE	M**-****5	255461 - Caminhonete Volkswagen Saveiro CS TL MB 2014 2015 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Número do chassi legalizado. Não possui o ofício de remarcação. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa trincado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Motor Oxidado: Numeração do motor com princípio de oxidação, se necessário, remarcação será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
239	Bradesco Auto/RE	I**-****3	260761 - Caminhão Ford Cargo 815 E 2009 2009 Diesel Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados. Cardan solto. Reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
240	Bradesco Auto/RE	I**-****8	257894 - Automóvel Volkswagen Novo Fox CL MA 2014 2015 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa quebrado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
241	Bradesco Auto/RE	K**-****9	261110 - Utilitário Toyota Hilux SW4 SRV4X4 2005 2006 Diesel Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Vidro para-brisa trincado. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
242	Bradesco Auto/RE	I**-****1	260859 - Automóvel Chevrolet Agile LTZ 2010 2011 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
243	Bradesco Auto/RE	I**-****8	260839 - Automóvel Chevrolet Corsa SEDAN MAXX 2007 2008 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
244	Bradesco Auto/RE	I**-***0	258123 - Automóvel Fiat Bravo SPORTING 1.8 2013 2013 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
245	Bradesco Auto/RE	Q**-***4	260788 - Caminhonete Mitsubishi L200 TRITON SPT GL 2019 2020 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
246	Bradesco Auto/RE	I**-***9	261296 - Caminhonete Toyota Hilux CD4X4 SR 2010 2011 Diesel Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Motor e capô incendiados. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Componentes do motor queimados. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
247	Bradesco Auto/RE	I**-***3	261420 - Automóvel Citroen C3 EXC 16 A FLEX 2012 2012 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
248	Bradesco Auto/RE	I**-***4	261109 - Camioneta Chevrolet EVM Veraneio AMB 1995 1996 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa quebrado. Vidro traseiro sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
249	Bradesco Auto/RE	N**-***8	260792 - Automóvel Renault Sandero EXP1016V 2010 2010 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
250	Bradesco Auto/RE	P**-***5	258902 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LTZ 2017 2018 Gas/Alc Cinza Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
251	Bradesco Auto/RE	I**-***5	258826 - Automóvel Renault Logan AUT 1016V 2010 2011 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidro para-brisa trincado. Capô solto. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
252	Bradesco Auto/RE	I**-***3	248481 - Caminhonete Ford Ranger LTD CD 32 4x4 2012 2013 Diesel Azul Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, reparos serão por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
253	Bradesco Auto/RE	I**-***8	258064 - Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2009 2010 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Vidro traseiro quebrado. Vidro para-brisa trincado. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
254	Bradesco Auto/RE	C**-***9	260531 - Caminhão Mercedes Benz Atego 2425 2008 2008 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Cardan solto. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
255	Bradesco Auto/RE	I**-***2	261250 - Automóvel Toyota Etios HB X 2013 2014 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
256	Bradesco Auto/RE	I**-***4	261392 - Automóvel Volkswagen Gol 1.6 POWER 2010 2011 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessária regularização/troca será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
257	Bradesco Auto/RE	I**-***4	260932 - Automóvel Ford Ka FLEX 2010 2011 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Chassi Oxidado: Chassi com princípio de oxidação, se necessário, remarcação será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
258	Bradesco Auto/RE	I**-***2	261847 - Automóvel Renault Sandero EXP1016V 2009 2009 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2024 PAGO. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
259	Bradesco Auto/RE	I**-***6	258316 - Sucata Automóvel Ford Fiesta 16SEL 2017 2017 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
260	Bradesco Auto/RE	I**-***4	260902 - Sucata Automóvel Chevrolet Zafira CD 2002 2002 Gasolina Cinza Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
261	Bradesco Auto/RE	I**-***7	252597 - Sucata Automóvel Peugeot 206 1.4 PRESEN FX 2007 2008 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
262	Bradesco Auto/RE	I**-***2	259609 - Sucata Caminhonete Volkswagen Saveiro 1.6 CE TROOP. 2011 2011 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
263	Bradesco Auto/RE	C**-***6	259658 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa WIND 2000 2001 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
264	Bradesco Auto/RE	I**-***1	256819 - Sucata Automóvel Ford Fiesta FLEX 2013 2013 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
265	Bradesco Auto/RE	I**-***7	260117 - Sucata Automóvel Volkswagen Spacefox 2006 2007 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
266	Bradesco Auto/RE	I**-***1	260391 - Sucata Automóvel Volkswagen Fusca 1600 1996 1996 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
267	Bradesco Auto/RE	I**-***9	255911 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.6L MB5 2018 2019 Gas/Alc Branca Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor desmontado, incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
268	Bradesco Auto/RE	I**-***3	258167 - Sucata Caminhonete Hyundai HR HDB 2015 2016 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Banco Pan S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE: IPVA 2024 por conta da empresa vendedora. Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2024 serão por conta do arrematante. Débitos anteriores ao leilão no valor de até R\$ 500,00, serão por conta do arrematante. Débitos acima deste valor, o arrematante deverá proceder conforme instruções a seguir: 1) Identificar débitos anteriores ao leilão e enviar à Leiloeira a tela de débitos do Detran. 2) A equipe da Leiloeira irá analisar e autorizar que o arrematante realize o depósito dos R\$ 500,00 na conta do despachante a ser indicada. 3) Arrematante realiza depósito identificado POR PLACA e envia à equipe da Leiloeira a cópia do comprovante. 4) Leiloeira envia cópia do comprovante de depósito e tela dos débitos para o despachante e Banco Pan, solicitando o pagamento. 5) Despachante realiza o pagamento e envia o comprovante por e-mail para a Leiloeira entregar ao arrematante. O Banco Pan NÃO AUTORIZA o arrematante a pagar débitos e solicitar reembolso. O prazo de solicitação de pagamento de débitos é de até 180 dias a partir da data de emissão do ATPV-e. Após, o débito será por conta do arrematante. Eventuais débitos posteriores ao leilão serão de inteira responsabilidade do arrematante e caso o Banco Pan venha a efetuar o pagamento de qualquer encargo relacionado ao veículo arrematado, o arrematante deverá reembolsá-lo do referido valor, sob pena do Banco ter direito a regresso contra o arrematante, podendo inclusive, incluir seu nome do cadastro de inadimplentes do SPCPC, SERASA, BOA VISTA SERVIÇOS e de demais órgãos similares. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CLRV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas, independente do Estado de registro do veículo (Atentar para casos do Estado de Santa Catarina, pois somente pode ser realizada no próprio Estado e por um despachante de SC, desta forma o veículo somente pode circular após a regularização e para esta, o Detran SC exige fotos do veículo emplacado. A Leiloeira poderá indicar o contato do despachante do banco caso seja de interesse do arrematante).

DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA: Devido à nova resolução do CONTRAN quanto à emissão do documento do veículo de forma eletrônica, será entregue o CRLV-e posterior à compra do veículo, mas não há prazo para entrega do ATPV-e (comunicado de venda) para que seja possível a transferência. O arrematante é inteiramente responsável pela transferência do veículo no prazo de 30 dias, nos termos do art.123 S1º CTB.

CONDIÇÕES DE VENDA: Os bens são retomados de financiamento e serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando, não sendo responsabilidade da Leiloeira e do Comitente Vendedor, a qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, assim como ambos não se responsabilizam pelas informações e pelas fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado da mercadoria. Caso o nº do motor físico esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN) e NÃO possua QUEIXA DE FURTO, a regularização será do arrematante. Veículo com observação no documento de RECALL PENDENTE, a regularização será por conta do comprador. O arrematante é responsável pelo pagamento da Taxa de Emissão do ATPV-e, por lote, exceto sucatas, no valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) para documentos emitidos pelo DETRAN/SP e R\$ 60,00 (sessenta reais) para documentos emitidos pelo DETRAN de outros Estados. Será também cobrado do arrematante no ato da arrematação, referente a TAXA DE LOGÍSTICA, o valor de R\$ 150,00 para motocicletas, R\$ 350,00 para veículos de passeio, utilitários e vans e R\$ 800,00 para pesados. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
276	Banco Pan S/A	PZJ3379	251833 - Automóvel Renault Sandero EXPR 10 2017 2018 Gas/Alc Branca 01115474887 Retornado. Obs: Etiqueta ETA Motor - Ausente. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
277	Banco Pan S/A	RBN3H32	252168 - Utilitário Mitsubishi Eclipse CR HPES 2019 2020 Gasolina Preta 01226855293 Retornado. Obs: Caixa de roda traseira motorista - Amassada / Caixa de roda traseira passageiro - Amassada .	Nova Santa Rita
278	Banco Pan S/A	ISP5C62	253356 - Automóvel Fiat Bravo ESSENCE DUAL 2011 2012 Gas/Alc/GNV Prata 00405790244 Retornado. Obs: Consta no documento: SISTEMA GNV CSV 007886975002021. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. Assoalho do porta Malas Danificado Reparável+ KIT GNV+ Hodometro inacessível+ LONGARINAS AVARIADAS.	Nova Santa Rita
279	Banco Pan S/A	JAY1E09	254919 - Camioneta Volvo XC60 2.0T5 R-DES 2013 2014 Gasolina Preta 00994678819 Retornado	Nova Santa Rita
280	Banco Pan S/A	JHF3319	251508 - Automóvel Peugeot 207 SW XS A 2008 2009 Gas/Alc Cinza 00987263919 Retornado. Obs: Caixa de ar avariadas+ Hodometro inacessível+ assoalho do porta malas avariado+ longarina avariada+ painel dianteiro avariado. Veículo não possui bateria.	Nova Santa Rita
281	Banco Pan S/A	DJL5G89	252957 - Camioneta Chevrolet Blazer ADVANTAGE 2010 2011 Gas/Alc Branca 00257545212 Retornado. Obs: Vidros sem gravação da numeração do chassi. Veículo com divergência na numeração do vidro traseiro. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. CAIXA DE RODA AVARIADA, COLUNA COM DANO REPARÁVEL. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Não possui caixa de câmbio. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
282	Banco Pan S/A	JRT3H79	249854 - Automóvel Renault Megane GT DYN 16 2008 2009 Gas/Alc Preta 00987321340 Retornado. Obs: Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. SINISTRADO/RECUPERADO; Caixa de Ar - Soleira Passageiro - Amassada / Caixa de roda traseira passageiro - Amassada / Etiqueta ETA Motor - Danificada / Plaqueta ano de fabricação - Danificada .	Nova Santa Rita
283	Banco Pan S/A	MJK8969	253362 - Automóvel Chevrolet Prisma MAXX 2010 2011 Gas/Alc/GNV Branca 00273858424 Retornado. Obs: Consta no documento: SISTEMA GNV CSV 010483205372012. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante. Coluna Dianteira Motorista - Oxidado / Coluna Traseira Motorista - Oxidado / Coluna Traseira Passageiro - Oxidado / Veículo possui KIT GNV.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
284	Banco Pan S/A	IQY8D29	248863 - Automóvel Peugeot 307 SD PRE PK A 2010 2010 Gas/Alc Preta 00225339510 Retornado. Obs: Consta restrição Recall - Doc ok, regularização por conta do comprador ;Insonorizante Motor ; Hodometro INACESSÍVEL+ PAINEL DIANTEIRO AVARIADO. Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento.	Nova Santa Rita
285	Banco Pan S/A	IPG6C99	255493 - Camioneta Ford Ecosport XL 1.6FLEX 2008 2009 Gas/Alc Preta 00989598306 Retornado. Obs: Porta traseira passageiro travada, impossibilitando a análise das colunas / Hodometro - Inaceessível / Longarina Dianteira Motorista - Oxidado / Longarina Dianteira Passageiro - Amassada / Base suporte de gravação do chassi - Apresenta início de oxidação/corrosão / Plaqueta ano de fabricação - Danificada. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
286	Banco Pan S/A	IWV4I09	253810 - Automóvel Fiat Idea ESSENCE 1.6 2015 2016 Gas/Alc/GNV Branca 01065238085 Retornado. Obs: Kit GNV - Possui / Longarina Traseira Motorista - Trincado / Longarina Traseira Passageiro - Trincado. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante. Vidro dianteiro esquerdo avariado, reparos por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
287	Banco Pan S/A	DXG2I09	255800 - Automóvel Chevrolet Meriva MAXX 2007 2008 Gas/Alc Cinza 00945567200 Retornado. Obs: COM ATPV-e/SINISTRADO/RECUPERADO. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
288	Banco Pan S/A	JFP9A59	252323 - Automóvel Mercedes Benz A 160 2004 2005 Gasolina Prata 00839652615 Retornado. Obs: Caixa de roda traseira motorista - Amassada / Caixa de roda traseira passageiro - Amassada / Etiqueta ETA Motor - Ausente / Painei dianteiro superior - Oxidada / Plaqueta ano de fabricação - Ausente. Vidros sem gravação da numeração do chassi, regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
289	Banco Pan S/A	MHR2129	244774 - Automóvel Renault Clio CAM1016VH 2010 2011 Gas/Alc Prata 00257700552 Retornado. Obs: Assoalho do porta Malas Danificado + Longarina Traseira Motorista Trincado + Longarina Traseira Passageiro Trincado .	Nova Santa Rita
290	Banco Pan S/A	INP1062	252487 - Automóvel Peugeot 307 SD 20S A FL 2006 2007 Gasolina Prata 00907671420 Retornado. Obs: Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. Hodometro - Inaceessível .	Nova Santa Rita
291	Banco Pan S/A	IUE1972	259470 - Caminhonete Renault Kgo EXPRESS16 2012 2013 Gas/Alc/GNV Branca 00528293060 Retornado. Obs: Veículo com vidro para-brisa trincado. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
292	Banco Pan S/A	QXA2C99	251734 - Automóvel Chevrolet Onix PLUS JOY 2019 2020 Gas/Alc Cinza 01214027498 Retornado Sem Chaves. Obs: CAIXA DE AR COM PEQUENA AVARIA. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Motor incompleto e sem conferência de peças. Regularização por conta do comprador. Radiador, condensador, alma do para-choque danificados. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
293	Banco Pan S/A	EYT4B89	246503 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2011 2012 Gas/Alc Cinza 00345479793 Retornado. Obs: Caixa de Ar - Soleira Motorista - Oxidado / Caixa de Ar - Soleira Passageiro - Oxidado / Coluna Central Passageiro - Oxidado / Coluna Traseira Passageiro - Oxidado .	Tijucas
294	Banco Pan S/A	BDP5I89	248654 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA B 2018 2018 Gas/Alc Preta 01158141405 Retornado. Obs: Assoalho do porta MalaS Danificado+ Hodometro INACESSÍVEL+ Longarina Traseira Motorista Amassada+ motor e peças ausentes. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
295	Banco Pan S/A	IUC4G32	254917 - Automóvel Renault Clio EXP1016VH 2012 2013 Gas/Alc Prata 00518860710 Retornado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, reparo será por conta do arrematante. Motor Oxidado: Numeração do motor com princípio de oxidação, se necessário, remarcação será por conta do arrematante.	Tijucas
296	Banco Pan S/A	OIT3694	226082 - Automóvel Citroen C3 PICASSO GLX15 2012 2013 Gas/Alc Azul 00488785677 Retornado Chaves:Sem Chaves. Obs: MOTOR REGULARIZADO; CAIXAS DE AR AVARIADAS / VEICULO SEM CHAVES / HODOMETRO INACESSIVEL / NUMERO DO MOTOR DIVERGE DO CADASTRO / Longarina Traseira Motorista: Amassada / Painei dianteiro superior: Trincado. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
297	Banco Pan S/A	QXB6D69	255262 - Automóvel Peugeot 208 ACTIVE MT 2019 2020 Gas/Alc Preta 01214857520 Retornado. Obs: "Caixa de Ar - Soleira Passageiro - Amassada / Assoalho do porta Malas - danificado Reparável / Hodometro- Inacessível "	Tijucas
298	Banco Pan S/A	FOL4342	254521 - Caminhonete Mitsubishi L200 TRITON FLEX 2015 2016 Gas/Alc/GNV Prata 01052457743 Retornado. Obs: VEÍCULO POSSUI KIT GNV + Longarina Traseira Motorista - Trincado + Longarina Traseira Passageiro - Trincado. Veículo possui Kit Gás no físico, com cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Regularização será por conta do arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
299	Banco Pan S/A	QJV5B29	256594 - Automóvel Citroen Aircross LIVE AT 2018 2019 Gas/Alc Preta 01173173959 Retornado	Tijucas
300	Banco Pan S/A	EDW7339	255194 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2008 2009 Gas/Alc Cinza 00987424289 Retornado. Obs: Coluna Dianteira Passageiro - Amassada / CX. de Rodas Motorista - Trincado / CX. de Rodas Passageiro - Trincado / Longarina Dianteira Motorista - Amassada. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Faltando porcas e parafusos. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
301	Banco Pan S/A	BCB8439	250166 - Automóvel Ford Ka S 1.0HA B 2017 2018 Gas/Alc Branca 01150284177 Retornado. Obs: MOTOR REGULARIZADO. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
302	Banco Pan S/A	MJF1C09	253464 - Utilitário BMW X5 3.0SI FE41 2008 2009 Gasolina Preta 00976512793 Retornado. Obs: Etiqueta ETA Coluna - Danificada Plaqueta ano de fabricação - Ausente. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
303	Banco Pan S/A	MLX2B62	258688 - Automóvel Citroen C3 AIRCROSS EXCA 2013 2014 Gas/Alc Preta 00995255075 Retornado. Obs: Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
304	Banco Pan S/A	RYJ9F92	253236 - Motoneta Honda PCX 160 2023 2023 Gasolina Cinza 01347648205 Retornado	Nova Santa Rita
305	Banco Pan S/A	RYF8F52	256413 - Motocicleta Shineray XY 125-6A CBS 2022 2023 Gasolina Preta 01346592460 Retornado	Nova Santa Rita
306	Banco Pan S/A	RYN2H82	253635 - Motocicleta Jtz Dk150 2023 2024 Gasolina Preta 01348160982 Retornado. Obs: Tanque, carenagens, vidro e farol dianteiro avariados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
307	Banco Pan S/A	RXM5C02	254247 - Motocicleta Dafra NH 190 2022 2022 Gasolina Azul 01293477297 Retornado. Obs: Para-lama, carenagens, guidão e escape avariados, peças oxidadas, reparos por conta do arrematante.	Tijucas
308	Banco Pan S/A	SER7E79	255263 - Motocicleta Shineray XY 125-6A CBS 2023 2024 Gasolina Preta 01355739796 Retornado. Obs: Veículo com carenagens, escape, para-lamas, rodas e manete avariados, reparos por conta do arrematante.	Tijucas
309	Banco Pan S/A	BEG4E12	254753 - Motocicleta Honda CG 160 TITAN 2020 2020 Gas/Alc Azul 01236080626 Retornado. Obs: Veículo com tanque, carenagens e farol avariados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
310	Banco Pan S/A	SEN3D89	252965 - Motocicleta Honda CG 160 START 2023 2023 Gasolina Azul 01350204860 Retornado. Obs: Veículo possui avarias no tanque/oxidado, escape, painel, carenagem, guidão e traseira. Reparos/regularização por conta do arrematante. HODÔMETRO INACESSÍVEL.	Tijucas