

Data: 27 de março de 2025 às 10h

Local: Avenida João Wallig, 1800, Conj. 4005 – 4º andar -
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Passo da Areia -
Porto Alegre - RS

Data e Horário de Visitação	Locais de Visitação
Dia 26/03/25 das 14h às 17h e dia 27/03/25 das 8h45 às 11h30.	Unidade [RS]: BR 386, S/N - Km 431 - Nova Santa Rita - RS
Dia 26/03/25 das 14h às 17h e dia 27/03/25 das 8h45 às 11h30.	Unidade [SC]: Rua Angelo José da Silva, 311 - Pernambuco - Tijucas - SC
Dia 26/03/25 das 14h às 17h e dia 27/03/25 das 8h45 às 11h30.	Unidade [SP]: Rodovia Índio Tibiriça, 14435 - Palmeiras - Suzano - SP

AVISOS GERAIS

1. Pagamento

Prazo: até 24h após o leilão.
Comprovante:
anexar o comprovante na Área do Arrematante, no site, ou
enviar o comprovante para atendimento@pestanaleiloes.com.br.

2. Fatura

A troca de arrematante deve ser realizada em até 24h após o leilão,
mediante documentação completa. Para lotes do CCB Brasil e de todas
as empresas do Grupo Bradesco, não serão aceitas trocas de arrematante.

3. Retirada do bem

AGENDAMENTO ONLINE

Agendamento exclusivo pelo site www.pestanaleiloes.com.br
na Área do Arrematante.

4. Retirada de documentação

Retirada na Sede, no Shopping Iguatemi de Porto Alegre.
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
CORREIOS: solicite remessa na Área do Arrematante, na aba Documentos.

5. Visitação

Um dia antes do leilão, das 14h às 17h, e no dia do leilão, das 8h45 às 11h30.

6. Atendimento

Cadastro: cadastro@pestanaleiloes.com.br
Pagamento/Emissão de fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br
Documentação e pós-leilão: na Área do Arrematante, aba Atendimento Pós-Leilão.

Atentar para condições específicas do Grupo Bradesco e CCB – não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando
vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. ARREMATANTE = COMPRADOR = PAGADOR.

Estampagem de Placas Mercosul

Para regularizar, contate um despachante ou uma empresa estampadora de sua
preferência. Ambos credenciados no Detran do município de registro de veículo.

Esse processo deve ser concluído ANTES da abertura do processo de transferência
do veículo com vistoria.

IMPORTANTE: leia mais sobre no Regulamento.

*Todos os custos referentes a esse processo,
são de responsabilidade do arrematante.

Atenção

O site da Pestana Leilões é

WWW.PESTANALEILÕES.COM.BR | 

Outros sites que utilizam o nome da Pestana
Leilões são falsos. Não compre e não pague.

AGENDA DE LEILÕES

Veículos e Bens Diversos Março

Acompanhe a agenda
completa de leilões no site.
pestanaleiloes.com.br

Endereços de Visitação

Nova Santa Rita/RS: BR 386, km 431.

Tijucas/SC: Rua Ângelo José da Silva, 311.

Suzano/SP: Rodovia Índio Tibiriça, 14.435.

Itaúna/MG: Avenida São João, 5.279.

Financie o seu veículo!

O que era bom, ficará ainda melhor!



Simule pelo APP:

www.bradescofinanciamentos.com.br

Regulamento do Leilão de 27/03/2025 às 10h

REGULAMENTO DO LEILÃO DE VEÍCULOS

DO LEILÃO

- DO REGULAMENTO** - O leilão é regido pelo Decreto 21.981/32 e pelo presente Regulamento, que contempla as condições para participar dos leilões extrajudiciais de veículos e bens diversos realizados pela Pestana Leilões, nas modalidades ONLINE (com o recebimento de lances exclusivamente online) e ELETRÔNICO (automático, sem o pregão presencial). Além das regras gerais constantes nas cláusulas abaixo, o interessado deverá atentar para a leitura das Condições Específicas dos Comitentes Vendedores, constantes no Catálogo do Leilão, junto à identificação da empresa proprietária dos bens, bem como para as condições específicas do LOTE, conforme descrição do produto. A participação dos interessados está sujeita à adesão ao Contrato para utilização do Sistema de Leilões Online registrado no 2º Cartório de Títulos e Documentos de Porto Alegre/RS;
- DA LEILOEIRA OFICIAL** - O Leilão será realizado pela Leiloeira Pública Oficial Liliamar Fátima Parmeggiani Pestana Marques Gomes JUCISRS nº 168/00 ou preposto;
- DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES** - Os leilões são realizados através do site www.pestanaleiloes.com.br, sem a participação do público presencial no auditório;
- DO LEILÃO ELETRÔNICO (AUTOMÁTICO, SEM O PREGÃO PRESENCIAL)** - Na modalidade ELETRÔNICO, na data e hora aprazadas, todos os lotes entram simultaneamente em pregão, com tempo de fechamento distintos, sendo que o tempo para fechamento de cada lote será exibido individualmente. O tempo de fechamento de cada lote será igual ao tempo do lote anterior acrescido de incremento padrão estipulado pela Leiloeira. Ex.: Lote 1=5 min, Lote 2=7 min (5min+2min), Lote 3=9 min (7min+2min). O tempo de fechamento de cada lote será prorrogado caso seja recebido algum lance nos últimos 30 segundos, para que todos os usuários interessados tenham a oportunidade de efetuar novos lances;
- DA OFERTA DE LANCES E DO LANCE VENCEDOR** - Os bens são vendidos um a um (1 a 1) ou em lotes, a quem maior lance oferecer, desde que o valor ofertado seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado, que pode ser divulgado ou não, a critério do Comitente Vendedor. O lance pode ser realizado desde a abertura do leilão (exibição do leilão e do lote no site) até o fechamento do lote, no ato do pregão, de forma online ou presencial, conforme a modalidade do leilão. Os usuários previamente habilitados na forma online poderão ofertar seus lances desde a abertura do leilão, no site, até o ato do pregão. Os lances online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante, não respondendo a Leiloeira e o Comitente Vendedor por lances ofertados e não recebidos antes do fechamento do lote;
- DO LANCE INICIAL** - O valor informado como "Lance Inicial" não significa o preço mínimo para a venda em leilão e sim o valor para abertura de pregão. Desta forma, antes e no decorrer do pregão o valor do lance inicial poderá ser alterado, para mais ou para menos, a critério da Leiloeira ou do Comitente Vendedor;
- DAS VENDAS EM CONDICIONAL** - Os bens poderão ser vendidos de forma CONDICIONAL, para posterior análise e homologação do Comitente Vendedor em até 3 (três) dias úteis, salvo indicação contrária nas Condições Específicas ou no lote, no Catálogo do Leilão. Fica reservado ao Comitente Vendedor o direito de não liberar os bens pelo maior preço ofertado ou, ainda, de efetuar uma contraproposta, ficando a critério do Arrematante a aceitação, ou não, do novo valor. Em caso de não aceitação, o lote será considerado como não homologado, sem qualquer penalidade ao Arrematante. O Arrematante é responsável pela consulta da informação da homologação ou não do lote, na Área do Arrematante, no site;
- DAS PRERROGATIVAS DA LEILOEIRA** - A Leiloeira está autorizada a alterar as condições do presente Regulamento, a ordem do pregão, agrupar, desdobrar ou retirar lotes do leilão, alterar os valores de lance inicial e incremento mínimo, definir o vencedor no caso de recebimento simultâneo de lances, bem como cancelar arremate, a seu exclusivo critério, ou ainda por motivo de informações divergentes ou irregularidades, o que poderá ocorrer até a entrega dos lotes. Poderá, ainda, colocar os lotes em REPASSE, ou seja, reabrir novamente o pregão do bem para o recebimento de lances, antes do encerramento geral do leilão. Todas as arrematações estão sujeitas à análise e confirmação/aprovação dos Comitentes Vendedores, independentemente do resultado do momento do pregão (Vendido/Condicional). O Comitente Vendedor poderá, por critérios internos e exclusivos, suspender ou cancelar as vendas. Se eventualmente já tiver ocorrido o pagamento, os valores pagos serão devolvidos e nada será devido ao Arrematante, a qualquer título;
- DA IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO LOTE ARREMATADO** - Com exceção dos cancelamentos referidos no item 9 (nove), os lances oferecidos no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o Arrematante recusar o bem adquirido, pleitear a redução do preço ou alegar desconhecimento das características e condições dos bens e do

Regulamento do Leilão. Caso o Arrematante não tenha efetuado pagamento do lote, deverá pagar multa por desistência da arrematação, a ser cobrada pelas vias administrativa e/ou judicial;

10. **DA CONDIÇÃO DA MANDATÁRIA DA LEILOEIRA** - A Leiloeira é mera realizadora do ato de Leilão e mandatária do Comitente Vendedor, não respondendo, cível e criminalmente, por quaisquer danos causados aos Arrematantes ou a terceiros;

DA PARTICIPAÇÃO

11. **DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO** - Todas as pessoas maiores de 18 anos e capazes, ou menores emancipados, nos termos da legislação vigente, poderão participar do Leilão, exceto os Leiloeiros, funcionários e ex-funcionários da Pestana Leilões, por um período igual ou equivalente a 36 (trinta e seis) meses da data de seu desligamento.

12. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO** - Para o cadastro no site para compras "online", o interessado deverá anexar os seguintes documentos obrigatórios:

a. **PESSOA FÍSICA:** Documento de Identificação (ex.: RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho, carteira funcional emitida por órgão fiscalizador – Ex.: OAB, CRM, CRBio, CREA e outros) e CPF. Estrangeiros deverão apresentar CPF válido para participação, além do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou Extrato do RNE, ambos fornecidos pela Polícia Federal, ou protocolo de identificação de refúgio – CONARE.

b. **PESSOA JURÍDICA:** Cópia do Contrato Social, cartão CNPJ, RG e CPF do representante legal;

c. Comprovante de endereço: (luz, água, telefone fixo, celular pós-pago, gás, condomínio ou declaração de endereço com assinatura eletrônica ou digital);

d. Não serão aceitos documentos de identificação rasurados e avariados. Ainda, a Pestana reserva-se o direito de recusar documentos vencidos e se o tempo de expedição e/ou mau estado de conservação impossibilite a identificação da parte.

e. É proibido o cadastro e a venda de veículos e materiais para Pessoa Física ou Jurídica em qualquer uma das seguintes situações: CPF baixado por óbito - CPF baixado (Receita Federal) - CPF pendente de regularização - CPF suspenso - CNPJ baixado/Inapto (Receita Federal). A Pestana Leilões reserva-se o direito de cancelar o arremate caso esta situação seja verificada após o pregão do lote.

13. **DO CADASTRO PRÉVIO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES** - O interessado deverá cadastrar-se e habilitar-se previamente no site www.pestanaleiloes.com.br, com antecedência de pelo menos 24h do início do pregão. O Arrematante é o único e exclusivo responsável pelos dados cadastrais, login e senha e responde por todas as operações realizadas em seu nome. Não serão aceitas reclamações ou desistências de arrematação por alegação de uso indevido ou acesso por terceiros. Ao habilitar-se para participação no Leilão, o interessado fica sujeito integralmente às condições de venda e de pagamento dispostas neste Regulamento;

14. **DAS QUESTÕES TÉCNICAS NA PARTICIPAÇÃO ONLINE** - Na participação de forma online, o usuário do sistema está ciente de que poderão ocorrer situações não previstas como queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras impossibilidades técnicas, que são assumidas com exclusividade pelo interessado quando da sua participação, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito. A Leiloeira não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos alegados pelos usuários quando da utilização do sistema, em razão de problemas técnicos, operacionais ou falhas na conexão;

15. **DO ARREIMATE EM NOME DE TERCEIROS** - Em qualquer modalidade, para aquisição de bens em nome de terceiros será exigida, para emissão da Fatura do Leilão, a entrega de procuração pública ou particular com poderes específicos para arrematação em Leilão, com reconhecimento de assinatura por autenticidade ou com certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil. Para empresas com restrição de uso de procurações/troca de arremate, não será permitido o arremate em nome de terceiros, devendo o Arrematante cadastrado no site emitir a fatura em seu nome e pagar o lote. Quando permitida, a procuração valerá por 5 anos, contados a partir da data de sua emissão, sendo o Arrematante o único e exclusivo responsável pela revogação dos poderes outorgados a terceiros, devendo solicitar formalmente à Leiloeira o cancelamento das procurações enviadas, estando ciente de que, ao fornecer procuração, o procurador fica autorizado a praticar todos os atos referidos em todos os leilões realizados, até a revogação expressa.

16. **DA HABILITAÇÃO PARA ARREMATACÃO DE SUCATAS DE VEÍCULOS** - A comercialização de sucatas estará permitida apenas para Arrematantes devidamente cadastrados e com documentação regularizada junto aos órgãos competentes do Estado de atuação, mediante comprovação prévia da documentação, conforme Lei Federal 12.977/2014. A não comprovação da regularidade do Arrematante implicará no cancelamento da venda e a aplicação

das penalidades cabíveis, com a cobrança de indenização previamente estipulada em 20% sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos de realização do leilão e comissão da Leiloeira;

17. **DOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO** - Estão impedidas de participar do leilão todas as pessoas que não concordam ou que não cumpriram as condições deste Regulamento em Leilões anteriores ou, a qualquer momento, estejam em lide judicial com a Leiloeira, deixarem de agir com cordialidade e respeito para com os Leiloeiros, colaboradores e demais clientes da Pestana Leilões, através de violência verbal, gestual ou física, intimidação, humilhação, desqualificação, constrangimento, coação, ameaça e outras práticas de qualquer natureza prejudiciais à saúde organizacional e das pessoas. Caso sejam identificados cadastros vinculados a algum cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados;

18. **DAS SANÇÕES CRIMINAIS** - Todos os participantes do Leilão estão sujeitos ao Art. 335 do Código Penal: "Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio ilícito, incorrerá nas penas de 6 meses a 2 anos de detenção";

DOS BENS

19. **DA INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO BEM COMO "PARA CIRCULAÇÃO" OU "SUCATA"** – Os veículos serão classificados no site quanto à sua condição como "PARA CIRCULAÇÃO" ou "SUCATA". A Leiloeira informará a situação de "PARA CIRCULAÇÃO" para veículos com direito à documentação e que, após a eventual e devida necessidade de recuperação, consertos e/ou substituição de peças, de única e exclusiva responsabilidade do Arrematante, bem como realizar a transferência, poderão trafegar; e como "SUCATA" para veículos impossibilitados de voltar a circular, sem direito à documentação (exceto a Certidão de Baixa emitida pelo órgão responsável). A informação de "SUCATA" constará, além do site, no Catálogo e na Fatura do Leilão. A indicação de veículo como "PARA CIRCULAÇÃO" ou a mera inexistência da palavra "SUCATA" no descritivo não significa, de forma alguma, bom estado de conservação ou que todas as peças estejam no lugar e/ou funcionando.

20. **DA VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA** - Os bens em leilão são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de peças que por ventura estejam faltando, e ficam à disposição dos interessados para visita, nos dias e horários constantes no site e nos editais. No ato da arrematação o Arrematante aceitará todas as condições para aquisição constante do presente Regulamento, isentando o Comitente Vendedor e a Leiloeira Oficial de responsabilidade sobre o estado de conservação e/ou defeitos e vícios ocultos detectados nos bens, bem como indenizações por avarias e outros vícios detectados em vidros, lataria, carroceria, motor, mecânica, suspensão, parte elétrica e demais componentes, câmbio, escapamentos, catalisadores, kit GNV, cilindro, consertos gerais, funcionamento das chaves e compensações financeiras de qualquer natureza. Eventual ausência ou divergência de peças (internas ou externas) dos veículos, portanto, a regularização será por conta do comprador;

21. **DA VISITAÇÃO** – Em cumprimento às medidas de segurança, não será permitido o acesso à visita de VEÍCULOS PESADOS, nas áreas de depósito, com calçados abertos (chinelos, sandálias, etc.), de salto alto ou trajando bermudas, shorts e saias. Além disso, não será permitido o acesso de menores de 12 anos, bem como de animais de qualquer porte e espécie nas áreas de visita e depósito;

22. **DO SELO LIGA E DÁ PARTIDA** - O selo "Liga e Dá Partida", quando divulgado no site, refere-se à condição do veículo no teste de ignição realizado na chegada ao pátio. Não há garantia de funcionamento (rodagem ou movimentação por tração própria) do veículo, nem de suas peças e sistemas, especialmente do motor, elétrica, caixa de câmbio, módulo de ignição, freios, pneus, bomba de combustível e bateria, a qual poderá estar descarregada no momento da retirada do bem. É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não do selo "Liga e Dá Partida" nos seus lotes;

23. **DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS BENS** - É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não de informações adicionais sobre o funcionamento e estado dos bens, situação do motor, falta de peças, existência de sinistros anteriores, origem do sinistro (colisão, furto ou enchente), acessórios ou outras, ainda que esta situação tenha sido detectada no momento do sinistro/remoção ou entrada do bem no pátio, podendo constar em alguns lotes e outros não. A numeração constante no campo de quilometragem poderá referir-se a esta ou outra unidade de medida, como milhas, por exemplo, cabendo ao interessado certificar-se da informação exata. Os adicionais "ar-condicionado", "direção hidráulica" e "GNV" nos veículos não significa que tais itens estejam completos, que foram testados ou funcionam. Caberá ao interessado promover a vistoria para verificação da situação física do bem, bem como consulta perante os órgãos de trânsito referente observações e restrições. A falta de observações nos bens não significa bom estado de funcionamento e conservação ou inexistência de avarias/vícios ocultos/sinistros, podendo constar em alguns lotes e outros não, inclusive do mesmo Comitente Vendedor;

24. **DA REGULARIZAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES** - A regularização, junto aos órgãos competentes, de eventuais divergências de numeração e/ou avarias de motor, chassi remarcado ou a remarcar, câmbio, kit gás, combustível, cor, ausência de etiquetas destrutivas, placas, tarjetas, blindagem, retirada de

adesivos, categoria, carroceria, quantidade de eixos e outras que venham a ser detectadas posteriormente, anunciadas ou não em Catálogo, é de exclusiva responsabilidade, operacional e financeira do Arrematante. Caso o nº do motor físico do veículo esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN), e NÃO possua queixa de furto, a regularização ficará por conta do Arrematante. Em caso de chassi amassado ou enferrujado, mesmo que não anunciados em catálogo e se necessário a remarcação, será de responsabilidade exclusiva do Arrematante, bem como todos os encargos;

25. **DAS PLACAS NO PADRÃO MERCOSUL** – Em caso de necessidade de regularização das placas padrão Mercosul (placa física divergente do documento de transferência), o Arrematante deverá contratar o serviço de empresa de estampagem de placas, no município de registro do veículo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante todas as despesas e providências necessárias, financeiras e operacionais, para regularização e atendimento à Resolução 729/2018 do CONTRAN, que trata da identificação de placas dos veículos no Padrão Mercosul. Para tanto, o Arrematante deverá providenciar a estampagem de placas, antes de iniciar o processo de vistoria para transferência de propriedade junto aos órgãos de trânsito.

26. **DO RECALL** – Caberá ao interessado verificar sobre o Recall e a existência de campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo do veículo que pretenda arrematar, podendo constar ou não no prontuário ou no documento do veículo. O atendimento ao Recall é condição obrigatória para o licenciamento e transferência do veículo no DETRAN, conforme Lei Federal 14.229/21. O Arrematante deve se dirigir à Concessionária da marca para informações sobre o procedimento de regularização, a qual é de responsabilidade exclusiva do Arrematante, não respondendo a Leiloeira ou o Comitente Vendedor pelo não atendimento das Concessionárias por inexistência, falta ou atraso na reposição de peças de fábrica, entre outros.

27. **DAS RESTRIÇÕES DE SINISTRO** - O Comitente Vendedor não se responsabiliza por sinistros ou danos ocorridos com os bens, quando de posse dos antigos proprietários, por se tratarem de veículos e bens diversos RETOMADOS, SINISTRADOS OU DESATIVADOS, não revisados junto aos órgãos competentes, especialmente com relação à documentação de transferência. A informação de pequena e média monta constante em cada veículo no Catálogo refere-se à classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela Seguradora ou inserido pelo Comitente Vendedor do bem. Eventualmente, sinistros anteriores poderão ser reativados no momento da transferência do bem ao Arrematante, o que poderá acarretar na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta, retomados ou de frota. Caberá ao Arrematante certificar-se previamente da situação de sinistro através de pesquisas aos órgãos responsáveis e responder exclusivamente pela sua respectiva regularização, exceto para veículos baixados no DETRAN e vendidos como sucata;

28. **DOS VEÍCULOS DE ENCHENTE** – Os veículos incluídos em leilão em razão das enchentes e alagamentos ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul durante o mês de Maio/24 estarão identificados nas observações do Lote como “Enchente”, desde que esta informação seja de conhecimento do Comitente Vendedor e tenha sido repassada à Leiloeira. Os veículos oriundos de enchente estarão gravados com restrição de sinistro conforme as respectivas regulamentações e legislações a respeito da matéria junto aos órgãos de trânsito. Os veículos recebidos pelos Comitentes Vendedores por outros motivos ou apreendidos posteriormente aos eventos climáticos, poderão, eventualmente, terem sido atingidos pelos alagamentos quando de posse dos antigos proprietários. Esta informação poderá não ser de conhecimento dos Comitentes Vendedores e não ser divulgada em Catálogo, não restando caracterizada a responsabilidade da Leiloeira e do Comitente Vendedor por eventual vício oculto. De qualquer forma, fica ciente o Arrematante de que os veículos oriundos de enchente sofreram alagamentos de grande proporção, podendo ter sido danificados de forma significativa em sua parte mecânica e elétrica, o que poderá ocasionar problemas em seu desempenho e segurança a longo prazo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante todas as despesas e providências necessárias para os reparos e recuperação dos veículos de enchente, não se responsabilizando a Leiloeira e o Comitente Vendedor pelos veículos adquiridos em leilão, ainda que a situação de “Enchente” não esteja expressamente divulgada em Catálogo.

29. **DOS VEÍCULOS BLINDADOS** – Para transferência de veículos blindados, será exigido, pelo órgão de trânsito, o Certificado de Segurança Veicular (CSV), nos termos do art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro. O Arrematante deverá providenciar o CSV e demais exigências, se necessário, nos termos da Resolução nº 916 de 28/03/2022;

30. **DA RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELA CONSULTA AOS ÓRGÃOS OFICIAIS** - O interessado deverá promover a prévia consulta perante os órgãos de trânsito e outros, para ciência de eventuais restrições, débitos, existência de sinistro atual ou anteriores, classificação de monta, cidade/UF do emplacamento atual do veículo, "sinistro recuperado e indenizado" e outras, se necessário. A Leiloeira fornecerá, sempre que solicitado, os dados necessários para consulta;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

31. **DO PRAZO DE PAGAMENTO** - Os lotes arrematados deverão ser pagos à vista em até 24 horas após a realização do Leilão, exceto situação contrária informada no lote ou nas condições específicas no Catálogo do Leilão, quando deverão ser observadas e cumpridas as informações descritas. Para os lotes vendidos na forma

CONDICIONAL, o pagamento deverá ser realizado no prazo de 24h após a homologação da venda pelo Comitente Vendedor;

32. **DA FORMA DE PAGAMENTO** - O pagamento deverá ser realizado por boleto bancário ou transferência bancária ("TED"), individualizado por lote, conforme a condição específica do Comitente Vendedor. Os boletos e/ou os dados bancários estão disponíveis no menu "Meus Arremates", item "Lote/Pagamentos" na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. Não serão aceitos pagamentos em dinheiro (espécie), PIX e depósitos em cheque;

33. **DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO** – Os veículos pertencentes ao Banco Bradesco e Banco Santander poderão ser financiados diretamente pelas respectivas instituições financeiras, de acordo com as informações constantes nas Condições Específicas dos Comitentes Vendedores. O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento implica no pagamento integral do lote, à vista, por parte do Arrematante, nas condições de pagamento estabelecidas neste regulamento;

34. **DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO** - O comprovante de pagamento deverá ser anexado, no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br;

35. **DA COMISSÃO DA LEILOEIRA** - Sobre o valor do arremate, em cada lote, incidirá a comissão da leiloeira de 5% (cinco por cento);

36. **DAS DESPESAS OPERACIONAIS** - Além da comissão da Leiloeira, será por conta do Arrematante o pagamento, por lote, do valor máximo referente a Despesas de Organização e Depósito de Bens a seguir descritos, conforme Tabela do SINDILEI - Sindicato dos Leiloeiros Oficiais do Estado do Rio Grande do Sul:

a. Veículos

R\$ 500,00 (quinhentos reais) para motocicletas (para circulação/sucatas)

R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) para veículos leves e utilitários (para circulação/sucatas)

R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para veículos pesados (caminhões, ônibus e similares – para circulação/sucatas).

Obs.: Os valores serão cobrados conforme a classificação do veículo no órgão oficial – DETRAN.

37. **DAS OUTRAS DESPESAS** - Além dos valores da comissão da Leiloeira e Despesas Operacionais descritas, poderão incidir sobre os lotes outras despesas determinadas pelo Comitente Vendedor, as quais serão informadas no Lote e/ou nas Condições Específicas, tais como: taxa de logística, honorários e serviços de despachante, débitos e outras. O Arrematante deverá verificar previamente todos os valores a serem pagos nos lotes de seu interesse;

38. **DO PRAZO DE COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS** - O prazo de compensação dos pagamentos é de 24h a 48h após o recebimento do comprovante de pagamento. Os bens não serão entregues sem a devida compensação do pagamento;

39. **DA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO** - A Leiloeira e os Comitentes Vendedores cumprem toda e qualquer legislação ou orientação vinculada à prevenção e combate ao crime de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, especialmente os normativos do BACEN - Banco Central do Brasil e do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conforme estabelecido na Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998. Todas as operações de leilões realizados poderão ser comunicadas ao COAF (UIF) – Unidade de Inteligência Financeira, conforme Resolução nº 14, de 23 de outubro de 2006. Nos termos previstos na Resolução nº 25 de 16 de janeiro de 2013 do COAF, o Arrematante, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher os dados cadastrais no site da Leiloeira, obrigando-se ainda a informar a Leiloeira, imediatamente, caso haja qualquer alteração nas informações fornecidas, sendo certo, em qualquer hipótese, a responsabilidade civil e penal do Arrematante em relação à veracidade de suas declarações. As instituições que comercializam bens móveis devem manter em arquivo os dados dos Arrematantes (pessoa física ou jurídica), sendo que no caso de pessoa jurídica devem constar também os dados dos sócios e/ou procuradores. O Arrematante declara ser lícita a origem do crédito, bem como ter ciência do previsto no art. 11, inciso II da Lei nº 9613/98, com as alterações posteriores introduzidas, inclusive pelas Leis 12.683/12 e 13.964/19, bem como o previsto nos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal. O Arrematante deverá, para todos os arremates realizados acima de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou sempre que solicitado, fornecer e preencher a documentação referente à operação realizada, para fins de comprovação junto ao COAF (UIF), se necessário, sob pena de cancelamento da venda.

40. **DA MULTA PELO NÃO PAGAMENTO OU DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO** - O não cumprimento do pagamento no prazo estabelecido, bem como a inobservância das regras do leilão, acarretará na rescisão automática da arrematação e no cancelamento da venda por culpa do Arrematante, incidindo a cobrança da importância referente

a 20% (vinte por cento) sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos do leilão e comissão da Leiloeira, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. Caso o pagamento da multa não ocorra no prazo de 5 dias úteis após o leilão, a cobrança será encaminhada para assessoria jurídica externa para cobrança dos valores devidos, devidamente corrigidos pelo IGPM e acrescidos de 10% de honorários advocatícios. Essa cobrança poderá ser encaminhada a protesto, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto número 21.981/32;

41. DO BLOQUEIO DO CADASTRO E DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL E PROTESTO - O não pagamento da MULTA acima referida acarretará no imediato bloqueio do cadastro do Arrematante e de seus procuradores, para compras presenciais e online, e facultará à Leiloeira a cobrança dos valores devidos na esfera administrativa e judicial, bem como protesto do título emitido, ficando desde já eleito o Foro Central da Comarca de Porto Alegre como competente para as ações desta natureza;

DA FATURA DE LEILÃO

42. DOS DADOS PARA EMISSÃO DA FATURA - Os dados para emissão da Fatura de Leilão deverão ser confirmados pelo Arrematante em até 24hs após o Leilão, na Área do Arrematante, no site e deverá ser feito antes da realização do pagamento, seja por boleto ou transferência bancária. O Arrematante é responsável pelas informações fornecidas, bem como pela realização e atualização de seu cadastro ou do outorgante no site da Leiloeira, no caso de arremate com procuração. Havendo necessidade de emissão de 2ª via do ATPV-E em decorrência de divergência de dados fornecidos pelo Arrematante, este arcará com os respectivos custos;

43. DA DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA – A Fatura de Leilão será emitida após os seguintes passos: A) Confirmação dos dados do Arrematante para o faturamento na Área do Arrematante. B) Pagamento do boleto ou TED, conforme o lote. C) Inclusão do comprovante de pagamento na Área do Arrematante. D) Compensação do pagamento. Após a conclusão de todas as etapas, a impressão da Fatura deverá ser realizada pelo Arrematante, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e deverá ser apresentada no depósito para retirada e o transporte do bem;

DA RETIRADA DOS BENS

44. DA RETIRADA MEDIANTE AGENDAMENTO E APRESENTAÇÃO DA FATURA DE LEILÃO

- a. A retirada dos bens arrematados será realizada mediante agendamento, no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote, de acordo com a escala de horários disponíveis. Os horários serão de acordo com a disponibilidade da agenda, acesso controlado e atendimento das normas de saúde.
- b. Os bens deverão ser retirados pelo próprio Arrematante, pelos procuradores devidamente cadastrados ou por terceiros autorizados somente para o ato, mediante autorização realizada na Área do Arrematante, no lote, e mediante apresentação da FATURA DE LEILÃO e DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO.
- c. Os lotes compostos por múltiplos bens devem ser retirados na integralidade, sendo vedada a retirada parcial ou o descarte de itens no local.

45. DO PRAZO DE RETIRADA – A retirada dos bens deverá ser no prazo de até 5 dias úteis após o leilão;

46. DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA – O Arrematante se compromete, no ato da retirada do bem, a respeitar as normas de saúde e segurança do local onde estão os bens, inclusive ao que se refere aos EPIs, respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados por si e seu transportador contratado. Não é permitido o acesso de menores de 12 anos e animais de qualquer porte e espécie à área de retirada dos bens, nem o ingresso de pessoas com calçados abertos (chinelos, sandálias, de salto alto, etc.), ou trajando bermudas, regatas, shorts e saias. Por questões de segurança, é terminantemente proibido, dentro das dependências da Leiloeira, o acionamento do motor de partida dos veículos arrematados, independentemente da sua origem (retomado/sinistrado/frota e outros). O descumprimento desta regra poderá ocasionar riscos de incêndio e explosão, com consequentes danos à saúde e integridade física das pessoas, bem como prejuízos na esfera patrimonial da Leiloeira e de terceiros, ficando o Arrematante sujeito às penalidades deste Regulamento e na forma da lei;

47. DA DOCUMENTAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - A emissão de Nota Fiscal e outros documentos necessários para o transporte e circulação das mercadorias é de responsabilidade exclusiva do Arrematante;

48. DAS RECLAMAÇÕES SOBRE OS BENS ARREMATADOS NO ATO DA RETIRADA - O Arrematante deverá verificar a situação dos bens arrematados no ato de sua retirada, pessoalmente ou através de terceiro autorizado. Não serão aceitas reclamações de qualquer espécie após a retirada dos bens. Qualquer divergência deverá ser formalizada no ato da retirada do lote. Após a retirada, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, para análise e avaliação;

49. **DA COBRANÇA DE ESTADIA E DEPÓSITO** - Sobre os bens não retirados no prazo de 5 dias úteis ou no prazo estipulado no Lote, no Catálogo do Leilão incidirá cobrança diária de estadia no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para motos, R\$ 100,00 (cem reais) para automóveis e utilitário e R\$ 200,00 (duzentos reais) para veículos pesados, pelo período de 5 dias (cinco) dias, quando o bem poderá novamente ser levado a Leilão para pagamento das despesas;

DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DOS BENS

50. **DO PRAZO PARA ENTREGA DO ATPV-E AO ARREMATANTE** - O prazo para entrega da documentação obrigatória para transferência (ATPV-E, Procuração e Certidão de Baixa no caso de veículos sucata) é a partir do 45º dia da data do leilão, salvo informações contrárias constantes nas condições específicas do Comitente Vendedor, no Catálogo de Leilão. O prazo para entrega da documentação de transferência dos bens poderá sofrer alterações, sem aviso prévio, por fechamento/atendimento reduzido dos órgãos de trânsito, cartórios e outros.

51. **DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS JUDICIAIS AO ARREMATANTE** - Nos casos informados em Catálogo em que a documentação para transferência é judicial (Sentença, Auto de Busca, Inicial, Alvará, ou outros documentos), esta deverá ser retirada a partir do 15º dia da data do leilão. O prazo para transferência no DETRAN, conforme lei, é de 30 dias a contar da data do leilão;

52. **DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS AO DESPACHANTE** - A transferência através de despachante, determinada pelo Comitente Vendedor, será indicada nas Condições Específicas no Catálogo do leilão. Nestes casos, a documentação será repassada AO DESPACHANTE, pela Leiloeira, no prazo de 48hs após o recebimento oriundo do Comitente Vendedor, a partir dos prazos informado nos itens acima, exceto prazo informado nas Condições Específicas no Catálogo;

53. **DA RESPONSABILIDADE PELA DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO** - A regularização da documentação dos bens e a disponibilidade da mesma é de exclusiva responsabilidade do Comitente Vendedor, sendo a Leiloeira mera intermediária no processo da entrega;

54. **DA CONSULTA SOBRE A DISPONIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARA RETIRADA** - A consulta é de responsabilidade do Arrematante e deverá ser realizada no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote. A Leiloeira não realiza contato telefônico para informar a data de recebimento dos documentos e o vencimento dos prazos de transferência;

55. **DA REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO PELO CORREIO** – O Arrematante poderá solicitar a remessa da documentação via Correio por solicitação expressa, inserida no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e mediante pagamento das despesas, a ser feita exclusivamente por boleto bancário, exceto nos casos de transferência obrigatória com Despachante. O valor do serviço de remessa é de R\$ 100,00 (cem reais) para envio de até dois documentos, R\$ 140 (cento e quarenta reais) para envio de 3 a 5 documentos e R\$ 170,00 (cento e setenta reais) para envio de 6 a 10 documentos. A Leiloeira não se responsabiliza pelo prazo de entrega da documentação ao Arrematante por essa modalidade, comprometendo-se a postar em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da autorização e a compensação do boleto de pagamento dos valores das despesas de envio pelo Arrematante, desde que já recebida a documentação do Comitente Vendedor. A Leiloeira, de igual forma, não se responsabiliza pelo extravio dos documentos pelo Correio, devendo o Arrematante adotar todas as providências operacionais e financeiras para a emissão da segunda via. O cancelamento da remessa, após a efetivação do pagamento, será realizado mediante a retenção de 50% do valor pago para compensação das despesas e serviços operacionais realizados. Caso a documentação retorne à leiloeira pelo motivo “Não Procurado”, a nova remessa de documentos somente será enviada mediante ao novo pagamento do valor anteriormente realizado, devendo o Arrematante indicar na “Área do Arrematante” o novo endereço para entrega. Outrossim, a leiloeira não se responsabiliza por multa de averbação gerada em virtude de atraso na entrega da documentação pelo motivo supracitado.

56. **DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EXIGIDA PARA A TRANSFERÊNCIA** – O Comitente Vendedor disponibiliza para transferência a documentação prevista na Legislação. Em caso de eventual exigência de documentação complementar, pelo Detran, o Arrematante deverá encaminhar solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, ficando esclarecido desde já que comprovações de alterações estruturais do veículo realizadas por proprietários anteriores ou com origem antes da apreensão/sinistro ou, ainda, com origem e data desconhecidas, poderão não ser atendidas pelos Comitentes Vendedores, por não disporem destes documentos para repasse ao Arrematante (exemplo: laudos de remarcação de chassi, laudo CSV, laudo ECV, nota fiscal do motor e peças, entre outros). Nestes casos, caberá exclusivamente ao arrematante a responsabilidade operacional e financeira para regularização e transferência do veículo;

DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS PARA O NOME DO ARREMATANTE

57. **DO PRAZO LEGAL DE TRANSFERÊNCIA** - Conforme lei, a transferência dos veículos deverá ser feita

obrigatoriamente no prazo máximo de 30 dias após a data da aquisição do veículo. A data de aquisição a ser considerada pelo DETRAN será a data declarada no ATPV, no caso de endosso no CRV ou na ATPV-e, desde que esta data não seja posterior à data de reconhecimento de firma do Comitente Vendedor. No caso de venda com documentação judicial, será considerada a data do leilão. A Leiloeira, o Comitente Vendedor e o Despachante não se responsabilizam pelos prazos de regularização e transferência extrapolados por normas e exigências de órgãos públicos, sob os quais declaram que não possuem ingerência;

58. DAS PROVIDÊNCIAS E DESPESAS - Serão por conta exclusiva do Arrematante todos os prazos, providências e despesas decorrentes do processo de transferência dos bens, atendimento de Recall, apresentação de documentos, contratação de despachante, regularização e estampagem da Placa Mercosul, realização de Laudos de Inspeção do Inmetro, Ambiental e outros necessários. Conforme legislação, caso seja exigida a vistoria de nº de motor, e/ou o fornecimento do decalque do mesmo, será por conta do Arrematante;

59. DAS NORMAS REGIONAIS CONFORME O LOCAL DE REGISTRO DO VEÍCULO - A transferência de propriedade dos veículos arrematados é de acordo com as normas de cada Estado da Federação no qual se encontra registrado o veículo. Independentemente do Estado ou Município de registro, os quais serão transferidos para o endereço do Arrematante, após o Leilão, o Arrematante deverá atender todas as exigências dos órgãos públicos tais como, efetuar a baixa do registro de Comunicação de Venda, atualização do ATPV-E, regularização do sinistro e outras que porventura surgirem pela atualização da legislação. Desta forma, o Arrematante deverá cientificar-se previamente do município de registro, pois o Comitente Vendedor e a Leiloeira não se responsabilizam por divergências alegadas com os dados constantes na placa física do veículo;

60. DA TRANSFERÊNCIA COM DESPACHANTE - A transferência através de despachante, determinada pelo Comitente Vendedor, será indicada nas Condições Específicas no Catálogo do leilão. Sobre tais lotes o Arrematante deverá pagar, no ato do Leilão, por lote adquirido, o valor referente a honorários, serviços de transferência, bem como outros valores para comunicação de venda indicados nas Condições Específicas. Os valores referentes a taxas de DETRAN, despesas de regularização de monta, baixa de comunicação de venda, serviços em outros Estados, vistorias, laudos, estampagem e regularização da Placa Mercosul e outros, deverão ser pagos à parte pelo Arrematante no momento da transferência;

61. DA RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS - Conforme legislação vigente, poderão constar no ATPV-E, a critério do Detran, a informação de "Vedada Circulação", independentemente da monta, até que seja efetuada a devida transferência ou regularização pelo Arrematante junto aos órgãos competentes, em todos os veículos recuperados por instituição financeira por intermédio de ordem judicial ou entrega amigável e veículos indenizados integralmente por companhia seguradora, em razão da apreensão/devolução ou de sinistro de qualquer natureza;

62. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DO ARREMATANTE APÓS A RETIRADA - O Arrematante não poderá circular com o veículo ou vendê-lo a terceiros, sem estar com os documentos formalmente transferidos para seu nome. O Arrematante é responsável civil e criminalmente por quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros, bem como por infrações cometidas após a retirada do bem do pátio da leiloeira ou de terceiros onde o bem se encontrar;

DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

63. DOS DÉBITOS DOS VEÍCULOS – Via de regra, os débitos vencidos (impostos, seguro, licenciamento e multas) dos veículos em leilão são de responsabilidade do Comitente Vendedor até a data de transferência para o seu nome, exceto multas de averbação, que serão por conta do Arrematante. No caso de constatação de débitos de responsabilidade do Comitente Vendedor, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba "Atendimento Pós-Leilão" e apresentar as respectivas guias para pagamento/reembolso, conforme o caso. O Arrematante deverá aguardar a análise e instruções a respeito do procedimento de pagamento e reembolso. Deverá, ainda, ler atentamente as Condições Específicas de cada Comitente Vendedor, no Catálogo do Leilão, que tratam sobre a responsabilidade do Arrematante referente a débitos vencidos ou a vencer, bem como as instruções para pagamento ou reembolso, condições e prazos de ressarcimento, quando for o caso;

64. DAS MULTAS SUSPENSAS ANTERIORES AO LEILÃO - Infrações suspensas, que constem ou não nas certidões dos veículos no DETRAN, com data anterior ao Leilão, serão de responsabilidade do Comitente Vendedor, quando julgadas e ativadas, exceto nos casos em que os débitos são por conta do Arrematante, expressos no Catálogo;

65. DAS MULTAS DE AVERBAÇÃO - Para todo e qualquer veículo vendido em leilão, multa de averbação, de origem anterior ou posterior ao Leilão (em nome de terceiros) com a descrição "Veículo sem registro – 30 dias" será por conta do Arrematante;

66. DAS RESTRIÇÕES JUDICIAIS - Os Comitentes Vendedores e a Leiloeira não se responsabilizam por restrições

judiciais, inseridas no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando sob responsabilidade do Arrematante proceder com a baixa dessas restrições através do procedimento judicial conhecido como “EMBARGOS DE TERCEIROS”;

DISPOSIÇÕES GERAIS

67. DO SITE OFICIAL – A PESTANA LEILÕES opera unicamente com o SITE WWW.PESTANAILEILÕES.COM.BR, para realização de todo e qualquer leilão. CUIDADO COM GOLPES NA INTERNET E FALSOS SITES DE LEILÕES.

68. DO ATENDIMENTO - Os e-mails oficiais de atendimento são: Cadastro: cadastros@pestanaleiloes.com.br e Pagamento/Fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br. Os atendimentos a processos de pós leilão (exemplos: documentação, débitos, impedimentos de transferências, divergências do bem e outros) são realizados diretamente no site da Pestana, na Área do Arrematante, na aba “Atendimento Pós Leilão”.

69. DO FORO - Em conformidade com o Decreto 21.981/32 e de acordo com as condições regidas por este Regulamento, Arrematante, Comitente Vendedor e Leiloeira elegem o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, como único competente para dirimir eventuais questões conflitantes oriundas do Leilão, inclusive as ações de cobrança e execuções para eventuais lotes arrematados e não pagos nos prazos estipulados.

Regulamento válido a partir de 02/09/2024.

Bradesco Auto/Re Cia de Seguros

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxas Detran 2024 e 2025 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária no lote. Os veículos são vendidos com débitos quitados, exceto multa de averbação anterior ao leilão com a seguinte descrição “DEIXAR DE EFETUAR O REGISTRO DO VEÍCULO EM 30 DIAS”, que se houver, correrá por conta do Arrematante. Demais débitos anteriores à data do leilão porventura existentes serão integralmente reembolsados pelo Vendedor, exceto nos lotes previamente informados. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CRLV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 30 dias corridos após o leilão e o arrematante deverá transferir o veículo no prazo máximo de 30 dias após o preenchimento do ATPV/CRV.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os bens estão em nome do Banco Bradesco S/A ou de suas coligadas e são vendidos sem testes e ou garantias. O valor total do lote deverá ser pago, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta corrente Bradesco: Banco 237 / Agência 1676-4 / Conta Corrente 57.304-3 - favorecido Liliamar Pestana Gomes - CPF 434.307.590-72, exclusivamente por TED, DOC ou Transferência Bancária com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. Para arremates de veículos de passeio, de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 o arrematante deverá providenciar o preenchimento do formulário COAF (Resolução nº 25 de 16/01/2013 do COAF) que está disponível no site da Leiloeira (www.pestanaleiloes.com.br). No caso de recompra, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e quando cabível, será realizada pelo valor da venda com a devolução das taxas/comissão da Leiloeira. Se houver pleito de reembolso de custos/benfeitorias, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. No caso de indenização, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e se houver pleito de reembolso de custos/benfeitorias, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
1	Bradesco Auto/RE	F**-****8	287128 - Automóvel Audi A3 LM 180CV 2015 2016 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Airbag lateral deflagrado. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
2	Bradesco Auto/RE	I**-****9	288483 - Automóvel Ford Focus SE AT 2.0SC 2018 2018 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Condensador solto. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
3	Bradesco Auto/RE	I**-***2	285086 - Automóvel Citroen C4 CACTUS FEEL A 2018 2019 Gas/Alc Azul Sinistrado. Obs: Câmbio avariado. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
4	Bradesco Auto/RE	S**-***9	287274 - Automóvel Renault Kwid ZEN 2 2023 2024 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
5	Bradesco Auto/RE	S**-***3	284200 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT LT2 2024 2025 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
6	Bradesco Auto/RE	J**-***0	283317 - Caminhonete Ram Classic LARAMIE 2023 2023 Gasolina Preta Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidros quebrados. Cardan solto. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
7	Bradesco Auto/RE	J**-***7	288481 - Caminhonete Mitsubishi Triton HPE S 2022 2023 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
8	Bradesco Auto/RE	J**-***1	274185 - Utilitário Jaguar Epace P250F RDYNSE 2023 2023 Gas/Alc Cinza Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
9	Bradesco Auto/RE	J**-***2	287250 - Automóvel Volkswagen Polo HL AB 2023 2023 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
10	Bradesco Auto/RE	S**-***1	288450 - Utilitário CAO A Chery Tiggo 5X PRO 2023 2024 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
11	Bradesco Auto/RE	R**-***9	286626 - Automóvel Peugeot 2008 ALLURE PK 2021 2022 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
12	Bradesco Auto/RE	J**-***6	286793 - Caminhonete Volkswagen Saveiro CS RB MF 2023 2024 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro traseiro quebrado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
13	Bradesco Auto/RE	E**-***1	288679 - Automóvel Renault Logan ZEN16CVT 2020 2021 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor incompleto e sem conferência de peças. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
14	Bradesco Auto/RE	P**-***9	279501 - Automóvel Peugeot 2008 GRIFFE EAT6 2019 2020 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Motor remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado e vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
15	Bradesco Auto/RE	J**-***4	288063 - Caminhonete Nissan Frontier ATK X4 2020 2021 Diesel Cinza Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
16	Bradesco Auto/RE	J**-***2	285825 - Caminhonete Volkswagen Amarok V6 EXTR AC4 2020 2020 Diesel Cinza Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado e vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
17	Bradesco Auto/RE	I**-***6	286479 - Automóvel Ford Fiesta 16SE 2017 2018 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Para-brisa quebrado. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
18	Bradesco Auto/RE	J**-***5	271303 - Utilitário Audi E Tron SPB 2020 2020 Elétrico Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor trocado/regularizado e sem conferência de peças. Se necessário regularização, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
19	Bradesco Auto/RE	I**-***6	278818 - Automóvel Citroen Aircross LIVE AT 2017 2018 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa trincado, sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
20	Bradesco Auto/RE	I**-***2	288233 - Caminhonete Hyundai HR HDB 2015 2016 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
21	Bradesco Auto/RE	I**-***8	284676 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2014 2014 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Chassi enferrujado. Remarcação/Regularização por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
22	Bradesco Auto/RE	I**-***7	288410 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4MT LTZ 2015 2015 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa quebrado. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
23	Bradesco Auto/RE	I**-***2	286061 - Automóvel Chevrolet Cobalt 1.4 LT 2013 2013 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
24	Bradesco Auto/RE	M**-***1	287834 - Camioneta BMW X4 XDRIVE28i 2014 2015 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
25	Bradesco Auto/RE	I**-***3	287584 - Automóvel Fiat Palio FIRE 2014 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
26	Bradesco Auto/RE	I**-***1	285980 - Caminhonete Volkswagen Saveiro 1.6 CS TROOP. 2012 2012 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
27	Bradesco Auto/RE	I**-***7	287836 - Automóvel Ford Fiesta HA 1.5L S 2014 2014 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
28	Bradesco Auto/RE	I**-***6	270668 - Utilitário Land Rover Discovery SDV6 HSE 2015 2015 Diesel Verde Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Motor remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Motor trocado/regularizado e sem conferência de peças. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição é por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro dianteiro direito quebrado e traseiro esquerdo sem conferência da numeração do chassi. Compressor do ar condicionado danificado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
29	Bradesco Auto/RE	F**-***4	287827 - Automóvel Ford Focus S AT 1.6 S 2013 2014 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
30	Bradesco Auto/RE	I**-***5	270060 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4L LT 2011 2012 Gas/Alc Branca Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Compressor do ar condicionado danificado. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
31	Bradesco Auto/RE	I**-***8	280792 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4AT ACT 2017 2018 Gas/Alc/GNV Vermelha Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
32	Bradesco Auto/RE	I**-***4	288066 - Automóvel Volkswagen Polo SEDAN 1.6 COMFOR 2012 2013 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro traseiro quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
33	Bradesco Auto/RE	I**-***1	286646 - Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2012 2012 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
34	Bradesco Auto/RE	N**-***9	286583 - Automóvel Citroen C3 PICASSO EXC M 2011 2012 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Embreagem danificada. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
35	Bradesco Auto/RE	I**-***0	288235 - Automóvel Volkswagen Fox 1.6 GII 2012 2012 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
36	Bradesco Auto/RE	I**-***8	287275 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4L LT 2011 2012 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
37	Bradesco Auto/RE	I**-***0	283792 - Automóvel Citroen Picasso II16GLXF 2010 2011 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
38	Bradesco Auto/RE	F**-***5	288817 - Automóvel Volkswagen Jetta 2.0T 2011 2012 Gasolina Cinza Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Caixa de câmbio avariada. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
39	Bradesco Auto/RE	I**-***7	288207 - Camioneta Volvo XC60 3.0T TOP 2011 2012 Gasolina Marrom Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
40	Bradesco Auto/RE	I**-***7	279388 - Automóvel Citroen C3 GLX 14 FLEX 2010 2011 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Chassi remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado e motor solto no lugar. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
41	Bradesco Auto/RE	I**-***6	288212 - Automóvel Fiat Siena EL FLEX 2011 2012 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
42	Bradesco Auto/RE	I**-***1	283473 - Automóvel Chevrolet Classic 2010 2010 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
43	Bradesco Auto/RE	I**-***3	284880 - Automóvel Hyundai Azera 3.3 V6 2010 2011 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
44	Bradesco Auto/RE	L**-***1	288134 - Automóvel Ford Focus HC FLEX 2010 2010 Gas/Alc/GNV Prata Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de GO, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria do DETRAN em questão. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição é por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante. Kit Gás parcial, não possui cilindro, sem garantia/conferência de peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
45	Bradesco Auto/RE	I**-***0	284223 - Caminhonete Volkswagen Saveiro 1.6 CE 2009 2010 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Chassi remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
46	Bradesco Auto/RE	D**-***2	286393 - Camioneta Ford Ecosport XLS1.6FLEX 2006 2007 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Não possui compressor. Para-brisa frontal quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
47	Bradesco Auto/RE	I**-***3	287825 - Automóvel Chevrolet Corsa SEDAN MAXX 2009 2010 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
48	Bradesco Auto/RE	I**-***2	287366 - Automóvel Fiat Palio WEEK TREKKING 2008 2009 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
49	Bradesco Auto/RE	I**-***1	287286 - Camioneta Ford Ecosport XLT 1.6L 2004 2005 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
50	Bradesco Auto/RE	I**-***4	288339 - Automóvel Volkswagen Polo 1.6 2008 2008 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
51	Bradesco Auto/RE	E**-***6	287831 - Automóvel Fiat Palio WEEK ELX FLEX 2007 2008 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
52	Bradesco Auto/RE	I**-***1	286813 - Camioneta Ford Ecosport XLT 2005 2006 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
53	Bradesco Auto/RE	I**-***9	288652 - Automóvel Fiat Idea ELX FLEX 2007 2007 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
54	Bradesco Auto/RE	M**-***5	287373 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2006 2007 Gas/Alc Azul Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
55	Bradesco Auto/RE	J**-***1	285079 - Caminhao Volvo FH 460 6X2T 2021 2021 Diesel Branca Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Cardan solto. Sistema de basculamento avariado. Vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
56	Bradesco Auto/RE	J**-***0	284796 - Caminhao Volvo FH 500 6X2T 2021 2021 Diesel Cinza Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Consta no documento: "Restrição Administrativa; Recuperado de Sinistro CSV 008766837052021; Eixo Direcional; Tanque Suplem 600.0L CSV 007783552582021". Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Sem cardan. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
57	Bradesco Auto/RE	I**-***2	267734 - Caminhao/Trator Volvo VM 330 4X2T 2018 2018 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
58	Bradesco Auto/RE	I**-***8	286562 - Caminhao Ford Cargo 2429 2015 2015 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Cardan solto. Vidros quebrados. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Carroceria divergente, se necessário regularização documental e/ou física será por conta do arrematante. Consta no documento: Alteração DOC. Carroc. CSV 015518973502015. Alteração DOC. Eixos. Carroceria: Mecanismo Operacional. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
59	Bradesco Auto/RE	I**-***0	287214 - Caminhao Volkswagen 24280 CRM 6X2 2013 2013 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Veículo sem carroceria, se necessário regularização documental e/ou física será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Faltando bomba de diesel. Cabos e mangueiras estão rompidos. Válvula do ar condicionado danificada e sem conferência de peças. Vidros quebrados e sem conferência de gravação da numeração do chassi. Cardan solto. Basculamento avariado. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
60	Bradesco Auto/RE	J**-***0	287381 - Motocicleta Yamaha XTZ 250 LANDER 2024 2024 Gas/Alc Azul Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
61	Bradesco Auto/RE	J**-***3	285198 - Motocicleta Honda CG 160 START 2021 2021 Gasolina Cinza Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
62	Bradesco Auto/RE	I**-***6	215010 - Motocicleta Honda CG 125 FAN KS 2012 2012 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
63	Bradesco Auto/RE	J**-***3	283439 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0L MC4 2021 2022 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
64	Bradesco Auto/RE	R**-***3	283110 - Sucata Utilitário Toyota CCROSS XRE 20 2021 2022 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
65	Bradesco Auto/RE	I**-***1	283079 - Sucata Automóvel Fiat Argo 1.0 2019 2020 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
66	Bradesco Auto/RE	Q**-***1	283242 - Sucata Camioneta Renault Duster DYN16 SCE 2018 2019 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
67	Bradesco Auto/RE	I**-***7	285887 - Sucata Camioneta Ford Ecosport TIT2AT 1.5 2019 2020 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
68	Bradesco Auto/RE	R**-***7	276527 - Sucata Camioneta Jeep Compass LONG TF 2022 2023 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Motor solto no lugar, incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
69	Bradesco Auto/RE	I**-***5	284750 - Sucata Automóvel Toyota Etios HB X 13L MT 2016 2017 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
70	Bradesco Auto/RE	P**-***0	284667 - Sucata Automóvel Hyundai HB20 1.0M COMFOR 2016 2016 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
71	Bradesco Auto/RE	R**-***9	276251 - Sucata Utilitário Land Rover Discovery D300 LE 2022 2023 Diesel/Elétrico Preta Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
72	Bradesco Auto/RE	I**-***0	284093 - Sucata Camioneta Ford Ecosport SE AT 2.0 2014 2015 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
73	Bradesco Auto/RE	I**-***9	284701 - Sucata Caminhonete Volkswagen Saveiro CS TL MB 2014 2015 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Cofre do motor incompleto e sem conferência de peças. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado e motor solto no lugar.	Nova Santa Rita
74	Bradesco Auto/RE	J**-***0	272516 - Sucata Camioneta Volvo XC90 T6 MOMENTUM 2020 2020 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Teto avariado.	Nova Santa Rita
75	Bradesco Auto/RE	I**-***1	285570 - Sucata Caminhonete Fiat Fiorino 1.4 FLEX 2014 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado e motor solto no lugar.	Nova Santa Rita
76	Bradesco Auto/RE	I**-***6	286211 - Sucata Automóvel Honda Fit LX 2007 2007 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
77	Bradesco Auto/RE	Q**-***8	269569 - Sucata Camioneta Volvo XC60 2.0 T5 MOM 2019 2020 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
78	Bradesco Auto/RE	I**-***5	286573 - Sucata Automóvel Fiat Idea ADVENTURE 1.8 2014 2014 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado e motor solto no lugar.	Nova Santa Rita
79	Bradesco Auto/RE	I**-***2	283839 - Sucata Automóvel Nissan Livina 18SL 2012 2013 Gas/Alc Cinza Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
80	Bradesco Auto/RE	I**-***6	270063 - Sucata Camioneta Volvo XC60 2.0T5 R-DES 2017 2018 Gasolina Vermelha Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
81	Bradesco Auto/RE	I**-***6	284596 - Sucata Automóvel Renault Sandero PRI 16HP 2013 2013 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
82	Bradesco Auto/RE	A**-***6	284794 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2012 2013 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado e cofre do motor incompleto. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado e motor solto no lugar.	Nova Santa Rita
83	Bradesco Auto/RE	P**-***3	275425 - Sucata Automóvel Chevrolet Cobalt 18A LTZ 2017 2017 Gas/Alc/GNV Azul Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
84	Bradesco Auto/RE	I**-***9	284576 - Sucata Camioneta Ford Ecosport FSL 1.6 2014 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
85	Bradesco Auto/RE	I**-***6	283815 - Sucata Automóvel Fiat Uno MILLE ECONOMY 2012 2013 Gas/Alc Branca Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Cofre do motor incompleto.	Nova Santa Rita
86	Bradesco Auto/RE	I**-***8	285659 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2009 2010 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
87	Bradesco Auto/RE	G**-***0	273916 - Sucata Automóvel Mercedes Benz C180 FF 2016 2017 Gas/Alc Preta Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
88	Bradesco Auto/RE	I**-***9	286811 - Sucata Automóvel Fiat Palio WEEKEND ELX 2002 2003 Gasolina Vermelha Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
89	Bradesco Auto/RE	J**-***6	268732 - Sucata Camioneta Kia G Carnival EX 3.3 2016 2016 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
90	Bradesco Auto/RE	I**-***4	286679 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.6 POWER 2004 2005 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
91	Bradesco Auto/RE	I**-***1	273404 - Sucata Camioneta Ford Ecosport SE AT 2.0 2012 2013 Gas/Alc Prata Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
92	Bradesco Auto/RE	I**-***3	285996 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa MILENIUM 2001 2002 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
93	Bradesco Auto/RE	I**-***0	276303 - Sucata Automóvel Chevrolet Cruze LTZ NB 2014 2014 Gas/Alc Preta Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
94	Bradesco Auto/RE	A**-***1	285072 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol SPECIAL 1999 1999 Gasolina Cinza Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
95	Bradesco Auto/RE	I**-***5	275405 - Sucata Automóvel Chevrolet Agile 1.4MA LTZ 2013 2014 Gas/Alc Azul Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
96	Bradesco Auto/RE	I**_****6	284317 - Sucata Automóvel Chevrolet Celta 2001 2001 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
97	Bradesco Auto/RE	F**_****3	270252 - Sucata Automóvel Ford Fiesta 1.6 FLEX 2012 2013 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
98	Bradesco Auto/RE	K**_****1	284913 - Sucata Automóvel Chevrolet Vectra GLS 1997 1997 Gasolina Cinza Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
99	Bradesco Auto/RE	I**_****9	271335 - Sucata Camioneta Kia Soul EX 1.6 FF MT 2011 2012 Gas/Alc Cinza 00345279921 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
100	Bradesco Auto/RE	J**_****5	284699 - Sucata Camioneta Chevrolet Tracker PREMIER 2019 2019 Gas/Alc Preta Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
101	Bradesco Auto/RE	H**_****5	275354 - Sucata Automóvel Chevrolet Celta 2P SPIRIT 2009 2010 Gas/Alc Prata Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
102	Bradesco Auto/RE	J**_****6	268531 - Sucata Caminhonete Foton Aumark 3.5-14DT 2022 2022 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Carroceria ausente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
103	Bradesco Auto/RE	J**_****1	274258 - Sucata Caminhão Mercedes Benz 417 SPRINT F 2023 2024 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
104	Bradesco Auto/RE	I**_****3	286926 - Sucata Automóvel Chevrolet Classic LIFE 2009 2010 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita

Azul Companhia de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2025 será por conta da Empresa Vendedora. Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2025 serão por conta do arrematante. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
108	Azul Seguros	JCU2D47	287546 - Caminhonete Fiat Toro ULTRA AT9 4X4 2024 2024 Diesel Cinza 01397225480 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
109	Azul Seguros	ACZ1I76	264102 - Automóvel Volkswagen Voyage 1.6L MB5 2019 2020 Gas/Alc Branca 01217237000 Sinistrado. Obs: Documento origem Rio Grande do Sul. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
110	Azul Seguros	JCW8I52	284474 - Automóvel Hyundai Creta PLTINUM 2024 2025 Gas/Alc Cinza 01402485953 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
111	Azul Seguros	IZK5F44	281853 - Automóvel Chevrolet Onix 1.0MT LT 2019 2019 Gas/Alc Preta 01197988251 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
112	Azul Seguros	IYB9B02	267752 - Camioneta Ford Ecosport FSL 1.5 2017 2018 Gas/Alc Preta 01130421403 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
113	Azul Seguros	IXL5F08	280295 - Automóvel Ford Fiesta 16SEL 2016 2017 Gas/Alc Preta 01098109039 Sinistrado. Obs: Documento origem Rio Grande do Sul. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
114	Azul Seguros	IZA1E17	285645 - Utilitário Jeep Renegade THAWK AT D 2018 2018 Diesel Vermelha 01158895159 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
115	Azul Seguros	JCA1H71	284259 - Caminhonete Renault Oroch 16 EXP42 2016 2016 Gas/Alc Preta 01082525194 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
116	Azul Seguros	IWU0F93	284729 - Caminhonete Nissan Frontier SVATK4XA 2015 2015 Diesel Branca 01062329136 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante. Cofre do motor incompleto e sem conferência de peças, regularização por conta do comprador.	Nova Santa Rita
117	Azul Seguros	IXS0A15	285567 - Automóvel Citroen Aircross AIRCROSS EXCA 2015 2015 Gas/Alc Prata 01050313949 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
118	Azul Seguros	IUG7A80	282035 - Automóvel Ford Fiesta 1.6 FLEX 2013 2014 Gas/Alc Preta 00533884896 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
119	Azul Seguros	IVO4H17	286210 - Automóvel Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ 2014 2014 Gas/Alc Bege 01007843354 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularizações serão por conta do arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
120	Azul Seguros	AWR7G94	280886 - Automóvel Renault Sandero EXP1016V 2013 2013 Gas/Alc Vermelha 00528518062 Sinistrado. Obs: Veículo de colisão seguido de alagamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
121	Azul Seguros	IWF7I72	286530 - Automóvel Ford Fiesta 1.6L TI A 2014 2015 Gas/Alc Prata 01033359820 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
122	Azul Seguros	ITC0A86	273728 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2012 2012 Gas/Alc Preta 00466050232 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
123	Azul Seguros	HGC4E73	288075 - Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2012 2013 Gas/Alc Cinza 00497562081 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Vidro para-brisa quebrado. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
124	Azul Seguros	IPN0F80	287294 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2009 2010 Gas/Alc Prata 00123641586 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Veículo com divergência na numeração dos vidros.Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
125	Azul Seguros	AWD8C03	287847 - Automóvel Fiat Uno MILLE WAY ECON 2012 2013 Gas/Alc Preta 00494152087 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
126	Azul Seguros	IOU6B91	283833 - Automóvel Chevrolet Corsa SEDAN PREMIUM 2008 2009 Gas/Alc Vermelha 00968437290 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
127	Azul Seguros	FEY7C03	288540 - Automóvel Chevrolet Cruze LT HB 2012 2013 Gas/Alc Prata 00493203648 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado e motor solto no lugar. Veículo com vidro para-brisa quebrado.Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
128	Azul Seguros	MEG2C64	285787 - Camioneta Ford Ecosport XLT1.6FLEX 2008 2008 Gas/Alc Prata 00962843083 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor incompleto e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
129	Azul Seguros	NYR7E25	286621 - Automóvel Citroen Aircross GLXM 2011 2011 Gas/Alc Vermelha 00309941180 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
130	Azul Seguros	IOB5J28	287225 - Automóvel Ford Fiesta SEDAN1.6FLEX 2007 2008 Gas/Alc Preta 00932357318 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
131	Azul Seguros	IPV0C93	287849 - Automóvel Fiat Siena 1.4 TETRAFUEL 2009 2010 Gas/Alc/GNV Preta 00144605180 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
132	Azul Seguros	IOG0H24	280677 - Automóvel Volkswagen Spacefox 2007 2008 Gas/Alc Cinza 00941022978 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
133	Azul Seguros	IOU5B55	286420 - Automóvel Toyota Corolla XE18FLEX 2008 2009 Gas/Alc Bege 00968207928 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
134	Azul Seguros	ITS0G50	286872 - Automóvel Honda Fit LX 2004 2005 Gasolina Dourada 00845259415 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
135	Azul Seguros	IOV4H86	280836 - Automóvel Chevrolet Celta 4P SPIRIT 2008 2009 Gas/Alc Preta 00970123760 Sinistrado. Obs: Documento origem Rio Grande do Sul. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
136	Azul Seguros	ILT6I91	287607 - Automóvel Chevrolet Meriva 2004 2004 Gas/Alc Cinza 00825599350 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
137	Azul Seguros	AQS1A65	283442 - Camioneta Nissan Murano SE 2007 2008 Gasolina Prata 00990343162 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
138	Azul Seguros	JBU3J28	284663 - Motocicleta Honda CG 160 TITAN 2023 2023 Gas/Alc Vermelha 01340449851 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
139	Azul Seguros	QJE3F95	286022 - Automóvel Volkswagen Polo CL AD 2018 2019 Gas/Alc Prata 01156372140 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
140	Azul Seguros	MLY6B31	286609 - Automóvel Fiat Palio WK ADVEN FLEX 2013 2014 Gas/Alc Preta 00992165210 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Veículo com vidro para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças e para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
141	Azul Seguros	MKU5G92	286835 - Automóvel Chevrolet Cruze LT HB 2013 2014 Gas/Alc Prata 00996872574 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
142	Azul Seguros	MJL8I05	282812 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2012 2012 Gas/Alc Branca 00476072336 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vazamento de óleo no motor. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
143	Azul Seguros	MHJ6G87	286342 - Automóvel Chevrolet Astra HB 4P ADVANTAGE 2010 2011 Gas/Alc Prata 00227220722 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
144	Azul Seguros	NPS8I43	286038 - Automóvel Hyundai I30 2.0 2010 2011 Gasolina Preta 00303899328 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
145	Azul Seguros	DDQ7J65	285337 - Automóvel Honda Fit LXL 2004 2004 Gasolina Preta 00832620246 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
146	Azul Seguros	AWX1E05	285771 - Automóvel Honda Civic LXS FLEX 2009 2010 Gas/Alc Preta 00177955449 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
147	Azul Seguros	RXT2A40	286275 - Motoneta Honda Biz 110I 2023 2023 Gasolina Prata 01340829662 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Bengala e carenagens avariados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2025 será por conta da Empresa Vendedora. Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2025 serão por conta do arrematante. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
151	Porto Seguro	RHQ0E70	287599 - Automóvel Hyundai HB20S 10M VISION 2021 2022 Gas/Alc Branca 01283953932 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
152	Porto Seguro	RLC7A30	286249 - Automóvel Hyundai Creta 16A ACTION 2021 2022 Gas/Alc Branca 01284476755 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
153	Porto Seguro	MIO4H53	284901 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LS 2011 2012 Gas/Alc Vermelha 00328471852 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
154	Porto Seguro	REB8H96	282987 - Automóvel Hyundai HB20 10M SENSE 2021 2022 Gas/Alc Branca 01270054080 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
155	Porto Seguro	RHQ2D76	286436 - Utilitário Volvo XC40 RECHARGE PE 2021 2022 Elétrico Prata 01284362253 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
156	Porto Seguro	GER4B64	286136 - Utilitário Subaru Forester L 2017 2018 Gasolina Preta 01150169645 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
157	Porto Seguro	QJC7J75	286612 - Automóvel Honda WR-V EX CVT 2018 2018 Gas/Alc Cinza 01156063849 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
158	Porto Seguro	RAV0J00	284115 - Automóvel Jaguar F-TYPE 300RD CB 2021 2021 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: Veículo possui recall pendente, ver item 26 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo conversível. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
159	Porto Seguro	RAD2I41	286025 - Automóvel Chevrolet Onix 10TAT PR2 2019 2020 Gas/Alc Prata 01220347067 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
160	Porto Seguro	MIR3D15	287637 - Automóvel Chevrolet Agile LT 2011 2011 Gas/Alc Preta 00337398534 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
161	Porto Seguro	FAB7G57	286161 - Automóvel Volkswagen Up MOVE MB 2016 2017 Gas/Alc Preta 01089031383 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
162	Porto Seguro	IXE9C97	286132 - Camioneta Mercedes Benz GLE400 CO 2015 2016 Gasolina Roxa 01084120493 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
163	Porto Seguro	MLC1B28	229990 - Automóvel Honda Fit LX FLEX 2012 2013 Gas/Alc Vermelha 00497133350 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo possui recall pendente, ver item 26 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidros avariados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
164	Porto Seguro	EFH9I99	286182 - Utilitário Lexus UX250H DYNAMIC 2018 2019 Gas/Elétrico Cinza 01205011045 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
165	Porto Seguro	KOQ5G81	287442 - Motocicleta Yamaha XT 660Z TENERE 2011 2012 Gasolina Azul 00451083237 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Bengala, carenagens, tanque e manete avariados. Vazamento de óleo. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
166	Porto Seguro	RYI4B09	282008 - Motoneta Honda Elite 125 2023 2024 Gasolina Prata 01372462837 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Bengala avariada. Pontos oxidados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
167	Porto Seguro	GCL6E02	275213 - Utilitário Audi Q7 3.0TFSI 2015 2016 Gasolina Preta 01079207799 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
168	Porto Seguro	JAW3G59	286623 - Motocicleta Triumph Tiger 900 GT PRO 2021 2022 Gasolina Vermelha 01272685621 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Bengala, radiador, carenagens, tanque e painel avariados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
169	Porto Seguro	JCF1E19	287137 - Caminhonete Chevrolet Montana T A PR 2023 2024 Gas/Alc Prata 01358979593 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
170	Porto Seguro	JCL3B56	274504 - Automóvel Fiat Cronos DRIVE1.3AT 2023 2024 Gas/Alc Cinza 01375074510 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
171	Porto Seguro	JAZ0I16	286237 - Utilitário Volvo XC40 T5H RDESIGN 2021 2022 Gas/Elétrico Vermelha 01278704482 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado e vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
172	Porto Seguro	IZZ9I32	282039 - Utilitário Mitsubishi Eclipse CR GLS 2020 2020 Gasolina Prata 01228391235 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Compressor do ar condicionado danificado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
173	Porto Seguro	RFG3D54	286916 - Automóvel Hyundai Creta 20A PRESTI 2019 2020 Gas/Alc Preta 01233507181 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
174	Porto Seguro	QQS8B85	284331 - Automóvel Chevrolet Cobalt 18M LTZ 2019 2019 Gas/Alc Prata 01190103742 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro traseiro sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
175	Porto Seguro	JAI6E94	284818 - Camioneta Jeep Renegade 1.8 AT 2020 2021 Gas/Alc Cinza 01244728273 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
176	Porto Seguro	IYO1I54	286532 - Automóvel Renault Captur INTEN 16A 2018 2019 Gas/Alc Bege 01153928032 Sinistrado. Obs: Danos na parte inferior do veículo, incluindo o bloco do motor. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
177	Porto Seguro	IZB5J21	287739 - Automóvel Peugeot 2008 GRIFFE EAT6 2018 2019 Gas/Alc Marrom 01179383424 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
178	Porto Seguro	GKA8I34	284981 - Utilitário Volvo XC40 T5H RDESIGN 2021 2021 Gas/Elétrico Preta 01263736928 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Câmbio avariado. Airbag lateral deflagrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
179	Porto Seguro	IYM1B83	288050 - Automóvel Hyundai HB20S TCIM COMP 2018 2018 Gas/Alc Marrom 01149808311 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
180	Porto Seguro	IXR1H69	288225 - Automóvel Peugeot 2008 GRIFFE AT 2016 2017 Gas/Alc Preta 01087923805 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
181	Porto Seguro	IZS8B51	286702 - Automóvel Ford Ka AT 1.5 2019 2020 Gas/Alc Azul 01214768978 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor incompleto e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
182	Porto Seguro	FVX1C59	289334 - Automóvel Volkswagen Novo Gol TL MCV 2017 2017 Gas/Alc Branca 01117947740 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Para-brisa triincado, reparos e regularização será por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
183	Porto Seguro	IWU9G66	288742 - Automóvel Fiat Siena EL 1.4 FLEX 2015 2016 Gas/Alc Vermelha 01064168067 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
184	Porto Seguro	IZV6J78	284268 - Utilitário Land Rover Discovery SPT D180 SE RD7L 2019 2020 Diesel Branca 01220106345 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
185	Porto Seguro	PWJ7G25	279960 - Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2015 2016 Gas/Alc Prata 01057182599 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. CRLV-e não emitido. Veículo possui recall pendente, ver item 26 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro traseiro direito quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
186	Porto Seguro	IXU1F11	285339 - Camioneta Jeep Compass LIMITED F 2016 2017 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo Blindado, regularização por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
187	Porto Seguro	ANO5H86	288423 - Camioneta Volvo XC60 T5 DYNA 2011 2012 Gasolina Branca 00346559936 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
188	Porto Seguro	IRJ8G13	287923 - Automóvel Honda City LX FLEX 2010 2011 Gas/Alc Cinza 00266706932 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
189	Porto Seguro	RYV8H72	274423 - Caminhonete Volkswagen Amarok V6 EXTREME 2023 2023 Diesel Branca 01381545278 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
190	Porto Seguro	IVW4H23	287710 - Automóvel Volkswagen Gol SELECAO MB 2014 2015 Gas/Alc Prata 01016666532 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
191	Porto Seguro	QHZ4B50	286095 - Automóvel Ford Focus SE AT 2.0SC 2016 2017 Gas/Alc Branca 01106400507 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
192	Porto Seguro	IUE6D45	287596 - Automóvel Peugeot 3008 GRIFFE 2012 2013 Gasolina Prata 00528932667 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
193	Porto Seguro	IZA9D27	285896 - Automóvel Fiat Palio ATTRACTIV 1.4 2012 2013 Gas/Alc Azul Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
194	Porto Seguro	LSO5A56	284919 - Automóvel Citroen C4 A THP FFEX 2015 2016 Gas/Alc Cinza 01089774815 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Não possui compressor e mangueiras cortadas. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
195	Porto Seguro	IUS4J88	286771 - Automóvel Hyundai I30 2012 2013 Gas/Alc Prata 00568226895 Sinistrado. Obs: Danos na parte inferior do veículo, incluindo bloco do motor. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
196	Porto Seguro	ITU7F96	287013 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2012 2013 Gas/Alc Branca 00498469948 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
197	Porto Seguro	IVJ0G90	284606 - Automóvel Fiat Linea ESSENCE 1.8 2014 2014 Gas/Alc Branca 00996125272 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado e motor solto no lugar. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
198	Porto Seguro	ISF6B02	286699 - Automóvel Renault Sandero PRI 16 2011 2012 Gas/Alc Preta 00344047725 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Compressor do ar condicionado danificado. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
199	Porto Seguro	AXM8I98	287647 - Utilitário Mercedes Benz ML 350 BLUETEC 2015 2015 Diesel Cinza 01063770510 Sinistrado. Obs: Veículo possui recall pendente, ver item 26 do Regulamento. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
200	Porto Seguro	IRH4E85	287410 - Automóvel Ford Fiesta SEDAN1.6FLEX 2010 2011 Gas/Alc Cinza 00256937095 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
201	Porto Seguro	JCC1C59	286092 - Automóvel Citroen C3 XTR 16 FLEX 2010 2011 Gas/Alc Vermelha 00224721526 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
202	Porto Seguro	IRL8C18	287595 - Automóvel Honda City DX FLEX 2010 2011 Gas/Alc Prata 00272080632 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
203	Porto Seguro	IRG9E90	285526 - Automóvel Fiat Idea ADVENTURE DUAL 2010 2011 Gas/Alc Cinza 00256065691 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor e sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
204	Porto Seguro	NXV0G43	288761 - Camioneta Hyundai Santa Fé 3.5 2010 2011 Gasolina Preta 00240579550 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa quebrado e vidro traseiro esquerdo sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
205	Porto Seguro	JBF7H35	286370 - Motocicleta Triumph Tiger 900 GT PRO 2022 2022 Gasolina Preta 01293301415 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
206	Porto Seguro	JCR2D56	284927 - Motocicleta Yamaha FZ25 FAZER 2024 2024 Gas/Alc Vermelha 01390279810 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
207	Porto Seguro	JBT7J25	284206 - Motoneta Yamaha Neo 125 2022 2023 Gasolina Azul 01338978478 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Mapfre Seguros Gerais S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2025 e anos anteriores serão pagos pela Mapfre. Em caso de débitos de IPVA pendente, o arrematante deverá enviar os dados do veículo e evidência do débito existente para a equipe da Leiloeira, para análise. O DPVAT e a Taxa de Licenciamento do ano vigente, serão de responsabilidade do arrematante. Débitos anteriores ao leilão, no valor de até R\$ 500,00, se houver, serão por conta do arrematante. Valores acima de R\$ 500,00, o mesmo deverá contatar a equipe da Leiloeira para solicitar o reembolso da diferença do valor que ultrapassar os R\$ 500,00, mediante o envio das guias descritivas das multas (boletos utilizados no momento do pagamento, juntamente com os comprovantes dos pagamentos, para validar pelo código de barras e ou Número AIT), para validação da data e o tipo da infração. Todos os procedimentos, taxas e encargos referente a numeração/confecção de placa no novo modelo Mercosul, conforme resoluções 729 e 733 do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), são por conta do arrematante.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O prazo de entrega do CRV/ATPV para transferência é de 30 dias após o leilão. A retirada da documentação é na sede da Leiloeira ou através de solicitação de remessa do documento via Correio, conforme Regulamento de Leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os lotes são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando. A Empresa Vendedora e a Leiloeira não se responsabilizam pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, pelas informações e fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado do bem. A simples participação do leilão implica na declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Catálogo e no Regulamento de Leilão. Os lotes arrematados acima de R\$ 80.000,00 serão vendidos na forma **CONDICIONAL** e a **HOMOLOGAÇÃO** ou **NÃO** por parte da empresa vendedora ocorre em até três dias úteis. O valor total do lote deverá ser pago em até 24h, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta indicada na Área do Arrematante, no site, exclusivamente por TED, DOC ou PIX com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. O comprovante do pagamento deve ser anexado ao lote, na área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. O faturamento será efetivado em até 48h do pagamento. O reembolso de valores pagos indevidamente está condicionado à apresentação da documentação obrigatória, por exigência da Empresa Vendedora, com firma reconhecida e será realizado em até 60 dias. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
211	Mapfre Seguros - Auto	JAF8F19	286765 - Automóvel Renault Logan ZEN10MT 2020 2021 Gas/Alc Branca 01239408002 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
212	Mapfre Seguros - Auto	IzM5E99	286567 - Automóvel Hyundai HB20 1.0M UNIQUE 2019 2019 Gas/Alc Preta 01201988494 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
213	Mapfre Seguros - Auto	IXH8J38	286126 - Automóvel Fiat Mobi LIKE 2016 2017 Gas/Alc Cinza 01090398287 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
214	Mapfre Seguros - Auto	RMK8D88	284582 - Automóvel Chevrolet Onix PLUS 10TAT LTZ 2021 2021 Gas/Alc Branca 01254039900 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
215	Mapfre Seguros - Auto	QDM8H81	289278 - Automóvel Fiat Palio ATTRACTIV 1.4 2015 2015 Gas/Alc Cinza 01038519001 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
216	Mapfre Seguros - Auto	PWD0A28	287583 - Automóvel Mercedes Benz CLA250 4M 2015 2015 Gasolina Cinza 01050972640 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado e motor solto no lugar. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
217	Mapfre Seguros - Auto	IVV6C85	270878 - Caminhonete Mitsubishi L200 TRITON GL D 2014 2015 Diesel Branca 01305167438 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
218	Mapfre Seguros - Auto	IWX1C91	288065 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LTZ 2015 2016 Gas/Alc Azul 01068310593 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado e motor solto no lugar. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
219	Mapfre Seguros - Auto	OGQ6H42	288296 - Automóvel Citroen Aircross EXCM 2011 2012 Gas/Alc Prata 00456602291 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
220	Mapfre Seguros - Auto	IXU0H28	276741 - Camioneta Lifan X60 1.8L VVT 2013 2014 Gasolina Preta 00999746685 Sinistrado. Obs: Chassi remarcado. Motor remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa quebrado. Caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. Se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos.	Nova Santa Rita
221	Mapfre Seguros - Auto	DVM2F96	288726 - Automóvel Toyota Corolla XE18VVT 2007 2007 Gasolina Prata 00907717438 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
222	Mapfre Seguros - Auto	IWY1D60	278417 - Caminhonete Fiat Ducato MAXICARGO 2015 2016 Diesel Branca 01070338491 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
223	Mapfre Seguros - Auto	IVB7B23	288684 - Motoneta Honda Biz 125 ES 2013 2014 Gas/Alc Vermelha 00596562438 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
224	Mapfre Seguros - Auto	RHZ1B17	286471 - Utilitário Volvo C40 8 ULTIMATE 2023 2024 Elétrico Verde 01400641370 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Teto solar. Vidros avariados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
225	Mapfre Seguros - Auto	RUO3I16	286557 - Automóvel Peugeot 208 ACTIVE AT1 2022 2023 Gas/Alc Azul 01303163150 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
226	Mapfre Seguros - Auto	RHK9A19	287341 - Caminhonete Peugeot EXPERT BUSINPK 2021 2022 Diesel Branca 01276735003 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
227	Mapfre Seguros - Auto	QJM5B53	286841 - Automóvel Renault Sandero AUTH 10 2019 2020 Gas/Alc Branca 01185968927 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
228	Mapfre Seguros - Auto	RDT1I39	284844 - Utilitário Mitsubishi Pajero SPORT HPE S 2020 2021 Diesel Prata 01244092557 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
229	Mapfre Seguros - Auto	QJU2E04	288632 - Caminhonete Volkswagen Nova Saveiro TL MBVS 2019 2020 Gas/Alc Branca 01193693885 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
230	Mapfre Seguros - Auto	BDK1H69	288662 - Automóvel Renault Sandero ZEN10MT 2019 2020 Gas/Alc Preta 01204965614 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
231	Mapfre Seguros - Auto	QXY4B63	286722 - Utilitário Hyundai Santa Fé V6 2019 2020 Gasolina Branca 01227390847 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Para-brisa quebrado. Possui 7 lugares. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
232	Mapfre Seguros - Auto	EXV6G36	286472 - Automóvel Hyundai HB20 1.0M UNIQUE 2019 2019 Gas/Alc Prata 01191390737 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
233	Mapfre Seguros - Auto	BBO6G56	281075 - Automóvel Chevrolet Onix 1.0MT LT 2017 2018 Gas/Alc Preta 01129247764 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
234	Mapfre Seguros - Auto	BAO5E44	290080 - Automóvel Toyota Corolla XEI20FLEX 2016 2016 Gas/Alc Prata 01082372185 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
235	Mapfre Seguros - Auto	BBM0178	285788 - Utilitário Chevrolet Trailblazer LTZ D4A 2015 2015 Diesel Branca 01057899213 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
236	Mapfre Seguros - Auto	QBA9B03	288355 - Automóvel Honda City LX CVT 2015 2015 Gas/Alc Cinza 01044847635 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
237	Mapfre Seguros - Auto	MKS3I88	287382 - Automóvel Fiat Palio ATTRACTIV 1.0 2012 2013 Gas/Alc Prata 00482639814 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
238	Mapfre Seguros - Auto	BAG2C88	278431 - Automóvel Citroen C3 GLX 14 FLEX 2011 2011 Gas/Alc Branca 00323637078 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
239	Mapfre Seguros - Auto	FCA2H19	287396 - Camioneta Hyundai Tucson GLSB 2014 2015 Gas/Alc Prata 01034940977 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
240	Mapfre Seguros - Auto	MIA6F65	289003 - Automóvel Ford Focus HC FLEX 2010 2010 Gas/Alc Preta 00206717911 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidros avariados. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
241	Mapfre Seguros - Auto	ASL3D01	288644 - Automóvel Renault Clio CAM1016VH 2009 2010 Gas/Alc Preta 00202175340 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
242	Mapfre Seguros - Auto	MJO7H82	288645 - Motocicleta Harley Davidson XL 883N 2011 2012 Gasolina Preta 00456951601 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Bengala, manete e tanque avariados Peças oxidadas. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
243	Mapfre Seguros - Auto	IUB0F92	287182 - Motocicleta Yamaha Factor Ybr 125 ED 2012 2012 Gasolina Roxa 00509837328 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Bengala, painel, carenagens e tanque avariados. vazamento de óleo. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
244	Mapfre Seguros - Auto	BSQ1C33	288948 - Automóvel Toyota Corolla XEI 20 2022 2023 Gas/Alc Prata 01299511942 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Suzano
245	Mapfre Seguros - Auto	GJC1E73	287817 - Automóvel Chevrolet Onix 10TAT PR2 2019 2020 Gas/Alc Prata 01224147712 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
246	Mapfre Seguros - Auto	QPJ0E37	288012 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA C 2018 2019 Gas/Alc Prata 01168745460 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
247	Mapfre Seguros - Auto	FYV7B86	288313 - Caminhonete Ford Ranger XL CD4 22H 2015 2015 Diesel Branca 01073622220 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Suzano
248	Mapfre Seguros - Auto	AZR5H14	288879 - Automóvel Hyundai HB20 1.0M COMFOR 2015 2015 Gas/Alc Preta 01052483981 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro direito sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
249	Mapfre Seguros - Auto	FRZ2E26	288846 - Utilitário Mitsubishi Pajero TR4 FLEX HP 2014 2015 Gas/Alc Preta 01019568590 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
250	Mapfre Seguros - Auto	FEO4B00	287143 - Automóvel Citroen C3 PICASSO EXC A 2012 2013 Gas/Alc Branca 00485205793 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
251	Mapfre Seguros - Auto	FGI8205	288680 - Automóvel Volkswagen Polo 1.6 SPORTLINE 2012 2013 Gas/Alc Preta 00497783673 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Suzano

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
252	Mapfre Seguros - Auto	FSC3A35	287958 - Automóvel Peugeot 208 ACTIVE 2014 2014 Gas/Alc Preta 01003230900 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Suzano
253	Mapfre Seguros - Auto	FET1E71	288391 - Automóvel Fiat Palio ATTRACTIV 1.0 2012 2013 Gas/Alc Preta 00479465797 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
254	Mapfre Seguros - Auto	ELG4I80	288489 - Automóvel Chevrolet Celta 2P LIFE 2009 2010 Gas/Alc Preta 00156933829 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Suzano
255	Mapfre Seguros - Auto	FTD1694	289046 - Automóvel Honda Fit CX FLEX 2014 2014 Gas/Alc Prata 01006874493 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Suzano
256	Mapfre Seguros - Auto	DIU7D72	288491 - Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2004 2005 Gas/Alc Bege 00833951416 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Suzano
257	Mapfre Seguros - Auto	FKK0C46	289132 - Automóvel Fiat Palio ATTRACTIV 1.0 2013 2013 Gas/Alc Preta 00544794796 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Suzano
258	Mapfre Seguros - Auto	DKO2H39	289235 - Automóvel Chevrolet Celta 3 PORTAS 2004 2004 Gasolina Azul 00820581348 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro direito sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante. Gravação do vidro ausente (dianteiro direito), a regularização/gravação por conta do arrematante.	Suzano
259	Mapfre Seguros - Auto	EPY2G34	288323 - Camioneta Honda CR-V EXL 2010 2010 Gasolina Prata 00217797466 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Suzano
260	Mapfre Seguros - Auto	EHL3F28	288897 - Motocicleta Kawasaki Vulcan 900 LT 2011 2011 Gasolina Preta 00341175927 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Suzano

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
261	Mapfre Seguros - Auto	EHR2D91	288712 - Motocicleta Honda CB 300R 2009 2010 Gasolina Vermelha 00201672472 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Suzano
262	Mapfre Seguros - Auto	SWC1G47	287289 - Motocicleta Royal Enfield Meteor E 2024 2025 Gasolina Preta 01399361810 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Suzano
263	Mapfre Seguros - Auto	MJE6J54	262576 - Sucata Caminhonete Fiat Strada FIRE CE FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata 00336963874 Sinistrado	Tijucas
264	Mapfre Seguros - Auto	ATN0F81	282064 - Sucata Automóvel Volkswagen Crossfox GII 2010 2011 Gas/Alc Branca 00279478569 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
265	Mapfre Seguros - Auto	BCA1J68	284763 - Sucata Automóvel Chevrolet Classic LIFE 2007 2008 Gas/Alc Prata 00924106824 Sinistrado. Obs: Vazamento na junta do cabeçote.	Tijucas
266	Mapfre Seguros - Auto	HMZ7B44	286069 - Sucata Automóvel Chevrolet Celta 4P SPIRIT 2010 2011 Gas/Alc Prata 00270655417 Sinistrado	Tijucas
267	Mapfre Seguros - Auto	IOL8E24	255373 - Sucata Caminhonete Toyota Hilux CD4X4 SRV 2008 2008 Diesel Prata 00951626000 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
268	Mapfre Seguros - Auto	JCR1H52	283564 - Sucata Automóvel Fiat Mobi LIKE 2024 2024 Gas/Alc Preta 01390129648 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
269	Mapfre Seguros - Auto	GBB4G41	286678 - Sucata Camioneta Jeep Renegade SPT T270 2022 2022 Gas/Alc Cinza 01318154836 Sinistrado	Nova Santa Rita
270	Mapfre Seguros - Auto	INW9F95	286312 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2007 2007 Gas/Alc Branca 00922751358 Sinistrado	Nova Santa Rita
271	Mapfre Seguros - Auto	JAD7G15	286212 - Sucata Automóvel Honda Fit EX CVT 2020 2020 Gas/Alc Vermelha 01234992385 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
272	Mapfre Seguros - Auto	IVR2413	282590 - Sucata Caminhonete Volkswagen Saveiro CS TL MB 2014 2015 Gas/Alc Preta 01012940338 Sinistrado	Nova Santa Rita
273	Mapfre Seguros - Auto	ISF6I35	285653 - Sucata Automóvel Chevrolet Classic LS 2011 2012 Gas/Alc Prata 00344229750 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
274	Mapfre Seguros - Auto	ITO2B39	285981 - Sucata Automóvel Volkswagen Fox 1.6 PRIME GII 2012 2013 Gas/Alc Prata 00487347790 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
275	Mapfre Seguros - Auto	IUO7E77	285657 - Sucata Automóvel Nissan Livina 16S 2013 2013 Gas/Alc Prata 00556225724 Sinistrado. Obs: Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças.	Nova Santa Rita
276	Mapfre Seguros - Auto	ITD2G52	284071 - Sucata Automóvel Ford Focus HC FLEX 2011 2012 Gas/Alc Cinza 00468501630 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
277	Mapfre Seguros - Auto	ION5E54	285071 - Sucata Automóvel Ford Fiesta FLEX 2008 2008 Gas/Alc Prata 00954891775 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
278	Mapfre Seguros - Auto	DOL6G01	284630 - Sucata Automóvel Volkswagen Polo SEDAN 1.6 2004 2005 Gasolina Preta 00842156097 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita