

Data: 08 de maio de 2025 às 10h

Local: Avenida João Wallig, 1800, Conj. 4005 – 4º andar -
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Passo da Areia -
Porto Alegre - RS

Data e Horário de Visitação	Locais de Visitação
Dia 07/05/25 das 14h às 17h e dia 08/05/25 das 8h45 às 11h30.	Unidade [RS]: BR 386, S/N - Km 431 - Nova Santa Rita - RS
Dia 07/05/25 das 14h às 17h e dia 08/05/25 das 8h45 às 11h30.	Unidade [SC]: Rua Angelo José da Silva, 311 - Pernambuco - Tijucas - SC
Dia 07/05/25 das 14h às 17h e dia 08/05/25 das 8h45 às 11h30.	Unidade [SP]: Rodovia Índio Tibiriça, 14435 - Palmeiras - Suzano - SP

AVISOS GERAIS

1. Pagamento

Prazo: até 24h após o leilão.
Comprovante:
anexar o comprovante na Área do Arrematante, no site, ou
enviar o comprovante para atendimento@pestanaleiloes.com.br.

2. Fatura

A troca de arrematante deve ser realizada em até 24h após o leilão,
mediante documentação completa. Para lotes do CCB Brasil e de todas
as empresas do Grupo Bradesco, não serão aceitas trocas de arrematante.

3. Retirada do bem

AGENDAMENTO ONLINE

Agendamento exclusivo pelo site www.pestanaleiloes.com.br
na Área do Arrematante.

4. Retirada de documentação

Retirada na Sede, no Shopping Iguatemi de Porto Alegre.
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
CORREIOS: solicite remessa na Área do Arrematante, na aba Documentos.

5. Visitação

Um dia antes do leilão, das 14h às 17h, e no dia do leilão, das 8h45 às 11h30.

6. Atendimento

Cadastro: cadastro@pestanaleiloes.com.br
Pagamento/Emissão de fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br
Documentação e pós-leilão: na Área do Arrematante, aba Atendimento Pós-Leilão.

Atentar para condições específicas do Grupo Bradesco e CCB – não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando
vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. ARREMATANTE = COMPRADOR = PAGADOR.

Estampagem de Placas Mercosul

Para regularizar, contate um despachante ou uma empresa estampadora de sua
preferência. Ambos credenciados no Detran do município de registro de veículo.

Esse processo deve ser concluído ANTES da abertura do processo de transferência
do veículo com vistoria.

IMPORTANTE: leia mais sobre no Regulamento.

*Todos os custos referentes a esse processo,
são de responsabilidade do arrematante.

Atenção

O site da Pestana Leilões é

WWW.PESTANALEILÕES.COM.BR



Outros sites que utilizam o nome da Pestana
Leilões são falsos. Não compre e não pague.

AGENDA DE LEILÕES

Veículos e Bens Diversos Maio

Acompanhe a agenda
completa de leilões no site.
pestanaleiloes.com.br

Endereços de Visitação

Nova Santa Rita/RS: BR 386, km 431.

Tijucas/SC: Rua Ângelo José da Silva, 311.

Suzano/SP: Rodovia Índio Tibiriça, 14.435.

Itaúna/MG: Avenida São João, 5.279.

Financie o seu veículo!

O que era bom, ficará ainda melhor!



Simule pelo APP:

www.bradescofinanciamentos.com.br

Regulamento do Leilão de 08/05/2025 às 10h

REGULAMENTO DO LEILÃO DE VEÍCULOS

DO LEILÃO

1. **DO REGULAMENTO** - O leilão é regido pelo Decreto 21.981/32 e pelo presente Regulamento, que contempla as condições para participar dos leilões extrajudiciais de veículos e bens diversos realizados pela Pestana Leilões, nas modalidades ONLINE (com o recebimento de lances exclusivamente online) e ELETRÔNICO (automático, sem o pregão presencial). Além das regras gerais constantes nas cláusulas abaixo, o interessado deverá atentar para a leitura das Condições Específicas dos Comitentes Vendedores, constantes no Catálogo do Leilão, junto à identificação da empresa proprietária dos bens, bem como para as condições específicas do LOTE, conforme descrição do produto. A participação dos interessados está sujeita à adesão ao Contrato para utilização do Sistema de Leilões Online registrado no 2º Cartório de Títulos e Documentos de Porto Alegre/RS;
2. **DA LEILOEIRA OFICIAL** - O Leilão será realizado pela Leiloeira Pública Oficial Liliamar Fátima Parmeggiani Pestana Marques Gomes JUCISRS nº 168/00 ou preposto;
3. **DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES** - Os leilões são realizados através do site www.pestanaleiloes.com.br, sem a participação do público presencial no auditório;
4. **DO LEILÃO ELETRÔNICO (AUTOMÁTICO, SEM O PREGÃO PRESENCIAL)** - Na modalidade ELETRÔNICO, na data e hora aprazadas, todos os lotes entram simultaneamente em pregão, com tempo de fechamento distintos, sendo que o tempo para fechamento de cada lote será exibido individualmente. O tempo de fechamento de cada lote será igual ao tempo do lote anterior acrescido de incremento padrão estipulado pela Leiloeira. Ex.: Lote 1=5 min, Lote 2=7 min (5min+2min), Lote 3=9 min (7min+2min). O tempo de fechamento de cada lote será prorrogado caso seja recebido algum lance nos últimos 30 segundos, para que todos os usuários interessados tenham a oportunidade de efetuar novos lances;
5. **DA OFERTA DE LANCES E DO LANCE VENCEDOR** - Os bens são vendidos um a um (1 a 1) ou em lotes, a quem maior lance oferecer, desde que o valor ofertado seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado, que pode ser divulgado ou não, a critério do Comitente Vendedor. O lance pode ser realizado desde a abertura do leilão (exibição do leilão e do lote no site) até o fechamento do lote, no ato do pregão, de forma online ou presencial, conforme a modalidade do leilão. Os usuários previamente habilitados na forma online poderão ofertar seus lances desde a abertura do leilão, no site, até o ato do pregão. Os lances online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante, não respondendo a Leiloeira e o Comitente Vendedor por lances ofertados e não recebidos antes do fechamento do lote;
6. **DA RESTRIÇÃO DE LANCES PARA NOVOS PARTICIPANTES** – Visando assegurar a integridade e a segurança do processo de leilão, a participação de novos usuários previamente habilitados na modalidade online estará sujeita às restrições abaixo, considerando, desde já, que a inadiplência no pagamento de qualquer lote adquirido pelo participante, dentro do prazo estipulado, resultará na suspensão imediata da habilitação para participação em novos leilões, sem prejuízo das penalidades previstas neste regulamento e na legislação vigente.
 - a. No primeiro leilão em que o participante estiver habilitado, será permitida a aquisição de apenas 1 (um) lote;
 - b. No segundo leilão, desde que comprovado o pagamento integral do lote adquirido no leilão anterior, será permitida a aquisição de até 2 (dois) lotes;
 - c. No terceiro leilão, desde que comprovado o pagamento integral de todos os lotes adquiridos nos leilões anteriores, será permitida a aquisição de até 3 (três) lotes;
 - d. A partir do quarto leilão, desde que comprovado o pagamento integral de todos os lotes adquiridos nos leilões anteriores, não haverá restrição quanto à quantidade de lotes que o participante poderá adquirir.
7. **DO LANCE INICIAL** - O valor informado como "Lance Inicial" não significa o preço mínimo para a venda em leilão e sim o valor para abertura de pregão. Desta forma, antes e no decorrer do pregão o valor do lance inicial poderá ser alterado, para mais ou para menos, a critério da Leiloeira ou do Comitente Vendedor;
8. **DAS VENDAS EM CONDICIONAL** - Os bens poderão ser vendidos de forma CONDICIONAL, para posterior análise e homologação do Comitente Vendedor em até 3 (três) dias úteis, salvo indicação contrária nas Condições Específicas ou no lote, no Catálogo do Leilão. Fica reservado ao Comitente Vendedor o direito de não liberar os bens pelo maior preço ofertado ou, ainda, de efetuar uma contraproposta, ficando a critério do Arrematante a aceitação, ou não, do novo valor. Em caso de não aceitação, o lote será considerado como não homologado, sem qualquer

penalidade ao Arrematante. O Arrematante é responsável pela consulta da informação da homologação ou não do lote, na Área do Arrematante, no site;

9. **DAS PRERROGATIVAS DA LEILOEIRA** - A Leiloeira está autorizada a alterar as condições do presente Regulamento, a ordem do pregão, agrupar, desdobrar ou retirar lotes do leilão, alterar os valores de lance inicial e incremento mínimo, definir o vencedor no caso de recebimento simultâneo de lances, bem como cancelar arremate, a seu exclusivo critério, ou ainda por motivo de informações divergentes ou irregularidades, o que poderá ocorrer até a entrega dos lotes. Poderá, ainda, colocar os lotes em REPASSE, ou seja, reabrir novamente o pregão do bem para o recebimento de lances, antes do encerramento geral do leilão. Todas as arrematações estão sujeitas à análise e confirmação/aprovação dos Comitentes Vendedores, independentemente do resultado do momento do pregão (Vendido/Condicional). O Comitente Vendedor poderá, por critérios internos e exclusivos, suspender ou cancelar as vendas. Se eventualmente já tiver ocorrido o pagamento, os valores pagos serão devolvidos e nada será devido ao Arrematante, a qualquer título;

10. **DA IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO LOTE ARREMATADO** - Com exceção dos cancelamentos referidos no item 9 (nove), os lances oferecidos no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o Arrematante recusar o bem adquirido, pleitear a redução do preço ou alegar desconhecimento das características e condições dos bens e do Regulamento do Leilão. Caso o Arrematante não tenha efetuado pagamento do lote, deverá pagar multa por desistência da arrematação, a ser cobrada pelas vias administrativa e/ou judicial;

11. **DA CONDIÇÃO DA MANDATÁRIA DA LEILOEIRA** - A Leiloeira é mera realizadora do ato de Leilão e mandatária do Comitente Vendedor, não respondendo, cível e criminalmente, por quaisquer danos causados aos Arrematantes ou a terceiros;

DA PARTICIPAÇÃO

12. **DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO** - Todas as pessoas maiores de 18 anos e capazes, ou menores emancipados, nos termos da legislação vigente, poderão participar do Leilão, exceto os Leiloeiros, funcionários e ex-funcionários da Pestana Leilões, por um período igual ou equivalente a 36 (trinta e seis) meses da data de seu desligamento.

13. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO** - Para o cadastro no site para compras "online", o interessado deverá anexar os seguintes documentos obrigatórios:

a. **PESSOA FÍSICA:** Documento de Identificação (ex.: RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho, carteira funcional emitida por órgão fiscalizador – Ex.: OAB, CRM, CRBio, CREA e outros) e CPF. Estrangeiros deverão apresentar CPF válido para participação, além do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou Extrato do RNE, ambos fornecidos pela Polícia Federal, ou protocolo de identificação de refúgio – CONARE.

b. **PESSOA JURÍDICA:** Cópia do Contrato Social, cartão CNPJ, RG e CPF do representante legal;

c. Comprovante de endereço: (luz, água, telefone fixo, celular pós-pago, gás, condomínio ou declaração de endereço com assinatura eletrônica ou digital);

d. Não serão aceitos documentos de identificação rasurados e avariados. Ainda, a Pestana reserva-se o direito de recusar documentos vencidos e se o tempo de expedição e/ou mau estado de conservação impossibilite a identificação da parte.

e. É proibido o cadastro e a venda de veículos e materiais para Pessoa Física ou Jurídica em qualquer uma das seguintes situações: CPF baixado por óbito - CPF baixado (Receita Federal) - CPF pendente de regularização - CPF suspenso - CNPJ baixado/Inapto (Receita Federal). A Pestana Leilões reserva-se o direito de cancelar o arremate caso esta situação seja verificada após o pregão do lote.

14. **DO CADASTRO PRÉVIO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES** - O interessado deverá cadastrar-se e habilitar-se previamente no site www.pestanaleiloes.com.br, com antecedência de pelo menos 24h do início do pregão. O Arrematante é o único e exclusivo responsável pelos dados cadastrais, login e senha e responde por todas as operações realizadas em seu nome. Não serão aceitas reclamações ou desistências de arrematação por alegação de uso indevido ou acesso por terceiros. Ao habilitar-se para participação no Leilão, o interessado fica sujeito integralmente às condições de venda e de pagamento dispostas neste Regulamento;

15. **DAS QUESTÕES TÉCNICAS NA PARTICIPAÇÃO ONLINE** - Na participação de forma online, o usuário do sistema está ciente de que poderão ocorrer situações não previstas como queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras impossibilidades técnicas, que são assumidas com exclusividade pelo interessado quando da sua participação, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito. A Leiloeira não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos alegados pelos usuários quando da utilização do sistema, em razão de problemas

técnicos, operacionais ou falhas na conexão;

16. DO ARREIMATE EM NOME DE TERCEIROS - Em qualquer modalidade, para aquisição de bens em nome de terceiros será exigida, para emissão da Fatura do Leilão, a entrega de procuração pública ou particular com poderes específicos para arrematação em Leilão, com reconhecimento de assinatura por autenticidade ou com certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil. Para empresas com restrição de uso de procurações/troca de arremate, não será permitido o arremate em nome de terceiros, devendo o Arrematante cadastrado no site emitir a fatura em seu nome e pagar o lote. Quando permitida, a procuração valerá por 5 anos, contados a partir da data de sua emissão, sendo o Arrematante o único e exclusivo responsável pela revogação dos poderes outorgados a terceiros, devendo solicitar formalmente à Leiloeira o cancelamento das procurações enviadas, estando ciente de que, ao fornecer procuração, o procurador fica autorizado a praticar todos os atos referidos em todos os leilões realizados, até a revogação expressa.

17. DA HABILITAÇÃO PARA ARREMATACÃO DE SUCATAS DE VEÍCULOS - A comercialização de sucatas estará permitida apenas para Arrematantes devidamente cadastrados e com documentação regularizada junto aos órgãos competentes do Estado de atuação, mediante comprovação prévia da documentação, conforme Lei Federal 12.977/2014. A não comprovação da regularidade do Arrematante implicará no cancelamento da venda e a aplicação das penalidades cabíveis, com a cobrança de indenização previamente estipulada em 20% sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos de realização do leilão e comissão da Leiloeira;

18. DOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO - Estão impedidas de participar do leilão todas as pessoas que não concordam ou que não cumpriram as condições deste Regulamento em Leilões anteriores ou, a qualquer momento, estarem em lide judicial com a Leiloeira, deixarem de agir com cordialidade e respeito para com os Leiloeiros, colaboradores e demais clientes da Pestana Leilões, através de violência verbal, gestual ou física, intimidação, humilhação, desqualificação, constrangimento, coação, ameaça e outras práticas de qualquer natureza prejudiciais à saúde organizacional e das pessoas. Caso sejam identificados cadastros vinculados a algum cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados;

19. DAS SANÇÕES CRIMINAIS - Todos os participantes do Leilão estão sujeitos ao Art. 335 do Código Penal: "Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio ilícito, incorrerá nas penas de 6 meses a 2 anos de detenção";

DOS BENS

20. DA INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO BEM COMO "PARA CIRCULAÇÃO" OU "SUCATA" – Os veículos serão classificados no site quanto à sua condição como "PARA CIRCULAÇÃO" ou "SUCATA". A Leiloeira informará a situação de "PARA CIRCULAÇÃO" para veículos com direito à documentação e que, após a eventual e devida necessidade de recuperação, consertos e/ou substituição de peças, de única e exclusiva responsabilidade do Arrematante, bem como realizar a transferência, poderão trafegar; e como "SUCATA" para veículos impossibilitados de voltar a circular, sem direito à documentação (exceto a Certidão de Baixa emitida pelo órgão responsável). A informação de "SUCATA" constará, além do site, no Catálogo e na Fatura do Leilão. A indicação de veículo como "PARA CIRCULAÇÃO" ou a mera inexistência da palavra "SUCATA" no descritivo não significa, de forma alguma, bom estado de conservação ou que todas as peças estejam no lugar e/ou funcionando.

21. DA VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA - Os bens em leilão são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de peças que por ventura estejam faltando, e ficam à disposição dos interessados para visita, nos dias e horários constantes no site e nos editais. No ato da arrematação o Arrematante aceitará todas as condições para aquisição constante do presente Regulamento, isentando o Comitente Vendedor e a Leiloeira Oficial de responsabilidade sobre o estado de conservação e/ou defeitos e vícios ocultos detectados nos bens, bem como indenizações por avarias e outros vícios detectados em vidros, lataria, carroceria, motor, mecânica, suspensão, parte elétrica e demais componentes, câmbio, escapamentos, catalisadores, kit GNV, cilindro, consertos gerais, funcionamento das chaves e compensações financeiras de qualquer natureza. Eventual ausência ou divergência de peças (internas ou externas) dos veículos, portanto, a regularização será por conta do comprador;

22. DA VISITAÇÃO – Em cumprimento às medidas de segurança, não será permitido o acesso à visita de VEÍCULOS PESADOS, nas áreas de depósito, com calçados abertos (chinelos, sandálias, etc.), de salto alto ou trajando bermudas, shorts e saias. Além disso, não será permitido o acesso de menores de 12 anos, bem como de animais de qualquer porte e espécie nas áreas de visita e depósito;

23. DO SELO LIGA E DÁ PARTIDA - O selo "Liga e Dá Partida", quando divulgado no site, refere-se à condição do veículo no teste de ignição realizado na chegada ao pátio. Não há garantia de funcionamento (rodagem ou movimentação por tração própria) do veículo, nem de suas peças e sistemas, especialmente do motor, elétrica, caixa de câmbio, módulo de ignição, freios, pneus, bomba de combustível e bateria, a qual poderá estar descarregada no momento da retirada do bem. É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não do selo "Liga e Dá

Partida” nos seus lotes;

24. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS BENS - É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não de informações adicionais sobre o funcionamento e estado dos bens, situação do motor, falta de peças, existência de sinistros anteriores, origem do sinistro (colisão, furto ou enchente), acessórios ou outras, ainda que esta situação tenha sido detectada no momento do sinistro/remoção ou entrada do bem no pátio, podendo constar em alguns lotes e outros não. A numeração constante no campo de quilometragem poderá referir-se a esta ou outra unidade de medida, como milhas, por exemplo, cabendo ao interessado certificar-se da informação exata. Os adicionais “ar-condicionado”, “direção hidráulica” e “GNV” nos veículos não significa que tais itens estejam completos, que foram testados ou funcionam. Caberá ao interessado promover a vistoria para verificação da situação física do bem, bem como consulta perante os órgãos de trânsito referente observações e restrições. A falta de observações nos bens não significa bom estado de funcionamento e conservação ou inexistência de avarias/vícios ocultos/sinistros, podendo constar em alguns lotes e outros não, inclusive do mesmo Comitente Vendedor;

25. DA REGULARIZAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES - A regularização, junto aos órgãos competentes, de eventuais divergências de numeração e/ou avarias de motor, chassi remarcado ou a remarcar, câmbio, kit gás, combustível, cor, ausência de etiquetas destrutivas, placas, tarjetas, blindagem, retirada de adesivos, categoria, carroceria, quantidade de eixos e outras que venham a ser detectadas posteriormente, anunciadas ou não em Catálogo, é de exclusiva responsabilidade, operacional e financeira do Arrematante. Caso o nº do motor físico do veículo esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN), e NÃO possua queixa de furto, a regularização ficará por conta do Arrematante. Em caso de chassi amassado ou enferrujado, mesmo que não anunciados em catálogo e se necessário a remarcação, será de responsabilidade exclusiva do Arrematante, bem como todos os encargos;

26. DAS PLACAS NO PADRÃO MERCOSUL – Em caso de necessidade de regularização das placas padrão Mercosul (placa física divergente do documento de transferência), o Arrematante deverá contratar o serviço de empresa de estampagem de placas, no município de registro do veículo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante todas as despesas e providências necessárias, financeiras e operacionais, para regularização e atendimento à Resolução 729/2018 do CONTRAN, que trata da identificação de placas dos veículos no Padrão Mercosul. Para tanto, o Arrematante deverá providenciar a estampagem de placas, antes de iniciar o processo de vistoria para transferência de propriedade junto aos órgãos de trânsito.

27. DO RECALL – Caberá ao interessado verificar sobre o Recall e a existência de campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo do veículo que pretenda arrematar, podendo constar ou não no prontuário ou no documento do veículo. O atendimento ao Recall é condição obrigatória para o licenciamento e transferência do veículo no DETRAN, conforme Lei Federal 14.229/21. O Arrematante deve se dirigir à Concessionária da marca para informações sobre o procedimento de regularização, a qual é de responsabilidade exclusiva do Arrematante, não respondendo a Leiloeira ou o Comitente Vendedor pelo não atendimento das Concessionárias por inexistência, falta ou atraso na reposição de peças de fábrica, entre outros.

28. DAS RESTRIÇÕES DE SINISTRO - O Comitente Vendedor não se responsabiliza por sinistros ou danos ocorridos com os bens, quando de posse dos antigos proprietários, por se tratarem de veículos e bens diversos RETOMADOS, SINISTRADOS OU DESATIVADOS, não revisados junto aos órgãos competentes, especialmente com relação à documentação de transferência. A informação de pequena e média monta constante em cada veículo no Catálogo refere-se à classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela Seguradora ou inserido pelo Comitente Vendedor do bem. Eventualmente, sinistros anteriores poderão ser reativados no momento da transferência do bem ao Arrematante, o que poderá acarretar na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta, retomados ou de frota. Caberá ao Arrematante certificar-se previamente da situação de sinistro através de pesquisas aos órgãos responsáveis e responder exclusivamente pela sua respectiva regularização, exceto para veículos baixados no DETRAN e vendidos como sucata;

29. DOS VEÍCULOS DE ENCHENTE – Os veículos incluídos em leilão em razão das enchentes e alagamentos ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul durante o mês de Maio/24 estarão identificados nas observações do Lote como “Enchente”, desde que esta informação seja de conhecimento do Comitente Vendedor e tenha sido repassada à Leiloeira. Os veículos oriundos de enchente estarão gravados com restrição de sinistro conforme as respectivas regulamentações e legislações a respeito da matéria junto aos órgãos de trânsito. Os veículos recebidos pelos Comitentes Vendedores por outros motivos ou apreendidos posteriormente aos eventos climáticos, poderão, eventualmente, terem sido atingidos pelos alagamentos quando de posse dos antigos proprietários. Esta informação poderá não ser de conhecimento dos Comitentes Vendedores e não ser divulgada em Catálogo, não restando caracterizada a responsabilidade da Leiloeira e do Comitente Vendedor por eventual vício oculto. De qualquer forma, fica ciente o Arrematante de que os veículos oriundos de enchente sofreram alagamentos de grande proporção, podendo ter sido danificados de forma significativa em sua parte mecânica e elétrica, o que poderá ocasionar problemas em seu desempenho e segurança a longo prazo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante todas as despesas e providências necessárias para os reparos e recuperação dos veículos de enchente, não se

responsabilizando a Leiloeira e o Comitente Vendedor pelos veículos adquiridos em leilão, ainda que a situação de "Enchente" não esteja expressamente divulgada em Catálogo.

30. **DOS VEÍCULOS BLINDADOS** – Para transferência de veículos blindados, será exigido, pelo órgão de trânsito, o Certificado de Segurança Veicular (CSV), nos termos do art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro. O Arrematante deverá providenciar o CSV e demais exigências, se necessário, nos termos da Resolução nº 916 de 28/03/2022;

31. **DA RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELA CONSULTA AOS ÓRGÃOS OFICIAIS** - O interessado deverá promover a prévia consulta perante os órgãos de trânsito e outros, para ciência de eventuais restrições, débitos, existência de sinistro atual ou anteriores, classificação de monta, cidade/UF do emplacamento atual do veículo, "sinistro recuperado e indenizado" e outras, se necessário. A Leiloeira fornecerá, sempre que solicitado, os dados necessários para consulta;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

32. **DO PRAZO DE PAGAMENTO** - Os lotes arrematados deverão ser pagos à vista em até 24 horas após a realização do Leilão, exceto situação contrária informada no lote ou nas condições específicas no Catálogo do Leilão, quando deverão ser observadas e cumpridas as informações descritas. Para os lotes vendidos na forma **CONDICIONAL**, o pagamento deverá ser realizado no prazo de 24h após a homologação da venda pelo Comitente Vendedor;

33. **DA FORMA DE PAGAMENTO** - O pagamento deverá ser realizado por boleto bancário ou transferência bancária ("TED"), individualizado por lote, conforme a condição específica do Comitente Vendedor. Os boletos e/ou os dados bancários estão disponíveis no menu "Meus Arremates", item "Lote/Pagamentos" na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. Não serão aceitos pagamentos em dinheiro (espécie), PIX e depósitos em cheque;

34. **DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO** – Os veículos pertencentes ao Banco Bradesco e Banco Santander poderão ser financiados diretamente pelas respectivas instituições financeiras, de acordo com as informações constantes nas Condições Específicas dos Comitentes Vendedores. O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento implica no pagamento integral do lote, à vista, por parte do Arrematante, nas condições de pagamento estabelecidas neste regulamento;

35. **DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO** - O comprovante de pagamento deverá ser anexado, no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br;

36. **DA COMISSÃO DA LEILOEIRA** - Sobre o valor do arremate, em cada lote, incidirá a comissão da leiloeira de 5% (cinco por cento);

37. **DAS DESPESAS OPERACIONAIS** - Além da comissão da Leiloeira, será por conta do Arrematante o pagamento, por lote, do valor máximo referente a Despesas de Organização e Depósito de Bens a seguir descritos:

a. Veículos

R\$ 500,00 (quinhentos reais) para motocicletas (para circulação/sucatas);

R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) para veículos leves e utilitários (para circulação/sucatas);

R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para veículos pesados (caminhões, ônibus e similares – para circulação/sucatas).

Obs.: Os valores serão cobrados conforme a classificação do veículo no órgão oficial – DETRAN.

38. **DAS OUTRAS DESPESAS** - Além dos valores da comissão da Leiloeira e Despesas Operacionais descritas, poderão incidir sobre os lotes outras despesas determinadas pelo Comitente Vendedor, as quais serão informadas no Lote e/ou nas Condições Específicas, tais como: taxa de logística, emissão de ATPV-e, comunicação de venda, débitos e outras. O Arrematante deverá verificar previamente todos os valores a serem pagos nos lotes de seu interesse;

39. **DO PRAZO DE COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS** - O prazo de compensação dos pagamentos é de 24h a 48h após o recebimento do comprovante de pagamento. Os bens não serão entregues sem a devida compensação do pagamento;

40. **DA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO** - A Leiloeira e os Comitentes Vendedores cumprem toda e qualquer legislação ou orientação vinculada à prevenção e combate ao crime de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, especialmente os normativos do BACEN - Banco Central do Brasil e do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conforme estabelecido na Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998. Todas as operações de leilões realizados poderão ser comunicadas ao COAF (UIF) – Unidade de Inteligência Financeira,

conforme Resolução nº 14, de 23 de outubro de 2006. Nos termos previstos na Resolução nº 25 de 16 de janeiro de 2013 do COAF, o Arrematante, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher os dados cadastrais no site da Leiloeira, obrigando-se ainda a informar a Leiloeira, imediatamente, caso haja qualquer alteração nas informações fornecidas, sendo certo, em qualquer hipótese, a responsabilidade civil e penal do Arrematante em relação à veracidade de suas declarações. As instituições que comercializam bens móveis devem manter em arquivo os dados dos Arrematantes (pessoa física ou jurídica), sendo que no caso de pessoa jurídica devem constar também os dados dos sócios e/ou procuradores. O Arrematante declara ser lícita a origem do crédito, bem como ter ciência do previsto no art. 11, inciso II da Lei nº 9613/98, com as alterações posteriores introduzidas, inclusive pelas Leis 12.683/12 e 13.964/19, bem como o previsto nos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal. O Arrematante deverá, para todos os arremates realizados acima de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou sempre que solicitado, fornecer e preencher a documentação referente à operação realizada, para fins de comprovação junto ao COAF (UIF), se necessário, sob pena de cancelamento da venda.

41. **DA MULTA PELO NÃO PAGAMENTO OU DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO** - O não cumprimento do pagamento no prazo estabelecido, bem como a inobservância das regras do leilão, acarretará na rescisão automática da arrematação e no cancelamento da venda por culpa do Arrematante, incidindo a cobrança da importância referente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos do leilão e comissão da Leiloeira, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. Caso o pagamento da multa não ocorra no prazo de 5 dias úteis após o leilão, a cobrança será encaminhada para assessoria jurídica externa para cobrança dos valores devidos, devidamente corrigidos pelo IGPM e acrescidos de 10% de honorários advocatícios. Essa cobrança poderá ser encaminhada a protesto, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto número 21.981/32;

42. **DO BLOQUEIO DO CADASTRO E DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL E PROTESTO** - O não pagamento da MULTA acima referida acarretará no imediato bloqueio do cadastro do Arrematante e de seus procuradores, para compras presenciais e online, e facultará à Leiloeira a cobrança dos valores devidos na esfera administrativa e judicial, bem como protesto do título emitido, ficando desde já eleito o Foro Central da Comarca de Porto Alegre como competente para as ações desta natureza;

DA FATURA DE LEILÃO

43. **DOS DADOS PARA EMISSÃO DA FATURA** - Os dados para emissão da Fatura de Leilão deverão ser confirmados pelo Arrematante em até 24hs após o Leilão, na Área do Arrematante, no site e deverá ser feito antes da realização do pagamento, seja por boleto ou transferência bancária. O Arrematante é responsável pelas informações fornecidas, bem como pela realização e atualização de seu cadastro ou do outorgante no site da Leiloeira, no caso de arremate com procuração. Havendo necessidade de emissão de 2ª via do ATPV-E em decorrência de divergência de dados fornecidos pelo Arrematante, este arcará com os respectivos custos;

44. **DA DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA** – A Fatura de Leilão será emitida após os seguintes passos: A) Confirmação dos dados do Arrematante para o faturamento na Área do Arrematante. B) Pagamento do boleto ou TED, conforme o lote. C) Inclusão do comprovante de pagamento na Área do Arrematante. D) Compensação do pagamento. Após a conclusão de todas as etapas, a impressão da Fatura deverá ser realizada pelo Arrematante, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e deverá ser apresentada no depósito para retirada e o transporte do bem;

DA RETIRADA DOS BENS

45. **DA RETIRADA MEDIANTE AGENDAMENTO E APRESENTAÇÃO DA FATURA DE LEILÃO**

a. A retirada dos bens arrematados será realizada mediante agendamento, no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote, de acordo com a escala de horários disponíveis. Os horários serão de acordo com a disponibilidade da agenda, acesso controlado e atendimento das normas de saúde.

b. Os bens deverão ser retirados pelo próprio Arrematante, pelos procuradores devidamente cadastrados ou por terceiros autorizados somente para o ato, mediante autorização realizada na Área do Arrematante, no lote, e mediante apresentação da FATURA DE LEILÃO e DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO.

c. Os lotes compostos por múltiplos bens devem ser retirados na integralidade, sendo vedada a retirada parcial ou o descarte de itens no local.

46. **DO PRAZO DE RETIRADA** – A retirada dos bens deverá ser no prazo de até 5 dias úteis após o leilão;

47. **DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA** – O Arrematante se compromete, no ato da retirada do bem, a respeitar as normas de saúde e segurança do local onde estão os bens, inclusive ao que se refere aos EPIs, respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados por si e seu transportador contratado. Não é permitido o acesso de menores de 12 anos e animais de qualquer porte e espécie à área de retirada dos bens, nem o ingresso de

pessoas com calçados abertos (chinelos, sandálias, de salto alto, etc.), ou trajando bermudas, regatas, shorts e saias. Por questões de segurança, é terminantemente proibido, dentro das dependências da Leiloeira, o acionamento do motor de partida dos veículos arrematados, independentemente da sua origem (retomado/sinistrado/frota e outros). O descumprimento desta regra poderá ocasionar riscos de incêndio e explosão, com consequentes danos à saúde e integridade física das pessoas, bem como prejuízos na esfera patrimonial da Leiloeira e de terceiros, ficando o Arrematante sujeito às penalidades deste Regulamento e na forma da lei;

48. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS** - A emissão de Nota Fiscal e outros documentos necessários para o transporte e circulação das mercadorias é de responsabilidade exclusiva do Arrematante;

49. **DAS RECLAMAÇÕES SOBRE OS BENS ARREMATADOS NO ATO DA RETIRADA** - O Arrematante deverá verificar a situação dos bens arrematados no ato de sua retirada, pessoalmente ou através de terceiro autorizado. Não serão aceitas reclamações de qualquer espécie após a retirada dos bens. Qualquer divergência deverá ser formalizada no ato da retirada do lote. Após a retirada, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba "Atendimento Pós-Leilão", para análise e avaliação;

50. **DA COBRANÇA DE ESTADIA E DEPÓSITO** - Sobre os bens não retirados no prazo de 5 dias úteis ou no prazo estipulado no Lote, no Catálogo do Leilão incidirá cobrança diária de estadia no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para motos, R\$ 100,00 (cem reais) para automóveis e utilitário e R\$ 200,00 (duzentos reais) para veículos pesados, pelo período de 5 dias (cinco) dias, quando o bem poderá novamente ser levado a Leilão para pagamento das despesas;

DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DOS BENS

51. **DO PRAZO PARA ENTREGA DO ATPV-E AO ARREMATANTE** - O prazo para entrega da documentação obrigatória para transferência (ATPV-E, Procuração e Certidão de Baixa no caso de veículos sucata) é a partir do 45º dia da data do leilão, salvo informações contrárias constantes nas condições específicas do Comitente Vendedor, no Catálogo de Leilão. O prazo para entrega da documentação de transferência dos bens poderá sofrer alterações, sem aviso prévio, por fechamento/atendimento reduzido dos órgãos de trânsito, cartórios e outros.

52. **DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS JUDICIAIS AO ARREMATANTE** - Nos casos informados em Catálogo em que a documentação para transferência é judicial (Sentença, Auto de Busca, Inicial, Alvará, ou outros documentos), esta deverá ser retirada a partir do 15º dia da data do leilão. O prazo para transferência no DETRAN, conforme lei, é de 30 dias a contar da data do leilão;

53. **DA RESPONSABILIDADE PELA DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO** - A regularização da documentação dos bens e a disponibilidade da mesma é de exclusiva responsabilidade do Comitente Vendedor, sendo a Leiloeira mera intermediária no processo da entrega;

54. **DA CONSULTA SOBRE A DISPONIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARA RETIRADA** - A consulta é de responsabilidade do Arrematante e deverá ser realizada no site www.pestanaleiloes.com.br, na Área do Arrematante, no lote. A Leiloeira não realiza contato telefônico para informar a data de recebimento dos documentos e o vencimento dos prazos de transferência;

55. **DA REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO PELO CORREIO** – O Arrematante poderá solicitar a remessa da documentação via Correio por solicitação expressa, inserida no lote, na Área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br e mediante pagamento das despesas, a ser feita exclusivamente por boleto bancário. O valor do serviço de remessa é de R\$ 100,00 (cem reais) para envio de até dois documentos, R\$ 140 (cento e quarenta reais) para envio de 3 a 5 documentos e R\$ 170,00 (cento e setenta reais) para envio de 6 a 10 documentos. A Leiloeira não se responsabiliza pelo prazo de entrega da documentação ao Arrematante por essa modalidade, comprometendo-se a postar em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da autorização e a compensação do boleto de pagamento dos valores das despesas de envio pelo Arrematante, desde que já recebida a documentação do Comitente Vendedor. A Leiloeira, de igual forma, não se responsabiliza pelo extravio dos documentos pelo Correio, devendo o Arrematante adotar todas as providências operacionais e financeiras para a emissão da segunda via. O cancelamento da remessa, após a efetivação do pagamento, será realizado mediante a retenção de 50% do valor pago para compensação das despesas e serviços operacionais realizados. Caso a documentação retorne à leiloeira pelo motivo "Não Procurado", a nova remessa de documentos somente será enviada mediante ao novo pagamento do valor anteriormente realizado, devendo o Arrematante indicar na "Área do Arrematante" o novo endereço para entrega. Outrossim, a leiloeira não se responsabiliza por multa de averbação gerada em virtude de atraso na entrega da documentação pelo motivo supracitado.

56. **DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EXIGIDA PARA A TRANSFERÊNCIA** – O Comitente Vendedor disponibiliza para transferência a documentação prevista na Legislação. Em caso de eventual exigência de documentação complementar, pelo Detran, o Arrematante deverá encaminhar solicitação através de protocolo de

atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, ficando esclarecido desde já que comprovações de alterações estruturais do veículo realizadas por proprietários anteriores ou com origem antes da apreensão/sinistro ou, ainda, com origem e data desconhecidas, poderão não ser atendidas pelos Comitentes Vendedores, por não disporem destes documentos para repasse ao Arrematante (exemplo: laudos de remarcação de chassi, laudo CSV, laudo ECV, nota fiscal do motor e peças, entre outros). Nestes casos, caberá exclusivamente ao arrematante a responsabilidade operacional e financeira para regularização e transferência do veículo;

DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS PARA O NOME DO ARREMATANTE

57. **DO PRAZO LEGAL DE TRANSFERÊNCIA** - Conforme lei, a transferência dos veículos deverá ser feita obrigatoriamente no prazo máximo de 30 dias após a data da aquisição do veículo. A data de aquisição a ser considerada pelo DETRAN será a data declarada no ATPV, no caso de endosso no CRV ou na ATPV-e, desde que esta data não seja posterior à data de reconhecimento de firma do Comitente Vendedor. No caso de venda com documentação judicial, será considerada a data do leilão. A Leiloeira e o Comitente Vendedor não se responsabilizam pelos prazos de regularização e transferência extrapolados por normas e exigências de órgãos públicos, sob os quais declaram que não possuem ingerência;

58. **DAS PROVIDÊNCIAS E DESPESAS** - Serão por conta exclusiva do Arrematante todos os prazos, providências e despesas decorrentes do processo de transferência dos bens, atendimento de Recall, apresentação de documentos, contratação de despachante, regularização e estampagem da Placa Mercosul, realização de Laudos de Inspeção do Inmetro, Ambiental e outros necessários. Conforme legislação, caso seja exigida a vistoria de nº de motor, e/ou o fornecimento do decalque do mesmo, será por conta do Arrematante;

59. **DAS NORMAS REGIONAIS CONFORME O LOCAL DE REGISTRO DO VEÍCULO** - A transferência de propriedade dos veículos arrematados é de acordo com as normas de cada Estado da Federação no qual se encontra registrado o veículo. Independentemente do Estado ou Município de registro, os quais serão transferidos para o endereço do Arrematante, após o Leilão, o Arrematante deverá atender todas as exigências dos órgãos públicos tais como, efetuar a baixa do registro de Comunicação de Venda, atualização do ATPV-E, regularização do sinistro e outras que porventura surgirem pela atualização da legislação. Desta forma, o Arrematante deverá cientificar-se previamente do município de registro, pois o Comitente Vendedor e a Leiloeira não se responsabilizam por divergências alegadas com os dados constantes na placa física do veículo;

60. **DA RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS** - Conforme legislação vigente, poderão constar no ATPV-E, a critério do Detran, a informação de “Vedada Circulação”, independentemente da monta, até que seja efetuada a devida transferência ou regularização pelo Arrematante junto aos órgãos competentes, em todos os veículos recuperados por instituição financeira por intermédio de ordem judicial ou entrega amigável e veículos indenizados integralmente por companhia seguradora, em razão da apreensão/devolução ou de sinistro de qualquer natureza;

61. **DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DO ARREMATANTE APÓS A RETIRADA** - O Arrematante não poderá circular com o veículo ou vendê-lo a terceiros, sem estar com os documentos formalmente transferidos para seu nome. O Arrematante é responsável civil e criminalmente por quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros, bem como por infrações cometidas após a retirada do bem do pátio da leiloeira ou de terceiros onde o bem se encontrar;

DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

62. **DOS DÉBITOS DOS VEÍCULOS** – Via de regra, os débitos vencidos (impostos, seguro, licenciamento e multas) dos veículos em leilão são de responsabilidade do Comitente Vendedor até a data de transferência para o seu nome, exceto multas de averbação, que serão por conta do Arrematante. No caso de constatação de débitos de responsabilidade do Comitente Vendedor, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão” e apresentar as respectivas guias para pagamento/reembolso, conforme o caso. O Arrematante deverá aguardar a análise e instruções a respeito do procedimento de pagamento e reembolso. Deverá, ainda, ler atentamente as Condições Específicas de cada Comitente Vendedor, no Catálogo do Leilão, que tratam sobre a responsabilidade do Arrematante referente a débitos vencidos ou a vencer, bem como as instruções para pagamento ou reembolso, condições e prazos de ressarcimento, quando for o caso;

63. **DAS MULTAS SUSPENSAS ANTERIORES AO LEILÃO** - Infrações suspensas, que constem ou não nas certidões dos veículos no DETRAN, com data anterior ao Leilão, serão de responsabilidade do Comitente Vendedor, quando julgadas e ativadas, exceto nos casos em que os débitos são por conta do Arrematante, expressos no Catálogo;

64. **DAS MULTAS DE AVERBAÇÃO** - Para todo e qualquer veículo vendido em leilão, multa de averbação, de origem anterior ou posterior ao Leilão (em nome de terceiros) com a descrição “Veículo sem registro – 30 dias” será por conta do Arrematante;

65. **DAS RESTRIÇÕES JUDICIAIS** - Os Comitentes Vendedores e a Leiloeira não se responsabilizam por restrições judiciais, inseridas no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando sob responsabilidade do Arrematante proceder com a baixa dessas restrições através do procedimento judicial conhecido como “EMBARGOS DE TERCEIROS”;

DISPOSIÇÕES GERAIS

66. **DO SITE OFICIAL** – A PESTANA LEILÕES opera unicamente com o SITE WWW.PESTANALEILOES.COM.BR, para realização de todo e qualquer leilão. CUIDADO COM GOLPES NA INTERNET E FALSOS SITES DE LEILÕES.

67. **DO ATENDIMENTO** - Os e-mails oficiais de atendimento são: Cadastro: cadastros@pestanaleiloes.com.br e Pagamento/Fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br. Os atendimentos a processos de pós leilão (exemplos: documentação, débitos, impedimentos de transferências, divergências do bem e outros) são realizados diretamente no site da Pestana, na Área do Arrematante, na aba “Atendimento Pós Leilão”.

68. **DO FORO** - Em conformidade com o Decreto 21.981/32 e de acordo com as condições regidas por este Regulamento, Arrematante, Comitente Vendedor e Leiloeira elegem o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, como único competente para dirimir eventuais questões conflitantes oriundas do Leilão, inclusive as ações de cobrança e execuções para eventuais lotes arrematados e não pagos nos prazos estipulados.

Regulamento válido a partir de 15/04/2025.

Mapfre Seguros Gerais S/A

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2025 e anos anteriores serão pagos pela Mapfre. Em caso de débitos de IPVA pendente, o arrematante deverá enviar os dados do veículo e evidência do débito existente para a equipe da Leiloeira, para análise. O DPVAT e a Taxa de Licenciamento do ano vigente, serão de responsabilidade do arrematante. Débitos anteriores ao leilão, no valor de até R\$ 500,00, se houver, serão por conta do arrematante. Valores acima de R\$ 500,00, o mesmo deverá contatar a equipe da Leiloeira para solicitar o reembolso da diferença do valor que ultrapassar os R\$ 500,00, mediante o envio das guias descritivas das multas (boletos utilizados no momento do pagamento, juntamente com os comprovantes dos pagamentos, para validar pelo código de barras e ou Número AIT), para validação da data e o tipo da infração. Todos os procedimentos, taxas e encargos referente a numeração/confecção de placa no novo modelo Mercosul, conforme resoluções 729 e 733 do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), são por conta do arrematante.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O prazo de entrega do CRV/ATPV para transferência é de 30 dias após o leilão. A retirada da documentação é na sede da Leiloeira ou através de solicitação de remessa do documento via Correio, conforme Regulamento de Leilão.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os lotes são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando. A Empresa Vendedora e a Leiloeira não se responsabilizam pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, pelas informações e fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado do bem. A simples participação do leilão implica na declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Catálogo e no Regulamento de Leilão. Os lotes arrematados acima de R\$ 80.000,00 serão vendidos na forma CONDICIONAL e a HOMOLOGAÇÃO ou NÃO por parte da empresa vendedora ocorre em até três dias úteis. O valor total do lote deverá ser pago em até 24h, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta indicada na Área do Arrematante, no site, exclusivamente por TED, DOC ou PIX com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. O comprovante do pagamento deve ser anexado ao lote, na área do Arrematante, no site www.pestanaleiloes.com.br. O faturamento será efetivado em até 48h do pagamento. O reembolso de valores pagos indevidamente está condicionado à apresentação da documentação obrigatória, por exigência da Empresa Vendedora, com firma reconhecida e será realizado em até 60 dias. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
1	Mapfre Seguros - Auto	QQY0C98	290015 - Automóvel Hyundai HB20 1.0M COMFOR 2019 2019 Gas/Alc Branca 01193284411 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
2	Mapfre Seguros - Auto	BBW1F94	289717 - Automóvel Mini Cooper S 2017 2018 Gasolina Branca 01141278186 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Teto solar avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
3	Mapfre Seguros - Auto	RXN8F45	290016 - Automóvel Volkswagen Nivus HL TSI 2022 2022 Gas/Alc Azul 01315692950 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor solto no lugar, incompleto e sem conferência de peças. Vidros avariados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
4	Mapfre Seguros - Auto	RHZ1B17	286471 - Utilitário Volvo C40 8 ULTIMATE 2023 2024 Elétrico Verde 01400641370 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Teto solar. Vidros avariados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
5	Mapfre Seguros - Auto	QII6B19	289354 - Caminhonete Volkswagen Nova Saveiro RB MBVS 2017 2018 Gas/Alc Branca 01134951938 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisas quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
6	Mapfre Seguros - Auto	BAV0H90	288237 - Caminhonete Chevrolet Montana LS1 2016 2017 Gas/Alc Branca 01099033648 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisas trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
7	Mapfre Seguros - Auto	AYV9D58	291844 - Automóvel Hyundai HB20X 1.6A PREMI 2014 2015 Gas/Alc Branca 01020834371 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
8	Mapfre Seguros - Auto	TAX9D56	290129 - Camioneta Jeep Renegade LGTD T270 2024 2025 Gas/Alc Cinza 01421703049 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
9	Mapfre Seguros - Auto	BAH3D34	286952 - Automóvel Toyota Corolla XLI18FLEX 2008 2009 Gas/Alc Cinza 00966139682 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Tijucas
10	Mapfre Seguros - Auto	FOJ2G86	286910 - Automóvel Toyota Etios SD XS 15 AT 2017 2018 Gas/Alc Prata 01113432290 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisas quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
11	Mapfre Seguros - Auto	MHM4G02	288633 - Automóvel Fiat Uno FIRE FLEX 2007 2008 Gas/Alc Preta 00917476220 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisas quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
12	Mapfre Seguros - Auto	ARR4B17	287622 - Caminhonete Nissan Frontier XE 25 X2 2009 2009 Diesel Prata 00163994056 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
13	Mapfre Seguros - Auto	DID9I92	289709 - Automóvel Chevrolet Astra SEDAN 2002 2003 Gasolina Prata 00793591635 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidro avariado. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
14	Mapfre Seguros - Auto	RXR9G83	290045 - Motocicleta Honda CG 160 FAN 2022 2022 Gas/Alc Vermelha 01298384360 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bengala, tanque e amortecedor avariados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
15	Mapfre Seguros - Auto	BDY5B32	291845 - Motocicleta Yamaha Nmax 2020 2020 Gasolina Branca 01225690037 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Carenagens avariados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
16	Mapfre Seguros - Auto	AUP7C43	291836 - Motocicleta Honda CB 300R 2011 2011 Gasolina Azul 00374035970 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Guidom, bengala e carenagens avariados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
17	Mapfre Seguros - Auto	JCF8A21	289992 - Caminhonete Toyota Hilux CDSR A4FD 2023 2024 Diesel Cinza 01360664375 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
18	Mapfre Seguros - Auto	RUM7J69	292311 - Automóvel Citroen C4 CACTUS FEEL AT 2022 2023 Gas/Alc Branca 01302690121 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
19	Mapfre Seguros - Auto	ELY6B78	291423 - Automóvel Peugeot 208 GRIFFE EAT6 2018 2019 Gas/Alc Branca 01194833915 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
20	Mapfre Seguros - Auto	IYW3E72	291278 - Caminhonete Volkswagen Amarok V6 HIGH AC4 2018 2018 Diesel Branca 01170317020 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
21	Mapfre Seguros - Auto	PYV5C87	290910 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT JOYE 2016 2017 Gas/Alc Cinza 01106212565 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
22	Mapfre Seguros - Auto	BEH1B17	291987 - Automóvel Honda HR-V EXL CVT 2015 2016 Gas/Alc Branca 01062632483 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
23	Mapfre Seguros - Auto	IVI7I44	291654 - Automóvel Fiat Palio WK ADVEN FLEX 2014 2014 Gas/Alc Azul 00996736174 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
24	Mapfre Seguros - Auto	IWN0I47	291074 - Automóvel Audi A3 LM 180CV 2015 2015 Gasolina Azul 01047714040 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
25	Mapfre Seguros - Auto	IVE6A37	292248 - Camioneta Ford Ecosport FSL 1.6 2013 2014 Gas/Alc Prata 00602780560 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
26	Mapfre Seguros - Auto	EUO1F92	289693 - Automóvel Volkswagen Crossfox GII 2011 2011 Gas/Alc Preta 00304680133 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). Consta no documento a informação "Vedada Circulação". O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
27	Mapfre Seguros - Auto	IQE0H87	284579 - Automóvel Renault Sandero EXP 16 2009 2010 Gas/Alc Cinza 00168028050 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
28	Mapfre Seguros - Auto	NJM0F95	290557 - Automóvel Nissan Tiida 18S FLEX 2008 2009 Gas/Alc Preta 00144142988 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
29	Mapfre Seguros - Auto	IRE8J68	289307 - Automóvel Citroen C3 EXC 16 A FLEX 2010 2011 Gas/Alc Vermelha 00252153855 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
30	Mapfre Seguros - Auto	MFS9A87	292399 - Automóvel Chevrolet Agile LTZ 2009 2010 Gas/Alc Verde 00172577721 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
31	Mapfre Seguros - Auto	IPR2H50	292567 - Automóvel Volkswagen Gol 1.6 2009 2009 Gas/Alc Vermelha 00133997413 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
32	Mapfre Seguros - Auto	IVU1H65	291893 - Caminhão Mercedes Benz Axor M.BENZ/AXOR 2544 S 2013 2013 Diesel Branca 01175042258 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Cardan solto. Compressor solto. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante. Consta no documento: "Tanques Multip. 915.0L; Sist. de Basculamento CSV 013177432082024". Se necessário regularização documental e/ou física será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
33	Mapfre Seguros - Auto	RJE8D64	289772 - Camioneta Fiat PULSE ABARTH 270 2022 2023 Gas/Alc Cinza 01331897081 Sinistrado. Obs: Chassi remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. Se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos.	Suzano
34	Mapfre Seguros - Auto	RNO3H32	291403 - Automóvel Volkswagen Voyage 1.0L MC4 2021 2022 Gas/Alc Preta 01272075963 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
35	Mapfre Seguros - Auto	KWY5E06	290573 - Automóvel Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ 2014 2014 Gas/Alc/GNV Preta 01008157756 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Kit Gás parcial, não possui cilindro, sem garantia/conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Suzano
36	Mapfre Seguros - Auto	RIQ0H77	291887 - Camioneta Jeep Compass LONGITUDE F 2020 2020 Gas/Alc Azul 01230806757 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
37	Mapfre Seguros - Auto	GGP2G99	291901 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA B 2018 2018 Gas/Alc Vermelha 01155872689 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Caracteres Alfanuméricos da Gravação do CHASSI (Oxidada/Danificada e/ou Ilegível). Se necessário a remarcação será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos.	Suzano
38	Mapfre Seguros - Auto	SSE6H13	290559 - Camioneta Fiat PULSE DRIVE MT 2024 2025 Gas/Alc Preta 01421911598 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
39	Mapfre Seguros - Auto	LTB8A79	291608 - Automóvel Chevrolet Spin 1.8L AT LT ADV 2017 2018 Gas/Alc Amarela 01122637842 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidro traseiro sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante. Veículo possui Kit Gás no físico, com cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Suzano
40	Mapfre Seguros - Auto	PYI8I88	291636 - Automóvel Honda Fit EX CVT 2016 2016 Gas/Alc Branca 01096123123 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
41	Mapfre Seguros - Auto	FMC1E22	291486 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2013 2014 Gas/Alc Prata 00569745403 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
42	Mapfre Seguros - Auto	PXG9H48	290578 - Automóvel Fiat Doblo ADV 1.8 FLEX 2015 2016 Gas/Alc Prata 01076474109 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidro traseiro sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
43	Mapfre Seguros - Auto	FXT5F92	290718 - Caminhonete Fiat Fiorino 1.4 FLEX 2015 2016 Gas/Alc Branca 01056711970 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado e sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
44	Mapfre Seguros - Auto	FGK1E20	289671 - Camioneta Kia Sportage EX2 OFFG4 2012 2013 Gas/Alc Preta 00494507136 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Suzano
45	Mapfre Seguros - Auto	FSF6D50	291641 - Automóvel Chevrolet Onix 1.0MT LT 2014 2015 Gas/Alc Azul 01010813436 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
46	Mapfre Seguros - Auto	EYW4H57	290572 - Automóvel Fiat Palio SPORTING 1.6 2012 2013 Gas/Alc Vermelha 00488733073 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
47	Mapfre Seguros - Auto	FZA9G70	292175 - Caminhonete Fiat Strada WORKING 1.4 2014 2015 Gas/Alc Branca 01265066644 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado. Veículo com vidro dianteiro direito quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Suzano
48	Mapfre Seguros - Auto	EYD1I67	290581 - Automóvel Renault Sandero STEPWAY 2011 2012 Gas/Alc Vermelha 00350801746 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Chassi remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá identificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Suzano
49	Mapfre Seguros - Auto	FJL5693	287938 - Automóvel Nissan Versa 16SL FLEX 2014 2014 Gas/Alc Branca 01029493941 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
50	Mapfre Seguros - Auto	FMV0E65	291171 - Automóvel Citroen C3 90M TENDANCE 2013 2014 Gas/Alc Branca 00598766278 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
51	Mapfre Seguros - Auto	FOG3D87	291078 - Automóvel Honda Fit CX FLEX 2014 2014 Gas/Alc Cinza 00995870390 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
52	Mapfre Seguros - Auto	ETR7H56	288949 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 ECOMOTION GIV 2011 2011 Gas/Alc Preta 00304612600 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidros sem gravação da numeração do chassi. Vidro traseiro quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Suzano
53	Mapfre Seguros - Auto	KXW6C77	291551 - Automóvel Peugeot 208 ALLURE 2013 2014 Gas/Alc Cinza 00522998798 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
54	Mapfre Seguros - Auto	EIG2F87	287287 - Caminhonete Fiat Strada ADVENT FLEX 2009 2010 Gas/Alc Cinza 00155889788 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
55	Mapfre Seguros - Auto	LQN5A67	291888 - Automóvel Fiat Idea ADVENTURE 1.8 2012 2013 Gas/Alc Prata 00494681357 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
56	Mapfre Seguros - Auto	EIF9F23	289135 - Automóvel Chevrolet Meriva PREMIUM 2009 2010 Gas/Alc Prata 00171938976 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
57	Mapfre Seguros - Auto	EQA9F25	292103 - Automóvel Volkswagen Gol 1.6 POWER 2010 2011 Gas/Alc Preta 00209977515 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
58	Mapfre Seguros - Auto	EEG6C98	289044 - Automóvel Hyundai Azera 3.3 V6 2008 2009 Gasolina Preta 00980549680 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
59	Mapfre Seguros - Auto	ELV4F81	291348 - Automóvel Renault Sandero EXP1016V 2009 2010 Gas/Alc Prata 00192530801 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
60	Mapfre Seguros - Auto	EME1418	292276 - Automóvel Chevrolet Corsa SEDAN PREMIUM 2009 2010 Gas/Alc Prata 00171425340 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
61	Mapfre Seguros - Auto	ANR4A16	290712 - Automóvel Honda Fit EX 2006 2007 Gasolina Prata 00881799840 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
62	Mapfre Seguros - Auto	NLV4E36	292340 - Camioneta Ford Ecosport XL 1.6FLEX 2008 2008 Gas/Alc Fantasia 00979283523 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
63	Mapfre Seguros - Auto	DKS4C48	288300 - Automóvel Honda Fit LXL 2005 2005 Gasolina Cinza 00858511800 Sinistrado. Obs: Motor remarcado. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
64	Mapfre Seguros - Auto	LPL0F57	290155 - Automóvel Volkswagen Polo 1.6 2004 2004 Gasolina Prata 00832275980 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. GRAVAÇÃO DO VIDRO AUSENTE (PARA-BRISA).	Suzano
65	Mapfre Seguros - Auto	FLL6E04	292837 - Caminhonete Kia UK2500 HD SC 4WD 2023 2024 Diesel Branca 01361797239 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados e vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Suzano
66	Mapfre Seguros - Auto	FSC2529	291959 - Motocicleta Yamaha XTZ 250 TENERE 2014 2014 Gasolina Preta 01001486428 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Reparos e regularização será por conta do arrematante. Caracteres Alfanuméricos da Gravação do CHASSI (Oxidada/Danificada e/ou Ilegível). Se necessário a remarcação será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos.	Suzano
67	Mapfre Seguros - Auto	EKC8I22	292161 - Motocicleta Yamaha XVS 950A MIDN.STAR 2012 2012 Gasolina Preta 00468268391 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
68	Mapfre Seguros - Auto	SRA0A20	292365 - Automóvel Volkswagen Nivus HL TSI 2023 2023 Gas/Alc Azul 01363271838 Sinistrado. Obs: Chassi e motor remarcados. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. Se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos.	Suzano
69	Mapfre Seguros - Auto	FNT0F78	291310 - Caminhonete Chevrolet S10 LT DD4A 2018 2019 Diesel Prata 01158878530 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Motor incompleto e sem conferência de peças. Para-brisa quebrado. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi, Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Suzano
70	Mapfre Seguros - Auto	FCK4C06	291295 - Automóvel Hyundai HB20S 1.6A COMF 2015 2016 Gas/Alc Preta 01080285021 Sinistrado. Obs: Motor e chassi remarcados. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Caracteres alfanuméricos da gravação dos vidros remarcadas. Se necessário a reposição dos vidros, será de responsabilidade exclusiva do arrematante, bem como todos os procedimentos, as taxas e os encargos.	Suzano
71	Mapfre Seguros - Auto	EUV5A23	292375 - Automóvel Citroen C3 GLX 14 FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata 00329233424 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
72	Mapfre Seguros - Auto	CKU1H90	291286 - Motoneta Honda Biz 125 2020 2020 Gas/Alc Prata 01227420894 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
73	Mapfre Seguros - Auto	DSH4J26	292370 - Sucata Caminhonete Fiat Strada TREK FLEX 2007 2008 Gas/Alc Preta 00935029567 Sinistrado	Suzano
74	Mapfre Seguros - Auto	MIF2A29	291285 - Sucata Automóvel Fiat Uno MILLE ECONOMY 2010 2011 Gas/Alc Branca 00264174895 Sinistrado. Obs: Veículo de incêndio. Bloco do motor queimado.	Suzano
75	Mapfre Seguros - Auto	CZA4E28	291226 - Sucata Camioneta Volkswagen Kombi 2009 2009 Gas/Alc Branca 00164269100 Sinistrado	Suzano
76	Mapfre Seguros - Auto	NSB8F07	292364 - Sucata Automóvel Citroen C3 90M ORIGINE 2013 2014 Gas/Alc Branca 00541205587 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Suzano
77	Mapfre Seguros - Auto	IUB3I88	292373 - Sucata Caminhonete Ford Ranger XLT CD4M32 2012 2013 Diesel Branca 00512167591 Sinistrado	Suzano
78	Mapfre Seguros - Auto	EDG0F48	292359 - Sucata Automóvel Ford Ka FLEX 2008 2009 Gas/Alc Preta 00980923905 Sinistrado	Suzano
79	Mapfre Seguros - Auto	CPN5I47	287687 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.6L MB5 2020 2021 Gas/Alc Branca 01225929609 Sinistrado	Suzano
80	Mapfre Seguros - Auto	GDK6D39	288297 - Sucata Automóvel Renault Kwid ZEN 10MT 2017 2018 Gas/Alc Branca 01142152976 Sinistrado	Suzano

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
81	Mapfre Seguros - Auto	KQW7191	290984 - Sucata Camioneta Ford Ecosport TIT AT 2.0 2014 2015 Gas/Alc Vermelha 01042687517 Sinistrado	Suzano
82	Mapfre Seguros - Auto	KPT8B89	290577 - Sucata Automóvel Honda Civic LXR 2013 2014 Gas/Alc Cinza 00598915001 Sinistrado	Suzano
83	Mapfre Seguros - Auto	DY15C48	290051 - Sucata Automóvel Chevrolet Classic LIFE 2007 2007 Gas/Alc Prata 00910646171 Sinistrado	Suzano
84	Mapfre Seguros - Auto	RXX2H77	287862 - Sucata Camioneta Jeep Compass LONG TF 2022 2022 Gas/Alc Prata 01324778013 Sinistrado	Nova Santa Rita
85	Mapfre Seguros - Auto	RMK8D88	284582 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix PLUS 10TAT LTZ 2021 2021 Gas/Alc Branca 01254039900 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente.	Nova Santa Rita
86	Mapfre Seguros - Auto	JAK8E78	291277 - Sucata Automóvel Hyundai HB20X 16A FE.DIA 2020 2021 Gas/Alc Branca 01249222793 Sinistrado	Nova Santa Rita
87	Mapfre Seguros - Auto	IWX1C91	288065 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LTZ 2015 2016 Gas/Alc Azul 01068310593 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado e motor solto no lugar.	Nova Santa Rita
88	Mapfre Seguros - Auto	IVB7B23	288684 - Sucata Motoneta Honda Biz 125 ES 2013 2014 Gas/Alc Vermelha 00596562438 Sinistrado	Nova Santa Rita
89	Mapfre Seguros - Auto	MKH5H17	289723 - Sucata Automóvel Fiat Palio FIRE 2014 2015 Gas/Alc Branca 01225034474 Sinistrado	Tijucas
90	Mapfre Seguros - Auto	GJP2J45	290183 - Sucata Automóvel Honda Civic EXL CVT 2021 2021 Gas/Alc Cinza 01280469380 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
91	Mapfre Seguros - Auto	BDD5G50	286894 - Sucata Automóvel Hyundai HB20S 1.6A COMF 2019 2019 Gas/Alc Branca 01194380554 Sinistrado	Tijucas
92	Mapfre Seguros - Auto	AWU5I25	290669 - Sucata Automóvel Chevrolet Classic LS 2012 2013 Gas/Alc Preta 00533678200 Sinistrado. Obs: Veículo de incêndio. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Bloco do motor queimado. Motor incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
93	Mapfre Seguros - Auto	KOB9C79	281958 - Sucata Motocicleta BMW G650 BMW/G650 GS 2011 2011 Gasolina Vermelha 00344640566 Sinistrado. Obs: Bengala, carenagens e painel avariados. Pontos oxidados.	Tijucas

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2025 será por conta da Empresa Vendedora. Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2025 serão por conta do arrematante. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
98	Porto Seguro	STK8I23	290781 - Camioneta Jeep Compass LIMITED T 2024 2025 Gas/Alc Branca 01400841914 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
99	Porto Seguro	JBU8A84	287874 - Automóvel Hyundai Creta 16A ACTION 2022 2023 Gas/Alc Prata 01341563119 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
100	Porto Seguro	JBI8H54	288571 - Automóvel Chevrolet Onix PLUS 10MT LT1 2022 2022 Gas/Alc Branca 01300995375 Sinistrado. Obs: Documento origem Curitiba/PR. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
101	Porto Seguro	JBT6A02	289358 - Utilitário Volvo C40 8 ULTIMATE 2022 2023 Elétrico Azul 01334634332 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
102	Porto Seguro	RKZ3A31	290900 - Utilitário Jeep Compass LONGITUDE D 2021 2021 Diesel Branca 01253651210 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
103	Porto Seguro	JAZ0J88	290533 - Automóvel Chevrolet Tracker 12T A PR 2021 2022 Gas/Alc Prata 01278741892 Sinistrado. Obs: Danos na parte inferior do veículo, causando danos mecânicos, incluindo a caixa de transmissão. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
104	Porto Seguro	BEJ5C22	290006 - Utilitário Volvo XC40 T4 INSCRIPT 2020 2021 Gasolina Azul 01246504089 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
105	Porto Seguro	JBP0J11	268382 - Utilitário Audi Q8 3.0TFSI 2021 2022 Gasolina Azul 01285607519 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
106	Porto Seguro	JAG9A29	288109 - Automóvel Chevrolet Tracker 12T A PR 2020 2021 Gas/Alc Preta 01241296879 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
107	Porto Seguro	JAQ0G05	281724 - Automóvel Fiat Uno ATTRACTIVE 1.0 2020 2020 Gas/Alc Branca 01224017924 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
108	Porto Seguro	JAY0I20	288064 - Caminhonete Renault Oroch EXP 16 SCE 2021 2022 Gas/Alc Branca 01276694722 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
109	Porto Seguro	JAA5I61	290610 - Automóvel Peugeot 208 ACTIVE MT 2020 2020 Gas/Alc Cinza 01228926309 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Para-brisa quebrado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
110	Porto Seguro	IZW0C15	289409 - Camioneta Jeep Renegade SPORT AT 2019 2020 Gas/Alc Prata 01220745305 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
111	Porto Seguro	JBB5C31	280009 - Camioneta Hyundai Tucson TURBO GLS 2021 2022 Gasolina Branca 01283817265 Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
112	Porto Seguro	IZM4J36	290209 - Automóvel Peugeot 2008 ALLURE PK 2019 2020 Gas/Alc Branca 01201899483 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
113	Porto Seguro	QWV2A84	289633 - Automóvel Renault Kwid ZEN 10MT 2019 2020 Gas/Alc Branca 01211514630 Sinistrado. Obs: Colisão por baixo. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
114	Porto Seguro	JAF3H73	264134 - Automóvel Chevrolet Spin 1.8L AT LT 2020 2021 Gas/Alc Preta 01238428018 Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
115	Porto Seguro	JBB0F44	279547 - Utilitário Jeep Renegade THAWK AT D 2019 2020 Diesel Verde 01221238997 Sinistrado. Obs: Documento origem Porto Alegre/RS. CRLV não emitido, regularização e custo por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
116	Porto Seguro	IZV9F29	290902 - Automóvel Chevrolet Cruze LTZ NB AT 2019 2019 Gas/Alc Prata 01220643529 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
117	Porto Seguro	QQE0D75	285194 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 SD C 2019 2019 Gas/Alc Branca 01181915101 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor desmontado, solto no lugar e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
118	Porto Seguro	IZH9B30	245237 - Automóvel Nissan Sentra 20SL CVT 2019 2019 Gas/Alc Cinza 01192379362 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
119	Porto Seguro	GGC7D78	286848 - Utilitário Mitsubishi Outlander COMFORT 2018 2018 Gasolina Cinza 01159091118 Sinistrado. Obs: Veículo blindado, se necessário regularização documental e/ou física será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
120	Porto Seguro	IYX0E15	287304 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0L MC4 2018 2019 Gas/Alc Branca 01171610197 Sinistrado. Obs: Veículo de "Categoria Aluguel". Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
121	Porto Seguro	IYV5F58	285077 - Automóvel Chevrolet Cruze LT NB AT 2018 2018 Gas/Alc Branca 01168805489 Sinistrado. Obs: Danos na parte debaixo do veículo. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
122	Porto Seguro	IYV2E49	289946 - Utilitário Audi Q5 2.0TSFI BL 2017 2018 Gasolina Cinza 01168214928 Sinistrado. Obs: Veículo blindado, não consta no documento, caso necessário regularização documental e/ou física, será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
123	Porto Seguro	IYA5D76	288822 - Utilitário BMW X1 X25I ACTIVEFLEX 2017 2018 Gas/Alc Branca 01127522911 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
124	Porto Seguro	IXY6I86	291442 - Automóvel Citroen C4 PIC5 THP INT 2017 2018 Gasolina Cinza 01123825669 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
125	Porto Seguro	GAG2345	290430 - Utilitário Mitsubishi Outlander 3.0 GT 2017 2018 Gasolina Branca 01145826170 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo blindado, se necessário regularização documental e/ou física será por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Veículo com cor divergente. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
126	Porto Seguro	JAS1E20	288436 - Automóvel Mercedes Benz C300 ES 2017 2017 Gasolina Prata 01137375326 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
127	Porto Seguro	QIS0E70	288221 - Automóvel BMW 320i ACTIVE FLEX 2017 2017 Gas/Alc Preta 01122898255 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
128	Porto Seguro	IXN9I78	289482 - Automóvel Chevrolet Spin 1.8L AT LT ADV 2016 2017 Gas/Alc Preta 01102651440 Sinistrado. Obs: Danos na parte de baixo do veículo. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
129	Porto Seguro	GAX0I26	289337 - Utilitário Mercedes Benz GLE 350D 2016 2016 Diesel Preta 01090792910 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.Parachoque quebrado, reparos e regularização por conta do comprador.	Nova Santa Rita
130	Porto Seguro	IXO6C11	288671 - Automóvel Toyota Etios HB READY 2016 2017 Gas/Alc Prata 01103855821 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
131	Porto Seguro	IXC0B53	291114 - Automóvel Toyota Corolla XEI20FLEX 2016 2016 Gas/Alc Branca 01077976566 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
132	Porto Seguro	IWY2C72	267032 - Automóvel Chevrolet Spin 1.8L AT ACT 2015 2016 Gas/Alc/GNV Branca 01070497409 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
133	Porto Seguro	IXG5D91	290024 - Automóvel Chevrolet Cruze LT NB 2015 2016 Gas/Alc Branca 01087638159 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
134	Porto Seguro	IXA0F70	290917 - Automóvel Mercedes Benz GLA 200FF 2015 2016 Gas/Alc Branca 01073855853 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
135	Porto Seguro	IWQ1E58	246678 - Automóvel Hyundai HB20 S 1.6M COMF 2015 2015 Gas/Alc Prata 01054116811 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Consta no documento "Sinistro Recuperado", ver item 27 do Regulamento.	Nova Santa Rita
136	Porto Seguro	FTT4E25	290306 - Automóvel Nissan March 16SV 2014 2015 Gas/Alc Branca 01015125279 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
137	Porto Seguro	IVP4A55	289187 - Automóvel Renault Clio AUT 10H3P 2014 2014 Gas/Alc Preta 01009439046 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
138	Porto Seguro	MLZ3B28	288812 - Utilitário Audi Q5 2.0TFSI 2014 2014 Gasolina Cinza 01021918528 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
139	Porto Seguro	IUQ0I18	285852 - Automóvel Peugeot 208 ALLURE 2013 2014 Gas/Alc Branca 00559537514 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
140	Porto Seguro	IVH5H71	287971 - Utilitário Volkswagen Touareg 4.2 V8 2013 2014 Gasolina Preta 00994774567 Sinistrado. Obs: Documento origem Curitiba/PR. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
141	Porto Seguro	IUY7I23	290164 - Automóvel Honda Fit EX FLEX 2013 2014 Gas/Alc Cinza 00591197235 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
142	Porto Seguro	IVR3D03	286480 - Caminhonete Motor Casa 2012 2012 Diesel Preta 00492705410 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
143	Porto Seguro	IUP4646	281610 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2013 2014 Gas/Alc Branca 00558423183 Sinistrado. Obs: Documento origem Porto Alegre/RS. CRLV não emitido, regularização e custo por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
144	Porto Seguro	IUA3G16	290394 - Caminhonete Fiat Strada ADVENTURE CD 2013 2013 Gas/Alc Cinza 00508518725 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
145	Porto Seguro	IUM6G05	290022 - Automóvel Mini Cooper S 2013 2013 Gasolina Branca 00548919003 Sinistrado. Obs: Colisão por baixo. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
146	Porto Seguro	IRW6J02	267805 - Automóvel Nissan Tiida 18SL FLEX 2011 2012 Gas/Alc Preta 00325498393 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
147	Porto Seguro	FEB8I25	290553 - Automóvel Volkswagen Fox 1.6 PRIME GII 2012 2013 Gas/Alc Cinza 00475493460 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
148	Porto Seguro	AWF1G16	288247 - Automóvel Renault Fluence DYN20A 2012 2013 Gas/Alc Preta 00472387553 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
149	Porto Seguro	ISJ9D64	289987 - Automóvel Peugeot 408 GRIFFE 2011 2012 Gas/Alc Branca 00367627795 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
150	Porto Seguro	IRY2G96	288477 - Automóvel Peugeot 307 16 FX PR 2010 2011 Gas/Alc Preta 00328806528 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Documento origem Curitiba/PR. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
151	Porto Seguro	ISJ1C18	290390 - Automóvel Ford Ka FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata 00359957390 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
152	Porto Seguro	AOJ9J92	290309 - Utilitário Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2011 2012 Gasolina Prata 00487981847 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
153	Porto Seguro	MIC9D82	284454 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LS 2011 2012 Gas/Alc Prata 00308117638 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
154	Porto Seguro	LQD4G60	230832 - Caminhonete Chevrolet S10 ADVANTAGE D 2011 2011 Gas/Alc Branca 00421028009 Sinistrado. Obs: Documento origem Curitiba/PR. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
155	Porto Seguro	IUE2G91	291441 - Automóvel Chery Cielo 1.6 HATCH 2011 2012 Gasolina Cinza 00528075055 Sinistrado. Obs: Danos na parte debaixo do veículo. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
156	Porto Seguro	MIS9D24	289757 - Automóvel Citroen C3 GLX 14 FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata 00332912671 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
157	Porto Seguro	IQY0I54	284822 - Camioneta Honda CR-V LX 2010 2010 Gasolina Prata 00223737496 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
158	Porto Seguro	IRY4E31	290898 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LS 2011 2012 Gas/Alc Branca 00329179721 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Traseira amassada, calota solta e peças avariadas, reparos e rularização será por conta do comprador.	Nova Santa Rita
159	Porto Seguro	IRX7F24	288384 - Automóvel Volkswagen Fox 1.0 GII 2011 2011 Gas/Alc Branca 00327726660 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
160	Porto Seguro	AAE4E48	290449 - Automóvel Chery Face 1.3 2010 2011 Gasolina Preta 00255843194 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidro traseiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante."	Nova Santa Rita
161	Porto Seguro	MGQ1C55	288146 - Automóvel Chevrolet Classic LIFE 2009 2010 Gas/Alc Preta 00154780782 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
162	Porto Seguro	IQJ2J26	291481 - Camioneta Honda CR-V EXL 2009 2010 Gasolina Prata 00181263068 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
163	Porto Seguro	IQS2F70	269374 - Automóvel Citroen C3 GLX 14 FLEX 2010 2011 Gas/Alc Prata 00203921577 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
164	Porto Seguro	ETN7I88	291602 - Utilitário Land Rover Range Rover SPORT3.0HSE 2010 2011 Diesel Prata 00281101329 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
165	Porto Seguro	IOY2B18	286046 - Automóvel Ford Fiesta SEDAN FLEX 2008 2008 Gas/Alc Prata 00975433300 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
166	Porto Seguro	IQH8G94	289789 - Camioneta Honda CR-V LX 2009 2009 Gasolina Cinza 00177458631 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
167	Porto Seguro	IOT4J46	284727 - Automóvel Volkswagen Polo 1.6 2008 2009 Gas/Alc Prata 00966269861 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
168	Porto Seguro	IOL6B85	290323 - Automóvel Toyota Corolla XLI16VVT 2008 2008 Gasolina Prata 00951273981 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
169	Porto Seguro	INZ9J01	289703 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2007 2008 Gas/Alc Prata 00929102207 Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
170	Porto Seguro	APM6B75	289390 - Caminhonete Fiat Strada FIRE FLEX 2007 2008 Gas/Alc Prata 00945054904 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, Veículo com vidros quebrados. Chassi com princípio de oxidação. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
171	Porto Seguro	KGA0F67	290200 - Automóvel Chevrolet Classic LIFE 2007 2008 Gas/Alc Preta 00942233352 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, traseira amassada, lataria avariada, câmbio avariado, reparos e regularização será por conta do comprador. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
172	Porto Seguro	MBX9C17	283250 - Automóvel Fiat Siena FIRE FLEX 2006 2007 Gas/Alc Preta 00894845764 Sinistrado. Obs: Documento origem Curitiba/PR. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
173	Porto Seguro	ILZ5G76	288424 - Automóvel Chevrolet Celta SPIRIT 2004 2005 Gasolina Vermelha 00835187136 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, vidro traseiro esquerdo sem gravação da numeração do chassi, vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
174	Porto Seguro	INJ5F58	286429 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2006 2007 Gas/Alc Branca 00897970322 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
175	Porto Seguro	INA7G29	290476 - Automóvel Renault Clio PRI 10 16VS 2006 2006 Gas/Alc Verde 00880985925 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
176	Porto Seguro	IML7C30	289983 - Automóvel Chevrolet Corsa HATCH JOY 2005 2005 Gasolina Bege 00854243291 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
177	Porto Seguro	JAT0A35	288032 - Microonibus Fiat Ducato MULT JAEDI T 2011 2012 Diesel Prata 00452804663 Sinistrado. Obs: Carroceria adaptada para transporte de escolares, caso haja necessidade de regularização documental e/ou física, será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Surdina solta no interior do veículo. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
178	Porto Seguro	ITA6D15	290165 - Microonibus Volkswagen Kombi ESCOLAR 2012 2012 Gas/Alc Branca 00463457676 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem gravação da numeração do chassi, quebrados, reparos e regularização dos itens citados serão de responsabilidade do arrematante.	Nova Santa Rita
179	Porto Seguro	JCG2G50	290937 - Motocicleta Honda NC 750X 2023 2023 Gasolina Azul 01361451111 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
180	Porto Seguro	RYT3I12	283361 - Motocicleta Kawasaki Z650 RS 2023 2023 Gasolina Verde 01381017174 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bloco do motor avariado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
181	Porto Seguro	JCG0I63	290929 - Motoneta Honda Elite 125 2023 2024 Gasolina Prata 01361191535 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
182	Porto Seguro	IWR3H99	214666 - Motocicleta Honda CBR 650F 2015 2015 Gasolina Vermelha 01056876937 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Bloco do motor quebrado. Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Cabeçote avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
183	Porto Seguro	RYT6B38	290126 - Automóvel Volkswagen Polo TRACK MA 2023 2024 Gas/Alc Prata 01371291915 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
184	Porto Seguro	RXS9J32	286473 - Caminhonete Fiat Strada ENDURANCE CS 2022 2022 Gas/Alc Branca 01295292383 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
185	Porto Seguro	RYO5E50	286421 - Utilitário BMW X5 XDRIVE50E MSP 2023 2024 Gas/Elétrico Branca 01364422643 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
186	Porto Seguro	BEA6B03	289625 - Automóvel Volkswagen Virtus MF 2020 2020 Gas/Alc Branca 01228416645 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Bloco do motor quebrado, motor incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
187	Porto Seguro	ABM6C20	283640 - Utilitário BMW X7 M50I 2019 2020 Gasolina Cinza 01233804631 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
188	Porto Seguro	JDG8D80	285782 - Utilitário Audi E Tron 2022 2023 Elétrico/Fonte Externa Preta 01396494569 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Para-brisa trincado. Cofre do motor incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
189	Porto Seguro	RAD1F98	288142 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LT 2019 2019 Gas/Alc Preta 01211748500 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com indícios de alagamento. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
190	Porto Seguro	QJY3E34	290143 - Utilitário Volkswagen Tiguan ALLSPACE RL 2019 2019 Gasolina Branca 01194698694 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
191	Porto Seguro	RXV7F00	286040 - Automóvel Mercedes Benz CLA250 2022 2022 Gasolina Branca 01300507028 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência da numeração do chassi. Veículo com vidros avariado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
192	Porto Seguro	MME0B79	286647 - Automóvel Volkswagen Spacefox TL MBV 2018 2019 Gas/Alc Branca 01169230994 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Veículo com vidros quebrados. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
193	Porto Seguro	RHQ2D76	286436 - Utilitário Volvo XC40 RECHARGE PE 2021 2022 Elétrico Prata 01284362253 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
194	Porto Seguro	QIL8B32	290424 - Automóvel Volkswagen Fox TL MCV 2016 2017 Gas/Alc Branca 01111707054 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
195	Porto Seguro	QIP4E93	288696 - Automóvel Hyundai Creta 20A PRESTI 2018 2018 Gas/Alc Prata 01148576913 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisas trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
196	Porto Seguro	QJH6J03	286433 - Automóvel Renault Sandero AUTH 10 2019 2020 Gas/Alc Branca 01184668644 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Teto amassado. Veículo com vidros quebrados e sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
197	Porto Seguro	QHZ5C52	289371 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA 2016 2016 Gas/Alc Branca 01081251830 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisas quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
198	Porto Seguro	QPH6I26	289797 - Utilitário Volvo XC40 T4 2018 2019 Gasolina Prata 01168092075 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
199	Porto Seguro	QJG5D90	288437 - Utilitário Land Rover Discovery SPT TD4 SE 2016 2016 Diesel Branca 01104835913 Sinistrado. Obs: Danos na parte inferior do veículo. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
200	Porto Seguro	QHD4I18	288083 - Automóvel Fiat Palio FIRE 2015 2016 Gas/Alc Branca 01064759960 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
201	Porto Seguro	QHB9H51	288847 - Automóvel Toyota Corolla XEI20FLEX 2015 2015 Gas/Alc Branca 01038061390 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisas quebrado. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
202	Porto Seguro	QIA5A95	286272 - Automóvel Mercedes Benz C200 2016 2016 Gasolina Branca 01091236965 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisas quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
203	Porto Seguro	MKH7I08	288085 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LT 2014 2015 Gas/Alc Vermelha 01021289679 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
204	Porto Seguro	QIU6H00	286164 - Utilitário Land Rover Discovery SPT SD4 HSE 7L 2015 2016 Diesel Preta 01077506594 Sinistrado. Obs: Veículo possui recall pendente, ver item 27 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisas quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
205	Porto Seguro	AYW7B21	291392 - Automóvel Fiat Uno WAY 1.0 2014 2014 Gas/Alc Prata 01022133354 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
206	Porto Seguro	IWR0J01	287209 - Utilitário Mercedes Benz GL 350BLUETEC 2015 2015 Diesel Cinza 01045248018 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
207	Porto Seguro	OSB1A66	286511 - Automóvel Volkswagen Novo Gol 1.0 2013 2014 Gas/Alc Vermelha 00599424508 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisas trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
208	Porto Seguro	MKR3A97	290801 - Automóvel Audi A4 2.0TFSI 2012 2013 Gasolina Branca 00496764560 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Traseira riscada, arranhada e com pontos amassados, reparos e regularização por conta do arrematante. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
209	Porto Seguro	OKE0G07	288546 - Automóvel BMW 320i ACTIVE FLEX 2014 2015 Gas/Alc Cinza 01095193934 Sinistrado. Obs: Documento origem Curitiba/PR. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisas quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
210	Porto Seguro	MJJ7C01	290785 - Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2012 2012 Gas/Alc Preta 00430396953 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
211	Porto Seguro	FXJ7C80	289478 - Automóvel Mercedes Benz CLA200 2014 2015 Gasolina Preta 01022185230 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante. Veículo com divergência na numeração dos vidros, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
212	Porto Seguro	FAN0B94	289732 - Automóvel Chevrolet Sonic LTZ HB AT 2012 2012 Gas/Alc Preta 00480994226 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
213	Porto Seguro	IQY0J90	287702 - Camioneta Kia Soul EX 1.6L 2009 2010 Gasolina Preta 00156167743 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
214	Porto Seguro	MKF1C93	289999 - Automóvel Ford Fiesta SE HA 2012 2012 Gas/Alc Prata 00468594108 Sinistrado. Obs: Danos na parte inferior do veículo. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Indícios de enchente. Motor incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
215	Porto Seguro	NRR1E14	290359 - Automóvel Fiat Uno WAY 1.0 2011 2012 Gas/Alc Branca 00342303899 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
216	Porto Seguro	MGA5C38	287241 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2007 2008 Gas/Alc Prata 00943919355 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
217	Porto Seguro	OAC5C90	287370 - Automóvel Subaru Outback 3.6 2010 2010 Gasolina Preta 00274204444 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Motor incompleto e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
218	Porto Seguro	QHI9H88	286351 - Automóvel Honda Civic LXL FLEX 2010 2011 Gas/Alc Dourada 00253920507 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
219	Porto Seguro	MEQ0H64	288640 - Automóvel Fiat Palio WK ADVEN FLEX 2008 2008 Gas/Alc Branca 00965180867 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro traseiro quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
220	Porto Seguro	QJN6H30	285074 - Caminhao Mercedes Benz 15SPrint RONTAN AMB 2018 2019 Diesel Vermelha 01177792963 Sinistrado. Obs: Consta no documento "Sinistro Recuperado", ver item 27 do Regulamento.Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
221	Porto Seguro	MMA3F75	289013 - Caminhao Ford Cargo 2623 6X4 2013 2013 Diesel Branca 00587223480 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Não possui cardan. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
222	Porto Seguro	SXE8F44	289663 - Motocicleta Triumph Tiger 900 GT PRO 2024 2024 Gasolina Cinza 01393149283 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Tijucas
223	Porto Seguro	RYG1G29	288169 - Motocicleta Honda CG 160 FAN 2023 2024 Gas/Alc Vermelha 01371591552 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bengala torta. Carenagem avariada. Guidão avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
224	Porto Seguro	RXZ6A88	290223 - Motocicleta Honda CG 160 FAN 2022 2023 Gas/Alc Prata 01329412645 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Guidão avariado. Bengala torta. Tanque de combustível avariado. Carenagens avariadas. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
225	Porto Seguro	RXV3I87	286035 - Motocicleta Yamaha MT09 TRACER 2022 2022 Gasolina Cinza 01324152831 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Tanque de combustível e carenagens avariadas. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
226	Porto Seguro	RLD0A73	290786 - Motocicleta Honda CBR 650R 2021 2021 Gasolina Vermelha 01260330394 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Tijucas
227	Porto Seguro	RKW9G85	290047 - Motocicleta Triumph Street SCRAMBLER 2020 2020 Gasolina Verde 01265970537 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Farol quebrado. Bengala torta. Carenagem avariada. Painel quebrado. Tanque de combustível avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
228	Porto Seguro	QJW1I68	288365 - Motocicleta Harley Davidson FLT RXS 2018 2019 Gasolina Laranja 01171710922 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bengala quebrada. Roda dianteira quebrada. Motor vazando óleo. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
229	Porto Seguro	GCJ7E76	280970 - Motocicleta Suzuki DL V-STROM650 XT 2017 2018 Gasolina Cinza 01121671206 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Bengala, tanque, carenagens avariadas. Sem farol, painel. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas

Azul Companhia de Seguros Gerais

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2025 será por conta da Empresa Vendedora. Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2025 serão por conta do arrematante. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES DE VENDA - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
232	Azul Seguros	SXW7G66	289352 - Motocicleta Honda CB 300F TWISTER CBS 2024 2025 Gas/Alc Vermelha 01409713773 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bloco do motor quebrado. Tanque, guidom, bengala, escapamento e carenagens avariados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
233	Azul Seguros	RYX4I24	288171 - Motocicleta Shineray Shi 175 2024 2024 Gasolina Preta 01391618103 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bengala e guidom avariados. Pontos oxidados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
234	Azul Seguros	RXO4D33	291477 - Automóvel Toyota Corolla XEI 20 2022 2023 Gas/Alc Branca 01297522106 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
235	Azul Seguros	QJS8J15	287207 - Camioneta Jeep Compass LONGITUDE F 2019 2019 Gas/Alc Preta 01197430730 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Tijucas
236	Azul Seguros	QNV1G56	289008 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT JOYE 2018 2018 Gas/Alc Cinza 01143739229 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
237	Azul Seguros	SXC5E26	282811 - Automóvel Hyundai Creta COMFORT 2024 2025 Gas/Alc Cinza 01398635976 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
238	Azul Seguros	QHT4465	289811 - Automóvel Fiat Uno SPORTING 1.4 2016 2016 Gas/Alc Branca 01089438009 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
239	Azul Seguros	PAQ1H14	276537 - Automóvel Jaguar XE PURE SI4 2015 2016 Gasolina Cinza 01070151812 Sinistrado. Obs: Veículo possui recall pendente, ver item 26 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
240	Azul Seguros	BEN7C70	287190 - Camioneta Jeep Compass LIMITED F H 2019 2019 Gas/Alc Branca 01198416146 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
241	Azul Seguros	EEC0H53	288140 - Camioneta Gwm Haval H6 PREM PHEV 2023 2024 Híbrido Plug-In Preta 01347505897 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
242	Azul Seguros	QHH8D83	289733 - Automóvel Honda City LX CVT 2014 2015 Gas/Alc Marrom 01049003591 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
243	Azul Seguros	ORD9E71	286318 - Automóvel Ford Fusion FWD GTDI 2013 2014 Gasolina Prata 00599786124 Sinistrado. Obs: Veículo de incêndio com segundo dano de alagamento, devido a quantidade de água que recebeu para conter as chamas. crlv-e não emitido por conta de pendência de recall - regularização e custo por conta do arrematante. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Bloco do motor queimado. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
244	Azul Seguros	QIU3F75	286292 - Camioneta Ford Ecosport STM4AT 2.0 2018 2019 Gas/Alc Branca 01153957806 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
245	Azul Seguros	MKY4J50	290044 - Caminhonete Volkswagen Nova Saveiro CE CROSS 2013 2014 Gas/Alc Branca 00557319935 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Bloco do motor quebrado. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
246	Azul Seguros	AWR7B78	289617 - Automóvel Chevrolet Cobalt 1.8 LT 2013 2013 Gas/Alc Prata 00528498908 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
247	Azul Seguros	QHQ8F86	288465 - Utilitário Jeep Renegade LNGTD AT D 2015 2016 Diesel Vermelha 01063088981 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
248	Azul Seguros	MKJ8D47	290274 - Automóvel Fiat Palio ATTRACTIV 1.0 2012 2013 Gas/Alc Branca 00495520209 Sinistrado. Obs: Veículo caiu dentro de um lago/valeta. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Tijucas
249	Azul Seguros	FLV2C36	289795 - Automóvel Peugeot 408 GRIFFE THP 2013 2014 Gasolina Branca 00589609122 Sinistrado. Obs: Danos na parte inferior do veículo. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Tijucas
250	Azul Seguros	FDG7E10	290396 - Automóvel Volkswagen Fox 1.0 GII 2012 2013 Gas/Alc Cinza 00486944794 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
251	Azul Seguros	MKV8D87	288480 - Automóvel Toyota Corolla GLI FLEX 2012 2013 Gas/Alc Prata 00497717298 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
252	Azul Seguros	NIH4J35	286752 - Camioneta Hyundai Tucson GL 20L 2010 2010 Gasolina Preta 00212063324 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
253	Azul Seguros	MIN1C63	289800 - Caminhonete Volkswagen Saveiro 1.6 CE 2011 2012 Gas/Alc Preta 00328283916 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
254	Azul Seguros	MIU6565	290914 - Automóvel Honda Fit LX FLEX 2009 2009 Gas/Alc Preta 00157641252 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
255	Azul Seguros	ASB2C39	286615 - Automóvel Chevrolet Celta 4P SPIRIT 2009 2010 Gas/Alc Prata 00182711781 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
256	Azul Seguros	MEN2E33	290327 - Automóvel Fiat Punto ELX 1.4 2008 2008 Gas/Alc Cinza 00955616190 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
257	Azul Seguros	ARG2D21	287417 - Automóvel Fiat Idea ELX FLEX 2009 2010 Gas/Alc Preta 00139597484 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante. Indícios de enchente.	Tijucas
258	Azul Seguros	EBD3E53	290583 - Automóvel Honda Fit EX 2008 2008 Gasolina Prata 00970389035 Sinistrado. Obs: Veículo com danos na parte de baixo do veículo. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Tijucas
259	Azul Seguros	MEV2H14	286400 - Automóvel Chevrolet Celta 2P SPIRIT 2008 2009 Gas/Alc Vermelha 00966355113 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
260	Azul Seguros	MDM5C97	290273 - Automóvel Citroen C3 GLX 14 2005 2006 Gasolina Prata 00864424302 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
261	Azul Seguros	KZU0J96	287982 - Automóvel Fiat Idea ELX FLEX 2005 2006 Gas/Alc Preta 00867971401 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
262	Azul Seguros	TTE0C81	290166 - Automóvel Volkswagen T Cross CL TSI 2024 2025 Gas/Alc Branca 01421000196 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
263	Azul Seguros	JBW8J91	251288 - Camioneta Jeep Compass LONG TF 2022 2023 Gas/Alc Branca 01336380974 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante. Consta no documento: "Adaptado PCD, CSV 011165676402023". Se necessário regularização física e/ou documental, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
264	Azul Seguros	GHY0H74	290612 - Automóvel Volkswagen Gol MPI 2022 2023 Gas/Alc Branca 01315949781 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
265	Azul Seguros	RDU1C50	288896 - Automóvel Renault Kwid INTENS 10MT 2020 2021 Gas/Alc Branca 01250002327 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
266	Azul Seguros	JAB3E09	288107 - Camioneta Jeep Compass SPORT F 2019 2020 Gas/Alc Branca 01230115029 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidro dianteiro esquerdo quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
267	Azul Seguros	IYA9F88	288435 - Automóvel Chevrolet Onix 1.0MT LT 2017 2018 Gas/Alc Branca 01128451007 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
268	Azul Seguros	IZU3E55	289391 - Automóvel Ford Ka SE PLUS 1.0 HA C 2019 2020 Gas/Alc Cinza 01217550566 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
269	Azul Seguros	FPA0C27	291275 - Automóvel Citroen C4 CACTUS SHINE T 2018 2019 Gas/Alc Branca 01164091457 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
270	Azul Seguros	IYI4C40	286371 - Automóvel Volkswagen Polo MCA 2017 2018 Gas/Alc Vermelha 01142396999 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
271	Azul Seguros	IXO0H09	289387 - Automóvel Citroen Aircross M LIVE 2016 2017 Gas/Alc Branca 01102810026 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
272	Azul Seguros	IXH4F72	290451 - Automóvel Peugeot 208 GT 2016 2017 Gas/Alc Branca 01089621164 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
273	Azul Seguros	IVG3E28	286842 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4MT LT 2014 2014 Gas/Alc Vermelha 00993375995 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
274	Azul Seguros	IVI4089	291454 - Automóvel Ford Fiesta HA 1.5L SE 2014 2014 Gas/Alc Branca 00996061312 Sinistrado. Obs: Veículo com avarias na parte de baixo. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
275	Azul Seguros	IZU0D59	290977 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT LT2 2019 2020 Gas/Alc Prata 01217048550 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
276	Azul Seguros	IWT2E94	290928 - Automóvel Renault Clio EXP1016VH 2015 2016 Gas/Alc Vermelha 01060644336 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
277	Azul Seguros	IWO8D94	287621 - Automóvel Renault Sandero EXPR 10 2015 2015 Gas/Alc Vermelha 01051382448 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Eixo traseiro danificado, traseira amassada, reparos e regularização por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
278	Azul Seguros	OND6H09	290743 - Automóvel Hyundai I30 1.8 2014 2015 Gasolina Branca 01017753773 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
279	Azul Seguros	IWD7H40	290547 - Automóvel Chevrolet Cruze LT HB 2014 2014 Gas/Alc Preta 01029930721 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
280	Azul Seguros	IVT7F63	267112 - Automóvel Ford Fiesta SD 1.6LSEA 2014 2014 Gas/Alc Branca 01135036990 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro traseiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
281	Azul Seguros	IWC4I69	289896 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4AT LT 2014 2015 Gas/Alc Branca 01026572921 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
282	Azul Seguros	MLU4B52	283803 - Automóvel Chevrolet Cobalt 1.4 LS 2014 2014 Gas/Alc Prata 00994775474 Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: Consta informação no campo de obs do crv - alteração doc. combust. - caso haja necessidade de regularização será por conta do comprador. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
283	Azul Seguros	IUW1J37	288827 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2013 2014 Gas/Alc Vermelha 00586317694 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
284	Azul Seguros	ITW1E48	289195 - Automóvel Volkswagen Crossfox GII 2012 2013 Gas/Alc Prata 00500958548 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
285	Azul Seguros	ITO4F93	290325 - Automóvel Ford Ka FLEX 2012 2013 Gas/Alc Branca 00487964454 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
286	Azul Seguros	ITL6I28	290494 - Automóvel Honda Civic LXL 2012 2013 Gas/Alc Branca 00482907010 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças., Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
287	Azul Seguros	IVA8B45	288336 - Camioneta Renault Duster 16 D 4X2 2013 2014 Gas/Alc Branca 00595185762 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
288	Azul Seguros	ITP5975	290071 - Automóvel Ford Fiesta FIESTA FLEX 2012 2013 Gas/Alc Vermelha 00489928080 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
289	Azul Seguros	ITB5H89	290930 - Automóvel Renault Fluence DYN20M 2012 2013 Gas/Alc Azul 00465211623 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
290	Azul Seguros	ISG9B31	284205 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LS 2011 2012 Gas/Alc Prata 00347028047 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
291	Azul Seguros	JAD0B14	287733 - Camioneta BMW X5 M GY01 2011 2012 Gasolina Branca 00400577429 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
292	Azul Seguros	MJT6E86	289042 - Automóvel Renault Megane DYN 16 2012 2013 Gas/Alc Prata 00483500410 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
293	Azul Seguros	IRX8C75	290042 - Automóvel Chevrolet Agile LT 2011 2011 Gas/Alc Vermelha 00327911425 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
294	Azul Seguros	IUD3A22	289122 - Automóvel Ford Fiesta 1.6 FLEX 2013 2013 Gas/Alc Vermelha 00526643935 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
295	Azul Seguros	IRL1A45	289405 - Automóvel Chery Face 1.3 2010 2011 Gasolina Preta 00270443070 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
296	Azul Seguros	NPN6J85	289491 - Utilitário Mitsubishi Pajero DAKAR 2010 2011 Diesel Prata 00270661980 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
297	Azul Seguros	ITH6H40	286988 - Automóvel Renault Sandero PR1616VA 2012 2012 Gas/Alc Vermelha 00476002095 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
298	Azul Seguros	IQT4I61	290477 - Automóvel Chevrolet Prisma JOY 2010 2010 Gas/Alc Branca 00207831254 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
299	Azul Seguros	AID7J79	289193 - Automóvel Fiat Palio ELX FLEX 2009 2010 Gas/Alc Prata 00164171690 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidro traseiro sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
300	Azul Seguros	IQE3C70	290830 - Automóvel Renault Sandero EXP 16 2009 2010 Gas/Alc Prata 00168467984 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
301	Azul Seguros	IRP5J95	269750 - Automóvel Citroen C3 EXCL 14 FLEX 2010 2011 Gas/Alc Prata 00283155795 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
302	Azul Seguros	KXY4C88	288951 - Automóvel Citroen Picasso II16EXCF 2009 2010 Gas/Alc Prata 00192719491 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
303	Azul Seguros	HLB9B82	290049 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2009 2010 Gas/Alc Prata 00153777079 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
304	Azul Seguros	HMB5J19	281530 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2009 2010 Gas/Alc Prata 00168209896 Sinistrado. Obs: Documento origem rio grande do sul - rsVeículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
305	Azul Seguros	IQS9F57	289329 - Camioneta Hyundai Tucson GLS 20L 2009 2010 Gasolina Preta 00206068026 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
306	Azul Seguros	IQL7F25	288417 - Automóvel Chevrolet Prisma MAXX 2010 2010 Gas/Alc Prata 00191246298 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
307	Azul Seguros	IPP6H70	290933 - Automóvel Fiat Uno MILLE ECONOMY 2009 2009 Gas/Alc Preta 00129367176 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
308	Azul Seguros	MER6D35	288538 - Camioneta Hyundai Tucson GL 20L 2008 2008 Gasolina Preta 00977414752 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
309	Azul Seguros	INL8E55	290026 - Automóvel Chevrolet Celta 2P SPIRIT 2006 2007 Gas/Alc Branca 00902035363 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
310	Azul Seguros	IPK8G05	288143 - Automóvel Fiat Idea ADVENTURE FLEX 2008 2009 Gas/Alc Verde 00118312391 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
311	Azul Seguros	INH8I41	285643 - Automóvel Volkswagen Fox 1.0 2006 2007 Gas/Alc Preta 00894943146 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
312	Azul Seguros	MHT0J40	291396 - Automóvel Chevrolet Celta 4P LIFE 2004 2005 Gasolina Azul 00842843418 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
313	Azul Seguros	JPW1D67	284707 - Automóvel Ford Fiesta 2007 2008 Gas/Alc Preta 00931502713 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
314	Azul Seguros	JCE9B00	287259 - Motocicleta Yamaha YBR 150 FACTOR ED 2023 2024 Gas/Alc Azul 01358535865 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
315	Azul Seguros	IXT4C63	291638 - Motocicleta Yamaha MT03 ABS 2017 2018 Gasolina Prata 01113222520 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
316	Azul Seguros	IUZ8B03	291052 - Motocicleta Honda NC 700X 2013 2014 Gasolina Vermelha 00593642899 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Bradesco Auto/Re Cia de Seguros

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxas Detran 2024 e 2025 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária no lote. Os veículos são vendidos com débitos quitados, exceto multa de averbação anterior ao leilão com a seguinte descrição "DEIXAR DE EFETUAR O REGISTRO DO VEÍCULO EM 30 DIAS", que se houver, correrá por conta do Arrematante. Demais débitos anteriores à data do leilão porventura existentes serão integralmente reembolsados pelo Vendedor, exceto nos lotes previamente informados. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CRLV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA - O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 30 dias corridos após o leilão e o arrematante deverá transferir o veículo no prazo máximo de 30 dias após o preenchimento do ATPV/CRV.

CONDIÇÕES DE VENDA - Os bens estão em nome do Banco Bradesco S/A ou de suas coligadas e são vendidos sem testes e ou garantias. O valor total do lote deverá ser pago, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta corrente Bradesco: Banco 237 / Agência 1676-4 / Conta Corrente 57.304-3 - favorecido Liliamar Pestana Gomes - CPF 434.307.590-72, exclusivamente por TED, DOC ou Transferência Bancária com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. Para arremates de veículos de passeio, de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 o arrematante deverá providenciar o preenchimento do formulário COAF (Resolução nº 25 de 16/01/2013 do COAF) que está disponível no site da Leiloeira (www.pestanaleiloes.com.br). No caso de recompra, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e quando cabível, será realizada pelo valor da venda com a devolução das taxas/comissão da Leiloeira. Se houver pleito de reembolso de custos/benfeitorias, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. No caso de indenização, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e se houver pleito de reembolso de custos/benfeitorias, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. A aprovação da venda está sujeita à análise pelo Comitente Vendedor à observância de suas políticas, bem como o cumprimento de normativos e da legislação e regulação vigentes, em especial, mas não se limitando a Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998, que dispõe sobre a prevenção e combate aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, e está condicionada à aprovação do Comitente Vendedor, sem que sua negativa gere obrigação de apresentar justificativas ou lhe acarrete quaisquer ônus, pretensões ou penalidades, a qualquer título. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
319	Bradesco Auto/RE	J**-***9	289620 - Automóvel Fiat Argo DRIVE 1.0 2021 2022 Gas/Alc Preta Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
320	Bradesco Auto/RE	J**-***9	290372 - Automóvel Peugeot 208 STYLE MT 2022 2023 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
321	Bradesco Auto/RE	F**-***9	289884 - Caminhonete Volkswagen Amarok V6 EXTR AD4 2020 2021 Diesel Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo blindado, CSV 007093716062021. Sem certificado de blindagem, NF ou qualquer outro documento. Se necessário regularização documental e/ou física será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor incompleto e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
322	Bradesco Auto/RE	J**-***8	291589 - Caminhonete Toyota Hilux CDSR A4FD 2020 2020 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Câmbio avariado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
323	Bradesco Auto/RE	I**-***2	289817 - Camioneta Ford Ecosport TIT2AT 1.5 2020 2020 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
324	Bradesco Auto/RE	I**-***6	288213 - Caminhonete Ford Ranger XLSCD4 22C 2017 2018 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
325	Bradesco Auto/RE	Q**-***3	289288 - Automóvel Honda HR-V EX CVT 2019 2019 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
326	Bradesco Auto/RE	I**-***6	290375 - Automóvel Chevrolet Prisma 1.4MT LT 2019 2019 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
327	Bradesco Auto/RE	Q**-***2	286767 - Automóvel Nissan Kicks S CVT 2018 2018 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
328	Bradesco Auto/RE	F**-***5	290519 - Caminhonete Mitsubishi L200 TRITON 3.2 D 2012 2013 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
329	Bradesco Auto/RE	I**-***5	291169 - Camioneta Chevrolet Tracker PREMIER 2017 2018 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
330	Bradesco Auto/RE	I**-***7	289856 - Caminhonete Chevrolet Montana LS2 2017 2018 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
331	Bradesco Auto/RE	I**-***6	290746 - Automóvel Citroen C3 TENDANCE A 2017 2018 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
332	Bradesco Auto/RE	I**-***8	288327 - Automóvel Ford Ka FLEX 2011 2011 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidros quebrados e sem conferência da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
333	Bradesco Auto/RE	P**-***7	292186 - Automóvel Renault Logan EXPR 16 M 2015 2016 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição é por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
334	Bradesco Auto/RE	I**-***1	291111 - Automóvel Honda HR-V EXL CVT 2016 2016 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
335	Bradesco Auto/RE	I**-***3	291244 - Camioneta Ford Ecosport TIT AT 2.0 2014 2015 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
336	Bradesco Auto/RE	I**-***2	286388 - Automóvel Fiat Palio FIRE 2014 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
337	Bradesco Auto/RE	I**-***0	275781 - Caminhonete Renault Kangoo EXPRESS16 2011 2011 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo de enchente. Chassi remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição é por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Câmbio avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
338	Bradesco Auto/RE	F**-***7	289388 - Automóvel Fiat Punto SPORTING 1.8 2013 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Vidros sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
339	Bradesco Auto/RE	I**-***4	290870 - Automóvel Chevrolet Agile 14MA LTZ EF 2013 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
340	Bradesco Auto/RE	I**-***8	290061 - Automóvel Citroen C3 90M TENDANCE 2013 2014 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro dianteiro direito quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
341	Bradesco Auto/RE	N**-***7	286683 - Camioneta Subaru Forester 2.5XTT 2010 2010 Gasolina Preta Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
342	Bradesco Auto/RE	I**-***5	290744 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LS 2011 2012 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição é por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
343	Bradesco Auto/RE	I**-***1	288955 - Automóvel Citroen C3 90M TENDANCE 2012 2013 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor incompleto e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
344	Bradesco Auto/RE	M**-***8	292078 - Automóvel Ford Focus HC FLEX 2010 2011 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
345	Bradesco Auto/RE	I**-***2	291540 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2012 2012 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
346	Bradesco Auto/RE	I**-***5	287252 - Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2008 2009 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro traseiro quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
347	Bradesco Auto/RE	I**_****5	291168 - Automóvel Toyota Corolla XLI18FLEX 2010 2011 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
348	Bradesco Auto/RE	I**_****1	291846 - Automóvel Volkswagen Spacefox GII 2010 2011 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
349	Bradesco Auto/RE	I**_****4	289164 - Automóvel Fiat Siena ELX FLEX 2008 2008 Gas/Alc Cinza Sinistrado Chave Quebrada. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
350	Bradesco Auto/RE	I**_****1	290079 - Caminhonete Hyundai HR HDB 2016 2017 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição é por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
351	Bradesco Auto/RE	I**_****7	275355 - Caminhonete Renault Master CH CABINE 2018 2019 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Chassi enferrujado. Remarcação/Regularização por conta do comprador.	Nova Santa Rita
352	Bradesco Auto/RE	I**_****4	289611 - Microonibus Kia Besta GS GRAND 2003 2004 Diesel Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Motor incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
353	Bradesco Auto/RE	I**-****9	288363 - Semirreboque R/Jardinox TQ AP 3E A 2019 2019 Cinza Sinistrado Sem Chaves. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
354	Bradesco Auto/RE	J**-****1	234836 - Semirreboque Facchini SRF CA 2004 2004 Vermelha Sinistrado Sem Chaves. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Chassi remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias.	Nova Santa Rita
355	Bradesco Auto/RE	J**-****0	284796 - Caminhao Volvo FH 500 6X2T 2021 2021 Diesel Cinza Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Consta no documento: "Restrição Administrativa; Recuperado de Sinistro CSV 008766837052021; Eixo Direcional; Tanque Suplem 600.0L CSV 007783552582021". Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Sem cardan. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
356	Bradesco Auto/RE	Q**-****8	290322 - Caminhao/Trator Man TGX 28.440 6X2 T 2018 2019 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Consta no documento "Tanque. Suplem 805.0L CSV 003065259022018" "Eixo direcional CSV 003065259022018" "Sist. de basculamento CSV 003065259022018". Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Cardan solto. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
357	Bradesco Auto/RE	I**-****1	270216 - Caminhao Mercedes Benz 515 CDISPRINTERC 2015 2016 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo de enchente. Não possui carroceria, se necessário regularização documental e/ou física será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro direito quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
358	Bradesco Auto/RE	I**-***1	287975 - Caminhão/Trator Mercedes Benz Actros 2546LS 2015 2016 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Motor incendiado. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Para-brisa quebrado. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
359	Bradesco Auto/RE	I**-***9	288743 - Caminhão/Trator Scania R 440 A6X4 2013 2014 Diesel Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Está altando macaco hidráulico, faltando tampa do óleo, calço avariado. Consta no documento "Alteração DOC. EIXOS", Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Cardan solto. Sistema de basculamento avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
360	Bradesco Auto/RE	A**-***6	285651 - Caminhão Scania G 400 A6X2 2013 2013 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Consta no documento: "TANQUE SUPLEM 770.0L". Se necessário regularização, será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidros quebrados. Vidro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Cardan solto. Sistema de basculamento avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
361	Bradesco Auto/RE	J**-***7	288750 - Sucata Automóvel Honda City EX 2023 2024 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
362	Bradesco Auto/RE	J**-***8	285078 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 10TAT PR2 2023 2023 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
363	Bradesco Auto/RE	J**-***7	290197 - Sucata Automóvel Volkswagen T Cross TSI 2023 2023 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
364	Bradesco Auto/RE	J**-***6	287921 - Sucata Automóvel Toyota Yaris HA XLS15 2022 2023 Gas/Alc Branca Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
365	Bradesco Auto/RE	R**-***9	289418 - Sucata Caminhonete Fiat Strada RANCH AT 2022 2023 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
366	Bradesco Auto/RE	J**-***1	287276 - Sucata Caminhonete Fiat Fiorino ENDURANCE 2020 2021 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor incompleto e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
367	Bradesco Auto/RE	I**-***3	286167 - Sucata Automóvel Toyota Yaris HA PLS15CNT 2019 2020 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
368	Bradesco Auto/RE	I**-***8	287985 - Sucata Automóvel Volkswagen Polo CL ADA 2019 2020 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
369	Bradesco Auto/RE	I**-***9	288490 - Sucata Caminhonete Volkswagen Nova Saveiro RB MBVS 2019 2020 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
370	Bradesco Auto/RE	J**-***9	287284 - Sucata Caminhonete Fiat Strada HD WK CE E 2020 2020 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
371	Bradesco Auto/RE	I**-***2	287021 - Sucata Automóvel Toyota Corolla XEI20FLEX 2019 2019 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças.	Nova Santa Rita
372	Bradesco Auto/RE	B**-***1	286871 - Sucata Automóvel Renault Kwid INTENS 10MT 2019 2019 Gas/Alc Laranja Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
373	Bradesco Auto/RE	J**-***7	288328 - Sucata Camioneta Volvo XC60 2.0T5 R-DES 2018 2018 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
374	Bradesco Auto/RE	I**-***9	287745 - Sucata Automóvel Honda HR-V TOURING 2018 2018 Gas/Alc Vermelha 01168663080 Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
375	Bradesco Auto/RE	I**-***7	286416 - Sucata Automóvel Citroen C3 A STYLE 2016 2017 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Bloco do motor quebrado. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
376	Bradesco Auto/RE	I**-***2	290161 - Sucata Caminhonete Renault Oroch 20 DYN42 2016 2016 Gas/Alc Vermelha Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
377	Bradesco Auto/RE	I**-***6	288377 - Sucata Automóvel Volkswagen Voyage CL MB 2015 2016 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
378	Bradesco Auto/RE	I**-***9	284315 - Sucata Caminhonete Renault Kangoo EXPRESS16 2015 2016 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
379	Bradesco Auto/RE	I**-***0	290195 - Sucata Automóvel Honda City LX CVT 2014 2015 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
380	Bradesco Auto/RE	M**-***8	284652 - Sucata Automóvel Renault Clio AUT 10 16VS 2005 2005 Gasolina Bege Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
381	Bradesco Auto/RE	I**-***2	287399 - Sucata Caminhonete Chevrolet Montana LS 2014 2014 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
382	Bradesco Auto/RE	E**-***5	290202 - Sucata Automóvel Ford Focus 2.0L FC 2009 2009 Gasolina Prata Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
383	Bradesco Auto/RE	I**-***3	287380 - Sucata Automóvel Toyota Corolla XEI18FLEX 2008 2009 Gas/Alc Prata Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
384	Bradesco Auto/RE	I**-***0	287713 - Sucata Automóvel Volkswagen Fox 1.0 2003 2004 Gas/Alc Cinza Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
385	Bradesco Auto/RE	I**-***4	287634 - Sucata Automóvel Renault Clio RN 1.0 2000 2001 Gasolina Cinza Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
386	Bradesco Auto/RE	I**-***0	287230 - Sucata Motocicleta Suzuki RF 900R 1998 1999 Gasolina Preta Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita