

Data: 22 de maio de 2025 às 10h

Local: Avenida João Wallig, 1800, Conj. 4005 – 4º andar -  
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Passo da Areia -  
Porto Alegre - RS

Data e Horário de Visitação	Locais de Visitação
Dia 21/05/25 das 14h às 17h e dia 22/05/25 das 8h45 às 11h30.	<b>Unidade [RS]:</b> BR 386, S/N - Km 431 - Nova Santa Rita - RS
Dia 21/05/25 das 14h às 17h e dia 22/05/25 das 8h45 às 11h30.	<b>Unidade [SC]:</b> Rua Angelo José da Silva, 311 - Pernambuco - Tijucas - SC
Dia 21/05/25 das 14h às 17h e dia 22/05/25 das 8h45 às 11h30.	<b>Outros:</b> Estrada Keida Harada, 386 - Ipêlandia - Suzano - SP
Dia 21/05/25 das 14h às 17h e dia 22/05/25 das 8h45 às 11h30.	<b>Unidade [SP]:</b> Rodovia Índio Tibiriça, 14435 - Palmeiras - Suzano - SP

## AVISOS GERAIS

### 1. Pagamento

Prazo: até 24h após o leilão.  
Comprovante:  
anexar o comprovante na Área do Arrematante, no site, ou  
enviar o comprovante para atendimento@pestanaleiloes.com.br.

### 2. Fatura

A troca de arrematante deve ser realizada em até 24h após o leilão,  
mediante documentação completa. Para lotes do CCB Brasil e de todas  
as empresas do Grupo Bradesco, não serão aceitas trocas de arrematante.

### 3. Retirada do bem

AGENDAMENTO ONLINE  
Agendamento exclusivo pelo site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br)  
na Área do Arrematante.

### 4. Retirada de documentação

Retirada na Sede, no Shopping Iguatemi de Porto Alegre.  
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.  
CORREIOS: solicite remessa na Área do Arrematante, na aba Documentos.

### 5. Visitação

Um dia antes do leilão, das 14h às 17h, e no dia do leilão, das 8h45 às 11h30.

### 6. Atendimento

Cadastrado: [cadastro@pestanaleiloes.com.br](mailto:cadastro@pestanaleiloes.com.br)  
Pagamento/Emissão de fatura: [atendimento@pestanaleiloes.com.br](mailto:atendimento@pestanaleiloes.com.br)  
Documentação e pós-leilão: na Área do Arrematante, aba Atendimento Pós-Leilão.

Atentar para condições específicas do Grupo Bradesco e CCB – não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. ARREMATANTE = COMPRADOR = PAGADOR.

### Estampagem de Placas Mercosul

Para regularizar, contate um despachante ou uma empresa estampadora de sua preferência. Ambos credenciados no Detran do município de registro de veículo.

Esse processo deve ser concluído ANTES da abertura do processo de transferência do veículo com vistoria.

**IMPORTANTE:** leia mais sobre no Regulamento.

\*Todos os custos referentes a esse processo, são de responsabilidade do arrematante.

### Atenção

O site da Pestana Leilões é

[WWW.PESTANAILEILÕES.COM.BR](http://WWW.PESTANAILEILÕES.COM.BR) | 

Outros sites que utilizam o nome da Pestana Leilões são falsos. Não compre e não pague.

## AGENDA DE LEILÕES

### Veículos e Bens Diversos Maio

Acompanhe a agenda  
completa de leilões no site.  
[pestanaleiloes.com.br](http://pestanaleiloes.com.br)

### Endereços de Visitação

**Nova Santa Rita/RS:** BR 386, km 431.

**Tijucas/SC:** Rua Ângelo José da Silva, 311.

**Suzano/SP:** Rodovia Índio Tibiriçá, 14.435.

**Itaúna/MG:** Avenida São João, 5.279.

### Financie o seu veículo!

O que era bom, ficará ainda melhor!

 **bradesco**

Simule pelo APP:  
[www.bradescofinanciamentos.com.br](http://www.bradescofinanciamentos.com.br)

## Regulamento do Leilão de 22/05/2025 às 10h

### REGULAMENTO DO LEILÃO DE VEÍCULOS

#### DO LEILÃO

1. **DO REGULAMENTO** - O leilão é regido pelo Decreto 21.981/32 e pelo presente Regulamento, que contempla as condições para participar dos leilões extrajudiciais de veículos e bens diversos realizados pela Pestana Leilões, nas modalidades ONLINE (com o recebimento de lances exclusivamente online) e ELETRÔNICO (automático, sem o pregão presencial). Além das regras gerais constantes nas cláusulas abaixo, o interessado deverá atentar para a leitura das Condições Específicas dos Comitentes Vendedores, constantes no Catálogo do Leilão, junto à identificação da empresa proprietária dos bens, bem como para as condições específicas do LOTE, conforme descrição do produto. A participação dos interessados está sujeita à adesão ao Contrato para utilização do Sistema de Leilões Online registrado no 2º Cartório de Títulos e Documentos de Porto Alegre/RS;
2. **DA LEILOEIRA OFICIAL** - O Leilão será realizado pela Leiloeira Pública Oficial Liliamar Fátima Parmeggiani Pestana Marques Gomes JUCISRS nº 168/00 ou preposto;
3. **DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES** - Os leilões são realizados através do site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br), sem a participação do público presencial no auditório;
4. **DO LEILÃO ELETRÔNICO (AUTOMÁTICO, SEM O PREGÃO PRESENCIAL)** - Na modalidade ELETRÔNICO, na data e hora aprazadas, todos os lotes entram simultaneamente em pregão, com tempo de fechamento distintos, sendo que o tempo para fechamento de cada lote será exibido individualmente. O tempo de fechamento de cada lote será igual ao tempo do lote anterior acrescido de incremento padrão estipulado pela Leiloeira. Ex.: Lote 1=5 min, Lote 2=7 min (5min+2min), Lote 3=9 min (7min+2min). O tempo de fechamento de cada lote será prorrogado caso seja recebido algum lance nos últimos 30 segundos, para que todos os usuários interessados tenham a oportunidade de efetuar novos lances;
5. **DA OFERTA DE LANCES E DO LANCE VENCEDOR** - Os bens são vendidos um a um (1 a 1) ou em lotes, a quem maior lance oferecer, desde que o valor ofertado seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado, que pode ser divulgado ou não, a critério do Comitente Vendedor. O lance pode ser realizado desde a abertura do leilão (exibição do leilão e do lote no site) até o fechamento do lote, no ato do pregão, de forma online ou presencial, conforme a modalidade do leilão. Os usuários previamente habilitados na forma online poderão ofertar seus lances desde a abertura do leilão, no site, até o ato do pregão. Os lances online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante, não respondendo a Leiloeira e o Comitente Vendedor por lances ofertados e não recebidos antes do fechamento do lote;
6. **DA RESTRIÇÃO DE LANCES PARA NOVOS PARTICIPANTES** – Visando assegurar a integridade e a segurança do processo de leilão, a participação de novos usuários previamente habilitados na modalidade online estará sujeita às restrições abaixo, considerando, desde já, que a inadimplência no pagamento de qualquer lote adquirido pelo participante, dentro do prazo estipulado, resultará na suspensão imediata da habilitação para participação em novos leilões, sem prejuízo das penalidades previstas neste regulamento e na legislação vigente.
  - a. No primeiro leilão em que o participante estiver habilitado, será permitida a aquisição de apenas 1 (um) lote;
  - b. No segundo leilão, desde que comprovado o pagamento integral do lote adquirido no leilão anterior, será permitida a aquisição de até 2 (dois) lotes;
  - c. No terceiro leilão, desde que comprovado o pagamento integral de todos os lotes adquiridos nos leilões anteriores, será permitida a aquisição de até 3 (três) lotes;
  - d. A partir do quarto leilão, desde que comprovado o pagamento integral de todos os lotes adquiridos nos leilões anteriores, não haverá restrição quanto à quantidade de lotes que o participante poderá adquirir.
7. **DO LANCE INICIAL** - O valor informado como "Lance Inicial" não significa o preço mínimo para a venda em leilão e sim o valor para abertura de pregão. Desta forma, antes e no decorrer do pregão o valor do lance inicial poderá ser alterado, para mais ou para menos, a critério da Leiloeira ou do Comitente Vendedor;
8. **DAS VENDAS EM CONDICIONAL** - Os bens poderão ser vendidos de forma CONDICIONAL, para posterior análise e homologação do Comitente Vendedor em até 3 (três) dias úteis, salvo indicação contrária nas Condições Específicas ou no lote, no Catálogo do Leilão. Fica reservado ao Comitente Vendedor o direito de não liberar os bens pelo maior preço ofertado ou, ainda, de efetuar uma contraproposta, ficando a critério do Arrematante a aceitação, ou não, do novo valor. Em caso de não aceitação, o lote será considerado como não homologado, sem qualquer

penalidade ao Arrematante. O Arrematante é responsável pela consulta da informação da homologação ou não do lote, na Área do Arrematante, no site;

9. **DAS PRERROGATIVAS DA LEILOEIRA** - A Leiloeira está autorizada a alterar as condições do presente Regulamento, a ordem do pregão, agrupar, desdobrar ou retirar lotes do leilão, alterar os valores de lance inicial e incremento mínimo, definir o vencedor no caso de recebimento simultâneo de lances, bem como cancelar arremate, a seu exclusivo critério, ou ainda por motivo de informações divergentes ou irregularidades, o que poderá ocorrer até a entrega dos lotes. Poderá, ainda, colocar os lotes em REPASSE, ou seja, reabrir novamente o pregão do bem para o recebimento de lances, antes do encerramento geral do leilão. Todas as arrematações estão sujeitas à análise e confirmação/aprovação dos Comitentes Vendedores, independentemente do resultado do momento do pregão (Vendido/Condicional). O Comitente Vendedor poderá, por critérios internos e exclusivos, suspender ou cancelar as vendas. Se eventualmente já tiver ocorrido o pagamento, os valores pagos serão devolvidos e nada será devido ao Arrematante, a qualquer título;

10. **DA IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO LOTE ARREMATADO** - Com exceção dos cancelamentos referidos no item 9 (nove), os lances oferecidos no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o Arrematante recusar o bem adquirido, pleitear a redução do preço ou alegar desconhecimento das características e condições dos bens e do Regulamento do Leilão. Caso o Arrematante não tenha efetuado pagamento do lote, deverá pagar multa por desistência da arrematação, a ser cobrada pelas vias administrativa e/ou judicial;

11. **DA CONDIÇÃO DA MANDATÁRIA DA LEILOEIRA** - A Leiloeira é mera realizadora do ato de Leilão e mandatária do Comitente Vendedor, não respondendo, cível e criminalmente, por quaisquer danos causados aos Arrematantes ou a terceiros;

## DA PARTICIPAÇÃO

12. **DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO** - Todas as pessoas maiores de 18 anos e capazes, ou menores emancipados, nos termos da legislação vigente, poderão participar do Leilão, exceto os Leiloeiros, funcionários e ex-funcionários da Pestana Leilões, por um período igual ou equivalente a 36 (trinta e seis) meses da data de seu desligamento.

13. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO** - Para o cadastro no site para compras "online", o interessado deverá anexar os seguintes documentos obrigatórios:

a. **PESSOA FÍSICA:** Documento de Identificação (ex.: RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho, carteira funcional emitida por órgão fiscalizador – Ex.: OAB, CRM, CRBio, CREA e outros) e CPF. Estrangeiros deverão apresentar CPF válido para participação, além do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou Extrato do RNE, ambos fornecidos pela Polícia Federal, ou protocolo de identificação de refúgio – CONARE.

b. **PESSOA JURÍDICA:** Cópia do Contrato Social, cartão CNPJ, RG e CPF do representante legal;

c. Comprovante de endereço: (luz, água, telefone fixo, celular pós-pago, gás, condomínio ou declaração de endereço com assinatura eletrônica ou digital);

d. Não serão aceitos documentos de identificação rasurados e avariados. Ainda, a Pestana reserva-se o direito de recusar documentos vencidos e se o tempo de expedição e/ou mau estado de conservação impossibilite a identificação da parte.

e. É proibido o cadastro e a venda de veículos e materiais para Pessoa Física ou Jurídica em qualquer uma das seguintes situações: CPF baixado por óbito - CPF baixado (Receita Federal) - CPF pendente de regularização - CPF suspenso - CNPJ baixado/Inapto (Receita Federal). A Pestana Leilões reserva-se o direito de cancelar o arremate caso esta situação seja verificada após o pregão do lote.

14. **DO CADASTRO PRÉVIO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES** - O interessado deverá cadastrar-se e habilitar-se previamente no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br), com antecedência de pelo menos 24h do início do pregão. O Arrematante é o único e exclusivo responsável pelos dados cadastrais, login e senha e responde por todas as operações realizadas em seu nome. Não serão aceitas reclamações ou desistências de arrematação por alegação de uso indevido ou acesso por terceiros. Ao habilitar-se para participação no Leilão, o interessado fica sujeito integralmente às condições de venda e de pagamento dispostas neste Regulamento;

15. **DAS QUESTÕES TÉCNICAS NA PARTICIPAÇÃO ONLINE** - Na participação de forma online, o usuário do sistema está ciente de que poderão ocorrer situações não previstas como queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras impossibilidades técnicas, que são assumidas com exclusividade pelo interessado quando da sua participação, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito. A Leiloeira não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos alegados pelos usuários quando da utilização do sistema, em razão de problemas

técnicos, operacionais ou falhas na conexão;

**16. DO ARREIMATE EM NOME DE TERCEIROS** - Em qualquer modalidade, para aquisição de bens em nome de terceiros será exigida, para emissão da Fatura do Leilão, a entrega de procuração pública ou particular com poderes específicos para arrematação em Leilão, com reconhecimento de assinatura por autenticidade ou com certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil. Para empresas com restrição de uso de procurações/troca de arremate, não será permitido o arremate em nome de terceiros, devendo o Arrematante cadastrado no site emitir a fatura em seu nome e pagar o lote. Quando permitida, a procuração valerá por 5 anos, contados a partir da data de sua emissão, sendo o Arrematante o único e exclusivo responsável pela revogação dos poderes outorgados a terceiros, devendo solicitar formalmente à Leiloeira o cancelamento das procurações enviadas, estando ciente de que, ao fornecer procuração, o procurador fica autorizado a praticar todos os atos referidos em todos os leilões realizados, até a revogação expressa.

**17. DA HABILITAÇÃO PARA ARREMATACÃO DE SUCATAS DE VEÍCULOS** - A comercialização de sucatas estará permitida apenas para Arrematantes devidamente cadastrados e com documentação regularizada junto aos órgãos competentes do Estado de atuação, mediante comprovação prévia da documentação, conforme Lei Federal 12.977/2014. A não comprovação da regularidade do Arrematante implicará no cancelamento da venda e a aplicação das penalidades cabíveis, com a cobrança de indenização previamente estipulada em 20% sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos de realização do leilão e comissão da Leiloeira;

**18. DOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO** - Estão impedidas de participar do leilão todas as pessoas que não concordam ou que não cumpriram as condições deste Regulamento em Leilões anteriores ou, a qualquer momento, estarem em lide judicial com a Leiloeira, deixarem de agir com cordialidade e respeito para com os Leiloeiros, colaboradores e demais clientes da Pestana Leilões, através de violência verbal, gestual ou física, intimidação, humilhação, desqualificação, constrangimento, coação, ameaça e outras práticas de qualquer natureza prejudiciais à saúde organizacional e das pessoas. Caso sejam identificados cadastros vinculados a algum cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados;

**19. DAS SANÇÕES CRIMINAIS** - Todos os participantes do Leilão estão sujeitos ao Art. 335 do Código Penal: "Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio ilícito, incorrerá nas penas de 6 meses a 2 anos de detenção";

## DOS BENS

**20. DA INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO BEM COMO "PARA CIRCULAÇÃO" OU "SUCATA"** – Os veículos serão classificados no site quanto à sua condição como "PARA CIRCULAÇÃO" ou "SUCATA". A Leiloeira informará a situação de "PARA CIRCULAÇÃO" para veículos com direito à documentação e que, após a eventual e devida necessidade de recuperação, consertos e/ou substituição de peças, de única e exclusiva responsabilidade do Arrematante, bem como realizar a transferência, poderão trafegar; e como "SUCATA" para veículos impossibilitados de voltar a circular, sem direito à documentação (exceto a Certidão de Baixa emitida pelo órgão responsável). A informação de "SUCATA" constará, além do site, no Catálogo e na Fatura do Leilão. A indicação de veículo como "PARA CIRCULAÇÃO" ou a mera inexistência da palavra "SUCATA" no descritivo não significa, de forma alguma, bom estado de conservação ou que todas as peças estejam no lugar e/ou funcionando.

**21. DA VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA** - Os bens em leilão são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de peças que por ventura estejam faltando, e ficam à disposição dos interessados para visita, nos dias e horários constantes no site e nos editais. No ato da arrematação o Arrematante aceitará todas as condições para aquisição constante do presente Regulamento, isentando o Comitente Vendedor e a Leiloeira Oficial de responsabilidade sobre o estado de conservação e/ou defeitos e vícios ocultos detectados nos bens, bem como indenizações por avarias e outros vícios detectados em vidros, lataria, carroceria, motor, mecânica, suspensão, parte elétrica e demais componentes, câmbio, escapamentos, catalisadores, kit GNV, cilindro, consertos gerais, funcionamento das chaves e compensações financeiras de qualquer natureza. Eventual ausência ou divergência de peças (internas ou externas) dos veículos, portanto, a regularização será por conta do comprador;

**22. DA VISITAÇÃO** – Em cumprimento às medidas de segurança, não será permitido o acesso à visita de VEÍCULOS PESADOS, nas áreas de depósito, com calçados abertos (chinelos, sandálias, etc.), de salto alto ou trajando bermudas, shorts e saias. Além disso, não será permitido o acesso de menores de 12 anos, bem como de animais de qualquer porte e espécie nas áreas de visita e depósito;

**23. DO SELO LIGA E DÁ PARTIDA** - O selo "Liga e Dá Partida", quando divulgado no site, refere-se à condição do veículo no teste de ignição realizado na chegada ao pátio. Não há garantia de funcionamento (rodagem ou movimentação por tração própria) do veículo, nem de suas peças e sistemas, especialmente do motor, elétrica, caixa de câmbio, módulo de ignição, freios, pneus, bomba de combustível e bateria, a qual poderá estar descarregada no momento da retirada do bem. É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não do selo "Liga e Dá



Partida” nos seus lotes;

**24. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS BENS** - É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não de informações adicionais sobre o funcionamento e estado dos bens, situação do motor, falta de peças, existência de sinistros anteriores, origem do sinistro (colisão, furto ou enchente), acessórios ou outras, ainda que esta situação tenha sido detectada no momento do sinistro/remoção ou entrada do bem no pátio, podendo constar em alguns lotes e outros não. A numeração constante no campo de quilometragem poderá referir-se a esta ou outra unidade de medida, como milhas, por exemplo, cabendo ao interessado certificar-se da informação exata. Os adicionais “ar-condicionado”, “direção hidráulica” e “GNV” nos veículos não significa que tais itens estejam completos, que foram testados ou funcionam. Caberá ao interessado promover a vistoria para verificação da situação física do bem, bem como consulta perante os órgãos de trânsito referente observações e restrições. A falta de observações nos bens não significa bom estado de funcionamento e conservação ou inexistência de avarias/vícios ocultos/sinistros, podendo constar em alguns lotes e outros não, inclusive do mesmo Comitente Vendedor;

**25. DA REGULARIZAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES** - A regularização, junto aos órgãos competentes, de eventuais divergências de numeração e/ou avarias de motor, chassi remarcado ou a remarcar, câmbio, kit gás, combustível, cor, ausência de etiquetas destrutivas, placas, tarjetas, blindagem, retirada de adesivos, categoria, carroceria, quantidade de eixos e outras que venham a ser detectadas posteriormente, anunciadas ou não em Catálogo, é de exclusiva responsabilidade, operacional e financeira do Arrematante. Caso o nº do motor físico do veículo esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN), e NÃO possua queixa de furto, a regularização ficará por conta do Arrematante. Em caso de chassi amassado ou enferrujado, mesmo que não anunciados em catálogo e se necessário a remarcação, será de responsabilidade exclusiva do Arrematante, bem como todos os encargos;

**26. DAS PLACAS NO PADRÃO MERCOSUL** – Em caso de necessidade de regularização das placas padrão Mercosul (placa física divergente do documento de transferência), o Arrematante deverá contratar o serviço de empresa de estampagem de placas, no município de registro do veículo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante todas as despesas e providências necessárias, financeiras e operacionais, para regularização e atendimento à Resolução 729/2018 do CONTRAN, que trata da identificação de placas dos veículos no Padrão Mercosul. Para tanto, o Arrematante deverá providenciar a estampagem de placas, antes de iniciar o processo de vistoria para transferência de propriedade junto aos órgãos de trânsito.

**27. DO RECALL** – Caberá ao interessado verificar sobre o Recall e a existência de campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo do veículo que pretenda arrematar, podendo constar ou não no prontuário ou no documento do veículo. O atendimento ao Recall é condição obrigatória para o licenciamento e transferência do veículo no DETRAN, conforme Lei Federal 14.229/21. O Arrematante deve se dirigir à Concessionária da marca para informações sobre o procedimento de regularização, a qual é de responsabilidade exclusiva do Arrematante, não respondendo a Leiloeira ou o Comitente Vendedor pelo não atendimento das Concessionárias por inexistência, falta ou atraso na reposição de peças de fábrica, entre outros.

**28. DAS RESTRIÇÕES DE SINISTRO** - O Comitente Vendedor não se responsabiliza por sinistros ou danos ocorridos com os bens, quando de posse dos antigos proprietários, por se tratarem de veículos e bens diversos RETOMADOS, SINISTRADOS OU DESATIVADOS, não revisados junto aos órgãos competentes, especialmente com relação à documentação de transferência. A informação de pequena e média monta constante em cada veículo no Catálogo refere-se à classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela Seguradora ou inserido pelo Comitente Vendedor do bem. Eventualmente, sinistros anteriores poderão ser reativados no momento da transferência do bem ao Arrematante, o que poderá acarretar na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta, retomados ou de frota. Caberá ao Arrematante certificar-se previamente da situação de sinistro através de pesquisas aos órgãos responsáveis e responder exclusivamente pela sua respectiva regularização, exceto para veículos baixados no DETRAN e vendidos como sucata;

**29. DOS VEÍCULOS DE ENCHENTE** – Os veículos incluídos em leilão em razão das enchentes e alagamentos ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul durante o mês de Maio/24 estarão identificados nas observações do Lote como “Enchente”, desde que esta informação seja de conhecimento do Comitente Vendedor e tenha sido repassada à Leiloeira. Os veículos oriundos de enchente estarão gravados com restrição de sinistro conforme as respectivas regulamentações e legislações a respeito da matéria junto aos órgãos de trânsito. Os veículos recebidos pelos Comitentes Vendedores por outros motivos ou apreendidos posteriormente aos eventos climáticos, poderão, eventualmente, terem sido atingidos pelos alagamentos quando de posse dos antigos proprietários. Esta informação poderá não ser de conhecimento dos Comitentes Vendedores e não ser divulgada em Catálogo, não restando caracterizada a responsabilidade da Leiloeira e do Comitente Vendedor por eventual vício oculto. De qualquer forma, fica ciente o Arrematante de que os veículos oriundos de enchente sofreram alagamentos de grande proporção, podendo ter sido danificados de forma significativa em sua parte mecânica e elétrica, o que poderá ocasionar problemas em seu desempenho e segurança a longo prazo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante todas as despesas e providências necessárias para os reparos e recuperação dos veículos de enchente, não se

responsabilizando a Leiloeira e o Comitente Vendedor pelos veículos adquiridos em leilão, ainda que a situação de "Enchente" não esteja expressamente divulgada em Catálogo.

30. **DOS VEÍCULOS BLINDADOS** – Para transferência de veículos blindados, será exigido, pelo órgão de trânsito, o Certificado de Segurança Veicular (CSV), nos termos do art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro. O Arrematante deverá providenciar o CSV e demais exigências, se necessário, nos termos da Resolução nº 916 de 28/03/2022;

31. **DA RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELA CONSULTA AOS ÓRGÃOS OFICIAIS** - O interessado deverá promover a prévia consulta perante os órgãos de trânsito e outros, para ciência de eventuais restrições, débitos, existência de sinistro atual ou anteriores, classificação de monta, cidade/UF do emplacamento atual do veículo, "sinistro recuperado e indenizado" e outras, se necessário. A Leiloeira fornecerá, sempre que solicitado, os dados necessários para consulta;

## CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

32. **DO PRAZO DE PAGAMENTO** - Os lotes arrematados deverão ser pagos à vista em até 24 horas após a realização do Leilão, exceto situação contrária informada no lote ou nas condições específicas no Catálogo do Leilão, quando deverão ser observadas e cumpridas as informações descritas. Para os lotes vendidos na forma **CONDICIONAL**, o pagamento deverá ser realizado no prazo de 24h após a homologação da venda pelo Comitente Vendedor;

33. **DA FORMA DE PAGAMENTO** - O pagamento deverá ser realizado por boleto bancário ou transferência bancária ("TED"), individualizado por lote, conforme a condição específica do Comitente Vendedor. Os boletos e/ou os dados bancários estão disponíveis no menu "Meus Arremates", item "Lote/Pagamentos" na Área do Arrematante, no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br). Não serão aceitos pagamentos em dinheiro (espécie), PIX e depósitos em cheque;

34. **DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO** – Os veículos pertencentes ao Banco Bradesco e Banco Santander poderão ser financiados diretamente pelas respectivas instituições financeiras, de acordo com as informações constantes nas Condições Específicas dos Comitentes Vendedores. O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento implica no pagamento integral do lote, à vista, por parte do Arrematante, nas condições de pagamento estabelecidas neste regulamento;

35. **DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO** - O comprovante de pagamento deverá ser anexado, no lote, na Área do Arrematante, no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br);

36. **DA COMISSÃO DA LEILOEIRA** - Sobre o valor do arremate, em cada lote, incidirá a comissão da leiloeira de 5% (cinco por cento);

37. **DAS DESPESAS OPERACIONAIS** - Além da comissão da Leiloeira, será por conta do Arrematante o pagamento, por lote, do valor máximo referente a Despesas de Organização e Depósito de Bens a seguir descritos:

### a. Veículos

R\$ 500,00 (quinhentos reais) para motocicletas (para circulação/sucatas);

R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) para veículos leves e utilitários (para circulação/sucatas);

R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para veículos pesados (caminhões, ônibus e similares – para circulação/sucatas).

Obs.: Os valores serão cobrados conforme a classificação do veículo no órgão oficial – DETRAN.

38. **DAS OUTRAS DESPESAS** - Além dos valores da comissão da Leiloeira e Despesas Operacionais descritas, poderão incidir sobre os lotes outras despesas determinadas pelo Comitente Vendedor, as quais serão informadas no Lote e/ou nas Condições Específicas, tais como: taxa de logística, emissão de ATPV-e, comunicação de venda, débitos e outras. O Arrematante deverá verificar previamente todos os valores a serem pagos nos lotes de seu interesse;

39. **DO PRAZO DE COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS** - O prazo de compensação dos pagamentos é de 24h a 48h após o recebimento do comprovante de pagamento. Os bens não serão entregues sem a devida compensação do pagamento;

40. **DA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO** - A Leiloeira e os Comitentes Vendedores cumprem toda e qualquer legislação ou orientação vinculada à prevenção e combate ao crime de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, especialmente os normativos do BACEN - Banco Central do Brasil e do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conforme estabelecido na Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998. Todas as operações de leilões realizados poderão ser comunicadas ao COAF (UIF) – Unidade de Inteligência Financeira,

conforme Resolução nº 14, de 23 de outubro de 2006. Nos termos previstos na Resolução nº 25 de 16 de janeiro de 2013 do COAF, o Arrematante, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher os dados cadastrais no site da Leiloeira, obrigando-se ainda a informar a Leiloeira, imediatamente, caso haja qualquer alteração nas informações fornecidas, sendo certo, em qualquer hipótese, a responsabilidade civil e penal do Arrematante em relação à veracidade de suas declarações. As instituições que comercializam bens móveis devem manter em arquivo os dados dos Arrematantes (pessoa física ou jurídica), sendo que no caso de pessoa jurídica devem constar também os dados dos sócios e/ou procuradores. O Arrematante declara ser lícita a origem do crédito, bem como ter ciência do previsto no art. 11, inciso II da Lei nº 9613/98, com as alterações posteriores introduzidas, inclusive pelas Leis 12.683/12 e 13.964/19, bem como o previsto nos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal. O Arrematante deverá, para todos os arremates realizados acima de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou sempre que solicitado, fornecer e preencher a documentação referente à operação realizada, para fins de comprovação junto ao COAF (UIF), se necessário, sob pena de cancelamento da venda.

41. **DA MULTA PELO NÃO PAGAMENTO OU DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO** - O não cumprimento do pagamento no prazo estabelecido, bem como a inobservância das regras do leilão, acarretará na rescisão automática da arrematação e no cancelamento da venda por culpa do Arrematante, incidindo a cobrança da importância referente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos do leilão e comissão da Leiloeira, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. Caso o pagamento da multa não ocorra no prazo de 5 dias úteis após o leilão, a cobrança será encaminhada para assessoria jurídica externa para cobrança dos valores devidos, devidamente corrigidos pelo IGPM e acrescidos de 10% de honorários advocatícios. Essa cobrança poderá ser encaminhada a protesto, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto número 21.981/32;

42. **DO BLOQUEIO DO CADASTRO E DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL E PROTESTO** - O não pagamento da MULTA acima referida acarretará no imediato bloqueio do cadastro do Arrematante e de seus procuradores, para compras presenciais e online, e facultará à Leiloeira a cobrança dos valores devidos na esfera administrativa e judicial, bem como protesto do título emitido, ficando desde já eleito o Foro Central da Comarca de Porto Alegre como competente para as ações desta natureza;

#### DA FATURA DE LEILÃO

43. **DOS DADOS PARA EMISSÃO DA FATURA** - Os dados para emissão da Fatura de Leilão deverão ser confirmados pelo Arrematante em até 24hs após o Leilão, na Área do Arrematante, no site e deverá ser feito antes da realização do pagamento, seja por boleto ou transferência bancária. O Arrematante é responsável pelas informações fornecidas, bem como pela realização e atualização de seu cadastro ou do outorgante no site da Leiloeira, no caso de arremate com procuração. Havendo necessidade de emissão de 2ª via do ATPV-E em decorrência de divergência de dados fornecidos pelo Arrematante, este arcará com os respectivos custos;

44. **DA DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA** – A Fatura de Leilão será emitida após os seguintes passos: A) Confirmação dos dados do Arrematante para o faturamento na Área do Arrematante. B) Pagamento do boleto ou TED, conforme o lote. C) Inclusão do comprovante de pagamento na Área do Arrematante. D) Compensação do pagamento. Após a conclusão de todas as etapas, a impressão da Fatura deverá ser realizada pelo Arrematante, na Área do Arrematante, no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br) e deverá ser apresentada no depósito para retirada e o transporte do bem;

#### DA RETIRADA DOS BENS

##### 45. DA RETIRADA MEDIANTE AGENDAMENTO E APRESENTAÇÃO DA FATURA DE LEILÃO

a. A retirada dos bens arrematados será realizada mediante agendamento, no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br), na Área do Arrematante, no lote, de acordo com a escala de horários disponíveis. Os horários serão de acordo com a disponibilidade da agenda, acesso controlado e atendimento das normas de saúde.

b. Os bens deverão ser retirados pelo próprio Arrematante, pelos procuradores devidamente cadastrados ou por terceiros autorizados somente para o ato, mediante autorização realizada na Área do Arrematante, no lote, e mediante apresentação da FATURA DE LEILÃO e DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO.

c. Os lotes compostos por múltiplos bens devem ser retirados na integralidade, sendo vedada a retirada parcial ou o descarte de itens no local.

46. **DO PRAZO DE RETIRADA** – A retirada dos bens deverá ser no prazo de até 5 dias úteis após o leilão;

47. **DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA** – O Arrematante se compromete, no ato da retirada do bem, a respeitar as normas de saúde e segurança do local onde estão os bens, inclusive ao que se refere aos EPIs, respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados por si e seu transportador contratado. Não é permitido o acesso de menores de 12 anos e animais de qualquer porte e espécie à área de retirada dos bens, nem o ingresso de

pessoas com calçados abertos (chinelos, sandálias, de salto alto, etc.), ou trajando bermudas, regatas, shorts e saias. Por questões de segurança, é terminantemente proibido, dentro das dependências da Leiloeira, o acionamento do motor de partida dos veículos arrematados, independentemente da sua origem (retomado/sinistrado/frota e outros). O descumprimento desta regra poderá ocasionar riscos de incêndio e explosão, com consequentes danos à saúde e integridade física das pessoas, bem como prejuízos na esfera patrimonial da Leiloeira e de terceiros, ficando o Arrematante sujeito às penalidades deste Regulamento e na forma da lei;

48. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS** - A emissão de Nota Fiscal e outros documentos necessários para o transporte e circulação das mercadorias é de responsabilidade exclusiva do Arrematante;

49. **DAS RECLAMAÇÕES SOBRE OS BENS ARREMATADOS NO ATO DA RETIRADA** - O Arrematante deverá verificar a situação dos bens arrematados no ato de sua retirada, pessoalmente ou através de terceiro autorizado. Não serão aceitas reclamações de qualquer espécie após a retirada dos bens. Qualquer divergência deverá ser formalizada no ato da retirada do lote. Após a retirada, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba "Atendimento Pós-Leilão", para análise e avaliação;

50. **DA COBRANÇA DE ESTADIA E DEPÓSITO** - Sobre os bens não retirados no prazo de 5 dias úteis ou no prazo estipulado no Lote, no Catálogo do Leilão incidirá cobrança diária de estadia no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para motos, R\$ 100,00 (cem reais) para automóveis e utilitário e R\$ 200,00 (duzentos reais) para veículos pesados, pelo período de 5 dias (cinco) dias, quando o bem poderá novamente ser levado a Leilão para pagamento das despesas;

#### DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DOS BENS

51. **DO PRAZO PARA ENTREGA DO ATPV-E AO ARREMATANTE** - O prazo para entrega da documentação obrigatória para transferência (ATPV-E, Procuração e Certidão de Baixa no caso de veículos sucata) é a partir do 45º dia da data do leilão, salvo informações contrárias constantes nas condições específicas do Comitente Vendedor, no Catálogo de Leilão. O prazo para entrega da documentação de transferência dos bens poderá sofrer alterações, sem aviso prévio, por fechamento/atendimento reduzido dos órgãos de trânsito, cartórios e outros.

52. **DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS JUDICIAIS AO ARREMATANTE** - Nos casos informados em Catálogo em que a documentação para transferência é judicial (Sentença, Auto de Busca, Inicial, Alvará, ou outros documentos), esta deverá ser retirada a partir do 15º dia da data do leilão. O prazo para transferência no DETRAN, conforme lei, é de 30 dias a contar da data do leilão;

53. **DA RESPONSABILIDADE PELA DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO** - A regularização da documentação dos bens e a disponibilidade da mesma é de exclusiva responsabilidade do Comitente Vendedor, sendo a Leiloeira mera intermediária no processo da entrega;

54. **DA CONSULTA SOBRE A DISPONIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARA RETIRADA** - A consulta é de responsabilidade do Arrematante e deverá ser realizada no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br), na Área do Arrematante, no lote. A Leiloeira não realiza contato telefônico para informar a data de recebimento dos documentos e o vencimento dos prazos de transferência;

55. **DA REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO PELO CORREIO** – O Arrematante poderá solicitar a remessa da documentação via Correio por solicitação expressa, inserida no lote, na Área do Arrematante, no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br) e mediante pagamento das despesas, a ser feita exclusivamente por boleto bancário. O valor do serviço de remessa é de R\$ 100,00 (cem reais) para envio de até dois documentos, R\$ 140 (cento e quarenta reais) para envio de 3 a 5 documentos e R\$ 170,00 (cento e setenta reais) para envio de 6 a 10 documentos. A Leiloeira não se responsabiliza pelo prazo de entrega da documentação ao Arrematante por essa modalidade, comprometendo-se a postar em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da autorização e a compensação do boleto de pagamento dos valores das despesas de envio pelo Arrematante, desde que já recebida a documentação do Comitente Vendedor. A Leiloeira, de igual forma, não se responsabiliza pelo extravio dos documentos pelo Correio, devendo o Arrematante adotar todas as providências operacionais e financeiras para a emissão da segunda via. O cancelamento da remessa, após a efetivação do pagamento, será realizado mediante a retenção de 50% do valor pago para compensação das despesas e serviços operacionais realizados. Caso a documentação retorne à leiloeira pelo motivo "Não Procurado", a nova remessa de documentos somente será enviada mediante ao novo pagamento do valor anteriormente realizado, devendo o Arrematante indicar na "Área do Arrematante" o novo endereço para entrega. Outrossim, a leiloeira não se responsabiliza por multa de averbação gerada em virtude de atraso na entrega da documentação pelo motivo supracitado.

56. **DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EXIGIDA PARA A TRANSFERÊNCIA** – O Comitente Vendedor disponibiliza para transferência a documentação prevista na Legislação. Em caso de eventual exigência de documentação complementar, pelo Detran, o Arrematante deverá encaminhar solicitação através de protocolo de



atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, ficando esclarecido desde já que comprovações de alterações estruturais do veículo realizadas por proprietários anteriores ou com origem antes da apreensão/sinistro ou, ainda, com origem e data desconhecidas, poderão não ser atendidas pelos Comitentes Vendedores, por não disporem destes documentos para repasse ao Arrematante (exemplo: laudos de remarcação de chassi, laudo CSV, laudo ECV, nota fiscal do motor e peças, entre outros). Nestes casos, caberá exclusivamente ao arrematante a responsabilidade operacional e financeira para regularização e transferência do veículo;

## DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS PARA O NOME DO ARREMATANTE

57. **DO PRAZO LEGAL DE TRANSFERÊNCIA** - Conforme lei, a transferência dos veículos deverá ser feita obrigatoriamente no prazo máximo de 30 dias após a data da aquisição do veículo. A data de aquisição a ser considerada pelo DETRAN será a data declarada no ATPV, no caso de endosso no CRV ou na ATPV-e, desde que esta data não seja posterior à data de reconhecimento de firma do Comitente Vendedor. No caso de venda com documentação judicial, será considerada a data do leilão. A Leiloeira e o Comitente Vendedor não se responsabilizam pelos prazos de regularização e transferência extrapolados por normas e exigências de órgãos públicos, sob os quais declaram que não possuem ingerência;

58. **DAS PROVIDÊNCIAS E DESPESAS** - Serão por conta exclusiva do Arrematante todos os prazos, providências e despesas decorrentes do processo de transferência dos bens, atendimento de Recall, apresentação de documentos, contratação de despachante, regularização e estampagem da Placa Mercosul, realização de Laudos de Inspeção do Inmetro, Ambiental e outros necessários. Conforme legislação, caso seja exigida a vistoria de nº de motor, e/ou o fornecimento do decalque do mesmo, será por conta do Arrematante;

59. **DAS NORMAS REGIONAIS CONFORME O LOCAL DE REGISTRO DO VEÍCULO** - A transferência de propriedade dos veículos arrematados é de acordo com as normas de cada Estado da Federação no qual se encontra registrado o veículo. Independentemente do Estado ou Município de registro, os quais serão transferidos para o endereço do Arrematante, após o Leilão, o Arrematante deverá atender todas as exigências dos órgãos públicos tais como, efetuar a baixa do registro de Comunicação de Venda, atualização do ATPV-E, regularização do sinistro e outras que porventura surgirem pela atualização da legislação. Desta forma, o Arrematante deverá cientificar-se previamente do município de registro, pois o Comitente Vendedor e a Leiloeira não se responsabilizam por divergências alegadas com os dados constantes na placa física do veículo;

60. **DA RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS** - Conforme legislação vigente, poderão constar no ATPV-E, a critério do Detran, a informação de “Vedada Circulação”, independentemente da monta, até que seja efetuada a devida transferência ou regularização pelo Arrematante junto aos órgãos competentes, em todos os veículos recuperados por instituição financeira por intermédio de ordem judicial ou entrega amigável e veículos indenizados integralmente por companhia seguradora, em razão da apreensão/devolução ou de sinistro de qualquer natureza;

61. **DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DO ARREMATANTE APÓS A RETIRADA** - O Arrematante não poderá circular com o veículo ou vendê-lo a terceiros, sem estar com os documentos formalmente transferidos para seu nome. O Arrematante é responsável civil e criminalmente por quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros, bem como por infrações cometidas após a retirada do bem do pátio da leiloeira ou de terceiros onde o bem se encontrar;

## DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

62. **DOS DÉBITOS DOS VEÍCULOS** – Via de regra, os débitos vencidos (impostos, seguro, licenciamento e multas) dos veículos em leilão são de responsabilidade do Comitente Vendedor até a data de transferência para o seu nome, exceto multas de averbação, que serão por conta do Arrematante. No caso de constatação de débitos de responsabilidade do Comitente Vendedor, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão” e apresentar as respectivas guias para pagamento/reembolso, conforme o caso. O Arrematante deverá aguardar a análise e instruções a respeito do procedimento de pagamento e reembolso. Deverá, ainda, ler atentamente as Condições Específicas de cada Comitente Vendedor, no Catálogo do Leilão, que tratam sobre a responsabilidade do Arrematante referente a débitos vencidos ou a vencer, bem como as instruções para pagamento ou reembolso, condições e prazos de ressarcimento, quando for o caso;

63. **DAS MULTAS SUSPENSAS ANTERIORES AO LEILÃO** - Infrações suspensas, que constem ou não nas certidões dos veículos no DETRAN, com data anterior ao Leilão, serão de responsabilidade do Comitente Vendedor, quando julgadas e ativadas, exceto nos casos em que os débitos são por conta do Arrematante, expressos no Catálogo;

64. **DAS MULTAS DE AVERBAÇÃO** - Para todo e qualquer veículo vendido em leilão, multa de averbação, de origem anterior ou posterior ao Leilão (em nome de terceiros) com a descrição “Veículo sem registro – 30 dias” será por conta do Arrematante;

65. **DAS RESTRIÇÕES JUDICIAIS** - Os Comitentes Vendedores e a Leiloeira não se responsabilizam por restrições judiciais, inseridas no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando sob responsabilidade do Arrematante proceder com a baixa dessas restrições através do procedimento judicial conhecido como “EMBARGOS DE TERCEIROS”;

#### DISPOSIÇÕES GERAIS

66. **DO SITE OFICIAL** – A PESTANA LEILÕES opera unicamente com o SITE [WWW.PESTANALEILOES.COM.BR](http://WWW.PESTANALEILOES.COM.BR), para realização de todo e qualquer leilão. CUIDADO COM GOLPES NA INTERNET E FALSOS SITES DE LEILÕES.

67. **DO ATENDIMENTO** - Os e-mails oficiais de atendimento são: Cadastro: [cadastros@pestanaleiloes.com.br](mailto:cadastros@pestanaleiloes.com.br) e Pagamento/Fatura: [atendimento@pestanaleiloes.com.br](mailto:atendimento@pestanaleiloes.com.br). Os atendimentos a processos de pós leilão (exemplos: documentação, débitos, impedimentos de transferências, divergências do bem e outros) são realizados diretamente no site da Pestana, na Área do Arrematante, na aba “Atendimento Pós Leilão”.

68. **DO FORO** - Em conformidade com o Decreto 21.981/32 e de acordo com as condições regidas por este Regulamento, Arrematante, Comitente Vendedor e Leiloeira elegem o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, como único competente para dirimir eventuais questões conflitantes oriundas do Leilão, inclusive as ações de cobrança e execuções para eventuais lotes arrematados e não pagos nos prazos estipulados.

Regulamento válido a partir de 15/04/2025.

#### Mapfre Seguros Gerais S/A

**CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE** - IPVA 2025 e anos anteriores serão pagos pela Mapfre. Em caso de débitos de IPVA pendente, o arrematante deverá enviar os dados do veículo e evidência do débito existente para a equipe da Leiloeira, para análise. O DPVAT e a Taxa de Licenciamento do ano vigente, serão de responsabilidade do arrematante. Débitos anteriores ao leilão, no valor de até R\$ 500,00, se houver, serão por conta do arrematante. Valores acima de R\$ 500,00, o mesmo deverá contatar a equipe da Leiloeira para solicitar o reembolso da diferença do valor que ultrapassar os R\$ 500,00, mediante o envio das guias descritivas das multas (boletos utilizados no momento do pagamento, juntamente com os comprovantes dos pagamentos, para validar pelo código de barras e ou Número AIT), para validação da data e o tipo da infração. Todos os procedimentos, taxas e encargos referente a numeração/confecção de placa no novo modelo Mercosul, conforme resoluções 729 e 733 do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), são por conta do arrematante.

**DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA** - O prazo de entrega do CRV/ATPV para transferência é de 30 dias após o leilão. A retirada da documentação é na sede da Leiloeira ou através de solicitação de remessa do documento via Correio, conforme Regulamento de Leilão.

**CONDIÇÕES DE VENDA** - Os lotes são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando. A Empresa Vendedora e a Leiloeira não se responsabilizam pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, pelas informações e fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado do bem. A simples participação do leilão implica na declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Catálogo e no Regulamento de Leilão. Os lotes arrematados acima de R\$ 80.000,00 serão vendidos na forma **CONDICIONAL** e a **HOMOLOGAÇÃO** ou **NÃO** por parte da empresa vendedora ocorre em até três dias úteis. O valor total do lote deverá ser pago em até 24h, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta indicada na Área do Arrematante, no site, exclusivamente por TED, DOC ou PIX com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. O comprovante do pagamento deve ser anexado ao lote, na área do Arrematante, no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br). O faturamento será efetivado em até 48h do pagamento. O reembolso de valores pagos indevidamente está condicionado à apresentação da documentação obrigatória, por exigência da Empresa Vendedora, com firma reconhecida e será realizado em até 60 dias. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
1	Mapfre Seguros - Auto	RYY1E61	292957 - Automóvel Toyota Corolla XEI 20 2024 2024 Gas/Alc Branca 01378800360 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
2	Mapfre Seguros - Auto	PLS0B91	291066 - Caminhonete Volkswagen Amarok CD 4X4 HIGH 2019 2019 Diesel Branca 01195560548 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
3	Mapfre Seguros - Auto	JCE0B80	292624 - Automóvel Mercedes Benz C180 FF 2017 2017 Gas/Alc Azul 01130400902 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
4	Mapfre Seguros - Auto	JBA9B37	289937 - Automóvel Chevrolet Onix PLUS 10TAT PR1 2021 2022 Gas/Alc Prata 01282650146 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo do item citado será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
5	Mapfre Seguros - Auto	IXI2E12	283877 - Camioneta Hyundai IX35 B 2016 2017 Gas/Alc Preta 01091046589 Sinistrado. Obs: Chassi remarcado. Regularização e encargos por conta do comprador que deverá cientificar-se previamente das exigências do Detran com relação ao fornecimento de cópia da última vistoria, responsabilizando-se totalmente pelas providências necessárias. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
6	Mapfre Seguros - Auto	IVA1F15	292089 - Automóvel Chevrolet Corsa SEDAN 2002 2002 Gasolina Prata 00782117570 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
7	Mapfre Seguros - Auto	IZP4J10	289858 - Automóvel Volkswagen Gol 1.6L AF5 2019 2020 Gas/Alc Cinza 01208140946 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
8	Mapfre Seguros - Auto	QIC1B33	292010 - Camioneta Volvo XC60 2.0 T5 MOM 2015 2016 Gasolina Branca 01085554934 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado e direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
9	Mapfre Seguros - Auto	MMJ4E13	289920 - Automóvel Chevrolet Spin 1.8L AT LT 2013 2013 Gas/Alc Bege 00539316989 Sinistrado. Obs: Veículo oriundo de incêndio. Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
10	Mapfre Seguros - Auto	NJM0F95	290557 - Automóvel Nissan Tiida 18S FLEX 2008 2009 Gas/Alc Preta 00144142988 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
11	Mapfre Seguros - Auto	MGO8H09	291928 - Automóvel Fiat Palio ELX FLEX 2008 2009 Gas/Alc Bege 00119535041 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
12	Mapfre Seguros - Auto	MFS9A87	292399 - Automóvel Chevrolet Agile LTZ 2009 2010 Gas/Alc Verde 00172577721 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
13	Mapfre Seguros - Auto	JAH1F75	290674 - Caminhonete Chevrolet S10 LTZ DD4A 2020 2021 Diesel Branca 01241840366 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
14	Mapfre Seguros - Auto	IUE6A80	286860 - Automóvel Renault Clio EXP1016VH 2013 2014 Gas/Alc Vermelha 00528899821 Sinistrado - Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
15	Mapfre Seguros - Auto	ISR4I00	290848 - Automóvel Hyundai Azera 3.3 V6 2010 2011 Gasolina Preta 00271180218 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
16	Mapfre Seguros - Auto	IYQ7B96	292672 - Caminhonete Fiat Toro ENDURANCE AT 2018 2019 Gas/Alc Branca 01159257571 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
17	Mapfre Seguros - Auto	IZY2A23	292387 - Automóvel Honda WR-V EX CVT 2019 2020 Gas/Alc Cinza 01225576013 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
18	Mapfre Seguros - Auto	IVV7I14	292148 - Automóvel Chevrolet Cruze LT NB 2014 2014 Gas/Alc Prata 01015513082 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
19	Mapfre Seguros - Auto	ISP0C75	291927 - Automóvel Ford Ka SPORT 1.6 FLEX 2011 2012 Gas/Alc Preta 00403644933 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita



Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
20	Mapfre Seguros - Auto	IYS2D84	289167 - Motocicleta Yamaha XTZ 150 CROSSER Z 2018 2018 Gas/Alc Bege 01162301870 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
21	Mapfre Seguros - Auto	JCA0E81	291988 - Motoneta Honda Biz 110I 2023 2023 Gasolina Prata 01350049953 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
22	Mapfre Seguros - Auto	JCA8A91	291938 - Motoneta Honda PCX 160 DLX ABS 2023 2023 Gasolina Azul 01351680614 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
23	Mapfre Seguros - Auto	IVU1H65	291893 - Caminhao Mercedes Benz Axor 2544 S 2013 2013 Diesel Branca 01175042258 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Cardan solto. Compressor solto. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante. Consta no documento: "Tanques Multip. 915.0L; Sist. de Basculamento CSV 013177432082024". Se necessário regularização documental e/ou física será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
24	Mapfre Seguros - Auto	IYG5E74	291590 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 1.0MT LT 2017 2018 Gas/Alc Vermelha 01139091040 Sinistrado	Nova Santa Rita
25	Mapfre Seguros - Auto	IQU2B01	288653 - Sucata Caminhonete Chevrolet Montana ENGESIG FURG 2010 2010 Gas/Alc Branca 00209513462 Sinistrado	Nova Santa Rita
26	Mapfre Seguros - Auto	IQJ1B64	289412 - Sucata Automóvel Chevrolet Classic 2009 2010 Gas/Alc Bege 00180950789 Sinistrado	Nova Santa Rita
27	Mapfre Seguros - Auto	JCN9A01	288381 - Sucata Automóvel Peugeot 307 16 PR PK 2010 2011 Gas/Alc Branca 00280840349 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
28	Mapfre Seguros - Auto	IJP4J99	273819 - Sucata Caminhonete Chevrolet S10 DE LUXE 2.8 D 2000 2000 Diesel Verde 00741900190 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
29	Mapfre Seguros - Auto	IXP2C58	292074 - Sucata Caminhonete Toyota Hilux CDSR A4FD 2016 2017 Diesel Preta 01105009928 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
30	Mapfre Seguros - Auto	IZD2C73	286125 - Sucata Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA C 2019 2019 Gas/Alc Preta 01182803820 Sinistrado - Chave Quebrada. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
31	Mapfre Seguros - Auto	IZK5J47	290673 - Sucata Caminhonete Volkswagen Nova Saveiro RB MBVS 2019 2020 Gas/Alc Branca 01198086707 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
32	Mapfre Seguros - Auto	PWD0A28	287583 - Sucata Automóvel Mercedes Benz CLA250 4M 2015 2015 Gasolina Cinza 01050972640 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado e motor solto no lugar.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
33	Mapfre Seguros - Auto	EYD3B24	291162 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2011 2012 Gas/Alc Preta 00379606321 Sinistrado	Nova Santa Rita
34	Mapfre Seguros - Auto	MIY0C05	283360 - Sucata Automóvel Renault Sandero AUT1016V 2011 2011 Gas/Alc Preta 00338919945 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
35	Mapfre Seguros - Auto	IXS3D05	289945 - Sucata Automóvel Renault Sandero EXPR 10 2017 2017 Gas/Alc Prata 0111035579 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
36	Mapfre Seguros - Auto	ILU3F94	283593 - Sucata Automóvel Volkswagen Polo 1.6 2004 2004 Gasolina Vermelha 00826559930 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
37	Mapfre Seguros - Auto	JCK8B33	290301 - Sucata Caminhonete Toyota Hilux CDSRVA4FD 2023 2024 Diesel Branca 01374194740 Sinistrado - Chave Quebrada. Obs: Cofre do motor, sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
38	Mapfre Seguros - Auto	FPG4F24	291838 - Sucata Automóvel Toyota Corolla XEI20FLEX 2015 2016 Gas/Alc Azul 01075798377 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
39	Mapfre Seguros - Auto	AXK3B17	289191 - Sucata Automóvel Volkswagen Novo Gol 1.0 2013 2014 Gas/Alc Vermelha 00569143756 Sinistrado. Obs: Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
40	Mapfre Seguros - Auto	AUX5G19	290666 - Sucata Automóvel Fiat Uno MILLE ECONOMY 2011 2012 Gas/Alc Branca 00419568387 Sinistrado	Tijucas
41	Mapfre Seguros - Auto	QID1J67	289457 - Sucata Camioneta CAO Chery Tiggo FL 2.0 MT 2014 2015 Gasolina Prata 01032765914 Sinistrado	Tijucas
42	Mapfre Seguros - Auto	AVT5B92	292220 - Sucata Automóvel Ford Fiesta 1.6 FLEX 2012 2013 Gas/Alc Prata 00478883056 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Tijucas
43	Mapfre Seguros - Auto	BBC2G44	290199 - Camioneta Kia Sportage LX2 FFG3 2016 2017 Gas/Alc Vermelha 01108246580 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
44	Mapfre Seguros - Auto	QJU9I66	291973 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4AT LTZ 2019 2019 Gas/Alc Cinza 01201779097 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Caixa de câmbio avariada, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
45	Mapfre Seguros - Auto	BBW1F94	289717 - Automóvel Mini Cooper S 2017 2018 Gasolina Branca 01141278186 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Teto solar avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
46	Mapfre Seguros - Auto	MXK4B88	292988 - Caminhonete Volkswagen Saveiro 1.6 CS 2012 2013 Gas/Alc Prata 00503616664 Sinistrado - Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor solto no lugar, incompleto e sem conferência de peças. Sem correia do alternador. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
47	Mapfre Seguros - Auto	AYT9E74	291834 - Caminhonete Fiat Strada WORKING 2014 2015 Gas/Alc Branca 01017505427 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
48	Mapfre Seguros - Auto	ARF5H67	285205 - Automóvel Fiat Punto ELX 1.4 2009 2010 Gas/Alc Vermelha 00138636400 Sinistrado. Obs: Chassi enferrujado. Remarcação/Regularização por conta do comprador. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Tijucas
49	Mapfre Seguros - Auto	QJU6B12	286099 - Automóvel Nissan Kicks S DRCT CVT 2019 2019 Gas/Alc Cinza 01182039330 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidro traseiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
50	Mapfre Seguros - Auto	BCI0G63	293107 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT JOYE 2018 2018 Gas/Alc Prata 01160157100 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
51	Mapfre Seguros - Auto	BBG3I28	292962 - Camioneta Hyundai IX35 GL 2017 2018 Gas/Alc Branca 01114833905 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
52	Mapfre Seguros - Auto	IUK3C90	291037 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2013 2014 Gas/Alc Cinza 00541278860 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
53	Mapfre Seguros - Auto	TAR9B92	289190 - Camioneta Chevrolet Equinox 15T PRE 2023 2024 Gasolina Branca 01407928322 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor desmontado, incompleto e sem conferência de peças. Sem correia alternador. Possui teto solar. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
54	Mapfre Seguros - Auto	IYD0B00	291902 - Utilitário Jeep Cherokee LRD3.6L 2010 2011 Gasolina Preta 00290910471 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
55	Mapfre Seguros - Auto	AOY2J21	291261 - Automóvel Chevrolet Prisma JOY 2007 2008 Gas/Alc Vermelha 00926236679 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Tijucas
56	Mapfre Seguros - Auto	LPG5C38	292252 - Automóvel Peugeot 207 HB XS 2008 2009 Gas/Alc Prata 00984583610 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
57	Mapfre Seguros - Auto	FXP2J45	290454 - Automóvel Nissan Versa 16SV CVT 2019 2020 Gas/Alc Cinza 01211171334 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
58	Mapfre Seguros - Auto	QJN2F14	290834 - Automóvel Chevrolet Spin 18L AT PREMIER 2019 2020 Gas/Alc Branca 01192087523 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Veículo com divergência na numeração dos vidros. Reparos e regularização será por conta do arrematante. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
59	Mapfre Seguros - Auto	SFB5J16	291842 - Motocicleta Yamaha MT07 ABS 2023 2024 Gasolina Preta 01373703145 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Carenagens, manete e freio avariados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
60	Mapfre Seguros - Auto	LMX0E02	292115 - Automóvel Toyota Yaris SD XL 15 MT 2019 2019 Gas/Alc Amarela 01194642524 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano



Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
61	Mapfre Seguros - Auto	DKK6E52	291437 - Caminhonete Ram 1500 REBEL HEMI CC 2023 2023 Gasolina Cinza 01362880636 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Suzano
62	Mapfre Seguros - Auto	OSA7E88	291305 - Utilitário Hyundai Santa Fé V6 2013 2014 Gasolina Preta 01001362419 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
63	Mapfre Seguros - Auto	RML5E89	291884 - Camioneta Jeep Compass LONGITUDE F 2021 2021 Gas/Alc Preta 01254486167 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidros esquerdos sem gravação da numeração do chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Suzano
64	Mapfre Seguros - Auto	LTB8A79	291608 - Automóvel Chevrolet Spin 1.8L AT LT ADV 2017 2018 Gas/Alc/GNV Amarela 01122637842 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidro traseiro sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Caso necessário, a regularização será por conta do arrematante.	Suzano
65	Mapfre Seguros - Auto	ESP7C96	292178 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4AT ACT 2018 2019 Gas/Alc Preta 01178918111 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Para-brisa trincado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Suzano
66	Mapfre Seguros - Auto	GDM7190	292648 - Automóvel Volvo V40 T5 RDESIGN 2015 2016 Gasolina Preta 01083784088 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo possui teto panorâmico.	Suzano
67	Mapfre Seguros - Auto	FIP4E41	291628 - Utilitário Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2013 2013 Gasolina Branca 00536140499 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
68	Mapfre Seguros - Auto	EQY9631	292336 - Camioneta Ford Ecosport TIT AT 2.0 2013 2014 Gas/Alc Prata 00594803268 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sem bancos traseiros. Para-brisa quebrado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Suzano

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
69	Mapfre Seguros - Auto	EVG3G20	291779 - Automóvel Chevrolet Agile LT 2011 2011 Gas/Alc Vermelha 00282911960 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
70	Mapfre Seguros - Auto	ENL4E42	292438 - Automóvel Ford Ka FLEX 2011 2011 Gas/Alc Preta 00331497883 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
71	Mapfre Seguros - Auto	EER6H82	293280 - Automóvel Chevrolet Agile LTZ 2010 2011 Gas/Alc Vermelha 00237705575 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
72	Mapfre Seguros - Auto	ETR7H56	288949 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 ECOMOTION GIV 2011 2011 Gas/Alc Preta 00304612600 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidros sem gravação da numeração do chassi. Vidro traseiro quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Suzano
73	Mapfre Seguros - Auto	FKA7B17	290488 - Automóvel Volkswagen Gol SPECIAL MB 2014 2015 Gas/Alc Vermelha 01030207183 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
74	Mapfre Seguros - Auto	LPL0F57	290155 - Automóvel Volkswagen Polo 1.6 2004 2004 Gasolina Prata 00832275980 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. GRAVAÇÃO DO VIDRO AUSENTE (PARA-BRISA).	Suzano
75	Mapfre Seguros - Auto	FLK6I19	291363 - Automóvel Fiat Argo DRIVE 1.3 2017 2018 Gas/Alc Prata 01132551819 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidro para-brisa trincado e sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
76	Mapfre Seguros - Auto	EME1418	292276 - Automóvel Chevrolet Corsa SEDAN PREMIUM 2009 2010 Gas/Alc Prata 00171425340 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
77	Mapfre Seguros - Auto	FWW7E68	292432 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT JOYE 2017 2018 Gas/Alc Cinza 01126873796 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
78	Mapfre Seguros - Auto	ANR4A16	290712 - Automóvel Honda Fit EX 2006 2007 Gasolina Prata 00881799840 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
79	Mapfre Seguros - Auto	FYJ0A79	292174 - Automóvel Hyundai HB20 1.6M 2016 2017 Gas/Alc Branca 01104225848 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
80	Mapfre Seguros - Auto	KZE8I11	292121 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 SD B 2018 2018 Gas/Alc Preta 01155232558 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
81	Mapfre Seguros - Auto	LRJ4H10	291646 - Automóvel Hyundai HB20S 1.6M COMF 2018 2019 Gas/Alc Prata 01169694710 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
82	Mapfre Seguros - Auto	AWX1F56	292650 - Automóvel Renault Fluence DYN20A 2013 2013 Gas/Alc Prata 00537270493 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
83	Mapfre Seguros - Auto	CWQ6E27	291287 - Automóvel Hyundai I30 2.0 2009 2010 Gasolina Preta 00194267768 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
84	Mapfre Seguros - Auto	OFS2A54	290985 - Automóvel Fiat Palio WK TREKK 1.6 2013 2013 Gas/Alc/GNV Prata 00542624893 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Suzano
85	Mapfre Seguros - Auto	RTL6E03	291353 - Camioneta Jeep Compass LIMITED TF 2021 2022 Gas/Alc Cinza 01287126461 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
86	Mapfre Seguros - Auto	FTU1G78	293202 - Automóvel Honda Fit CX FLEX 2014 2014 Gas/Alc Cinza 01005382805 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
87	Mapfre Seguros - Auto	RTL9J41	292747 - Automóvel Hyundai HB20 10M VISION 2021 2022 Gas/Alc Preta 01285750257 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
88	Mapfre Seguros - Auto	QKM8C28	291552 - Caminhonete Toyota Hilux CDSR A4FD 2019 2019 Diesel Branca 01181204531 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Suzano
89	Mapfre Seguros - Auto	GGV3089	293014 - Motocicleta Yamaha Nmax 2018 2018 Gasolina Branca 01145368597 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
90	Mapfre Seguros - Auto	SUF9I60	290875 - Motocicleta Honda CG 160 FAN 2023 2024 Gas/Alc Vermelha 01368730555 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
91	Mapfre Seguros - Auto	JJL9B07	291170 - Motocicleta Honda CB 1000R 2012 2012 Gasolina Preta 00475662369 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Remarcação/Regularização por conta do comprador. Consta na vistoria: NÚMERO DO CHASSI CONSTA COMO DIVERGENTE, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
92	Mapfre Seguros - Auto	FEW6E20	291013 - Sucata Motocicleta Kawasaki Z800 2014 2014 Gasolina Verde 01050090796 Sinistrado	Suzano
93	Mapfre Seguros - Auto	KZM8C64	289715 - Sucata Automóvel Nissan Kicks SL CVT 2018 2019 Gas/Alc Branca 01163941104 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Suzano
94	Mapfre Seguros - Auto	GIP2A41	291953 - Sucata Automóvel Fiat Uno ATTRACTIVE 1.0E 2016 2017 Gas/Alc Vermelha 01106481809 Sinistrado	Suzano
95	Mapfre Seguros - Auto	GCJ7D04	292367 - Sucata Automóvel Peugeot 2008 GRF THP AT 2022 2022 Gas/Alc Preta 01302890414 Sinistrado	Suzano
96	Mapfre Seguros - Auto	QVK9G86	291366 - Sucata Automóvel Toyota Yaris HA PLS15CNT 2020 2020 Gas/Alc Branca 01234347412 Sinistrado	Suzano
97	Mapfre Seguros - Auto	GHY7F88	287271 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 1.4MT ACT 2017 2018 Gas/Alc Preta 01140563979 Sinistrado	Suzano
98	Mapfre Seguros - Auto	FEO4B00	287143 - Sucata Automóvel Citroen C3 PICASSO EXC A 2012 2013 Gas/Alc Branca 00485205793 Sinistrado	Suzano
99	Mapfre Seguros - Auto	EGE2F16	289367 - Sucata Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2009 2010 Gas/Alc Preta 00132954338 Sinistrado	Suzano
100	Mapfre Seguros - Auto	PYJ5F27	290579 - Sucata Caminhonete Fiat Strada WORKING 2016 2016 Gas/Alc Branca 01098273963 Sinistrado	Suzano
101	Mapfre Seguros - Auto	FLR5E88	291635 - Sucata Automóvel Honda City EX CVT 2015 2015 Gas/Alc Cinza 01064587868 Sinistrado	Suzano
102	Mapfre Seguros - Auto	GFT0B64	291083 - Sucata Automóvel Hyundai HB20S 10TA PLATIN 2023 2024 Gas/Alc Prata 01351214672 Sinistrado	Suzano
103	Mapfre Seguros - Auto	FGG4A30	291307 - Sucata Automóvel Honda City EX FLEX 2012 2013 Gas/Alc Cinza 00502527846 Sinistrado	Suzano



Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
104	Mapfre Seguros - Auto	HCV1G63	291556 - Sucata Automóvel Fiat Palio FIRE 2005 2006 Gasolina Cinza 00854280421 Sinistrado	Suzano
105	Mapfre Seguros - Auto	EAJ5G11	286970 - Sucata Automóvel Chevrolet Meriva PREMIUM 2008 2008 Gas/Alc Prata 00960011722 Sinistrado	Suzano
106	Mapfre Seguros - Auto	KNJ8F36	290575 - Sucata Automóvel Chevrolet Astra HB 4P ADVANTAGE 2008 2008 Gas/Alc Cinza 00954294963 Sinistrado	Suzano
107	Mapfre Seguros - Auto	FDU1G89	288818 - Sucata Caminhonete Fiat Strada FREEDOM 13CS 2020 2021 Gas/Alc Cinza 01253456760 Sinistrado	Suzano
108	Mapfre Seguros - Auto	DKI9J14	290580 - Sucata Caminhonete Ford Courier L 1.6 FLEX 2012 2012 Gas/Alc Branca 00464788048 Sinistrado. Obs: Motor queimado e componentes elétricos avariados.	Suzano
109	Mapfre Seguros - Auto	FJP4D98	288324 - Sucata Automóvel Chevrolet Prisma 1.4MT LT 2013 2013 Gas/Alc Preta 00558315380 Sinistrado	Suzano
110	Mapfre Seguros - Auto	FTL5H05	287201 - Sucata Automóvel Fiat Uno VIVACE 1.0 2014 2014 Gas/Alc Branca 01165166019 Sinistrado	Suzano
111	Mapfre Seguros - Auto	FZX5E65	287959 - Sucata Automóvel Renault Sandero STEX 16M 2018 2019 Gas/Alc Branca 01166108403 Sinistrado	Suzano
112	Mapfre Seguros - Auto	LLR3F87	287941 - Sucata Camioneta Ford Ecosport FSL1.6FLEX 2012 2012 Gas/Alc/GNV Vermelha 00467043221 Sinistrado. Obs: Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças.	Suzano
113	Mapfre Seguros - Auto	FYQ7D72	291298 - Sucata Automóvel Fiat Cronos DRIVE 1.0 2023 2024 Gas/Alc Branca 01375839710 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Suzano
114	Mapfre Seguros - Auto	RME1D87	290442 - Sucata Automóvel Fiat Mobi LIKE 2020 2021 Gas/Alc Prata 01249063512 Sinistrado	Suzano

## Azul Companhia de Seguros Gerais

**CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:** DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2025 será por conta da Empresa Vendedora. Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2025 serão por conta do arrematante. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

**DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA** - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

**CONDIÇÕES DE VENDA** - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
120	Azul Seguros	IZM9B53	292960 - Automóvel Volkswagen Virtus AF 2019 2020 Gas/Alc Branca 01202787620 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
121	Azul Seguros	GIL3B33	290832 - Automóvel Toyota Corolla TGLI18 CVT 2016 2017 Gas/Alc Prata 01086054706 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
122	Azul Seguros	JBW7140	243566 - Automóvel Fiat Cronos PREC 13AT 2023 2023 Gas/Alc Branca 01336111981 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
123	Azul Seguros	IPS3I90	290780 - Automóvel Citroen C3 EXC 16 A FLEX 2009 2009 Gas/Alc Cinza 00136184324 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
124	Azul Seguros	QHV7F44	289994 - Automóvel Ford Focus TI AT 2.0HC 2016 2016 Gas/Alc Branca 01087339151 Sinistrado. Obs: Danos na parte inferior do veículo. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
125	Azul Seguros	IWN1J75	289427 - Automóvel Volkswagen Up HIGH MA 2014 2015 Gas/Alc Prata 01011088425 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
126	Azul Seguros	LTJ3H96	290008 - Automóvel Ford Focus 2L FC FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata 00407929940 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Teto solar sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
127	Azul Seguros	ITL1D94	290531 - Automóvel Nissan Versa 16SL FLEX 2012 2013 Gas/Alc Preta 00482078910 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
128	Azul Seguros	OND6H09	290743 - Automóvel Hyundai I30 1.8 2014 2015 Gasolina Branca 01017753773 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
129	Azul Seguros	ITZ0E49	291359 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LS 2012 2013 Gas/Alc Vermelha 00506170640 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
130	Azul Seguros	IPD8H94	290927 - Automóvel Ford Ka FLEX 2008 2009 Gas/Alc Prata 00984599126 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Chassi enferrujado. Remarcação/Regularização por conta do comprador. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
131	Azul Seguros	FOO2C48	266913 - Automóvel Hyundai Creta 20A PRESTI 2020 2021 Gas/Alc Branca 01239199780 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
132	Azul Seguros	HHN4F02	204468 - Automóvel Fiat Punto ATTRACTIVE 2011 2011 Gas/Alc Cinza 00283020954 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
133	Azul Seguros	IXJ3H30	289188 - Automóvel Fiat Palio FIRE 2016 2016 Gas/Alc Branca 01093363247 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
134	Azul Seguros	DYD3J46	291059 - Automóvel Peugeot 206 16 FELINE FX 2007 2007 Gas/Alc Prata 00915458969 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
135	Azul Seguros	RMJ6A88	290475 - Automóvel Volkswagen Gol 1.6L AF5 2021 2022 Gas/Alc Branca 01253215712 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
136	Azul Seguros	QLH9I09	290009 - Camioneta Ford Ecosport TITNAT 2.0 2017 2018 Gas/Alc Prata 01134740546 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
137	Azul Seguros	ISG9B31	284205 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LS 2011 2012 Gas/Alc Prata 00347028047 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
138	Azul Seguros	IRX8C75	290042 - Automóvel Chevrolet Agile LT 2011 2011 Gas/Alc Vermelha 00327911425 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
139	Azul Seguros	IWL1E12	292840 - Automóvel Ford Focus TI 2LHCFLEX 2011 2011 Gas/Alc Branca 00327949570 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
140	Azul Seguros	TTE0C81	290166 - Automóvel Volkswagen T Cross CL TSI 2024 2025 Gas/Alc Branca 01421000196 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
141	Azul Seguros	INL8E55	290026 - Automóvel Chevrolet Celta 2P SPIRIT 2006 2007 Gas/Alc Branca 00902035363 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
142	Azul Seguros	JBW8J91	251288 - Camioneta Jeep Compass LONG TF 2022 2023 Gas/Alc Branca 01336380974 Sinistrado. Obs: Consta no documento: "Adaptado PCD, CSV 011165676402023". Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
143	Azul Seguros	ISC5F73	291404 - Automóvel Volkswagen Voyage 1.0 2011 2011 Gas/Alc Prata 00337349975 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
144	Azul Seguros	SXW7G66	289352 - Motocicleta Honda CB 300F TWISTER CBS 2024 2025 Gas/Alc Vermelha 01409713773 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bloco do motor quebrado. Tanque, guidom, bengala, escapamento e carenagens avariados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
145	Azul Seguros	QIU3F75	286292 - Camioneta Ford Ecosport STM4AT 2.0 2018 2019 Gas/Alc Branca 01153957806 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
146	Azul Seguros	RDY6C04	289814 - Automóvel Renault Kwid ZEN 10MT 2020 2021 Gas/Alc Vermelha 01228977000 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Tijucas
147	Azul Seguros	RYV9A11	291448 - Automóvel Volkswagen Polo CL AB 2023 2024 Gas/Alc Cinza 01378238149 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas



Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
148	Azul Seguros	QH8F86	288465 - Utilitário Jeep Renegade LNGTD AT D 2015 2016 Diesel Vermelha 01063088981 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
149	Azul Seguros	AQU0F98	290911 - Automóvel Fiat Punto ELX 1.4 2008 2009 Gas/Alc Bege 00115389156 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Não possui correia do alternador. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
150	Azul Seguros	FLV2C36	289795 - Automóvel Peugeot 408 GRIFFE THP 2013 2014 Gasolina Branca 00589609122 Sinistrado. Obs: Danos na parte inferior do veículo. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Possui teto solar.	Tijucas
151	Azul Seguros	MKT9C97	290788 - Automóvel Ford Fiesta SE HA 2012 2013 Gas/Alc Branca 00497539756 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidros avariados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas

### Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

**CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:** DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2025 será por conta da Empresa Vendedora. Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2025 serão por conta do arrematante. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

**DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA** - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

**CONDIÇÕES DE VENDA** - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
160	Porto Seguro	RYK0B49	286544 - Camioneta Jeep Compass LONG TF 2023 2024 Gas/Alc Branca 01372907022 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
161	Porto Seguro	IWR0J01	287209 - Utilitário Mercedes Benz GL 350BLUETEC 2015 2015 Diesel Cinza 01045248018 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
162	Porto Seguro	MGT0I69	288850 - Automóvel Chevrolet Meriva PREMIUM 2009 2010 Gas/Alc Prata 00181453452 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
163	Porto Seguro	RXV7F00	286040 - Automóvel Mercedes Benz CLA250 2022 2022 Gasolina Branca 01300507028 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência da numeração do chassi. Veículo com vidros avariado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Tijucas
164	Porto Seguro	QIF9J69	287210 - Automóvel Ford Fiesta 16SE 2017 2017 Gas/Alc Branca 01134371010 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
165	Porto Seguro	ABM6C20	283640 - Utilitário BMW X7 M50I 2019 2020 Gasolina Cinza 01233804631 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
166	Porto Seguro	QHY9C72	284545 - Automóvel Fiat Idea ESSENCE 1.6 2015 2016 Gas/Alc Branca 01081123106 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
167	Porto Seguro	RYO5E50	286421 - Utilitário BMW X5 XDRIVE50E MSP 2023 2024 Gas/Elétrico Branca 01364422643 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
168	Porto Seguro	OKE0G07	288546 - Automóvel BMW 320I ACTIVE FLEX 2014 2015 Gas/Alc Cinza 01095193934 Sinistrado. Obs: Documento origem Curitiba/PR. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
169	Porto Seguro	MLI1J14	286435 - Automóvel Nissan Livina 16 2013 2014 Gas/Alc Branca 00551420685 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
170	Porto Seguro	FXJ7C80	289478 - Automóvel Mercedes Benz CLA200 2014 2015 Gasolina Preta 01022185230 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante. Veículo com divergência na numeração dos vidros, reparos e regularização por conta do arrematante.	Tijucas
171	Porto Seguro	NMP5H89	284390 - Camioneta Hyundai Tucson GLS 20L 2008 2009 Gasolina Preta 00138612579 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
172	Porto Seguro	MLG1C34	291784 - Automóvel Ford Mustang V6PREMIUM 2011 2012 Gasolina Preta 00483212075 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Sem correia do alternador. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
173	Porto Seguro	MJD4D52	287628 - Automóvel Renault Sandero EXP 16 2011 2011 Gas/Alc Vermelha 00323987354 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
174	Porto Seguro	QIP4E93	288696 - Automóvel Hyundai Creta 20A PRESTI 2018 2018 Gas/Alc Prata 01148576913 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
175	Porto Seguro	QJN6H30	285074 - Caminhão Mercedes Benz 15SPrint RONTAN AMB 2018 2019 Diesel Vermelha 01177792963 Sinistrado. Obs: Consta no documento "Sinistro Recuperado", ver item 27 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
176	Porto Seguro	QJW1168	288365 - Motocicleta Harley Davidson FLT RXS 2018 2019 Gasolina Laranja 01171710922 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bengala quebrada. Roda dianteira quebrada. Motor vazando óleo. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
177	Porto Seguro	QDG1J82	291601 - Motocicleta Honda XRE 300 2015 2015 Gas/Alc Preta 01042172061 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
178	Porto Seguro	JAR9E04	290903 - Motocicleta Honda CB 500F 2021 2021 Gasolina Vermelha 01263028494 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
179	Porto Seguro	IWR3H99	214666 - Motocicleta Honda CBR 650F 2015 2015 Gasolina Vermelha 01056876937 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Bloco do motor quebrado. Motor avariado, incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Cabeçote avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
180	Porto Seguro	JAO8G30	291921 - Utilitário Volvo XC60 T8 MOMENTUM 2020 2021 Gas/Elétrico Preta 01256793733 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
181	Porto Seguro	JBP0J11	268382 - Utilitário Audi Q8 3.0TFSI 2021 2022 Gasolina Azul 01285607519 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
182	Porto Seguro	RNP7A43	276169 - Automóvel Chevrolet Spin 18L AT PREMIER 2021 2022 Gas/Alc Branca 01266977195 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
183	Porto Seguro	IQN1A47	291471 - Automóvel Volkswagen Polo 1.6 SPORTLINE 2010 2010 Gas/Alc Vermelha 00193875187 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
184	Porto Seguro	JCM5E07	290167 - Caminhonete Ram Rampage RT GAS 2023 2024 Gasolina Cinza 01377712947 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
185	Porto Seguro	IOA5J99	289070 - Automóvel Toyota Corolla SEG18FLEX 2007 2008 Gas/Alc Preta 00930321278 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita



Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
186	Porto Seguro	JAS1E20	288436 - Automóvel Mercedes Benz C300 ES 2017 2017 Gasolina Prata 01137375326 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento.	Nova Santa Rita
187	Porto Seguro	IUE4I60	290983 - Automóvel Fiat Palio ATTRACTIV 1.0 2013 2013 Gas/Alc Vermelha 00528663860 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro dianteiro esquerdo quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
188	Porto Seguro	GAG2345	290430 - Utilitário Mitsubishi Outlander 3.0 GT 2017 2018 Gasolina Branca 01145826170 Sinistrado. Obs: Veículo blindado, se necessário regularização documental e/ou física será por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Veículo com cor divergente. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
189	Porto Seguro	IVJ7D00	290841 - Automóvel Citroen C3 90M TENDANCE 2014 2014 Gas/Alc Prata 00998078077 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante. Veículo com vidro dianteiro direito quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
190	Porto Seguro	QQE0D75	285194 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 SD C 2019 2019 Gas/Alc Branca 01181915101 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor desmontado, solto no lugar e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
191	Porto Seguro	INV3B22	292129 - Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2007 2007 Gas/Alc Vermelha 00919343813 Sinistrado. Obs: Consta no documento "ALTERAÇÃO DOC. POTÊNCIA CSV 014622551452025". Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante. Chassi enferrujado, remarcação/Regularização por conta do comprador.	Nova Santa Rita
192	Porto Seguro	QXS3C24	288157 - Caminhonete Chevrolet Montana LS2 2020 2020 Gas/Alc Branca 01224965253 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
193	Porto Seguro	IYV2E49	289946 - Utilitário Audi Q5 2.0TSFI BL 2017 2018 Gasolina Cinza 01168214928 Sinistrado. Obs: Veículo blindado de fábrica. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
194	Porto Seguro	RDT5F35	289020 - Automóvel Volkswagen T Cross SENSE TSI AD 2020 2020 Gas/Alc Branca 01231815725 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
195	Porto Seguro	ISJ9D64	289987 - Automóvel Peugeot 408 GRIFFE 2011 2012 Gas/Alc Branca 00367627795 Sinistrado - Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
196	Porto Seguro	FTT4E25	290306 - Automóvel Nissan March 16SV 2014 2015 Gas/Alc Branca 01015125279 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
197	Porto Seguro	JCC0I41	290800 - Camioneta Ford Bronco S WILD 2.0 2023 2023 Gasolina Cinza 01354558801 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Motor incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Teto solar quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
198	Porto Seguro	CXL9F97	291567 - Camioneta Ford F-1000 TURBO XLT 1998 1998 Diesel Verde 00710401655 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidro dianteiro direito sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
199	Porto Seguro	ENI0A93	292190 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4AT LTZ 2019 2019 Gas/Alc Branca 01191150043 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
200	Porto Seguro	LQD4G60	230832 - Caminhonete Chevrolet S10 ADVANTAGE D 2011 2011 Gas/Alc Branca 00421028009 Sinistrado. Obs: Documento origem Curitiba/PR. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
201	Porto Seguro	EDF2B46	291536 - Automóvel Toyota Corolla XEI18FLEX 2008 2009 Gas/Alc Prata 00963030400 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
202	Porto Seguro	INJ5F58	286429 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2006 2007 Gas/Alc Branca 00897970322 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
203	Porto Seguro	IPD6H18	215622 - Automóvel Volkswagen Spacefox 2008 2008 Gas/Alc Prata 00984211195 Sinistrado. Obs: Consta "Sinistro Recuperado", ver item 28 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
204	Porto Seguro	JB11C10	289248 - Utilitário Volvo XC40 T4 2018 2019 Gasolina Branca 01175400359 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
205	Porto Seguro	IXC0B53	291114 - Automóvel Toyota Corolla XEI20FLEX 2016 2016 Gas/Alc Branca 01077976566 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
206	Porto Seguro	ISG6J80	292013 - Automóvel Kia Cerato EX3 1.6MTNB 2011 2012 Gasolina Preta 00346739888 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidro traseiro esquerdo sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
207	Porto Seguro	JAG9A29	288109 - Automóvel Chevrolet Tracker 12T A PR 2020 2021 Gas/Alc Preta 01241296879 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
208	Porto Seguro	JBX0H66	292389 - Automóvel BMW 330E 2022 2022 Gas/Elétrico Cinza 01324357514 Sinistrado. Obs: Consta no documento "VEÍCULO BLINDADO CSV 010598411902022". Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Motor com peças soltas/avariadas e desconectadas. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
209	Porto Seguro	JCS6192	285294 - Caminhao Mercedes Benz Atego 1726 CE 2023 2024 Diesel Branca 01385521110 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Consta no documento "ALTERAÇÃO DOC. CARROC. CSV 013438385392024" "ALTERAÇÃO DOC. LOTAÇÃO CSV 013438385392024" "TANQUES MULTIP 600.0L CSV 013438385392024" "TANQUE SUPLEM 300.0L CSV 013438385392024". Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Cabine avariada. Veículo com vidros quebrados e sem conferência de número de chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

### Bradesco Auto/Re Cia de Seguros

**CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:** DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxas Detran 2024 e 2025 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária no lote. Os veículos são vendidos com débitos quitados, exceto multa de averbação anterior ao leilão com a seguinte descrição "DEIXAR DE EFETUAR O REGISTRO DO VEÍCULO EM 30 DIAS", que se houver, correrá por conta do Arrematante. Demais débitos anteriores à data do leilão porventura existentes serão integralmente reembolsados pelo Vendedor, exceto nos lotes previamente informados. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CRLV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

**DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA** - O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 30 dias corridos após o leilão e o arrematante deverá transferir o veículo no prazo máximo de 30 dias após o preenchimento do ATPV/CRV.

**CONDIÇÕES DE VENDA** - Os bens estão em nome do Banco Bradesco S/A ou de suas coligadas e são vendidos sem testes e ou garantias. O valor total do lote deverá ser pago, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta corrente Bradesco: Banco 237 / Agência 1676-4 / Conta Corrente 57.304-3 - favorecido Liliamar Pestana Gomes - CPF 434.307.590-72, exclusivamente por TED, DOC ou Transferência Bancária com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. Para arremates de veículos de passeio, de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 o arrematante deverá providenciar o preenchimento do formulário COAF (Resolução nº 25 de 16/01/2013 do COAF) que está disponível no site da Leiloeira (www.pestanaleiloes.com.br). No caso de recompra, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e quando cabível, será realizada pelo valor da venda com a devolução das taxas/comissão da Leiloeira. Se houver pleito de reembolso de custos/benfeitorias, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. No caso de indenização, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e se houver pleito de reembolso de custos/benfeitorias, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. A aprovação da venda está sujeita à análise pelo Comitente Vendedor à observância de suas políticas, bem como o cumprimento de normativos e da legislação e regulação vigentes, em especial, mas não se limitando a Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998, que dispõe sobre a prevenção e combate aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, e está condicionada à aprovação do Comitente Vendedor, sem que sua negativa gere obrigação de apresentar justificativas ou lhe acarrete quaisquer ônus, pretensões ou penalidades, a qualquer título. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
220	Bradesco Auto/RE	I**-***8	291432 - Automóvel Peugeot 2008 GRIFFE THP 2015 2016 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
221	Bradesco Auto/RE	J**-***4	286345 - Caminhonete Ram Rampage Rebel DS 2024 2024 Diesel Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Motor trocado/regularizado e sem conferência de peças. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor incompleto e sem conferência de peças. Protetor do carter avariado. Vidros quebrados. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
222	Bradesco Auto/RE	J**-***5	290960 - Automóvel Citroen C4 CACTUS FEEL P 2021 2022 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita



Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
223	Bradesco Auto/RE	R**-***2	292079 - Camioneta Jeep Compass LONGITUDE F 2020 2021 Gas/Alc Branca 01241313781 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
224	Bradesco Auto/RE	I**-***8	292238 - Automóvel Fiat Siena EL 1.0 FLEX 2013 2014 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
225	Bradesco Auto/RE	M**-***9	291247 - Automóvel Volkswagen Golf 1.6 SPORTLINE 2009 2010 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
226	Bradesco Auto/RE	I**-***3	292472 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA B 2017 2018 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Alternador solto. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
227	Bradesco Auto/RE	I**-***4	262951 - Utilitário Suzuki Vitara 4SPO 2WD 2018 2018 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição é por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
228	Bradesco Auto/RE	J**-****2	290299 - Caminhonete Ford Ranger XLT CD2 25 2012 2013 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
229	Bradesco Auto/RE	F**-****7	289388 - Automóvel Fiat Punto SPORTING 1.8 2013 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Vidros sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
230	Bradesco Auto/RE	I**-****0	290959 - Automóvel Fiat Uno MILLE WAY ECON 2012 2012 Gas/Alc Vermelha 00454782489 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
231	Bradesco Auto/RE	I**-****2	238290 - Automóvel Fiat Siena ATTRACTIV 1.4 2014 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
232	Bradesco Auto/RE	I**-****8	291399 - Automóvel Chevrolet Onix PLUS 10TMT LT1 2019 2020 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
233	Bradesco Auto/RE	J**-****1	287276 - Sucata Caminhonete Fiat Fiorino ENDURANCE 2020 2021 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor incompleto e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
234	Bradesco Auto/RE	I**-***9	292599 - Automóvel Peugeot 2008 GRIFFE EAT6 2018 2018 Gas/Alc Branca 01146389164 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do comprador. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
235	Bradesco Auto/RE	Q**-***3	289288 - Automóvel Honda HR-V EX CVT 2019 2019 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
236	Bradesco Auto/RE	P**-***8	282994 - Caminhonete Renault Kangoo EXPRESS16 2016 2017 Gas/Alc Branca 01087573448 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Caixa de câmbio avariado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
237	Bradesco Auto/RE	I**-***6	288213 - Caminhonete Ford Ranger XLSCD4 22C 2017 2018 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
238	Bradesco Auto/RE	I**-***2	291540 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2012 2012 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
239	Bradesco Auto/RE	I**-***1	270216 - Caminhão Mercedes Benz 515 CDISPRINTERC 2015 2016 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo de enchente. Não possui carroceria, se necessário regularização documental e/ou física será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro direito quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
240	Bradesco Auto/RE	I**-***4	289611 - Microonibus Kia Besta GS GRAND 2003 2004 Diesel Prata 00818164808 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Motor incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
241	Bradesco Auto/RE	A**-***6	285651 - Caminhao Scania G 400 A6X2 2013 2013 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Consta no documento: "TANQUE SUPLEM 770.0L". Se necessário regularização, será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidros quebrados. Vidro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Cardan solto. Sistema de basculamento avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
242	Bradesco Auto/RE	Q**-***8	290322 - Caminhao/Trator Man TGX 28.440 6X2 T 2018 2019 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Consta no documento "Tanque. Suplem 805.0L CSV 003065259022018" "Eixo direcional CSV 003065259022018" "Sist. de basculamento CSV 003065259022018". Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Cardan solto. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
243	Bradesco Auto/RE	M**-***7	277482 - Sucata Caminhao/Trator Volkswagen 19320 CLC TT 2007 2008 Diesel Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Basculamento danificado. Cabine solta. Sem cardan.	Nova Santa Rita
244	Bradesco Auto/RE	M**-***5	278504 - Sucata Automóvel Volkswagen Fox 1.0 GII 2012 2013 Gas/Alc Vermelha Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Numeração e/ou bloco do motor avariado e incompleto, somente para uso de peças. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
245	Bradesco Auto/RE	M**-***1	288706 - Sucata Automóvel Volkswagen Parati 1.6 2011 2011 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
246	Bradesco Auto/RE	I**-***6	283988 - Sucata Automóvel Fiat Uno MILLE FIRE 2002 2003 Gasolina Azul Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
247	Bradesco Auto/RE	C**-***6	262000 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol CL 1.6 MI 1997 1997 Gasolina Vermelha Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não possui motor. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita



Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
248	Bradesco Auto/RE	C**-***9	284910 - Sucata Automóvel Chevrolet Astra GL 2002 2002 Alc/GNV Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças.	Nova Santa Rita
249	Bradesco Auto/RE	J**-***7	288655 - Sucata Automóvel Toyota Corolla APREMIUMH 2021 2022 Gas/Alc Branca Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
250	Bradesco Auto/RE	G**-***0	289163 - Sucata Automóvel Fiat Palio HLX FLEX 2004 2004 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
251	Bradesco Auto/RE	J**-***8	289737 - Sucata Utilitário Toyota CCROSS XRX 20 2024 2025 Gas/Alc Branca Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
252	Bradesco Auto/RE	I**-***1	266498 - Sucata Automóvel Ford Ka FLEX 2009 2009 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
253	Bradesco Auto/RE	I**-***3	188426 - Sucata Camioneta Dodge Journey SXT 2013 2013 Gasolina Prata Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo blindado. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo de enchente.	Nova Santa Rita