

**Data: 12 de junho de 2025 às 10h**

**Local: Avenida João Wallig, 1800, Conj. 4005 – 4º andar -  
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Passo da Areia -  
Porto Alegre - RS**

Data e Horário de Visitação	Locais de Visitação
Dia 11/06/25 das 14h às 17h e dia 12/06/25 das 8h45 às 11h30.	<b>Unidade [RS]:</b> BR 386, S/N - Km 431 - Nova Santa Rita - RS
Dia 11/06/25 das 14h às 17h e dia 12/06/25 das 8h45 às 11h30.	<b>Unidade [SP]:</b> Rodovia Índio Tibiriça, 14435 - Palmeiras - Suzano - SP
Dia 11/06/25 das 14h às 17h e dia 12/06/25 das 8h45 às 11h30.	<b>Unidade [SC]:</b> Rua Angelo José da Silva, 311 - Pernambuco - Tijucas - SC

## AVISOS GERAIS

### 1. Pagamento

Prazo: até 24h após o leilão.  
Comprovante:  
anexar o comprovante na Área do Arrematante, no site, ou  
enviar o comprovante para atendimento@pestanaleiloes.com.br.

### 2. Fatura

A troca de arrematante deve ser realizada em até 24h após o leilão,  
mediante documentação completa. Para lotes do CCB Brasil e de todas  
as empresas do Grupo Bradesco, não serão aceitas trocas de arrematante.

### 3. Retirada do bem

AGENDAMENTO ONLINE

Agendamento exclusivo pelo site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br)  
na Área do Arrematante.

### 4. Retirada de documentação

Retirada na Sede, no Shopping Iguatemi de Porto Alegre.  
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.  
CORREIOS: solicite remessa na Área do Arrematante, na aba Documentos.

### 5. Visitação

Um dia antes do leilão, das 14h às 17h, e no dia do leilão, das 8h45 às 11h30.

### 6. Atendimento

Cadastro: [cadastro@pestanaleiloes.com.br](mailto:cadastro@pestanaleiloes.com.br)  
Pagamento/Emissão de fatura: [atendimento@pestanaleiloes.com.br](mailto:atendimento@pestanaleiloes.com.br)  
Documentação e pós-leilão: na Área do Arrematante, aba Atendimento Pós-Leilão.

Atentar para condições específicas do Grupo Bradesco e CCB – não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando  
vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. ARREMATANTE = COMPRADOR = PAGADOR.

### Estampagem de Placas Mercosul

Para regularizar, contate um despachante ou uma empresa estampadora de sua  
preferência. Ambos credenciados no Detran do município de registro de veículo.

Esse processo deve ser concluído ANTES da abertura do processo de transferência  
do veículo com vistoria.

**IMPORTANTE:** leia mais sobre no Regulamento.

\*Todos os custos referentes a esse processo,  
são de responsabilidade do arrematante.

### Atenção

O site da Pestana Leilões é

[WWW.PESTANALEILÕES.COM.BR](http://WWW.PESTANALEILÕES.COM.BR) | 

Outros sites que utilizam o nome da Pestana  
Leilões são falsos. Não compre e não pague.

## AGENDA DE LEILÕES

### Veículos e Bens Diversos Junho

Acompanhe a agenda  
completa de leilões no site.  
[pestanaleiloes.com.br](http://pestanaleiloes.com.br)

### Endereços de Visitação

**Nova Santa Rita/RS:** BR 386, km 431.

**Tijucas/SC:** Rua Ângelo José da Silva, 311.

**Suzano/SP:** Rodovia Índio Tibiriça, 14.435.

**Itaúna/MG:** Avenida São João, 5.279.

### Financie o seu veículo!

O que era **bom**, ficará ainda **melhor!**



Simule pelo APP:

[www.bradescofinanciamentos.com.br](http://www.bradescofinanciamentos.com.br)

## Regulamento do Leilão de 12/06/2025 às 10h

### REGULAMENTO DO LEILÃO DE VEÍCULOS

#### DO LEILÃO

1. **DO REGULAMENTO** - O leilão é regido pelo Decreto 21.981/32 e pelo presente Regulamento, que contempla as condições para participar dos leilões extrajudiciais de veículos e bens diversos realizados pela Pestana Leilões, nas modalidades ONLINE (com o recebimento de lances exclusivamente online) e ELETRÔNICO (automático, sem o pregão presencial). Além das regras gerais constantes nas cláusulas abaixo, o interessado deverá atentar para a leitura das Condições Específicas dos Comitentes Vendedores, constantes no Catálogo do Leilão, junto à identificação da empresa proprietária dos bens, bem como para as condições específicas do LOTE, conforme descrição do produto. A participação dos interessados está sujeita à adesão ao Contrato para utilização do Sistema de Leilões Online registrado no 2º Cartório de Títulos e Documentos de Porto Alegre/RS;
2. **DA LEILOEIRA OFICIAL** - O Leilão será realizado pela Leiloeira Pública Oficial Liliamar Fátima Parmeggiani Pestana Marques Gomes JUCISRS nº 168/00 ou preposto;
3. **DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES** - Os leilões são realizados através do site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br), sem a participação do público presencial no auditório;
4. **DO LEILÃO ELETRÔNICO (AUTOMÁTICO, SEM O PREGÃO PRESENCIAL)** - Na modalidade ELETRÔNICO, na data e hora aprazadas, todos os lotes entram simultaneamente em pregão, com tempo de fechamento distintos, sendo que o tempo para fechamento de cada lote será exibido individualmente. O tempo de fechamento de cada lote será igual ao tempo do lote anterior acrescido de incremento padrão estipulado pela Leiloeira. Ex.: Lote 1=5 min, Lote 2=7 min (5min+2min), Lote 3=9 min (7min+2min). O tempo de fechamento de cada lote será prorrogado caso seja recebido algum lance nos últimos 30 segundos, para que todos os usuários interessados tenham a oportunidade de efetuar novos lances;
5. **DA OFERTA DE LANCES E DO LANCE VENCEDOR** - Os bens são vendidos um a um (1 a 1) ou em lotes, a quem maior lance oferecer, desde que o valor ofertado seja igual ou superior ao valor mínimo estipulado, que pode ser divulgado ou não, a critério do Comitente Vendedor. O lance pode ser realizado desde a abertura do leilão (exibição do leilão e do lote no site) até o fechamento do lote, no ato do pregão, de forma online ou presencial, conforme a modalidade do leilão. Os usuários previamente habilitados na forma online poderão ofertar seus lances desde a abertura do leilão, no site, até o ato do pregão. Os lances online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante, não respondendo a Leiloeira e o Comitente Vendedor por lances ofertados e não recebidos antes do fechamento do lote;
6. **DA RESTRIÇÃO DE LANCES PARA NOVOS PARTICIPANTES** – Visando assegurar a integridade e a segurança do processo de leilão, a participação de novos usuários previamente habilitados na modalidade online estará sujeita às restrições abaixo, considerando, desde já, que a inadimplência no pagamento de qualquer lote adquirido pelo participante, dentro do prazo estipulado, resultará na suspensão imediata da habilitação para participação em novos leilões, sem prejuízo das penalidades previstas neste regulamento e na legislação vigente.
  - a. No primeiro leilão em que o participante estiver habilitado, será permitida a aquisição de apenas 1 (um) lote;
  - b. No segundo leilão, desde que comprovado o pagamento integral do lote adquirido no leilão anterior, será permitida a aquisição de até 2 (dois) lotes;
  - c. No terceiro leilão, desde que comprovado o pagamento integral de todos os lotes adquiridos nos leilões anteriores, será permitida a aquisição de até 3 (três) lotes;
  - d. A partir do quarto leilão, desde que comprovado o pagamento integral de todos os lotes adquiridos nos leilões anteriores, não haverá restrição quanto à quantidade de lotes que o participante poderá adquirir.
7. **DO LANCE INICIAL** - O valor informado como "Lance Inicial" não significa o preço mínimo para a venda em leilão e sim o valor para abertura de pregão. Desta forma, antes e no decorrer do pregão o valor do lance inicial poderá ser alterado, para mais ou para menos, a critério da Leiloeira ou do Comitente Vendedor;
8. **DAS VENDAS EM CONDICIONAL** - Os bens poderão ser vendidos de forma CONDICIONAL, para posterior análise e homologação do Comitente Vendedor em até 3 (três) dias úteis, salvo indicação contrária nas Condições Específicas ou no lote, no Catálogo do Leilão. Fica reservado ao Comitente Vendedor o direito de não liberar os bens pelo maior preço ofertado ou, ainda, de efetuar uma contraproposta, ficando a critério do Arrematante a aceitação, ou não, do novo valor. Em caso de não aceitação, o lote será considerado como não homologado, sem qualquer

penalidade ao Arrematante. O Arrematante é responsável pela consulta da informação da homologação ou não do lote, na Área do Arrematante, no site;

9. **DAS PRERROGATIVAS DA LEILOEIRA** - A Leiloeira está autorizada a alterar as condições do presente Regulamento, a ordem do pregão, agrupar, desdobrar ou retirar lotes do leilão, alterar os valores de lance inicial e incremento mínimo, definir o vencedor no caso de recebimento simultâneo de lances, bem como cancelar arremate, a seu exclusivo critério, ou ainda por motivo de informações divergentes ou irregularidades, o que poderá ocorrer até a entrega dos lotes. Poderá, ainda, colocar os lotes em REPASSE, ou seja, reabrir novamente o pregão do bem para o recebimento de lances, antes do encerramento geral do leilão. Todas as arrematações estão sujeitas à análise e confirmação/aprovação dos Comitentes Vendedores, independentemente do resultado do momento do pregão (Vendido/Condicional). O Comitente Vendedor poderá, por critérios internos e exclusivos, suspender ou cancelar as vendas. Se eventualmente já tiver ocorrido o pagamento, os valores pagos serão devolvidos e nada será devido ao Arrematante, a qualquer título;

10. **DA IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO LOTE ARREMATADO** - Com exceção dos cancelamentos referidos no item 9 (nove), os lances oferecidos no leilão são irrevogáveis e irretratáveis, não podendo o Arrematante recusar o bem adquirido, pleitear a redução do preço ou alegar desconhecimento das características e condições dos bens e do Regulamento do Leilão. Caso o Arrematante não tenha efetuado pagamento do lote, deverá pagar multa por desistência da arrematação, a ser cobrada pelas vias administrativa e/ou judicial;

11. **DA CONDIÇÃO DA MANDATÁRIA DA LEILOEIRA** - A Leiloeira é mera realizadora do ato de Leilão e mandatária do Comitente Vendedor, não respondendo, cível e criminalmente, por quaisquer danos causados aos Arrematantes ou a terceiros;

## DA PARTICIPAÇÃO

12. **DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO** - Todas as pessoas maiores de 18 anos e capazes, ou menores emancipados, nos termos da legislação vigente, poderão participar do Leilão, exceto os Leiloeiros, funcionários e ex-funcionários da Pestana Leilões, por um período igual ou equivalente a 36 (trinta e seis) meses da data de seu desligamento.

13. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO E PARTICIPAÇÃO** - Para o cadastro no site para compras "online", o interessado deverá anexar os seguintes documentos obrigatórios:

a. **PESSOA FÍSICA:** Documento de Identificação (ex.: RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho, carteira funcional emitida por órgão fiscalizador – Ex.: OAB, CRM, CRBio, CREA e outros) e CPF. Estrangeiros deverão apresentar CPF válido para participação, além do RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) ou Extrato do RNE, ambos fornecidos pela Polícia Federal, ou protocolo de identificação de refúgio – CONARE.

b. **PESSOA JURÍDICA:** Cópia do Contrato Social, cartão CNPJ, RG e CPF do representante legal;

c. Comprovante de endereço: (luz, água, telefone fixo, celular pós-pago, gás, condomínio ou declaração de endereço com assinatura eletrônica ou digital);

d. Não serão aceitos documentos de identificação rasurados e avariados. Ainda, a Pestana reserva-se o direito de recusar documentos vencidos e se o tempo de expedição e/ou mau estado de conservação impossibilite a identificação da parte.

e. É proibido o cadastro e a venda de veículos e materiais para Pessoa Física ou Jurídica em qualquer uma das seguintes situações: CPF baixado por óbito - CPF baixado (Receita Federal) - CPF pendente de regularização - CPF suspenso - CNPJ baixado/Inapto (Receita Federal). A Pestana Leilões reserva-se o direito de cancelar o arremate caso esta situação seja verificada após o pregão do lote.

14. **DO CADASTRO PRÉVIO PARA PARTICIPAÇÃO NOS LEILÕES** - O interessado deverá cadastrar-se e habilitar-se previamente no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br), com antecedência de pelo menos 24h do início do pregão. O Arrematante é o único e exclusivo responsável pelos dados cadastrais, login e senha e responde por todas as operações realizadas em seu nome. Não serão aceitas reclamações ou desistências de arrematação por alegação de uso indevido ou acesso por terceiros. Ao habilitar-se para participação no Leilão, o interessado fica sujeito integralmente às condições de venda e de pagamento dispostas neste Regulamento;

15. **DAS QUESTÕES TÉCNICAS NA PARTICIPAÇÃO ONLINE** - Na participação de forma online, o usuário do sistema está ciente de que poderão ocorrer situações não previstas como queda ou falhas no sistema, conexão de internet, linha telefônica ou outras impossibilidades técnicas, que são assumidas com exclusividade pelo interessado quando da sua participação, não sendo cabível qualquer reclamação a respeito. A Leiloeira não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos alegados pelos usuários quando da utilização do sistema, em razão de problemas

técnicos, operacionais ou falhas na conexão;

**16. DO ARREIMATE EM NOME DE TERCEIROS** - Em qualquer modalidade, para aquisição de bens em nome de terceiros será exigida, para emissão da Fatura do Leilão, a entrega de procuração pública ou particular com poderes específicos para arrematação em Leilão, com reconhecimento de assinatura por autenticidade ou com certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil. Para empresas com restrição de uso de procurações/troca de arremate, não será permitido o arremate em nome de terceiros, devendo o Arrematante cadastrado no site emitir a fatura em seu nome e pagar o lote. Quando permitida, a procuração valerá por 5 anos, contados a partir da data de sua emissão, sendo o Arrematante o único e exclusivo responsável pela revogação dos poderes outorgados a terceiros, devendo solicitar formalmente à Leiloeira o cancelamento das procurações enviadas, estando ciente de que, ao fornecer procuração, o procurador fica autorizado a praticar todos os atos referidos em todos os leilões realizados, até a revogação expressa.

**17. DA HABILITAÇÃO PARA ARREMATACÃO DE SUCATAS DE VEÍCULOS** - A comercialização de sucatas estará permitida apenas para Arrematantes devidamente cadastrados e com documentação regularizada junto aos órgãos competentes do Estado de atuação, mediante comprovação prévia da documentação, conforme Lei Federal 12.977/2014. A não comprovação da regularidade do Arrematante implicará no cancelamento da venda e a aplicação das penalidades cabíveis, com a cobrança de indenização previamente estipulada em 20% sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos de realização do leilão e comissão da Leiloeira;

**18. DOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO** - Estão impedidas de participar do leilão todas as pessoas que não concordam ou que não cumpriram as condições deste Regulamento em Leilões anteriores ou, a qualquer momento, estarem em lide judicial com a Leiloeira, deixarem de agir com cordialidade e respeito para com os Leiloeiros, colaboradores e demais clientes da Pestana Leilões, através de violência verbal, gestual ou física, intimidação, humilhação, desqualificação, constrangimento, coação, ameaça e outras práticas de qualquer natureza prejudiciais à saúde organizacional e das pessoas. Caso sejam identificados cadastros vinculados a algum cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados;

**19. DAS SANÇÕES CRIMINAIS** - Todos os participantes do Leilão estão sujeitos ao Art. 335 do Código Penal: "Todo aquele que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou procurar afastar licitantes por meio ilícito, incorrerá nas penas de 6 meses a 2 anos de detenção";

## DOS BENS

**20. DA INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO DO BEM COMO "PARA CIRCULAÇÃO" OU "SUCATA"** – Os veículos serão classificados no site quanto à sua condição como "PARA CIRCULAÇÃO" ou "SUCATA". A Leiloeira informará a situação de "PARA CIRCULAÇÃO" para veículos com direito à documentação e que, após a eventual e devida necessidade de recuperação, consertos e/ou substituição de peças, de única e exclusiva responsabilidade do Arrematante, bem como realizar a transferência, poderão trafegar; e como "SUCATA" para veículos impossibilitados de voltar a circular, sem direito à documentação (exceto a Certidão de Baixa emitida pelo órgão responsável). A informação de "SUCATA" constará, além do site, no Catálogo e na Fatura do Leilão. A indicação de veículo como "PARA CIRCULAÇÃO" ou a mera inexistência da palavra "SUCATA" no descritivo não significa, de forma alguma, bom estado de conservação ou que todas as peças estejam no lugar e/ou funcionando.

**21. DA VENDA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA** - Os bens em leilão são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de peças que por ventura estejam faltando, e ficam à disposição dos interessados para visita, nos dias e horários constantes no site e nos editais. No ato da arrematação o Arrematante aceitará todas as condições para aquisição constante do presente Regulamento, isentando o Comitente Vendedor e a Leiloeira Oficial de responsabilidade sobre o estado de conservação e/ou defeitos e vícios ocultos detectados nos bens, bem como indenizações por avarias e outros vícios detectados em vidros, lataria, carroceria, motor, mecânica, suspensão, parte elétrica e demais componentes, câmbio, escapamentos, catalisadores, kit GNV, cilindro, consertos gerais, funcionamento das chaves e compensações financeiras de qualquer natureza. Eventual ausência ou divergência de peças (internas ou externas) dos veículos, portanto, a regularização será por conta do comprador;

**22. DA VISITAÇÃO** – Em cumprimento às medidas de segurança, não será permitido o acesso à visita de VEÍCULOS PESADOS, nas áreas de depósito, com calçados abertos (chinelos, sandálias, etc.), de salto alto ou trajando bermudas, shorts e saias. Além disso, não será permitido o acesso de menores de 12 anos, bem como de animais de qualquer porte e espécie nas áreas de visita e depósito;

**23. DO SELO LIGA E DÁ PARTIDA** - O selo "Liga e Dá Partida", quando divulgado no site, refere-se à condição do veículo no teste de ignição realizado na chegada ao pátio. Não há garantia de funcionamento (rodagem ou movimentação por tração própria) do veículo, nem de suas peças e sistemas, especialmente do motor, elétrica, caixa de câmbio, módulo de ignição, freios, pneus, bomba de combustível e bateria, a qual poderá estar descarregada no momento da retirada do bem. É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não do selo "Liga e Dá

Partida” nos seus lotes;

**24. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS BENS** - É de exclusivo critério do Comitente Vendedor a divulgação ou não de informações adicionais sobre o funcionamento e estado dos bens, situação do motor, falta de peças, existência de sinistros anteriores, origem do sinistro (colisão, furto ou enchente), acessórios ou outras, ainda que esta situação tenha sido detectada no momento do sinistro/remoção ou entrada do bem no pátio, podendo constar em alguns lotes e outros não. A numeração constante no campo de quilometragem poderá referir-se a esta ou outra unidade de medida, como milhas, por exemplo, cabendo ao interessado certificar-se da informação exata. Os adicionais “ar-condicionado”, “direção hidráulica” e “GNV” nos veículos não significa que tais itens estejam completos, que foram testados ou funcionam. Caberá ao interessado promover a vistoria para verificação da situação física do bem, bem como consulta perante os órgãos de trânsito referente observações e restrições. A falta de observações nos bens não significa bom estado de funcionamento e conservação ou inexistência de avarias/vícios ocultos/sinistros, podendo constar em alguns lotes e outros não, inclusive do mesmo Comitente Vendedor;

**25. DA REGULARIZAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES** - A regularização, junto aos órgãos competentes, de eventuais divergências de numeração e/ou avarias de motor, chassi remarcado ou a remarcar, câmbio, kit gás, combustível, cor, ausência de etiquetas destrutivas, placas, tarjetas, blindagem, retirada de adesivos, categoria, carroceria, quantidade de eixos e outras que venham a ser detectadas posteriormente, anunciadas ou não em Catálogo, é de exclusiva responsabilidade, operacional e financeira do Arrematante. Caso o nº do motor físico do veículo esteja divergente do nº cadastrado no DETRAN (BIN), e NÃO possua queixa de furto, a regularização ficará por conta do Arrematante. Em caso de chassi amassado ou enferrujado, mesmo que não anunciados em catálogo e se necessário a remarcação, será de responsabilidade exclusiva do Arrematante, bem como todos os encargos;

**26. DAS PLACAS NO PADRÃO MERCOSUL** – Em caso de necessidade de regularização das placas padrão Mercosul (placa física divergente do documento de transferência), o Arrematante deverá contratar o serviço de empresa de estampagem de placas, no município de registro do veículo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante todas as despesas e providências necessárias, financeiras e operacionais, para regularização e atendimento à Resolução 729/2018 do CONTRAN, que trata da identificação de placas dos veículos no Padrão Mercosul. Para tanto, o Arrematante deverá providenciar a estampagem de placas, antes de iniciar o processo de vistoria para transferência de propriedade junto aos órgãos de trânsito.

**27. DO RECALL** – Caberá ao interessado verificar sobre o Recall e a existência de campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo do veículo que pretenda arrematar, podendo constar ou não no prontuário ou no documento do veículo. O atendimento ao Recall é condição obrigatória para o licenciamento e transferência do veículo no DETRAN, conforme Lei Federal 14.229/21. O Arrematante deve se dirigir à Concessionária da marca para informações sobre o procedimento de regularização, a qual é de responsabilidade exclusiva do Arrematante, não respondendo a Leiloeira ou o Comitente Vendedor pelo não atendimento das Concessionárias por inexistência, falta ou atraso na reposição de peças de fábrica, entre outros.

**28. DAS RESTRIÇÕES DE SINISTRO** - O Comitente Vendedor não se responsabiliza por sinistros ou danos ocorridos com os bens, quando de posse dos antigos proprietários, por se tratarem de veículos e bens diversos RETOMADOS, SINISTRADOS OU DESATIVADOS, não revisados junto aos órgãos competentes, especialmente com relação à documentação de transferência. A informação de pequena e média monta constante em cada veículo no Catálogo refere-se à classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela Seguradora ou inserido pelo Comitente Vendedor do bem. Eventualmente, sinistros anteriores poderão ser reativados no momento da transferência do bem ao Arrematante, o que poderá acarretar na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta, retomados ou de frota. Caberá ao Arrematante certificar-se previamente da situação de sinistro através de pesquisas aos órgãos responsáveis e responder exclusivamente pela sua respectiva regularização, exceto para veículos baixados no DETRAN e vendidos como sucata;

**29. DOS VEÍCULOS DE ENCHENTE** – Os veículos incluídos em leilão em razão das enchentes e alagamentos ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul durante o mês de Maio/24 estarão identificados nas observações do Lote como “Enchente”, desde que esta informação seja de conhecimento do Comitente Vendedor e tenha sido repassada à Leiloeira. Os veículos oriundos de enchente estarão gravados com restrição de sinistro conforme as respectivas regulamentações e legislações a respeito da matéria junto aos órgãos de trânsito. Os veículos recebidos pelos Comitentes Vendedores por outros motivos ou apreendidos posteriormente aos eventos climáticos, poderão, eventualmente, terem sido atingidos pelos alagamentos quando de posse dos antigos proprietários. Esta informação poderá não ser de conhecimento dos Comitentes Vendedores e não ser divulgada em Catálogo, não restando caracterizada a responsabilidade da Leiloeira e do Comitente Vendedor por eventual vício oculto. De qualquer forma, fica ciente o Arrematante de que os veículos oriundos de enchente sofreram alagamentos de grande proporção, podendo ter sido danificados de forma significativa em sua parte mecânica e elétrica, o que poderá ocasionar problemas em seu desempenho e segurança a longo prazo. Correrão por conta e responsabilidade do Arrematante todas as despesas e providências necessárias para os reparos e recuperação dos veículos de enchente, não se

responsabilizando a Leiloeira e o Comitente Vendedor pelos veículos adquiridos em leilão, ainda que a situação de "Enchente" não esteja expressamente divulgada em Catálogo.

30. **DOS VEÍCULOS BLINDADOS** – Para transferência de veículos blindados, será exigido, pelo órgão de trânsito, o Certificado de Segurança Veicular (CSV), nos termos do art. 106 do Código de Trânsito Brasileiro. O Arrematante deverá providenciar o CSV e demais exigências, se necessário, nos termos da Resolução nº 916 de 28/03/2022;

31. **DA RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELA CONSULTA AOS ÓRGÃOS OFICIAIS** - O interessado deverá promover a prévia consulta perante os órgãos de trânsito e outros, para ciência de eventuais restrições, débitos, existência de sinistro atual ou anteriores, classificação de monta, cidade/UF do emplacamento atual do veículo, "sinistro recuperado e indenizado" e outras, se necessário. A Leiloeira fornecerá, sempre que solicitado, os dados necessários para consulta;

## CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

32. **DO PRAZO DE PAGAMENTO** - Os lotes arrematados deverão ser pagos à vista em até 24 horas após a realização do Leilão, exceto situação contrária informada no lote ou nas condições específicas no Catálogo do Leilão, quando deverão ser observadas e cumpridas as informações descritas. Para os lotes vendidos na forma **CONDICIONAL**, o pagamento deverá ser realizado no prazo de 24h após a homologação da venda pelo Comitente Vendedor;

33. **DA FORMA DE PAGAMENTO** - O pagamento deverá ser realizado por boleto bancário ou transferência bancária ("TED"), individualizado por lote, conforme a condição específica do Comitente Vendedor. Os boletos e/ou os dados bancários estão disponíveis no menu "Meus Arremates", item "Lote/Pagamentos" na Área do Arrematante, no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br). Não serão aceitos pagamentos em dinheiro (espécie), PIX e depósitos em cheque;

34. **DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO** – Os veículos pertencentes ao Banco Bradesco e Banco Santander poderão ser financiados diretamente pelas respectivas instituições financeiras, de acordo com as informações constantes nas Condições Específicas dos Comitentes Vendedores. O financiamento fica sujeito à análise de crédito e demais condições vigentes à época da contratação. A não aprovação do financiamento implica no pagamento integral do lote, à vista, por parte do Arrematante, nas condições de pagamento estabelecidas neste regulamento;

35. **DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO** - O comprovante de pagamento deverá ser anexado, no lote, na Área do Arrematante, no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br);

36. **DA COMISSÃO DA LEILOEIRA** - Sobre o valor do arremate, em cada lote, incidirá a comissão da leiloeira de 5% (cinco por cento);

37. **DAS DESPESAS OPERACIONAIS** - Além da comissão da Leiloeira, será por conta do Arrematante o pagamento, por lote, do valor máximo referente a Despesas de Organização e Depósito de Bens a seguir descritos:

### a. Veículos

R\$ 500,00 (quinhentos reais) para motocicletas (para circulação/sucatas);

R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) para veículos leves e utilitários (para circulação/sucatas);

R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para veículos pesados (caminhões, ônibus e similares – para circulação/sucatas).

Obs.: Os valores serão cobrados conforme a classificação do veículo no órgão oficial – DETRAN.

38. **DAS OUTRAS DESPESAS** - Além dos valores da comissão da Leiloeira e Despesas Operacionais descritas, poderão incidir sobre os lotes outras despesas determinadas pelo Comitente Vendedor, as quais serão informadas no Lote e/ou nas Condições Específicas, tais como: taxa de logística, emissão de ATPV-e, comunicação de venda, débitos e outras. O Arrematante deverá verificar previamente todos os valores a serem pagos nos lotes de seu interesse;

39. **DO PRAZO DE COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS** - O prazo de compensação dos pagamentos é de 24h a 48h após o recebimento do comprovante de pagamento. Os bens não serão entregues sem a devida compensação do pagamento;

40. **DA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO** - A Leiloeira e os Comitentes Vendedores cumprem toda e qualquer legislação ou orientação vinculada à prevenção e combate ao crime de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, especialmente os normativos do BACEN - Banco Central do Brasil e do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, conforme estabelecido na Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998. Todas as operações de leilões realizados poderão ser comunicadas ao COAF (UIF) – Unidade de Inteligência Financeira,

conforme Resolução nº 14, de 23 de outubro de 2006. Nos termos previstos na Resolução nº 25 de 16 de janeiro de 2013 do COAF, o Arrematante, pessoa física ou jurídica, deverá obrigatoriamente preencher os dados cadastrais no site da Leiloeira, obrigando-se ainda a informar a Leiloeira, imediatamente, caso haja qualquer alteração nas informações fornecidas, sendo certo, em qualquer hipótese, a responsabilidade civil e penal do Arrematante em relação à veracidade de suas declarações. As instituições que comercializam bens móveis devem manter em arquivo os dados dos Arrematantes (pessoa física ou jurídica), sendo que no caso de pessoa jurídica devem constar também os dados dos sócios e/ou procuradores. O Arrematante declara ser lícita a origem do crédito, bem como ter ciência do previsto no art. 11, inciso II da Lei nº 9613/98, com as alterações posteriores introduzidas, inclusive pelas Leis 12.683/12 e 13.964/19, bem como o previsto nos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal. O Arrematante deverá, para todos os arremates realizados acima de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou sempre que solicitado, fornecer e preencher a documentação referente à operação realizada, para fins de comprovação junto ao COAF (UIF), se necessário, sob pena de cancelamento da venda.

**41. DA MULTA PELO NÃO PAGAMENTO OU DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO** - O não cumprimento do pagamento no prazo estabelecido, bem como a inobservância das regras do leilão, acarretará na rescisão automática da arrematação e no cancelamento da venda por culpa do Arrematante, incidindo a cobrança da importância referente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do arremate para cobrir as despesas, custos do leilão e comissão da Leiloeira, nos termos do art. 408 e seguintes do Código Civil. Caso o pagamento da multa não ocorra no prazo de 5 dias úteis após o leilão, a cobrança será encaminhada para assessoria jurídica externa para cobrança dos valores devidos, devidamente corrigidos pelo IGPM e acrescidos de 10% de honorários advocatícios. Essa cobrança poderá ser encaminhada a protesto, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto número 21.981/32;

**42. DO BLOQUEIO DO CADASTRO E DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL E PROTESTO** - O não pagamento da MULTA acima referida acarretará no imediato bloqueio do cadastro do Arrematante e de seus procuradores, para compras presenciais e online, e facultará à Leiloeira a cobrança dos valores devidos na esfera administrativa e judicial, bem como protesto do título emitido, ficando desde já eleito o Foro Central da Comarca de Porto Alegre como competente para as ações desta natureza;

#### DA FATURA DE LEILÃO

**43. DOS DADOS PARA EMISSÃO DA FATURA** - Os dados para emissão da Fatura de Leilão deverão ser confirmados pelo Arrematante em até 24hs após o Leilão, na Área do Arrematante, no site e deverá ser feito antes da realização do pagamento, seja por boleto ou transferência bancária. O Arrematante é responsável pelas informações fornecidas, bem como pela realização e atualização de seu cadastro ou do outorgante no site da Leiloeira, no caso de arremate com procuração. Havendo necessidade de emissão de 2ª via do ATPV-E em decorrência de divergência de dados fornecidos pelo Arrematante, este arcará com os respectivos custos;

**44. DA DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA** – A Fatura de Leilão será emitida após os seguintes passos: A) Confirmação dos dados do Arrematante para o faturamento na Área do Arrematante. B) Pagamento do boleto ou TED, conforme o lote. C) Inclusão do comprovante de pagamento na Área do Arrematante. D) Compensação do pagamento. Após a conclusão de todas as etapas, a impressão da Fatura deverá ser realizada pelo Arrematante, na Área do Arrematante, no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br) e deverá ser apresentada no depósito para retirada e o transporte do bem;

#### DA RETIRADA DOS BENS

##### **45. DA RETIRADA MEDIANTE AGENDAMENTO E APRESENTAÇÃO DA FATURA DE LEILÃO**

a. A retirada dos bens arrematados será realizada mediante agendamento, no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br), na Área do Arrematante, no lote, de acordo com a escala de horários disponíveis. Os horários serão de acordo com a disponibilidade da agenda, acesso controlado e atendimento das normas de saúde.

b. Os bens deverão ser retirados pelo próprio Arrematante, pelos procuradores devidamente cadastrados ou por terceiros autorizados somente para o ato, mediante autorização realizada na Área do Arrematante, no lote, e mediante apresentação da FATURA DE LEILÃO e DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO.

c. Os lotes compostos por múltiplos bens devem ser retirados na integralidade, sendo vedada a retirada parcial ou o descarte de itens no local.

**46. DO PRAZO DE RETIRADA** – A retirada dos bens deverá ser no prazo de até 5 dias úteis após o leilão;

**47. DAS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA** – O Arrematante se compromete, no ato da retirada do bem, a respeitar as normas de saúde e segurança do local onde estão os bens, inclusive ao que se refere aos EPIs, respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados por si e seu transportador contratado. Não é permitido o acesso de menores de 12 anos e animais de qualquer porte e espécie à área de retirada dos bens, nem o ingresso de

pessoas com calçados abertos (chinelos, sandálias, de salto alto, etc.), ou trajando bermudas, regatas, shorts e saias. Por questões de segurança, é terminantemente proibido, dentro das dependências da Leiloeira, o acionamento do motor de partida dos veículos arrematados, independentemente da sua origem (retomado/sinistrado/frota e outros). O descumprimento desta regra poderá ocasionar riscos de incêndio e explosão, com consequentes danos à saúde e integridade física das pessoas, bem como prejuízos na esfera patrimonial da Leiloeira e de terceiros, ficando o Arrematante sujeito às penalidades deste Regulamento e na forma da lei;

48. **DA DOCUMENTAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS** - A emissão de Nota Fiscal e outros documentos necessários para o transporte e circulação das mercadorias é de responsabilidade exclusiva do Arrematante;

49. **DAS RECLAMAÇÕES SOBRE OS BENS ARREMATADOS NO ATO DA RETIRADA** - O Arrematante deverá verificar a situação dos bens arrematados no ato de sua retirada, pessoalmente ou através de terceiro autorizado. Não serão aceitas reclamações de qualquer espécie após a retirada dos bens. Qualquer divergência deverá ser formalizada no ato da retirada do lote. Após a retirada, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba "Atendimento Pós-Leilão", para análise e avaliação;

50. **DA COBRANÇA DE ESTADIA E DEPÓSITO** - Sobre os bens não retirados no prazo de 5 dias úteis ou no prazo estipulado no Lote, no Catálogo do Leilão incidirá cobrança diária de estadia no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para motos, R\$ 100,00 (cem reais) para automóveis e utilitário e R\$ 200,00 (duzentos reais) para veículos pesados, pelo período de 5 dias (cinco) dias, quando o bem poderá novamente ser levado a Leilão para pagamento das despesas;

#### DA DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DOS BENS

51. **DO PRAZO PARA ENTREGA DO ATPV-E AO ARREMATANTE** - O prazo para entrega da documentação obrigatória para transferência (ATPV-E, Procuração e Certidão de Baixa no caso de veículos sucata) é a partir do 45º dia da data do leilão, salvo informações contrárias constantes nas condições específicas do Comitente Vendedor, no Catálogo de Leilão. O prazo para entrega da documentação de transferência dos bens poderá sofrer alterações, sem aviso prévio, por fechamento/atendimento reduzido dos órgãos de trânsito, cartórios e outros.

52. **DO PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS JUDICIAIS AO ARREMATANTE** - Nos casos informados em Catálogo em que a documentação para transferência é judicial (Sentença, Auto de Busca, Inicial, Alvará, ou outros documentos), esta deverá ser retirada a partir do 15º dia da data do leilão. O prazo para transferência no DETRAN, conforme lei, é de 30 dias a contar da data do leilão;

53. **DA RESPONSABILIDADE PELA DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO** - A regularização da documentação dos bens e a disponibilidade da mesma é de exclusiva responsabilidade do Comitente Vendedor, sendo a Leiloeira mera intermediária no processo da entrega;

54. **DA CONSULTA SOBRE A DISPONIBILIDADE DA DOCUMENTAÇÃO PARA RETIRADA** - A consulta é de responsabilidade do Arrematante e deverá ser realizada no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br), na Área do Arrematante, no lote. A Leiloeira não realiza contato telefônico para informar a data de recebimento dos documentos e o vencimento dos prazos de transferência;

55. **DA REMESSA DA DOCUMENTAÇÃO PELO CORREIO** – O Arrematante poderá solicitar a remessa da documentação via Correio por solicitação expressa, inserida no lote, na Área do Arrematante, no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br) e mediante pagamento das despesas, a ser feita exclusivamente por boleto bancário. O valor do serviço de remessa é de R\$ 100,00 (cem reais) para envio de até dois documentos, R\$ 140 (cento e quarenta reais) para envio de 3 a 5 documentos e R\$ 170,00 (cento e setenta reais) para envio de 6 a 10 documentos. A Leiloeira não se responsabiliza pelo prazo de entrega da documentação ao Arrematante por essa modalidade, comprometendo-se a postar em até 2 (dois) dias úteis após o recebimento da autorização e a compensação do boleto de pagamento dos valores das despesas de envio pelo Arrematante, desde que já recebida a documentação do Comitente Vendedor. A Leiloeira, de igual forma, não se responsabiliza pelo extravio dos documentos pelo Correio, devendo o Arrematante adotar todas as providências operacionais e financeiras para a emissão da segunda via. O cancelamento da remessa, após a efetivação do pagamento, será realizado mediante a retenção de 50% do valor pago para compensação das despesas e serviços operacionais realizados. Caso a documentação retorne à leiloeira pelo motivo "Não Procurado", a nova remessa de documentos somente será enviada mediante ao novo pagamento do valor anteriormente realizado, devendo o Arrematante indicar na "Área do Arrematante" o novo endereço para entrega. Outrossim, a leiloeira não se responsabiliza por multa de averbação gerada em virtude de atraso na entrega da documentação pelo motivo supracitado.

56. **DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EXIGIDA PARA A TRANSFERÊNCIA** – O Comitente Vendedor disponibiliza para transferência a documentação prevista na Legislação. Em caso de eventual exigência de documentação complementar, pelo Detran, o Arrematante deverá encaminhar solicitação através de protocolo de

atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão”, ficando esclarecido desde já que comprovações de alterações estruturais do veículo realizadas por proprietários anteriores ou com origem antes da apreensão/sinistro ou, ainda, com origem e data desconhecidas, poderão não ser atendidas pelos Comitentes Vendedores, por não disporem destes documentos para repasse ao Arrematante (exemplo: laudos de remarcação de chassi, laudo CSV, laudo ECV, nota fiscal do motor e peças, entre outros). Nestes casos, caberá exclusivamente ao arrematante a responsabilidade operacional e financeira para regularização e transferência do veículo;

## DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS PARA O NOME DO ARREMATANTE

57. **DO PRAZO LEGAL DE TRANSFERÊNCIA** - Conforme lei, a transferência dos veículos deverá ser feita obrigatoriamente no prazo máximo de 30 dias após a data da aquisição do veículo. A data de aquisição a ser considerada pelo DETRAN será a data declarada no ATPV, no caso de endosso no CRV ou na ATPV-e, desde que esta data não seja posterior à data de reconhecimento de firma do Comitente Vendedor. No caso de venda com documentação judicial, será considerada a data do leilão. A Leiloeira e o Comitente Vendedor não se responsabilizam pelos prazos de regularização e transferência extrapolados por normas e exigências de órgãos públicos, sob os quais declaram que não possuem ingerência;

58. **DAS PROVIDÊNCIAS E DESPESAS** - Serão por conta exclusiva do Arrematante todos os prazos, providências e despesas decorrentes do processo de transferência dos bens, atendimento de Recall, apresentação de documentos, contratação de despachante, regularização e estampagem da Placa Mercosul, realização de Laudos de Inspeção do Inmetro, Ambiental e outros necessários. Conforme legislação, caso seja exigida a vistoria de nº de motor, e/ou o fornecimento do decalque do mesmo, será por conta do Arrematante;

59. **DAS NORMAS REGIONAIS CONFORME O LOCAL DE REGISTRO DO VEÍCULO** - A transferência de propriedade dos veículos arrematados é de acordo com as normas de cada Estado da Federação no qual se encontra registrado o veículo. Independentemente do Estado ou Município de registro, os quais serão transferidos para o endereço do Arrematante, após o Leilão, o Arrematante deverá atender todas as exigências dos órgãos públicos tais como, efetuar a baixa do registro de Comunicação de Venda, atualização do ATPV-E, regularização do sinistro e outras que porventura surgirem pela atualização da legislação. Desta forma, o Arrematante deverá cientificar-se previamente do município de registro, pois o Comitente Vendedor e a Leiloeira não se responsabilizam por divergências alegadas com os dados constantes na placa física do veículo;

60. **DA RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS** - Conforme legislação vigente, poderão constar no ATPV-E, a critério do Detran, a informação de “Vedada Circulação”, independentemente da monta, até que seja efetuada a devida transferência ou regularização pelo Arrematante junto aos órgãos competentes, em todos os veículos recuperados por instituição financeira por intermédio de ordem judicial ou entrega amigável e veículos indenizados integralmente por companhia seguradora, em razão da apreensão/devolução ou de sinistro de qualquer natureza;

61. **DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DO ARREMATANTE APÓS A RETIRADA** - O Arrematante não poderá circular com o veículo ou vendê-lo a terceiros, sem estar com os documentos formalmente transferidos para seu nome. O Arrematante é responsável civil e criminalmente por quaisquer danos materiais e pessoais causados a terceiros, bem como por infrações cometidas após a retirada do bem do pátio da leiloeira ou de terceiros onde o bem se encontrar;

## DÉBITOS DE IPVA, MULTAS E RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

62. **DOS DÉBITOS DOS VEÍCULOS** – Via de regra, os débitos vencidos (impostos, seguro, licenciamento e multas) dos veículos em leilão são de responsabilidade do Comitente Vendedor até a data de transferência para o seu nome, exceto multas de averbação, que serão por conta do Arrematante. No caso de constatação de débitos de responsabilidade do Comitente Vendedor, o Arrematante deverá abrir solicitação através de protocolo de atendimento no site, na Área do Arrematante, aba “Atendimento Pós-Leilão” e apresentar as respectivas guias para pagamento/reembolso, conforme o caso. O Arrematante deverá aguardar a análise e instruções a respeito do procedimento de pagamento e reembolso. Deverá, ainda, ler atentamente as Condições Específicas de cada Comitente Vendedor, no Catálogo do Leilão, que tratam sobre a responsabilidade do Arrematante referente a débitos vencidos ou a vencer, bem como as instruções para pagamento ou reembolso, condições e prazos de ressarcimento, quando for o caso;

63. **DAS MULTAS SUSPENSAS ANTERIORES AO LEILÃO** - Infrações suspensas, que constem ou não nas certidões dos veículos no DETRAN, com data anterior ao Leilão, serão de responsabilidade do Comitente Vendedor, quando julgadas e ativadas, exceto nos casos em que os débitos são por conta do Arrematante, expressos no Catálogo;

64. **DAS MULTAS DE AVERBAÇÃO** - Para todo e qualquer veículo vendido em leilão, multa de averbação, de origem anterior ou posterior ao Leilão (em nome de terceiros) com a descrição “Veículo sem registro – 30 dias” será por conta do Arrematante;

65. DAS RESTRIÇÕES JUDICIAIS - Os Comitentes Vendedores e a Leiloeira não se responsabilizam por restrições judiciais, inseridas no sistema do DETRAN após a venda do veículo, independente das datas dos processos, ficando sob responsabilidade do Arrematante proceder com a baixa dessas restrições através do procedimento judicial conhecido como “EMBARGOS DE TERCEIROS”;

#### DISPOSIÇÕES GERAIS

66. DO SITE OFICIAL – A PESTANA LEILÕES opera unicamente com o SITE WWW.PESTANALEILOES.COM.BR, para realização de todo e qualquer leilão. CUIDADO COM GOLPES NA INTERNET E FALSOS SITES DE LEILÕES.

67. DO ATENDIMENTO - Os e-mails oficiais de atendimento são: Cadastro: cadastros@pestanaleiloes.com.br e Pagamento/Fatura: atendimento@pestanaleiloes.com.br. Os atendimentos a processos de pós leilão (exemplos: documentação, débitos, impedimentos de transferências, divergências do bem e outros) são realizados diretamente no site da Pestana, na Área do Arrematante, na aba “Atendimento Pós Leilão”.

68. DO FORO - Em conformidade com o Decreto 21.981/32 e de acordo com as condições regidas por este Regulamento, Arrematante, Comitente Vendedor e Leiloeira elegem o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, como único competente para dirimir eventuais questões conflitantes oriundas do Leilão, inclusive as ações de cobrança e execuções para eventuais lotes arrematados e não pagos nos prazos estipulados.

Regulamento válido a partir de 15/04/2025.

#### Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

**CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:** DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2025 será por conta da Empresa Vendedora. Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2025 serão por conta do arrematante. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

**DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA** - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

**CONDIÇÕES DE VENDA** - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
1	Porto Seguro	RLD5G26	293813 - Utilitário Volvo XC90 T8 MOMENTUM 2021 2021 Gas/Elétrico Preta 01271750012 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
2	Porto Seguro	STH4E16	292034 - Automóvel Renault Kwid ZEN 2 2023 2024 Gas/Alc Prata 01367045905 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante. Veículo com calço avariado e motor solto no lugar. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
3	Porto Seguro	IYO7C59	293228 - Automóvel Chevrolet Spin 1.8L AT LTZ 2018 2018 Gas/Alc Branca 01155218474 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação “Vedada Circulação”, conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
4	Porto Seguro	JBP0J11	268382 - Utilitário Audi Q8 3.0TFSI 2021 2022 Gasolina Azul 01285607519 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bengala, manete e tanque avariados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
5	Porto Seguro	JDJ6A41	291245 - Automóvel Toyota Corolla XEI 20 2025 2025 Gas/Alc Cinza 01427128755 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
6	Porto Seguro	JCU4D16	292423 - Camioneta Gwm Haval H6 PHEV 19 2024 2025 Gas/Elétrico Branca 01397625829 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
7	Porto Seguro	FWX3B73	287639 - Automóvel BMW 320i M SPORT FLEX 2023 2023 Gas/Alc Preta 01335781835 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Colisão na parte inferior do veículo. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
8	Porto Seguro	JCC0I41	290800 - Camioneta Ford Bronco S WILD 2.0 2023 2023 Gasolina Cinza 01354558801 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Motor incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Teto solar quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
9	Porto Seguro	GEQ0C94	290431 - Caminhonete Nissan Frontier PLT 2022 2023 Diesel Preta 01326515982 Sinistrado. Obs: Veículo blindado. Vidros quebrados sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
10	Porto Seguro	RUG3D99	284190 - Automóvel Fiat Cronos DRIVE 1.3 2022 2022 Gas/Alc Prata 01299397732 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
11	Porto Seguro	JDE0D02	292189 - Utilitário Land Rover Discovery SPT P250FF SERD7 2023 2023 Gas/Alc Branca 01357165860 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
12	Porto Seguro	FCQ6B15	293830 - Automóvel Citroen C4 CACTUS LIVE AT 2021 2021 Gas/Alc Cinza 01262292279 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
13	Porto Seguro	JCM5E07	290167 - Caminhonete Ram Rampage RT GAS 2023 2024 Gasolina Cinza 01377712947 Sinistrado Chaves: Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
14	Porto Seguro	RGA6H02	263925 - Camioneta Jeep Renegade LNGTD AT 2020 2021 Gas/Alc Branca 01246320735 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
15	Porto Seguro	ELJ0B23	259559 - Automóvel BMW 330i 2019 2020 Gasolina Branca 01200786030 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
16	Porto Seguro	QUP6B44	290474 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0L MC4 2019 2020 Gas/Alc Cinza 01203333134 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
17	Porto Seguro	QIQ7F76	293272 - Camioneta Volvo XC60 2.0T5 R-DES 2015 2016 Gasolina Branca 01094576970 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
18	Porto Seguro	IYY6I99	292468 - Automóvel Mercedes Benz C300 2018 2019 Gasolina Cinza 01174455036 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
19	Porto Seguro	IVO8E44	294246 - Automóvel Peugeot 208 ACT PACK BVA 2014 2015 Gas/Alc Prata 01008503310 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
20	Porto Seguro	GAG2345	290430 - Utilitário Mitsubishi Outlander 3.0 GT 2017 2018 Gasolina Branca 01145826170 Sinistrado. Obs: Veículo blindado, se necessário regularização documental e/ou física será por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Veículo com cor divergente. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
21	Porto Seguro	AYX4I29	293632 - Automóvel Chevrolet Cobalt 1.4 LT 2014 2015 Gas/Alc Prata 01023321804 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
22	Porto Seguro	IWD0J59	291330 - Automóvel Fiat Uno WAY 1.4 2014 2015 Gas/Alc Branca 01028766111 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
23	Porto Seguro	PWO5B73	293612 - Automóvel Hyundai HB20 1.0M COMFOR 2015 2015 Gas/Alc Prata 01061127238 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado sem conferência do número de chassi. Reparos e regularização será por conta do arrematante. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
24	Porto Seguro	FVX9B05	290920 - Utilitário Audi Q3 2.0TFSI 2014 2014 Gasolina Preta 01095066061 Sinistrado. Obs: Veículo Blindado, regularização por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
25	Porto Seguro	FKU4G20	293655 - Automóvel Mitsubishi Lancer 2.0 2013 2014 Gasolina Prata 00565346865 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor incompleto com indícios de falta de peça. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
26	Porto Seguro	AXC6A69	291047 - Camioneta Volvo XC60 3.0T TOP 2011 2012 Gasolina Preta 00463119789 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
27	Porto Seguro	OJX0F55	294097 - Camioneta Land Rover Evoque PURE P5D 2013 2013 Gasolina Preta 00526403314 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
28	Porto Seguro	MIA1D65	271135 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 GIV 2010 2011 Gas/Alc Cinza 00206527683 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
29	Porto Seguro	ITB9B65	292327 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LS 2012 2012 Gas/Alc Branca 00465864376 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
30	Porto Seguro	IQL4G51	292546 - Automóvel Ford Fiesta SEDAN1.6FLEX 2009 2010 Gas/Alc Prata 00190686146 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
31	Porto Seguro	IRW4F64	293707 - Automóvel Nissan Livina 16S 2011 2012 Gas/Alc Prata 00325003262 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
32	Porto Seguro	ELJ8H97	292381 - Automóvel Mercedes Benz E 63 AMG 2009 2010 Gasolina Prata 00196272548 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Radiadores avariados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
33	Porto Seguro	ISG3G67	293783 - Caminhonete Chevrolet Montana LS 2011 2012 Gas/Alc Preta 00345532945 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
34	Porto Seguro	IOT6G24	292450 - Automóvel Chevrolet Corsa HATCH MAXX 2008 2009 Gas/Alc Preta 00966610180 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
35	Porto Seguro	MLC1E49	293419 - Automóvel Chevrolet Classic LS 2011 2012 Gas/Alc Branca 00416638023 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
36	Porto Seguro	IPF0E88	290954 - Camioneta Ford Ecosport XLT1.6FLEX 2008 2009 Gas/Alc Vermelha 00986817503 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Vidro para-brisa quebrado. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
37	Porto Seguro	IRQ8D28	293977 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2011 2011 Gas/Alc Preta 00290789915 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
38	Porto Seguro	IOS3I73	292890 - Automóvel Renault Sandero PRI 16 2008 2009 Gas/Alc Azul 00963941682 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
39	Porto Seguro	IQN2J09	293726 - Automóvel Toyota Corolla XEI18FLEX 2010 2010 Gas/Alc Prata 00194246213 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
40	Porto Seguro	IOU8J89	293218 - Automóvel Fiat Palio FIRE FLEX 2008 2008 Gas/Alc Vermelha 00968989608 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
41	Porto Seguro	IQA9I14	290779 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2009 2010 Gas/Alc Prata 00159774900 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
42	Porto Seguro	DYC5F12	290450 - Automóvel Ford Focus 1.6L HA 2007 2007 Gasolina Preta 00912055049 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
43	Porto Seguro	IPL6J33	278099 - Automóvel Toyota Corolla XEI18FLEX 2008 2009 Gas/Alc Preta 00119639521 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
44	Porto Seguro	IMI8D34	292422 - Automóvel Fiat Palio FIRE 2005 2005 Gasolina Vermelha 00849135753 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
45	Porto Seguro	ION7C10	294621 - Automóvel Chevrolet Astra HB 4P ADVANTAGE 2008 2008 Gas/Alc Prata 00955261104 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Motor incompleto e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante. Bloco do motor quebrado. Danos na parte inferior do veículo.	Nova Santa Rita
46	Porto Seguro	ISH0G06	293230 - Automóvel Mercedes Benz S 500 2005 2006 Gasolina Prata 00899765459 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
47	Porto Seguro	IPU5G79	289207 - Ônibus Fiat Ducato M JAEDI OESC 2009 2009 Diesel Bege 00143750950 Sinistrado. Obs: Veículo de incêndio. Motor queimado. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com divergência na numeração dos vidros. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
48	Porto Seguro	JCS6I92	285294 - Caminhao Mercedes Benz Atego 1726 CE 2023 2024 Diesel Branca 01385521110 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Consta no documento "ALTERAÇÃO DOC. CARROC. CSV 013438385392024" "ALTERAÇÃO DOC. LOTAÇÃO CSV 013438385392024" "TANQUES MULTIP 600.0L CSV 013438385392024" "TANQUE SUPLEM 300.0L CSV 013438385392024". Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Cabine avariada. Baculamento danificado. Veículo com vidros quebrados e sem conferência de número de chassi. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
49	Porto Seguro	JCB4D13	292955 - Caminhao/Trator DAF XF FTT 530 SSC 2023 2023 Diesel Vermelha 01351986543 Sinistrado. Obs: Consta no documento "Alteração DOC. EIXOS", caso seja necessário, regularização será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Cardan solto. Sistema de basculamento danificado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
50	Porto Seguro	JB3D21	293561 - Motocicleta Honda CB 250F TWISTER ABS 2022 2022 Gas/Alc Cinza 01302019853 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
51	Porto Seguro	JBF9A11	289947 - Motocicleta Honda CG 160 START 2022 2022 Gasolina Preta 01293580578 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2025 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
52	Porto Seguro	JAP6B00	291907 - Motocicleta Jtz CHOPPER RH 2021 2022 Gasolina Vermelha 01258298659 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Tampa do motor do lado direito quebrada e bloco avariado. Caso necessário reparos e regularização dos itens citados, será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
53	Porto Seguro	IWB9H39	293532 - Motocicleta BMW R1200 RT 2014 2014 Gasolina Cinza 01026901984 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Tampa do motor avariada. Carenagem avariada. Reparos e/ou regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
54	Porto Seguro	QJZ2252	286041 - Automóvel Renault Kwid ZEN 10MT 2019 2019 Gas/Alc Branca 01183072888 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
55	Porto Seguro	IYE7D19	292704 - Automóvel Volkswagen Polo CL ADA 2017 2018 Gas/Alc Branca 01135862009 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa e vidro traseiro quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
56	Porto Seguro	QIM6A18	292487 - Automóvel Volkswagen Fox TL MCV 2017 2018 Gas/Alc Prata 01132060181 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
57	Porto Seguro	QIW4E86	290880 - Automóvel Audi A3 LM 150CV 2018 2018 Gas/Alc Branca 01157934495 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
58	Porto Seguro	MCU7E18	293511 - Automóvel Honda Fit EX CVT 2014 2015 Gas/Alc Cinza 01020300504 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
59	Porto Seguro	BDZ1E07	287812 - Utilitário BMW X5 M50D 2016 2017 Diesel Prata 01092673927 Sinistrado. Obs: Veículo Blindado, regularização por conta do arrematante. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bloco do motor quebrado. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
60	Porto Seguro	PDC8J44	292631 - Automóvel Lifan 530 1.5 2015 2016 Gasolina Prata 01084813073 Sinistrado. Obs: Consta no documento a informação de Alteração no Documento CSV, caso seja necessário, regularização será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidro dianteiro esquerdo avariado sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
61	Porto Seguro	MMJ2C84	286431 - Camioneta Ford Ecosport FSL 1.6 2014 2014 Gas/Alc Branca 01005608242 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidros sem gravação da numeração do chassi. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
62	Porto Seguro	FOY5B72	291544 - Automóvel Toyota Corolla XEI20FLEX 2015 2016 Gas/Alc Cinza 01060145569 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa e vidro traseiro quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
63	Porto Seguro	GIE0A22	286270 - Automóvel Mercedes Benz B200 CGI 2012 2013 Gasolina Cinza 00495894834 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Blindado. Reparos e regularização será por conta do arrematante. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Tijucas
64	Porto Seguro	QIF6C24	293760 - Automóvel Audi A3 LM 150CV 2017 2017 Gas/Alc Branca 01117935890 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
65	Porto Seguro	ELN7I14	287036 - Automóvel Volkswagen Passat CC 3.6 FSI 2009 2010 Gasolina Prata 00192737686 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bancos rasgados. Vidro dianteiro esquerdo avariado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
66	Porto Seguro	NJU6G21	293912 - Automóvel Ford Ka FLEX 2011 2011 Gas/Alc Vermelha 00295918276 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
67	Porto Seguro	MJJ5E15	286384 - Caminhonete Volkswagen Amarok CD 4X4 HIGH 2012 2012 Diesel Prata 00475399498 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados sem conferência de numero de chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
68	Porto Seguro	IQT7E20	292402 - Automóvel Peugeot 207 HB XR S 2010 2011 Gas/Alc Prata 00208420568 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
69	Porto Seguro	MGT0I69	288850 - Automóvel Chevrolet Meriva PREMIUM 2009 2010 Gas/Alc Prata 00181453452 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
70	Porto Seguro	MIR7I35	294157 - Automóvel Hyundai I30 2.0 2010 2011 Gasolina Preta 00337542643 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
71	Porto Seguro	MLG1C34	291784 - Automóvel Ford Mustang V6PREMIUM 2011 2012 Gasolina Preta 00483212075 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Sem correia do alternador. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
72	Porto Seguro	MIB3I75	293294 - Automóvel Chevrolet Meriva PREMIUM 2010 2010 Gas/Alc Prata 00207363455 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
73	Porto Seguro	MCZ7H96	290142 - Automóvel Honda Civic LX 2005 2005 Gas/GNV Dourada 00860376192 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
74	Porto Seguro	DAV0I83	294115 - Automóvel Subaru Impreza 2.0L 2008 2009 Gasolina Preta 00112834442 Sinistrado. Obs: Consta no documento "Sinistro Recuperado", ver item 28 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa, vidro dianteiro direito, vidro traseiro direito quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
75	Porto Seguro	RXW3E75	293953 - Motocicleta Honda XRE 190 2022 2022 Gas/Alc Vermelha 01317894518 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bengala torta, guidão torto, carenagens avariadas, tanque avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
76	Porto Seguro	RLP1E47	293416 - Motoneta Honda Elite 125 2021 2021 Gasolina Branca 01275718920 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bengala, painel e carenagens, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
77	Porto Seguro	QIJ7J68	286271 - Motocicleta Honda CB 250F TWISTER 2017 2017 Gas/Alc Preta 01131518885 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bengala, manete e tanque avariados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
78	Porto Seguro	QHQ8J46	292901 - Motocicleta Yamaha YS150 FAZER ED 2015 2015 Gas/Alc Preta 01063172192 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Bengala, tanque, guidom e escape avariados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
79	Porto Seguro	RXN9D42	286816 - Sucata Utilitário BMW X5 XDRIVE45E 2022 2022 Gas/Elétrico Azul 01293766140 Sinistrado Sem Chaves. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Tijucas
80	Porto Seguro	QHF5I05	289493 - Sucata Camioneta Ford Ecosport TIT AT 2.0 2014 2015 Gas/Alc Branca 01055325872 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
81	Porto Seguro	MML8I37	284740 - Sucata Automóvel Volkswagen Polo SEDAN 1.6 2014 2014 Gas/Alc Cinza 01018380067 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
82	Porto Seguro	MKT2A57	281642 - Sucata Automóvel Fiat Uno MILLE ECONOMY 2012 2013 Gas/Alc Vermelha 00497400898 Sinistrado	Tijucas
83	Porto Seguro	MHV6J16	283631 - Sucata Automóvel Citroen Xsara PICASSO II16EXCF 2010 2011 Gas/Alc Prata 00217901212 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vazamento de óleo da direção.	Tijucas
84	Porto Seguro	MKA1E88	286891 - Sucata Caminhão Ford Cargo 2622 CN 6X4 2011 2012 Diesel Branca 00428136370 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Câmbio quebrado, cabine quebrada. Bloco do motor quebrado.	Tijucas
85	Porto Seguro	MMF8A83	290074 - Sucata Motoneta Honda Biz 125 ES 2013 2013 Gas/Alc Preta 00537960546 Sinistrado	Tijucas
86	Porto Seguro	JBT7J25	284206 - Sucata Motoneta Yamaha Neo 125 2022 2023 Gasolina Azul 01338978478 Sinistrado	Nova Santa Rita
87	Porto Seguro	JBC9F15	281632 - Sucata Motocicleta Honda CG 160 START 2021 2022 Gasolina Preta 01286967225 Sinistrado	Nova Santa Rita
88	Porto Seguro	IWA5B99	290527 - Sucata Motoneta Yamaha T115 CRYPTON ED 2014 2014 Gasolina Vermelha 01023973720 Sinistrado. Obs: Motor incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
89	Porto Seguro	IPA9G01	291598 - Sucata Motocicleta Yamaha Fazer YS250 2008 2008 Gasolina Preta 00980798620 Sinistrado	Nova Santa Rita
90	Porto Seguro	MDF9E44	290892 - Sucata Motoneta Honda Biz 125 ES 2006 2006 Gasolina Prata 00889509077 Sinistrado	Nova Santa Rita
91	Porto Seguro	REL6A02	289257 - Sucata Caminhonete Ford Ranger XLSCD4A22C 2021 2021 Diesel Branca 01257155021 Sinistrado. Obs: Cardan solto.	Nova Santa Rita
92	Porto Seguro	QLY0A58	290117 - Sucata Utilitário Jeep Renegade LNGTD AT D 2019 2019 Diesel Branca 01209667280 Sinistrado	Nova Santa Rita
93	Porto Seguro	JBH3A75	255071 - Sucata Caminhonete Fiat Strada ENDURANCE CS 2022 2022 Gas/Alc Branca 01297066569 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
94	Porto Seguro	IYC1E79	288732 - Sucata Automóvel Volkswagen Novo Voyage HL MBV 2017 2018 Gas/Alc Prata 01130852951 Sinistrado	Nova Santa Rita
95	Porto Seguro	IWB1E40	286689 - Sucata Automóvel Renault Logan EXPR 1016V 2014 2015 Gas/Alc Branca 01025297676 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
96	Porto Seguro	MIS9D24	289757 - Sucata Automóvel Citroen C3 GLX 14 FLEX 2011 2012 Gas/Alc Prata 00332912671 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
97	Porto Seguro	ITE6114	145032 - Sucata Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2012 2013 Gas/Alc Branca 00470721731 Sinistrado. Obs: Kit Gás parcial, não possui cilindro, sem garantia/conferência de peças.	Nova Santa Rita
98	Porto Seguro	IUM5A52	154331 - Sucata Automóvel Toyota Etios SD XS 2013 2013 Gas/Alc Branca 00548309167 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
99	Porto Seguro	NPM0A22	284889 - Sucata Automóvel Fiat Stilo DUALOGIC 2008 2009 Gas/Alc Preta 00124919936 Sinistrado. Obs: Motor incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
100	Porto Seguro	ILM7G47	287735 - Sucata Automóvel Fiat Uno MILLE FIRE 2003 2004 Gasolina Vermelha 00815895143 Sinistrado	Nova Santa Rita
101	Porto Seguro	JCC1C59	286092 - Sucata Automóvel Citroen C3 XTR 16 FLEX 2010 2011 Gas/Alc Vermelha 00224721526 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
102	Porto Seguro	ILN3I90	264296 - Sucata Automóvel Fiat Palio FIRE 2003 2004 Gasolina Vermelha 00816626820 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente.	Nova Santa Rita
103	Porto Seguro	IHJ5J66	268740 - Sucata Automóvel Volkswagen Polo CLAS. 1.8 MI 1998 1998 Gasolina Branca 00696581213 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente.	Nova Santa Rita
104	Porto Seguro	IDE6I53	281290 - Sucata Automóvel Fiat Uno ELECTRONIC 1995 1995 Gasolina Branca 00636409520 Sinistrado	Nova Santa Rita

## Azul Companhia de Seguros Gerais

**CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE** - IPVA 2025 será por conta da Empresa Vendedora. Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2025 serão por conta do arrematante. Débitos dos referidos veículos salvados, de conhecimento desta Cia foram quitados no momento da transferência de propriedade. Caso algum débito recaia sobre o bem após o leilão, será por conta do arrematante. Multas de trânsito (DER, DERSA, DETRAN, DSV, etc) anteriores à data do leilão, com o valor total de até R\$ 500,00, serão de responsabilidade do arrematante. Valores superiores à R\$ 500,00 deverão ser apresentados à equipe da Leiloeira que encaminhará à Cia Seguradora para análise de ressarcimento. Para o reembolso, deverá ser apresentado extrato com a descrição da infração, contendo data, hora, local e motivo da infração e comprovante de pagamento original. Pedidos de reembolso somente serão aceitos com a data de até 60 dias após a venda em leilão. Para os veículos cadastrados no Estado de São Paulo com restrição de Média Monta, deverão ser obedecidas as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos para regularização da restrição é por conta do arrematante. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CRLV/ATPV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

**DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA** - O documento de transferência será entregue no prazo de 30 (trinta) dias úteis do leilão, prorrogáveis se houver paralisação no Detran de São Paulo, até o restabelecimento da rotina do Órgão de Trânsito. Documentos de veículos emitidos fora do Estado de São Paulo estão sujeitos a um prazo superior aos 30 (trinta) dias.

**CONDIÇÕES DE VENDA** - Além dos valores de arremate, comissão e despesas de organização, depósito e entrega, será também cobrado do arrematante, no ato da arrematação, referente à Taxa de Logística do Grupo Porto (Porto Seguro e Azul Seguros), o valor de R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais) por lote. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade com firma reconhecida e entregar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. Demais condições de venda conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
105	Azul Seguros	NFW0369	275714 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2004 2005 Gasolina Branca 00836498984 Sinistrado. Obs: Sem motor.	Nova Santa Rita
106	Azul Seguros	JCY5B98	286585 - Sucata Automóvel Volkswagen T Cross TSI 2024 2025 Gas/Alc Prata 01411149561 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
107	Azul Seguros	JDB5E89	286989 - Sucata Automóvel Honda City HATCH EXL 2024 2024 Gas/Alc Azul 01407068617 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
108	Azul Seguros	IKV7A78	289014 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol SPECIAL 2002 2003 Gasolina Preta 00790613093 Sinistrado	Nova Santa Rita
109	Azul Seguros	IMP5F76	289940 - Sucata Automóvel Chevrolet Zafira ELEGANCE 2005 2005 Gas/Alc Prata 00861236599 Sinistrado Chave Quebrada	Nova Santa Rita
110	Azul Seguros	JBC2F29	284706 - Sucata Automóvel Hyundai Creta 20A ULTIMTE 2021 2022 Gas/Alc Branca 01285473946 Sinistrado Chaves:Sem Chaves	Nova Santa Rita
111	Azul Seguros	IKL7D95	284078 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa MILENIUM 2001 2002 Gasolina Prata 00774395273 Sinistrado	Nova Santa Rita
112	Azul Seguros	IKT6J32	282028 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 16V POWER 2002 2003 Gasolina Vermelha 00787401056 Sinistrado	Nova Santa Rita
113	Azul Seguros	ILD9G36	290887 - Sucata Automóvel Chevrolet Corsa CLASSIC 2003 2003 Gasolina Branca 00803044720 Sinistrado	Nova Santa Rita
114	Azul Seguros	AWR7G94	280886 - Sucata Automóvel Renault Sandero EXP1016V 2013 2013 Gas/Alc Vermelha 00528518062 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
115	Azul Seguros	JCE6G83	287972 - Sucata Automóvel Volkswagen T Cross HL TSI 2023 2024 Gas/Alc Cinza 01358020342 Sinistrado	Nova Santa Rita
116	Azul Seguros	IHV4D39	287544 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol MI 1998 1999 Gasolina Prata 00701618817 Sinistrado	Nova Santa Rita
117	Azul Seguros	RXQ2A05	284055 - Sucata Automóvel Fiat Cronos DRIVE 1.3 2022 2022 Gas/Alc Cinza 01316354781 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
118	Azul Seguros	FZZ9E40	284278 - Sucata Automóvel Honda Civic LXR 2014 2015 Gas/Alc Prata 01017461225 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
119	Azul Seguros	MEG8J58	288689 - Sucata Automóvel Renault Clio EXP 10 16VH 2005 2006 Gas/Alc Cinza 00871227215 Sinistrado. Obs: Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor solto no lugar sem conferência de peças.	Tijucas
120	Azul Seguros	GHF1G46	293004 - Caminhonete Fiat Toro ULTRA AT9 D4 2020 2021 Diesel Azul 01234431405 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
121	Azul Seguros	QJG9E09	293208 - Automóvel Citroen Aircross LIVE AT 2018 2019 Gas/Alc Vermelha 01170462941 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
122	Azul Seguros	HNB6E96	291476 - Automóvel Ford Focus HC FLEX 2012 2013 Gas/Alc Prata 00500605726 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
123	Azul Seguros	QJC0H85	292322 - Automóvel Ford Fiesta 16SE 2018 2018 Gas/Alc Preta 01155896375 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
124	Azul Seguros	BAL9B65	292132 - Automóvel Volkswagen Up MOVE MB 2016 2016 Gas/Alc Vermelha 01085256216 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado, vidro dianteiro esquerdo quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
125	Azul Seguros	ARV4D88	291077 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2009 2010 Gas/Alc Prata 00170496465 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante	Tijucas
126	Azul Seguros	OKE7C60	291977 - Automóvel Hyundai I30 1.8 2014 2015 Gasolina Prata 01032810081 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
127	Azul Seguros	IVB2F46	293425 - Automóvel Chevrolet Cruze LTZ HB 2013 2014 Gas/Alc Preta 00595725953 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas
128	Azul Seguros	KFS4D67	292433 - Caminhonete Chevrolet S10 ADVANTAGE D 2007 2008 Gas/Alc Prata 00941370500 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante	Tijucas
129	Azul Seguros	MKX0A98	292727 - Automóvel Kia Picanto EX41.0ATFF 2012 2013 Gas/Alc Branca 00503345717 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado, vidro esquerdo dianteiro avariado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
130	Azul Seguros	ASV7H57	293323 - Automóvel Chevrolet Astra HB 4P ADVANTAGE 2010 2011 Gas/Alc Verde 00226432629 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
131	Azul Seguros	JDJ7H25	292821 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT LT2 2025 2025 Gas/Alc Prata 01427515546 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
132	Azul Seguros	JAN7F01	293300 - Automóvel Volkswagen Novo Gol 1.0L MC4 2021 2022 Gas/Alc Branca 01254421383 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Radiador e freio avariados. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
133	Azul Seguros	QQU8A93	290615 - Automóvel Chevrolet Prisma 10MT JOYE 2019 2019 Gas/Alc Preta 01191663261 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
134	Azul Seguros	TTE0C81	290166 - Automóvel Volkswagen T Cross CL TSI 2024 2025 Gas/Alc Branca 01421000196 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
135	Azul Seguros	IXO1C90	292669 - Automóvel Peugeot 208 ACT PACK MT 2016 2017 Gas/Alc Branca 01102913860 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
136	Azul Seguros	IYU4A42	292382 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LT 2018 2019 Gas/Alc Vermelha 01166760690 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto, solto no interior do veículo e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
137	Azul Seguros	IYY6E40	293531 - Automóvel Volkswagen Jetta RL AF 2018 2018 Gas/Alc Cinza 01174348000 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
138	Azul Seguros	PXK1F29	293217 - Automóvel Chevrolet Onix 1.0MT LT 2016 2016 Gas/Alc Prata 01079254487 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Motor/Bloco/calço avariado, solto no lugar e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
139	Azul Seguros	GDN0H06	291017 - Automóvel Nissan March 16SV 2016 2017 Gas/Alc Cinza 01110394850 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
140	Azul Seguros	QHE8E86	293324 - Automóvel Fiat Idea ATTRACTIVE 1.4 2015 2015 Gas/Alc Branca 01060098862 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
141	Azul Seguros	IYC9C27	292097 - Automóvel Peugeot 208 GRIFFE EAT6 2017 2018 Gas/Alc Branca 01132230508 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
142	Azul Seguros	OXJ0E22	284310 - Automóvel Fiat Doblo ESSENCE 1.8 2014 2014 Gas/Alc Prata 01007050885 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
143	Azul Seguros	IUL6B10	292098 - Automóvel Peugeot 308 GRIFFE THP 2013 2014 Gasolina Prata 00546012930 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
144	Azul Seguros	MKV2A98	292698 - Automóvel Fiat Punto ATTRACTIVE 2012 2013 Gas/Alc Branca 00503272019 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
145	Azul Seguros	IUR6E96	292100 - Automóvel Renault Sandero SW1616VA 2013 2014 Gas/Alc Prata 00566717549 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
146	Azul Seguros	IUW8D96	286741 - Automóvel Honda Civic LXS 2013 2014 Gas/Alc Branca 00587195630 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados. Vidro dianteiro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
147	Azul Seguros	ISN5F38	291456 - Automóvel Peugeot 207 HB XR 2011 2012 Gas/Alc Prata 00391709305 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante	Nova Santa Rita
148	Azul Seguros	IVA4J55	293389 - Automóvel Citroen C3 PICASSO GLX15 2013 2014 Gas/Alc Prata 00594575435 Sinistrado. Obs: Consta recall pendente no documento, ver item 27 do Regulamento. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
149	Azul Seguros	ITB4B32	292899 - Caminhonete Fiat Strada WORKING CD 2012 2012 Gas/Alc Prata 00464914175 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
150	Azul Seguros	BAB0E41	293399 - Automóvel Ford Fiesta SEDAN1.6FLEX 2010 2011 Gas/Alc Prata 00251229190 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
151	Azul Seguros	NYX5A66	292501 - Automóvel Ford Focus TI 2LFCFLEX 2011 2012 Gas/Alc Azul 00331590336 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
152	Azul Seguros	DVK8C96	293013 - Automóvel Volkswagen Polo 1.6 2006 2007 Gas/Alc Prata 00905090039 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
153	Azul Seguros	IQR6H39	291804 - Automóvel Fiat Idea ELX FLEX 2010 2010 Gas/Alc Preta 00202734358 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
154	Azul Seguros	IRH8G81	267288 - Automóvel Citroen C4 20GLXA5P F 2010 2011 Gas/Alc Prata 00257833030 Sinistrado Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
155	Azul Seguros	MHL1D43	293388 - Automóvel Fiat Palio WEEK TREKKING 2009 2010 Gas/Alc Prata 00194820068 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
156	Azul Seguros	EGS9G05	293835 - Automóvel Honda Fit EXL FLEX 2008 2009 Gas/Alc Cinza 00119265940 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
157	Azul Seguros	INM2H88	291967 - Automóvel Fiat Stilo FLEX 2006 2007 Gas/Alc Prata 00902727079 Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
158	Azul Seguros	EUX6H88	293397 - Automóvel Ford Focus HC FLEX 2011 2011 Gas/Alc Cinza 00326060375 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
159	Azul Seguros	ITZ1J30	279533 - Automóvel Toyota Corolla SEG18VVT 2006 2006 Gasolina Prata 00875153925 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
160	Azul Seguros	IZA1H10	293434 - Automóvel Fiat Idea ELX FLEX 2006 2006 Gas/Alc Verde 00874969654 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
161	Azul Seguros	JBV2H96	292033 - Motocicleta Honda XRE 300 ABS 2023 2023 Gas/Alc Vermelha 01342609414 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição média monta. Deverão ser obedecidas as exigências do DETRAN do Estado de registro/origem do bem para a transferência do veículo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
162	Azul Seguros	IXH7J70	289017 - Motocicleta Honda CG 125I FAN 2016 2016 Gasolina Vermelha 01090389040 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita

Mapfre Seguros Gerais S/A

**CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:** DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2025 e anos anteriores serão pagos pela Mapfre. Em caso de débitos de IPVA pendente, o arrematante deverá enviar os dados do veículo e evidência do débito existente para a equipe da Leiloeira, para análise. O DPVAT e a Taxa de Licenciamento do ano vigente, serão de responsabilidade do arrematante. Débitos anteriores ao leilão, no valor de até R\$ 500,00, se houver, serão por conta do arrematante. Valores acima de R\$ 500,00, o mesmo deverá contatar a equipe da Leiloeira para solicitar o reembolso da diferença do valor que ultrapassar os R\$ 500,00, mediante o envio das guias descritivas das multas (boletos utilizados no momento do pagamento, juntamente com os comprovantes dos pagamentos, para validar pelo código de barras e ou Número AIT), para validação da data e o tipo da infração. Todos os procedimentos, taxas e encargos referente a numeração/confecção de placa no novo modelo Mercosul, conforme resoluções 729 e 733 do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), são por conta do arrematante.

**DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA** - O prazo de entrega do CRV/ATPV para transferência é de 30 dias após o leilão. A retirada da documentação é na sede da Leiloeira ou através de solicitação de remessa do documento via Correio, conforme Regulamento de Leilão.

**CONDIÇÕES DE VENDA** - Os lotes são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou de reposição de quaisquer peças que estejam faltando. A Empresa Vendedora e a Leiloeira não se responsabilizam pela qualidade, vícios e/ou defeitos ocultos ou aparentes, pelas informações e fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo, não isentando o arrematante de proceder a vistoria prévia para verificar o real estado do bem. A simples participação do leilão implica na declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Catálogo e no Regulamento de Leilão. Os lotes arrematados acima de R\$ 80.000,00 serão vendidos na forma **CONDICIONAL** e a **HOMOLOGAÇÃO** ou **NÃO** por parte da empresa vendedora ocorre em até três dias úteis. O valor total do lote deverá ser pago em até 24h, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta indicada na Área do Arrematante, no site, exclusivamente por TED, DOC ou PIX com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. O comprovante do pagamento deve ser anexado ao lote, na área do Arrematante, no site [www.pestanaleiloes.com.br](http://www.pestanaleiloes.com.br). O faturamento será efetivado em até 48h do pagamento. O reembolso de valores pagos indevidamente está condicionado à apresentação da documentação obrigatória, por exigência da Empresa Vendedora, com firma reconhecida e será realizado em até 60 dias. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
165	Mapfre Seguros - Auto	JCX7C34	294014 - Caminhonete Volkswagen Saveiro CD EX MF 2024 2025 Gas/Alc Branca 01404233528 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
166	Mapfre Seguros - Auto	JAS6I35	293453 - Camioneta Ford TERRITORY TIT 2020 2021 Gasolina Prata 01264542485 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
167	Mapfre Seguros - Auto	QJJ6E37	293451 - Automóvel Peugeot 2008 GRIFFE EAT6 2018 2019 Gas/Alc Branca 01163779790 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
168	Mapfre Seguros - Auto	IYP2A94	294077 - Utilitário Jeep Compass LIMITED D 2018 2018 Diesel Branca 01156265964 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
169	Mapfre Seguros - Auto	IYF1H52	292824 - Automóvel Toyota Etios SD XS 15 MT 2017 2018 Gas/Alc Vermelha 01136649333 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
170	Mapfre Seguros - Auto	IXO2E62	294012 - Automóvel Peugeot 208 ACT PACK MT 2016 2017 Gas/Alc Azul 01103078922 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). Consta no documento a informação "Vedada Circulação". O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
171	Mapfre Seguros - Auto	IZA4F23	292958 - Automóvel Renault Sandero GTL 10MT 2018 2019 Gas/Alc Branca 01177454987 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
172	Mapfre Seguros - Auto	PUX4F03	293021 - Caminhonete Volkswagen Saveiro CE TL MB 2014 2015 Gas/Alc Branca 01023485343 Sinistrado Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
173	Mapfre Seguros - Auto	IUJ4J11	288999 - Automóvel Renault Clio AUT 10H3P 2013 2014 Gas/Alc Branca 00539066672 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
174	Mapfre Seguros - Auto	IUA7G11	289525 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2012 2013 Gas/Alc Preta 00509316247 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
175	Mapfre Seguros - Auto	IRV4I99	294388 - Automóvel Fiat Palio ELX FLEX 2011 2011 Gas/Alc Preta 00323054455 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
176	Mapfre Seguros - Auto	IRN1C90	294197 - Automóvel Ford Focus HC FLEX 2010 2011 Gas/Alc Preta 00274430843 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
177	Mapfre Seguros - Auto	IPO8C18	288693 - Automóvel Citroen C3 GLX 14 FLEX 2008 2009 Gas/Alc Vermelha 00127852450 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
178	Mapfre Seguros - Auto	IPB5F21	293890 - Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2008 2009 Gas/Alc Cinza 00981972233 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
179	Mapfre Seguros - Auto	ISK9B34	293454 - Automóvel Peugeot 207 HB XR 2011 2012 Gas/Alc Branca 00373483589 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Nova Santa Rita
180	Mapfre Seguros - Auto	IZO1C45	294295 - Caminhão Volvo VM 330 8X2R 2019 2020 Diesel Branca 01205440574 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Cardan solto. Basculante avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
181	Mapfre Seguros - Auto	SEQ7B83	293566 - Automóvel Chevrolet Onix 10TAT PR2 2023 2024 Gas/Alc Vermelha 01364134478 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
182	Mapfre Seguros - Auto	JBO6C31	294159 - Caminhonete Toyota Hilux CDSR A4FD 2022 2022 Diesel Cinza 01323730130 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa trincado. Vidros avariados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
183	Mapfre Seguros - Auto	BEA8C33	294730 - Automóvel Chevrolet Cruze PRE2 HB AT 2019 2020 Gas/Alc Branca 01228590009 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
184	Mapfre Seguros - Auto	RHZ1B17	286471 - Sucata Utilitário Volvo C40 8 ULTIMATE 2023 2024 Elétrico Verde 01400641370 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Tijucas
185	Mapfre Seguros - Auto	QOZ4F29	294083 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA C 2018 2019 Gas/Alc Prata 01163234360 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
186	Mapfre Seguros - Auto	CZZ1J76	293474 - Utilitário Mitsubishi Asx 2.0 CVT FLEX 2018 2019 Gas/Alc Marrom 01180198481 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
187	Mapfre Seguros - Auto	GDZ2H15	293920 - Automóvel Citroen Aircross LIVE AT 2018 2018 Gas/Alc Vermelha 01148590436 Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Tijucas
188	Mapfre Seguros - Auto	FCC8F12	293108 - Automóvel Peugeot 408 GRIFFE THP 2014 2015 Gasolina Branca 01031831425 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Possui teto solar. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
189	Mapfre Seguros - Auto	PCI2C68	293956 - Utilitário Jeep Compass LONGITUDE D 2018 2018 Diesel Branca 01160634693 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). Consta no documento a informação "Vedada Circulação". O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
190	Mapfre Seguros - Auto	IWY8C49	294116 - Camioneta CAO Chery Tiggo FL 2.0 AT 2014 2015 Gasolina Prata 01071645630 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
191	Mapfre Seguros - Auto	AXO0B88	293918 - Automóvel Honda Civic LXR 2014 2014 Gas/Alc Branca 00996508457 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). Consta no documento a informação "Vedada Circulação". O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
192	Mapfre Seguros - Auto	OKE8E95	290773 - Automóvel Chevrolet Sonic LT HB MT 2013 2014 Gas/Alc Branca 01012044073 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidro dianteiro direito quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
193	Mapfre Seguros - Auto	FTZ1C08	293565 - Camioneta Chevrolet Tracker LTZ AT 2014 2014 Gas/Alc Preta 01195121900 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
194	Mapfre Seguros - Auto	MIX0D92	290505 - Caminhonete Chevrolet Montana LS 2011 2012 Gas/Alc Prata 00322421020 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidro dianteiro direito avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
195	Mapfre Seguros - Auto	LUP3J91	294940 - Automóvel Volkswagen Voyage 1.6 COMFORTL 2011 2012 Gas/Alc Cinza 00329504860 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). Consta no documento a informação "Vedada Circulação". O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
196	Mapfre Seguros - Auto	AVS2E91	293917 - Caminhonete Toyota Hilux CD4X4 SRV 2012 2012 Diesel Prata 00474441300 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
197	Mapfre Seguros - Auto	MIF5D45	294093 - Automóvel Toyota Corolla XLI18FLEX 2010 2010 Gas/Alc Cinza 00208577785 Sinistrado. Obs: Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
198	Mapfre Seguros - Auto	BAS2H27	290131 - Camioneta Chevrolet Blazer 2001 2002 Gasolina Cinza 00773727612 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa trincado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
199	Mapfre Seguros - Auto	QIH8J61	294054 - Caminhonete Mercedes Benz Sprinter 311CDISTREETF 2015 2016 Diesel Branca 01108845387 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Bloco do motor quebrado. Motor incompleto, solto no lugar e sem conferência de peças. Vidros avariados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Tijucas
200	Mapfre Seguros - Auto	APV9J10	292261 - Automóvel Volkswagen Fox 1.0 2008 2008 Gas/Alc Preta 00957603304 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado reparos e regularização será por conta do arrematante.	Tijucas
201	Mapfre Seguros - Auto	MMJ5H80	292232 - Sucata Automóvel Peugeot 208 GRIFFE A 2014 2015 Gas/Alc Branca 01013507042 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Teto panorâmico quebrado.	Tijucas
202	Mapfre Seguros - Auto	IXZ1236	290739 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 10MT JOYE 2017 2018 Gas/Alc Branca 01124660981 Sinistrado. Obs: Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor desmontado e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
203	Mapfre Seguros - Auto	SRF9D79	293586 - Camioneta Jeep Renegade LGTD T270 2024 2024 Gas/Alc Azul 01386021293 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). Consta no documento a informação "Vedada Circulação". O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Sem placa física. Vidro dianteiro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Suzano
204	Mapfre Seguros - Auto	SVR9C16	293333 - Sucata Automóvel Fiat FASTBACK ABARTH 270 2024 2024 Gas/Alc Cinza 01388449452 Sinistrado	Suzano

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
205	Mapfre Seguros - Auto	GCB2I79	293523 - Caminhonete Fiat Strada ENDURANCE CS 2021 2022 Gas/Alc Branca 01269474984 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
206	Mapfre Seguros - Auto	RJB6B45	293573 - Camioneta Fiat PULSE DRIVE AT 2021 2022 Gas/Alc Cinza 01291747840 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). Consta no documento a informação "Vedada Circulação". O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Sem placa física. Vidro vigia esquerdo quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Suzano
207	Mapfre Seguros - Auto	RTL9J41	292747 - Automóvel Hyundai HB20 10M VISION 2021 2022 Gas/Alc Preta 01285750257 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
208	Mapfre Seguros - Auto	FZB0I85	291079 - Automóvel Fiat Mobi DRIVE 2017 2018 Gas/Alc Branca 01131525296 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
209	Mapfre Seguros - Auto	GBT0H58	294652 - Automóvel Citroen Aircross A SHINE 2017 2017 Gas/Alc Branca 01125779036 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Chassi enferrujado, remarcação/Regularização por conta do comprador.	Suzano
210	Mapfre Seguros - Auto	AZR9J12	292533 - Automóvel Ford Ka SE 1.5 HA 2015 2015 Gas/Alc Prata 01053274731 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
211	Mapfre Seguros - Auto	PXL5C67	292999 - Automóvel Fiat Idea ATTRACTIVE 1.4 2016 2016 Gas/Alc Prata 01080012556 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
212	Mapfre Seguros - Auto	LSC9B12	294549 - Automóvel Fiat Siena TETRAFUEL 1.4 2015 2016 Gas/Alc/GNV Prata 01059077300 Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Número do motor enferrujado. Kit Gás possui cilindro, sem garantia/conferência das demais peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Suzano
213	Mapfre Seguros - Auto	LRY4268	291364 - Automóvel Volkswagen Voyage CL MA 2015 2015 Gas/Alc Branca 01048820391 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Vidros traseiros sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante	Suzano

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
214	Mapfre Seguros - Auto	FKV5J57	290585 - Automóvel Honda Civic EXR 2013 2014 Gas/Alc Cinza 00565892126 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
215	Mapfre Seguros - Auto	FUV9B68	292724 - Caminhonete Renault Master FUR L2H2 2014 2015 Diesel Branca 01018413631 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Número do motor enferrujado. Bloco do motor quebrado. Motor incompleto e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Suzano
216	Mapfre Seguros - Auto	FFV3B74	294528 - Automóvel Fiat Palio ATTRACTIV 1.0 2012 2013 Gas/Alc Prata 00488797292 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
217	Mapfre Seguros - Auto	FMA9E02	293352 - Automóvel Hyundai Veloster 2012 2013 Gasolina Preta 00588669423 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
218	Mapfre Seguros - Auto	MRA6C64	294303 - Automóvel Ford Fiesta FLEX 2007 2008 Gas/Alc Preta 00908924712 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
219	Mapfre Seguros - Auto	EYE4B47	288566 - Automóvel Honda Civic LXL FLEX 2011 2011 Gas/Alc Prata 00348263147 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
220	Mapfre Seguros - Auto	ANR4A16	290712 - Automóvel Honda Fit EX 2006 2007 Gasolina Prata 00881799840 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
221	Mapfre Seguros - Auto	DLF9A35	293275 - Motocicleta Yamaha FZ25 FAZER LE 2022 2023 Gas/Alc Vermelha 01304503868 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Embreagem avariada, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
222	Mapfre Seguros - Auto	BJP9I83	293596 - Motocicleta Ktm 390 DUKE 2022 2023 Gasolina Prata 01353120969 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Chassi remarcado. Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). Consta no documento a informação "Vedada Circulação". O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Chassi enferrujado. Remarcação/Regularização por conta do comprador. OFICIO N 9820/2024.	Suzano

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
223	Mapfre Seguros - Auto	FYW1B72	294318 - Motocicleta Yamaha XTZ 250 LANDER 2023 2023 Gas/Alc Azul 01349803119 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Sem placa no físico, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Suzano
224	Mapfre Seguros - Auto	EST1A26	294526 - Motocicleta Royal Enfield Himalaya 2021 2022 Gasolina Prata 01284558549 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
225	Mapfre Seguros - Auto	FYE1D50	293281 - Motocicleta Kawasaki Ninja 650R 2013 2014 Gasolina Laranja 01048049393 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). Consta no documento a informação "Vedada Circulação". O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente.	Suzano
226	Mapfre Seguros - Auto	FHO8G81	290284 - Motoneta Honda Biz 125 ES 2013 2014 Gas/Alc Vermelha 00587709383 Sinistrado. Obs: Veículo com restrição de média monta. Todos os procedimentos para regularização, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento.	Suzano
227	Mapfre Seguros - Auto	BYY0C06	292434 - Motocicleta Yamaha Lander XTZ250 2012 2013 Gasolina Branca 00505616467 Sinistrado. Obs: Pequena monta (classificação dos danos no momento do sinistro coberto pela seguradora). Consta no documento a informação "Vedada Circulação". O arrematante deverá verificar a existência de sinistros anteriores, que poderão ser reativados no momento da transferência do bem, acarretando na inclusão de restrição de sinistro em veículos de pequena monta. Todos os procedimentos para regularização, se necessário, inclusive, mas não se limitando a custos, taxas, emissão de laudos e vistorias são por conta do arrematante e devem obedecer a legislação vigente.	Suzano
228	Mapfre Seguros - Auto	GAH2A56	291639 - Sucata Motocicleta Honda XRE 300 ABS 2023 2023 Gas/Alc Vermelha 01343665636 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Carroceria divergente, carenagem da moto de modelo inferior.	Suzano
229	Mapfre Seguros - Auto	QNK5E84	288865 - Sucata Automóvel Chevrolet Onix 10MT JOYE 2017 2018 Gas/Alc Prata 01135893192 Sinistrado	Suzano
230	Mapfre Seguros - Auto	SQX2F62	288870 - Sucata Camioneta Fiat PULSE MT 2023 2024 Gas/Alc Cinza 01361215574 Sinistrado	Suzano
231	Mapfre Seguros - Auto	DMI8B88	291613 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol 1.0 2003 2004 Gas/GNV Preta 00815975651 Sinistrado. Obs: Veículo possui Kit GNV com cilindro, sem garantia/conferência das demais peças.	Suzano
232	Mapfre Seguros - Auto	RKS6D43	292374 - Sucata Caminhonete Renault Master CHASSICAB 2022 2023 Diesel Branca 01298132409 Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Motor incompleto solto no lugar.	Suzano

### Bradesco Auto/Re Cia de Seguros

**CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:** DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA, Seguro DPVAT e Taxas Detran 2024 e 2025 serão por conta do arrematante, salvo indicação contrária no lote. Os veículos são vendidos com débitos quitados, exceto multa de averbação anterior ao leilão com a seguinte descrição "DEIXAR DE EFETUAR O REGISTRO DO VEÍCULO EM 30 DIAS", que se houver, correrá por conta do Arrematante. Demais débitos anteriores à data do leilão porventura existentes serão integralmente reembolsados pelo Vendedor, exceto nos lotes previamente informados. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no ATPV/CRV/CRLV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

**DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA** - O documento de transferência será entregue no prazo máximo de 30 dias corridos após o leilão e o arrematante deverá transferir o veículo no prazo máximo de 30 dias após o preenchimento do ATPV/CRV.

**CONDIÇÕES DE VENDA** - Os bens estão em nome do Banco Bradesco S/A ou de suas coligadas e são vendidos sem testes e ou garantias. O valor total do lote deverá ser pago, obrigatoriamente pelo arrematante, na conta corrente Bradesco: Banco 237 / Agência 1676-4 / Conta Corrente 57.304-3 - favorecido Liliamar Pestana Gomes - CPF 434.307.590-72, exclusivamente por TED, DOC ou Transferência Bancária com origem em conta bancária de titularidade do próprio comprador, pessoa física ou jurídica. Caso o arremate seja realizado por pessoa jurídica, não será permitido ao sócio pessoa física efetuar o pagamento de sua conta bancária pessoal. Arremates cujo pagamento tem como origem conta de terceiros serão cancelados. Não será permitido o arremate em nome de terceiros, ficando vedado o uso de procuração ou troca de arremate para os lotes adquiridos. Para arremates de veículos de passeio, de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 o arrematante deverá providenciar o preenchimento do formulário COAF (Resolução nº 25 de 16/01/2013 do COAF) que está disponível no site da Leiloeira (www.pestanaleiloes.com.br). No caso de recompra, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e quando cabível, será realizada pelo valor da venda com a devolução das taxas/comissão da Leiloeira. Se houver pleito de reembolso de custos/benfeitorias, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. No caso de indenização, caberá ao comitente a deliberação quanto a procedência e se houver pleito de reembolso de custos/benfeitorias, somente serão analisados mediante a apresentação das evidências do pagamento (comprovante) + notas fiscais ou recibos. A aprovação da venda está sujeita à análise pelo Comitente Vendedor à observância de suas políticas, bem como o cumprimento de normativos e da legislação e regulação vigentes, em especial, mas não se limitando a Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998, que dispõe sobre a prevenção e combate aos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, e está condicionada à aprovação do Comitente Vendedor, sem que sua negativa gere obrigação de apresentar justificativas ou lhe acarrete quaisquer ônus, pretensões ou penalidades, a qualquer título. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
235	Bradesco Auto/RE	J**-***3	291592 - Automóvel Renault Kardian TECH AT 2024 2025 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo de enchente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
236	Bradesco Auto/RE	J**-***6	289086 - Automóvel Byd Dolphin MINI GS EV 2024 2025 Elétrico/Fonte Externa Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
237	Bradesco Auto/RE	J**-***3	268935 - Caminhonete Kia UK2500 HD SC 2021 2022 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo de enchente. Motor regularizado. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição é por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
238	Bradesco Auto/RE	J**-***7	292146 - Utilitário Jeep Compass LIMITED TD 2021 2022 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
239	Bradesco Auto/RE	R**-***5	286155 - Automóvel Fiat Uno ATTRACTIVE 1.0 2021 2021 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago.Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
240	Bradesco Auto/RE	J**-***7	290033 - Automóvel Chevrolet Onix 10TAT PR2 2021 2021 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
241	Bradesco Auto/RE	R**-***5	290711 - Caminhonete Toyota Hilux CDSRXA4FD 2020 2020 Diesel Cinza Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2025 Pago.Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
242	Bradesco Auto/RE	I**-***3	292753 - Automóvel Fiat Argo DRIVE 1.0 2019 2020 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
243	Bradesco Auto/RE	I**-***3	292689 - Automóvel Nissan Sentra 20SV CVT 2019 2020 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago.Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
244	Bradesco Auto/RE	Q**-***5	293226 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT JOYE 2019 2019 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
245	Bradesco Auto/RE	I**-***5	289255 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA C 2019 2020 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
246	Bradesco Auto/RE	I**-***3	292687 - Automóvel Volkswagen Fox XTREME MB 2019 2020 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor e ar-condicionado incompletos e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
247	Bradesco Auto/RE	Q**-***8	293607 - Automóvel Hyundai HB20 1.0M UNIQUE 2019 2019 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
248	Bradesco Auto/RE	E**-***1	293426 - Automóvel Mercedes Benz GLA 200FF 2019 2019 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
249	Bradesco Auto/RE	I**-***3	294211 - Automóvel Chevrolet Onix 1.4MT LT 2019 2019 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor e ar-condicionado incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisas quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
250	Bradesco Auto/RE	I**-***6	293428 - Automóvel Toyota Etios HB XPLUS MT 2019 2019 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisas quebrado. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
251	Bradesco Auto/RE	I**-***0	290064 - Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA C 2018 2019 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Índices de enchente.	Nova Santa Rita
252	Bradesco Auto/RE	I**-***9	293677 - Automóvel Peugeot 208 INCONCERT AT 2018 2019 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
253	Bradesco Auto/RE	Q**-***7	293038 - Automóvel Chevrolet Onix 1.0MT LT 2018 2019 Gas/Alc Prata Sinistrado Chave Quebrada. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisas quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
254	Bradesco Auto/RE	F**-***8	292935 - Automóvel Chevrolet Cobalt 18M LTZ 2017 2018 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor incompleto e sem conferência de peças. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
255	Bradesco Auto/RE	I**-***1	294021 - Automóvel Volkswagen Spacefox TL MBV 2018 2018 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
256	Bradesco Auto/RE	G**-***5	293668 - Camioneta Chevrolet Equinox PREMIER 2017 2018 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
257	Bradesco Auto/RE	I**-***3	292393 - Camioneta Jeep Compass SPORT F 4X4 2017 2018 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
258	Bradesco Auto/RE	I**-***1	292601 - Automóvel Kia Picanto EX41.0ATFF 2016 2017 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
259	Bradesco Auto/RE	I**-***1	291395 - Automóvel Fiat Palio FIRE 2015 2016 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidro para-brisa sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
260	Bradesco Auto/RE	F**-***2	288081 - Automóvel Audi A5 SPB 170CV 2014 2015 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
261	Bradesco Auto/RE	I**-***6	292143 - Automóvel Ford Fiesta HA 1.6L SE A 2014 2015 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com suspensão avariada e com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
262	Bradesco Auto/RE	Q**-****0	291969 - Automóvel Chevrolet Onix 10MT JOYE 2018 2018 Gas/Alc Cinza Sinistrado Chave Quebrada. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
263	Bradesco Auto/RE	P**-****4	293614 - Automóvel Fiat Bravo TURBO T-JET 2014 2014 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
264	Bradesco Auto/RE	F**-****7	289388 - Automóvel Fiat Punto SPORTING 1.8 2013 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Vidros sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
265	Bradesco Auto/RE	J**-****2	289785 - Automóvel Citroen C3 90M TENDANCE 2014 2014 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro traseiro quebrado sem conferência do número de chassi. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
266	Bradesco Auto/RE	I**-****0	290671 - Automóvel Fiat Palio FIRE ECONOMY 2013 2014 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
267	Bradesco Auto/RE	L**-****2	288070 - Camioneta Kia Sportage LX2 OFFG4 2013 2014 Gas/Alc Prata Sinistrado Chave Quebrada. Obs: IPVA 2025 pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
268	Bradesco Auto/RE	I**-****9	290934 - Automóvel Toyota Etios SD X 2013 2014 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Motor remarcado. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
269	Bradesco Auto/RE	I**-****1	293447 - Caminhonete Chevrolet S10 LT DD4 2013 2014 Diesel Branca Sinistrado Chave Quebrada. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
270	Bradesco Auto/RE	I**-***3	293941 - Automóvel Chevrolet Celta 1.0L LT 2013 2014 Gas/Alc Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro traseiro esquerdo quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
271	Bradesco Auto/RE	I**-***1	293637 - Automóvel Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ 2013 2013 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado e direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidros sem gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
272	Bradesco Auto/RE	I**-***1	293042 - Automóvel Ford Fiesta SEDAN1.6FLEX 2012 2013 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
273	Bradesco Auto/RE	I**-***9	293303 - Automóvel Hyundai Elantra GLS 2012 2013 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição é por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Caixa de câmbio avariado. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
274	Bradesco Auto/RE	J**-***2	290299 - Caminhonete Ford Ranger XLT CD2 25 2012 2013 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Vidros sem conferência de gravação da numeração do chassi. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
275	Bradesco Auto/RE	M**-***7	289621 - Automóvel Ford Fiesta SEDAN1.6FLEX 2010 2011 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
276	Bradesco Auto/RE	I**-***5	292470 - Automóvel Fiat Palio WK ADVEN FLEX 2012 2013 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
277	Bradesco Auto/RE	I**-***1	291523 - Automóvel Citroen C3 GLX 14 FLEX 2011 2011 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
278	Bradesco Auto/RE	I**-***0	291324 - Automóvel Peugeot 207 HB XR S 2010 2011 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
279	Bradesco Auto/RE	I**-***2	292695 - Automóvel Fiat Siena EL FLEX 2010 2010 Gas/Alc Bege Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
280	Bradesco Auto/RE	E**-***5	287046 - Automóvel Citroen C4 PALLAS20GAF 2009 2010 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
281	Bradesco Auto/RE	M**-***5	294196 - Automóvel Chevrolet Celta 4P LIFE 2009 2010 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro traseiro esquerdo quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
282	Bradesco Auto/RE	I**-***1	293724 - Automóvel Ford Fiesta SEDAN1.6FLEX 2010 2010 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
283	Bradesco Auto/RE	I**-***8	292699 - Caminhonete Ford Ranger LTD CD4 32 2012 2013 Diesel Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Motor, elétrica, parte interior, cabine e farol incendiados. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/queimados e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
284	Bradesco Auto/RE	J**-***7	290378 - Automóvel Citroen C4 PIC GLXA 5L 2010 2010 Gasolina Preta Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
285	Bradesco Auto/RE	I**-***6	292469 - Automóvel Ford Focus 2.0L HA 2009 2009 Gasolina Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
286	Bradesco Auto/RE	I**-***6	293485 - Caminhonete Toyota Hilux CD4X4 2009 2009 Diesel Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidros quebrados, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
287	Bradesco Auto/RE	I**-***6	290621 - Automóvel Fiat Palio WEEK HLX FLEX 2007 2008 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Veículo com vidro traseiro quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
288	Bradesco Auto/RE	I**-***3	291135 - Automóvel Citroen C3 GLX 14 FLEX 2006 2006 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
289	Bradesco Auto/RE	R**-***0	287215 - Caminhão/Trator Scania R500 A6X4 2022 2022 Diesel Vermelha Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Cardan solto. Sistema de basculamento danificado. Vidro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Vidros quebrados. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
290	Bradesco Auto/RE	J**-***1	292137 - Semirreboque SR Librelato CACAENCR 3E 2021 2021 Preta Sinistrado Sem Chaves. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Carroceria divergente, se necessário regularização ocorrerá por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
291	Bradesco Auto/RE	E**-***9	292629 - Caminhao Scania P 320 B8X2 2020 2020 Diesel Vermelha Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição é por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem módulos e conferência de peças. Veículo com vidros quebrados. Sem cardan. Basculante avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
292	Bradesco Auto/RE	J**-***1	292477 - Caminhao/Trator Scania R450 A6X2 2020 2020 Diesel Prata Sinistrado. Obs: IPVA 2025 Pago. Consta no documento "Tanque suplem 850.0L". Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado danificados/incompletos e sem conferência de peças. Veículo com vidro para-brisa quebrado, reparos e regularização será por conta do arrematante. Cardan solto no lugar. Basculante danificado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
293	Bradesco Auto/RE	A**-***9	287049 - Semirreboque SR/Triel HT Power 3E CA 2019 2020 Preta Sinistrado Sem Chaves. Obs: IPVA 2025 Pago. Documento emitido no Paraná. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição é por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 61 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
294	Bradesco Auto/RE	A**-***6	285651 - Caminhao Scania G 400 A6X2 2013 2013 Diesel Branca Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Consta no documento: "TANQUE SUPLEM 770.0L". Se necessário regularização, será por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Vidros quebrados. Vidro esquerdo sem conferência de gravação da numeração do chassi. Cardan solto. Sistema de basculamento avariado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
295	Bradesco Auto/RE	E**-***5	288455 - Caminhao Mercedes Benz Atego 2428 2011 2011 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Consta no documento: Sist. de Basculamento CSV 012381474252023. IPVA 2025 pago. Carroceria ausente. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de direção danificado/incompleto e sem conferência de peças. Motor incompleto e sem conferência de peças. Cardan solto. Caixa com falta de componentes. Veículo com vidro para-brisa quebrado. Vidro direito sem conferência de gravação da numeração do chassi. Basculante danificado. Se necessário, qualquer regularização/reparo dos itens citados será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
296	Bradesco Auto/RE	J**-***0	290038 - Motocicleta Yamaha FZ15 FAZER ABS 2024 2024 Gas/Alc Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 pago. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Tampa do motor lado esquerdo avariada. Reparos e regularização será por conta do arrematante.	Nova Santa Rita
297	Bradesco Auto/RE	S**-***2	291604 - Motocicleta Kawasaki Versys-X 300 TR 2023 2024 Gasolina Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Veículo com restrição média monta, registrado no estado de São Paulo, deverão ser obedecidas para as transferências as exigências da Portaria 1218/2014 do DETRAN de São Paulo. Todas as despesas com taxas, laudos, vistoria e demais procedimentos p/regularização da restrição são por conta do Arrematante. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
298	Bradesco Auto/RE	J**-***3	293669 - Motocicleta BMW R1200 GS 0A42 2018 2019 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
299	Bradesco Auto/RE	B**-***5	292707 - Motocicleta Suzuki GSXR750 2015 2016 Gasolina Cinza Sinistrado. Obs: IPVA 2025 por conta do arrematante. Pequena monta. Consta no documento a informação "Vedada Circulação", conforme item 60 do Regulamento. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
300	Bradesco Auto/RE	I**-***2	276682 - Sucata Automóvel Toyota Corolla GLI18 CVT 2019 2019 Gas/Alc Prata Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
301	Bradesco Auto/RE	J**-***8	289737 - Sucata Utilitário Toyota CCROSS XRX 20 2024 2025 Gas/Alc Branca Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo híbrido. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
302	Bradesco Auto/RE	J**-***6	289869 - Sucata Automóvel Volkswagen Polo MCA 2021 2022 Gas/Alc Cinza Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
303	Bradesco Auto/RE	J**-***1	287276 - Sucata Caminhonete Fiat Fiorino ENDURANCE 2020 2021 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor incompleto e sem conferência de peças. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
304	Bradesco Auto/RE	I**-***9	290543 - Sucata Automóvel Ford Ka SE 1.5 SD C 2018 2019 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
305	Bradesco Auto/RE	J**-***7	288655 - Sucata Automóvel Toyota Corolla APREMIUMH 2021 2022 Gas/Alc Branca Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistemas de ar condicionado e direção danificados/incompletos e sem conferência de peças. Calço avariado, motor solto no lugar e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
306	Bradesco Auto/RE	G**-***8	284257 - Sucata Automóvel Fiat Palio ELX 2001 2002 Gasolina Cinza Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
307	Bradesco Auto/RE	I**-***8	270139 - Sucata Automóvel Renault Captur INTEN 20A 2019 2019 Gas/Alc Prata Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
308	Bradesco Auto/RE	M**-***5	292879 - Sucata Automóvel Chevrolet Celta 2002 2002 Gasolina Preta Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
309	Bradesco Auto/RE	I**-***6	270518 - Sucata Automóvel Peugeot 2008 GRIFFE THPM 2018 2019 Gas/Alc Cinza Sinistrado. Obs: Veículo de enchente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
310	Bradesco Auto/RE	I**-***6	269116 - Sucata Automóvel Chevrolet Prisma 1.4AT LT 2017 2018 Gas/Alc Vermelha Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo de enchente. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
311	Bradesco Auto/RE	I**-***2	290370 - Sucata Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA 2015 2015 Gas/Alc Branca Sinistrado Chave Quebrada. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
312	Bradesco Auto/RE	Q**-***7	262719 - Sucata Utilitário Audi Q3 2.0TFSI 2014 2014 Gasolina Branca Sinistrado. Obs: Veículo com calço avariado e motor solto no lugar. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
313	Bradesco Auto/RE	I**-***4	284916 - Sucata Automóvel Fiat Uno MILLE ECONOMY 2013 2013 Gas/Alc Branca Sinistrado Chaves:Sem Chaves. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
314	Bradesco Auto/RE	I**-***1	289166 - Sucata Automóvel Ford Ka SE 1.0 HA B 2017 2018 Gas/Alc Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Sistema de ar condicionado danificado/incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
315	Bradesco Auto/RE	M**-***5	278504 - Sucata Automóvel Volkswagen Fox 1.0 GII 2012 2013 Gas/Alc Vermelha Sinistrado Sem Chaves. Obs: Numeração e/ou bloco do motor avariado e incompleto, somente para uso de peças. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Motor incompleto e sem conferência de peças.	Nova Santa Rita
316	Bradesco Auto/RE	C**-***6	262000 - Sucata Automóvel Volkswagen Gol CL 1.6 MI 1997 1997 Gasolina Vermelha Sinistrado Sem Chaves. Obs: Não possui motor. Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ.	Nova Santa Rita
317	Bradesco Auto/RE	I**-***6	278579 - Sucata Caminhão Ford Cargo 1119 2014 2015 Diesel Branca Sinistrado. Obs: Não será permitido o arremate e pagamento em nome de terceiros. Arrematante PF = Comprador PF = Pagador PF ou Arrematante PJ = Comprador PJ = Pagador PJ. Calço avariado. Caixa do câmbio avariado. Ar condicionado danificado. Carter avariado. Radiador removido. Motor avariado. Não possui cardan. Motor incompleto solto no lugar.	Nova Santa Rita

**Concessionaria Marr Sul Powersports LTDA**

**CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:** DÉBITOS POR CONTA DO ARREMATANTE - IPVA 2025, Seguro DPVAT e Taxa de Licenciamento 2025 serão por conta do arrematante. Para veículos NÃO emplacados, é de responsabilidade do arrematante, todas as despesas para emplacamento do veículo e quitação do IPVA, seguro DPVAT e licenciamento. Os bens serão vendidos sem pendências de débitos. Débitos anteriores à data do leilão (com exceção da multa de averbação, se houver) serão integralmente pagos pelo Comitente Vendedor. Não é autorizado o pagamento dos débitos para posterior pedido de reembolso. O arrematante deverá comunicar a equipe da Leiloeira e aguardar a confirmação de quitação dos débitos. Veículo com divergência no padrão de placas Mercosul no físico e/ou no CRV/CLRV, é de responsabilidade do arrematante a regularização, bem como taxas e encargos exigidos na troca das placas.

**DOCUMENTAÇÃO P/ TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO DE VENDA** - A retirada do veículo está condicionada à Comunicação de Venda junto ao Detran, com prazo aproximado de 20 dias e deverá ser agendada com a equipe da Leiloeira. O arrematante deverá assinar o Termo de Responsabilidade e entregar/enviar à equipe da Leiloeira para retirada do veículo, exceto para sucatas. O documento para transferência será entregue no prazo de até 20 dias após o leilão. Para veículos NÃO emplacados, será entregue ao arrematante nota fiscal e fatura de leilão para emplacamento e registro do veículo junto ao Detran, para transferência de propriedade. O ARREMATANTE obriga-se a providenciar a transferência de propriedade dos veículos arrematados em leilão no prazo de 30 dias (conforme LEI nº 9.503/97), bem como está ciente que não o fazendo, estará sujeito a sofrer intervenção judicial do Comitente Vendedor.

**CONDIÇÕES DE VENDA** - Os veículos arrematados são oriundos de enchente e sofreram alagamentos de grande proporção, podendo ter sido danificados de forma significativa em sua parte mecânica e elétrica, o que poderá ocasionar problemas em seu desempenho e segurança a longo prazo. Correrão por conta e responsabilidade do arrematante todas as despesas e providências necessárias para os reparos e recuperação dos veículos, não se responsabilizando a Leiloeira e o Comitente Vendedor pelos veículos adquiridos em leilão nesta situação, não restando caracterizada, portanto, a responsabilidade da Leiloeira e do Comitente Vendedor por eventual vício oculto. Os veículos de leilão, independentemente da sua origem, condição, estado de conservação, quilometragem ou ano de fabricação, NÃO possuem garantia de fábrica ou outra garantia de qualquer espécie. Demais condições conforme Regulamento, Catálogo do Leilão e observações no lote.

Lote	Empresa	Placa	Descrição	Localização do Lote
320	Concessionaria Marr Sul Powersports LTDA	C**-***6	291151 - Motocicleta Watts W160 2023 2023 Elétrico Azul Ativo Imobilizado. Obs: Veículo 0km e de enchente. Possui danos no kit elétrico. Todos os tipos de consertos, trocas e reposições de peças serão por conta do arrematante. Veículo não possui garantia de fábrica e da empresa vendedora.	Nova Santa Rita
321	Concessionaria Marr Sul Powersports LTDA	C**-***9	291150 - Motocicleta Watts W160 2023 2023 Elétrico Preta Ativo Imobilizado. Obs: Veículo 0km e de enchente. Possui danos no kit elétrico. Todos os tipos de consertos, trocas e reposições de peças serão por conta do arrematante. Veículo não possui garantia de fábrica e da empresa vendedora.	Nova Santa Rita
322	Concessionaria Marr Sul Powersports LTDA	C**-***0	291138 - Motocicleta Watts W125 2023 2023 Elétrico Vermelha Ativo Imobilizado. Obs: Veículo 0km e de enchente. Possui danos no kit elétrico. Todos os tipos de consertos, trocas e reposições de peças serão por conta do arrematante. Veículo não possui garantia de fábrica e da empresa vendedora.	Nova Santa Rita
323	Concessionaria Marr Sul Powersports LTDA	C**-***0	291140 - Motocicleta Watts W125 2023 2023 Elétrico Preta Ativo Imobilizado. Obs: Veículo 0km e de enchente. Possui danos no kit elétrico. Falta carenagens do farol, laterais e rabeta. Todos os tipos de consertos, trocas e reposições de peças serão por conta do arrematante. Veículo não possui garantia de fábrica e da empresa vendedora.	Nova Santa Rita
324	Concessionaria Marr Sul Powersports LTDA	C**-***4	291141 - Motocicleta Watts W125 2023 2023 Elétrico Preta Ativo Imobilizado. Obs: Veículo 0km e de enchente. Possui danos no kit elétrico. Todos os tipos de consertos, trocas e reposições de peças serão por conta do arrematante. Veículo não possui garantia de fábrica e da empresa vendedora.	Nova Santa Rita
325	Concessionaria Marr Sul Powersports LTDA	C**-***9	291139 - Motocicleta Watts W125 2023 2023 Elétrico Azul Ativo Imobilizado Chaves:Sem Chaves. Obs: Veículo 0km e de enchente. Possui danos no kit elétrico. Todos os tipos de consertos, trocas e reposições de peças serão por conta do arrematante. Veículo não possui garantia de fábrica e da empresa vendedora.	Nova Santa Rita
326	Concessionaria Marr Sul Powersports LTDA	C**-***7	291142 - Motocicleta Watts W125 2023 2023 Elétrico Preta Ativo Imobilizado. Obs: Veículo 0km e de enchente. Possui danos no kit elétrico. Todos os tipos de consertos, trocas e reposições de peças serão por conta do arrematante. Veículo não possui garantia de fábrica e da empresa vendedora.	Nova Santa Rita
327	Concessionaria Marr Sul Powersports LTDA	C**-***1	291143 - Motocicleta Watts W125 2023 2023 Elétrico Preta Ativo Imobilizado. Obs: Veículo 0km e de enchente. Possui danos no kit elétrico. Todos os tipos de consertos, trocas e reposições de peças serão por conta do arrematante. Veículo não possui garantia de fábrica e da empresa vendedora.	Nova Santa Rita
328	Concessionaria Marr Sul Powersports LTDA	C**-***2	291144 - Motocicleta Watts W125 2023 2023 Elétrico Preta Ativo Imobilizado. Obs: Veículo 0km e de enchente. Possui danos no kit elétrico. Todos os tipos de consertos, trocas e reposições de peças serão por conta do arrematante. Veículo não possui garantia de fábrica e da empresa vendedora.	Nova Santa Rita
329	Concessionaria Marr Sul Powersports LTDA	C**-***9	291149 - Motocicleta Watts W160 G 2023 2023 Elétrico Cinza Ativo Imobilizado. Obs: Veículo 0km e de enchente. Possui danos no kit elétrico. Todos os tipos de consertos, trocas e reposições de peças serão por conta do arrematante. Veículo não possui garantia de fábrica e da empresa vendedora.	Nova Santa Rita
330	Concessionaria Marr Sul Powersports LTDA	C**-***5	291146 - Motocicleta Watts W125 2023 2023 Elétrico Preta Ativo Imobilizado. Obs: Veículo 0km e de enchente. Possui danos no kit elétrico. Todos os tipos de consertos, trocas e reposições de peças serão por conta do arrematante. Veículo não possui garantia de fábrica e da empresa vendedora.	Nova Santa Rita
331	Concessionaria Marr Sul Powersports LTDA	C**-***9	291147 - Motocicleta Watts W125 2023 2023 Elétrico Preta Ativo Imobilizado. Obs: Veículo 0km e de enchente. Possui danos no kit elétrico. Todos os tipos de consertos, trocas e reposições de peças serão por conta do arrematante. Veículo não possui garantia de fábrica e da empresa vendedora.	Nova Santa Rita